
SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.



Ayuntamiento de Villaviciosa

CATÁLOGO URBANÍSTICO

TOMO I.2 ELEMENTOS PROTEGIDOS. FICHAS

MARZO 2026

C. ANDRÉS + LL.MASIÁ S.L.P.

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

Amandi - Careñes

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	PARROQUIA	GRADO DE PROTECCIÓN
76000CNO	Camino de Santiago		Integral
760101AQ0001	Casona	Amandi	Parcial
760102AQ0001	Casona	Amandi	Parcial
760102AQ0002	Villa de las Baragañas	Amandi	Integral
760102AQ0003	Caserío Tradicional	Amandi	Parcial
760102AQ0004	Instituto de Experimentación Agraria	Amandi	Parcial
760102ET0002	Panera	Amandi	Integral
760103AQ0001	Caserío Tradicional	Amandi	Parcial
760103AQ0002	Capilla Santa Águeda	Amandi	Parcial
760103AQ0003	Caserío Tradicional	Amandi	Parcial
760103ET0001	Hórreo	Amandi	Integral
760103ET0002	Hórreo de Avelino	Amandi	Integral
760103ET0003	Hórreo de Joaquín	Amandi	Integral
760103ET0004	Hórreo	Amandi	Parcial
760103ET0005	Hórreo de Alicia	Amandi	Integral
760103ET0006	Hórreo	Amandi	Integral
760103ET0007	Hórreo	Amandi	Integral
760103ET0008	Hórreo	Amandi	Integral
760103ET0009	Hórreo	Amandi	Integral
760103ET0010	Hórreo de Marcelina	Amandi	Integral
760103ET0011	Hórreo Arturo	Amandi	Integral
760103ET0012	Hórreo	Amandi	Integral
760103ET0013	Panera	Amandi	Parcial
760103ET0014	Hórreo	Amandi	Parcial
760103ET0015	Hórreo	Amandi	Parcial
760103ET0016	Hórreo	Amandi	Integral
760103ET0017	Hórreo	Amandi	Integral
760103ET0018	Hórreo	Amandi	Parcial
760103ET0019	Hórreo	Amandi	Parcial
760103ET0020	Hórreo	Amandi	Integral
760103ET0021	Hórreo	Amandi	Integral
760103ET0022	Hórreo	Amandi	Parcial
760104AQ0001	Caserío Tradicional	Amandi	Parcial
760104ET0001	Hórreo	Amandi	Integral
760105AQ0001	Capilla de San Blas	Amandi	Integral
760105ET0001	Hórreo	Amandi	Parcial
760108ET0001	Hórreo	Amandi	Integral
760108ET0002	Panera	Amandi	Integral
760110AQ0001	Casa corredor	Amandi	Parcial
760110AQ0002	Caserío tradicional	Amandi	Parcial
760110AQ0003	Caserío tradicional	Amandi	Parcial
760110AQ0004	Casona	Amandi	Ambiental
760110AQ0005	Casa corredor	Amandi	Parcial
760110AQ0006	Caserío tradicional	Amandi	Parcial
760110AQ0007	Capilla de San Antonio	Amandi	Integral
760110AQ0008	Caserío Tradicional	Amandi	Parcial
760110AQ0009	Casa	Amandi	Parcial
760110ET0001	Hórreo	Amandi	Integral
760110ET0002	Panera	Amandi	Integral
760110ET0003	Panera	Amandi	Integral
760110ET0005	Hórreo	Amandi	Integral
760110ET0006	Hórreo	Amandi	Parcial
760110ET0007	Llagar	Amandi	Parcial
760110ET0008	Abrevadero	Amandi	Ambiental
760110ET0009	Hórreo	Amandi	Parcial

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52
FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026
El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	PARROQUIA	GRADO DE PROTECCIÓN
760110ET0010	Hórreo	Amandi	Integral
760110ET0011	Panera	Amandi	Integral
760110ET0012	Hórreo	Amandi	Integral
760110ET0013	Panera	Amandi	Integral
760110ET0014	Panera	Amandi	Integral
760110ET0015	Panera	Amandi	Parcial
760110ET0016	Hórreo	Amandi	Integral
760110ET0017	Hórreo	Amandi	Parcial
760110ET0018	Hórreo	Amandi	Integral
760110ET0019	Panera	Amandi	Integral
760110ET0020	Panera	Amandi	Integral
760110ET0021	Hórreo	Amandi	Parcial
760110ET0023	Hórreo	Amandi	Parcial
760110ET0025	Panera de Enrique	Amandi	Parcial
760110ET0026	Panera de María	Amandi	Integral
760110ET0028	Hórreo	Amandi	Integral
760110ET0029	Hórreo	Amandi	Integral
760110ET0030	Hórreo	Amandi	Integral
760111ET0001	Hórreo	Amandi	Parcial
760111ET0002	Hórreo	Amandi	Integral
760111ET0003	Hórreo	Amandi	Integral
760113AQ0001	Casa corredor	Amandi	Parcial
760113AQ0002	Caserío Tradicional	Amandi	Ambiental
760113AQ0003	Caserío Tradicional	Amandi	Parcial
760113AQ0004	Caserío Tradicional	Amandi	Ambiental
760113ET0001	Hórreo	Amandi	Parcial
760113ET0002	Panera	Amandi	Integral
760113ET0003	Hórreo	Amandi	Integral
760113ET0004	Hórreo	Amandi	Integral
760113ET0006	Pajar	Amandi	Parcial
760113ET0007	Hórreo de Vigil	Amandi	Integral
760113ET0008	Hórreo de Conchita	Amandi	Integral
760113ET0009	Hórreo de Aurelia	Amandi	Integral
760113ET0010	Pajar	Amandi	Parcial
760113ET0011	Hórreo	Amandi	Parcial
760114AQ0001	Casona	Amandi	Parcial
760114AQ0002	Iglesia de San Juan de Amandi	Amandi	Integral
760114AQ0003	Las Escuelas	Amandi	Integral
760114AQ0004	Caserío Tradicional	Amandi	Parcial
760114AQ0005	Casa	Amandi	Parcial
760114AQ0006	Casa Rectoral	Amandi	Integral
760114AQ0007	Conjunto de viviendas urbanas	Amandi	Parcial
760114ET0001	Fuentes Los Caños	Amandi	Ambiental
760114ET0002	Hórreo	Amandi	Integral
760114ET0003	Hórreo	Amandi	Integral
760114ET0004	Hórreo	Amandi	Integral
760114ET0005	Molino de río	Amandi	Integral
760115AQ0001	Casona	Amandi	Integral
760115AQ0002	Casona	Amandi	Parcial
760115AQ0003	Casona	Amandi	Integral
760115AQ0004	Casona	Amandi	Parcial
760115ET0001	Hórreo	Amandi	Parcial
760115ET0002	Hórreo	Amandi	Parcial
760115ET0003	Hórreo	Amandi	
760116AQ0002	Casona	Amandi	Parcial

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	PARROQUIA	GRADO DE PROTECCIÓN
760116AQ0003	Casona	Amandi	Parcial
760116ET0001	Hórreo	Amandi	Integral
760116ET0002	Hórreo	Amandi	Parcial
760116ET0003	Panera	Amandi	Parcial
760118ET0001	Hórreo	Amandi	Integral
760119ET0001	Panera	Amandi	Parcial
760120AQ0001	Capilla de San Juan	Amandi	Integral
760120AQ0002	Casona de la Ballina	Amandi	Parcial
760120ET0001	Horreo	Amandi	Parcial
760120ET0002	Hórreo	Amandi	Integral
760120ET0006	Panera	Amandi	Parcial
760122AQ0001	Caserío Tradicional	Amandi	Parcial
760122ET0001	Panera	Amandi	Integral
760124ET0001	Hórreo	Amandi	Integral
760124ET0002	Hórreo	Amandi	Integral
760124ET0003	Hórreo	Amandi	Integral
760124ET0004	Hórreo	Amandi	Integral
760125AQ0001	Caserío Tradicional	Amandi	Parcial
760125AQ0002	Caserío Tradicional	Amandi	Parcial
760125ET0001	Panera de Herminio	Amandi	Parcial
760125ET0002	Lavadero	Amandi	Ambiental
76GRS0110	Molin de Casquita	Amandi	Parcial
76GRS0111	Molin de San Xuan	Amandi	Parcial
76LNR0101	Molín de La Ferrería	Amandi	Parcial
76LNR0102	Molín de Aurelio	Amandi	Integral
76PFD0108	Molino de Griselda	Amandi	Integral
76VBC0101	Molin de Obaya	Amandi	Integral
760120AQ0003	Puente Medieval	Amandi	Integral
760120AQ0004	Casona con corredor	Amandi	Parcial
760110AQ0010	Caserío tradicional	Amandi	Parcial
760116AQ0001	Casa corredor	Amandi	Parcial
760102ET004	Hórreo Instituto de experimentación Agraria	Amandi	Integral
760305ET0001	Hórreo	Argüeru	Integral
760305ET0002	Hórreo	Argüeru	Integral
760305ET0003	Panera	Argüeru	Integral
760306ET0001	Panera	Argüeru	Parcial
760306ET0002	Panera	Argüeru	Integral
760311ET0001	Hórreo	Argüeru	Integral
760311ET0002	Hórreo	Argüeru	Integral
760313AQ0001	Caserío tradicional	Argüeru	Parcial
760313AQ0002	Casa	Argüeru	Parcial
760313AQ0004	Caserío tradicional	Argüeru	Parcial
760313ET0001	Panera	Argüeru	Integral
760313ET0002	Panera	Argüeru	Integral
760313ET0003	Panera	Argüeru	Integral
760393ET0001	Hórreo	Argüeru	Integral
760393ET0002	Hórreo	Argüeru	Integral
760393ET0004	Hórreo	Argüeru	Integral
760393ET0005	Hórreo	Argüeru	Integral
760393ET0007	Panera	Argüeru	Integral
760393ET0008	Hórreo	Argüeru	Integral
760394ET0001	Hórreo	Argüeru	Integral
760394ET0002	Hórreo	Argüeru	Integral
760395ET0001	Hórreo	Argüeru	Integral
760395ET0002	Panera	Argüeru	Integral

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	PARROQUIA	GRADO DE PROTECCIÓN
760396AQ0001	Casa Mariñana	Argüeru	Parcial
760396AQ0002	Capilla de San José	Argüeru	Integral
760396AQ0003	Caserío tradicional	Argüeru	Parcial
760396ET0001	Pajar	Argüeru	Ambiental
760396ET0002	Hórreo	Argüeru	Integral
760396ET0003	Panera	Argüeru	Parcial
760396ET0007	Hórreo	Argüeru	Integral
760396ET0008	Potro	Argüeru	Ambiental
760396ET0009	Hórreo	Argüeru	Integral
760396ET0011	Hórreo	Argüeru	Integral
760396ET0012	Hórreo	Argüeru	Integral
760396ET0014	Hórreo	Argüeru	Integral
760396ET0016	Hórreo	Argüeru	Integral
760396ET0017	Hórreo	Argüeru	Integral
760396ET0019	Hórreo	Argüeru	Integral
760396ET0021	Panera	Argüeru	Integral
760396ET0022	Panera	Argüeru	Parcial
760396ET0023	Hórreo	Argüeru	Integral
760396ET0024	Panera	Argüeru	Integral
760396ET0025	Panera	Argüeru	Integral
760396ET0026	Panera	Argüeru	Integral
760396ET0027	Panera	Argüeru	Integral
760396ET0028	Hórreo	Argüeru	Parcial
760396ET0029	Hórreo	Argüeru	Integral
760396ET0031	Hórreo	Argüeru	Parcial
760396ET0032	Hórreo	Argüeru	Integral
760396ET0033	Panera	Argüeru	Integral
760396ET0034	Panera	Argüeru	Integral
760396ET0036	Hórreo	Argüeru	Parcial
760397AQ0001	Casa Mariñana	Argüeru	Parcial
760397AQ0002	Iglesia de San Mamés de Argüero	Argüeru	Integral
760397AQ0003	Caserío tradicional	Argüeru	Parcial
760397AQ0004	Casa Colin	Argüeru	Parcial
760397AQ0005	Caserío Tradicional	Argüeru	Parcial
760397ET0002	Panera	Argüeru	Integral
760397ET0003	Pajar	Argüeru	Ambiental
760397ET0004	Hórreo	Argüeru	Integral
760397ET0006	Hórreo	Argüeru	Parcial
760397ET0008	Panera	Argüeru	Integral
760397ET0009	Hórreo	Argüeru	Integral
760397ET0010	Panera	Argüeru	Parcial
760397ET0011	Hórreo	Argüeru	Integral
760397ET0012	Hórreo	Argüeru	Integral
760397ET0013	Panera	Argüeru	Integral
760397ET0015	Hórreo	Argüeru	Integral
760397ET0016	Hórreo	Argüeru	Integral
760397ET0017	Panera	Argüeru	Integral
760397ET0018	Panera	Argüeru	Integral
760398AQ0001	Caserío tradicional	Argüeru	Parcial
760398ET0001	Hórreo	Argüeru	Parcial
760398ET0002	Hórreo	Argüeru	Parcial
760398ET0003	Hórreo	Argüeru	Integral
760399AQ0001	Caserío tradicional	Argüeru	Parcial
760399ET0002	Hórreo	Argüeru	Integral
760399ET0003	Hórreo	Argüeru	Integral

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	PARROQUIA	GRADO DE PROTECCIÓN
760399ET0004	Hórreo	Argüeru	Integral
760399ET0006	Panera	Argüeru	Integral
760399ET0008	Panera	Argüeru	Integral
760399ET0011	Hórreo	Argüeru	Integral
760399ET0012	Hórreo	Argüeru	Integral
760399ET0013	Hórreo	Argüeru	Integral
76MRN0301	Molín de Laturiellu	Argüeru	Integral
76MRN0302	Molín de Perote	Argüeru	Integral
76MRN0303	Molín Requexáu	Argüeru	Integral
76MRN0306	Molín Carbonera	Argüeru	Integral
76MRN0307	Molín del Vayu	Argüeru	Integral
76MRN0304	Molín Ferbeyón	Argüeru	Integral
760306AQ0001	Caserío tradicional	Argüeru	Parcial
760393AQ0001	Quintana	Argüeru	Parcial
760396AQ0005	Caserío tradicional	Argüeru	Ambiental
762701AQ0001	Caserío Tradicional	Arnín	Parcial
762701AQ0003	Caserío Tradicional	Arnín	Parcial
762701ET0001	Hórreo de Mª Jesús Villar	Arnín	Integral
762701ET0002	Hórreo de Ezequiel	Arnín	Integral
762701ET0003	Hórreo de Feliberto y Carmina	Arnín	Integral
762702ET0001	Hórreo	Arnín	Integral
762702ET0002	Molino El Beneficiu	Arnín	Integral
76SMT2702	Molin del Beneficiu	Arnín	Integral
760401ET0001	Panera	Arroes	Parcial
760401ET0002	Panera	Arroes	Integral
760401ET0003	Panera	Arroes	Integral
760401ET0004	Hórreo	Arroes	Parcial
760401ET0005	Hórreo	Arroes	Integral
760401ET0006	Hórreo	Arroes	Parcial
760401ET0008	Hórreo	Arroes	Integral
760401ET0009	Hórreo	Arroes	Parcial
760401ET0011	Hórreo	Arroes	Parcial
760401ET0012	Hórreo	Arroes	Parcial
760402AQ0001	Iglesia de Santa María	Arroes	Integral
760402AQ0002	Casona	Arroes	Parcial
760402AQ0003	Caserío Tradicional	Arroes	Parcial
760402ET0001	Panera	Arroes	Parcial
760402ET0002	Hórreo	Arroes	Parcial
760402ET0003	Fuente	Arroes	Ambiental
760402ET0005	Panera	Arroes	Integral
760402ET0006	Hórreo	Arroes	Integral
760402ET0007	Hórreo	Arroes	Integral
760402ET0008	Panera	Arroes	Parcial
760402ET0009	Hórreo de Pilarina	Arroes	Integral
760402ET0010	Panera	Arroes	Integral
760402ET0011	Panera de José Luis	Arroes	Parcial
760402ET0012	Panera	Arroes	Integral
760402ET0013	Hórreo	Arroes	Parcial
760402ET0015	Panera	Arroes	Integral
760405ET0002	Hórreo	Arroes	Parcial
760405ET0003	Hórreo	Arroes	Parcial
760407AQ0001	Iglesia de San Miguel	Arroes	Ambiental
760407AQ0004	Casa	Arroes	Parcial
760407ET0001	Panera	Arroes	Integral
760407ET0002	Hórreo	Arroes	Parcial

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52
FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026
El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	PARROQUIA	GRADO DE PROTECCIÓN
760407ET0004	Hórreo	Arroes	Integral
760407ET0007	Hórreo	Arroes	Integral
760407ET0009	Hórreo	Arroes	Parcial
760407ET0011	Hórreo de Nieves	Arroes	Integral
760407ET0014	Panera	Arroes	Parcial
760407ET0015	Hórreo	Arroes	Integral
760407ET0017	Panera	Arroes	Parcial
760407ET0018	Panera	Arroes	Parcial
760407ET0019	Hórreo	Arroes	Parcial
760407ET0022	Hórreo de Lucía	Arroes	Parcial
76SPÑ0410	Molín de Teresa	Arroes	Integral
760402AQ0004	Escuela de Arroes	Arroes	Integral
760501ET0001	Panera	Bedriñana	Integral
760501ET0002	Hórreo	Bedriñana	Integral
760503ET0001	Hórreo	Bedriñana	Integral
760504ET0001	Hórreo	Bedriñana	Integral
760504ET0002	Hórreo	Bedriñana	Integral
760504ET0003	Hórreo de Justo Les Maseres	Bedriñana	Integral
760505AQ0001	Caserío Tradicional	Bedriñana	Parcial
760505ET0002	Hórreo	Bedriñana	Integral
760506AQ0001	Caserío Tradicional	Bedriñana	Parcial
760506ET0001	Hórreo	Bedriñana	Integral
760506ET0002	Hórreo	Bedriñana	Integral
760506ET0003	Panera	Bedriñana	Integral
760506ET0004	Hórreo	Bedriñana	Integral
760506ET0005	Hórreo	Bedriñana	Integral
760506ET0006	Panera	Bedriñana	Integral
760506ET0007	Hórreo	Bedriñana	Integral
760507AQ0001	Caserío Tradicional	Bedriñana	Parcial
760507AQ0002	Palacio de Mauriño	Bedriñana	Integral
760507AQ0003	Caserío Tradicional	Bedriñana	Parcial
760507AQ0004	Iglesia San Andrés de Bedriñana	Bedriñana	Integral
760507ET0001	Panera	Bedriñana	Integral
760507ET0002	Hórreo	Bedriñana	Integral
760507ET0004	Panera	Bedriñana	Integral
760507ET0005	Hórreo	Bedriñana	Integral
760507ET0006	Palomar	Bedriñana	Parcial
760507ET0007	Panera	Bedriñana	Integral
760507ET0008	Hórreo	Bedriñana	Integral
760507ET0009	Hórreo	Bedriñana	Integral
760507ET0010	Hórreo de la Casería	Bedriñana	Integral
760509AQ0001	Caserío Tradicional	Bedriñana	Parcial
760509ET0001	Hórreo	Bedriñana	Integral
760597ET0001	Hórreo	Bedriñana	Parcial
760598ET0001	Hórreo	Bedriñana	Integral
760599AQ0001	Almacenes "El Calieru"	Bedriñana	Integral
76LLM0501	Molin del Farrucu	Bedriñana	Parcial
760505ET0004	Panera	Bedriñana	Integral
760505ET0005	Panera	Bedriñana	Integral
760503ET0002	Hórreo	Bedriñana	Integral
760505ET0006	Hórreo	Bedriñana	Integral
760597ET0002	Hórreo	Bedriñana	Parcial
760597ET0003	Hórreo	Bedriñana	Integral
760505ET0007	Hórreo	Bedriñana	Integral
760601AQ0001	Iglesia de San Pedro	Breceña	Integral

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52
FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026
El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	PARROQUIA	GRADO DE PROTECCIÓN
760601AQ0002	Caserío Tradicional	Breceña	Parcial
760601AQ0003	Caserío Tradicional	Breceña	Parcial
760601ET0001	Hórreo	Breceña	Integral
760601ET0002	Hórreo de Maruja Fresno	Breceña	Integral
760602AQ0001	Capilla de San Juan	Breceña	Integral
760602AQ0002	Casa de Cándida Iglesias	Breceña	Parcial
760602AQ0003	Caserío Tradicional	Breceña	Parcial
760602AQ0004	Caserío Tradicional	Breceña	Parcial
760602AQ0005	Conjunto Caseríos Tradicionales	Breceña	Parcial
760602AQ0006	Caserío Tradicional	Breceña	Parcial
760602AQ0007	Caserío Tradicional	Breceña	Parcial
760602AQ0008	Caserío Tradicional	Breceña	Parcial
760602AQ0009	Caserío Tradicional	Breceña	Parcial
760602AQ0010	Caserío Tradicional	Breceña	Parcial
760602AQ0011	Caserío Tradicional	Breceña	Parcial
760602AQ0012	Caserío Tradicional	Breceña	Ambiental
760602AQ0013	Caserío Tradicional	Breceña	Ambiental
760602AQ0014	Caserío Tradicional	Breceña	Parcial
760602AQ0015	Caserío Tradicional	Breceña	Parcial
760602AQ0016	Caserío Tradicional	Breceña	Ambiental
760602ET0001	Hórreo	Breceña	Integral
760602ET0002	Hórreo	Breceña	Integral
760602ET0003	Hórreo	Breceña	Integral
760602ET0004	Hórreo	Breceña	Integral
760602ET0005	Hórreo	Breceña	Integral
760602ET0006	Hórreo	Breceña	Integral
760602ET0007	Hórreo	Breceña	Integral
760602ET0008	Hórreo de José Manuel	Breceña	Integral
760602ET0009	Hórreo de Remedios Villar	Breceña	Integral
760602ET0010	Hórreo de Angel Vega	Breceña	Integral
760602ET0011	Panera	Breceña	Integral
760602ET0012	Hórreo	Breceña	Integral
760602ET0013	Hórreo de Angel Prida	Breceña	Integral
760603AQ0001	Caserío Tradicional	Breceña	Parcial
760603AQ0002	Caserío Tradicional	Breceña	Ambiental
760603ET0001	Hórreo	Breceña	Integral
760603ET0002	Hórreo	Breceña	Integral
760603ET0003	Hórreo	Breceña	Integral
760603ET0004	Hórreo	Breceña	Integral
760603ET0005	Hórreo de José Antonio Venta	Breceña	Integral
760603ET0006	Hórreo	Breceña	Integral
760603ET0007	Hórreo	Breceña	Integral
760603ET0008	Potro	Breceña	Ambiental
760604AQ0001	Caserío Tradicional	Breceña	Parcial
760604ET0001	Hórreo de Josefina Llera	Breceña	Integral
760604ET0002	Hórreo	Breceña	Parcial
760604ET0004	Hórreo de Aurelio	Breceña	Integral
760605AQ0001	Caserío Tradicional	Breceña	Ambiental
760605AQ0002	Caserío Tradicional	Breceña	Parcial
760605AQ0003	Caserío tradicional	Breceña	Parcial
760605ET0001	Hórreo	Breceña	Integral
760606AQ0001	Casa de Rosalina Venta	Breceña	Parcial
760606AQ0002	Escuela de Breceña	Breceña	Integral
760606AQ0003	Caserío Tradicional	Breceña	Ambiental
760606ET0001	Hórreo	Breceña	Integral

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	PARROQUIA	GRADO DE PROTECCIÓN
760606ET0003	Hórreo de Clementina Valle	Breceña	Integral
760606ET0004	Hórreo de José Sierra	Breceña	Integral
760607ET0001	Hórreo de Liñana	Breceña	Parcial
760608AQ0001	Caserío Tradicional	Breceña	Parcial
760608ET0001	Hórreo de Pepe	Breceña	Integral
760608ET0002	Hórreo	Breceña	Parcial
760608ET0003	Hórreo	Breceña	Parcial
760608ET0004	Hórreo de Esther García	Breceña	Parcial
760608ET0006	Hórreo	Breceña	Integral
760609AQ0002	Caserío Tradicional	Breceña	Parcial
760609AQ0003	Caserío tradicional	Breceña	Parcial
760609AQ0004	Caserío Tradicional	Breceña	Parcial
760609AQ0005	Caserío Tradicional	Breceña	Parcial
760609ET0001	Panera de Miguel	Breceña	Integral
760609ET0002	Hórreo	Breceña	Integral
760609ET0003	Hórreo	Breceña	Integral
760609ET0004	Hórreo	Breceña	Integral
760609ET0005	Hórreo	Breceña	Integral
760609ET0006	Hórreo de José Prida	Breceña	Integral
760609ET0007	Panera	Breceña	Integral
760609ET0008	Panera	Breceña	Integral
760609ET0009	Hórreo de Emilio Rodriguez	Breceña	Parcial
760609ET0010	Hórreo Fermín	Breceña	Integral
760610ET0001	Hórreo	Breceña	Integral
760611AQ0001	Caserío Tradicional	Breceña	Parcial
760611AQ0002	Casa de Angel Prida	Breceña	Ambiental
760611ET0001	Hórreo de Angel Prida	Breceña	Parcial
760611ET0002	Pajar	Breceña	Ambiental
760611ET0003	Hórreo	Breceña	Parcial
760612AQ0001	Caserío Tradicional	Breceña	Parcial
760612ET0001	Hórreo	Breceña	Integral
760612ET0002	Hórreo	Breceña	Integral
760613AQ0002	Caserío Tradicional	Breceña	Ambiental
760613ET0001	Hórreo	Breceña	Integral
760613ET0002	Panera	Breceña	Integral
760613ET0003	Hórreo	Breceña	Integral
760613ET0004	Panera	Breceña	Integral
760613ET0005	Hórreo	Breceña	Parcial
760613ET0006	Hórreo	Breceña	Integral
76PFD0601	Molín D 'Arriba	Breceña	Integral
76PFD0606	Molín La Peña	Breceña	Integral
760802ET0001	Hórreo	Camoca	Integral
760803AQ0001	Caserío Tradicional	Camoca	Parcial
760803ET0001	Panera	Camoca	Integral
760803ET0002	Hórreo	Camoca	Integral
760803ET0003	Hórreo de Roberta	Camoca	Integral
760803ET0004	Hórreo de Amelia	Camoca	Integral
760803ET0005	Hórreo de Carmina	Camoca	Parcial
760803ET0006	Hórreo	Camoca	Integral
760804AQ0001	Iglesia de San Juan de Camoca	Camoca	Integral
760804ET0001	Hórreo	Camoca	Integral
760804ET0002	Hórreo	Camoca	Integral
760804ET0003	Hórreo de la Rectoral	Camoca	Integral
760806AQ0001	Capilla de San José	Camoca	Integral
760806ET0001	Hórreo de Cristina	Camoca	Parcial

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52
FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026
El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	PARROQUIA	GRADO DE PROTECCIÓN
760806ET0002	Hórreo de Mª Dolores	Camoca	Integral
760806ET0003	Hórreo de Carmen	Camoca	Integral
760811ET0001	Hórreo	Camoca	Parcial
760813ET0001	Hórreo de Amelia	Camoca	Integral
760813ET0002	Panera de Enrique	Camoca	Integral
760815ET0001	Hórreo	Camoca	Integral
760815ET0002	Hórreo	Camoca	Integral
760899ET0001	Hórreo de Adolfo Crespo	Camoca	Integral
760901ET0002	Panera	Candanal	Integral
760901ET0003	Hórreo	Candanal	Integral
760901ET0005	Hórreo	Candanal	Integral
760901ET0006	Hórreo	Candanal	Integral
760901ET0008	Hórreo	Candanal	Integral
760901ET0010	Hórreo	Candanal	Integral
760901ET0011	Hórreo	Candanal	Integral
760901ET0012	Hórreo	Candanal	Integral
760901ET0013	Hórreo	Candanal	Parcial
760902AQ0001	Caserío Tradicional	Candanal	Parcial
760902ET0001	Panera	Candanal	Integral
760902ET0005	Hórreo	Candanal	Integral
760902ET0006	Hórreo	Candanal	Integral
760902ET0007	Hórreo	Candanal	Parcial
760903AQ0001	Caserío Tradicional	Candanal	Parcial
760903ET0001	Hórreo	Candanal	Integral
760903ET0002	Hórreo	Candanal	Parcial
760903ET0003	Panera	Candanal	Integral
760904AQ0001	Caserío Tradicional	Candanal	Ambiental
760904ET0001	Panera	Candanal	Integral
760904ET0002	Hórreo	Candanal	Integral
760904ET0003	Panera	Candanal	Integral
760904ET0005	Hórreo	Candanal	Integral
760904ET0006	Hórreo	Candanal	Parcial
760904ET0007	Panera	Candanal	Integral
760904ET0008	Hórreo	Candanal	Integral
760904ET0009	Panera	Candanal	Integral
760904ET0010	Hórreo	Candanal	Integral
760904ET0011	Molino	Candanal	Integral
760904ET0012	Pajar	Candanal	Parcial
760905AQ0001	Palacio de Presa	Candanal	Integral
760905AQ0002	Caserío Tradicional	Candanal	Parcial
760905ET0001	Panera de Ana Sánchez	Candanal	Integral
760905ET0002	Molino de río	Candanal	Ambiental
760905ET0003	Panera	Candanal	Integral
760905ET0004	Hórreo	Candanal	Integral
760905ET0005	Hórreo	Candanal	Parcial
760905ET0006	Panera	Candanal	Integral
760905ET0007	Panera de Celia	Candanal	Integral
760906AQ0001	Iglesia de Santa María de Candanal	Candanal	Integral
760906ET0001	Fuente/Lavadero	Candanal	Integral
760906ET0002	Panera	Candanal	Integral
760906ET0003	Panera	Candanal	Integral
760906ET0004	Hórreo	Candanal	Integral
760998ET0001	Hórreo	Candanal	Integral
760998ET0002	Hórreo	Candanal	Integral
760998ET0003	Hórreo	Candanal	Integral

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52
FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026
El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	PARROQUIA	GRADO DE PROTECCIÓN
760999ET0001	Hórreo	Candanal	Parcial
760999ET0002	Panera	Candanal	Integral
760999ET0003	Hórreo	Candanal	Integral
760999ET0004	Hórreo	Candanal	Integral
76SPÑ0901	Molín de Roces	Candanal	Integral
76SPÑ0902	Molín La Vega	Candanal	Integral
76SPÑ0904	Molín de Les Portielles	Candanal	Integral
761001ET0001	Hórreo	Carda	Parcial
761002ET0001	Hórreo	Carda	Integral
761003AQ0001	Caserío Tradicional	Carda	Parcial
761003ET0001	Hórreo	Carda	Integral
761003ET0002	Panera	Carda	Integral
761004ET0001	Hórreo	Carda	Integral
761004ET0002	Hórreo	Carda	Integral
761004ET0003	Hórreo	Carda	Integral
761004ET0004	Hórreo de Mª Jesús	Carda	Integral
761004HI0001	Fabrica de Sidra "El Gaitero"	Carda	Integral
761006AQ0001	Capilla de San Ramón Nonato	Carda	Integral
761006ET0002	Hórreo	Carda	Integral
761006ET0003	Hórreo de Lidia	Carda	Integral
761006ET0004	Hórreo	Carda	Integral
761007ET0001	Hórreo	Carda	Integral
761007ET0002	Hórreo	Carda	Integral
761007ET0003	Hórreo	Carda	Integral
761008ET0001	Hórreo de Maro	Carda	Integral
761009AQ0001	Casona	Carda	Integral
761009ET0001	Hórreo de Mª Dolores	Carda	Integral
761010AQ0002	Iglesia de Carda	Carda	Integral
761101ET0001	Hórreo	Careñes	Parcial
761101ET0003	Hórreo	Careñes	Integral
761101ET0004	Hórreo	Careñes	Integral
761101ET0006	Hórreo	Careñes	Integral
761101ET0007	Hórreo	Careñes	Integral
761101ET0008	Hórreo	Careñes	Integral
761102AQ0001	Caserío tradicional	Careñes	Parcial
761102AQ0002	Caserío tradicional	Careñes	Parcial
761102ET0001	Hórreo	Careñes	Integral
761102ET0002	Panera	Careñes	Integral
761103AQ0001	Iglesia de Santa Cecilia de Careñes	Careñes	Integral
761103ET0003	Hórreo	Careñes	Integral
761104AQ0001	Caserío Tradicional	Careñes	Parcial
761104AQ0002	Caserío Tradicional	Careñes	Parcial
761104ET0001	Panera	Careñes	Integral
761104ET0002	Hórreo	Careñes	Parcial
761104ET0003	Hórreo	Careñes	Integral
761106AQ0001	Caserío Tradicional	Careñes	Parcial
761106ET0001	Hórreo	Careñes	Parcial
761106ET0002	Hórreo de José Manuel	Careñes	Integral
761106ET0003	Hórreo	Careñes	Integral
761106ET0004	Hórreo	Careñes	Integral
761106ET0005	Pajar	Careñes	Ambiental
761106ET0006	Hórreo	Careñes	Integral
761107ET0004	Hórreo	Careñes	Parcial
761107ET0005	Hórreo	Careñes	Integral
761101AQ0002	Casa mariñana	Careñes	Parcial

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52
FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026
El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	PARROQUIA	GRADO DE PROTECCIÓN
761101AQ0001	Casona	Careñes	Parcial
761102AQ0003	Casona	Careñes	Parcial
761106AQ002	Casa corredor	Careñes	Parcial
761106AQ003	Caserío tradicional	Careñes	Parcial
761201ET0001	Hórreo	Castiellu	Integral
761201ET0002	Hórreo	Castiellu	Integral
761201ET0004	Hórreo	Castiellu	Parcial
761201ET0005	Hórreo	Castiellu	Integral
761201ET0006	Panera	Castiellu	Parcial
761201ET0007	Panera	Castiellu	Integral
761201ET0008	Panera	Castiellu	Integral
761201ET0009	Hórreo	Castiellu	Integral
761201ET0010	Panera	Castiellu	Integral
761201ET0011	Potro	Castiellu	Integral
761201ET0012	Hórreo	Castiellu	Integral
761202ET0001	Hórreo	Castiellu	Parcial
761204AQ0001	Casona	Castiellu	Parcial
761204ET0001	Hórreo	Castiellu	Parcial
761204ET0002	Hórreo	Castiellu	Parcial
761204ET0005	Panera	Castiellu	Integral
761207ET0001	Hórreo	Castiellu	Integral
761207ET0002	Hórreo	Castiellu	Integral
761207ET0003	Hórreo	Castiellu	Integral
761207ET0004	Hórreo	Castiellu	Parcial
761208AQ0001	Iglesia de San Juan	Castiellu	Integral
761208AQ0002	Caserío tradicional	Castiellu	Parcial
761208AQ0003	Caserío tradicional	Castiellu	Parcial
761208AQ0004	Caserío Tradicional	Castiellu	Parcial
761208AQ0005	Caserío tradicional	Castiellu	Parcial
761208AQ0006	Caserío tradicional	Castiellu	Parcial
761208AQ0007	Casa Mariñana	Castiellu	Parcial
761208AQ0008	Escuela La Marina	Castiellu	Parcial
761208AQ0009	Caserío Tradicional	Castiellu	Parcial
761208AQ0010	Caserío Tradicional	Castiellu	Parcial
761208AQ0011	Caserío Tradicional	Castiellu	Parcial
761208ET0002	Hórreo	Castiellu	Integral
761208ET0003	Hórreo	Castiellu	Parcial
761208ET0004	Hórreo	Castiellu	Integral
761208ET0005	Hórreo	Castiellu	Integral
761208ET0007	Hórreo	Castiellu	Integral
761208ET0008	Hórreo	Castiellu	Parcial
761208ET0010	Panera	Castiellu	Integral
761208ET0011	Hórreo	Castiellu	Integral
761208ET0012	Panera	Castiellu	Parcial
761208ET0013	Hórreo	Castiellu	Parcial
761208ET0014	Panera	Castiellu	Integral
761208ET0015	Hórreo	Castiellu	Integral
761208ET0016	Hórreo	Castiellu	Parcial
761208ET0017	Hórreo	Castiellu	Integral
761208ET0018	Hórreo	Castiellu	Integral
761208ET0019	Hórreo	Castiellu	Integral
761208ET0020	Hórreo	Castiellu	Integral
761208ET0021	Hórreo	Castiellu	Integral
761208ET0023	Panera	Castiellu	Integral
761208ET0024	Hórreo	Castiellu	Integral

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AMANDI

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760101AQ0001


Coordenadas UTM	301170.5633	4815754.1033	Referencia Catastral	14600511
			Interés:	Medio

Nombre	Casona	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Algara	Patrimonio Arquitectónico	Casona
Localización:	Amandi	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	As-255	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casona	Datación	Principios XX
Elementos Anexos	-	Estilo	Historicista - Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+2
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casona de tres plantas, acabado revestimiento continuo claro y recercado de en color ocre. La última planta emerge a modo de torreón con galería acristalada en la fachada principal. Cierra la parcela un murete bajo al que se superpone cerrajería con motivos de formas redondeadas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760102AQ0001


Coordenadas UTM	302519.0892	4816963.4661	Referencia Catastral	14600491
			Interés:	Medio

Nombre	Casona	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Les Baragañes,2	Patrimonio Arquitectónico	Casona
Localización:	Les Baragañes	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SUR	Otras protecciones	
Categoría		Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Corto plazo







SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casona	Datación	Prios. XX
Elementos Anexos	-	Estilo	Historicista - Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Casona de planta cuadrada, recercados en esquinas y vanos. Fachada
principal con tres vanos en planta inferior y tres en la superior. En la fachada posterior galería acristalada de madera. Cubierta a cuatros aguas con mansarda centrada.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con el hórreo: 760102ET0001. Se encuentra en estado de abandono. No se ha podido acceder a la Finca. Fotos desde exterior.

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760102AQ0002

Coordenadas UTM	302557.367	4816859.8272	Referencia Catastral	14600492	
			Interés:	Alto	
Nombre	Villa de las Baragañas		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Les Baragañes		Patrimonio Arquitectónico	Casona	
Localización:	Les Baragañes		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	As-113		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casona	Datación	1902
Elementos Anexos	-	Estilo	Historicista
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+2
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Palacete de planta rectangular, dos pisos y semisótano. En la fachada principal cuerpo central flanqueado por torre y por otro cuerpo adelantado con frontón. Vanos profusamente decorados.
Porche con doble arquería de medio punto al que se accede por escalinata monumental. Abundante crestería en la cubierta de cobre. Remates de pináculos en esquinas. Jardín francés en la parcela. En fachadas laterales pórticos salientes con columnas clásicas, en planta alta balcones. Finca rodeada por verja de hierro sobre zócalo de piedra con decoración floral de inspiración modernista.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Finca sin acceso. Visita desde exterior.

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760102AQ0003

Coordenadas UTM	302283.6598	4816492.566	Referencia Catastral	14600497	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Les Baragañes,10,12,14		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Les Baragañes		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SUR		Otras protecciones		
Categoría			Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío tradicional	Datación	XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Rehabilitación integral		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Vivienda corredor entre almanques, muros de mampuestos con revestimiento continuo en blanco y recercado de sillares en huecos de planta baja. Galería acristalada en el piso noble y porche en el inferior. Puerta centrada, huecos dispuestos de forma aleatoria en alzado lateral. Cubierta a dos aguas de teja curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760102AQ0004


Coordenadas UTM	302586.2323	4816672.4767	Referencia Catastral	14700534
			Interés:	Medio

Nombre	Instituto de Experimentación Agraria	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Les Baragañes	Patrimonio Arquitectónico	Otros dotacionales
Localización:	Les Baragañes	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SUR	Otras protecciones	
Categoría		Titularidad	Pública
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Instituto de Experimentación Agraria	Datación	1950-1956
Elementos Anexos	-	Estilo	Historicista - Montañés
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Urbano	Calidad:	Media

Descripción

Complejo arquitectónico formado por un edificio principal y otros secundarios destinados a laboratorios, talleres…etc. En el edificio principal destaca una torre cilíndrica de cubierta cónica. Distintos volúmenes de formas y alturas varias. Porche central con columnas de piedra, al igual que los volúmenes de ambos extremos. Revestimiento continuo en blanco con huecos de distintas formas y tamaños. Cubiertas inclinadas de teja árabe.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

En cubierta anexa antigua prensa de lagar expuesta y hórreo.

Bibliografía:

IPAA. Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Asturias.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760102ET0002


Coordenadas UTM	302400.6598	4816696.2327	
Referencia Catastral	14600021		
Interés:	Alto		

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Les Baragañes	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Les Baragañes	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Panera de seis pegollos y muelas de piedra, en uno de sus lados apoyan sobre pequeño muro de cierre. Corredor perimetral de balaustres lisos. Caja de colondras. Cubierta de teja curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Se encuentra dentro de una finca privada, imposible de acceder.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760102ET004

Coordenadas UTM	302501.5301	4816516.884	Referencia Catastral	14700534	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo Instituto de experimentación Agraria		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Les Baragañes		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Les Baragañes		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-F Interés Forestal		Titularidad	Pública	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	final s.XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Urbano	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Trabes de gran porte. Caja de colondras de madera, engüelgos en las esquinas y tentemozos. Talamera apoyada en las muelas. Puerta entablada, con largueros y peinazos, sin inscripciones ni tallas. Subidoria de grandes mampuestos. Cubierta de teja curva sobre ripias de madera y tornos.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760103AQ0001

Coordenadas UTM	301581.2051	4815223.45	Referencia Catastral	17100647	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Bozanes		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Bozanes		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	
Elementos Anexos	Garaje	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	Apertura de nuevos huecos en medianera	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional de dos pisos, planta cuadrada, dos almanques enmarcan la fachada principal. Pavimento de piedra. Porche poco profundo en el piso bajo. Puerta centrada y ventanas a ambos lados. Corredor de madera con balaustres torneados en el piso superior con cuarto cerrado con ventana en un lateral. Alero de canecillos de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con el hórreo 760103ET0002

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760103AQ0002

Coordenadas UTM	301668.3219	4815177.9035	Referencia Catastral	17100653
			Interés:	Medio
Nombre	Capilla Santa Águeda		Patrimonio Arqueológico	
Otros:			Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Bozanes		Patrimonio Arquitectónico	Capilla
Localización:	Bozanes		Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Parcial
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Capilla	Datación	
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones	Restauración reciente de revestimientos	Número de Plantas	B
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pequeña capilla de una nave con porche cubierto cerrado por murete bajo. Zócalo de piedra y revestimiento continuo de color blanco. Pequeñas ventanas recercadas por piedra en laterales. Espadaña de una campana rematada con cruz. Alero de tres hiladas de teja. Cubierta de estructura de madera con terminación en teja árabe.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760103AQ0003


Coordenadas UTM	301528,7	4814996,7	Referencia Catastral	002201500UP01E
			Interés:	Medio

Nombre	Caserío Tradicional	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Lg. Bozanes, 16	Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	Bozanes	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	XVIII
Elementos Anexos	Tendejón en parte trasera	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional de planta cuadrada y dos alturas con corredor continuo entre almanques. El acabado de fachada es continuo, pintado en blanco. El corredor está construido con gran viga de madera y tiene zócalo decorado, balaustres de madera torneada y tres pies derechos con zapatas sobre los que apoya un gran alero de canecillos de madera.
Porche poco profundo en el piso inferior con puerta centrada de cuarterones y huecos a ambos lados. Todas las carpinterías son de madera.
La cubierta, a dos aguas, es de teja árabe con estructura de madera. Emerge una mansarda retranqueada y centrada respecto a fachada, de pequeño tamaño, con ventana.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

En parcela ajardinada.

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760103ET0001

Coordenadas UTM	301365.0398	4815306.5905	Referencia Catastral	17100114
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Bozanes	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Bozanes	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Murete entre pegoyos, subidoria de fábrica	En Uso	Si
Patologías:	Pérdida parcial de balaustrada	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Reposición de balaustrada		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pegollos sobre murete y muelas de piedra.Caja de engüelgos y colondras de gran tamaño. Trabes de gran porte. Puerta de tres tablas verticales. Corredor perimetral postizo de balaustres lisos. Cubierta de teja sobre tablas de madera. Remata un moño de dos piezas de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Corredor añadido posteriormente

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760103ET0002


Coordenadas UTM	301562.0466	4815228.5107	Referencia Catastral	17100292
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo de Avelino	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Bozanes	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Bozanes	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pegollos, pilpayos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales. Puerta de tablas de madera lisa, sin inscripciones ni tallas. Corredor con pasamanos y pies derechos y balaustres lisos. Cubierta de ripias sobre las que se colocan las tejas curvas. Tiene moño piramidal. La subidoria, de mampostería de piedra con asidero en madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con el caserío tradicional 760103AQ0001

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760103ET0003

Coordenadas UTM	301622.0524	4815242.247	Referencia Catastral	17100278
			Interés:	Alto
Nombre	Hórreo de Joaquín		Patrimonio Arqueológico	
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Bozanes		Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Bozanes		Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Integral
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones	Corredor añadido posteriormente	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Luminaria en la esquina del hórreo.	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos de y muelas de piedra. La caja es de colondras y engüelgos. Puerta de madera de tablas verticales, sin inscripciones ni tallas. Corredor perimetral de balaustres lisos, pasamanos y pies derechos. Cubierta de ripias sobre las que se colocan las tejas curvas. La subidoria, de fábrica enfoscada.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

El corredor es un añadido reciente

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760103ET0004


Coordenadas UTM	301686.0344	4815240.4396	Referencia Catastral	17100278
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Bozanes	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Bozanes	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	final s. XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Corredor añadido posteriormente	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo con corredor de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de pequeño tamaño y sin engüelgos. La subidoria, de mampostería de piedra, asidero de madera. Corredor con balaustres lisos con columnas de madera. Cubierta de ripias sobre las que se colocan las tejas curvas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Finca sin acceso. Visita desde exterior.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760103ET0005

Coordenadas UTM	301660.7308	4815229.2337	Referencia Catastral	17100278	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo de Alicia		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Bozanes, 21		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Bozanes		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVII
Elementos Anexos	Tendejón	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pegollos y muelas de piedra. Trabes de gran porte. La caja es de engüelgos con entablado vertical de espiga. Puerta de madera de tableros fijados por grandes clavos a un bastidor frontal, reforzado con listones cruzados en posición central. El liño es liso. La subidoria, de fábrica enfoscada. Tiene tentemozos. Cubierta de ripias sobre las que se colocan las tejas curvas, tiene moño.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Finca sin acceso. Se visita desde exterior.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760103ET0006


Coordenadas UTM	301705.5544	4815220.5344	Referencia Catastral	17100278
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Bozanes, 23	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Bozanes	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones	Cambio de la cubierta	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Pérdida parcial de balaustrada	Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra.Caja de colorndras de madera. Liño con arcos recortados sobre puertas. Doble puerta de madera de tablas verticales. La subidoria, de mampuesto de piedra, asidero de madera da acceso al corredor. Corredor, añadido posterior, con balaustres lisos, pasamanos y pies derechos de madera. Cubierta de ripias sobre las que se colocan las tejas curvas, tiene moño de forma piramidal.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760103ET0007

Coordenadas UTM	301704.4699	4815191.6397	Referencia Catastral	17100277
			Interés:	Alto
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico	
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Bozanes		Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Bozanes		Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Integral
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalones y bajantes.	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Eliminar canalones y bajantes. Reposición de tentemozos.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras de gran tamaño dispuestas en espiga. La subidoria, de fábrica enfoscada y un Zenobia de madera dan acceso por fachada sur. Conserva algunos tentemozos. Cubierta de ripias sobre las que se colocan las tejas curvas, tiene moño de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Finca con acceso cerrado. Visita desde exterior.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760103ET0008


Coordenadas UTM	301684.95	4815170.6739	Referencia Catastral	17100294
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Bozanes	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Bozanes	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Rehabilitación de caja.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Trabes de gran porte. La caja es de engüelgos con tolondras de madera.Puerta entablada lisa, sin inscripciones ni tallas. La subidoria, de piedra y tenobia de madera. Tiene tentemozos en las esquinas. Puerta de tablones verticales. Cubierta de ripias sobre las que se colocan las tejas curvas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760103ET0009

Coordenadas UTM	301691.0952	4815149.3465	Referencia Catastral	17110240	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Bozanes		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Bozanes		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación		









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVII
Elementos Anexos	Leñera y barbacoa anexas a subidoria.	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Dados de mampostería alrededor de los pegoyos.	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos con dados de mampostería, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras de madera. Trabes con refuerzos metálicos. Tentemozos. Ausencia de
corredor. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta en buen estado de consertvación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

En parcela ajardinada .

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760103ET0010

Coordenadas UTM	301716.3988	4815154.0458	Referencia Catastral	17100287	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo de Marcelina		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Bozanes		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Bozanes		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pegollos y muelas de piedra. Cierre entre pegollos con muros de fabrica enfoscada. Caja de engüelgos. Corredor perimetral. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta en buen estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

En quintana con vivienda y lagar.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760103ET0011

Coordenadas UTM	301713.8684	4815109.2222	Referencia Catastral	17100288	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo Arturo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Bozanes		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Bozanes		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Subidoria con barandilla reciente. Muro de cierre de parcela entre pegoyos.	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Sustitución de barandilla metálica de subidoria por una de madera.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Trabes con refuerzos metálicos. Ausencia de corredor. Faltan tentemozos. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta en buen estado de conservación aunque se observan algunos pontes en mal estado. El muro de cierre de la finca pasa por debajo del hórreo, dejando un pegollo fuera de la parcela.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto cop el hórreo760103ET0012.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760103ET0012


Coordenadas UTM	301714.9529	4815095.8474	Referencia Catastral	17100288
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Bozanes	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Bozanes	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Puntales y apoyos en trabes.	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de 6 pilpayos, pegollos y muelas de piedra más un pegollo central. Caja de engüelgos y colondras verticales. Puntales laterales. Ausencia de corredor. Faltan algunos tentemozos. Sin inscripciones ni tallas. Faltan algunos tornos.
Cubierta en buen estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con el hórreo 760103ET0011

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760103ET0013

Coordenadas UTM	301771.7053	4815035.1187	Referencia Catastral	17100289	
			Interés:	Alto	
Nombre	Panera		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	Bozanes, 34		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Bozanes		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	S. XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones	Estructura de corredor.	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Sin pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Corredor perimetral. Puerta con casetones. Respiraderos tallados en forma de celosía. Cubierta en buen estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

En parcela con vivienda .

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760103ET0014

Coordenadas UTM	301738.4491	4815037.9835	Referencia Catastral	17100290	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Bozanes, 35		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Bozanes		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S XX
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalón y dados de cemento en pilpayos.	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminar canalón.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

6 pilpayos de cemento, pegollos y muelas de piedra. Subidoria de cemento. Corredor perimetra de ladrillo enfoscado. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta en
buen estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760103ET0015


Coordenadas UTM	301745.3172	4815070.1823	Referencia Catastral	17100289
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Bozanes	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Bozanes	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XIX
Elementos Anexos	Muro de cierre de parcela.	Estilo	Popular
Intervenciones	Corredor de madera.	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Reparación de trabes.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas circulares de piedra. Subidoria de hormigón. Trabes con refuerzos metálicos. Corredor perimetral. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta en buen estado de conservación. En la
colondra hay un escudo colocado recientemente.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con el hórreo 760103ET0016 y 760103ET0017

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760103ET0016


Coordenadas UTM	301733.3884	4815064.3986	Referencia Catastral	17100290
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Bozanes	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Bozanes	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVIII
Elementos Anexos	Murete entre pegoyos de mampostería a hueso.	Estilo	Popular
Intervenciones	Reparación de cubierta	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Murete entre pegoyos .	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Colocación de tentemozos que faltan.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Trabes con refuerzos metálicos. Ausencia de corredor. Algunos tentemozos de muy escasa sección. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta en buen estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con el hórreo 760103ET0015 y 760103ET0017

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760103ET0017

Coordenadas UTM	301730.4965	4815073.0741	Referencia Catastral	17100290	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Bozanes		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Bozanes		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S XVII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cerrojo en puerta.	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Sustitución de cerrojo.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Sin pilpayos. Pegollos y muelas de piedra. Subidoria de mampostería. Caja de engüelgos y colondras verticales. Trabes con refuerzos metálicos. Ausencia de corredor. Faltan tentemozos. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta en buen estado de conservación. Se observan algunos tornos.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con el hórreo 760103ET0015 y 760103ET0016

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760103ET0018


Coordenadas UTM	301661.4538	4815097.6548	Referencia Catastral	17100238
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Bozanes	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Bozanes	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	Siglo XVI-XVII
Elementos Anexos	Muro de cierre de parcela de mampostería .	Estilo	Popular
Intervenciones	Pontes sustituidos recientemente. Corredor ejecutado y apuntado recientemente.	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Puntales en corredor. Cierre anexo.	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

6 pegollos y muelas sobre muro de mampostería. Caja de engüelgos. Trabes con refuerzos metálicos. Corredor perimetral sin balaustres. Liño profusamente tallado con motivos geométricos y dos
bandas de triángulos superpuestos. Cubierta reciente en buen estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

En parcela con vivienda sin habitar y en estado de abandono .

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760103ET0019


Coordenadas UTM	301602.8939	4815117.8977	Referencia Catastral	17100236
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Bozanes	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Bozanes	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	As-113	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. Xvii
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Reparación de cubierta.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Subidoria de mampostería. Trabes con refuerzos metálicos. Corredor perimetral deteriorado con perdida parcial de balaustres. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta con cabrios deteriorados.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760103ET0020

Coordenadas UTM	301491.558	4815106.6918	Referencia Catastral	17100301	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Bozanes		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Bozanes		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	Siglo XVI
Elementos Anexos		Estilo	Villaviciosa
Intervenciones	Retejado por uno de los laterales.	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Malla metálica en fachada lateral y bajo el hórreo.	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminación de objetos y mallas.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Sin pilpayos. Pegollos y muelas de piedra. Caja de engüelgos con colondras a espiga.Trabes con refuerzos metálicos. Ausencia de corredor. Arco abocinado con tallas en una de las puertas. Durmiente tallado con punta de diamante. Roseta en una de las fachadas de la colondra. Liño compartimentado con numerosas tallas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760103ET0021


Coordenadas UTM	301542.8882	4815163.0828	Referencia Catastral	17100285
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Bozanes	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Bozanes	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S XVII
Elementos Anexos	Cierre parcial entre pegoyos .	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre entre pegoyos.	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Eliminar cierre entre pegoyos.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y tres muelas de piedra, la cuarta muela es de cemento. Caja de engüelgos y colondras verticales. Trabes con refuerzos metálicos. Corredor parcial rudimentario con tentemozos y mandil con pérdida de piezas. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta con relleno de cemento bajo tejas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760103ET0022


Coordenadas UTM	301569.9992	4815181.5183	Referencia Catastral	17100285
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Bozanes	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Bozanes	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S XX
Elementos Anexos	Hórreo sobre edificación de muros de mampostería . Acceso desde plataforma lateral de fábrica .	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre entre pegoyos por edificación ..	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Eliminación de edificación inferior. Reparación de balaustrada.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Baja

Descripción

Sin pilpayos. Pegollos y muelas embebidos en muro de cierre. Corredor parcial muy deteriorado. Caja de fábrica de ladrillo cementada. Sin inscripciones ni tallas y cubierta en buen estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760104AQ0001


Coordenadas UTM	302804.0762	4815665.7844	Referencia Catastral	15400620
			Interés:	Alto

Nombre	Caserío Tradicional	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Los Campos, 6	Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	Los Campos	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-255/ Desvío Llugarín	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	S. XVIII
Elementos Anexos	En parcela con lagar, leñera y hórreo.	Estilo	Popular
Intervenciones	Completamente restaurado recientemente.	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa mariñana de dos plantas de altura. Gran porche de entrada flanqueado por dos volúmenes con pequeñas ventanas. Cubierta a dos aguas de teja árabe. Huecos y portalón de entrada con recercado de piedra. Fachadas con revestimiento de color blanco.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Quintana. Parcela con hórreo, lagar, leñera y otros elementos.

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760104ET0001


Coordenadas UTM	302797.9179	4815651.6566	Referencia Catastral	15415032
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Los Campos, 6	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Los Campos	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-255/ Desvío Llugarín	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Reparación de cubierta.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Corredor perimetral en el que faltan balaustres. Cubierta en mal estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

En parcela privada sin acceso.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760105AQ0001

Coordenadas UTM	301012.7771	4815750.4885	Referencia Catastral	14300243	
			Interés:	Alto	
Nombre	Capilla de San Blas		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Casquita		Patrimonio Arquitectónico	Capilla	
Localización:	Casquita		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113/ VV-10		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Capilla	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Capilla de una sola nave, de planta rectangular. Fábrica de sillares en acceso, zócalo y esquinas y mampuestos resvestidos en el resto de la fachada. Acceso a través de arco de medio punto, en fachada lateral pequeño hueco alargado abocinado. Espadaña de un solo vano de sillares rematada con cruz. Cubierta a dos aguas.


Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760105ET0001


Coordenadas UTM	300993.9801	4815603.0044	Referencia Catastral	11100356
			Interés:	Bajo

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Casquita	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Casquita	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-113/VV-10	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	XX
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Antena de televisión	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Reposición de la estructura original. Foto 3 y 4 del estado original		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos de hormigón. Corredor perimetral con balustres lisos. Caja cementada con esquinas vistas en madera. Cubierta de de tejas curvas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Han eliminado los pilpayos de mampostería, pegoyos y muelas y construído una estructura de hormigón.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760108ET0001


Coordenadas UTM	302786.8085	4813803.6520	Referencia Catastral	16200314
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Gordinayu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Gordinayu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-255	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	EP-AM Especial Protección Ambiental	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVI
Elementos Anexos		Estilo	Villaviciosa
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Eliminación de elementos metálicos bajo trabes de fachada trasera.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo engüelgos de pilpayos de piedra, tres pegollos de madera y uno de piedra y muelas cuadradas de piedra. Subidoria de mampostería de piedra. Corredor parcial con tentemozos a modo de puntales. Liño tallado con profusa decoración en punta de diamante y puerta con arco de medio punto también con tallas. Puertas entabladas. Cubierta en mal estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

En quintana con vivienda, pajar, lagar, panera y otros elementos.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760108ET0002


Coordenadas UTM	302776.1149	4813800.4951	Referencia Catastral	16200314
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Gordinayu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Gordinayu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-255	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	EP-AM Especial Protección Ambiental	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hóoreo de gran tamaño con seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra.
Caja de colondras de madera. Corredor formado por balaustre de madera lisos y otros torneados, pies derechos, pasamanos y sollado. Puertas apeinazadas centradas. Subidoria de un tramo paralelo a la caja. Cubierta de ripias sobre las que se colocan las tejas curvas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con hórreo 760108ET0001

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760110AQ0001

Coordenadas UTM	302459.0181	4814913.1755	Referencia Catastral	15700445	
			Interés:	Medio	
Nombre	Casa corredor		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Llavares de Abajo, 5		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Llavares		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255/VV-11		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	
Elementos Anexos	Tendejón	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	Añadido zócalo de piedra	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional de dos plantas con corredor entre almanques y balaustrada de madera. Mirador cerrado en un lateral. Porche poco profundo en la parte inferior con columna como elemento sustentante. Carpinterías de madera roja. Cubierta a dos aguas de teja curva. Emerge una pequeña mansarda centrada.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760110AQ0002

Coordenadas UTM	302295.0737	4814845.2866	Referencia Catastral	15700473	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Llavares de Abajo, 11		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Llavares		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255/VV-11		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa corredor	Datación	XVIII
Elementos Anexos	Antigua cuadra	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	Ventanas de aluminio	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa corredor tradicional de mampostería de piedra con acabado continuo en blanco. En la fachada principal, portal de entrada centrado con recercado de piedra. En la planta superior, un corredor de balaustres de madera cerrado en un lateral con un hueco de ventana. Cubierta a varias aguas de teja árabe.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con los hórreos: 760110ET0005 y 760110ET0006

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760110AQ0003

Coordenadas UTM	302309.157	4814880.6755	Referencia Catastral	15700183
			Interés:	Medio

Nombre	Caserío tradicional	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Llavares de Abajo,17	Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	Llavares	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío tradicional	Datación	S XVIII
Elementos Anexos	Cuadra y pajar	Estilo	Historicista - Popular
Intervenciones	Rehabilitada la edificación del lateral	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	No
Patologías:	Estado de ruina	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Rehabilitación de la parte este de la edificación .		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Conjunto de tres casas de dos plantas cada una. La de la derecha en estado de ruina; la central en semiruina y en la parte inferior con gran portón de entrada. La casa del centro tiene dos ventanas balconadas en la parte superior y puerta con dintel de piedra labrado y ventana a la derecha. La casa de la izquierda ha sido rehabilitada recientemente.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con los hórreos: 760110ET0005 y 760110ET0006

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760110AQ0004

Coordenadas UTM	302281.3515	4814869.1199	Referencia Catastral	15700183	
			Interés:	Medio	
Nombre	Casona		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Llavares de Abajo,12		Patrimonio Arquitectónico	Casona	
Localización:	Llavares		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-225/VV-11		Grado de Protección	Ambiental	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casona.	Datación	S XVIII
Elementos Anexos	Edificación en trasera.	Estilo	Historicista - Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casona de dos plantas con muros de mampostería revocados y almanques. Planta inferior con puerta enmarcada por sillares y pequeña inscripción sobre el dintel, flanqueada por dos ventanas. Planta superior remarcada por pequeños modillones que marcar el retranqueo entre ambas plantas. Balcón cerrado con balaustrada de madera en planta alta. Cubierta a cuatro aguas de teja árabe con alero de gran desarrollo.

Justificación del Entorno de Protección

Observaciones:

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760110AQ0005

Coordenadas UTM	302295.0737	4814880.3144	Referencia Catastral	15700183	
			Interés:	Medio	
Nombre	Casa corredor		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Llavares de Abajo, 13		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Llavares		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	As-255/VV-11		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa corredor	Datación	XVIII
Elementos Anexos	Llagar y cuadra	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Reparación de cubierta		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa corredor de dos plantas con corredor de balaustres de madera torneados y galería acristalada en uno de los extremos. Parte inferior con pequeño porche dos puertas de madera centradas y ventana a uno de los lados. Una de las puertas da acceso a la cuadra. Lagar adosado en la parte posterior.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con el Llagar: 760110ET0007

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760110AQ0006

Coordenadas UTM	302308.5879	4814605.6439	Referencia Catastral	15800494	
			Interés:	Alto	
Nombre	Caserío tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Llavares de El Barru Riba,27		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Llavares		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255/VV-11		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío tradicional	Datación	S XVII
Elementos Anexos	Cuadra y lagar	Estilo	Historicista - Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	Estructura metálica con tejado en lateral derecho.	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Demolición de estructura lateral.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional de dos plantas con corredor y balaustrada de madera en el segundo piso de la vivienda izquierda. , Cuarto cerrado en un lateral. Pequeños porches en el piso bajo. La vivienda de la derecha no tiene corredor sino tres huecos en fachada. Escalera lateral con tejadillo. Efificaciones anexas con lagar y cuadra. Cubiertas de teja árabe.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760110AQ0007


Coordenadas UTM	302205	4814387,1	Referencia Catastral	000302700UP01C
			Interés:	Alto

Nombre	Capilla de San Antonio	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Lg. Llavares, 28	Patrimonio Arquitectónico	Capilla
Localización:	Llavares de El Barru Riba	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Capilla	Datación	S. XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Capilla de planta rectangular, compuesta de una sola de pequeño tamaño. Construida con fábrica de mampostería revocada con sillares enmarcando la fachada principal y la portada. Cubierta inclinada con alero con dos revoltones de teja árabe en los laterales y cornisas de piedra. Puerta de acceso con arco de medio punto con inscripción del año 1985. Tejadillo sobre jabalcones de madera sobre puerta de acceso. Espadaña de un solo vano con campana y rematada con frontón curvo sobre la portada.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760110AQ0008

Coordenadas UTM	302152.949	4814575.3667	Referencia Catastral	15700460	
			Interés:	Alto	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Llavares de El Barru Riba,33		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Llavares		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255/VV-11		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío tradicional.	Datación	S XVIII
Elementos Anexos	Escalera de acceso lateral.	Estilo	Historicista - Popular
Intervenciones	Rehabilitada recientemente .	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	Escalera lateral y tejadillo.	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional de dos plantas con corredor y balaustrada de madera en el piso noble. Muros de mampostería revocados.
Porche en la parte inferior con sillares enmarcando vanos. Cubierta de teja árabe.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760110AQ0009

Coordenadas UTM	302281.4546	4814389.9693	Referencia Catastral	15800498	
			Interés:	Medio	
Nombre	Casa		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Llavares		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Llavares		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-115/VV-11		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa	Datación	S XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Historicista - Popular
Intervenciones	Rehabilitada recientemente .	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa de dos plantas con fábrica de mampostería enlucida en blanco. Sillares esquinales y enmarcando vanos.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

En parcela con panera.

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760110AQ0010

Coordenadas UTM	302019,7	4814375,6	Referencia Catastral	000303100UP01C
			Interés:	Alto

Nombre	Caserío tradicional	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Lg. Lavares, 32	Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	Llavares de El Barru Riba	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío tradicional	Datación	S. XVIII
Elementos Anexos	Tejado de uralita.	Estilo	Historicista - Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	Tejado de uralita.	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminar humedades.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa corredor tradicional de planta rectangular y dos alturas. Construido con muros de mampostería revocados en color blanco y almanques enmarcando fachada. Esta se compone por un pequeño portal en planta baja con una puerta de cuarterones centrada y un corredor abierto en planta superior. Este está realizado con una gran viga de madera, balaustres de madera torneados y tres pies derechos con zapata y viga, todo ello pintado en rojo. Dan al corredor, una puerta de madera acristalada en el centro y dos pequeños vanos de ventana cuadrada flanqueándola.
Las fachadas laterales son sencillas, con huecos de diferentes tamaños y disposición irregular, enfoscada y pintada.
La cubierta es de estructura de madera, con alero de canecillos de madera y teja cerámica curva. Presenta una pequeña mansarda retranqueada y centrada con respecto a fachada norte.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Forma quintana agraria en parcela 52076A15700461 con caserío, cuadra y lagar, hórreo y panera.

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760110ET0001


Coordenadas UTM	302482.4904	4814966.2588	Referencia Catastral	15700423
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Llavares de Abajo	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Llavares	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S XVII
Elementos Anexos		Estilo	Villaviciosa
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Muro de cierre entre pegoyos.	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Eliminar cierre entre pegoyos y canalón .		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Cuerre entre pegollos conformando edificación. Ausencia de corredor. Falta una madera de la colondra. Liño tallado con punta de diamante. Arco tallado con punta de diamante sobre la puerta entablada. Cubierta en buen estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760110ET0002


Coordenadas UTM	302469.1293	4814940.981	Referencia Catastral	15700166
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Llavares de Abajo	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Llavares	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	XVIII
Elementos Anexos	Caseta de perro	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre parcial entre pegoyos	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminar cierre parcial entre pegoyos		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras de madera.
Tentemozos en el perímetro. Liño liso con arco tallado sobre las puertas, hilera de gabitos. Dos de las puertas de tablas verticales. Subidoria de mampuesto con revestimiento y escalones de grandes sillares. Cubierta de teja curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760110ET0003

Coordenadas UTM	302430.1292	4814901.6199	Referencia Catastral	15700444	
			Interés:	Alto	
Nombre	Panera		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	Llavares de Abajo		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Llavares		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255/VV-11		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	S XVII
Elementos Anexos	Cierre parcial entre pegoyos	Estilo	Maliayo
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalón. Cierre entre pegoyos	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Reparación de cubierta y corredor.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Muro de cierre entre pegollos de mampostería y cemento. Subidoria de gran longitud. Corredor parcial cerrado en un lado con tornaaguas. Respiraderos tallados en forma de celosía o ranuras verticales. Arcos sobre las puertas. Tallas de cruces en el liño. Cubierta en mal estado.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760110ET0005

Coordenadas UTM	302321.7959	4814868.7588	Referencia Catastral	15700490
			Interés:	Alto
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico	
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Llavares de Abajo, 14		Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Llavares		Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-255/VV-11		Grado de Protección	Integral
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S XVIII
Elementos Anexos	Podio: edificación inferior donde se apoya el hórreo.	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Corredor cerrado en dos fachadas con mandil de uralita.	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminar cierre de uralita y reposición de mandiles de madera.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Sin pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Elevado sobre construcción inferior. Caja de tolondras de madera. Trabes con refuerzos metálicos. Corredor perimetral con balaustres de madera cerrado con uralita en dos caras. Puerta de bastidor con cuarterones y arco con puntas de diamante tallado en liño.
Cubierta en buen estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con los caseríos tradicionales: 760110AQ0002, 760110AQ0003

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760110ET0006

Coordenadas UTM	302318.1848	4814863.9255	Referencia Catastral	15700490	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Llavares de Abajo,4		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Llavares		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255/VV-11		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XIX
Elementos Anexos	Garaje en planta baja	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Mandil de uralita. Construcción de garaje en planta baja. Acceso corredor cerrado con puertas.	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminar mandil de uralita y reposición de balaustrada de madera.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de pegollos y muelas de piedra, sin pilpayos. Caja de colondras de madera. Puerta de bastidor con casetones y arco.Corredor perimetral continuo, con pies derechos y balaustres lisos. Parte del corredor cerrado con uralita. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas árabes, rematada con moño.Sustitución de subidoria por escalera de fábrica.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con hórreo 760110ET0006

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760110ET0007

Coordenadas UTM	302277.7403	4814879.9533	Referencia Catastral	15700183	
			Interés:	Medio	
Nombre	Llagar		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Pajar/Lagar	
Dirección:	Llavares De Abajo,13		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Llavares		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255/VV-11		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Llagar	Datación	XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Rehabilitación integral. Darle nuevo uso.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Llagar de planta rectangular de gran altura, muros perimetrales de mampostería. Cubierta a un agua, cubierta de tablas de madera y teja curva. Portón de acceso de dos hojas y ventanas a ambos lados, ventana también en los otros alzados.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con casa corredor. Conserva en su interior toda la maquinaria.

Bibliografia:





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760110ET0008

Coordenadas UTM	302327.2126	4814799.4255	Referencia Catastral	15700399	
			Interés:	Bajo	
Nombre	Abrevadero		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Fuente	
Dirección:	Llavares de Abajo		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Llavares		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255/VV-11		Grado de Protección	Ambiental	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Pública	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Abrevadero	Datación	
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	
Elementos Discordantes		En Uso	No
Patologías:	Estado de ruina, tomado por la vegetación	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Desbroce de los alrededores		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Abrevadero de piedra adosado a terreno. Sin cubrición.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760110ET0009

Coordenadas UTM	302335.5181	4814753.5643	Referencia Catastral	15700397	
			Interés:	Bajo	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Llavares de Abajo		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Llavares		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255/VV-11		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S XIX
Elementos Anexos	Cierre entre pegoyos .	Estilo	Popular
Intervenciones	Revestimiento de teja sustituido recientemente .	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre entre pegoyos y pilpayos de mampostería y cemento .	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminación de cierre entre pegoyos .		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Pilpayos sobre basas de mampostería de gran tamaño. Cierre parcial entre pegollos. Corredor perimetral con balaustres torneados. Dentro de una finca imposible de acceder.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760110ET0010

Coordenadas UTM	302173.3792	4814864.7866	Referencia Catastral	15700342	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Llavares de Abajo		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Llavares		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255/VV-11		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S XVIII
Elementos Anexos	Caseta de perro anexs a pegoyo.	Estilo	Historicista - Popular
Intervenciones	Sustitución de revestimiento de teja.	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Caseta de perro.	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Demolición de caseta.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de engüelgos con 5 pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras de madera. Corredor parcial. Arco tallado encima de puerta de cuarterones. Otra puerta de tablas.
Cubierta en buen estado de conservación con algunos pernis de madera en alero.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760110ET0011


Coordenadas UTM	302340.0046	4814577.4772	Referencia Catastral	15800492
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Llavares de El Barru Riba	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Llavares	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	S XVII
Elementos Anexos		Estilo	Maliayo
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de 6 pilpayos, pegollos y muelas de piedra. 2 subidorias de fábrica de ladrillo enfoscada. Caja de engüelgos con colondras verticales. Corredor parcial rudimentario. Faltan algunos tentemozos. Respiraderos en
forma de celosia tallada en la fachada principal. Arco sobre las 2 puertas tallados con punta de diamante. Cubierta en buen estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Frente a caserío tradicional.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760110ET0012

Coordenadas UTM	302325.9213	4814591.5606	Referencia Catastral	15800492	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Llavares de El Barru Riba		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Llavares		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255/VV-11		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pegollos y muelas de piedra, sin pilpayos, posado directamente sobre la roca. Caja engüelgos y colondras de madera. Tentemozos en el perímetro. Puerta entablada, con listones superpuestos y arco rebajado en liño. Subidoira de mampuesto de piedra y Talavera. Cubierta en buen estado de conservación con tornos en todo el perímetro.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con los hórreos: 760110ET0011, 760110ET0013

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760110ET0013


Coordenadas UTM	302325.5602	4814613.2272	Referencia Catastral	15800492
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Llavares de El Barru Riba	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Llavares	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	final s XVIII - ppios. s XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pegollos y muelas de piedra, sin pilpayos. Caja de ccolondras de madera. Corredor parcial en uno de los lados formado por pies derechos y pasamanos, y tentemozos en el resto del perímetro. Puertas de bastidor apeinazadas centradas. Cubierta de ripias sobre las que se colocan las tejas curvas. Tornos en el perímetro. Subidoria de piedra y zalamera..

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con los hórreos: 760110ET0011, 760110ET0012 y el caserío tradicional: 760110AQ006

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760110ET0014


Coordenadas UTM	302312.5602	4814619.005	Referencia Catastral	15800492
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Llavares de El Barru Riba	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Llavares	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Trabes con refuerzos metálicos. Caja con engüelgos y tolondras de madera. Corredor a tres lados con pies derechos y sin balustres. Tendemozos en la fachada de acceso. Puertas de bastidor con casetones, sin inscripciones ni tallas. Tornos en todo el perímetro. Cubierta en buen estado de conservación. Sin subidoria, con Talavera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760110ET0015


Coordenadas UTM	302434.9413	4814476.8733	
Referencia Catastral	15800476		
Interés:	Medio		

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Llavares de El Barru Riba	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Llavares	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de tolondras de madera, con corredor perimetral de balaustres de tabla recortada. Puertas de bastidor apeinazadas pintadas en azul. Cubierta de ripias sobre las que se colocan las tejas curvas coronada con dos moños de piedra. Subidoria de piedra y Zenobia.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Dentro de finca privada, sin acceso

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760110ET0016

Coordenadas UTM	302325.4392	4814393.5553	Referencia Catastral	15800294
			Interés:	Alto
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico	
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Llavares de El Barru Riba		Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Llavares		Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-255/VV-11		Grado de Protección	Integral
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Rehabilitación de cubierta.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pegollos y muelas de piedra, sin pilpayos. Cinco elementos sustentantes para reforzar la estructura. Caja de engüelgos y colondras de madera, pernos sobre liño liso. Corredor perimetral de pies derechos y balaustres lisos, añadido posteriormente. Puerta entablada lisa. Cubierta de ripias sobre las que se colocan las tejas curvas. Subidoria de piedra y tenobia.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Se ha añadido la escalera de fábrica en uno de los lados. El corredor se añadehace 80 años.

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760110ET0017


Coordenadas UTM	302305.6174	4814446.0818	
Referencia Catastral	15800207		
Interés:	Bajo		

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Llavares de El Barru Riba	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Llavares	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S XIX
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre del corredor con mandil de tablero de fibrocemento..	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Eliminación de mandil		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Corredor perimetral. Sin inscripciones ni tallas.
Cubierta en mal estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760110ET0018


Coordenadas UTM	302292.5763	4814414.5147	
Referencia Catastral	15800294		
Interés:	Medio		

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Llavares de El Barru Riba	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Llavares	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S XVII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	No
Patologías:	Estado de ruina	Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos y muelas de piedra, pegollos de madera. Trabes con refuerzos metálicos.
Ausencia de corredor. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta y caja en estado precario. Apuntalado.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760110ET0019


Coordenadas UTM	302285.6935	4814382.3255	Referencia Catastral	15800350
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Llavares de El Barru Riba	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Llavares	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Maliayo
Intervenciones	Rehabilitación integral	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pegollos y muelas de piedra, sin pilpayos. Caja de engüelgos y tolondras de madera. Corredor parcial de balaustre lisos, resto del perímetro con tentemozos. 2 puertas, una de ellas de dos tablas con listones sobrepuestos y la otra de tablas verticales. Liño con arco rebajado. Talla de rosetón en frente y respiradero en forma circular. Cubierta de ripias sobre las que se posan las tejas curvas. Subidoria de piedra y tenobia.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760110ET0020

Coordenadas UTM	302222.6616	4814364.5751	Referencia Catastral	15800351
			Interés:	Alto
Nombre	Panera		Patrimonio Arqueológico	
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Llavares de El Barru Riba, 53		Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Llavares		Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-255/VV-11		Grado de Protección	Integral
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	S XVII
Elementos Anexos	Cierre entre pegoyos	Estilo	Maliayo
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre entre pegoyos	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Demoliccieere entre pegoyos		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Cierre de fábrica de ladrillo con cemento entre tres pegollos de la fachada posterior. Trabes con refuerzos metálicos. Corredor perimetral con tendayos y mandil de madera en la fachada posterior. Tallas en el liño de la
fachada principal: cruz embebida en un círculo y arco apuntado y moldurado sobre puertas de cuarterones.Cubierta en buen estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760110ET0021


Coordenadas UTM	302215.4166	4814337.7685	Referencia Catastral	15800357
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Llavares de El Barru Riba	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Llavares	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S XVII
Elementos Anexos	Construcción de hormigón anexa y cierre parcial entre pegoyos.	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Edificación anexa y cierre entre pegoyos.	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Demolición edificación y cierre entre pegoyos .		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

No se aprecian pilpayos. Pegollos mixtos de piedra y madera. Muelas de piedra. Corredor parcial. Arco tallado en liño sobre puerta. Cubierta en estado precario.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760110ET0023

Coordenadas UTM	302136.4457	4814368.9222	Referencia Catastral	15800304
			Interés:	Medio
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico	
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Llavares de El Barru Riba		Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Llavares		Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-255/VV-11		Grado de Protección	Parcial
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación		Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	XVIII - XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre parcial entre pegoyos con bloque de hormigón. Canalón y antena.	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Eliminar cierre parcial entre pegoyos con bloque de hormigón, canalón y antena.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de seis pegollos y muelas de piedra, sin pilpayos. Caja de colondras de madera, sin engüelgos. Corredor perimetral, de pies derechos y balaustres lisos. Puerta entablada lisa, sin inscripciones ni tallas.Cubierta de ripias sobre las que se colocan las tejas curvas, coronada con moño de piedra. Subidoria de fábrica enfoscada y tenobia.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760110ET0025

Coordenadas UTM	302180.0324	4814548.2272	Referencia Catastral	15700378
			Interés:	Medio
Nombre	Panera de Enrique		Patrimonio Arqueológico	
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Llavares de El Barru Riba		Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Llavares		Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-255/VV-11		Grado de Protección	Parcial
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación		Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s XVIII
Elementos Anexos	Estructura depósito de agua	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Murete entre pegoyos. Canalón.	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminar canalón.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Sin pilpayos. Panera de seis pegollos mixtos de piedra y madera embebidos en muro de cierre de la parte inferior. Muelas de piedra. Caja de engüelgos y tolondras de madera. Tentemozos en dos esquinas. Puerta entablada lisa, con arco de medio punto recortado en liño liso. Cubierta de ripias sobre las que se colocan las tejas curvas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con la panera: 760110ET0026

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760110ET0026

Coordenadas UTM	302162.699	4814556.8939	Referencia Catastral	15700459	
			Interés:	Alto	
Nombre	Panera de María		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	Llavares de El Barru Riba		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Llavares		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255/VV-11		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	S XVIII
Elementos Anexos	Cierre parcial entre pegoyos con tablero de madera.	Estilo	Maliayo
Intervenciones	Renovación parcial de cabrios.	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalón y cierre entre pegoyos.	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Eliminar canalón y cuerre entre pegoyos.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Cierre parcial entre pegollos. Corredor parcial rudimentario. Ventilación en la fachada lateral. Puerta con casetones. Cubierta en estado precario con pontes de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760110ET0028

Coordenadas UTM	302139.2268	4814547.505	Referencia Catastral	15800127	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Llavares de El Barru Riba		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Llavares		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255/VV-11		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pegollos y muelas de piedra, sin pilpayos. Apoyado directamente sobre recrecido de piedra. Caja de engüelgos y colondras de madera, tentemozos en todo el perímetro. Cubierta de ripias sobre las que se colocan las tejas curvas. Subidoria de piedra y zalamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760110ET0029

Coordenadas UTM	302123.3379	4814572.0606	Referencia Catastral	15700349	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Llavares de El Barru Riba,36		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Llavares		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	As-255/VV-11		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Restauración de cubierta y trabes.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Puntales de madera bajo trabes para reforzar la estructura. Corredor parcial añadido posterior de balaustres lisos. Tentemozos en esquinas y vanos. Ventilaciones en fachadas laterales. Puerta apeinazada. Tenobias apoyada directamente en la muela. Cubierta de ripias sobre las que se colocan las tejas curvas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760110ET0030

Coordenadas UTM	302098.7823	4814611.0606	Referencia Catastral	15700182	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Llavares de El Barru Riba,38		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Llavares		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255/VV-11		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalón	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Eliminar canalón.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Sin pilpayos. Hórreo de cuatro pegollos y muelas de piedra. Caja de engüelgos y tolondras de madera. Corredor perimetral formado por pies derechos y pasamanos. Puerta de tablas verticales con listones sobrepuestos. Arco rebajado en liño liso sobre ésta. Cubierta de ripias sobre las que se apoyan las tejas curvas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760111ET0001


Coordenadas UTM	302554.134	4815925.6125	Referencia Catastral	15400117
			Interés:	Bajo

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	El Llugarín,2	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Llugarín	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-255	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	Varias. Desde finales XVII - XX
Elementos Anexos	Tendejón	Estilo	Popular
Intervenciones	Intervenciones de distintas etapas	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre de corredor con mandil de tablas horizontales	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de cuatro pegollos y muelas de piedra, sin pilpayos. Corredor perimetral de tabla horizontal. Caja decolondras con engüelgos, resto de estructura reciente. Tornos en todo el perímetro. Cubierta de teja curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760111ET0002

Coordenadas UTM	302595.6618	4815851.9458	Referencia Catastral	15410171	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	El Llugarin		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El Llugarin		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones	Sustitución de liño.	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Reparación de cubierta, corredor y balaustrada.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Trabes con refuerzos metálicos. Subidoria de mampostería. Corredor perimetral con tendayos muy deteriorado con pérdida de elementos. Cubierta en mal estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760111ET0003

Coordenadas UTM	302584.1062	4815837.5014	Referencia Catastral	15400119	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	El Llugarín		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El Llugarín		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitación integral	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pegollos y muelas de piedra, pilpayos de mampostería. Caja de colondras y engüelgos, tentemozos en todo el perímetro. Dos puertas, una de ellas de tablas verticales y la otra de de dos tableros fijados por grandes clavos a un bastidor frontal, reforzado con listones superpuestosl. Subidoria de mampostería de un tramo dispuesta en paralelo a la caja. Cubierta de ripias sobre las que se colocan las tejas curvas. Pernos en todo el perímetro.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760113AQ0001

Coordenadas UTM	301601.5049	4813625.5234	Referencia Catastral	16100075	
			Interés:	Medio	
Nombre	Casa corredor		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Obaya,9		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Obaya		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255/VV-11		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional de dos plantas con corredor en el piso noble de balaustres de madera torneados. Porche en la parte inferior. Revestimiento continuo blanco con recercados de sillares en esquinas y huecos. Cubierta a tres aguas de teja curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760113AQ0002

Coordenadas UTM	301605.8472	4813659.1763	Referencia Catastral	16100075	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Obaya,5		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Obaya		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255/VV-11		Grado de Protección	Ambiental	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Medio plazo	







SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	S. XIX
Elementos Anexos	Pajar	Estilo	Popular
Intervenciones	Actualmente se encuantra en obras	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	Bajante vista en fachada	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Estructura, cubierta y revestimientos exteriores.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío Tradicional de dos plantas con voladizo en planta alta pero sin porche en planta baja. Cubierta inclinada de teja. Actualmente se están llevando a cabo otras de intervención.

Justificación del Entorno de Protección

Observaciones:

Hace conjunto con el pajar de enfrente: 760113ET0011.

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.


AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760113AQ0003

Coordenadas UTM	301666.2776	4813633.1224	Referencia Catastral	16100075	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Obaya		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Obaya		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255/VV-11		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	No
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Rehabilitación integral		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional de dos plantas con almanques. Corredor en planta alta de madera de balaustres torneados. Cuarto cerrado en lateral con ventana. Porche en piso inferior con gran hueco centrado. Escalera lateral exterior en lateral cubierta con vuelo de alero. Revestimiento continuo. Cubierta a cuatro aguas de teja curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760113AQ0004

Coordenadas UTM	301631.9876	4813620.5518	Referencia Catastral	16100517	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Obaya		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Obaya		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255/VV-11		Grado de Protección	Ambiental	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	s. XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones	Renovada recientemente.	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío Tradicional de dos plantas con corredor de madera en el piso superior. Porche en el piso inferior. Mampostería de piedra revocada y con carpitería en verde. Lagar y pajar anexos.

Justificación del Entorno de Protección

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL


CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760113ET0001

Coordenadas UTM	301693.0552	4813643.9782	Referencia Catastral	16109002	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Obaya		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Obaya		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255/VV-11		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Reparación reciente de la cubierta	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos y muelas de piedra. Pegollos de madera. La caja es de colondras de madera. Tentemozos en las esquinas.Cubierta de ripias sobre las que se colocan las tejas curvas. Moño de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Finca sin acceso. Visita desde exterior.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760113ET0002

Coordenadas UTM	301751.3145	4813625.5234	Referencia Catastral	16100518	
			Interés:	Alto	
Nombre	Panera		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	Obaya,16		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Obaya		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255/VV-11		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalón. Enfoscado de mortero de cemento en murete.	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminar canalón y morteros de cemento en murete inferior.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra, sobre podio de mampostería. Caja de colondras de madera. Corredor parcial formado por pies derechos y pasamanos. Tentemozos en el resto de perímetro. Puertas de bastidor apeinazadas, sin inscripciones ni tallas. Cubierta de ripias sobre las que se colocan las tejas curvas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760113ET0003


Coordenadas UTM	301797.2706	4813591.1468	Referencia Catastral	16100077
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Obaya	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Obaya	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVI
Elementos Anexos	Tejado de uralita a modo de tendejón; cierre parcial entre pegoyos y diferentes apeos de madera y metal.	Estilo	Popular
Intervenciones	Cubierta retejada.	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalón, tendejón de uralita y muro de ladrillo entre pegoyos.	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Eliminar canalón, tendejón de uralita y muro de ladrillo entre pegoyos.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo con pilpayos de peidra y hormión. Tres pegollos de madera y uno de hormigón. Muelas circulares de piedra. Trabes con refuerzos metálicos. Corredor sin balaustrada en fachada este de factura posterior. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta en buen estado de conservación. Consta de canalón, tendejón de uralita y muro de ladrillo entre pegollos.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Eliminar canalón, tendejón de uralita y muro de ladrillo entre pegoyos.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760113ET0004

Coordenadas UTM	301745.5248	4813601.2788	Referencia Catastral	16100077	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Obaya		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Obaya		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255/VV-11		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVI
Elementos Anexos	Pequeña edificación anexa con tejadillo apoyado en trabe.	Estilo	Popular
Intervenciones	Muelas de hormigón.	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Tejadillo de uralita en el corredor oeste y edificación anexa hacia este.	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminación de tejadillo de uralita y edificación anexa.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de engüelgos con pilpayos de piedra, pegollos de madera y muelas cuadradas de hormigón. Corredor parcial rudimentario en una de sus fachadas. Tejadillo de madera y uralita en la fachada oeste y edificación anexa en fachada este. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta en buen estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760113ET0006

Coordenadas UTM	301583.7738	4813659.9	Referencia Catastral	16100041	
			Interés:	Medio	
Nombre	Pajar		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Pajar/Lagar	
Dirección:	Obaya		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Obaya		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255/VV-11		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Pajar	Datación	XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Estado de ruina, tomado por la vegetación	Conservación	Ruina
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Los paramentos verticales son muros pétreos macizos realizados en mampostería. El pajar suele contar un acceso exterior en planta baja. Cubierta a un agua de teja curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760113ET0007

Coordenadas UTM	301598.9718	4813635.2936	Referencia Catastral	16100075
			Interés:	Alto
Nombre	Hórreo de Vigil		Patrimonio Arqueológico	
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Obaya 5		Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Obaya		Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-255/VV-11		Grado de Protección	Integral
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVII
Elementos Anexos	Cierre de parcela con vallado metálico sobre murete de piedra.	Estilo	Popular
Intervenciones	Retejado recientemente	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminar canalón en fachada sureste y cierre de parcela con vallado metálico sobre murete de piedra.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos de mampostería de piedra, pegollos y muelas de piedra. Subidoria de mampostería de piedra. Trabes con refuerzos metálicos. Corredor perimetral de factura posterior con tendayos. Arco de medio punto sobre la puerta sin tallas. Cubierta en buen estado de conservación con pernos de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760113ET0008

Coordenadas UTM	301610.1895	4813645.4257	Referencia Catastral	16100075	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo de Conchita		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Obaya,5		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Obaya		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255/VV-11		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de grandes dimensiones. Pegollos de madera, apoya sobre el terreno natural de roca. Caja de engüelgos y tolondras de madera. Corredor perimetral a tres lados de balaustres lisos que desaparece. Dos puertas de tablas lisas verticales con tallas geométricas en el liño. Cubierta de ripias sobre las que se colocan las tejas curvas.Subidoria de piedra y Talavera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con los hórreos: 760113ET0006,760113ET0007,760113ET0009

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760113ET0009

Coordenadas UTM	301620.6834	4813649.4061	Referencia Catastral	16100075
			Interés:	Medio
Nombre	Hórreo de Aurelia		Patrimonio Arqueológico	
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Obaya,5		Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Obaya		Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-255/VV-11		Grado de Protección	Integral
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVI
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones	Cubierta reparada recientemente.	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalón y bajantes de pvc. Pasamanos metálicos en subidorias.	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Eliminar canalón y bajantes de pvc y pasamanos metálicos en subidorias.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de engüelgos con Pilpayos y muelas de piedra. Pegollos mixtos de piedra y madera. Subidoria de dos tramos, el primero de hormigón y el segundo de mampostería. Pasamanos metálicos en ambas subidorias. Elementos sustentates reforzando la estructura. Corredor perimetral de factura posterior en fachadas sureste y suroeste. Tallas en la base del liño y arco de medio punto sobre la puerta, de tablones de madera con tallas en punta de diamante. Canalón y bajantes de pvc.
Cubierta en buen estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760113ET0010


Coordenadas UTM	301618.8741	4813633.8462	Referencia Catastral	16100517
			Interés:	Bajo

Nombre	Pajar	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Pajar/Lagar
Dirección:	Obaya,6	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Obaya	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-255/ VV-11	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Pajar	Datación	S. XVII
Elementos Anexos	Otras edificaciones, en manzana cerrada	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	No
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Reparación de muros perimetrales y cubierta		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pajar de mampostería. Zaguán de acceso y diferentes espacio interiores. Cubierta inclinada de teja árabe. Puerta con dintel y recercados de piedra

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760113ET0011


Coordenadas UTM	301605.8472	4813727.9295	Referencia Catastral	15900026
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Obaya	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Obaya	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-255/VV-12	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Maliayo
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pegollos de madera sobre murete bajo de piedra, muelas de piedra. Tentemozos en todo el perímetro. Arco recortado en liño sobre puerta de tablas verticales fijados por grandes clavos a un bastidor frontal. Cubierta de ripias sobre las que se colocan las tejas curvas.


Justificación del Entorno de Protección


El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760114AQ0001

Coordenadas UTM	302636.5473	4816255.1152	Referencia Catastral	14709018	
			Interés:	Medio	
Nombre	Casona		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	El Palaciu		Patrimonio Arquitectónico	Casona	
Localización:	El Palaciu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SU		Otras protecciones		
Categoría			Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casona	Datación	
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+2
Elementos Discordantes	Carpinterías de aluminio	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Casona de tres plantas, separadas por líneas de impostas, tres ventanas francesas en cada uno de los pisos. Revestimiento en blanco, recercado de huecos e impostas de sillares, alero de hiladas de tejas. Corredor con galería de madera acristalada en el tercer piso de la fachada posterior. Cubierta de teja árabe con mansarda central.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Finca sin acceso.

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760114AQ0002

Coordenadas UTM	302543.8276	4816062.8076	Referencia Catastral	15409016	
			Interés:	Alto	
Nombre	Iglesia de San Juan de Amandi		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	El Palaciu		Patrimonio Arquitectónico	Iglesia	
Localización:	El Palaciu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SU		Otras protecciones	BIC	
Categoría			Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Iglesia	Datación	Siglo XIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Romanico tardío
Intervenciones	S.VII- Pórtico oeste. S.VIII- Reedific.	Número de Plantas	B
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Edificio de planta rectangular con una sola nave, cabecera cuadrada, pórtico abierto en los laterales sur y oeste y dos cuerpos adosado al muro norte.
En el interior, la nave se cubre con estructura de madera vista y la cabecera con bóveda de cañón sobre impostas con decoración geométrica. La cabecera
es la zona donde se concentra la mayor parte de la decoración, esta rodeada de una arquería ciega con arcos de medio punto sobre columnas con capiteles
de hojas esquemáticas. El arco de triunfo consta de dos arquivoltas lisas con una columna a cada lado con capiteles figurativos.
El edificio se cubre a doble vertiente u sobre su aparejo enlucido y pintado en blanco destacan escasos vanos.
En el exterior los elementos decorativos se reducen a los canecillos, en los que se alterna la decoración geométrica y vegetal, zoomorfita y antropomórfica.
Las puertas de ingreso son de gran sobriedad, de arco de medio punto liso. En el muro septentrional de la nave existe una pequeña puerta en cuyas jambas se
encuentra la inscripción funcional.


Justificación del Entorno de Protección

Observaciones:

Entorno de Protección: ENTORNO DE PROTECCIÓN DE LA IGLESIA DE SAN JUAN DE AMANDI.Decreto 3 de Junio de 1931

Bibliografia:

IPAA. Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Asturias Cassares,E.: "El Románico en Asturias(Zona Oriental)".Salinas.1977.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760114AQ0003


Coordenadas UTM	302454.1804	4816089.5572	Referencia Catastral	15409016
			Interés:	Alto

Nombre	Las Escuelas	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	El Palaciu	Patrimonio Arquitectónico	Escuela
Localización:	El Palaciu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-255	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SU	Otras protecciones	Inventario
Categoría		Titularidad	Pública
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Escuelas	Datación	1923
Elementos Anexos	Edficaciones en parte trasera de la parcela.	Estilo	Regionalista
Intervenciones	Rehabilitadas recientemente.	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Vegetación en escaleras y muros de cierre de parcela.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Escuela unitaria de niños y niñas. Planta rectangular desarrollado en una única planta elevada sobre cámara. Articulada en cuatro cuerpos diferenciados:
Consta de un gran volumen dividido en tres cuerpos con cubiertas inclinadas de teja árabe. Patio previo a una cota superior a la de la calle de acceso y al que se accede a través de unas escaleras y una reja metálica. Muro de cierre de parcela con pilastras de mampostería vista y paños ciegos enfoscados y pintados de blanco. Aleros de gran desarrollo con canecillos de madera tallada. Volúmenes laterales en un plano más adelantado con huecos enmarcados con pilastras y columnas. Fachadas revocadas en blanco con elementos pintados de amarillo como recercado de huecos, molduras, zócalos, pilastras y columnas. Espacio exterior trasero con zonas ajardinadas y vegetación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Edificio donación de los excelentísimos Señores Condes de la Mesada,19 de Octubre de 1923.
A fines de la década de 1990 el Ayuntamiento la rehabilita para albergar la escuela de música.

Bibliografia:

CUENCA, Cosme, Mª Fernanda FERNÁNDEZ y Jorge HEVIA, Escuelas de indianos y emigrantes en Asturias. Rehabilitación de las escuelas de Vidiago, Gijón, TREA, 2003, p. 229. MATO DÍAZ, Ángel, "Las escuelas de indianos en Asturias" Gijón, El Comercio, 1997. VALLÍN MARTÍNEZ, Víctor y FERNÁNDEZ MORENO, Gerardo, Villaviciosa y su progreso: 1928, Villaviciosa, Imprenta La Oliva, 1993, p. 80. MATO DÍAZ, Ángel, La escuela primaria en Asturias (1923-1937): los procesos de alfabetización y escolarización, Dirección provincial de Asturias de Educación y Ciencia, 1992, pp. 391, 393.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760114AQ0004

Coordenadas UTM	302602.6832	4816245.7392	Referencia Catastral	14709018	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	El Palaciu		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	El Palaciu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SU		Otras protecciones		
Categoría			Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Apeos	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Rehabilitación integral		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional de dos plantas con corredor de madera en el piso superior de balaustres de madera torneados. Fábrica de mampostería revocado en blanco. Enmarcado de huecos con otro color. Cubierta de teja árabe con gran alero volado hacia la fachada del corredor.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760114AQ0005

Coordenadas UTM	302615.4614	4816152.0329	Referencia Catastral	14700526	
			Interés:	Medio	
Nombre	Casa		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	El Palaciu		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	El Palaciu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SU		Otras protecciones		
Categoría			Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa	Datación	XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	Carpinterías de aluminio	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa de dos plantas. Fábrica de mampostería revestida con acabado en blanco. Sillares esquinales y enmarcando vanos. Alero formado revoltones de teja. Cubierta de teja curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Finca con jardín circundante y vallado de cerajería.

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760114AQ0006

Coordenadas UTM	302525.3046	4815035.61	Referencia Catastral	15400112	
			Interés:	Alto	
Nombre	Casa Rectoral		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	El Palaciu		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	El Palaciu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa Rectoral	Datación	
Elementos Anexos	La casa está formada por diferentes volúmenes edificados y un gran espacio ajardinado.	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa de dos pisos formada por diferentes volúmenes con cubiertas inclinadas de teja árabe. Patio exterior previo de acceso a uno de los volúmenes y portal cubierto de acceso a otro. Corredor de madera en el piso superior y en un extremo de la fachada principal. Muros de mampostería revocados en blanco con sillares enmarcando vanos. Destacan las ventanas geminadas con arco de medio punto de la fachada principal. Gran parcela ajardinada con diferentes cierres de muros de mampostería y cerrajería.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Conjunto edificado en parcela ajardinada.

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760114AQ0007

Coordenadas UTM	302473.4822	4816079.6235	Referencia Catastral	15400111	
			Interés:	Medio	
Nombre	Conjunto de viviendas urbanas		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	El Palaciu		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	El Palaciu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SU		Otras protecciones		
Categoría			Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	Chapa en testero	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Rehabilitación integral		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Conjunto de tres viviendas medianeras de dos plantas.
La más cercana a la iglesia, vivienda de mampostería con huecos recercados con sillares.
La segunda vivienda, tipología, vivienda corredor.
La tercera, la única en buenas condiciones de conservación, vivienda pasador con corredor en piso noble de balaustres de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Dos de las viviendas se encuentran en estado de ruina. La última bien conservada. Entorno iglesia San Juan.

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760114ET0001


Coordenadas UTM	302622.0881	4816278.973	Referencia Catastral	14709018
			Interés:	Medio

Nombre	Fuentes Los Caños	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Fuente
Dirección:	El Palaciu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Palaciu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-255	Grado de Protección	Ambiental

Clasificación Urbanística	SU	Otras protecciones	
Categoría		Titularidad	Pública
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Fuente- Lavadero	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Fuente-Lavadero " Fuente Los Caños". Planta rectangular, cubierta a cuatro aguas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Muy reformado.

Bibliografia:





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760114ET0002

Coordenadas UTM	302594.0734	4816227.6427	Referencia Catastral	14709018	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	El Palaciu		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El Palaciu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SU		Otras protecciones		
Categoría			Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	Finales. S. XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Cubierta	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Pilpayos de mamposteria pegollos y muelas de piedra de arenisca.Caja de engüelgos y tolondras de madera. Corredor parcial con pies derechos y pasamanos. Tentemozos en el resto de la caja. Puerta de tablero de giro con tres tarranchas. Cubierta de ripias sobre las que se colocan las tejas curvas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760114ET0003


Coordenadas UTM	302580.3371	4816160.0459	Referencia Catastral	14709118
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	El Palaciu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Palaciu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-255	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SU	Otras protecciones	
Categoría		Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de cuatro pegollos, pilpayos y muelas de piedra. Las trabes tienen refuerzos metálicos en las esquinas. Caja de engüelgos y colondras tolondras de madera.Corredor parcial con balaustres lisos. El resto de la caja conserva tentemozos. Puertas de dos tablas con listones sobrepuestos. El liño es liso con hilera de gabitos en la fachada oeste. Cubierta de ripias sobre las que se colocan las tejas curvas. La subidoria, de fábrica enfoscada y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760114ET0004

Coordenadas UTM	302677.9368	4816131.4889	Referencia Catastral	14700119	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	El Palaciu		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El Palaciu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SU		Otras protecciones		
Categoría			Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	XVIII
Elementos Anexos	Muro de ladrillo	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Rehabilitación integral		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra.Caja de colondras y engüelgo en una de las esquinas. Corredor parcial en tres lados añadido posteriormente. En algún tramo con balaustres lisos, en la mayoría del corredor únicamente se conserva el pasamanos y los pies derechos. Cubierta de ripias sobre las que se colocan las tejas curvas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760114ET0005

Coordenadas UTM	302384.7762	4816029.19	Referencia Catastral	14700009	
			Interés:	Alto	
Nombre	Molino de río		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	Molino de Amalia		Patrimonio Etnográfico	Molino/Pison/Mazo	
Dirección:	El Palaciu		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El Palaciu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Pública	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Molino de Río	Datación	
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+2
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Molino de rio de planta rectangular de tres plantas. Acabado revestimiento continuo, huecos dispuestos de forma regular. Cubierta de teja curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo , R. "Los Molinos de Maliayo".Alborá Llibros.2000





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760115AQ0001


Coordenadas UTM	302039.7431	4815693.3746	Referencia Catastral	14700548
			Interés:	Alto

Nombre	Casona	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	La Parra, 3	Patrimonio Arquitectónico	Casona
Localización:	La Parra	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casona	Datación	S XX
Elementos Anexos	Edificación anexa en el lateral.	Estilo	Historicista - Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+2
Elementos Discordantes	Edificación anexa. Toldos y cartelería.	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminación de toldos y cartelería.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Casona de planta rectangular. Fachada principal con zócalo de piedra y sillares hexagonales en las esquinas. Fachada enfoscada de cemento y pintada.
Molduras de piedra con profusa decoración de filigrana adornando y enmarcando los vanos. Cubierta a dos aguas de teja cerámica.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Uso restauración en planta baja.

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760115AQ0002

Coordenadas UTM	301978.2914	4815695.5435	Referencia Catastral	14600126	
			Interés:	Medio	
Nombre	Casona		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	Finca La Covadonga		Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	La Parra		Patrimonio Arquitectónico	Casona	
Localización:	La Parra		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casona	Datación	1904
Elementos Anexos		Estilo	Historicista - Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Casona de planta cuadrada de dos pisos más torreón. Sillares enmarcando esquinas y huecos. Puerta principal flanqueada por vanos adintelados. Galería de gran tamaño acristalada en la fachada principal, apoya en estructura de madera en las esquinas y dos pequeñas columnas en tramo central. Sobre la puerta de salida al jardín lateral aparece la inscripción de la datación. En esta misma fachada balcón volado de piedra con volutas decorativas. Cubierta a cuatro aguas con teja curva. Jardín decorativo dando a vía principal.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con el hórreo: 760115ET0002.

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760115AQ0003

Coordenadas UTM	301954.4337	4815682.5302	Referencia Catastral	14600503
			Interés:	Alto
Nombre	Casona		Patrimonio Arqueológico	
Otros:			Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	La Parra		Patrimonio Arquitectónico	Casona
Localización:	La Parra		Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Integral
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casona	Datación	S XIX
Elementos Anexos	Lagar	Estilo	Historicista - Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+2
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Humedades y revestimiento de fachadas.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Casona de tres plantas con galería acristalada de carpintería de madera ocupando la parte central de los dos pisos superiores. Fachada enfoscada con recercado de huecos inferiores y en mefianera. Consta de tres puertas de acceso en planta baja. Destaca la decoración del alero con filigrana en moldura de madera. Consta de lagar anexo.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con el hórreo: 760115ET0001

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760115AQ0004

Coordenadas UTM	301869.8473	4815634.0918	Referencia Catastral	14600516	
			Interés:	Medio	
Nombre	Casona		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	La Parra		Patrimonio Arquitectónico	Casona	
Localización:	La Parra		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casona	Datación	
Elementos Anexos		Estilo	Historicista - Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+2
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Casona de planta cuadrada de tres pisos. Sillares en esquinas, huecos, impostas y alero. Tres huecos en todas las plantas, el segundo y el tercero repiten el mismo esquema con dos pequeñas galerías voladas en los laterales, de carpintería de madera, flanqueando dos balcones abiertos con balaustres de piedra. Sobre el alero cierre de piedra continuo sobre el que se sitúan en los extremos dos esculturas como ornamento.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760115ET0001

Coordenadas UTM	301950.8189	4815694.8205	Referencia Catastral	14600124	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	La Parra		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	La Parra		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S XX
Elementos Anexos	Muro perimetral y edificación anexa	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	No
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Pegollos y muelas de piedra sobre pequeño muro de mampostería y cemento. Trabes con refuerzos de madera. Corredor perimetral con falta de algunos balaustres. Caja de fábrica enfoscada de cemento. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta en buen estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con la casona: 760115AQ0003

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760115ET0002

Coordenadas UTM	301969.6159	4815713.6175	Referencia Catastral	14600126	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	La Parra		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	La Parra		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	-
Elementos Anexos	Tendejón	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre entre pegoyos	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de cuatro pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras de madera. Corredor perimetral de balaustres lisos. Cubierta de ripias sobre las que se colocan las tejas curvas, moño piramidal de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con la casona: 760115AQ0002
Dentro de finca privada sin posibilidad de acceso.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".



SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760115ET0003


Coordenadas UTM	301889.3672	4815673.1317	Referencia Catastral	14600193
			Interés:	Bajo

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	La Parra	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	La Parra	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención		Actuación	







SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	
Elementos Anexos		Estilo	
Intervenciones		Número de Plantas	
Elementos Discordantes		En Uso	
Patologías:		Conservación	
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Justificación del Entorno de Protección

Observaciones:

En parcela privada sin acceso.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760116AQ0001

Coordenadas UTM	301953,7107	4815776,5151	Referencia Catastral	14600506	
			Interés:	Medio	
Nombre	Casa corredor		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	El Llugardura 3		Patrimonio Arquitectónico	Casona	
Localización:	El Llugardura		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa corredor	Datación	XVI
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	Cerramiento planta baja	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa con cuerpo de escalera exterior en lateral de edificación. Corredor de balaustres lisos en planta noble. Acabado en revestimiento blanco con zócalo pintado. Cubierta de canecillos de madera con acabado en teja curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

La planta baja alberga un pequeño lagar- almacén- biblioteca.

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760116AQ0002


Coordenadas UTM	301950.0959	4815768.5625	Referencia Catastral	14600506
			Interés:	Medio

Nombre	Casona	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	El Llugardura,2	Patrimonio Arquitectónico	Casona
Localización:	El Llugardura	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casona	Datación	S XIX
Elementos Anexos	Caserío Tradicional 760116AQ0001	Estilo	Historicista - Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+2
Elementos Discordantes	Zócalo de piedra en fachada principal .	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Retirada de zócalo de mampostería .		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casona de tres plantas. Primer piso con pequeño porche de entrada. Segundo piso con corredor de madera con balaustrada. Tercer piso con galería acristalada flanqueada por habitaciones en uno de los laterales. La fachada lateral del tercer piso tiene un mirador volado.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Con jardín anexo.

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760116AQ0003

Coordenadas UTM	301879.0457	4815845.9535	Referencia Catastral	14400505	
			Interés:	Alto	
Nombre	Casona		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	El Llugardura		Patrimonio Arquitectónico	Casona	
Localización:	El Llugardura		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casona	Datación	1901
Elementos Anexos	Edificación anexa en fachada trasera	Estilo	Historicista - Popular
Intervenciones	Edificación anexa	Número de Plantas	B+2
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casona de dos plantas de mampostería de piedra con recercado de huecos de sillares de piedra arenisca tallados. Simetria en cuanto a disposición de vanos en ambos pisos. El vano central del piso superior a modo de balcón volado. Fachada lateral con corredor a modo de galería acristalada. Edificación anexa en fachada trasera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

En finca con panera.

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760116ET0001

Coordenadas UTM	301952.9878	4815790.9743	Referencia Catastral	14600127	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	El Llugardura,3		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El Llugardura		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	XVI
Elementos Anexos		Estilo	Villaviciosa
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Material entre cabrios panel de virutas de madera	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Trabes de gran porte. La caja es de engüelgos con colondras dispuestas en espiga. Doble puerta de madera. Liño tallado en toda su longitud con figuras geométricas, también tallado en cabeza. Subidoria de piedra. Tentemozos en las esquinas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.


AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760116ET0002

Coordenadas UTM	301940.6974	91512800.3728	Referencia Catastral	14600127	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	El Llugardura,5		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El Llugardura		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S XX
Elementos Anexos	Hórreo sobre podio (edificación inferior). Garaje anexo.	Estilo	Popular
Intervenciones	Corredor y cubierta recientes. Sustitución parcial de pontes.	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Edificación anexa de reciente construcción .	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminación de garaje anexo.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo sobre podio con pilpayos,pegollos y muelas de piedra. Situado sobre edificación de muro de mampostería de gran altura.Trabes con refuerzos metálicos. Subidoria de más de tres metros de altura con barandilla metálica. Caja de colondras de madera. Corredor perimetral con pontes deteriorados. Sin inscripciones ni tallas.
Cubierta reciente.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Singularidad del hórreo a pesar de las edificaciones anexas.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760116ET0003


Coordenadas UTM	301898.0427	4815849.5342	Referencia Catastral	14600074
			Interés:	Medio

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	El Llugardura,6	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Llugardura	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	S XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Revestimiento de pilpayos con chapado de piedra.	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminación de revestimiento de pilpayos.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de 6 pegollos y muelas de piedra. Subidoria de mampostería con peldaños de sillería. Caja de madera con corredor petimetral y balaustres. Tendayos deadera. Cubierta en buen estado.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

En parcela con vivienda .

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".



SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760118ET0001

Coordenadas UTM	302759.4507	4816263.7908	Referencia Catastral	14711104	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	La Quinta,1		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	La Quinta		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s. XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre completo entre pegoyos	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Eliminar cierre entre pegoyos.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pegollos y muelas de piedra embebidos en muro de mampostería. Caja de colondras de madera y engüelgos. Tentemozos en las esquinas. Puerta entablada lisa, sin inscripciones ni tallas. Cubierta de ripias sobre las que se colocan las tejas curvas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760119ET0001


Coordenadas UTM	302281.3465	4815165.5144	Referencia Catastral	17100134
			Interés:	Medio

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	La Roza	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	La Roza	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	Cierre completo entre pegoyos a modo de almacén. Pintura no original de la caja	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminar cierre entre pegoyos y pintura de las tolondras de la caja.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pegollos y muelas de piedra. Caja de tolondras de madera. Corredor formado por pies derechos y pasamanos. Puertas apeinazadas centradas. Cubierta de ripias sobre las que se colocan las tejas curvas. Subidoria de un tramo en perpendicular a la caja.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760120AQ0001

Coordenadas UTM	302277.2357	4815716.5094	Referencia Catastral	17100664
			Interés:	Alto
Nombre	Capilla de San Juan		Patrimonio Arqueológico	
Otros:			Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	San Xuan		Patrimonio Arquitectónico	Capilla
Localización:	San Xuan		Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-255		Grado de Protección	Integral
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones	
Categoría	NR - Núcleo Rural		Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Capilla	Datación	
Elementos Anexos	-	Estilo	Historicista - Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pequeña capilla de planta rectangular y cubierta a dos aguas de teja árabe. Fachadas revocadas y pintadas con recercado de huecos y remates de esquinas y líneas de imposta de piedra. Remate de fachada principal con espadaña y campanario. Porche saliente con zócalo perimetral y cubierta a tres aguas apoyada en dos columnas circulares de piedra sobre basas de sillares. Puerta de acceso con arco de medio punto. Cerramiento de porche con balaustres de madera. Fuente adosada a fachada posterior.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760120AQ0002

Coordenadas UTM	302418.2131	4816081.6046	Referencia Catastral	14709019	
			Interés:	Medio	
Nombre	Casona de la Ballina		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	San Xuan		Patrimonio Arquitectónico	Casona	
Localización:	San Xuan		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SU		Otras protecciones		
Categoría			Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casona	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casona de dos plantas. Revestimiento continuo de color blanco, sillares enmarcando esquinas y huecos. En la fachada de acceso puerta en eje y ventanas a los lados, en segunda planta cinco ventanas francesas con barandilla de formas orgánicas. En la fachada lateral mirador de gran tamaño de madera acristalado. Alero formado por hiladas de teja. Emerge torreón centrado en fachada principal. Cierre de parcela murete de mampostería sobre el que apoya cerrajería. Puertas también de cerrajería. Patio jardín en lateral.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760120AQ0003


Coordenadas UTM	302020,6	4815444,3	Referencia Catastral	52076A14709008
			Interés:	Alto

Nombre	Puente Medieval	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	La Ferrería, San Xuan de Amandi, 33	Patrimonio Arquitectónico	Puente
Localización:	San Xuan	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-255 desvío hacia Capilla de San Juan	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	EP-AM Especial Protección Ambiental	Titularidad	Pública
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Puente medieval	Datación	s.XIII
Elementos Anexos	Tapia de vivienda	Estilo	Románico
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Pavimento cementado.	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Limpieza de la vegetación que cubre gran parte de los laterales del puente y mantenimiento de rejuntados y/o revestimientos tradicionales de cal.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Puente de época medieval construido en piedra. Es un puente con perfil de lomo de asno y de un solo ojo realizado con gran arco de medio punto. Este está realizado con piezas de cantería bien escuadradas y el resto del puente con mampostería de piedra irregular.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con el molino anexo.

Bibliografia:

Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M.. "El corredor en las casas asturianas"
"Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana"





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760120AQ0004


Coordenadas UTM	302254,1	4815659,8	Referencia Catastral	001803100UP01E
			Interés:	Medio

Nombre	Casona con corredor	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Al. San Xuan, 9	Patrimonio Arquitectónico	Casona
Localización:	San Xuan	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-255	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR - Núcleo Rural	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa corredor	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	Chapado de piedra en zócalo	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Restauración de revestimientos de fachada y mirador.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa corredor tradicional de planta rectangular y dos alturas construida en mampostería de piedra y sillares, la fachada está revestida y pintada dejando vista la piedra en algunos elementos.
Fachada este, de composición sencilla, con puerta y ventana en planta baja y dos balcones enrasados con barandillas de forja en planta noble. Los cuatro vanos están cercados por sillarejo visto y tienen carpinterías de madera.
La fachada sur destaca por un gran mirador cerrado a modo de galería en la planta noble. Este ocupa la mitad de esta fachada y está enmarcado por un almanque de mampuestos, rematado con sillares esquineros. Bajo el mirador, un portal de gran profundidad con una puerta de madera, de cochera, y un ventanuco. La fachada aquí no está revestida. El mirador, construido con gran viga de madera, tiene un mandil de tablas horizontales y galería con carpinterías de madera acristaladas.
La fachada oeste, de mayores proporciones, destaca por un gran alero de canecillos de madera y pies derechos de madera. Presenta una composición con huecos de tamaño y disposición regulares y dos volúmenes destacados: una escalera exterior y un corredor, ambos con balaustres de madera torneados.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Espacio ajardinado en lado oeste de la parcela.

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760120ET0001

Coordenadas UTM	302330.7348	91512938.9402	Referencia Catastral	17100132
			Interés:	Bajo

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	San Xuan	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	San Xuan	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-255	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S XVII
Elementos Anexos	Totalmente rodeado de edificaciones anexas contemporáneas .	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Edificaciones anexas.	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Eliminar edificaciones anexas. Reparación estructura y cerramientos. Eliminación de objetos.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de engüelgos y colondras de madera con espiga. Dos ventanucos en fachada principal.Tentemozos en todo el perímetro. Completamente rodeado de edificaciones que impiden ver los pegollos. Puertas labradas y con perforaciones para ventilación en forma de celosía. Cubierta de ripias sobre las que se colocan las tejas curvas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Completamente rodeado de edificaciones anexas.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760120ET0002

Coordenadas UTM	302331.4578	4815557.458	Referencia Catastral	17100125	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	San Xuan		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	San Xuan		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR - Núcleo Rural		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	final s XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Rehabilitación de cubierta. Eliminación de pintura en colondras.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pegollos y muelas de piedra con trabes de gran tamaño. Caja de colodras y engüelgos. Tiene tentemozos. Puerta entablada, con largueros y peinazos. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta de teja sobre ripias de madera en los que se aprecia alto grado de humedad. Subidoria de sillares de piedra y tenobia.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760120ET0006


Coordenadas UTM	302393.6324	4816085.9424	Referencia Catastral	14709019
			Interés:	Medio

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	San Xuan	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	San Xuan	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-255	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SU	Otras protecciones	
Categoría		Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s XX
Elementos Anexos	Edificación	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos de obra, pegollos y muelas de piedra. Caja de tolondras de madera. Corredor perimetral de pies derechos y balaustres lisos. Cubierta de teja curva. Subidoria enfoscada, adosada a edificación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Parcela sin acceso.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".


SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760122AQ0001

Coordenadas UTM	302766.5125	4815201.7114	Referencia Catastral	15300596	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Valbúcar		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Valbúcar		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío tradicional	Datación	XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Historicista - Montañés
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	Colores de pintura	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Caserío tradicional de dos plantas con galería acristalada de madera en el piso superior apoyada en ménsulas de piedra tallada, geometría achaflanada. Puerta en planta baja centrada de grandes dimensiones. Alero de canecillos de madera. Cubierta de teja curva.


Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760122ET0001

Coordenadas UTM	302575.8186	4815277.6721	Referencia Catastral	17100142
			Interés:	Medio

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Valbúcar	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Valbúcar	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-255	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	S. XVII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre entre pegoyos. Ausencia de teja en cubierta.Cierre entre pegoyos.	En Uso	No
Patologías:	Estado de ruina	Conservación	Ruina
Obras Prioritarias	Eliminación de cierre de fábrica entre pegoyos. Eliminación de basura y otros enseres. Reparación de cubierta y colocación de revestimiento de teja árabe.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Panera levantada sobre construcción de cemento. Pilpayos, pegollos y muelas embebidos en el muro. Colondras y cubierta en ruina.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".



SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760124ET0001


Coordenadas UTM	302938.052	4815275.6895	Referencia Catastral	15310121
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Vitienes	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Vitienes	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	As-255	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	final s XVIII-ppios. XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalón	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminar canalón.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja con engüelgos y tolondras de madera. Corredor perimetral reciente, con pies derecho y balaustrada de madera torneada. Puerta entablada lisa, sin inscripcione sin tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y tenobia.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760124ET0002


Coordenadas UTM	302981.4882	4815263.9686	Referencia Catastral	15200184
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Vitienes	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Vitienes	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	As-255	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XIX
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones	Restaurado recientemente.	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos, muelas de piedra. Subidoria de mampostería de piedra. Ausencia de corredor. Sin inscripciones ni tallas. Tentemozos en las esquinas. Completamente restaurado recientemente.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

En parcela con vivienda unifamiliar.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".



SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760124ET0003


Coordenadas UTM	303051.1241	4815263.2792	Referencia Catastral	15200164
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Vitienes	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Vitienes	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-255	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Muro cierre de finca entre pegoyos	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Enfoscado de muro de cierre entre pegoyos con materiales no discordantes con el entorno.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pegollos y muelas de piedra, sin pilpayos. Caja con engüelgos, colondras en espiga, con tentemozos en el perímetro. Puerta de dos tablas verticales. Liño liso con arco rebajado sobre puerta Cubierta de ripias sobre las que se colocan las tejas curvas. Conserva algunos pernos.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760124ET0004


Coordenadas UTM	303113.1759	4815306.7154	Referencia Catastral	15300153
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Vitienes	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Vitienes	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-255	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XX
Elementos Anexos	Murete anexo a subidoria y murete en parte trasera.	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Muretes.	En Uso	Si
Patologías:	Pérdida parcial de balaustrada	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Eliminación de muretes. Reparación de corredor con pérdida de algunos elementos. Reparación de cubierta.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Subidoria de mampostería. Corredor perimetral en estado precario con mandil parcial de madera en tres de sus lados; puerta de cierre de corredor de madera. Inscripción coloreada en el liño, sobre la puerta, con la fecha "1904". Cubierta en mal estado.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760125AQ0001

Coordenadas UTM	302471.2683	4815212.4149	Referencia Catastral	17100140	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Ximangues,1		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Ximangues		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	XVIII - XIX
Elementos Anexos	Cuadra y pajar	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	Pintura plástica en esquinas y recercados de huecos	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío Tradicional de dos plantas con galería de madera cerrada en el piso noble. Piso inferior de mampostería vista, piso noble revestido y pintado en blanco, recercado huecos, imposta y esquinas pintadas en color. Cubierta a cuatro aguas de teja curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Forma quintana con panera, pajar y lagar

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760125AQ0002

Coordenadas UTM	302460.6156	4815203.9288	Referencia Catastral	17100666	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Ximangues,2		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Ximangues		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	S. XVIII
Elementos Anexos	Cuadra y lagar	Estilo	Popular
Intervenciones	Restaurado recientemente	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional de dos plantas con otras edificaciones anexas en un lateral. Muros de mampostería revocados en blanco con encintados de huecos. Balcón volado en piso noble con cuarto cerrado en un extremo. Cubiertas inclinadas de teja árabe. Espacio exterior previo a edificación en fachada principal. Carpinteria en marrón oscuro.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

En pacela productiva con otras edificaciones anexas.

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.



SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760125ET0001


Coordenadas UTM	302476.8656	4815228.8477	Referencia Catastral	17100140
			Interés:	Medio

Nombre	Panera de Herminio	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Ximangues	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Ximangues	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s XIX
Elementos Anexos	Tendejón	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	Canalones y bajantes	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminar canalones y bajantes.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis piochos y muelas de piedra levantadas sobre construcción que, originalmente, se trataría de una bodega. Caja de colondras verticales.Corredor perimetral de balaustres de madera lisos. Puertas de bastidor, apeinazadas. Pieza de madera sobre liño decorada. Cubierta de ripias sobre las que se colocan las tejas curvas.Subidoria de grandes dimensiones de fabrica con barandilla lateral

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760125ET0002

Coordenadas UTM	302480.8378	4815220.1788	Referencia Catastral	17100113	
			Interés:	Bajo	
Nombre	Lavadero		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Lavadero	
Dirección:	Ximangues		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Ximangues		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Ambiental	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Pública	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Lavadero	Datación	S. XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Lavadero y pozo de agua con cubierta a dos aguas de teja árabe y estructura de madera. Cerrado en dos de sus lados con muro encalado. Otras dos fachadas con hueco y acceso a interior del lavadero. Con pila de lavado enfoscada. Árbol de gran tamaño creciendo en el interior y que atraviesa la cubierta, totalmente integrado en la arquitectura.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Junto a parcela privada con vivienda, hórreo, etc.

Bibliografia:






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	76GRS0110

Coordenadas UTM	300872,1	4815400,2	Referencia Catastral	001603700UP01E
			Interés:	Medio
Nombre	Molin de Casquita		Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Molino/Pison/Mazo
Dirección:	Cs. Casquita, 5		Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Casquita		Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	VV-10		Grado de Protección	Parcial
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones	
Categoría	I-F Interés Forestal		Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa - molino	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Aumento de volumen y rehabilitación	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Antiguo molino compuesto por una edificación de planta cuadrada y dos alturas, construida con fábrica de muros de carga de mampuestos vistos. Una de las fachadas se adelanta, para proteger el acceso. Cubierta a dos aguas de teja árabe.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Ha sufrido bastantes intervenciones.

Bibliografia:

Balbín Loredo , R. "Los Molinos de Maliayo".Alborá Llibros.2000



SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	76GRS0111


Coordenadas UTM	302131.8199	4815641.5314	Referencia Catastral	17100133
			Interés:	Medio

Nombre	Molin de San Xuan	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Molino/Pison/Mazo
Dirección:	-	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	San Xuan	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	EP-AM Especial Protección Ambiental	Titularidad	Maquila
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Molino de río	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Molino de planta quasi rectangular, de una altura y cubierta a tres aguas con alero en tejaroz de cuatro hiladas. Forma conjunto con otras dos edificaciones de planta ciadrada y cubierta a cuetro aguas. Presenta muros enfoscados pintados de blanco y rojo. Aleros formados por tirple hilada de teja.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo , R. "Los Molinos de Maliayo".Alborá Llibros.2000





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	76LNR0101

Coordenadas UTM	302338.7733	4815572.8405	Referencia Catastral	17100635
			Interés:	Medio
Nombre	Molín de La Ferrería		Patrimonio Arqueológico	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Molino/Pison/Mazo
Dirección:	San Xuan		Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	San Xuan		Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	Desvío AS-255		Grado de Protección	Parcial
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones	
Categoría	NR - Núcleo Rural		Titularidad	Maquila
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Molino de rio	Datación	
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Arco completamente tapado.	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Estado de ruina	Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Molino integrado en vivienda, se encuentra totalmente alterado respecto a su tipología original.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo , R. "Los Molinos de Maliayo".Alborá Llibros.2000



SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	76LNR0102

Coordenadas UTM	302385.365	4816029.370	Referencia Catastral	14700009
			Interés:	Alto
Nombre	Molín de Aurelio		Patrimonio Arqueológico	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Molino/Pison/Mazo
Dirección:	El Palaciu		Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Palaciu		Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-255		Grado de Protección	Integral
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Maquila
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Molino de rio	Datación	1920
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Molino de planta rectangular y dos alturas. Presenta muros de fábrica enfoscados pintados de blanco, disposición de huecos regulares repartidos por todas las fachadas y cubierta a cuatro aguas de teja árabe.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Su segunda planta fue utilizada en el pasado como fábrica.

Bibliografia:

Balbín Loredo , R. "Los Molinos de Maliayo".Alborá Llibros.2000




SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	76PFD0108

Coordenadas UTM	303003.2901	4814953.6038	Referencia Catastral	15300087	
			Interés:	Alto	
Nombre	Molino de Griselda		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Molino/Pison/Mazo	
Dirección:	-		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	-		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	Senda AS-137		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	EP-F Especial Protección Forestal		Titularidad	Maquila	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Molino de rio	Datación	
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Planta rectangular (7.80 x 4.72 m). Muros de fábrica de mampuestos, enfoscados pintados de blanco. Presenta un balcón en un lateral. Cubierta de teja árabe a cuatro aguas aguas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo , R. "Los Molinos de Maliayo".Alborá Llibros.2000



SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	76VBC0101

Coordenadas UTM	301798.13539	4813231.57811	Referencia Catastral	16100054	
			Interés:	Alto	
Nombre	Molin de Obaya		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Molino/Pison/Mazo	
Dirección:	-		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Obaya		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Amandi		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	VV-11		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-F Interés Forestal		Titularidad	Maquila	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Molino de rio	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Edificación de planta rectangular (4,45 x 6,90 m.) y una altura. Presenta y muros de mampostería con sillares en las esquinas, arco de medio punto para salvar el paso de agua y cubierta a dos aguas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo , R. "Los Molinos de Maliayo".Alborá Llibros.2000





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

SAN PEDRU AMBÁS

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760201AQ0001


Coordenadas UTM	298745,8756	4813414,259	
Referencia Catastral	001400700TP91D		
Interés:	Alto		

Nombre	Iglesia de San Pedro	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Ambás	Patrimonio Arquitectónico	Iglesia
Localización:	Ambás	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	San Pedru Ambás	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Iglesia	Datación	S.XIX
Elementos Anexos	Dependencias parroquiales	Estilo	Historicista
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Iglesia de nave única y planta de cruz latina con un crucero de pequeñas dimensiones y testero recto. Construida con mampostería de piedra enlucida y pintada en blanco y sillares, que quedan vistos en esquinas, zócalo e impostas.
La fachada sur a los pies de la nave presenta una puerta con arco de medio punto y sobre esta un óculo y termina con frontón triangular. Una torre campanario remata el volumen. Tiene vanos con arco de medio punto en sus cuatro lados con balaustrada de piedra y está rematada por una cúpula. En la fachada este, un pórtico con estructura de madera y cubierta inclinada con teja cerámica curva.
Adosadas a ambos lados de la cabecera, dos pequeños volúmenes correspondientes a sacristía completan el conjunto. Las cubiertas son inclinadas, con teja cerámica curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Secades Montoto, J. L. “Capillas e iglesias de Asturias”.
Rodríguez Sánchez, A. "Guía de Monumentos Prerrománicos y Románicos de Villaviciosa.
Ed. Valle, Ballina y Fernández S.A. Villaviciosa, Asturias.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760201AQ0002


Coordenadas UTM	299300,0055	4813456,057	
Referencia Catastral	001501600TP91D		
Interés:	Medio		

Nombre	Casona	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Ambás	Patrimonio Arquitectónico	Casona
Localización:	Ambás	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	San Pedru Ambás	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casona	Datación	s.XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Historicista - Montañés
Intervenciones	Rehabilitación reciente	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Casona de planta cuadrada y dos alturas construida con mampostería de piedra y sillares. Las fachadas han sido enlucidas en blanco dejando vista la piedra de esquinas, líneas de imposta y cercos de huecos. El tamaño de estos varía dependiendo de cada fachada, siempre con disposición regular. En la fachada este, grandes ventanas balconeras, en la fachada oeste, pequeños huecos de proporción cuadrada. La fachada principal, de composición simétrica destaca por un balcón volado central de madera y un gran tímpano triangular volado que cubre dicho balcón. Este está rematado con decoraciones de madera recortada. Las carpinterías son de madera y barandillas de rejería fina. La cubierta es inclinada, con teja cerámica curva y hay alero de canecillos de madera en todo el perímetro.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760201AQ0003


Coordenadas UTM	299202,4547	4813408,385	Referencia Catastral	001501300TP91D
			Interés:	Medio

Nombre	Caserio tradicional	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Al. Ambás, 15	Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	Ambás	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	San Pedru Ambás	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío tradicional	Datación	s.XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Restauración integral.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Caserío tradicional de planta rectangular y dos alturas. Construido con mampostería de piedra y sillares. Las fachadas están enlucidas dejando vistos los sillares esquinales y enmarcando vanos. Acceso por fachada norte, disposición regular de huecos. La fachada sur, enrasada con la carretera, ha sido parcialmente ocultada. Presenta un hueco en planta baja y cuatro en planta superior, todos estos tienen una disposición regular. La fachada norte destaca con dos balcones enrasados en la planta superior y dos ventanas en la planta baja. En la fachada posterior hay una puerta y ventana que se corresponden con antiguas cuadra y pajar. La cubierta es a cuatro aguas, con teja cerámica curva y alero perimetral continuo de canecillos de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760201ET0001


Coordenadas UTM	298806,9	4813411,6	Referencia Catastral	52076A11200145
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo de José Solares	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Ambás,20	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Ambás	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	San Pedru Ambás	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Traslado	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos cementados, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera con corredor perimetral continuo. de balaustres lisos de madera y pies derechos sobre los que apoya el alero. El acceso se da por terreno elevado contiguo al hórreo, pavimentado con piedra y con una barandilla de rejería de nueva factura. Conserva tenobia de madera en el acceso y tiene una puerta entablada lisa. La cubierta, de reciente factura, tiene estructura de madera y teja cerámica curva, está rematada con moño de dos piezas de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Hórreo trasladado de la parcela: 52076A12600240 a la parcela actual: 52076A11200145

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760201ET0003


Coordenadas UTM	298873,13	4813326,244	Referencia Catastral	52076A12600329
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo de Javier	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Ambás	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Ambás	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	San Pedru Ambás	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Pérdida parcial de balaustrada	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras de madera verticales, con liño tallado con pequeños sogueados. Las puertas son de bastidor con plafones y pequeñas labras de rosetas. Tiene un corredor perimetral continuo con zócalo, balaustres, pasamanos y pies derechos de madera lisa. La cubierta tiene estructura de madera con teja cerámica curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760201ET0004


Coordenadas UTM	298980,5815	4813283,703	Referencia Catastral	52076A12600329
			Interés:	Medio

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Ambás,9	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Ambás	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	San Pedru Ambás	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Maliayo
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Restauración de trabes y de cubierta.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Panera de seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera y los trabes de gran tamaño con refuerzos metálicos. Tiene tentemozos en todo el perímetro. Una subidoria de fábrica y talamera de madera dan acceso a dos puertas entabladas con listones superpuestos sobre las cuales hay dos pequeños arcos de medio punto rebajados en el liño. También hay tallas de cruces en el liño. En el lado contiguo hay otra puerta, entablada lisa, con aldaba circular. En la colondra que está junto a esta puerta hay un respiradero tallado.
La cubierta tiene estructura de madera y teja cerámica curva, se encuentra en muy mal estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760201ET0005


Coordenadas UTM	299004,7859	4813300,205	
Referencia Catastral	52076A12600329		
Interés:	Medio		

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Ambás,7	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Ambás	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	San Pedru Ambás	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-11	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Maliayo
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Panera de seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra construida sobre plinto, construcción de mampostería de piedra. La caja es de colondras verticales de madera con trabes de gran tamaño y tentemozos en todo el perímetro y tendayos. El acceso se realiza por una subidoria de grandes piezas de piedra y talamera de madera. Tiene dos puertas de bastidor con cuarterones o entrepaños decorados con diagonales talladas y prolongadas en la parte superior con arco de medio punto. Sobre sendas puertas, en el liño, hay arcos con roleos tallados de estilo maliayo. Junto a estas, hay una tercera puerta, entablada lisa, con aldaba en forma de pera. La cubierta, de reciente rehabilitación, tiene estructura de madera con cabrios y ripias sobre los que se apoyan las tejas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760201ET0006


Coordenadas UTM	299024,949	4812671,405	Referencia Catastral	52076A12600329
			Interés:	Medio

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Ambás,1	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Ambás	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	San Pedru Ambás	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	EP-P Especial Protección Paisajística	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Retirada de toda la vegetación que invade pegoyos y parte de la caja y restauración de los elementos dañados por la misma.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Panera de seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra y trabes de gran tamaño. La caja es de colondras verticales de madera, con tentemozos en la mitad del perímetro y tendayos o corredor primitivo en el resto. Tiene dos puertas de acceso que son entabladas con listones superpuestos y aldaba en forma de pera. Hay un arco conopial tallado en el liño sobre cada una de ellas. La subidoria está oculta por la vegetación. La cubierta tiene estructura de madera con ripias de madera y teja cerámica curva apoyada.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760201ET0007

Coordenadas UTM	299322,3761	4813459,724	Referencia Catastral	52076A16500313	
			Interés:	Alto	
Nombre	Panera		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	Al. Ambás, 11		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Ambás		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	San Pedru Ambás		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Pérdida parcial de balaustrada	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Reposición de balaustrada y reparaciones en la caja.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Panera de seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera, con restos de policromía y respiraderos tallados en alguna colondra. Los liños son lisos a excepción de arcos rebajados sobre las puertas. Tiene corredor perimetral continuo de proporciones amplias, también pintado. Este está compuesto de zócalo con casetones, balaustres de madera torneada, pasamanos y pies derechos de madera. Se observa pérdida de elementos de la balaustrada en varios puntos. Ausencia de subidoria. La cubierta tiene estructura de madera y teja cerámica curva, el alero está protegido por tabla de sacrificio.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760201ET0008


Coordenadas UTM	299336,6781	4813414,251	Referencia Catastral	52076A16500010
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Ambás	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Ambás	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	San Pedru Ambás	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVI
Elementos Anexos	-	Estilo	Villaviciosa
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre de chapa en la parte inferior.	En Uso	No
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Retirada de chapa metálica.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras de madera con trabes de gran tamaño y liños tallados con dientes de sierra y motivos geométricos. Las tallas presentan gran deterioro. La puerta de acceso es entablada lisa con arco de medio punto sobre ella rebajado en el liño. Tiene corredor perimetral primitivo con pies derechos y pasamanos. La subidoria es de grandes piezas de piedra. La cubierta tiene estructura de madera con cabrios y ripias sobre los que apoyan las tejas. Se encuentra en mal estado de conservación, con un puntal de madera en una esquina.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Situado en gran parcela agraria.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760202AQ0001


Coordenadas UTM	298765.123	4814527.9302	Referencia Catastral	000900100TP91D
			Interés:	Alto

Nombre	Casona con capilla	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	El Palacio	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Al Castiellu - Ambás, 20	Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	El Castiellu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	San Pedru Ambás	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Pública
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional con capilla	Datación	1890
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Caserío tradicional compuesto de dos volúmenes de planta cuadrada y dos alturas construidos con mampostería de piedra y fachadas enlucidas y cubiertas inclinadas con teja cerámica curva. El volumen de mayor tamaño tiene una fachada con corredor abierto en planta noble y correspondiente portal en planta baja. El la fachada contigua, presenta un gran mirador continuo en planta superior y portal en planta baja. Dicho mirador está cerrado con mandil y carpinterías acristaladas de madera pintadas en verde. La fachada restante, de acceso, tiene una puerta central de doble hoja y un balcón enrasado sobre esta así como una ventana a cada lado de la puerta en cada planta. Todas ellas con carpinterías de madera y pintadas en azul. El segundo volumen, se macla formando una L. En este caso, los vanos son de puertas y balcones enrasados con carpinterías de madera dispuestos de forma irregular.
Completa el conjunto una capilla construida con mampostería de piedra enlucida en blanco y sillares esquineros. Tiene cubierta inclinada con teja cerámica y una espadaña de un solo vano rematando la portada.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760202AQ0002


Coordenadas UTM	298623,4	4813886,5	Referencia Catastral	000901500TP91D
			Interés:	Medio

Nombre	Caserío Tradicional	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Castiellu	Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	Castiellu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	San Pedru Ambás	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional de planta rectangular de gran tamaño y dos alturas construido con mampostería de piedra vista y cubierta a dos aguas de estructura de madera y teja cerámica vista. La fachada visible desde la carretera tiene un único ventanuco y las fachadas laterales son ciegas, el acceso y fachada principal están orientados hacia el oeste, hacia el interior de la parcela. Esta fachada tiene un portal central de gran profundidad cubierto por un correspondiente corredor en planta noble. Este tiene balaustrada de madera. A ambos lados hay huecos ventanas, de diferente tamaño, con carpinterías de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Hace conjunto con el hórreo de este catálogo: 760202ET0008

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas".
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760202ET0001


Coordenadas UTM	298767,5217	4814219,574	Referencia Catastral	52076A11200012
			Interés:	Alto

Nombre	Palomar de Roberto	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Palomar
Dirección:	El Castiellu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Castiellu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	San Pedru Ambás	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Palomar	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Retirada de toda la vegetación y restauración de paramentos dañados.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Palomar de planta cuadrada enlucido en color blanco, con una parte baja opaca y dos franjas con hileras con huecos en la parte superior siendo la última parte de planta cuadrada de menor tamaño que la base. Está rematado con cubierta a cuatro aguas con teja cerámica curva y una veleta. Hay un hueco de puerta en la parte baja. Casi toda la fachada está invadida por vegetación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con casona y hórreo

Bibliografía:

Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M.. "El corredor en las casas asturianas"
"Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana"





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760202ET0003


Coordenadas UTM	298617,8971	4814336,56	Referencia Catastral	52076A11300002
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo de Mª Isabel	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	El Castiellu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Castiellu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	San Pedru Ambás	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra, con caja de colondras de madera y liños lisos. Tiene corredor perimetral continuo con balaustres de madera recortada, pasamanos y pies derechos sobre los que apoya el alero. La cubierta tiene estructura de madera y teja cerámica curva. El acceso se da por subidoria de piedra y la puerta es entablada lisa. Tiene moño de forma piramidal de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Trasladado de una finca vecina.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760202ET0004


Coordenadas UTM	298631,0994	4814341,327	Referencia Catastral	52076A11300020
			Interés:	Medio

Nombre	Llagar	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Pajar/Lagar
Dirección:	El Castiellu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Castiellu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	San Pedru Ambás	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Llagar	Datación	s.XX
Elementos Anexos	Tapia de parcela	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Lagar de planta rectangular y una altura construido con mampostería de piedra y cubierta a dos aguas con estructura de madera y teja cerámica curva. Destaca un gran portal en fachada principal.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M.. "El corredor en las casas asturianas"
"Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana"





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760202ET0005


Coordenadas UTM	298772,8428	4814531,285	Referencia Catastral	52076A11300237
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	El Castañeu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Castiellu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	San Pedru Ambás	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos de piedra, pegollos de madera y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera con liños lisos y dos puertas entabladas lisas. El acceso se da por subidoria de mampostería de piedra con escalones enterizos y tenobia de dos escalones de madera. Tiene corredor perimetral conitnuo cerrado en una parte con mandil de tablas horizontales de madera y otra con balaustres lisos. La cubierta tiene estructura de madera con cabrios y ripias sobre los que apoyan directamente tejas cerámicas curvas. Está rematada con moño de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760202ET0006


Coordenadas UTM	298574,9876	4814156,501	Referencia Catastral	52076A11710358
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo de Avelina	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	El Castiellu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Castiellu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	San Pedru Ambás	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre parcial entre pegoyos y foco lumínico.	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Restauración de balaustrada y retirada de murete cementado alrededor de los pegoyos.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Tiene trabes, caja de colondras verticales de madera y liños lisos con tendayos en el perímetro o corredor primitvo con pies derechos. La cubierta tiene estructura de madera con cabrios y ripias sobre los que apoyan las tejas y piezas de piedra sobre estas. El acceso se da a través de subidoria cementada, adosada a un murete que cierra parcialmente tres lados entre pegollos. La puerta de acceso es entablada lisa.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760202ET0008


Coordenadas UTM	298651,0811	4813891,728	Referencia Catastral	52076A11700357
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo de Angel	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	El Castiellu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Castiellu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	San Pedru Ambás	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	Anterior a 1800
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Antena de televisión.	En Uso	Si
Patologías:	Pérdida parcial de balaustrada	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Retirada de antena de televisión y restauración de balaustrada.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra y trabes de gran porte. La caja es de colondras verticales de madera con liños tallados con motivos geométricos de puntas y diamantes. Tiene corredor perimetral continuo con pasamanos y pies derechos lisos de madera, sólo en algunos puntos conservan balaustres lisos. La subidoria es de mampostería de piedra con escalones enterizos y una pequeña tenobia descolgada del corredor ayuda al acceso. La puerta es entablada lisa. La cubierta tiene estrcuctura de madera con cabrios y ripias de madera sobre los que apoyan las tejas cerámicas curvas. Se observan patologías en cubierta, pérdida de tejas en algunos puntos y vegetación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760202ET0009


Coordenadas UTM	298727,1812	4814199,772	Referencia Catastral	52076A11200532
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo de Francisco	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	El Castiellu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Castiellu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	San Pedru Ambás	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S.XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Muerte y subidoria cementados	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de cuatro pegollos y muelas de piedra, sin pilpayos visibles, con un murete bajo entre pegollos en tres de los lados. Tiene trabes de gran canto y la caja es de colondras verticales de madera. Los liños son lisos a excepción de un arco de medio punto recortadosobre la puerta de acceso y con una sencilla talla en el borde. La puerta es entablada con peinazos. Tiene corredor perimetral continuo compuesto de zócalo liso, balaustres lisos, pasamanos y pies derechos sobre los que apoya el alero. La cubierta es de estructura de madera y teja cerámica curva rematada por moño de dos piezas de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760202ET0010

Coordenadas UTM	298853.5023	4814390.8571	Referencia Catastral	52076A11200010
			Interés:	Alto

Nombre	Panera de Roberto	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	El Castiellu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Castiellu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	San Pedru Ambás	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	1930 - posguerra
Elementos Anexos	Tapia	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Estado de ruina	Conservación	Ruina
Obras Prioritarias	Restauración completa		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra construido sobre tapia de mampostería de piedra. La caja es de ranilla cementada con trabes, piezas de esquina y liños lisos de madera. Tiene dos puertas contiguas en uno de los lados. Estas son de bastidor con tablones verticales. Tiene corredor perimetral parcial en mal estado de conservación, compuesto de zócalo con casetones, balaustres de madera torneada, pasamanos y pies derechos sobre los que apoya el alero. La cubierta, parcialmente derruida, tiene estructura de madera y teja cerámica curva. El acceso se da por una subidoria cementada de gran tamaño adosada a la tapia.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con casona y palomar

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760203ET0001


Coordenadas UTM	299473,0949	4812795,593	Referencia Catastral	52076A16500098
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo de Jose Manuel	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Daxa, 8	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Daxa	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	San Pedru Ambás	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos de piedra, pegollos de madera y muelas de piedra. Tiene un pegollo de madera y muela de piedra de refuerzo en uno de los lados. La caja es de colondras verticales de madera a almilla y engüelgos, con trabes de gran tamaño y liños lisos con ganchos metálicos en el perímetro. Tiene corredor perimetral continuo zócalo liso, balaustres lisos, pasamanos y pies derechos de madera sobre los que apoya la cubierta. Esta tiene estructura de madera y teja cerámica curva recibida con cemento sobre las ripias de madera. Una tabla de sacrificio protege el alero y tiene moño de dos piezas de piedra. El acceso se da por una subidoria de piedra, tenobia de madera y puerta entablada lisa. Se observa algún respiradero de agujeros circulares en las colondras junto a la puerta.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760203ET0002


Coordenadas UTM	299460,9932	4812842,9	Referencia Catastral	52076A16500206
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Daxa	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Daxa	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	San Pedru Ambás	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Estado de ruina, tomado por la vegetación	Conservación	Ruina
Obras Prioritarias	Restauración integral.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de grandes trabes con colondras verticales de madera y liños lisos. Cubierta de estructuras de madera con cabrios y rupias sobre los que apoyan las tejas. Ausencia de tentemozos y tomado por la vegetación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760203ET0003


Coordenadas UTM	299422,8542	4812925,046	Referencia Catastral	52076A12600222
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Daxa	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Daxa	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	San Pedru Ambás	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XIX
Elementos Anexos	Construcción cementada	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Ventana y canalón. Puerta con rejilla.	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Restitución de colondras donde se han colocado ventanas, retirada de canalón y restauración de pegoyos.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de cuatro pegollos y muelas de piedra construido sobre plinto cementado, con los pilpayos y parcialmente, los pegollos, embebidos en esta construcción.
La caja es de colondras de madera, con liños lisos y trío de tentemozos en cada esquina. La cubierta tiene estructura de madera en la que se observan problemas estructurales y teja cerámica curva. Está rematado con moño de piedra de forma troncocónica.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760204AQ0002


Coordenadas UTM	298294,4242	4812854,651	Referencia Catastral	001902200TP91D
			Interés:	Alto

Nombre	Casona	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Al. Lloses, 11	Patrimonio Arquitectónico	Casona
Localización:	Lloses	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	San Pedru Ambás	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	EP-P Especial Protección Paisajística	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casona	Datación	1912
Elementos Anexos	Construcciones auxiliares	Estilo	Historicista
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+2
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Casona de planta rectangular y tres alturas en terreno con diferencia de cota de una planta, construida con mampostería de piedra y sillares. Todas las fachadas están enlucidas, con acabado continuo y cuentan una composición simétrica, con disposición regular de los vanos. Huecos de ventanas en planta primera y balcones enrasados con balaustrada de piedra en planta superior.
Destaca, en la fachada principal, un gran corredor abierto con arco carpanel y balaustrada de piedra. En la planta baja se aprecia un portal de acceso con tres escalones centrales y balaustrada de piedra decorada. Dos pilastras almohadilladas enmarcan esta entrada a la vivienda. La cubierta es inclinada, a cuatro aguas, con teja cerámica curva y cornisa de piedra. En el centro, retranqueada y mirando hacia la fachada principal, hay una mansarda con ventanal.
Una tapia de mampostería de piedra y reja limita la parcela ajardinada alrededor de la casona.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Frente a la vivienda se ubican los establos.

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760204ET0001


Coordenadas UTM	298174,1357	4812771,04	Referencia Catastral	52076A12500039
			Interés:	Medio

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Lloses, 8	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Lloses	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	San Pedru Ambás	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	Murete mampostería	Estilo	Popular
Intervenciones	Restauración de cubierta	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Una colondra sustituída por valla metálica.	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Restauración de colondra que falta.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Panera de seis pilpayos de mampostería de piedra, pegollos y muelas de piedra. La caja tiene grandes trabes, colondras verticales de madera y liños lisos. Hay respiraderos en forma de celosía en dos colondras. Tiene corredor sencillo en uno de los lados cortos, compuesto de pies derechos y tres tablas horizontales a modo de balaustrada. En el resto del perímetro se conservan los tentemozos. El acceso se da por una pequeña subidoria de piedra y dos talameras de madera. Hay dos puertas de bastidor con plafones.
La cubierta es de estructura de madera, parcialmente reconstruida, con cabrios y ripias sobre los que apoyan directamente las tejas. En la mitad restaurada se ha recuperado la hilera perimetral del tornos en el borde del alero.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760204ET0002

Coordenadas UTM	298309.2909	4812960.9386	Referencia Catastral	52076A12500047
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo de Amalia	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Lloses, 6	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Lloses	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	San Pedru Ambás	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	Siglo XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Villaviciosa
Intervenciones	Restauración de tallas	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos de piedra, pegollos de madera y muelas de piedra. Caja de grandes trabes, con engüelgos y colondras verticales con almlilla. Hay tallas tanto en en algunas colondras, motivos circulares, rosestas; como en los liños, sogueados y cruces. Destaca el arco de medio punto rebajado y tallado en el liño sur sobre la puerta de acceso, esta es entablada lisa. Hay otra puerta, entablada lisa, con asidero de madera en el lado opuesto. Dos subidorias de piedra y talameras de madera dan acceso a sendas puertas opuestas. Hay tentemozos en todo el perímetro y la cubierta es de estructura, cabrios y ripias de madera y teja cerámica curva con hilera de tornos en todo el perímetro del alero. Está rematado con moño de dos piezas de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

El liño original tallado se conserva en Gijón, este es de talla y pintura reciente.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760206AQ0001


Coordenadas UTM	298620,0301	4813229,324	Referencia Catastral	001900400TP91D
			Interés:	Alto

Nombre	Casa	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Villabona	Patrimonio Arquitectónico	Casona
Localización:	Villabona	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	San Pedru Ambás	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casona tradicional	Datación	-
Elementos Anexos	Construcciones auxiliares	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Restauración de la volumetría en la parte trasera y restauración de paramentos.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casona de planta rectangular y dos alturas construida con mampostería de piedra y sillares. Las fachadas tienen un acabado continuo pintado, dejando ver los sillares de piedra de esquinas, líneas de imposta y cerco de huecos . La disposición de los huecos es regular, siendo de mayor tamaño en planta baja. En la planta noble, dos balcones enrasados centrales y dos ventanas de mediano tamaño.
En las fachadas laterales, los vanos son de tamaños y disposición irregular. La cubierta es inclinada, a cuatro aguas, con teja cerámica curva y alero en todo el perímetro, chapado en madera.
Una tapia y varias construcciones adosada de menor tamaño completan el conjunto.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760206ET0001

Coordenadas UTM	298538,3013	4812985,933	Referencia Catastral	52076A12500071	
			Interés:	Medio	
Nombre	Fuente de Villabona		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Fuente	
Dirección:	Villabona		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Villabona		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	San Pedru Ambás		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Pública	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Fuente	Datación	-
Elementos Anexos	Banco	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Retirada de vegetación.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Fuente y abrevadero tradicionales a un lado del camino. Está compuesto de dos pilas piedra y una fuente con caño.
Realizado con mampostería de piedra y parcialmente cementado de diferentes intervenciones. Banco perpendicular, de igual material.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M.. "El corredor en las casas asturianas"
"Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana"





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760206ET0002


Coordenadas UTM	298604,3136	4813060,743	
Referencia Catastral	52076A12600331		
Interés:	Medio		

Nombre	Hórreo de Angel	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Villabona, 15	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Villabona	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	San Pedru Ambás	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVII
Elementos Anexos	Llagar de reciente creación.	Estilo	Popular
Intervenciones	Cubierta nueva.	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre completo parte inferior	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Retirada del cierre de la parte inferior		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de cuatro pegollos y muelas de piedra embebidos en muro que cierra la parte inferior del hórreo. Caja de grandes trabes, colondras verticales de madera a almilla con liños lisos. Se conservan tres tentemozos en esquina. La cubierta, de reciente restauración, tiene estructura, cabrios y ripias de madera y teja cerámica curva recibida con cemento. La cornisa está protegida con tabla de sacrificio y remata la cubierta un moño de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760206ET0003


Coordenadas UTM	298585,2	4813101,8	Referencia Catastral	52076A12600331
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Villabona	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Villabona	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	San Pedru Ambás	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	anterior s XX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Panera de seis pegollos y muelas de piedra sobre pequeño muro de mampostería de piedra entre pegollos. La caja es de colondras verticales de madera con grandes trabes y liños lisos rodeada por corredor perimetral continuo en tres de sus lados. Este está cerrado en dos de sus lados por mandil de tablas verticales y en otro por balaustres de madera lisa. El acceso se da por el lado norte, con subidoria de mampostería de piedra. La cubierta tiene estructura, cabrios y ripias de madera y teja cerámica curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760206ET0004


Coordenadas UTM	298607,6147	4813101,816	Referencia Catastral	52076A12600331
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Villabona	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Villabona	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	San Pedru Ambás	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVII
Elementos Anexos	Tapia	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre entre pegoyos	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Retirada del cierre entre pegoyos.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de seis pegollos y muelas de piedra embebido en la tapia perimetral de parcela. La caja es de colondras verticales de madera con tentemozos en las esquinas y corredor primitivo perimetral o tendayos con balaustrada en uno de los lados. La cubierta tiene estructura, cabrios y ripias de madera y teja cerámica curva apoyada.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760206ET0005

Coordenadas UTM	298562,1401	4813097,782	Referencia Catastral	52076A11700379	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo de Mª Esther		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Villabona		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Villabona		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	San Pedru Ambás		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Restauración de cubierta, problemas esctructurales.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de cuatro pegollos y muelas de piedra, sin pilpayos visibles. La caja está inclinada, tiene grandes trabes, colondras verticales de madera y liños lisos. En el perímetro tiene tentemozos y tendayos, corredor perimetral primitivo. Tiene una puerta entablada lisa y subidoria de piedra.
La cubierta es de estructura de madera con cabrios y ripias también de madera, sobre los que apoyan las tejas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760206ET0006

Coordenadas UTM	298549,3039	4813045,708	Referencia Catastral	52076A11700379	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Villabona, 12		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Villabona		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	San Pedru Ambás		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre completo de parte inferior.	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Retirada de los muros de fábrica que cierran la parte inferior del hórreo.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra embebidos en un muro de mampostería de piedra y ladrillo que cierra tres de los lados de la parte inferior del mismo. La caja es cementada, de época de posguerra, con piezas de esquina, trabes y liños de madera lisos. Hay un ventanuco de ventilación en la parte superior de la caja, en tres de los lados y una puerta de bastidor lisa en el restante. Tiene corredor perimetral continuo que conserva únicamente pasamanos y pies derechos de madera sobre los que apoya el alero. La cubierta es de estructura de madera y teja cerámica curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760206ET0007


Coordenadas UTM	298638,4214	4813227,6	Referencia Catastral	52076A12600330
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo de Plácido	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Villabona	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Villabona	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	San Pedru Ambás	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	Construcción cementada	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre completo parte inferior	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Retirada de muros cementados que cierran la parte inferior del hórreo y restauración de los elementos afectados. Restauración integral.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo con caja de colondras verticales de madera y corredor perimetral continuo, en muy mal estado. El corredor está compuesto de: zócalo liso, balaustres lisos, pasamanos y pies derechos de madera, que conservan restos de pintura roja. Tiene dos subidorias de fábrica enfrentadas, que dan acceso al mismo punto, donde se interrumpe el corredor. Se conserva pequeña tenobia de madera.
Destacan dos puertas de bastidor apeinazadas con tallas de diferentes motivos geométricos en los casetones y con aldaba en forma de pera. La cubierta tiene estructura de madera, en mal estado de conservación, cabrios y ripias de madera y teja cerámica curva apoyada sobre estas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Hórreo porcedente de Lloses y trasladado hace 60 años.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760206ET0008


Coordenadas UTM	298612,0172	4813259,872	Referencia Catastral	52076A11700058
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Villabona	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Villabona	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	San Pedru Ambás	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Panera con seis pegollos y muelas de piedra construida algún pilpayo de piedra y murete de mampostería y cementado en el que los pegollos están parcialmente embebidos, salvando así la diferencia de cota del terreno. La caja es de colondras verticales de madera con decoraciones talladas en varias colondras. Estas tallas tienen motivos de estrellas y rosetas. Las puertas son entabladas lisas con asidero de madera. Tiene corredor perimetral continuo compuesto de zócalo liso, balaustres, pasamanos y pies derechos de madera. La subidoria es una única pieza de piedra, complementa el acceso una pequeña tenobia de madera. La cubierta tiene estructura, cabrios y ripias de madera y tejas recibidas con cemento. El alero está protegido con tabla de sacrificio con moldura y goterón en las esquinas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760207ET0001


Coordenadas UTM	298258,9468	4814837,161	Referencia Catastral	52076A11300329
			Interés:	Medio

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Xiana	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Xiana	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	San Pedru Ambás	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Ventana en la caja y bajante pvc.	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Restauración de la cubierta, restauración de la subidoria, cubierta de vegetación, retirada de la ventana colocada en la caja y reparación de las colondras afectadas y retirada de barandilla en subidoria. Retirada del tubo de pvc bajante desde el corredor.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Panera de seis pegollos y muelas de piedra estos están embebidos en un murete que recorre tres de los lados, no se aprecia si hay pilpayos. La caja es de colondras verticales de madera con trabes y liños lisos. Las puertas visibles son entabladas lisas. Tiene corredor perimetral continuo compuesto de mandil de tablas horizontales en tres de sus lados, balaustres lisos en uno, pasamanos y pies derechos de madera, sobre estos apoya el alero. Una de las esquinas está protegida con tornaaguas de madera. Hay dos subidorias una de ellas de fábrica y la otra de piedra y una pequeña tenobia de madera para acceder al corredor. La cubierta tiene estructura de madera, con cabrios y ripias sobre las que apoyan las tejas. EL alero está protegido con tabla de sacrificio.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

ARGÜERU

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760305ET0001

Coordenadas UTM	299457.12	4821203.42	Referencia Catastral	07011128	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	El Camín Rial		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El Camín Rial		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Argüeru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-256		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	G.r-Residencial		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XX
Elementos Anexos	Leñera y almacén	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Retirada de vegetación en cubierta. Eliminación de edificaciones anexas.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Cámara de cemento. Corredor perimetral con cerramiento de tabla recortada, estilo mariñán, cerrado en dos de sus fachadas. Sin inscripciones ni tallas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760305ET0002

Coordenadas UTM	299593,5118	4821129,54	Referencia Catastral	07000132	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	El Camín Rial		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El Camín Rial		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Argüeru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-256		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Rehabilitación de cubierta		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Cámara de cemento. Corredor perimetral de fábrica con pies derechos de madera y mandil de fábica. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra .

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

En quintana con espacios productivos

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760305ET0003

Coordenadas UTM	299717,3072	4821059,017	Referencia Catastral	06400058	
			Interés:	Alto	
Nombre	Panera		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	El Camín Rial		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El Camín Rial		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Argüeru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-256		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s XVII
Elementos Anexos	Almacén y vivienda	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Barandilla metálica en subidoria. Cierre parcial entre pegoyos. Mandil de fibrocemento en uno de sus lados	En Uso	Si
Patologías:	Pérdida parcial de balaustrada	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Sustitución de barandilla metálica en subidoria por una de madera. Eliminación de cierre parcial entre pegoyos. Sustitución de mandil de fibrocemento por madera.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Panera de engüelgos. Pilpayos, pegollos y muelas de piedra.Caja de colondras ensambladas a espiga. Corredor perimetral posterior a la caja, con pies derechos y balaustrada de madera torneada, cerrado en una de las fachadas con paneles de fibrocemento. Con arco en liño sobre una de las puertas, entablada lisa. Respiradero en lateral de la caja. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760306AQ0001


Coordenadas UTM	301164,474	4821405,47	Referencia Catastral	070114066
			Interés:	Medio

Nombre	Caserío tradicional	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	El Camín Rial	Patrimonio Arquitectónico	Casona
Localización:	El Camín Rial	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casona	Datación	S. XX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Casona popular de planta rectangular con 3 volúmenes. Dos plantas de altura con muros de mampostería, recercado de huecos con sillares y cubierta a dos aguas. Cuerpos laterales de uso residencial y el central agropecuario.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

En parcela con pozo y panera 760306ET0001

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760306ET0001


Coordenadas UTM	300300,5977	4821150,787	Referencia Catastral	07114066	
			Interés:	Medio	

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Cuatrocaminos	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Cuatrocaminos	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	As-256	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s XX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre parcial entre pegoyos.	En Uso	Si
Patologías:	Pérdida parcial de balaustrada	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminar cierre parcial entre pegoyos. Reposición de balaustrada.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Panera sin engüelgos.Pegollos y muelas de piedra. Caja de tablas clavadas. Corredor perimetral con pies derechos y balaustrada de madera torneada. Puertas de bastidor con cuarterones, sin inscripciones ni tallas. Cubierta nueva, carece de elementos originales.
Subidoria de piedra y talemera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

En parcela con casona y pozo

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.


CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760306ET0002

Coordenadas UTM	300826,1619	4821195,87	Referencia Catastral	07100067
			Interés:	Medio

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Cuatrocaminos	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Cuatrocaminos	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256/VV-4	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	S. XIX o posterior
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalón de chapa. Cierre parcial entre pegoyos. Tornaaguas de fibrocemento	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Eliminación de canalones de chapa. Reposición de balaustres de barandilla. Eliminación de tornaaguas de fibrocemento Eliminación de cierre parcial entre pegoyos.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Corredor perimetral con pies derechos y balaustres de madera recortada. Tornaaguas de fibrocemento Puertas de bastidor y cuarterones, sin inscripciones ni tallas. Cubierta en buen estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760311ET0001

Coordenadas UTM	300285.3	4821137.1	Referencia Catastral	07000179	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	La La Quintana		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	La La Quintana		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Argüeru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-256		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalón de chapa	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminación de canalón de chapa		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de engüelgos. Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras ensambladas a espiga. Corredor perimetral con pies derechos y balaustrada de madera torneada. Puerta entablada sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura de madera y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Elementos sustituídos recientemente.

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.


CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760311ET0002

Coordenadas UTM	300381,007	4821222,068	Referencia Catastral	07100080
			Interés:	Alto


Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	La La Quintana	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	La La Quintana	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Restauración completa.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de enguelgos con pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Corredor perimetral con tendayos. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta en mal estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Situado en quintana con vivienda, espacios productivos y pozo.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760313AQ0001

Coordenadas UTM	301945,8397	4823912,577	Referencia Catastral	07610028
			Interés:	Alto

Nombre	Caserío tradicional	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	El Toral	Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	El Toral	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-4	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa corredor	Datación	-
Elementos Anexos	Cuadra	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío corredorde dos plantas con corredor con almanques y balaustrada de madera en el piso noble y porche en el piso inferior. Mampostería de piedra revocada y recercado de huecos de piedra. Cubierta a dos aguas de teja árabe. Cerramiento perimetral de parcela con muro de mampostería a hueco.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Edificaciones anexas completan el conjunto.

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760313AQ0002

Coordenadas UTM	302013,2435	4824244,5	Referencia Catastral	07600596	
			Interés:	Alto	
Nombre	Casa		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	El Toral		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	El Toral		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Argüeru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-256/VV-4		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	Último tercio siglo XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Edificio de planta rectangular y dos pisos de altura. En el piso inferior Arco rebajado que da acceso a un porche muy profundo flanqueado por dos ventanas. Realizado en mamposteria y enlucido en blanco. Sillares esquinales y enmarcando vanos.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Inscripción en la clave del arco del porche.

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760313AQ0004

Coordenadas UTM	301761,9099	4823665,829	Referencia Catastral	07600628	
			Interés:	Alto	
Nombre	Caserío tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	El Toral		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	El Toral		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Argüeru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-256/VV-4		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa Corredor	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa corredor tradicional de planta rectangular y dos alturas construida con mampostería de piedra y sillares. Dos almanques enmarcan la fachada principal.
En la planta baja, acceso a través de porche. En planta superior, un balcón volado recorre la fachada con pies derechos y balaustres de madera torneados. Sillares enmarcando vanos en ambas plantas. El corredor se apoya en una viga que recoore toda la fachada.
Cubierta de teja a dos aguas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Caserío en quintana con cuadra, lagar, pajar, panera 760313ET0001 y pozo.

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas".
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL


CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760313ET0001

Coordenadas UTM	301767,3285	4823652,258	Referencia Catastral	07600268	
			Interés:	Alto	
Nombre	Panera		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	El Toral		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El Toral		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Argüeru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-256/VV-4		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s XIX o posterior
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Corredor perimetral cerrado con tornaaguas en una de las fachadas. Puerta entablada lisa sin inscripciones ni tallas. Cubierta en buen estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

En quintana con caserío 760313AQ004 , pajar y cuadra

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760313ET0002

Coordenadas UTM	302005,4511	4824228,137	Referencia Catastral	07600308	
			Interés:	Medio	
Nombre	Panera		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	El Toral		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El Toral		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Argüeru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-256/VV-4		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Corredor perimetral con pies derechos y balaustrada de madera torneada. Tornaaguas de madera en una de las fachadas. Puertas de bastidor con dos tableros verticales.Sin inscripciones ni tallas.
Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y tenobia.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Panera en quintana con caserío,cuadra, lagar, pajar, panera y pozo.

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".



SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760313ET0003

Coordenadas UTM	302020.2	4824237.6	Referencia Catastral	07600500
			Interés:	Medio
Nombre	Panera		Patrimonio Arqueológico	
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	El Toral		Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Toral		Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru		Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256/VV-4		Grado de Protección	Integral
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales		Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	final s. XIX - ppios s.XX
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Panera de pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de tablas clavada.Corredor perimetral con pies derechos y balaustrada de madera torneada.Tornaaguas de madera en una de las fachadas. Puertas de bastidor con tres tableros verticales, sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760393AQ0001

Coordenadas UTM	301657,652	4823594,246	Referencia Catastral	07400304	
			Interés:	Alto	
Nombre	Quintana		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Foncalada, 11		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Foncalada		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Argüeru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:			Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR- Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa Mariñana	Datación	
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional. Muros de mampostería de piedra con sillares en recercado de huecos. Cubiertas a dos aguas de teja árabe.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

En quintana con panera, cuadra, lagar, almacén , pozo y abrevadero.

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL


CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760393ET0001

Coordenadas UTM	301472.7	4823019.2	Referencia Catastral	07411257
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Foncalada	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Foncalada	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XX
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Cámara cementada. Corredor perimetral con pies derechos de madera y balaustrada de tablas de madera recortadas. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760393ET0002


Coordenadas UTM	301633.7	4823141.4	Referencia Catastral	07400327
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Foncalada, 1	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Foncalada	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XIX
Elementos Anexos	Tendejón	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo con tendejón anexo en dos de sus caras. Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Engüelgos y colondras ensambladas a espiga. Corredor con balaustrada de madera. Puertas de bastidor con tres tableros verticales. Sin inscripciones ni tallas.
Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y tenobia.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

En quintana con vivienda , almacén , cuadra, pajar, pozo y abrevadero.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760393ET0004


Coordenadas UTM	301918.672	4823341.018	Referencia Catastral	07600018
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Foncalada	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Foncalada	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Rehabilitación de cubierta (humedades) y subidoria		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de seis pegollos con pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Ausencia de corredor. Faltan tentemozos. Trabes con refuerzos metálicos.Sin inscripciones ni tallas. Con arco del ancho de la puerta en liño. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760393ET0005


Coordenadas UTM	301903.089	4823506.980	Referencia Catastral	07400314
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Foncalada	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Foncalada	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Tornaaguas de uralita	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Sustitución de material del tornaaguas.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo con pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Corredor perimetral cerrado con tornaaguas en una de las fachadas. Puerta de bastidor con tres tableros verticales, sin inscripciones ni tallas. Cubierta en buen estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

En quintana con lagar, cuadra, vivienda y pozo.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760393ET0007

Coordenadas UTM	301584.9	4823365.2	Referencia Catastral	07400304
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Foncalada, 11	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Foncalada	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	finales s XVII
Elementos Anexos		Estilo	Maliayo
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de engüelgos. Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras ensambladas a espiga. Corredor perimetral con pies derechos y balaustrada de madera recortada. Tornaaguas de madera en uno de sus lados. Puerta de tablas con listones superpuestos y arco de medio punto. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria doble de piedra y tenobia.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

En quintana con caserío tradicional

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760393ET0008


Coordenadas UTM	301486.3	4823185.6	Referencia Catastral	07400253
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Foncalada	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Foncalada	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XX
Elementos Anexos	Tendejón	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cerramiento de fábrica entre pegoyos del tendejón.	En Uso	Si
Patologías:	Pérdida parcial de balaustrada	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Reposición de elementos de la balaustrada. Eliminación del cerramiento de fábrica entre pegoyos del tendejón.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo con tendejón de teja árabe en uno de sus lados. Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Cámara de cemento. Corredor perimetral con balaustrada de tablas de madera y cerrado con tornaaguas en una de las fachadas. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

En quintana con caserío tradicional y almacén.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760394ET0001


Coordenadas UTM	301026.8	4822192.7	Referencia Catastral	07100164
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Manzanéu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Manzanéu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XIX y XX
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Pontes de ladrillo, tornaaguas de chapa	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Reposición de pontes de madera. Tornaaguas de chapa en dos de las fachadas.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra y ladrillo. Faldones de cubierta y pontes de ladrillo. Corredor perimetral con balaustrada torneada pintada en dos de sus lados. Tornaaguas de chapa en dos de las fachadas. Sin isncripciones ni tallas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

En parcela con vivienda y almacén.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760394ET0002


Coordenadas UTM	300742,4	4822795,3	Referencia Catastral	07100139
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Manzanéu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Manzanéu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256/VV-4	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s. XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Bajante aseo	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminar bajante.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Sin corredor perimetral, con tentemozos en esquinas.Puerta de bastidor con cuarterones, sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760395ET0001


Coordenadas UTM	300742.4	4822795.3	Referencia Catastral	07100019
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	El Perote	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Perote	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256/VV-4	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XIX
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Carcoma	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Rehabilitación de cubierta, eliminación de carcoma en estructura		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de tablas clavadas. Sin corredor y tentemozos en una cara. Dos puertas entabladas lisas. Sin inscripciones ni tallas.
Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

En quintana con espacios productivos y pozo.

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760395ET0002

Coordenadas UTM	299677.2	4823685.9	Referencia Catastral	07100079
			Interés:	Medio

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	El Perote	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Perote	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256/VV-4	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Panera de 5 pegollos y enguelgos. Se encuentra dentro de una fica privada. Solo se observa la ausencia de corredor y la cubierta en buen estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760396AQ0001

Coordenadas UTM	300596,3	4822328,7	Referencia Catastral	07300841	
			Interés:	Medio	
Nombre	Casa Mariñana		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Bustiellu		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Bustiellu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Argüeru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-256/VV-4		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR- Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa Mariñana	Datación	
Elementos Anexos	Cuadra y almacén	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	No
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Planta rectangular y una sola altura. Cubierta de teja a dos aguas. Portal centrado en la fachada al que se adosan dos cuerpos laterales. Muros de mampostería enlucido en blanco.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

En quintana con cuadra, almacén y hórreo

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760396AQ0002

Coordenadas UTM	299482.6	4823703.1	Referencia Catastral	07200805	
			Interés:	Alto	
Nombre	Capilla de San José		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Bustiellu		Patrimonio Arquitectónico	Capilla	
Localización:	Bustiellu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Argüeru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-256/VV-4		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR- Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Capilla	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Capilla de pequeñas dimensiones y planta cuadrada con pórtico a los pies. La puerta de ingreso es mediante un arco de medio punto. Remata en sencilla espadaña de un vano. Cubierta de teja árabe a dos aguas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760396AQ0003

Coordenadas UTM	299459.2	4823710.7	Referencia Catastral	07200806	
			Interés:	Alto	
Nombre	Caserío tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Bustiellu		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Bustiellu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Argüeru		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-256/VV-4		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR- Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa corredor	Datación	-
Elementos Anexos	Cuadra	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa corredor tradicional de planta rectangular y dos alturas construida con mampostería de piedra y sillares. Dos almanques enmarcan la fachada principal.
En la planta baja, acceso a través de porche. En planta superior, una galería cerrada recorre la fachada con carpinterías de madera acristaladas y mandil de tablas horizontales
Cubierta de teja a dos aguas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

En quintana con almacén, cuadra, pajar, hórreo y pozo.

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas".
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760396AQ0005

Coordenadas UTM	299281.27	4823892.37	Referencia Catastral	07200033	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Bustiellu		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Bustiellu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Argüeru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255/VV-4		Grado de Protección	Ambiental	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR- Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío tradicional	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:		Calidad:	

Descripción

Caserío de planta rectangular. Dos plantas de altura con muros de mampostería, recercado de huecos con sillares y cubierta a dos aguas.

Justificación del Entorno de Protección

Observaciones:

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760396ET0001

Coordenadas UTM	299689	4822857.9	Referencia Catastral	07300848	
			Interés:	Medio	
Nombre	Pajar		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Pajar/Lagar	
Dirección:	Bustiellu		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Bustiellu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Argüeru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-256/VV-4		Grado de Protección	Ambiental	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR- Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Pajar	Datación	
Elementos Anexos	Caserío tradicional y hórreo	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Rehabilitación integral		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Los paramentos verticales son muros realizados en mampostería con sillares en esquina. Cubierta de teja

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

En quintana con vivienda y hórreo 760396ET0002

Bibliografía:





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760396ET0002


Coordenadas UTM	299689	4822857.9	Referencia Catastral	07300163
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Bustiellu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Bustiellu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256/VV-4	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	Final s XVIII- s XIX
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de enguelgos con pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras ensambladas a espiga. Trabes con refuerzos metálicos. Ausencia de corredor., con tentemozos en perímetro. Puerta de bastidor con 2 tableros verticales. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

En quintana con caserío tradicional y pajar 760396ET0001

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760396ET0003

Coordenadas UTM	299645.5	4822976.2	Referencia Catastral	07300166
			Interés:	Medio

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Bustiellu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Bustiellu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256/VV-4	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Subidoria metálica	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Reposición de subidoria de piedra, rehabilitación de mandil		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Corredor perimetral cerrado con mandil en una de sus fachadas.Sin inscripciones ni tallas.Cubierta en buen estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760396ET0007


Coordenadas UTM	299536.7	4823528.2	Referencia Catastral	07200085
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Bustiellu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Bustiellu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-4	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Pérdida parcial de balaustrada	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Rehabilitación de barandilla		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras de madera.Corredor perimetral con pies derechos y tablones horizontales de madera. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta en buen estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

En parcela con caserío tradicional.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760396ET0008

Coordenadas UTM	299678.4318	91583724.9071	Referencia Catastral	07300235	
			Interés:	Bajo	
Nombre	Potro		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Potros	
Dirección:	Bustiellu		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Bustiellu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Argüeru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-256/VV-4		Grado de Protección	Ambiental	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR- Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Potro	Datación	-
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	
Elementos Discordantes	Cubierta de uralita	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Reposición de cubierta de teja		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Potro con estructura de madera. Conserva todos los elementos. Cubierta de uralita.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760396ET0009


Coordenadas UTM	299580.2	4823556.4	Referencia Catastral	07300235
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Bustiellu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Bustiellu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256/VV-4	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XIX
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre de corredor con malla electrosoldada.	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Eliminar malla de gallinero. Reparación tornaaguas y balaustre.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo con pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Corredor perimetral con pies derechos y balaustrada de madera torneada, cerrado con malla electrosoldada. Tornaaguas en un lateral Puerta de bastidor con tres tableros verticales, sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y tenobia

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760396ET0011


Coordenadas UTM	299673.3	4823720.5	Referencia Catastral	07300236
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Bustiellu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Bustiellu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256/VV-4	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Palomar adosado en caja. Solape de cureñes con espuma de poliuretano. Pintura en trabes	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Rehabilitación integral de la caja del hórreo: eliminación de palomares, retirada de poliuretano y limpieza de pintura.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de engüelgos.Pilpayos, pegollos y muelas de piedra.Caja de colondras ensambladas a espiga. Ausencia de corredor, tentemozos en esquinas. Trabes con refuerzos metálicos. Puerta entablada lisa con arco en liño, sin inscripciones ni tallas.Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra no original y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760396ET0012


Coordenadas UTM	299673.3	4823720.3	Referencia Catastral	07300236
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Bustiellu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Bustiellu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256/VV-4	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pegollos y muelas de piedra. Caja sin engüelgos, con tablas clavadas. Corredor perimetral cerrado con pies derechos y pasamanos, cerrado con malla metálica. Puerta de bastidor con tres tablas verticales, sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y tenobia.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760396ET0014

Coordenadas UTM	299385	4823723.1	Referencia Catastral	07200034	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Bustiellu		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Bustiellu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Argüeru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-256/VV-4		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR- Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	ppios. s XIX
Elementos Anexos	Almacén	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Mandil de malla de gallinero.	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Recuperación de elementos de madera carcomidos. Restitución de balaustrada de corredor.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja sin engüelgos; corredor con pies derechos y sin balaustrada, cerrado con malla electrosoldada. Puerta de bastidor con plafones, sin inscripciones sin tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y tenobia.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760396ET0016


Coordenadas UTM	299148.6	4823873.4	Referencia Catastral	07200052
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Bustiellu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Bustiellu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-4	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Restauración completa		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Corredor perimetral. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta en estado precario.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760396ET0017

Coordenadas UTM	299073.2	4824097	Referencia Catastral	07200055	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Bustiellu		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Bustiellu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Argüeru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-256/VV-4		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR- Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de engüelgos.Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras ensambladas a espiga. Sin corredor perimetral, tentemozos en perímetro. Puerta entablada lisa, sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas.Moño de piedra. Subidoria de piedra y tenobia.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760396ET0019

Coordenadas UTM	299237.8	4823815	Referencia Catastral	07200030
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Bustiellu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Bustiellu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256/VV-4	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XIX
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalón	En Uso	Si
Patologías:	Pérdida parcial de balaustrada	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Eliminar canalón y reparar balaustrada de corredor		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo con pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja sin engüelgos. Corredor perimetral con pies derechos y balaustrada de madera torneada y cerrado con chapa de fibrocemento en dos de las fachadas. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760396ET0021


Coordenadas UTM	299422	4823705.2	Referencia Catastral	07200177
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Bustiellu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Bustiellu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256/VV-4	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	final s XVII- principios s XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Maliayo
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Restauración de cubierta		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de engüelgos y colondras ensambladas a espiga.Corredor perimtral con pies derechos y sin balaustrada. Respiradero en un lateral.Puertas de tablas con listones superpuestos y arco en el liño.Sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

En quintana con caserío, pajar y pozo

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760396ET0022

Coordenadas UTM	299249.7	4823586.4	Referencia Catastral	07200067	
			Interés:	Medio	
Nombre	Panera		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	Bustiellu		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Bustiellu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Argüeru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-256/VV-4		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR- Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación		Actuación		









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	-
Elementos Anexos	Tendejón	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalones, mandil de chapa	En Uso	No
Patologías:		Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Rehabilitación integral, eliminar elementos discordantes		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Corredor perimetral cerrado con chapa metálica. No se observa caja.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760396ET0023


Coordenadas UTM	299259.9	4823497.3	Referencia Catastral	07200072
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Bustiellu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Bustiellu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256/VV-4	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XIX
Elementos Anexos	Cerramiento de parcela adosado a pegoyos	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre parcial entre pegoyos, tornaaguas de chapa	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Rehabilitación de cubierta, eliminación de cierre parcial entre pegoyos,sustitución de tornaaguas de chapa por madera		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo con pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Muro de cierre entre pegollos. Corredor perimetral con pies derechos de madera y pasamanos sin balaustrada, tornaaguas de chapa de fibrocemento en una de las fachadas. Sin inscripcione sin tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760396ET0024

Coordenadas UTM	299279.9	4823439.2	Referencia Catastral	07200076	
			Interés:	Alto	
Nombre	Panera		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	Bustiellu		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Bustiellu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Argüeru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-256/VV-4		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR- Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	Cierre entre pegoyos	En Uso	No
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Eliminar cierre entre pegoyos, restitución de cubierta de teja, rehabilitación de colondras policromadas.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de estilo Carreño con decoración polícroma en fachadas y puertas. Muelas de piedra embebidos en muro de cierre. Corredor perimetral de balaustres de madera torneada, cerrado en la parte inferior con tablas de madera en una de las fachadas. Puerta de bastidor con plafones. Cubierta con onduline.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Panera de gran interés con grandes alteraciones de su configuración original.

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760396ET0025

Coordenadas UTM	299420.0717	4823666.0287	Referencia Catastral	07200163	
			Interés:	Alto	
Nombre	Panera		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	Bustiellu		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Bustiellu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Argüeru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-256/VV-4		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR- Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Villaviciosa
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de engüelgos. Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Ausencia de corredor. Faltan tentemozos. Dos puertas, la primera entablada con listones superpuestos, la segunda, de bastidor con tableros verticales. Tallas geométricas a bisel en el liño y en las cabezas de liño. Cubierta en buen estado.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760396ET0026

Coordenadas UTM	299245.5	4823291.5	Referencia Catastral	07200099
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Bustiellu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Bustiellu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256/VV-4	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	S XIX
Elementos Anexos	Almacén	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Instalaciones. Ceirre parcial entre pegoyos	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Desmontaje de instalación eléctrica y cierre entre pegoyos.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera con pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Corredor perimetral con pies derechos y balaustres de madera torneada, tornaaguas en una de sus fachadas. Puertas de bastidor con plafones. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Restaurado recientemente.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760396ET0027

Coordenadas UTM	296819.1	4823251.9	Referencia Catastral	07200102
			Interés:	Medio

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Bustiellu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Bustiellu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256/VV-4	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s XIX
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre entre pegoyos con uralita	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminar cierre entre pegoyos con uralita.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera con pegollos y muelas de piedra. Corredor perimetral con pies derechos y balaustrada de madera torneada. Puertas de bastidos con tres tableros verticales. Sin inscripciones ni tallas.Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL


CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760396ET0028

Coordenadas UTM	299097.2	4822849.7	Referencia Catastral	07000003
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Bustiellu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Bustiellu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256/VV-4	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre parcial entre pegoyos	En Uso	Si
Patologías:	Pérdida parcial de balaustrada	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminación de cierre parcial entre pegoyos. Reposición de balaustrada		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra embebidos en muerte de mampostería. Cámara de cemento. Corredor perimetral con balaustrada de madera torneada.Puerta de plafones, sin inscripciones ni tallas. Puerta de bastidor con plafones. Sin inscripciones ni tallas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760396ET0029


Coordenadas UTM	299314.1	4823144.4	Referencia Catastral	07200192
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Bustiellu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Bustiellu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256/VV-4	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de engüelgos. Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras ensambladas a espiga. Corredor perimetral con balaustres torneados y pies derechos. Puerta de bastidor con cuarterones emboquillados. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y tenobia.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

En quintana con caserío, almacén y pozo

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760396ET0031


Coordenadas UTM	299294.1	4822974.5	Referencia Catastral	07200096
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Bustiellu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Bustiellu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256/VV-4	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre de la parte inferor.	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Eliminación de cierre entre pegoyos		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra embebidos en muro de cierre. Caja de colondras de madera.Corredor perimetral, con pies derechos y pasamanos . Puerta entablada, sin inscripciones ni tallas.
Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760396ET0032

Coordenadas UTM	299295.9	4822902.4	Referencia Catastral	07000006
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Bustiellu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Bustiellu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256/VV-4	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XIX
Elementos Anexos	Caserío traditional	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cerramiento parcial entre pegoyos	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Eliminar cierre parcial entre pegoyos. Eliminación de paneles de fibrocemento en lateral de corredor. Rehabilitación de cubierta.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo con pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Corredor perimetral con pies derechos y balaustrada de madera torneada, cerramiento de paneles de fibrocemento en un lateral. Puerta de bastidor con tres tableros verticales. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra .

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760396ET0033

Coordenadas UTM	299029.5	4822669.5	Referencia Catastral	07000007	
			Interés:	Medio	
Nombre	Panera		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	Bustiellu		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Bustiellu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Argüeru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-256/VV-4		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera con pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Corredor perimetral cerrado con tornaaguas en una de las fachadas y mandil en otra. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta en buen estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760396ET0034

Coordenadas UTM	299195.4	-5.485026504163	Referencia Catastral	07000043	
			Interés:	Alto	
Nombre	Panera		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	Bustiellu		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Bustiellu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Argüeru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-256/VV-4		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Tornaaguas de paneles de fibrocemento.	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Sustitución de tornaaguas de paneles de fibrocemento por madera.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Panera de pegollos y muelas de piedra. Caja de tablas clavadas. Corredor perimetral con balaustrada de barrotes torneados y pies derechos. Tornaaguas de paneles de fibrocemento en uno de los lados. Puertas de bastidor con tres tableros verticales superpuestos. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y tenobia.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760396ET0036


Coordenadas UTM	299531.4	4822793.7	Referencia Catastral	07000433
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Bustiellu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Bustiellu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256/VV-4	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	-
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Pegollos y muelas de piedra. Corredor perimetral cerrado con chapa metálica. Sin inscripciones ni tallas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760397AQ0001

Coordenadas UTM	300461	4823394.8	Referencia Catastral	07400563	
			Interés:	Medio	
Nombre	Casa Mariñana		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Argüerín		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Argüerín		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Argüeru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-256/VV-4		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR- Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa Mariñana	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa mariñana que conserva la morfología original.Planta rectangular, una altura y cubierta a dos aguas con un portal de gran profundidad centrado en la fachada principal que da acceso a los tres cuerpos que componen la casa, uno central y dos laterales.
Fachada con acabado continuo pintado en color blanco y con sillares en cercos de ventanas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760397AQ0002

Coordenadas UTM	300418.3	4823663.8	Referencia Catastral	07300073
			Interés:	Alto

Nombre	Iglesia de San Mamés de Argüero	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Argüerín	Patrimonio Arquitectónico	Iglesia
Localización:	Argüerín	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256/VV-4	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo







SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Iglesia	Datación	S.XVIII- XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Historicista - Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Nave rectangular única, crucero y cabecera cuadrada. Pórtico cerrado en el lado oeste y abierto en galería en todo el lado Sur con arcos de tipo carpanel apoyados sobre pilares
cuadrados. El imafronte remata en espadaña de tres vanos y frontón curvo. Sillares de piedra en esquinas, recercado de huecos, canecillos y alero. Cubierta de teja árabe.

Justificación del Entorno de Protección

Observaciones:

Bibliografía:

IPAA. Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Asturias.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760397AQ0003

Coordenadas UTM	300262.9	4823166.9	Referencia Catastral	07300483	
			Interés:	Alto	
Nombre	Caserío tradicional		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Argüerín		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Argüerín		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Argüeru		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-256/VV-4		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR- Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa Corredor	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa corredor tradicional de planta rectangular y dos alturas construida con mampostería de piedra y sillares. Dos almanques enmarcan la fachada principal.
En la planta baja, acceso a través de porche. En planta superior, un balcón volado recorre la fachada con pies derechos y balaustres de madera torneados . El corredor se apoya en una viga que recorre toda la fachada.Cubierta de teja a dos aguas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Quintana, con panera, pajar y cuadra.

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760397AQ0004

Coordenadas UTM	300590.9	4822935.8	Referencia Catastral	07400554	
			Interés:	Medio	
Nombre	Casa Colin		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Argüerín,70		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Argüerín		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Argüeru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-256/VV-4		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR- Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío tradicional	Datación	S. XX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Edificio de planta rectangular didvido en tres cuerpos, dos de las cuales cuentan con corredor y balaustrada de madera en el piso superior y porche el el inferior. Ambas destinados a vivienda. El tercer cuerpo, destinado a cuadra, se encuentra en mal estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

En quintana con panera, pozo y otros.

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760397AQ0005

Coordenadas UTM	300231.8	4823819.6	Referencia Catastral	07300485
			Interés:	Alto

Nombre	Caserío Tradicional	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Argüerín	Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	Argüerín	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-4	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa de planta rectangular y dos alturas construida con mampostería de piedra y sillares. Dos almanques enmarcan la fachada principal.
En la planta baja, acceso a través de porche. En planta superior, corredor cerrado con madera en todo el frente.
Cubierta de teja a dos aguas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760397ET0002


Coordenadas UTM	300371.2	4823820.8	Referencia Catastral	07400016
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Argüerín	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Argüerín	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256/VV-4	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s XIX
Elementos Anexos	Abrevaderos entre pegoyos	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Panera con pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Corredor en una cara, resto con tendayos en esquinas. Sin inscripciones ni tallas. Puertas de bastidor con tres tablas superpuestas. Cubierta en buen estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760397ET0003

Coordenadas UTM	300368.1	4823817.2	Referencia Catastral	07400511
			Interés:	Medio
Nombre	Pajar		Patrimonio Arqueológico	
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Pajar/Lagar
Dirección:	Argüerín		Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Argüerín		Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru		Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256/VV-4		Grado de Protección	Ambiental
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales		Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Pajar	Datación	
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Pajar entre medianeras de mampostería revocada y sillares esquinales. Cuadra en la parte inferior. Cubierta a dos aguas de teja árabe.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Otras edificaciones completan el conjunto.

Bibliografía:





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760397ET0004


Coordenadas UTM	300410.6	4824010.6	Referencia Catastral	07300085
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	Hórreo de Agüerín	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Argüerín	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Argüerín	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256/VV-4	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de engüelgos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras ensambladas a espiga. Ausencia de corredor, con tentemozos en esquinas. Arco tallado en liño sobre la puerta entablada lisa. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760397ET0006

Coordenadas UTM	300513.2	4824107	Referencia Catastral	07400561	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Argüerín		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Argüerín		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Argüeru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-256/VV-4		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR- Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo con pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Con corredor y balaustrada de madera torneada. Sin inscripciones sin tallas. Cubierta en buen estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760397ET0008


Coordenadas UTM	300197.1	4823826.8	Referencia Catastral	07300170
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Argüerín	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Argüerín	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256/VV-4	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	final s XVII
Elementos Anexos		Estilo	Maliayo
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Pérdida parcial de balaustrada	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Restauración de cubierta y balaustrada.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de engüelgos.Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja con colondras a espiga . Tentemozos en perímetro y corredor parcial en en dos de sus fachadas. Puertas con de tablas con largueros y peinazo. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas; tornos. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

En quintana junto a un hórreo.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760397ET0009


Coordenadas UTM	300197.1	4823826.8	Referencia Catastral	07300170
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Argüerín	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Argüerín	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256/VV-4	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Pequeño murete de mampostería adosado a algunos pegoyos.	En Uso	No
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Reparación estructural completa: cubierta con abundante vegetación y 4 pegoyos extra bajo trabes.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de engüelgos. 4 pilpayos, pegollos y muelas de piedra con otros cuatro pegollos de madera bajo trabes con pilpayos y muelas de piedra. Caja de colondrasde tablas con espiga. Sin corredor, tentemozos en esquinas.Arcos de medio punto sobre las puertas entabladas lisas.Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760397ET0010


Coordenadas UTM	300347.3	4822894.9	Referencia Catastral	07300118
			Interés:	Medio

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Argüerín	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Argüerín	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256/VV-4	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s XIX
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Pequeño cerramiento de mampostería entre pegoyos.	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminación de cierre parcial entre pegoyos		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera con pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja con tablas clavadas. Corredor perimetral con pies derechos y balaustrada torneada de madera. Puertas de bastidor con plafones, sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760397ET0011


Coordenadas UTM	300312.4	4823055.9	Referencia Catastral	07300195
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Argüerín	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Argüerín	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256/VV-4	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre de fábrica entre pegoyos	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Eliminación de cierre entre pegoyos. Restauración de cubierta		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de engüelgos. Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Muro de cierre entre varios pegollos. Ausencia de corredor, con tentemozos. Puerta de madera no original, sin inscripciones ni tallas. Cubierta en buen estado.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

En parcela junto a caserío tradicional.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760397ET0012

Coordenadas UTM	300209.3	4823121.4	Referencia Catastral	07300199
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Argüerín	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Argüerín	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256/VV-4	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	final s XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Pérdida parcial de balaustrada	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Reposición de piezas mandil y balaustrada en mal estado.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de engüelgos. Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras ensambladas a espiga.Corredor perimetral con barandilla de tabla recortada en tres de sus lados y mandil en uno. Puerta entablada, sin inscripciones ni tallas.
Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760397ET0013

Coordenadas UTM	300262.9	4823166.9	Referencia Catastral	07300194
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Argüerín	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Argüerín	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256/VV-4	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s XIX
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Ausencia de corredor, con tentemozos en perímetro. Puertas de bastidor con tres tablas verticales superpuestas. Trabes con refuerzos metálicos.Sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

En quintana con caserío.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760397ET0015


Coordenadas UTM	300523.8	4823109.7	Referencia Catastral	07400053
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Argüerín	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Argüerín	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256/VV-4	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo







SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Estado de ruina	Conservación	Ruina
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Colondra semiderruida y apuntalada. Sin inscripcione sin tallas. Cubierta en muy mal estado, derruida.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Elemento muy deteriorado. Amenaza ruina.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760397ET0016


Coordenadas UTM	300591.5	4823006.3	Referencia Catastral	07300105
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Argüerín	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Argüerín	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256/VV-4	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	final s XVIII
Elementos Anexos	Vallado metálico	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Vallado metálico entre pegoyos. Tornaaguas de chapa metálica	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Eliminación de vallado. Sustitución de tornaaguas de chapa metálica por madera.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Panera de engüelgos, con pegollos y muelas de piedra. Sin corredor perimetral, tentemozos y toraaguas de chapa metálica en una de las fachadas. Puerta entablada lisa, sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y tenobia.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760397ET0017

Coordenadas UTM	300581.5	4822854.5	Referencia Catastral	07400055
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Argüerín	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Argüerín	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256/VV-4	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s XIX
Elementos Anexos	Edificación anexa	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Edificación anexa, estructura metálica y chapa adosada a la panera	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminación de edificación anexa		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Panera con pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Corredor perimetral con balaustrada de barrotes torneados. Puertas de bastidor apeinazadas, sin inscripciones ni tallas. Tenobia de madera.
Cubierta en buen estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760397ET0018

Coordenadas UTM	300555.7	4822796.5	Referencia Catastral	07100001
			Interés:	Medio

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Argüerín	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Argüerín	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256/VV-4	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s XIX
Elementos Anexos	Tendejón	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Eliminar cierre parcial entre pegoyos. Restauración de mandil de corredor y entablamento de puertas. Rehabilitación de cubierta.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera con 6 pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Corredor parcial con pies derechos, sin pasamanos y cerrado con mandil de madera en uno de sus lados. Puertas de bastidor con tableros verticales, sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria doble de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760398AQ0001

Coordenadas UTM	300797.1	4823334.7	Referencia Catastral	07400562	
			Interés:	Alto	
Nombre	Caserío tradicional		Patrimonio Arqueológico	Casa mariñana	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	La Cotolla		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	La Cotolla		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Argüeru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-256/VV-4		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío tradicional	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa mariñana de dos plantas con portal profundo en planta baja y corredor en la parte superior. Muros de mampostería revocados y sillares de piedra en esquinas y recercado de huecos. Cubierta a dos aguas, de teja árabe.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Finca privada con hórreo .

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760398ET0001


Coordenadas UTM	300924.1	4823262.3	Referencia Catastral	07410239
			Interés:	Bajo

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	La Cotolla	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	La Cotolla	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256/VV-4	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XX
Elementos Anexos	Tendejón.	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cerramiento de fábrica adosado en uno de los laterales	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Eliminar cerramiento de fábrica adosado en uno de los laterales		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Ausencia de corredor. Faltan tentemozos. Cámara de cemento. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta en estado precario.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".



SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760398ET0002


Coordenadas UTM	300941.6	4823460.4	Referencia Catastral	07410236
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	La Cotolla	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	La Cotolla	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256/VV-4	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	Principios s XX
Elementos Anexos	Tendejón	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Pérdida parcial de balaustrada	Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo con tendejón. Pilpayos no originales, pegollos y muelas de piedra. Cámara de cemento. Corredor perimetral con balaustres de madera recortada y pies derechos. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760398ET0003


Coordenadas UTM	300796.3	4823335.4	Referencia Catastral	07400012
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	La Cotolla	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	La Cotolla	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256/VV-4	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo con Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Corredor perimetral. Sin inscripciones ni tallas. Tendayos.
Cubierta en buen estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".

515438 515439

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760399AQ0001

Coordenadas UTM	301038.6	4824242.8	Referencia Catastral	07400497
			Interés:	Medio

Nombre	Caserío tradicional	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	San Feliz	Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	San Feliz	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256/VV-4	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío tradicional	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional de dos plantas. Fábrica de mampostería enlucida. Sillares enmarcando vanos. Portal profundo en el piso inferior de la fachada principal.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

En quintana con hórreo, pajar y cuadra

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760399ET0002


Coordenadas UTM	301212.3	4823570.5	Referencia Catastral	07400232
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	Hórreo San feliz	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	San Feliz	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	San Feliz	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256/VV-4	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVI
Elementos Anexos	-	Estilo	Villaviciosa
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de engüelgos, con pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Ausencia de corredor. Con tentemozos en perímetro. Decoración de liños profusamente tallados con elementos geométricos. Liño sur: arco simple con borde sogueado y banda superior en triángulo; resto de talla en dos bandas en diente de sierra; remate de cabezas de liño. Liño oeste: talla en una banda en diente de sierra. Liños norte y este: talla de dos bandas en diente de sierra.
Cubierta en buen estado de conservación con piedras para sujeción de tejas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL


CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760399ET0003

Coordenadas UTM	301201.5	4823652.5	Referencia Catastral	07400214
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	San Feliz	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	San Feliz	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256/VV-4	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVII
Elementos Anexos	Tejado anexo	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Tejado anexo	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Eliminar tejado anexo		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de engüelgos.Pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras ensambladas a espiga. Ausencia de corredor, con tentemozos en esquilas. Arco en el liño sobre puerta entablada lisa.Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760399ET0004

Coordenadas UTM	301131.3	4823723.2	Referencia Catastral	07400227	
			Interés:	Medio	

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	San Feliz	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	San Feliz	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	final XIX-XX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Ausencia de corredor. Puerta de bastidor con plafones. Sin inscripciones ni tallas. Tendayos y cubierta no originales

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".



SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760399ET0006


Coordenadas UTM	301140.8958	4824168.9557	
Referencia Catastral	07410217		
Interés:	Alto		

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	San Feliz	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	San Feliz	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256/VV-4	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	final s XVIII- ppios XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminar tornaaguas de chapa metálica		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Corredor parcial cerrado en una de las fachdas con tornaaguas de chapa metálica. Puerta de bastidor con cuarterones labrados definidos por los peinazos y los montantes.
Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760399ET0008


Coordenadas UTM	301024,7	4824245,4	Referencia Catastral	52076A07400141
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	San Feliz	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	San Feliz	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-4	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Tornaaguas fibrocemento	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Corredor parcial cerrado en una de las fachadas con toranaguas. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta en buen estado de conservación. Dos puertas entabladas con largueros y peinazos.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".



SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760399ET0011

Coordenadas UTM	301058.2	4824295.5	Referencia Catastral	07400563
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	San Feliz	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	San Feliz	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256/VV-4	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de engüelgos. Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Ausencia de corredor, con tentemozos en perímetro. Arco de medio punto sobre la puerta entablada lisa. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760399ET0012

Coordenadas UTM	301028.2	4824325	Referencia Catastral	07400112	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	San Feliz		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	San Feliz		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Argüeru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-256/VV-4		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR- Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	-
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Pintura discordante en elementos de madera	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Eliminar pintura discordante		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de engüelgos. Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Sin corredor, con tentemozos en esquinas. Puerta de bastidor con tres tablas verticales, sin inscripcione sin tallas. Subidoria de piedra

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760399ET0013

Coordenadas UTM	301028.2	4824325	Referencia Catastral	07400563	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	San Feliz		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	San Feliz		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Argüeru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-256/VV-4		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR- Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S XVII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre de balaustrada con chapa metálica en dos de sus fachadas.	En Uso	No
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Retirada de cierre de chapa en corredor.Reposición de mandil y tornaaguas de madera.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de engüelgos. Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras ensambladas a espiga. Corredor cerrado parcialmente con paneles de chapa metálica. Puerta con arco semicircular en liño.Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra con pasamanos metálico.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Hórreo muy alterado por cierres metálicos en corredor.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	76MRN0301


Coordenadas UTM	300534.0579	4822185.3899	Referencia Catastral	07110205
			Interés:	Alto

Nombre	Molín de Laturiellu	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Molino/Pison/Mazo
Dirección:	-	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Perote	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	Senda PR.AS 50	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	EP-P Especial Protección Paisajística	Titularidad	Vecería
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Molino de rio	Datación	1787
Elementos Anexos	Porche	Estilo	Popular
Intervenciones	Restaurado-Ampliado	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	No
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Planta rectangular(8.05 x 4.15 m),de una altura y cubierta a dos aguas.Presenta muros de mampostería con sillares esquinales y en vanos en su parte primitiva,mientras que en una posterior ampliación el muro es de ladrillo con chapado y genera un porche.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Con inscripciónes sobre la puerta:"Año 1787" y en un lateral:"restaurado en 1987". En la fachada principal exite una placa con inscripción: ."En memoria a D.Ricardo Tuero 1868-1952"

Bibliografia:

Balbín Loredo , R. "Los Molinos de Maliayo".Alborá Llibros.2000





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	76MRN0302

Coordenadas UTM	300374.8428	4822157.7947	Referencia Catastral	07100208
			Interés:	Alto
Nombre	Molín de Perote		Patrimonio Arqueológico	
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Molino/Pison/Mazo
Dirección:			Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Perote		Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru		Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	Senda PR AS-50		Grado de Protección	Integral
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones	
Categoría	EP-P Especial Protección Paisajística		Titularidad	Vecería
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Molino de rio	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Estado de ruina	Conservación	Ruina
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Molino de planta rectangular(6.30 x 3.80 m).Muros de piedra. Cubierta a dos aguas destruida.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo , R. "Los Molinos de Maliayo".Alborá Llibros.2000





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	76MRN0303

Coordenadas UTM	299722.9443	4822279.0276	Referencia Catastral	07100204	
			Interés:	Alto	
Nombre	Molín Requexáu		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Molino/Pison/Mazo	
Dirección:			Patrimonio Arquitectónico		
Localización:			Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Argüeru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	Senda PR AS-50		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	EP-AM Especial Protección Ambiental		Titularidad	Vecería	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Molino de rio	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Restaurado	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Molino restaurado. Muros de mampostería,forjado de madera y cubierta de teja árabe a 2 aguas. Planta rectangular (3.60 x 5.20 m).

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo , R. "Los Molinos de Maliayo".Alborá Llibros.2000





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	76MRN0304


Coordenadas UTM	299272.42	4821952.22	Referencia Catastral	07010178
			Interés:	Alto

Nombre	Molín Ferbeyón	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Molino/Pison/Mazo
Dirección:		Patrimonio Arquitectónico	
Localización:		Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	Senda PR AS-50	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	EP-P Especial Protección Paisajística	Titularidad	Vecería
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Molino de rio	Datación	
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	No
Patologías:	Estado de ruina, tomado por la vegetación	Conservación	Ruina
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Molino de planta rectangular(3.75 x 5.60 m).Muros de piedra. Sillares. Cubierta caída por completo.


Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo , R. "Los Molinos de Maliayo".Alborá Llibros.2000





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	76MRN0306

Coordenadas UTM	298697.5800	4822423.8251	Referencia Catastral	07000285	
			Interés:	Alto	
Nombre	Molín Carbonera		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Molino/Pison/Mazo	
Dirección:			Patrimonio Arquitectónico		
Localización:			Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Argüeru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	Senda PR AS-50		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	EP-AM Especial Protección Ambiental		Titularidad	Maquila	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Molino de rio	Datación	
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	No
Patologías:	Estado de ruina, tomado por la vegetación	Conservación	Ruina
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Molino de planta rectangular(4.20 x 10.30 m).Muros de piedra enfoscados.Sillares enmarcando ventanuco y puerta. Cubierta en ruina a 2 aguas de teja árabe.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Inscripción en el dintel de la puerta "1787"y tres cruces.

Bibliografia:

Balbín Loredo , R. "Los Molinos de Maliayo".Alborá Llibros.2000





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	76MRN0307


Coordenadas UTM	298558.6280	4822772.2257	Referencia Catastral	07010343
			Interés:	Alto

Nombre	Molín del Vayu	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Molino/Pison/Mazo
Dirección:		Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Vayu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Argüeru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	Senda PR AS-50	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	EP-AM Especial Protección Ambiental	Titularidad	Vecería
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Molino de rio	Datación	
Elementos Anexos	Pequeño volumen	Estilo	Popular
Intervenciones	Restaurado	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Antojana, rejas, faroles.	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Molino de planta rectangular (6.35 x 4.55 m) y una altura.Presenta muros de mampostería,siendo la cubierta de teja árabe a cuatro aguas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo , R. "Los Molinos de Maliayo".Alborá Llibros.2000





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

ARNÍN

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762701AQ0001

Coordenadas UTM	310886.689	4813465.092	Referencia Catastral	10600408	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	Miguel Villar(Herederos), Carlina Villar?		Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Arnín 4,5,6		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Arnín		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Arnín		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-330		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	s.XVII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	Sustitución de pies derechos por pilares de hormigón	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional de dos plantas de altura. Edificación en esquina de fábrica de mampuestos con revestimiento continuo acabado en blanco. Cuerpo saliente del volumen de la edificación, corredor en planta alta con balaustres torneados y habitación con ventana a uno de los lados. En planta baja porche cubierto de acceso. En resto de paramentos huecos de distintas formas y tamaños de forma irregular. Gran alero de canecillos de madera y cubierta a cuatro aguas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762701AQ0003

Coordenadas UTM	310914.6422	4813465.6417	Referencia Catastral	10600283	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Arnín		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Arnín		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Arnín		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-330		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío tradicional	Datación	
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	Zócalo de aplacado de cerámica	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío Tradicional en esquina de dos plantas con corredor y balaustrada torneada de madera en el piso superior. Porche en el inferior. En fachada lateral disposición de huecos de ventana regular. Alero de canecillos de madera. Cubierta a dos aguas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.



SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762701ET0001

Coordenadas UTM	311038.7992	4813682.0973	Referencia Catastral	10600283	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo de Mª Jesús Villar		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	Varios propietarios		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Arnín		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Arnín		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Arnín		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-330		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Puntal de madera bajo el hórreo.	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Reparación completa. Problemas estructurales (puntal bajo caja): caja desplazada, colondras detrioradas, cubierta en mal estado y corredor y tentemozos en estado precario.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de pilpayos de madera, pegollos y muelas de piedra. Ausencia de subidoria. Caja de engüelgos con colondras de madera con desplazamiento estructural. Corredor parcial rudimentario con balaustres precarios y algunos tentemozos. Puertas de madera con bastidor y cuarterones. Cubierta en estado precario.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Elemento muy deteriorado.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762701ET0002


Coordenadas UTM	311030.1237	4813690.7728	Referencia Catastral	10600283
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo de Ezequiel	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	Varios propietarios.	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Arnín	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Arnín	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Arnín	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-330	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones	Retejado	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos y muelas de piedra. Pegollos de madera. Tres pegollos centrales de refuerzo. Caja de colondras de madera, engüelgos en las esquinas. Corredor perimetral parcial formado por pies derechos, sollado y mandil con ciertos espacios entre tablas, esquinas corredor redondeadas. Puerta entablada, con listones superpuestos, sin inscripciones ni tallas. Cubierta de teja curva sobre ripias de madera. Gabitos de madera colgados en el liño.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762701ET0003

Coordenadas UTM	311020.7252	4813653.1789	Referencia Catastral	10600283	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo de Feliberto y Carmina		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Arnín		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Arnín		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Arnín		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-330		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Faltan algunos tentemozos.	En Uso	No
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Colocación de tentemozos y reparación de cubierta.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de seis pilpayos de madera, pegollos y muelas de piedra. Caja de engüelgos con colondras de madera y gabitos, también de madera. Hueco a modo de ventana en las colondras. Puertas de madera con bastidor y cuarterones con tallas en diagonal. Corredor parcial rudimentario con balaustres precarios. Cubierta en estado precario.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762702ET0001

Coordenadas UTM	310578.2731	4813147.1062	Referencia Catastral	10602055	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	Ana y Sara Fresno Vega		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Cardegoda		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Cardegoda		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Arnín		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-330		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	EP-AM Especial Protección Ambiental		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Cubierta reparada.	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Subidoria enfoscada.	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de pilpayos de madera, pegollos y muelas de piedra. Subidoria enfoscada. Caja de engüelgos pequeños con colondras de madera. Talamera precaria y tentemozos. Puertas de madera con bastidor y tablones superpuestos clavados. Gabitos de madera en la caja. Cubierta en buen estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Acceso por pista forestal.

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762702ET0002

Coordenadas UTM	310586.96	4813059.49	Referencia Catastral	10600271	
			Interés:	Medio	
Nombre	Molino El Beneficiu		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Molino/Pison/Mazo	
Dirección:	Cardegoda		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Cardegoda		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Arnín		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-330		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Molino de río	Datación	Anterior a 1900
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Estado de ruina, tomado por la vegetación	Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pequeña edificación de fábrica de mampuestos de una planta.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Acceso por pista forestal.

Bibliografia:

Balbín Loredo , R. "Los Molinos de Maliayo".Alborá Llibros.2000



SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

ARROES

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760401ET0001


Coordenadas UTM	295916.0651	4721277.0329	Referencia Catastral	04100072
			Interés:	Medio

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	El Barru Riba	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Barru Riba	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Arroes	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-F Interés Forestal	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	S. XVIII
Elementos Anexos	Cierre entre pegoyos.	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	Cierre entre pegoyos con uso de garaje.	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminar cierre entre pegoyos.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de pegollos y muelas de piedra. Muro completo de cierre entre pegollos con portón de entrada y ventanas en las fachdas. Subidoria de mampostería. Corredor perimetral con balaustres recortados y mandil de tablas horizontales en lado oeste. Cubierta en estado precario.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760401ET0002


Coordenadas UTM	295863,9639	4821113,839	Referencia Catastral	04100073
			Interés:	Medio

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	El Barru Riba	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Barru Riba	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Arroes	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	S. XVIII
Elementos Anexos	Cierre entre pegoyos.	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre entre pegoyos.	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminar cierre entre pegoyos.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera con pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Subidoria de mampostería. Cierre entre pegollos con muros de ladrillo enfoscado; con puerta y ventanas en dos fachadas; con uso de garaje. Caja de engüelgos con colondras de madera. Puertas de madera entabladas. Corredor perimetral con balaustres torneados.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760401ET0003

Coordenadas UTM	296191,0243	4821168,283	Referencia Catastral	04100049	
			Interés:	Alto	
Nombre	Panera		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	El Barru Riba		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El Barru Riba		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Arroes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	S. XX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Cubierta reparada.	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de pilpayos de mampostería, pegollos y muelas de piedra. Subidoria de ladrillo enfoscado con peldaños monolíticos de piedra. Caja de fábrica de ladrillo enfoscada con puertas de bastidor con cuarterones. Con tenobia de madera. Corredor perimetral con balaustres torneados. Tornaaguas de madera en la fachada oeste. Cubierta con dos moños de piedra reparada recientemente.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760401ET0004

Coordenadas UTM	295515,8677	4820975,078	Referencia Catastral	04000013	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	El Barru Riba		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El Barru Riba		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Arroes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Restaurado recientemente.	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Reciente factura.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de pilpayos de hormigón, pegollos y muelas de piedra. Subidoria de mampostería. Caja de madera sin engüelgos con puertas de madera. Con tenobia de madera. Corredor perimetral con balaustres torneados. Cubierta reparada recientemente.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760401ET0005

Coordenadas UTM	295499,9477	4820873,055	Referencia Catastral	04000009	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	El Barru Riba		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El Barru Riba		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Arroes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVII
Elementos Anexos		Estilo	Maliayo
Intervenciones	Prótesis metálica en trabes y refuerzos de madera.	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalón.	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Reparación de elementos estructurales dañados y cubierta.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo sin pilpayosy con pegollos y muelas de piedra. Subidoria de mampostería de gran tamaño. Caja de engüelgos con colondras de madera y puertas entabladas de listones superpuestos. Tallas e inscripciones en puerta (XXVIIII) y tallas de círculos concéntricos en liño, sobre puerta. Elementos estructurales de madera con cabezas talladas. Tenobia y corredor posterior con balaustres lisos. Mandil de tablas de madera en uno de los lados. Prótesis metálicas en trabes y refuerzos de madera. Cubierta de teja árabe en estado precario.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760401ET0006

Coordenadas UTM	295366,5735	4821024,992	Referencia Catastral	04300156	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	El Barru Riba		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El Barru Riba		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Arroes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XX
Elementos Anexos	Cierre completo entre pegoyos. Edificación anexa.	Estilo	Popular
Intervenciones	Restaurado recientemente.	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre entre pegoyos. Ventanas en caja. Canalón.	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminar canalón y cierre netre pegoyos.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Cierre completo entre pegollos con ventanas y puerta. Subidoria enfoscada con barandilla metálica. Caja de fábrica de ladrillo enfoscada con ventanas y puertas de madera. Corredor perimetral con balaustres rectos. Cubierta reparada recientemente con canalón en un lado.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".



SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760401ET0008

Coordenadas UTM	295261,0009	4821137,117	Referencia Catastral	04300151	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	El Barru Riba		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El Barru Riba		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Arroes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR- Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones	Recientemente restaurado	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Subidoria de mampostería. Caja con dos engüelgos con colondras de madera. Puertas de bastidor con cuarterones. Tenobia de madera y tentemozos. Arco rebajado en liño y tallas de cruces. Cubierta de teja árabe en buen estado.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760401ET0009

Coordenadas UTM	295336,7222	4821084,695	Referencia Catastral	04300157	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	El Barru Riba		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El Barru Riba		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Arroes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Reparación de trabes.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Subidoria de mampostería. Caja de engüelgos pequeños con colondras de madera. Puertas entabladas lisas. Con tentemozos. Cubierta de teja árabe en buen estado.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760401ET0011

Coordenadas UTM	295291,5304	4821305,739	Referencia Catastral	04300170	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	El Barru Riba		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El Barru Riba		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Arroes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR- Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Restaurado recientemente.	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Subidoria de mampostería. Caja sin engüelgos con colondras y tendayos de madera. Corredor perimetral con balaustres torneados. Trabes de factura anterior al resto del hórreo. Inscripción en sobigañu (1965). Cubierta reparada recientemente.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Recientemente restaurado.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52


FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760401ET0012

Coordenadas UTM	294992,6903	4821317,32	Referencia Catastral	04000099	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	El Barru Riba		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El Barru Riba		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Arroes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR- Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XIX
Elementos Anexos	Vallado de parcela con malla de torsión.	Estilo	Popular
Intervenciones	Algunos elementos has sido sustiruidos (trabes)	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalón	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminación de canalón y colocación de tentemozos.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de pilpayos, pegollos y muelas de piedra. No se observa subidoria. Caja sin engüelgos con colondras de madera. Faltan tentemozos. Cubierta con abundante vegetación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760402AQ0001

Coordenadas UTM	295787,1529	4820534,884	Referencia Catastral	03700473	
			Interés:	Alto	
Nombre	Iglesia de Santa María		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	El Fonduxu		Patrimonio Arquitectónico	Iglesia	
Localización:	El Fonduxu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Arroes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Iglesia	Datación	S.XVII-1675
Elementos Anexos	Cementerio	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Carpinterías de PVC.	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Reparar revocos de fachada.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Iglesia de planta rectangular y nave única con cabecera cuadrda más estrecha que el cuerpo de la nave. Dos cuerpos mas bajos adosados posteriormente a ambos lados del presbiterio, uno de ellos, la sacritía. Muros de mampostería revocada en blanco y recercado de huecos y esquinas con sillares. Pequeños huecos de medio punto en fachadas laterales. Pórtico cerrado al Oeste con acceso a nave mediante hueco con arco de medio punto con divelas de piedra. Cubierta de teja árabe con aleros de piedra. El imafronte remata en espadaña de doble vano.

Justificación del Entorno de Protección

Observaciones:

Bibliografía:

IPAA. Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Asturias.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760402AQ0002

Coordenadas UTM	295719,9439	4820463,774	Referencia Catastral	03700407	
			Interés:	Medio	
Nombre	Casona		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	El Fonduxu		Patrimonio Arquitectónico	Casona	
Localización:	El Fonduxu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Arroes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casona	Datación	S. XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones	Restaurada recientemente.	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Restaurada recientemente.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casona tradicional con corredor volado en planta alta. Planta rectangular de muros de mampostería vista y recercado de huecos y esquinas con sillares. Cubiertas inclinadas de teja árabe con alero de madera. Composición simétrica de fachada con corredor de madera acristalado en planta alta y peuqeño porche con columnas metálicas en planta baja. Carpinterías de madera pintada y rejería en huecos de planta baja. En parcela ajardinada con vallado de mampostería y hormigón.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760402AQ0003

Coordenadas UTM	295782,4295	4820477,577	Referencia Catastral	03700476	
			Interés:	Alto	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	El Fonduxu		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	El Fonduxu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Arroes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	S. XIX
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones	Restaurada recientemente.	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	Persianas de PVC en fachada lateral.	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional con corredor de gran desarrollo en planta alta y porche con columnas de forja en planta baja. Muros de mampostería revocados en blanco y cubiertas inclinadas de teja árabe y alero de madera. Corredor con carpintería de madera pintada y vidrio. Hastial lateral con diferentes huecos.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

En parcela ajardinada.

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760402AQ0004

Coordenadas UTM	295298	4820655	Referencia Catastral	001603400
			Interés:	Alto

Nombre	Escuela de Arroes	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	El Barru Riba	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Barru Riba	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Arroes	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	Inventario
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Pública
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Escuela	Datación	Primer cuarto s.XX
Elementos Anexos	-	Estilo	
Intervenciones	Se reforma en 1952, añadiéndole un piso para viviendas.	Número de Plantas	
Elementos Discordantes		En Uso	
Patologías:		Conservación	
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Escuela unitaria de niños y niñas. Edificio de planta rectangular desarrollada en origen en una única altura con cubierta a cuatro aguas, con un cuerpo posterior adosado en el eje para albergar los aseos. La fachada principal cuenta con un alto zócalo pétreo sobre el que se abre una serie de cinco vanos en arco escarzano con el enmarque realizado en sillar, entre los que se insertan dos vanos de acceso de igual tipología, uno para cada aula. Una línea de imposta separa el primer piso del recrecido posterior en el que se abren seis vanos adintelados con sencillo enmarque superior y alféizar moldurado. El faldón del tejado se rompe en el eje generando un frontis triangular. A la planta superior se accede directamente desde el exterior a través de un paso volado ubicado sobre los aseos.

Justificación del Entorno de Protección

Observaciones:

Construida en el primer cuarto del s.XX, fue creada oficialmente la unitaria de niñas para maestra en agosto de 1925.
Cerrada hacia el año 2000, en la actualidad se usa como almacén de enseres comunales y lugar de juegos infantiles. Rótulo en el frontón del piso superior: "AÑO/1952/ESCUELAS"

Bibliografía:

Castrillo Sagredo, Benito, "El aporte de los indianos a la Instrucción pública, a la Beneficencia y al progreso general de España y su historia", Buenos Aires, La Prensa, 1926, pp. 84-94.
Cuenca, Cosme; Fernández, Mª Fernanda y Hevia, Jorge, " Escuelas de indianos y emigrantes en Asturias." Rehabilitación de las escuelas de Vidiago, Gijón, TREA, 2003, p. 229.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760402ET0001

Coordenadas UTM	295622,2202	4820509,73	Referencia Catastral	03400010
			Interés:	Medio

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	El Fonduxu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Fonduxu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Arroes	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	S. XIX-XX
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalón.	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminar canalón.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Subidoria de mampostería. Caja de madera sin engüelgos con puertas de madera. Corredor perimetral con balaustres horizontales rectos. Cubierta reparada recientemente.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760402ET0002

Coordenadas UTM	295683,9781	4820426,175	Referencia Catastral	03400408	
			Interés:	Bajo	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	El Fonduxu,8		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El Fonduxu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Arroes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XX
Elementos Anexos	Cierre parcial entre pegoyos.	Estilo	Popular
Intervenciones	Completamente renovado.	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalón y bajante.	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminación de canalones y cierre entre pegoyos.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Subidoria de mampostería. Caja sin engüelgos con puerta de madera entablada. Corredor perimetral con balaustres torneados. Cubierta reparada recientemente.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760402ET0003

Coordenadas UTM	295815,4879	4820416,728	Referencia Catastral	03700419	
			Interés:	Medio	
Nombre	Fuente		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Fuente	
Dirección:	El Fonduxu		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El Fonduxu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Arroes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Ambiental	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Fuente	Datación	1956
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones	Restaurado.	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Lavadero en edificación de planta rectangular de muros de mampostería de piedra y machones cuadrados de ladrillo. Cubierta inclinada de teja árabe. Pilas enfoscadas de cemento. Fuente exterior de ladrillo con inscripción sobre el caño de a fuente (1956).

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760402ET0005

Coordenadas UTM	295905,5834	4820425,446	Referencia Catastral	03700214	
			Interés:	Alto	
Nombre	Panera		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	El Fonduxu,22		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El Fonduxu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Arroes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	S. XVII
Elementos Anexos		Estilo	Maliayo
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Lona de protección en cubierta.	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Restauración de cubierta. Reparación de trabes partidas.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de estilo Maliayo. Pilpayos de mampostería, pegollos y muelas de piedra. Subidoria de mampostería de piedra. Caja de engüelgos con colondras de madera. Puertas de madera entabladas con listones superpuestos. Arcos de medio punto en liño, sobre las puertas. Con tentemozos. Cubierta en estado precario.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760402ET0006


Coordenadas UTM	295920,8414	4820421,813	Referencia Catastral	03700215
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	El Fonduxu,25	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Fonduxu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Arroes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	final s XVIII-ppios XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Elementos metálicos cerrando partes del corredor.	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Rehabilitación de cubierta y eliminación elementos metálicos.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Engüelgos y caja de colondras de madera. Corredor perimetral, cerrado con valla metálica en una de las fachadas. Puerta entablada lisa, sin isncripciones ni tallas. Cubierta apuntalada, de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760402ET0007

Coordenadas UTM	295933,1926	4820376,766	Referencia Catastral	03700404	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	El Fonduxu		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El Fonduxu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Arroes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVIII
Elementos Anexos	Cierre entre pegoyos.	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Reparación completa de cubierta y problemas estructurales, colondras sueltas.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de pilpayos, pegollos de madera y muelas de piedra. Subidoria precaria de mampostería. Caja de engüelgos deformada, con colondras de madera y puertas entabladas lisas. Corredor parcial con balaustres rectos. Cubierta en estado precario.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

En estado muy precario.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760402ET0008


Coordenadas UTM	295932,4657	4820338,259	Referencia Catastral	03700403
			Interés:	Medio

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	El Fonduxu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Fonduxu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Arroes	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	1914
Elementos Anexos	Subidoria anexa.	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Reparación de cubierta.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Subidoria de mampostería anexa a pegollos. Caja sin engüelgos con puertas de madera con tableros superpuestos. Corredor perimetral con balaustres horizontales rectos. Inscripción con fecha en liño (1914). Cubierta en estado precario.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52


FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760402ET0009

Coordenadas UTM	295932,4654	4820316,462	Referencia Catastral	03700227	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo de Pilarina		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	El Fonduxu		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El Fonduxu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Arroes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVIII
Elementos Anexos	Muro de bloques de cemento junto al hórreo.	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de pilpayos, pegollos de madera y muelas de piedra. Subidoria de mampostería con barandilla metálica. Caja de engüelgos con colondras de madera y puertas entabladas lisas. Corredor parcial con balaustres rectos. Cubierta en estado precario.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760402ET0010

Coordenadas UTM	296029,2228	4820289,377	Referencia Catastral	03700403	
			Interés:	Alto	
Nombre	Panera		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	El Fonduxu,36		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El Fonduxu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Arroes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	S. XVIII
Elementos Anexos	Cierre parcial entre pegoyos con pavés, mampostería y tableros.	Estilo	Popular
Intervenciones	La mitad de la panera ha sido completamnete restaurada.	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre parcial entre pegollos	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Reparación de la mitad de la cubierta y otras reparaciones estructurales. Eliminación del cierre entre pegoyos.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Dos subidorias de mampostería. Caja de engüelgos con colondras de madera y puertas entabladas lisas. Corredor parcial con balaustres rectos y tablas para protección de trabes en una mitad de la panera. Cubierta en estado precario. En la otra mitad, tentemozos y cubierta reparada.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760402ET0011


Coordenadas UTM	296114,6032	4820060,897	
Referencia Catastral	03900403		
Interés:	Medio		

Nombre	Panera de José Luis	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	El Fonduxu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Fonduxu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Arroes	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	EP-P Especial Protección Paisajística	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	S. XX
Elementos Anexos	Tendejón	Estilo	Popular
Intervenciones	Canalón	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalón	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminar canalón.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de pilpayos de mampostería, pegollos y muelas de piedra. Subidoria de mampostería. Caja sin engüelgos de colondras de madera con puertas debastidor con cuarterones. Corredor perimetral con balaustres torneados y tornaaguas de tablas de madera verticales en cara oeste. Cubierta reparada recientemente. Sin moños.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".



SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760402ET0012

Coordenadas UTM	295544,1694	4820728,389	Referencia Catastral	03710180	
			Interés:	Alto	
Nombre	Panera		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	El Fonduxu,2		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El Fonduxu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Arroes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	S. XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Maliayo
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Estado de ruina	Conservación	Ruina
Obras Prioritarias	Reparación completa del elemento.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de estilo Maliayo. Pilpayos de mampostería, pegollos y muelas de piedra. Subidoria de mampostería revocada. Caja de engüelgos con colondras de madera. Puertas de madera entabladas con cuarterones. Arcos de medio punto en liño, sobre las puertas. Cierre parcial del correedor con tablas horizontales. Faltan tentemozos. Cubierta en estado de ruina.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.


CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760402ET0013

Coordenadas UTM	295287,2947	4820530,317	Referencia Catastral	04000039	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	El Fonduxu		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El Fonduxu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Arroes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalón y corredor cerrado con ladrillo.	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Reparación de cubierta.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Subidoria de mampostería con barabdilla metálica. Caja sin engüelgos con colondras de madera y tentemozos. Con tenobia de madera. Cubierta en estado precario.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760402ET0015

Coordenadas UTM	295739,4394	4820400,729	Referencia Catastral	03700499	
			Interés:	Alto	
Nombre	Panera		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	El Fonduxu,17		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El Fonduxu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Arroes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	S. XVII
Elementos Anexos	Alero	Estilo	Maliayo
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalón	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Reparación de cubierta.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de estilo Maliayo. No s epueden ver los pilpayos, pegollos y muelas. Caja de engüelgos con colondras de madera pintadas. Puertas de madera de bastidor con cuarterones ìntadas en dos colores. Corredor perimetral con balaustres recortados pintados en blanco. Cubierta en estado de ruina.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760405ET0002

Coordenadas UTM	294773,4468	4820101,42	Referencia Catastral	01810128	
			Interés:	Bajo	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	El Puente de Arroes		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El Puente de Arroes		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Arroes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	EP-P Especial Protección Paisajística		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XX
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Se encuentra dentro de una finca privada. Corredor perimetral. Cubierta en buen estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760405ET0003

Coordenadas UTM	294864,4512	4819966,006	Referencia Catastral	01800284	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	El Puente de Arroes		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El Puente de Arroes		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Arroes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	EP-P Especial Protección Paisajística		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Parte inferior cerrada con madera. No se parecian pilpayos, pegollos ni muelas. Corredor perimetral bastante deteriorado. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta en buen estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760407AQ0001


Coordenadas UTM	293373,7077	4820778,428	
Referencia Catastral	01600607		
Interés:	Bajo		

Nombre	Iglesia de San Miguel	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Samiguel de Llonxes	Patrimonio Arquitectónico	Iglesia
Localización:	Samiguel de Llonxes	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Arroes	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Ambiental

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Eclesiástica
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Iglesia	Datación	S. XX
Elementos Anexos	Edificaciones vinculadas al uso religioso.	Estilo	
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Iglesia de una sola nave. Porche lateral y a los pies cubierto. Fachada principal con espadaña muy reciente, en un lateral.

Justificación del Entorno de Protección

Observaciones:

Bibliografia:





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760407AQ0004

Coordenadas UTM	293439,7539	4820313,993	Referencia Catastral	01800063	
			Interés:	Medio	
Nombre	Casa		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Samiguel de Llonxes		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Samiguel de Llonxes		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Arroes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa	Datación	S. XIX
Elementos Anexos	Edificaciones vinculadas a la vivienda: cuadra, pajar, etc.	Estilo	Popular
Intervenciones	Restaurada recientemente. Revoco remozado.	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	No
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Reparar cubierta.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Caserío formado por varios volúmenes que varían en cuanto a planta y altura. Fábrica de mampostería revocada con sillares enmarcando vanos. Edificaciones agropecuarias con mampostería vista. Cubierta a dos aguas de teja árabe.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760407ET0001

Coordenadas UTM	292794,3331	4820871,127	Referencia Catastral	01800083	
			Interés:	Alto	
Nombre	Panera		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	Samiguel de Llonxes		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Samiguel de Llonxes		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Arroes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR- Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	S. XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones	Completamente resturado.	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Totalmente restaurado.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Subidoria de mampostería. Tenobia de madera y caja de engüelgos con colondras de madera y puertas de bastidor con cuarterones. Con tentemozos. Cubierta en buen estado con dos moños de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760407ET0002

Coordenadas UTM	293016,9369	4820834,084	Referencia Catastral	01600024	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Samiguel de Llonxes		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Samiguel de Llonxes		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Arroes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR- Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVIII
Elementos Anexos	Cierre parcial entre pegoyos.	Estilo	Popular
Intervenciones	Cubierta reparada.	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre parcial entre pegoyos.	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Eliminar cierre parcial entre pegoyos.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Subidoria de mampostería a hueso. Caja de engüelgos con colondras de madera y puertas de bastidor con tres tablas. Faltan algunos tentemozos. Cubierta en buen estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52


FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760407ET0004

Coordenadas UTM	292865,4325	4820479,003	Referencia Catastral	02100007	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Samiguel de Llonxes		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Samiguel de Llonxes		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Arroes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVII
Elementos Anexos	Cierre completo entre pegoyos. Perrera de fábrica anexa a pegoyo.	Estilo	Maliayo
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalón. Cierre completo entre pegoyos.	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Eliminar canalón y cierre entre pegoyos y edificacioones anexas. Colocar tentemozos.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de pilpayos, pegollos de madera y muelas de piedra. Cierre completo entre pegollos con uso de garaje. Subidoria de mampostería. Caja de engüelgos con colondras de madera y puertas entabladas lisas. Con corredor rudimentario. Cubierta en estado precario.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Elemento con interés etnográfico pese a estar muy modificado.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760407ET0007


Coordenadas UTM	293511,7982	4820721,975	
Referencia Catastral	01800070		
Interés:	Medio		

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Samiguel de Llonxes	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Samiguel de Llonxes	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Arroes	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVIII
Elementos Anexos	Tendejón	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Reparación de paramentos y cubierta.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo con parte inferior cerrada completamnte con muro de cemento con pequeños huecos. Subidoria de ladrillo y mampostería. Caja de engüelgos con colondras de madera y puertas entabladas con bastidor. Corredor perimetral con balaustres torneados. Tendejón de gran desarrollo, de teja árabe y estructura de madera, apoyado en otra edificación del conjunto. Cubierta precisa reparación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Elemento muy modificado pero con interés etnográfico dada su evolución. En quintana con vivienda y otras edifcaciones agropecuarias.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760407ET0009

Coordenadas UTM	293674.405	4820938.251	Referencia Catastral	01600015
			Interés:	Bajo

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Samiguel de Llonxes	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Samiguel de Llonxes	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Arroes	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XIX
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	No
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Rehabilitación integral de la cubierta		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Subidoria de mampostería. Caja sin engüelgos con colondras de madera y puertas de bastidor con cuarterones. Con tenobia de madera y corredor perimetral con balaustres curvos recortados. Cubierta en estado de ruina.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.


AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760407ET0011

Coordenadas UTM	293715,0258	4820762,79	
Referencia Catastral	01700073		
Interés:	Alto		
Nombre	Hórreo de Nieves	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Samiguel de Llonxes	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Samiguel de Llonxes	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Arroes	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Integral
Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones	Tentemozos y puerta de reciente factura. Cubierta reparada.	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Reparación de trabes para eliminación de puntal de madra bajo sovigañu.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Subidoria de mampostería. Caja de engüelgos con colondras de madera y puertas entabladas lisas de reciente factura. Tablas diagonales para cosido de colondras. Con tentemozos recientes. Cubierta en buen estado.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

En quintana con vivienda y otras edificaciones.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760407ET0014

Coordenadas UTM	293520,4796	4820463,823	Referencia Catastral	01800057	
			Interés:	Medio	
Nombre	Panera		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	Samiguel de Llonxes		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Samiguel de Llonxes		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Arroes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR- Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	S. XIX
Elementos Anexos	Cierre completo entre pegoyos. Diferentes edificaciones anexas.	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	Canalón, bajante. Uralita cerrando corredor. Cierre completo entre pegoyos. Diferentes edificaciones anexas.	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreos de plpayos, pegollos y muelas de piedra embebidos en un muro de cierre en la parte inferior. Corredor perimetral, cerrado una de las fachadas con uralita. Diferentes edificaciones anexas y tendejón de teja y estructura de madera.
Cubierta en buen estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Elemento con interés etnográfico a pesar de las diferentes modificaciones que ha sufrido.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760407ET0015


Coordenadas UTM	293470,1052	4820295,775	
Referencia Catastral	01800065		
Interés:	Medio		

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Samiguel de Llonxes	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Samiguel de Llonxes	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Arroes	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Cubierta y tentemozos reparados.	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Subidoria de mampostería de piedra. Caja de engüelgos con colondras de madera y puerta entablada lisa. Arco rebajado sobre la puerta y liño con talla de cruz. Existen tentemozos de reciente factura. Cubierta en buen estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

En quintana con vivienda y otras edificaciones.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.


AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760407ET0017

Coordenadas UTM	293030,9007	4820140,829	Referencia Catastral	02000052	
			Interés:	Medio	
Nombre	Panera		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	Samiguel de Llonxes		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Samiguel de Llonxes		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Arroes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	S. XX
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones	Cabrios de cubierta sustituidos por ladrillos cerámicos.	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cabrios de cubierta sustituidos por ladrillos cerámicos. Capa de cemento en pavimento corredor.	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Desmontaje de ladrilos de cubierta y reparación de alero. Sustitución de subidoria por una de mampostería. Eliminar capa de cemento de pavimento del corredor.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Subidoria mixta de ladrillo y hormigón armado. Caja de colondras de madera sin engüelgos y puertas de bastidor con cuarterones. Corredor perimetral con balaustres rectos y pavimento de cemento. Cubierta en buen estado, con estructura de ladrillo.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".



SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760407ET0018


Coordenadas UTM	293785,4027	4820330,032	Referencia Catastral	01800038
			Interés:	Medio

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Samiguel de Llonxes	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Samiguel de Llonxes	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Arroes	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	S. XVIII
Elementos Anexos	Cierre completo entre pegoyos.	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	Canalón y bajante. Cierre de corredor con materiales diversos: valla metálica, tablas, uralita, etc.. Cierre completo entre pegoyos.	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Eliminación de canalón y bajante. Eliminación de cierres de corredor.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Cierre completo entre pegollos con uso de almacén. Subidoria de mampostería adosada a muro entre pegollos. Caja de engüelgos con colondras de madera con escalera metálica de acceso. Corredor perimetral con mandiles y cierres de chapa metálica, uralita, tablones de madera y otros materilaes. Tornaaguas de tablas de madera. Cubierta en estado precario con canalón y bajante.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760407ET0019

Coordenadas UTM	293842,5661	4820348,121	Referencia Catastral	01810038
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Samiguel de Llonxes	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Samiguel de Llonxes	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Arroes	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XX
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones	Cubierta reparada y tentemozos de reciente factura. Cierre inferior con lona de plástico.	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Acumuklación de enseres y bicicletas en el hórreo.	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Reparación de remate de alero.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Subidoria de mampostería. Caja de colondras de madera sin engüelgos con puertas de madera de bastidor y cuarterones. Con tentemozos reciente. Cubierta reparada recientemente.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".



SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760407ET0022


Coordenadas UTM	294194,8655	4819900,483	
Referencia Catastral	01800118		
Interés:	Medio		

Nombre	Hórreo de Lucía	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Samiguel de Llonxes,88	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Samiguel de Llonxes	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Arroes	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Reparación estructural.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Subidoria de mampostería. Caja de engüelgos con colondras de madera y puertas entabladas lisas. Con tentemozos. Cubierta en estado precario.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	76SPÑ0410


Coordenadas UTM	294477.6522	4820911.6638	Referencia Catastral	01000108
			Interés:	Alto

Nombre	Molín de Teresa	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Molino/Pison/Mazo
Dirección:	El Puente de Arroes	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Puente de Arroes	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Arroes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	EP-AM Especial Protección Ambiental	Titularidad	Maquila
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Molino de rio	Datación	-
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones	Posible aumento volumen sobre el primitivo molino.	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	Canalón.	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Edificio de dos alturas y planta rectangular. Muros enfoscados pintados de blanco y cubierta a 2 aguas. El molino está integrado en la vivienda.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo , R. "Los Molinos de Maliayo".Alborá Llibros.2000



SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

BEDRIÑANA

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760501ET0001

Coordenadas UTM	301617,717	4818710,698	Referencia Catastral	05100035	
			Interés:	Alto	
Nombre	Panera		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	Cabañes		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Cabañes		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Bedriñana		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-256		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalón de chapa	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Eliminación del canalón de chapa		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de Mailayo con engüelgos. Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras ensambladas a espiga.Respiradero en cureñes.
Ausencia de corredor y tentemozos en perímetro. Puerta entablada lisa, sin inscripciones ni tallas.
Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760501ET0002

Coordenadas UTM	301609,7284	4819232,72	Referencia Catastral	05100035	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Cabañes		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Cabañes		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Bedriñana		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-256		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XIX
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Rehabilitación de cubierta		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de cuerñes verticales sin engüelgos. Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Corredor perimetral con pies derechos y balaustrada de barrote liso. Puerta entablada, sin inscripciones ni tallas.Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760503ET0001

Coordenadas UTM	302682,9973	4818373,677	Referencia Catastral	05310045	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	La Ermita		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	La Ermita		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Bedriñana		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-256		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XIX
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones	Subidoria y puerta no originales	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Subidoria de hormigón con almacén.	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras verticales sin engüelgos, con tentemozos en perímetro. Ausencia de corredor. Sin incripciones ni tallas.
Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas.
Subidoria de hormigón.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760503ET0002

Coordenadas UTM	302597,1	4817984,7	Referencia Catastral	05300248
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	La Ermita	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	La Ermita	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Bedriñana	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion Disposición Transitoria cuarta de la Ley de Costas	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	final s XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Rehabilitación de cubierta, recuperación de balaustre		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de engüelgos sobre un plinto que hace las funciones de almacén. Pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras ensambladas a espiga. Corredor perimetral con pies derechos y balaustrada de barrotes de madera. Puerta de bastidor con dos tableros verticales, sin inscripciones ni tallas.Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas.
Subidoria en plinto de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760504ET0001

Coordenadas UTM	300769,6393	4820484,01	Referencia Catastral	06200038	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Les Maseres		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Les Maseres		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Bedriñana		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-256		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XIX
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cureñes verticales sin engüelgo. Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Ausencia de corredor, fantan tentemozos. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760504ET0002

Coordenadas UTM	300729,1521	4820660,219	Referencia Catastral	06200033	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	-		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Les Les Maseres		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Bedriñana		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-256		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo sin engüelgos. Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de tablas verticales clavadas. Corredor perimetral con barrotes torneados y pies derechos. Puerta no original, sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y tenobia.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Situado en una quintana.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760504ET0003


Coordenadas UTM	300881,9849	4820675,614	
Referencia Catastral	06200029		
Interés:	Alto		

Nombre	Hórreo de Justo Les Maseres	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Les Les Maseres	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Les Les Maseres	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Bedriñana	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo sin engüelgos. Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de tablas clavadas. Corredor perimetral con barrote liso y pies derechos .Puerta de bastidor, con 6 cuarterones, sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y tenobia.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Situado en una quintana.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760505AQ0001

Coordenadas UTM	300729,1521	4820660,219	Referencia Catastral	05300483	
			Interés:	Alto	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Pentanes		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Pentanes		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Bedriñana		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-256		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	-
Elementos Anexos	Lavadero	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa corredor tradicional de planta rectangular y dos alturas construida con mampostería de piedra y sillares.
Corredor y balaustrada de madera en el piso superior y porche en el inferior. Enlucido en blanco.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760505ET0002

Coordenadas UTM	303363,3006	4819365,408	Referencia Catastral	05300211	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	Hórreo de la Pola		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Pentanes		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Pentanes		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Bedriñana		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-256		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Corto plazo	







SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Villaviciosa
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Rehabilitación de cubierta		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Corredor perimetral con barrote liso y tendayos. Liño oeste: arco rebajado a dos bandas con talla en triángulo y oblicua. Bandas horizontales con talla en triángulo y disco radial; liño norte: bandas horizontales con talla en triángulo; liño sur: banda horizontal con talla en triángulo; liño este: dos bandas horizontales con estrella y talla geométrica en los extremos Cabezas de liño talladas. Cubierta en estado precario.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".


SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760505ET0004

Coordenadas UTM	303980,8113	4819515,804	Referencia Catastral	05400007	
			Interés:	Medio	
Nombre	Panera		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	Ceferino Fernández Viñes		Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	Santa Barbara		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Pentanes		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Bedriñana		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	VV-5		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	C-PESC Costas		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion Disposición Transitoria cuarta de la Ley de Costas		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	final s XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Maliayo
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de engüelgos. Pilpayos y muelas de piedra. Caja de colondras ensambladas a espiga. Tentemozos en esquinas. Arco en liño estilo maliayo. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760505ET0005

Coordenadas UTM	304213,5	4819972,9	Referencia Catastral	05400015	
			Interés:	Alto	
Nombre	Panera		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	La Ruxidora		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	La Ruxidora		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Bedriñana		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	VV-5		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	C-PESC Costas		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion Disposición Transitoria cuarta de la Ley de Costas		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original		Datación	C. 1850
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera estilo Carreño. Pilpayos, pegollos y muelas de piedra.Corredor perimetral con barrotes lisos.Decoración concentrada en el alzado principal y en alguna cureña de los laterales. Motivos decorativos, totalmente policromados, son elementos geométricos y, en menor medida, elementos vegetales. Destacan algunas leyendas como las iniciales JHS, VIVA MI DUEÑO.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760505ET0006

Coordenadas UTM	303307,2	4819642,4	Referencia Catastral	05300220	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Pentanes		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Pentanes		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Bedriñana		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-256		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Techumbre de chapa apoyada sobre el hórreo	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Eliminar estructura anexa apoyada. Reposición de tentemozos		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de engüelgos. Pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras ensambladas a espiga. Sin corredor perimetral, faltan tentemozos.Puerta entablada lisa y peine central, arco en liño. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas.
Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760505ET0007

Coordenadas UTM	303635,4	4820851	Referencia Catastral	06009005
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Pentanes	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Pentanes	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Bedriñana	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Corredor perimetral con balaustrada de tabla recortada y tendayos. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760506AQ0001

Coordenadas UTM	302329,2336	4818879,5	Referencia Catastral	05200436	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	La Peruyera		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	La Peruyera		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Bedriñana		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-256		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional de planta rectangular y dos alturas. Planta baja con porche. Corredor volado en el piso superior con balaustrada de madera y pies derechos. Gran dintel de madera enmarcando el vano. Fábrica de sillarejo, enlucido.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760506ET0001

Coordenadas UTM	302391,2442	4819499,948	Referencia Catastral	05200009	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	La Peruyera		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	La Peruyera		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Bedriñana		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-256		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	c.1695
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Subidoria no original	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de engüelgos. Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras ensambladas a espiga. Ausencia de corredor, con tentemozos en perímetro. Puerta entablada lisa y arco en liño. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de fábrica y talamera de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760506ET0002

Coordenadas UTM	302104,7643	4819099,861	Referencia Catastral	05200053	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	La Peruyera		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	La Peruyera		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Bedriñana		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-256		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de engüelgos. Pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras ensambladas a espiga. Corredor perimetral posterior con barrotes torneados y tpies derechos. Puerta de entablada lisa, sin inscripciones ni tallas, arco sobre la puerta en liño.Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas.
Subidoria de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760506ET0003

Coordenadas UTM	302039,2255	4819045,098	Referencia Catastral	05200054	
			Interés:	Alto	
Nombre	Panera		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	La Peruyera		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	La Peruyera		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Bedriñana		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-256		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	Segunda mitad S XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Rehabilitación de cubierta y reposición de tentemozos.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja con engüelgos y colondras de madera. Ausencia de corredor faltan algunos tendayos. Puerta de tablas con largueros y peinazos fijados mediante clavos a un tablero central. Inscripción en liño. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas.
Sin subidoria.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760506ET0004

Coordenadas UTM	302143,9771	4819164,38	Referencia Catastral	05210046	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	La Peruyera		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	La Peruyera		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Bedriñana		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-256		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Corredor con cancela	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Corredor perimetral de barrotes torneados y tendayos. Puerta de bastidor con 6 plafones, sin inscripciones ni tallas. Cubierta en buen estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

En quintana.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".



SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760506ET0005

Coordenadas UTM	302228,2058	4818925,044	Referencia Catastral	05200037	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	La Peruyera		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	La Peruyera		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Bedriñana		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-256		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	final s XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalón de chapa	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Eliminación del canalón de chapa. Rehabiitación de cubierta, reposición tentemozos.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de engüelgos de gran tamaño. Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Pegollo extra a modo de puntal bajo trabe. Caja de colondras ensambladas a espiga. Ausencia de corredor, faltan tentemozos. Puerta entablada lisa con arco en liño. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Situado en una quintana

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760506ET0006

Coordenadas UTM	302228,2058	4818925,044	Referencia Catastral	05200037	
			Interés:	Alto	
Nombre	Panera		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	La Peruyera		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	La Peruyera		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Bedriñana		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-256		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	segunda mitad s XVII
Elementos Anexos	Tendejón adosado a la estructura de la panera	Estilo	Maliayo
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalón	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminación del canalón		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de Mailayo de engüelgos. Pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras ensambladas a espiga. Ausencia de corredor. Faltan tentemozos. Puertas de 3 tablas. Arcos con volutas tallados en el liño. Ventilación en la colondra a modo de celosía tallada. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas.
Subidoria de piedra y talamera de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Situada en una quintana.

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760506ET0007

Coordenadas UTM	302354,7641	4818856,073	Referencia Catastral	05200032	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	La Peruyera		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	La Peruyera		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Bedriñana		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-256		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de engüelgos.Pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras ensambladas a espiga. Ausencia de corredor. Faltan tentemozos en dos esquinas. Puerta entablada lisa, sin inscripciones ni tallas en liño. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas.
Subidoria de piedra y talamera de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760507AQ0001

Coordenadas UTM	302830,4019	4819330,983	Referencia Catastral	05300504	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	El Llugar		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	El Llugar		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Bedriñana		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-256		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío Tradicional de planta rectandular y dos alturas. Corredor volado en la parte superior y porche en la inferior, ocupando parte de la fachada principal. Sillares enmarcando vanos.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760507AQ0002

Coordenadas UTM	302894,6857	4819160,033	Referencia Catastral	05300489	
			Interés:	Alto	
Nombre	Palacio de Mauriño		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	El Llugar		Patrimonio Arquitectónico	Palacio	
Localización:	El Llugar		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Bedriñana		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-256		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Palacio	Datación	S.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casona rural tradicional construida con mampostería, de planta rectangular y cubierta a cuatro aguas.
En la planta superior de la fachada sur hay un corredor ubicado entre dos dependencias laterales provista de vanos adintelados. La cara este cuenta con una pequeña galería volada. La fachada principal muestra un escudo heráldico.
En el mismo recinto se encuentra una gran torre palomar, de planta circular y cubierta cónica y una panera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Quintana con palomar y panera

Bibliografía:

IPAA.Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Asturias.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760507AQ0003

Coordenadas UTM	302819,9458	4819163,78	Referencia Catastral	05300494	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	El Llugar		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	El Llugar		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Bedriñana		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-256		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional de planta rectangular y dos alturas. Corredor de madera con balustrada de madera torneada en el piso superior y apoyada en una viga que recorre toda la fachada.Porche en la parte inferior. Huecos regulares con carpintería de madera. Fachadas enlucidas en blanco.
Cubierta de teja a dos aguas

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.


CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760507AQ0004

Coordenadas UTM	302887,9839	4819290,285	Referencia Catastral	05300506	
			Interés:	Alto	
Nombre	Iglesia San Andrés de Bedriñana		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	El Llugar		Patrimonio Arquitectónico	Iglesia	
Localización:	El Llugar		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Bedriñana		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-256		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones	BIC	
Categoría	EP- Patrimonio Cultural		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Iglesia	Datación	IX y XVII
Elementos Anexos		Estilo	Prerrománico - Barroco
Intervenciones	Ampliación en 1675	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

De la construcción primitiva se conservan los muros sur y oeste y una parte del muro norte. En ellos se conservan 4 ventanas en ajímez con alfíz y decoración con sogueado y corazón central.
Está rodeada por un cabildo en el oeste y con galeria acristalada en la fachada sur,
que se une con el cuerpo de la sacristía.
La ampliación en 1675 supuso la destrucción de la cabecera románica, que habría sustituido a su vez a la prerrománica, para, en su lugar, construir otra más profunda sobre la que poder abrir la capilla-panteón del lado norte.Al lado de esta, se construyó, con posterioridad, otra capilla de menor tamaño
que se abría a la nave. Este espacio se cubre igualmente con bóveda de aristas.
En 1924 se procedió a la unión de las dos capillas mediante la apertura de un hueco con arco de medio punto.
El último elemento construido, un trastero adosado a la nave y al cabildo por el norte, ha contribuido a acentuar esa imagen de múltiples faldones de cubierta que hoy se reconocen.

Justificación del Entorno de Protección


Observaciones:

Declarada Monumento Nacional en 1931
Entorno de Protección: ENTORNO DE PROTECCIÓN DE LA IGLESIA DE SAN ANDRÉS DE BEDRIÑANA.Decreto 3 de Junio de 1931

Bibliografía:

IPAA. Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Asturias.
Ruiz Fernández, M.N; "La restauración de la iglesia de San Andrés de Bedriñana" en LIÑO 13. Revista Anual de Historia del Arte. 2007





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760507ET0001

Coordenadas UTM	302894,6857	4819160,033	Referencia Catastral	05300053	
			Interés:	Alto	
Nombre	Panera		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	El Llugar		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El Llugar		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Bedriñana		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-256		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	1662
Elementos Anexos		Estilo	Maliayo
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pegollos y muelas de piedra. Corredor parcial. Puerta de tablas con resaltes y cuarterones. Arco en liño sobre las puertas e inscripción con fecha de agosto de 1662.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760507ET0002

Coordenadas UTM	302805,1	4819178,8	Referencia Catastral	52076A05300311
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	El Llugar	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Llugar	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Bedriñana	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS.256	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Subidoria de bloque de hormigón	En Uso	Si
Patologías:	Pérdida parcial de balaustrada	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Restauración de balaustrada del corredor. Reposición de subidoria de piedra		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja sin engüelgos, con cureñes verticales. Corredor parcial muy rudimentario, con pasamanos, sin balaustrada. Puerta entablada lisas, sin inscripciones ni tallas.
Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de bloque de hormigón y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760507ET0004


Coordenadas UTM	302757,6013	4819195,621	Referencia Catastral	05300318
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	El Llugar	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Llugar	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Bedriñana	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	principios s XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Maliayo
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de engüelgos. Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras ensambladas a espiga.Corredor perimetral con barrotes lisos y pies derechos. Puerta entablada con talla sobre liño. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de fábrica no original.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760507ET0005

Coordenadas UTM	302755,0715	4819145,229	Referencia Catastral	05300318	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	El Llugar		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El Llugar		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Bedriñana		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-256		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	final s XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de engüelgos. Pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras ensambladas a espiga. Corredor perimetral de barrotes lisos y pies derechos.Puerta entablada, sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760507ET0006

Coordenadas UTM	302630,9058	4819146,76	Referencia Catastral	05300051	
			Interés:	Medio	
Nombre	Palomar		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Palomar	
Dirección:	El Llugar		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El Llugar		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Bedriñana		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-256		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Palomar	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Torre palomar, de planta circular y cubierta cónica de teja. Enlucida en blanco.
Uso actual como depósito de gas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:



SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760507ET0007

Coordenadas UTM	302544,6926	4819181,416	Referencia Catastral	52076A05300315	
			Interés:	Alto	
Nombre	Panera		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	El Llugar		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El Llugar		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Bedriñana		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-256		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	







SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Se encuentra dentro de una finca privada, sin acceso.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760507ET0008

Coordenadas UTM	302578,5331	4819168,195	Referencia Catastral	05300051	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	El Llugar		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El Llugar		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Bedriñana		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-256		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XIX
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Pasamanos metálico en subidoria	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Sustitución de pasamanos metálico por uno con material no discordante.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo sin engüelgos. Pegollos y muelas de piedra. Caja de tablas clavadas. Corredor perimetral con barrotes torneados y pies derechos. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta en buen estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".



SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760507ET0009

Coordenadas UTM	302643,3609	4819278,896	Referencia Catastral	05300087	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	El Llugar		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El Llugar		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Bedriñana		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-256		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	c. 1650
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de engüelgos. Pegollos y muelas de piedra no originales. Caja de colondras ensambladas a espiga. Ausencia de corredor, tentemozos en perímetro. Puerta de tablas con listones superpuestos. Sin inscripciones ni tallas. Respiradero en cureña.Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas.
Subidoria de piedra

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760507ET0010


Coordenadas UTM	302726,7189	4819546,9	
Referencia Catastral	05300068		
Interés:	Alto		

Nombre	Hórreo de la Casería	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	El Llugar	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Llugar	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Bedriñana	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVI
Elementos Anexos	-	Estilo	Villaviciosa
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de engüelgos. Pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras ensambladas a espiga. Faltan tentemozos. Puerta entablada lisa y decoración distribuída en tres de los cuatro liños.
Liño este: Arco simple con talla en diente de sierra. Dos rosetas en el extremo derecho. Cruces con talla en diente de sierra y dos bandas en horizontal.
Liño norte: Cruz con talla en diente de sierra, composición de arcos, serien en horizontal y rosetas.
Liño sur: Arcos y series horizontales.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760509AQ0001

Coordenadas UTM	303346,8313	4818505,969	Referencia Catastral	05300512	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	El Llugar		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	El Llugar		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Bedriñana		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-256		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	EP-AM Especial Protección Ambiental		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección Disposición Transitoria cuarta de la Ley de Costas		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa corredor	Datación	
Elementos Anexos		Estilo	
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa corredor tradicional de planta rectangular y dos alturas. Dos almanques de enmarcan la fachada principal. Porche en planta baja.Corredor en planta alta apoyado en una viga que recorre la fachada y balaustrada de madera torneada. Sillares enmarcando vanos.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760509ET0001

Coordenadas UTM	303503,8824	4818603,448	Referencia Catastral	05300232	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	El Retiro		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El Retiro		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Bedriñana		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-256		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	C-PESC Costas		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion Disposición Transitoria cuarta de la Ley de Costas		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Pérdida parcial de balaustrada	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Reposición de balaustrada.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Corredor perimetral con pérdida parcial del balaustre torneado. Sin inscripciones ni tallas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760597ET0001

Coordenadas UTM	302686,2633	4821129,217	Referencia Catastral	06000152	
			Interés:	Bajo	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Gobernador		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Gobernador		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Bedriñana		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-256		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	ppios S XX
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre entre pegoyos	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Eliminación de cierre entre pegoyos.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilapyos y muelas de piedra, cerrados con muro de fábrica. Caja de cemento. Corredor perimetral con mandil de fábrica, y pies derechos. Puerta no original.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760597ET0002

Coordenadas UTM	302833.4	4821459.7	Referencia Catastral	06100096
			Interés:	Bajo

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	Gobernador	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Gobernador	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Bedriñana	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Bedriñana	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	ppios s XX
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	Cierre parcial entre pegoyos	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Eliminación de cierre entre pegoyos. Rehabilitación de corredor y cubierta		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Pegollos y muelas de piedra. Caja de cemento. Corredor con mandil de fábrica y tendayos de madera. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta en mal estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760597ET0003

Coordenadas UTM	300719.2	4821157.6	Referencia Catastral	06200041
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Gobernador	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Gobernador	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Bedriñana	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo







SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	final XIX
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Pérdida parcial de balaustrada	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Reposición de balaustre		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Pegollos y muelas de piedra. Pequeño muro de cierre entre pegollos. Corredor perimetral con pérdida parcial de barandilla y balaustres. Puertas de bastidor, sin inscripciones ni tallas. Cubierta en buen estado de conservación.


Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760598ET0001


Coordenadas UTM	303476,9056	4821114,612	Referencia Catastral	05400056
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Monte Alto	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Monte Alto	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Bedriñana	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	-
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones	Subidoria de elementos prefabricados, no original. Corredor en construcción, no original	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de engüelgos. Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. En restauración

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760599AQ0001

Coordenadas UTM	303824,098	4819203,999	Referencia Catastral	05409001	
			Interés:	Alto	
Nombre	Almacenes "El Calieru"		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	El Calieru		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El Calieru		Patrimonio Histórico-Industrial	Almacén	
Parroquia:	Bedriñana		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-256		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones	Inventario	
Categoría	C-PESC Costas		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección Disposición Transitoria cuarta de la Ley de Costas		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Almacenes	Datación	Finales XIX/Principios XX
Elementos Anexos	-	Estilo	
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Almacenes formados por tres naves. La primera se desarrolla en dos plantas con ritmo de huecos verticales, que en planta alta contienen balautradas. Las otras dos naves, con uso de almacén, se desarrollan en una única planta. Sillares en esquinas, recercando vanos y zócalos.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Almacenes de coloniales que en su origen fueron propiedad de la familia Peón Dabouza.
En ellos se almacenaban diversos pruductos procendentes de ultramar. Posteriormente fue propiedad de "El Gaitero".

Bibliografia:





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	76LLM0501

Coordenadas UTM	304134,569	4820156,876	Referencia Catastral	05400456	
			Interés:	Bajo	
Nombre	Molin del Farrucu		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Molino/Pison/Mazo	
Dirección:	Los Llagarones		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Los Llagarones		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Bedriñana		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	VV-5		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	C-PESC Costas		Titularidad	Maquila	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección Disposición Transitoria cuarta de la Ley de Costas		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Molino de rio	Datación	
Elementos Anexos	Hórreo	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Molino integrado en vivienda, de planta rectangular y dos alturas,con el arco tapado por completo.Presenta muros enfoscados pintados de blanco y cubierta a cuatro aguas de teja árabe.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

La parcela contaba con un hórreo del que sólo quedan los pegoyos

Bibliografia:

Balbín Loredo , R. "Los Molinos de Maliayo".Alborá Llibros.2000

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

BRECEÑA

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760601AQ0001

Coordenadas UTM	306812,2697	4813337,3016	Referencia Catastral	10400432	
			Interés:	Alto	
Nombre	Iglesia de San Pedro		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Breceña		Patrimonio Arquitectónico	Iglesia	
Localización:	Breceña		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760601AQ0002

Coordenadas UTM	306831,6958	4813329,2184	Referencia Catastral	10401430	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Breceña,8		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Breceña		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional de dos plantas. Fábrica de mampostería con sillares en almanques y enmarcando vanos.Alero de madera, cubierta a dos aguas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760601AQ0003

Coordenadas UTM	306825,6453	4813328,27681	Referencia Catastral	10401430	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Breceña,7		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Breceña		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	As-332		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	Plástico exterior	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional de dos plantas con corredor entre almanques y balaustrada torneada de madera en el piso superior. Porche en el inferior con dos pies derechos. En planta baja puerta centrada y ventanas de distintos tamaños a cada lado. Alzado lateral con revestimiento continuo, con pequeños huecos. Alero de madera, cubierta a cuatro aguas de teja curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760601ET0001

Coordenadas UTM	306.822,99471	4813305,842	Referencia Catastral	13900450	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	Angel Noriega		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Breceña,6		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Breceña		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Edificación auxiliar anexa.	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Reparación estructural para estabilizar caja.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Subidoria de mampostería. Caja de engüelgos con colondras de madera. Corredor parcial rudimentario con balaustres recortados y algunos tentemozos. Puertas de madera entabladas. Cubierta en estado precario.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760601ET0002

Coordenadas UTM	306792,9641	4813334,442	Referencia Catastral	10401430	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo de Maruja Fresno		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Breceña,20		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Breceña		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVIII
Elementos Anexos	Cierre completo entre pegoyos con muros de mampostería enfoscados con banco de piedra adosado..	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre entre pegoyos.	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminación del cierre entre pegoyos.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Subidoria de mampostería. Caja de engüelgos con colondras de madera. Corredor parcial muy rudimentario con algunos elelentos de protección verticales de madera. Faltan tentemozos. Puertas de madera entabladas con listones superpuestos. Cubierta en en buen estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760602AQ0001

Coordenadas UTM	307079,1163	4812186,17	Referencia Catastral	10800430	
			Interés:	Alto	
Nombre	Capilla de San Juan		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Busllaz		Patrimonio Arquitectónico	Capilla	
Localización:	Busllaz		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Eclesiástica	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Capilla	Datación	S. XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones	Cubierta y porche reparados recientemente.	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Color amarillo del revoco.	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Sustituir pintura de revoco por color blanco.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Capilla de nave única y planta rectangular. Muros de mampostería con esquinales y recercado de huecos con sillería. Fachada principal con puerta y dos huecos pequeños y otro hueco en fachada sur. Escalera curva de mampostería y barandilla metálica en acceso al porche. Porche cubierto, cerrado por un lateral y sustentado por pies derechos de madera. Cubierta inclinada de teja árabe con espadaña sencilla de un hueco. Reformada y retejada recientemente.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M.. "El corredor en las casas asturianas"
"Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana"





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760602AQ0002

Coordenadas UTM	307076,971	4812167,222	Referencia Catastral	10800380	
			Interés:	Medio	
Nombre	Casa de Cándida Iglesias		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Busllaz,1		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Busllaz		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	S. XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	Cierre de porche en planta baja con carpintería de pvc.	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminación de cierre de porche.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional con mirador acristalado en planta alta y porche en planta baja. Muros de mampostería revocados en blanco en laterales de la edificación donde se abren diferentes huecos de la vivienda. Mirador con peto de listones de madera y vidrios en la parte superior. Cubiertas inclinadas de teja árabe y alero de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Retejada recientemente.

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760602AQ0003

Coordenadas UTM	307036,2142	4812121,463	Referencia Catastral	10800434	
			Interés:	Alto	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Busllaz,6		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Busllaz		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío tradicional	Datación	S. XVIII
Elementos Anexos	Casa reformada	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	No
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Reparar forjado de planta primera y cubierta. Peto de corredor en mal estado.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional con corredor en planta alta y pequeño porche en planta baja. Volúmenes laterales compuestos por muros de mampostería. Peto de corredor con tablones de madera. Pequeños huecos en fachadas. Cubiertas inclinadas de teja árabe y alero de madera. Cuadra y pajar anexos a la casa formando un mismo volumen.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.



SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760602AQ0004

Coordenadas UTM	307006,779	4812070,882	Referencia Catastral	10800433	
			Interés:	Alto	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Busllaz,10		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Busllaz		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío tradicional	Datación	S. XVIII
Elementos Anexos	Otras viviendas similares	Estilo	Popular
Intervenciones	Fachadas rejuntadas con mortero.	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	No
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Reparación de cubierta.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional con corredor en planta alta y pequeño porche en planta baja. Volúmenes laterales compuestos por muros de mampostería vista. Corredor con balaustres torneados y pequeños huecos en fachada. Cubiertas inclinadas de teja árabe y alero de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Integrada en un conjunto de casas con corredor, de menor interés, por presentar ya distintos grados de intervención.

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760602AQ0005

Coordenadas UTM	306847,447	4811990,62	Referencia Catastral	13900427	
			Interés:	Medio	
Nombre	Conjunto Caseríos Tradicionales		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Busllaz,22		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Busllaz		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Conjunto de caseríos tradicionales	Datación	S. XVIII
Elementos Anexos	Otras viviendas tradicionales.	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	No
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	rehabilitación completa de las edificaicones. Problemas en cubiertas, muros portantes y elementos de madera.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Conjunto de caseríos tradicionales con corredor en planta alta y pequeño porche en planta baja. Volúmenes laterales compuestos por muros de mampostería vista o revocados en blanco y con diferentes huecos. Balaustres torneados o petos de tablas de madera pintados. Cubiertas inclinadas de teja árabe y alero de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Dos hórreos y los establos-pajares completan el conjunto.

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760602AQ0006

Coordenadas UTM	306847,447	4811990,62	Referencia Catastral	13900427	
			Interés:	Alto	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Busllaz,24		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Busllaz		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío tradicional	Datación	S. XVIII
Elementos Anexos	Otras viviendas similares.	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Reparación de cubierta, elementos portantes y de madera.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional con corredor en planta alta y pequeño porche en planta baja con un pequeño lavadero. Muros de mampostería revocados en blanco y con diferentes huecos. Balaustres torneados y decoraciones talladas en vigas y zapatas. Cubiertas inclinadas de teja árabe y alero de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con otros caseríos y hórreos.

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760602AQ0007

Coordenadas UTM	306858,8871	4811974,89	Referencia Catastral	13900455	
			Interés:	Alto	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Busllaz,23		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Busllaz		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	S. XVIII
Elementos Anexos	Cuadra y pajar.	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	Cierre de ladrillo en el porche inferior.	En Uso	No
Patologías:	Estado de ruina, tomado por la vegetación	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Rehabilitación completa. Estado de ruina.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional con corredor en planta alta y pequeño porche en planta baja con un pequeño lavadero. Muros de mampostería revocados en blanco y con diferentes huecos. Balaustres torneados y decoraciones talladas en vigas y zapatas. Cubiertas inclinadas de teja árabe y alero de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760602AQ0008

Coordenadas UTM	306844,5868	4811986,688	Referencia Catastral	13900427	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Busllaz,25		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Busllaz		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	S. XVIII
Elementos Anexos	Otras viviendas.	Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitada.	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	Chapado de mampostería en zócalo.	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminación de chapado de piedra en zócalo.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional con corredor en planta alta y pequeño porche en planta baja. Almanques de mampostería vista y fachadas revocadas en blanco y con diferentes huecos. Corredor con peto de tablas de madera y balaustres torneados. Cubiertas inclinadas de teja árabe y alero de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con otros caseríos y hórreo.

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760602AQ0009

Coordenadas UTM	306831,0013	4811978,108	Referencia Catastral	13900427	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Busllaz,26		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Busllaz		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	S. XVIII-XXI
Elementos Anexos	Cuadra y pajar.	Estilo	Popular
Intervenciones	Completamente rehabilitada.	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional con corredor en planta alta y porche en planta baja. Un almanque de mampostería vista y un volumen laterales compuestos por muros de mampostería con diferentes huecos. Corredor con balaustres torneados. Cubiertas inclinadas de teja árabe y alero de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760602AQ0010

Coordenadas UTM	306815,75562	4811963,73222	Referencia Catastral	15500334	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Busllaz,33		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Busllaz		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa corredor	Datación	s.XVII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Mala
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional entre almanques de sillares de piedra, de dos plantas con corredor y balaustrada torneadas de madera en el piso noble. Porche inferior . Decoración a base de tallas romboidales en la base del corredor. Cubierta a tres aguas de teja curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760602AQ0011

Coordenadas UTM	306874,8858	4811976,3200	Referencia Catastral	4811976,3200	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Busllaz,20		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Busllaz		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío tradicional	Datación	
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Caserío tradicional de dos plantas de fábrica de mampuestos revestidos, con corredor volado y balaustrada torneada de madera en el piso noble con dos pies derechos. En la planta baja puerta enmarcada por sillares. Alero de canecillos de madera y cubierta a dos aguas de teja árabe.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760602AQ0012

Coordenadas UTM	306805,6178	4811955,228	Referencia Catastral	15500334	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Busllaz,28		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Busllaz		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Ambiental	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	S. XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Estado de ruina	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Ruina.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Conjunto formado por dos caseríos tradicionales de dos plantas y corredor en el piso noble con la misma composición en ambos: corredor cerrado en los laterales con listones de madera y balaustres torneados en el centro. Muros de mampostería revocados en blanco en uno de ellos y vista en el otro, y con diferentes huecos. Cubiertas inclinadas de teja árabe y alero de madera.

Justificación del Entorno de Protección

Observaciones:

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760602AQ0013

Coordenadas UTM	307105.8144	4812261.8136	Referencia Catastral	10800433	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Busllaz,11		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Busllaz		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	As-332		Grado de Protección	Ambiental	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío tradicional	Datación	S. XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	Cierre parcial del porche con murete de fábrica enfoscado.	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Reparación de paramentos.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional con corredor en planta alta y pequeño porche en planta baja. Muros de mampostería revocados en blanco y con diferentes huecos. Balaustres torneados. Muro medianera de división del caserío en dos viviendas. Cubiertas inclinadas de teja árabe y alero de madera.

Justificación del Entorno de Protección

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.



SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760602AQ0014

Coordenadas UTM	306820,1274	4811944,14076	Referencia Catastral	10800450	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Busllaz		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Busllaz		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	As-332		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa corredor	Datación	s.XVIII-XIX
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional de dos plantas, entre almanques de sillares, con fábrica de mampuestos revestida en prácticamente toda la edificación. Corredor de madera con pies derechos y frente cerrado con mandiles en los extremos y balauestres torneados en el centro. Porche en el piso inferior. Alzado lateral con disposición irregular de los huecos, se alternan ventanas y puertas de diversos tamaños y formas. Cubierta a cuatro aguas de teja curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760602AQ0015

Coordenadas UTM	306684,59720	4812027,0446	Referencia Catastral	13900458	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Busllaz,38		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Busllaz		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	As-332		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional de dos pisos, planta cuadrada, dos almanques de sillares vistos enmarcan la fachada principal. Porche poco profundo bajo el que se encuentran puerta de acceso centrada. En planta principal, corredor de madera con balaustres torneados . Alero de canecillos de madera y cubierta de teja curva a cuatro aguas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760602AQ0016

Coordenadas UTM	306668,73743	4812045,0669	Referencia Catastral	13900426	
			Interés:	Bajo	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Busllaz		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Busllaz		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Ambiental	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional de dos plantas, entre almanques de sillares visto, con corredor de madera cerrado con mandiles parcialmente en el piso superior. Porche en el inferior. Cubierta de teja curva a dos aguas.

Justificación del Entorno de Protección

Observaciones:

Muy reformada

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760602ET0001

Coordenadas UTM	307068.3905	4812155.0675	Referencia Catastral	10800380	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Busllaz,1		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Busllaz		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalón.	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos de madera y muelas de piedra. Caja de colondras de madera, engüelgos en las esquinas y tentemozos. Talamera apoyada en las muelas y en gabitos, dos puertas de tableros verticales. Dos subidorias en lados opuestos de grandes mampuestos. Corredor en uno de los lados, cerrado con tablas verticales. Puerta entablada lisa, sin inscripciones ni tallas.Cubierta de teja curva sobre ripias de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Elemento sustentante de refuerzo.

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760602ET0002

Coordenadas UTM	307053,73238	4812132,18773	Referencia Catastral	10800380	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Busllaz,2		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Busllaz		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones	Resturado recientemente	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre entre pegoyos revestido de aplacado cerámico.	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Eliminar cierre entre pegoyos.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Trabes de gran porte. Caja de colondras de madera, engüelgos en las esquinas y tentemozos. Talamera apoyada en las muelas y en gabitos, una puerta de tableros verticales. Subidoria de fábrica revestida. Cubierta de teja curva sobre ripias de madera. Tiene moño, dos piezas de piedra.

Justificación del Entorno de Protección


El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760602ET0003

Coordenadas UTM	307002,2805	4812103,231	Referencia Catastral	10801160	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Busllaz		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Busllaz		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVII
Elementos Anexos	Pilares de mampostería bajo trabes.	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	No
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Reparación estructural (trabes rajadas, con prótesis y apeadas), caja y cubierta. Eliminación de apeos.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de pilpayos de mampostería, pegollos de madera y muelas de piedra. Proto subidoria de mampostería. Caja de engüelgos con colondras de madera con tablones de madera colocados en diagonal a modo de riostras. Arco de medio punto tallado en liño, sobre puerta de acceso entablada con listones sobrepuestos. Con corredor parcial con balaustres recortados. Faltan tentemozos. Cubierta en estado precario.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760602ET0004

Coordenadas UTM	306997,24493	4812065,3359	Referencia Catastral	10801161	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Busllaz,10		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Busllaz		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Dos pilpayos de fábrica, dados geométricos.	En Uso	No
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Sustitución de pilpayos de fábrica por piedra.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos (dos de fábrica), pegollos de madera y muelas de piedra. Trabes de gran porte. Caja de colondras de madera, engüelgos en las esquinas. Talamera apoyada en las muelas, dos puertas con tableros verticales, sin inscripciones ni tallas. Corredor en un lado con balaustres lisos.Dos subidorias, una de ellas de grandes mampuestos y la otra de sillares rectangulares. Cubierta de teja curva sobre ripias de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760602ET0005

Coordenadas UTM	306971,8614	4812046,031	Referencia Catastral	10801162	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Busllaz,14		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Busllaz		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones	Cierre en la parte inferior	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Pérdida parcial de balaustrada	Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de pilpayos de piedra, pegollos de madera y muelas de piedra. Subidoria de mampostería. Cierre parcial entre pegollos con muretes de mampostería y bloque de cemento. Caja de engüelgos con colondras de madera. Corredor parcial con balaustres recortados y torneados. Tiene algunos elementos verticales de madera. Puertas de madera entabladas con listones sobrepuestos. Cubierta con vegetación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760602ET0006

Coordenadas UTM	306975,0794	4812078,56375	Referencia Catastral	10801162	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Busllaz,9		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Busllaz		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de grandes dimensiones, cuatro pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras de madera, engüelgos en las esquinas. Corredor perimetral formado por pies derechos,pasamanos, sollado y balaustres torneados. Talamera apoyada en las muelas. Dos puertas centradas de largueros y peinazos. Dibujo de símbolo tallado en el liño de la fachada principal, entre las puertas.Cubierta de teja curva sobre ripias de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760602ET0007

Coordenadas UTM	306842,7991	4811969,8854	Referencia Catastral	13900427	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Busllaz, 22		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Busllaz		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones	Cambio de ripias y pontes	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre parcial entre pegoyos con mampostería y bloque de cemento	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cinco pilpayos y muelas de piedra, pegollos de madera. La muela del hórreo interior también es de madera. Trabes de gran porte. Caja de colondras y engüelgos de gran tamaño. Tentemozos en todo el perímetro, y corredor parcial rudimentario añadido. Puerta entablada, con listones superpuestos. Arco abocinado de tres vueltas en liño sobre la puerta de acceso. El liño cuenta con una sucesión de cruces talladas. Subidoria de grandes mampuestos. Cubierta de estructura de madera, cabrios y ripias sobre las que se colocan directamente las tejas curvas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760602ET0008


Coordenadas UTM	306790.60222	4811942.3586	
Referencia Catastral	15500334		
Interés:	Alto		

Nombre	Hórreo de José Manuel	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Busllaz,28	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Busllaz	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Breceña	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-332	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Elementos sustentantes metálicos y de madera en el centro y en un lateral.	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Rehabilitación de pontes y trabes. Eliminar apeos		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras de madera, engüelgos en las esquinas y tentemozos. Talamera apoyada en las muelas, dos puertas de dos tablas con listones sobrepuestos. Subidoria de grandes mampuestos. Cubierta de teja curva sobre ripias de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760602ET0009

Coordenadas UTM	306753,063	4811974,8916	Referencia Catastral	15500334	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo de Remedios Villar		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Busllaz,33		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Busllaz		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos de madera y muelas de piedra. Trabes de gran porte. Caja de colondras de madera, engüelgos en las esquinas y tentemozos en parte del perímetro, en el resto corredor añadido de balaustres torneados. Talamera apoyada en las muelas y en gabitos madera. Puertas de peinazos y largueros. Liño con arco rebajado sobre puerta, resto de liño con sucesión de cruces. Subidoria de grandes mampuestos. Cubierta de teja curva sobre ripias de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Restaurado hace 20 años.

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760602ET0010

Coordenadas UTM	306758,42671	4811982,6334	Referencia Catastral	15500334	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo de Angel Vega		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Busllaz,33		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Busllaz		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVII-XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones	Sutitución de algunos elementos estructurales principales	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Restauración integral.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos de piedra y muelas de piedra. Trabes de gran porte. Caja de colondras de madera, engüelgos en las esquinas y tentemozos. Talamera apoyada en gabitos de madera, puerta de tablas verticales con algunas tallas muy desgastadas. Subidoria de grandes mampuestos. Cubierta de teja curva sobre ripias de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760602ET0011

Coordenadas UTM	306714,8103	4811979,4621	Referencia Catastral	15500334	
			Interés:	Alto	
Nombre	Panera		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	Busllaz,34		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Busllaz		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Reposición de tentemozos.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pegollos y muelas de piedra. La caja de colondras unión por regadura con engüelgos, faltan tentemozos. Puertas de madera de tablas verticales, sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura de madera, cabrios y ripias sobre las que se colocan directamente las tejas curvas. Rematan dos moños de piezas cerámicas.Subidorias de piedra y talameras.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760602ET0012


Coordenadas UTM	306686,56724	4811999,2025	Referencia Catastral	15500334
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Busllaz,42	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Busllaz	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Breceña	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-332	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Rehabilitación de cubierta.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras de madera, engüelgos en las esquinas. Corredor parcial formado por pies derechos, pasamanos, sollado y balaustres lisos; tentemozos en el resto del perímetro. Dos puertas centradas de bastidor con entrepaño, sin inscripciones ni tallas. Cubierta de teja curva sobre ripias de madera. Subidoria de piedra y talamera

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760602ET0013

Coordenadas UTM	306871,0424	4811967,025	Referencia Catastral	13900427	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo de Angel Prida		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Busllaz,20		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Busllaz		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	Siglo XVI
Elementos Anexos		Estilo	Villaviciosa
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de pilpayos y muelas de piedra. Consta de dos subidorias de mampostería. Pegollos de madera. Caja de engüelgos con puerta de madera entablada.Trabes con refuerzos metálicos. Corredor parcial con balaustres recortados. En el liño sur podemos observar una banda en relieve a la que se le unen perpendicularmente varios brazos trapezoidales a modo de cruz; a lo largo de esa banda se alternan varias series en espina de pez y triangulillos. En el resto del liño se alternan motivos geométricos, bandas verticales, metopas, rosetas, discos radiales y arcos entrecruzados. El arco sobre el acceso es abocinado a cuatro vueltas, la exterior con metopa y las tres interiores con triangulillo. También hay una representación humana en el liño, junto a una de las aspas y una grande en la puerta, de gran triángulo invertido con una banda horizontal atravesada en el vértice inferior. También hay tallas en punta de diamante en el sobreliño, sobre ese lado. Cabe destacar el diseño de la bocallave.Cubierta en buen estado.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760603AQ0001

Coordenadas UTM	307095,8645	4814118,075	Referencia Catastral	15000001	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Ceyanes		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Ceyanes		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	As-332		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Rehabilitación completa de la edificación. Cubierta en mal estado, estructura y elementos de cierre de madera y acabados.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional con mirador acristalado en planta alta y porche en planta baja. Muros de mampostería revocados en blanco en laterales de la edificación donde se abren diferentes huecos de la vivienda. Mirador con peto de listones de madera y vidrios en la parte superior. Cubiertas inclinadas de teja árabe y alero de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

En finca productiva.

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760603AQ0002

Coordenadas UTM	307070,6248	4814030,104	Referencia Catastral	10401495	
			Interés:	Bajo	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Ceyanes		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Ceyanes		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS- 332		Grado de Protección	Ambiental	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	S. XVIII
Elementos Anexos	Otras viviendas	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Reparación de cubierta, galería y acabados de fachada.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío Tradicional de dos plantas con corredor a modo de galería en el piso superior. Porche en el inferior.

Justificación del Entorno de Protección

Observaciones:

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760603ET0001

Coordenadas UTM	307057.54124	4814051.4818	Referencia Catastral	10401495	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Ceyanes,5		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Ceyanes		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones	Retejado	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Pilar de hormigón cortando la luz del trabe y cuarto cerrado en la parte inferior.	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminar almacén inferior entre pegoyos.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pegollos y muelas de piedra. Trabes de gran porte. Caja de colondras de madera dispuestas con unión por regadura, engüelgos en las esquinas y tentemozos en perímetro. Puerta entablada lisa, sin inscripciones ni tallas. Talamera apoyada en las muelas, dos puertas de tableros verticales. Cubierta de teja curva sobre ripias de madera. Subidoria de grandes mampuestos.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760603ET0002


Coordenadas UTM	307059,6871	4814120,122	Referencia Catastral	15000001
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Ceyanes	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Ceyanes	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Breceña	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-332	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Faltan algunos tentemozos.	En Uso	No
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Colocación de tentemozos		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de pilpayos, pegollos de madera y muelas de piedra. Subidoria de mampostería. Caja de engüelgos con colondras de madera y puerta entablada lisa. Corredor parcial rudimentario con balaustres rectos. Cubierta en estado precario.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Apuntalado en medio con un quinto pegoyo.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760603ET0003

Coordenadas UTM	307080,4229	4814140,499	Referencia Catastral	15000001	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Ceyanes		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Ceyanes		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVI-XVII
Elementos Anexos	Cierre parcial entre pegoyos. Edificación anexa.	Estilo	Villaviciosa
Intervenciones	Cubierta reparada.	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre parcial entre pegoyos. Edificación anexa.	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminar cierre parcial entre pegoyos y la edificación anexa.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Subidoria de piedra. Caja sin engüelgos con colondras de madera con prótesis de madera. Liño con franjas talladas en punta de diamante en una de las fachadas. Puerta entablada de madera. Corredor permetral con balaustres recortados. Cubierta en buen estado.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

El liño parece de una fcatura anterior al resto del hórreo.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760603ET0004

Coordenadas UTM	307103,30349	4814127,98630	Referencia Catastral	15000002	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Ceyanes		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Ceyanes		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Cubierta restaurada	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Trabes de gran porte. Caja de colondras y engüelgos de gran tamaño. Conviven los tentemozos con pequeño corredor rudimentario añadido. Puerta de largueros y peinazos. Arco de medio punto abocinado sobre la puerta en la que aparecen tallados elementos circulares. Cubierta de estructura de madera, cabrios y ripias sobre las que se colocan directamente las tejas curvas. Cerrado con pequeño murete de mamposteria.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760603ET0005

Coordenadas UTM	307149,422754411 4814160,8757	Referencia Catastral	15000003
		Interés:	Alto
Nombre	Hórreo de José Antonio Venta	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Ceyanes	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Ceyanes	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Breceña	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-332	Grado de Protección	Integral
Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	Construcción de ladrillo.	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Limpieza de vegetación en cubierta, eliminar murete inferior de ladrillo.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras de madera, engüelgos en las esquinas. Talamera apoyada en las muelas. Corredor añadido perimetral formado por pies pasamanos, sollado y mandil de tablas horizontales. Puerta de dos tableros verticales. Cubierta de teja curva sobre ripias de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760603ET0006

Coordenadas UTM	307083,2817	4814024,669	Referencia Catastral	10401495	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Ceyanes,4		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Ceyanes		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones	Cubierta reparada	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de pilpayos de mampostería de gran desarrollo, pegollos y muelas de piedra. Subidoria de mampostería enfoscada. Caja de engüelgos con colondras de madera. Arco de medio punto en liño, sobre puerta de acceso entablada. Con corredor perimetral con balaustres recortados. Cubierta en buen estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con otras edificaciones y hórreos.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760603ET0007

Coordenadas UTM	307076,1314	4814017,5191	Referencia Catastral	10401495	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	Hórreo de Casa Jaime		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Ceyanes,4		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Ceyanes		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVI
Elementos Anexos		Estilo	Villaviciosa
Intervenciones	Retejado	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de gran tamaño, cuatro pegollos y muelas de piedra. Trabes de gran porte. Caja de colondras y engüelgos de gran tamaño. Liño tallado con motivos geométricos, resalta el reborde interior liso que se remata con una banda en triangulillo. Arco rebajado de tres vueltas que se alargan con una imposta. La vuelta exterior está tallada en triangulillo y las dos interiores en punta de diamante. Puerta descentrada de tablas unidas con espigas y tarranchas en la cara interior. Corredor añadido posterior en parte del perímetro. Subidoria de grandes mampuestos. Cubierta de estructura de madera, cabrios y ripias sobre las que se colocan directamente las tejas curvas. Pernos de madera. Remata un moño de dos piezas de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760603ET0008

Coordenadas UTM	307112,956	4814103,676	Referencia Catastral	10400120	
			Interés:	Bajo	
Nombre	Potro		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Potros	
Dirección:	Ceyanes		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Ceyanes		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Ambiental	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Pública	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Potro	Datación	S. XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cubierta de uralita.	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Limpieza del entorno.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Potro con cubierta de uralita.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760604AQ0001

Coordenadas UTM	306502,7993	4813498,1301	Referencia Catastral	10300402	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Cuetu		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Cuetu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	s.XIX
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional de dos plantas, entre almanques, de fábrica de mampuestos revestida, acabado en color blanco y sillares vistos en almanques y recercado de huecos. Galería de madera en el piso superior de la fachada principal de lado a lado. Porche en la inferior, galería apoya en dos pies derechos. Fachada lateral con huecos dispuestos de forma regular. Cubierta a cuatro aguas de teja curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760604ET0001

Coordenadas UTM	306787,6029	4813463,5	Referencia Catastral	10300341	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo de Josefina Llera		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	Cuetu,9		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Cuetu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	S. XVII
Elementos Anexos		Estilo	Maliayo
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Acumulación de herramientas y enseres en corredor y bajo el elemento.	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Reparación de corredor y tornaaguas. Reparación de cubierta.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de estilo maliayo de pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Subidoria de piedra. Caja de engüelgos con colondras de madera puertas entabladas de dos tablones. Arcor tallados con modillones sobre sendas puertas de acceso. Corredor muy deteriorado con balaustres recortados y tornaaguas de tablones verticales en mal estado. Cubierta de teja árabe en mal estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.


AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760604ET0002

Coordenadas UTM	306685,7121	4813442,05086	Referencia Catastral	11000122	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	Herederos Santos Mendez		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Cuetu		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Cuetu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII-XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Retejado y corredor nuevo	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Corral de ladrillo.	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de grandes dimensiones, seis pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras de madera, engüelgos en las esquinas. Corredor perimetral añadido posteriormente con esquinas achaflanadas, formado por pies derechos, pasamanos, sollado y balaustres lisos y mandil de listones horizontales. Puerta de cuarterones superpuestos a un bastidor. Cubierta de teja curva sobre ripias de madera, bocateja de madera en todo el perímetro.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760604ET0004

Coordenadas UTM	306454,7612	4813529,999	Referencia Catastral	11000115	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo de Aurelio		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Cuetu		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Cuetu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Reparación de la cubierta.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Subidoria de mampostería. Caja de engüelgos con colondras de madera y cabezas de liños curvas. Puerta de madera con tablones y listones superpuestos. Corredor perimetral con balaustres recortados y mandil de tablas horizontales en una de sus caras. Cubierta en estado precario.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760605AQ0001

Coordenadas UTM	306949,7918	4813191,6757	Referencia Catastral	10400452	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	El Charcón		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	El Charcón		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	As-332		Grado de Protección	Ambiental	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa corredor	Datación	
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitación - reconstrucción	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional de dos plantas de fábrica de mampostería revestida, sillares en almanques y enmarcando vanos. Corredor de madera en el piso superior de balaustres. Porche en el inferior. En fachada lateral disposición regular de huecos. Cubierta a cuatro aguas de teja curva.

Justificación del Entorno de Protección

Observaciones:

La vivienda ha sido muy modificada.

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.



SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760605AQ0002

Coordenadas UTM	306972,9009	4813194,5640	Referencia Catastral	10400452	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	El Charcón		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	El Charcón		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística			Otras protecciones		
Categoría			Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	XVII-XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	No
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional de dos plantas, fábrica de mampostería enlucida en blanco. Conjunto de vivienda y pajar. El cuerpo de la vivienda, zaguán de entrada y corredor de madera en el piso superior de balaustres de madera torneados con un pie derecho en mitad del vano. Cubierta con estructura de madera y acabado en teja curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760605AQ0003

Coordenadas UTM	306963,5128	4813193,8420	Referencia Catastral	10400452	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	El Charcón		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	El Charcón		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	As-332		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	







SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío tradicional	Datación	
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional de dos plantas de fábrica de mampostería revestida, con corredor de madera en el piso superior con cuarto cerrado en uno de los laterales con una ventana de proporción cuadrada. Porche en el piso inferior, con un cuarto cerrado, contrapeado con el del piso superior. Cubierta a dos aguas de teja curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760605ET0001

Coordenadas UTM	306930,2458	4813117,438	Referencia Catastral	10400043	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	Aurora González		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	El Charcón		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El Charcón		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVII
Elementos Anexos	Cierre parcial entre pegoyos.	Estilo	Popular
Intervenciones	Restaurado recientemente.	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Pérdida parcial de balaustrada	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Reparación de corredor.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Subidoria de mampostería. Cierre parcial entre pegollos con muro de mampostería que salva desnivel del terreno. Caja de engüelgos con colondras de madera y arco de medio punto sobre una de las puertas de madera entabladas. Corredor perimetral con balaustres recortados y un tentemozos entre las puertas. Cubierta en buen estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Elementos sustentante de madera en el centro del hórreo.

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760606AQ0001

Coordenadas UTM	306982,8086	4812919,28	Referencia Catastral	13900455	
			Interés:	Alto	
Nombre	Casa de Rosalina Venta		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	La Infiesta,5		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	La Infiesta		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	S. XVIII-XIX
Elementos Anexos	Cuadra, lagar y otras edificaciones.	Estilo	Popular
Intervenciones	Restaurado.	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Reparación de canalón y alero.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional con mirador acristalado en planta alta y porche en planta baja. Muros de mampostería laterales y los de fachada principal revocados en blanco,con sillares esquinales. En planta alta consta de gran ventanal acristalado y una ventana más pequeña. En la fachada lateral se abren diferentes huecos de la vivienda. Edificación anexa con cuadra y almacén. Cubiertas inclinadas de teja árabe y alero de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760606AQ0002

Coordenadas UTM	306920,24560	4813040,1160	Referencia Catastral	13900499	
			Interés:	Alto	
Nombre	Escuela de Breceña		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	La Infiesta		Patrimonio Arquitectónico	Escuela	
Localización:	La Infiesta		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones	Inventario	
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Pública	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Escuelas	Datación	1919
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitación integral	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Edificio de planta rectangular desarrollada en dos alturas y bajocubierta con cubierta a cuatro aguas. La fachada principal consta de zócalo y línea de imposta entre plantas. Se articula de forma simétrica con el acceso principal en el eje, flanqueado por sendos vanos de acceso a las aulas, seguidos de dos ventanas balconeras en el piso inferior, a los cuales corresponden, en el piso superior, seis balcones enrasados que flanquean una pareja de ventanas balconeras más pequeñas dispuestas en el eje, sobre las que se coloca, al nivel del bajocubierta, un casetón rematado en arco escarzano que alberga el reloj y una placa con inscripción. Sobre éste se sitúa un campanario de forja. Todos los vanos son adintelados y presentan un antepecho de rejería. La fachada posterior repite el mismo ritmo de la principal, sustituyéndose el vano de acceso principal y los adyacentes por un acceso doble dispuesto en el eje y flanqueado por dos ventanas balconeras. En ambos laterales se abre un balcón en el piso superior.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Uso original: Escuela unitaria para niños y niñas con dos viviendas. Uso actual social
Inscripción con la fecha:1919 y el comitente: D. José Mª Rodriguez.
La escuela fue construida por los vecinos, se supone que con la colaboración de emigrantes a Méjico. José María Rodríguez, quien fuera maestro en este centro, donó el reloj y la campana.
Rehabilitada en 2010 por la Asociación Vecinal San Pedro de Breceña.

Bibliografia:

FUENTES IMPRESAS: CASTRILLO SAGREDO, Benito, El aporte de los indianos a la Instrucción pública, a la Beneficencia y al progreso general de España y su historia, Buenos Aires, La Prensa, 1926, pp. 84-94. BIBLIOGRAFÍA: CUENCA, Cosme, FERNÁNDEZ, María Fernanda y HEVIA, Jorge, Escuelas de indianos y emigrantes en Asturias, Ediciones TREA, S.L., Gijón, 2003, pp. 56, 230. MATO DÍAZ, Ángel, La escuela primaria en Asturias (1923-1937): los procesos de alfabetización y escolarización, Dirección provincial de Asturias de Educación y Ciencia, 1992, p. 392. RODRÍGUEZ MONTEAVARO, Miguel, Escueles rurales 02 : alcordaza viva d'Asturies, Gobiernu del Principáu d'Asturies - Conseyería de Bienestar Social y Vivienda, Trabe, 2011, pp. 120-121. OTRAS FUENTES: AMV/FM - 6.1.2.4. Expediente de la fundación benéfico docente de las escuelas de Breceña (C1174/17).





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760606AQ0003

Coordenadas UTM	306990,9908	4812882,53	Referencia Catastral	13900501	
			Interés:	Bajo	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	La Infiesta, 9		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	La Infiesta		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Ambiental	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	S. XVIII
Elementos Anexos	Edificación anexa.	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	No
Patologías:	Estado de ruina	Conservación	Ruina
Obras Prioritarias	Rehabilitaciónde cubierta.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional con corredor en planta alta y porche en planta baja. Muros de mampostería en laterales de la edificación y fachada de muros revocados en blanco donde se abren diferenetes huecos. Corredor con balaustres torneados. Cubiertas inclinadas de teja árabe y alero de madera.

Justificación del Entorno de Protección

Observaciones:

Junto a otra edificación en ruina inminente.

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.



SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760606ET0001

Coordenadas UTM	306928,82449	4812919,6383	Referencia Catastral	13900357	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	Jose Luis Venta		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	La Infiesta		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	La Infiesta		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras de madera. Corredor perimetral formado pies derechos, pasamanos, sollado y balaustres de madera de tabla recotada, tenobia de acceso. Puerta de bastidor con cuatro cuarterones sobrepuestos. Pequeña subidoria de un tramo paralelo a la caja de piedra de mampuestos de piedra. Cubierta de estructura de madera y ripias sobre las que se colocan las tejas curvas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760606ET0003

Coordenadas UTM	307752,1026	4813712,0253	Referencia Catastral	13900362	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo de Clementina Valle		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	La Infiesta, 5		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	La Infiesta		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones	Retejado y rejuntado con cemento	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de grandes dimensiones, cuatro pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras de madera, engüelgos en las esquinas. Corredor perimetral formado por pies derechos, pasamanos, sollado y balaustres de tabla lisa, con cantenal de acceso. Puerta de tablas lisas fijadas a un bastidor. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta de teja curva sobre ripias de madera.Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760606ET0004

Coordenadas UTM	307006,4039	4812886,39	Referencia Catastral	13900456	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo de José Sierra		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	La Infiesta,8		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	La Infiesta		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XIX
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones	Cubierta reparada y colocados tentemozos escuetos.	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Color de tentemozos y remate de alero.	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Reparación de corredor.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de pilpayos de mampostería, pegollos y muelas de piedra. Subidoria de mampostería. Caja sin engüelgos con colondras de madera y tres puertas de cuarterones. Corredor parcial en mal estado con balaustres recortados rectos. Con tentemozos de pequeña sección y de color oscuro. Cubierta en buen estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760608ET0001

Coordenadas UTM	306718,7751	4812847,885	Referencia Catastral	13900155
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo de Pepe	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Ñovales	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Ñovales	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Breceña	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-332	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Chimenea, ventana y muro de cierre inferior.	En Uso	Si
Patologías:	Estado de ruina, tomado por la vegetación	Conservación	Ruina
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de pegollos de madera y muelas de piedra embebidos en muro de cierre. No se ven los pilpayos. Caja con engüelgos. Tomado por la vegetación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760608ET0002

Coordenadas UTM	306504,8278	4812493,356	Referencia Catastral	13900199	
			Interés:	Bajo	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Ñovales,7		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Ñovales		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-F Interés Forestal		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XIX
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones	Cubierta reparada.	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	No
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Reparación de carcoma y humedades.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Corredor perimetral con balaustres recortados curvos y cerrado en una de las fachadas con mandiles. Cubierta en buen estado.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760608ET0003


Coordenadas UTM	306645,2142	4812578,152	Referencia Catastral	13900203
			Interés:	Bajo

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Ñovales	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Ñovales	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Breceña	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-332	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-F Interés Forestal	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XIX
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Elemento tomado por la vegetación.	En Uso	No
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Eliminación de vegetación en cubierta.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de pilpayos de mampostería, pegollos y muelas de piedra. Subidoria de mampostería. Caja de engüelgos con colondras de madera y puerta de cuarterones de madera. Corredor parcial precario sin balaustres. Cubierta en mal estado de conservación y tomada por la vegetación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Tomado por la vegetación.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760608ET0004


Coordenadas UTM	306635,0458	4812586,575	
Referencia Catastral	13900193		
Interés:	Bajo		

Nombre	Hórreo de Esther García	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Ñovales,5	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Ñovales	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Breceña	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-332	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XIX
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalon	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Reparación de cubierta y corredor.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Subidoria de mampostería. Caja sin engüelgos con colondras de madera y puerta de bastidor con tres tablones lisos superpuestos. Corredor perimetral con balaustres recortados rectos y algunos apoyos verticales de sujeción de cubierta sobre pasamanos de corredor. Cubierta en estado precario.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760608ET0006


Coordenadas UTM	306806,275	4812766,195	Referencia Catastral	13900236
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Ñovales,1	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Ñovales	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Breceña	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-332	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-F Interés Forestal	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Reparación de cubierta.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de pilpayos de mampostería, pegollos y muelas de piedra. Subidoria de mampostería. Caja de engüelgos con colondras de madera y arcos recortados en liño, sobre las puertas. Con corredor parcial con balaustres recortados lisos. Cubierta en estado precario.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760609AQ0002

Coordenadas UTM	307445,4337	4813457,669	Referencia Catastral	10400429	
			Interés:	Alto	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	José Prida		Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Pandu,4		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Pandu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	S. XVIII
Elementos Anexos	Cuadra y demás edificaciones vinculadas.	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	No
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Rehabilitación completa. Especial prioridad a la cubierta, con alero desplomado y el corredor.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional de dos plantas con corredor y balaustrada de madera en el piso noble y porche en el inferior, cuyas vigas apoyan en modillones de madera. Sillares esquinales. Fachadas de mampostería revocada con diferentes huecos. Inscripción y labra en el dintel de la puerta. Cubierta en estado precario con alero muy afectado. Diferentes edificaciones anexas vinculadas a la explotación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760609AQ0003

Coordenadas UTM	307744,5292	4813720,82	Referencia Catastral	10400427	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Pandu		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Pandu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío tradicional	Datación	S. XVIII
Elementos Anexos	Otras viviendas.	Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitado recientemente.	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Reparación de cubierta.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional con corredor en planta alta y pequeño porche en planta baja. Volúmenes laterales compuestos por muros de mampostería revocados en blanco y con diferentes huecos. Balaustres torneados y decoraciones talladas en pies derecho de madera y capitel de columna de piedra del porche. Sillares en esquinas y recercado de huecos. Cubiertas inclinadas de teja árabe con alero de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760609AQ0004

Coordenadas UTM	307810,13235	4813760,467888	Referencia Catastral	10401424	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Pandu		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Pandu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional entre almanques, de fábrica de mampostería revestida en revoco continuo de color blanco, con corredor cerrado en el piso superior, desarrollo simétrico, cuartos en los laterales con ventana y galería de madera en el tramo central. Porche en el piso inferior sin apoyos intermedios. Carpintería en verde. Cubierta a dos aguas de teja curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760609AQ0005

Coordenadas UTM	307266,4766	4813416,6981	Referencia Catastral	10400451	
			Interés:	Alto	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Pandu		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Pandu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa corredor	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío Tradicional, de fábrica de mampostería vista, entre almanques, de dos plantas con corredor de madera en el piso superior. Porche en planta baja, con muro intermedio, donde apoya la estructura del corredor. Puerta centrada en cada uno de los ámbitos. En planta alta, sucesión de pies derechos y balaustrada torneada. Puertas coincidiendo con las de abajo, el hueco de las puertas en planta alta se redondea, ventana cuadrada entre ambas. estructura de cubierta de madera, a dos aguas, teja curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760609ET0001


Coordenadas UTM	307706,41961	4813723,28834	Referencia Catastral	10401424
			Interés:	Alto

Nombre	Panera de Miguel	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	Miguel Pereda	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Pandu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Pandu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Breceña	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-332	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Rehabilitación de cubierta		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pegollos y muelas de piedra de dos crujías. Caja de colondras con engüelgos. Corredor a dos lados apoyado sobre las testas de los trabes, formado pies derechos, pasamanos, sollado y balaustres de madera lisos, en resto de perímetro tentemozos. Puerta de bastidor apeinazada. Subidoria de un tramo paralelo a la caja de piedra de mampuestos de piedra. Cubierta de estructura de madera y ripias sobre las que se colocan las tejas curvas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760609ET0002

Coordenadas UTM	307742,5281	4813710,775	Referencia Catastral	10401424	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	Manuel Antonio Tuero		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Pandu,8		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Pandu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVII
Elementos Anexos	Edificación anexa de ladrillo y cubierta de uralita.	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalón y edificación anexa.	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminación de canalón y edificación anexa. Reparación de alero.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de pilpayos de mampostería, pegollos y muelas de piedra. Subidoria de piedra. Caja de engüelgos con colondras de madera y puertas entabladas lisas. Corredor perimetral con balaustres rectos y mandil de tablas horizontales en una cara. Cubierta en buen estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760609ET0003


Coordenadas UTM	307752,8959	4813711,848	
Referencia Catastral	10401424		
Interés:	Alto		

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	Roberto y José Prida	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Pandu,8	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Pandu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Breceña	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-332	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVI
Elementos Anexos		Estilo	Villaviciosa
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Solera de hormigón en corredor.	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Reparación de problemas estructurales (liño partido, trabes detrioradas) y eliminación de solera de hormigón en corredor.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo estilo Villaviciosa. Pilpayos de mampostería, pegollos y muelas de piedra. Subidoria precaria de mampostería. Caja de engüelgos con colondras de madera. Liño tallado en partes superior e inferior en punta de diamante. Arco de medio punto rebajado tallado en punta de diamante sobre la puerta. Una puerta entablada lisa y otra puerta con talla vertical a dos tiras y con ranura central en forma de cruz latina. Con tendayos verticales y un tentemozos entre las dos puertas. Corredor rudimentario con solera de hormigón en uno de los tramos. Cubierta de teja árabe en buen estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Junto a otro hórreo.

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760609ET0004

Coordenadas UTM	307768,98400	4813724,0025	Referencia Catastral	10401424	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	José Prida		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Pandu		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Pandu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVIII- ppios XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos de madera y muelas de piedra. Trabes de gran porte. Caja de colondras y engüelgos de gran tamaño. Tentemozos en todo el perímetro. Puerta de tres tableros fijados la cara trasera. Arco rebajado en liño sobre la puerta de acceso. Pequeña subidoria de una sola pieza de piedra y talamera. Cubierta de estructura de madera, cabrios y ripias sobre las que se colocan directamente las tejas curvas.Remata un moño de dos piezas de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760609ET0005

Coordenadas UTM	307777,5644	4813736,1574	Referencia Catastral	10401424	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	Herderos Alfonso Noriega		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Pandu		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Pandu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pegollos y muelas de piedra. Trabes de gran porte. Caja de colondras de madera, engüelgos en las esquinas y tentemozos. Talamera apoyada en las muelas. Puerta de bastidor con cuatro casetones, sin inscripciones ni tallas. Subidoria de fábrica enfoscada y talamera. Cubierta de teja curva sobre ripias de madera. Tiene moño cerámico.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760609ET0006

Coordenadas UTM	307805,0928	4813743,665	Referencia Catastral	10400236
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo de José Prida	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Pandu,12	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Pandu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Breceña	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-332	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	
Elementos Anexos	Cierre parcial entre pegoyos.	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Reparación de cubierta.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de pilpayos de mampostería, pegollos y muelas de piedra. Subidoria de mampostería y peldaños grandes perpendicular al hórreo. Caja de engüelgos pequeños con colondras de madera y puerta de bastidor con cuarterones interiores. Corredor parcial con balaustres rectos. Cubierta con abundante vegetación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760609ET0007

Coordenadas UTM	307485,1682	4813467,451	Referencia Catastral	10400194	
			Interés:	Alto	
Nombre	Panera		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	Ignacio Lora		Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	Pandu,15		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Pandu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	S. XVII
Elementos Anexos		Estilo	Maliayo
Intervenciones	Cubierta reparada.	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	Cierre entre pegoyos. Puntales.	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Eleiminar cierre entre pegoyos. Resolver problemas estructurales que obligan a la colocación de puntales.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera a la que no se le ven los pilpayos; pegollos y muelas de piedra. Caja de engüelgos con colondras de madera y tentemozos. Tenobia de madera. Arcos de medio punto rebajados sobre puertas de tablones con listones superpuestos. Liño con talla de círculo con decoraciones interiores. Cubierta de teja árabe con tentemozos en las esquinas. Subidoria de mampostería y piedras de gran tamaño en peldaños.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Gran impacto de la edificación bajo el hórreo, pintada de color azul.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760609ET0008

Coordenadas UTM	307426,4855	4813449,0894	Referencia Catastral	10400661	
			Interés:	Alto	
Nombre	Panera		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	José Prida		Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	Pandu,4		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Pandu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Rehabilitación de cubierta		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pegollos y muelas de piedra de dos crujías. Caja de colondras de tablones verticales con engüelgos en las esquinas, apertura de ventilación en colondras. Puertas de bastidor con tablas verticales sobrepuestas centradas. Tiene cantenal. En uno de los lados tornaaguas de madera, en el opuesto tentemozos. Subidoria de un tramo paralelo a la caja de piedra de mampuestos de piedra con escalones enterizos de piedra. Cubierta de estructura de madera y ripias sobre las que se colocan las tejas curvas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760609ET0009

Coordenadas UTM	307313,8692	4813410,838	Referencia Catastral	10401494	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo de Emilio Rodriguez		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Pandu,3		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Pandu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-fA Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XIX
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones	Pegoyos y muelas de nueva factura.	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de pilpayos de mampostería, pegollos y muelas de piedra. Subidoria de mampostería. Caja de engüelgos con colondras de madera y puertas entabladas. Algunas colocndras son de reciente factura. Con tentemozos y cubierta en buen estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760609ET0010

Coordenadas UTM	307276,3305	4813410,481	Referencia Catastral	10410156	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo Fermín		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Pandu		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Pandu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Limpieza de parte inferior del hórreo.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de pilpayos de piedra, tres pegollos de madera y uno de piedra y muelas de piedra. Subidoria de mampostería. Caja sin engüelgos con colondras de madera, puertas entabladas de madera y tentemozos. Cubierta en estado precario.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Acumulación de enseres en parte inferior del hórreo.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760610ET0001

Coordenadas UTM	306252,3988	4812547,234	Referencia Catastral	13900507	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	Modesto Tuero		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Seli		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Seli		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalón.	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Reparación de problemas estructurales y cubierta. Reparcaión de corredor. Eliminación de canalón.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de pilpayos de mampostería, pegollos y muelas de piedra. Subidoria de mampostería enfoscada. Caja de engüelgos con colondras de madera. Puertas de acceso entabladas con listones sobrepuestos. Arco de medio punto tallado en punta de diamante sobre puerta. Con corredor perimetral con balaustres recortados rectos. Cubierta en estado precario..

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Uno de los laterales amenaza ruina.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760611AQ0001

Coordenadas UTM	307001,1704	4811438,638	Referencia Catastral	10800452	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Sotu,1		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Sotu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	S. XVIII
Elementos Anexos	Otras edificaciones vinculadas a la actividad productiva.	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Reparación estructural, de acabados de fachada y cubierta.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Caserío tradicional de dos plantas con corredor en el segundo piso, cerrado con listones horizontales de madera. Porche cubierto en el piso inferior. Muros de mapostería revocados con diferenets huecos. Cubierta de teja árabe.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760611AQ0002

Coordenadas UTM	307005,8179	4811428,271	Referencia Catastral	10800452	
			Interés:	Medio	
Nombre	Casa de Angel Prida		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Sotu		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Sotu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Ambiental	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío tradicional.	Datación	S. XVIII
Elementos Anexos	Otras viviendas y edificios vinculados a la actividad productiva.	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	No
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Rehabilitación estructural, de paramentos de fachada y cubierta. Muy deteriorado.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserio tradicional de dos plantas con corredor y balaustrada de madera en el piso superior. Llagar en la parte inferior de la casa. Muros de mampostería revocados y huecos de diferente tamaño con carpintería de madera pintada. Cubierta de teja árabe.

Justificación del Entorno de Protección

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760611ET0001

Coordenadas UTM	307010,1079	4811416,831	Referencia Catastral	10800410	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo de Angel Prida		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Sotu,1		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Sotu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	No
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Rehabilitación completa del elemento. Cubierta en estado precario.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de pilpayos y muelas de piedra. Pegollos mixtos de madera y piedra. Caja de engüelgos con colondras de madera y puertas de bastidor con casetones. Con tentemozos. Cubierta en mal estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Se accede por pista forestal en muy mal estado.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760611ET0002

Coordenadas UTM	307012,6108	4811442,571	Referencia Catastral	10801126	
			Interés:	Bajo	
Nombre	Pajar		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Pajar/Lagar	
Dirección:	Sotu,3		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Sotu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Ambiental	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Pajar	Datación	S. XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	No
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Rehabilitación completa.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Construcción de mampostería y sillarejo en muy mal estado. Parches de cemento.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Se accede por pista forestal en muy mal estado.

Bibliografía:





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760611ET0003


Coordenadas UTM	307020,1184	4811428,986	Referencia Catastral	10801126
			Interés:	Bajo

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Sotu,3	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Sotu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Breceña	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-332	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVII
Elementos Anexos	Terraza con balaustrada anexa al elemento.	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Terraza con balaustrada anexa al elemento.	En Uso	No
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Rehabilitación de cubierta y corredor.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de pilpayos y muelas de piedra. Pegollos de madera. Caja de engüelgos con colondras de madera y puertas entabladas. Arcos de medio punto sobre puertas entabladas. Corredor parcial rudimentario con balaustres recortados rectos. Tiene tendayos verticales y un tentemozos entre las puertas. Cubierta en mal estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Se accede por pista forestal en mal estado.

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760612AQ0001

Coordenadas UTM	306424.01165	4813212.1817	Referencia Catastral	10400433	
			Interés:	Alto	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	Casa de Manolo		Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	El Terreru,4		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	El Terreru		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional de fábrica de mampostería revestida, entre almanques, de dos plantas con corredor y balaustrada torneada de madera en el piso noble. Porche en el piso inferior. Destacan las zapatas decoradas. Cubierta a dos aguas de teja curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760612ET0001

Coordenadas UTM	306891,9943	4813309,773	Referencia Catastral	10401433
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	El Terreru,4	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Terreru	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Breceña	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-332	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVI
Elementos Anexos	Escalera metálica de acceso.	Estilo	Villaviciosa
Intervenciones	Reparaciones puntuales y apeos.	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Somier metálico sobre corredor. Escalera metálica de acceso.	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Reparación estructural: caja desplomada; cubierta con grandes deformaciones; puntales apeando pontes y trabes. Eliminar escalera metálica y limpieza de parte inferior del hórreo.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo estilo Villaviciosa. Pilpayos de mampostería, seis pegollos de madera y muelas de piedra. Subidoria de mampostería. Caja de engüelgos con colondras de madera. Puertas entabladas de dos tablas verticales. Elementos estructurales con prótesis y apuntalados desde la parte inferior. Trabe muy deteriorada. Con protocorredor y algunos tentemozos. Cubierta con acabado de teja árabe en buen estado de conservación. Liño profusamente tallado y con arco de medio punto tallado sobre la puerta. Liño dividido longitudinalmente en dos partes por una banda en relieve, dividida a su vez en dos tramos de triangulillos, que se une a la vuelta exterior del arco. Este es abocinado en cuatro vueltas: la exterior, más ancha, está tallada a dos bandas de triangulillos, que se alarga con imposta; las tres vueltas interiores están talladas en punta de diamante. Es de destacar, en el mismo arco, la rotura de un tramo de liño. El resto del liño se encuentra totalmente cubierto de tallas con motivos geométricos diversos: formaciones cuadradas a base de metopas y triangulillos; discos radiales; discos con triangulillos; arcos entrelazados; rosetas hexapétalas enmarcadas y series de líneas verticales. Sobre la imposta izquierda del arco es significativa la figura tallada de una llave.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760612ET0002

Coordenadas UTM	306935,6107	4813315,1350	Referencia Catastral	10400113
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	El Terreru	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Terreru	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Breceña	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-332	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Reparaciones puntuales en la cubierta	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de cuatro pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras de madera, engüelgos en las esquinas. Corredor perimetral rudimentario, con pies derechos y pasamanos. Puerta entablada, sin inscripciones ni tallas. Cubierta de teja curva sobre ripias de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760613AQ0002

Coordenadas UTM	306089,379	4812989,106	Referencia Catastral	11000498	
			Interés:	Bajo	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	La La Vallina		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	La La Vallina		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Ambiental	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	S. XVIII
Elementos Anexos	Pajar.	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	No
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Rehabilitación completa.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional con corredor en planta alta y pequeño porche en planta baja. Volúmenes laterales compuestos por muros de mampostería revocados en blanco y con diferentes huecos. Corredor con peto de tablas horizontales y balaustres torneados. Sillares en esquinas. Cubiertas inclinadas de teja árabe y alero de madera. Estado muy precario.

Justificación del Entorno de Protección

Observaciones:

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760613ET0001

Coordenadas UTM	306554,5028	4813186,083	Referencia Catastral	13900114	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	Manolo Sierra		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	La Esflecha,1		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	La La Vallina		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVIII
Elementos Anexos	Cierre parcial entre pegoyos.	Estilo	Popular
Intervenciones	Cubierta reparada.	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Muro inferior en cierre entre pegoyos. Corredor conmandil de fibrocemento.	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminar mandiles de fibrocemento.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Cierre parcial entre pegotyos con muros de mampostería. Subidoria de mampostería. Caja de engüelgos con colondras de madera y talamera precaria de acceso. Corredor parcial con mandil de fibrocemento en dos de las caras. Puertas de madera con bastidor y cuarterones. Cubierta en buen estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760613ET0002


Coordenadas UTM	306447,6072	4813197,881	
Referencia Catastral	11000351		
Interés:	Alto		

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	Jose Manuel Fernandez "Chichi"	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	El Palaciu,3	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	La La Vallina	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Breceña	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-332	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	S. XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Reparcaión de cubierta y corredor.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Subidoria de mampostería muy precaria. Caja de engüelgos con colondras de madera. Corredor parcial muy rudimentario y otro corredor ccon balaustres recortados. Puertas de madera entabladas. Tornaaguas de tablas de madera verticales en una de las caras y con vuelta en parte de las otras dos. Cubierta en estado precario.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760613ET0003

Coordenadas UTM	306404,3486	4813222,192	Referencia Catastral	11000351	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	El Palaciu		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	La La Vallina		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVI-XIX
Elementos Anexos	Edificación anexa de pequeño tamaño.	Estilo	Villaviciosa
Intervenciones	Corredor perimetral de reciente factura.	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Fregadero de fábrica anexo a subidoria.	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminación de fregadero de fábrica anexo a subidoria.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo estilo Villaviciosa. Pilpayos de mampostería, pegollos y muelas de piedra. Subidoria de mampostería. Caja de engüelgos con colondras de madera. Puertas entabladas de tres tablas. Liño con arco de medio punto tallado en punta de diamante sobre la puerta. Elementos estructurales sustituidos y con prótesis y reparaciones. Corredor perimetral con balaustres de madera rectos de reciente factura. Cubierta de teja árabe en buen estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

El liño parece el elemento más antiguo del hórreo, que ha sido intervenido y reparado en diversas ocasiones.

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760613ET0004

Coordenadas UTM	306067,2131	4812973,73388	Referencia Catastral	11000299
			Interés:	Medio
Nombre	Panera		Patrimonio Arqueológico	
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	La La Vallina		Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	La La Vallina		Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Integral
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	final s XIX, ppios s.XX
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Corredor con cierres de acabado metálico	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Eliminar chapa metálica en el mandil y sustituir por madera. Rehabilitación de cubierta. Eliminar pintura no original.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras de madera, . Corredor perimetral formado por pies derechos, pasamanos, sollado y balaustres lisos, en frente sustituidos por mandil liso metálico, colocado de forma superpuesta. Puerta de bastidor, apeinazada. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta de teja curva sobre ripias de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760613ET0005

Coordenadas UTM	306271,3499	4812812,499	Referencia Catastral	11000401	
			Interés:	Bajo	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	Adolfo Venta		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	La Cabañona		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	La La Vallina		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XIX
Elementos Anexos		Estilo	Popular - Románico
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalón.	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminar canalón.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de pilpayos de mampostería, pegollos y muelas de piedra. Subidoria de mampostería. Caja de engüelgos con colondras de madera y puertas entabladas. Con corredor perimetral con balaustres rectos en una parte del hórreo y torneados en otra. Cubierta en buen estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760613ET0006

Coordenadas UTM	306393,6209	4813015,2	Referencia Catastral	13900117
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	"Chichi"	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	La Retuerta	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	La La Vallina	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Breceña	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-332	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S XVI
Elementos Anexos	-	Estilo	Villaviciosa
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de pequeñas dimensiones de estilo Villaviciosa. Pilpayos de mampostería, pegollos de madera y muelas de piedra. Subidoria de mampostería. Caja de engüelgos con colondras de madera. Puertas entabladas. Corredor rudimentario en mal estado. Liño profusamente tallado y con arco de medio punto tallado en punta de diamante sobre la puerta. Elementos estructurales sustituidos y con prótesis y reparaciones. Cubierta con acabado de teja árabe en buen estado de conservación. Trabajos de talla localizados en liño en avanzado estado de desgaste. Son tallas formadas por una banda en relieve en la que se alternan tramos en espina de pez y metopas. La banda se une al exterior del arco, que está formado por tres vueltas con talla en triangulillo. A lo largo del liño, en el que se aprecia una prótesis de reparación de rotura en arco, se alternan motivos geométricos como tramos de metopas, arcos invertidos, bandas verticales y una pequeña roseta. Así mismo, es visible una pequeña inscripción.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	76PFD0601


Coordenadas UTM	306583.5	4811924.8	Referencia Catastral	15500187
			Interés:	Alto

Nombre	Molín D 'Arriba	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Molino/Pison/Mazo
Dirección:		Patrimonio Arquitectónico	
Localización:		Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Breceña	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	Senda. AS-137.	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Vecería
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Molino de rio	Datación	
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	No
Patologías:	Estado de ruina, tomado por la vegetación	Conservación	Ruina
Obras Prioritarias	Rehabilitación integral		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Edificación de planta recatangular(3.85 x 4.80 m).Muros de mampostería y sillares en esquinales.El arco de desagüe es apuntado.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Aún conserva la maquinaria en su interior.

Bibliografia:

Balbín Loredo , R. "Los Molinos de Maliayo".Alborá Llibros.2000





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	76PFD0603

Coordenadas UTM	306177.1	4812040.9	Referencia Catastral	15500332
			Interés:	Bajo

Nombre	Molín de Peruya	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Molino/Pison/Mazo
Dirección:		Patrimonio Arquitectónico	
Localización:		Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Breceña	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	Senda. AS-137	Grado de Protección	

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	EP-F Especial Protección Forestal	Titularidad	Vecería
Normativa de intervención		Actuación	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	76PFD0606

Coordenadas UTM	305989.5	4812437.4	Referencia Catastral	13910099
			Interés:	Alto
Nombre	Molín La Peña		Patrimonio Arqueológico	
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Molino/Pison/Mazo
Dirección:			Patrimonio Arquitectónico	
Localización:			Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Breceña		Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	Senda AS-137		Grado de Protección	Integral
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones	
Categoría	EP-AM Especial Protección Ambiental		Titularidad	Vecería
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Medio plazo







SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Molino de rio	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitado	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Revocos de fachada		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Edificación de planta rectangular (4.80 x 5.10 m) y una altura.Sus muros se encuentran enfoscados con mortero de cal.Cubierta de teja árabe a cuatro aguas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Aún conserva la maquinaria en su interior

Bibliografia:

Balbín Loredo , R. "Los Molinos de Maliayo".Alborá Llibros.2000





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CAMOCA

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760802ET0001

Coordenadas UTM	300276,9959	4815284,141	Referencia Catastral	15600053	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	El Pulu Baxu,3		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El Pulu Baxu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Camoca		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	XVI
Elementos Anexos	Construcción inferior de ladrillo	Estilo	Villaviciosa
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Restauración integral		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de engüelgos. Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Trabes con refurezos metálicos.Caja de colondras ensambladas a espiga. Corredor perimetral, con pies derechos y balaustrada de madera. Puerta entablada lisa con arco de medio punto abocinado sobre la puerta. Liño tallado con elemento semicirculares cruzados en una de las fachadas.
Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra, sin talamera

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760803AQ0001

Coordenadas UTM	299875,2412	4814757,782	Referencia Catastral	11100338	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Camoca de El Barru Riba		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Camoca de El Barru Riba		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Camoca		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa Corredor	Datación	
Elementos Anexos	Almacén	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	No
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Rehabilitación integral		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa corredor tradicional de planta rectangular y dos alturas construida con mampostería de piedra. Fábrica de ladrillo en planta primera.
En planta superior, un balcón volado recorre la fachada con pies derechos y balaustres de madera torneados.
Cubierta de teja a cuatro aguas.
Acabado de fachada principal continuo, dejando vistos los cercos de huecos y dinteles así como sillares esquineros.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760803ET0001

Coordenadas UTM	299853,4164	4814757,537	Referencia Catastral	11100338	
			Interés:	Alto	
Nombre	Panera		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	Camoca de El Barru Riba,20		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Camoca de El Barru Riba		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Camoca		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s XIX
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

panera sobre muro de mampostería. Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras ensambladas a espiga.Falta corredor perimetral, que se ha desmontado. Tentemozos en perímetro. Puerta bastidor con casetones , sin inscripciones ni tallas.
Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760803ET0002

Coordenadas UTM	299846,8153	4814766,339	Referencia Catastral	11100338	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Camoca de El Barru Riba,20		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Camoca de El Barru Riba		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Camoca		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	XVII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cubierta de uralita	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Reposición de cubierta de teja.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de engüelgos. Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras ensambladas a espiga. Ausencia de corredor, tentemozos en perímetro. Puerta entablada, con arco en liño, sin inscripciones ni tallas.
Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y tenobia.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760803ET0003

Coordenadas UTM	299959,768	4814741,4	Referencia Catastral	11100335	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo de Roberta		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Camoca de El Barru Riba,22		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Camoca de El Barru Riba		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Camoca		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	final s. XVIII-ppios s. XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras ensambladas a espiga y engüelgos en esquinas .Ausencia de corredor, tentemozos en perímetro. Puerta entablada lisa, con arco tallado en el liño.
Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y tenobia.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760803ET0004

Coordenadas UTM	299821,1451	4814841,15	Referencia Catastral	11100234	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo de Amelia		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Camoca de El Barru Riba,3		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Camoca de El Barru Riba		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Camoca		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	As-113		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	final XVIII- ppios XIX
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Trabes con refuerzos metálicos.
Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras ensambladas a espiga.Corredor en dos lados, con pies derechos y balaustrada simple.
Puerta entablada, sin inscripciones ni tallas.
Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760803ET0005

Coordenadas UTM	299900.8527	4815024.1014	Referencia Catastral	11100341	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo de Carmina		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	Camoca de El Barru Riba		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Camoca de El Barru Riba		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Camoca		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	-
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones	Renovación completa	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Se han eliminado elementos originales	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera cerrada con muro en la parte inferior. Pilpayos, pegollos y muelas de piedra.
Caja y cubierta renovadas, se ha eliminado el corredor. Tentemozos en perímetro. Sólo quedan los trabes y parte inferior originales

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760803ET0006

Coordenadas UTM	299772,3696	4814811,813	Referencia Catastral	11200594	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Camoca de El Barru Riba		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Camoca de El Barru Riba		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Camoca		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XIX
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre parcial entre pegoyos	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos y muelas de piedra. Pegollos de madera. Sin engüelgos, caja de colondras ensambladas a espiga.Ausencia de corredor, tentemozos en perímetro. Puerta de bastidor con plafones. Sin inscripciones ni tallas.
Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".

621970



SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760804AQ0001

Coordenadas UTM	300075,2895	4814869,017	Referencia Catastral	11100436	
			Interés:	Alto	
Nombre	Iglesia de San Juan de Camoca		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	El Campu		Patrimonio Arquitectónico	Iglesia	
Localización:	El Campu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Camoca		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones	BIC	
Categoría	EP-PC Patrimonio Cultural		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Iglesia	Datación	S.XIII
Elementos Anexos		Estilo	Románico
Intervenciones	S.XVII: Sacristía/S.XVIII: Espadaña	Número de Plantas	
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Nave rectangular única y cabecera cuadrada. Pórtico sobre columnas en el costado Sur. Portada de acceso muy sencilla, de arco apuntado de una sola rosca sobre imposta.Fábrica de mampostería enlucida y sillares de arenisca en zócalo.
En 1783 se construyó la espadaña, con dos huecos y rematada con bolas y una cruz, el pórtico y se prolongó la nave con un cuerpo cerrado a los pies.
El interior se ilumina a través de las ventanas saeteras abocinadas de la zona alta de la nave y del muro testero del ábside. La nave se cubre con cubierta plana y la cabecera con bóveda de cañón.

Justificación del Entorno de Protección

Observaciones:

Monumento Nacional desde 1994.
Entorno de Protección: ENTORNO DE PROTECCIÓN DE LA IGLESIA DE SAN JUAN DE CAMOCA. Decreto 7/94, de 27 de Enero

Bibliografía:

IPAA. Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Asturias. Casares,E. y Morales M.C.:" El Románico en Asturias (Zona Oriental). Salinas,1977.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760804ET0001

Coordenadas UTM	299951,3349	4814897,256	Referencia Catastral	11100317	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	El Campu		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El Campu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Camoca		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	XVII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre parcial entre pegoyos	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de engüelgos. Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Cierre parciel de mampostería entre pegollos.Caja de colondras ensambladas a espiga.Corredor perimetral, con pies derechos y balaustres de madera simples. Puerta entablada lisa con tallas geométricas en el liño. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y tenobia.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760804ET0002

Coordenadas UTM	299957,9359	4814874,153	Referencia Catastral	11100317	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	El Campu,4		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El Campu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Camoca		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XIX
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra.Sin engüelgos, con tablas clavadas y colondras ensambladas a espiga. Trabes con refuerzos metálicos. Ausencia de
corredor, con tentemozos en perímetro. Puerta de bastidor con casetones, sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760804ET0003


Coordenadas UTM	299994,9756	4814875,986	
Referencia Catastral	11100132		
Interés:	Alto		

Nombre	Hórreo de la Rectoral	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	El Campu,6	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Campu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Camoca	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	final s XVII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Rehabilitación de cubierta		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Sin pilpayos. Pegollos y muelas de piedra. Hórreo de engüelgos y caja de colondras ensambladas a espiga.Ausencia de corredor y tentemozos en perímetro. Puerta entablada con listones superpuestos, sin inscripciones ni tallas.
Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y tenobia.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760806AQ0001

Coordenadas UTM	299739,0003	4815085,752	Referencia Catastral	11200509	
			Interés:	Alto	
Nombre	Capilla de San José		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	El Llanu		Patrimonio Arquitectónico	Capilla	
Localización:	El Llanu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Camoca		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Capilla	Datación	S. XVII (1668)
Elementos Anexos	-	Estilo	Barroco Clasicista
Intervenciones	1990: Restauración	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Rehabilitación de cubierta y revocos de fachada.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Capilla de pequeñas dimensiones con fábrica de mampostería revocada y sillares en esquinales y vanos. Puerta de ingreso adintelada sobre la que se ubica el escudo
de armas de los Peón. Sobre él se interrumpe la cornisa y se sitúa la espadaña, de un solo vano.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

IPAA. Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Asturias.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760806ET0001

Coordenadas UTM	299805,7462	4815174,498	Referencia Catastral	11100248	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo de Cristina		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	El Llanu		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El Llanu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Camoca		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XX
Elementos Anexos	Almacén adosado	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Almacén, cierre parcial entre pegoyos, antena de televisión	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Rehabilitación de cubierta, eliminación de: almacén, cierre parcial entre pegoyos y antena de televisión.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Parte inferior con cierre de ladrillo. Coredor perimetral con balaustres simples. Colondra cementada. Sin inscripciones ni tallas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760806ET0002

Coordenadas UTM	299755,5033	4815102,988	Referencia Catastral	11100247	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo de Mª Dolores		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	EL Llano		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El Llanu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Camoca		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	final s XVII
Elementos Anexos		Estilo	Maliayo
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Pilpayo de hormigón	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Rehabilitación de cubierta		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

7 Pilpayos, pegollos y muelas de piedra.1 pilpayo de hormigón. Engüelgos y caja de colondras ensambladas a espiga. Trabes con refuerzos metálicos. Corredor perimetral con pies derechos y balaustrada de madera. Puerta entablada con listones superpuestos y arcos rebajados sobre ésta. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y tenobia.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760806ET0003

Coordenadas UTM	299766,8718	4815093,82	Referencia Catastral	11100305	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo de Carmen		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	El Llanu		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El Llanu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Camoca		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones	2 trabes y colondras sustituídos	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre parcial entre pegoyos	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Engüelgos y caja de colondras ensambladas a espiga. Ausencia de corredor, con tentemozos en el perímetro. Puerta de bastidor y cuatro cuarterones. Sin inscripciones ni tallas.Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760811ET0001


Coordenadas UTM	299521.0232	4814547.1829	Referencia Catastral	11200582
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	La Riega,1	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	La Riega	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Camoca	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	As-113	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVIII y posteriores
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Corredor y cubierta nuevos	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Muro de hormigón entre pegoyos. Almacén. Pintura discordante en pegoyos.	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo muy modificado. Pilpayos de hormigón, uno de ellos de piedra. Pegollos y muelas de piedra. Cierre parcial entre pegollos. Engüelgos de gran tamaño, caja de colondras .Trabes con refuerzos metálicos. Coredor perimetral sin balaustrada recientemente construido. Puerta entablada, sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Escalera de piedra que conforma un almacén.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Hórreo muy modificado. Sólo se observa original la caja. El resto es muy posterior.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760813ET0001

Coordenadas UTM	299738,2645	4814883,69	Referencia Catastral	11200593	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo de Amelia		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	El Traviesu		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El Traviesu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Camoca		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	final s. XVII- ppios. s XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Maliayo
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Tratamiento de humedades en colondras. Eliminación de pintura en balaustrada.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Engüelgos y caja de colondras ensambladas a espiga. Corredor parcial, con pies derechos y balaustrada de madera pintada. El resto cuenta con tentemozos en perímetro. Puerta entablada, con listones superpuestos y decoración en el liño sobre la puerta. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra, tenobia y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.


AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760813ET0002

Coordenadas UTM	299751,4664	4814855,819	Referencia Catastral	11200593	
			Interés:	Alto	
Nombre	Panera de Enrique		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	El Traviesu		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El Traviesu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Camoca		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s XIX
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre parcial de mampostería entre pegoyos	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Rehabilitación de cubierta y corredor		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra.Sin engüelgos, tablas clavadas y colondras ensambladas a espiga. Corredor parcial cerrado con mandiles verticales en dos caras y con tornaaguas en otra fachada. Puerta de bastidor con plafones, sin inscripciones ni tallas.Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760815ET0001


Coordenadas UTM	299369,0571	4814742,508	Referencia Catastral	11200469
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Vega	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Vega	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Camoca	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XX
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones	restaurado en 1987	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	cierre de madera entre pegoyos	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Sin engüelgos, colondra totalmente
reformada. Corredor perimetral com pies derechos y balaustres de madera. Suelo de viguetas y tablas, no se precian pontes. Puntal en sovigaño. Puerta de bastidor, sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760815ET0002


Coordenadas UTM	299404,8142	4814821,719	Referencia Catastral	11211468
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Vega	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Vega	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Camoca	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	cierre parcial entre pegoyos	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Rehabilitación de cubierta, sobigaño y pontes. eliminación cierre parcial entre pegoyos, reposición de balaustrada.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra sobre murete de mampostería que salva el desnivel de la parcela.Puntalbajo sovigaño. Cierre parcial entre pegollos de fábrica de ladrillo. Engüelgos, caja de colondras con almillas de gran tamaño. Corredor parcial en tres caras, con pies derechos y balaustrada de madera. Una de las caras no cuenta con balaustrada. Tentemozos en la car de acceso. Puerta entablada sin inscripciones ni tallas.Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Escalera de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760899ET0001


Coordenadas UTM	300747,1314	4814157,939	Referencia Catastral	15600236
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo de Adolfo Crespo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	El Reborión,2	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Reborión	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Camoca	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	final XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Maliayo
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Reparación de cubierta y pontes (carcoma)		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Sin pilpayos. Pegollos y muelas de piedra. Engüelgos, caja de colondras. respiradero Ausencia de corredos en dos laterales de la caja. Ausencia de corredor, con tentemozos nuevos en el perímetro. Puertas entabladas con listones superpuestos. Arcos en el liño sobre éstas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CANDANAL

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760901ET0002


Coordenadas UTM	291743,5757	4814564,063	Referencia Catastral	52076A02400087
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Aragoñosu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Aragoñosu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Candanal	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVII - XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Pérdida parcial de balaustrada	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Restauración de balaustrada, arreglos de mantenimiento en la cubierta y limpieza y restauración de subidoria cubierta por vegetación.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de seis pegollos y muelas de piedra sobre murete de fábrica y mampuestos de piedra en lugar de pilpayos. La caja es de colondras verticales de madera, con trabes y liños lisos. Tiene una puerta en la cara norte que es entablada lisa sobre la cual, en el liño, hay un pequeño arco de medio punto recortado. Frente a esta, una tenobia ayuda al acceso. Se intuye una subidoria pero está cubierta de vegetación. Tiene corredor perimetral continuo con balaustres de madera lisos y pies derechos sobre los que apoya el alero. La cubierta es de estructura de madera y teja cerámica curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760901ET0003


Coordenadas UTM	291730,2033	4813887,972	Referencia Catastral	52076A02800354
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Aragoñosu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Aragoñosu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Candanal	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitación reciente	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedr. La caja es de colondras verticales de madera con trabes de buen tamaño y liños lisos. Tiene cuatro tentemozos, en las esquinas. La puerta es entablada lisa con un asidero de madera y se accede a ella por una talamera de madera y subidoria de grandes piezas de piedra. La cubierta ha sido restaurada recientemente, tiene estructura, cabrios y ripias de madera y teja cerámica curva. Presenta hilera de tornos en todo el perímetro del alero. Está rematada con moño de piedra piramidal.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.


CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760901ET0005

Coordenadas UTM	291583,7538	4813822,18	Referencia Catastral	52076A02700179
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Aragoñosu,14	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Aragoñosu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Candanal	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo







SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVII - s.XVIII
Elementos Anexos	Tapia de mampostería de piedra	Estilo	Popular
Intervenciones	Restauración de corredor	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera. Tiene corredor perimetral parcial que recorre un lado y medio. Este tiene zócalo liso, balaustres lisos, pasamanos y pies derechos de madera. La puerta es entablada lisa. En el lateral al que llega parcialmente el corredor hay dos puertas entabladas lisas. Una de ellas con argolla ciruclar y sobre esta hay, en el liño un arco de medio punto recortado y una cruz tallada. El acceso se da por subidoria de mampostería de piedra parcialmente enlucida, con escalones enterizos de piedra. La cubierta tiene estructura, cabrios y ripias de madera y teja cerámica curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760901ET0006

Coordenadas UTM	291607,1008	4813830,67	Referencia Catastral	52076A02700190
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Aragoñosu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Aragoñosu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Candanal	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Restauración de cubierta	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de engüelgos, con colondras verticales de madera. Tiene dos puertas contiguas y centradas en uno de los lados que son entabladas lisas, una de ellas con aldaba circular. Se accede por subidoria de mampuestos de piedra con escalones enterizos. Tiene corredor perimetral continuo cerrado con mandiles de tablas horizontales en dos de las fachadas y balaustres lisos en el resto, con pasamanos y pies derechos de madera sobre los que apoya la cubierta. Esta es de nueva fábrica con estructura de madera y teja cerámica curva. Tiene hilera de tornos de madera en todo el perímetro del alero y moño de dos piezas de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760901ET0008

Coordenadas UTM	291609,2242	4813914,857	Referencia Catastral	52076A02700180	
			Interés:	Medio	

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Aragoñosu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Aragoñosu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Candanal	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Restauración de cubierta y corredor		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra, los pegollos son de gran altura y su dimensión varía para adaptarse al terreno. La caja es de colondras de madera y tiene corredor perimetral continuo muy rudimentario compuesto de pies derechos y pasamanos. Se accede por subidoria de piedra. La cubierta es de estructura, cabrios y ripias de madera y teja cerámica curva y se encuentra en mal estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760901ET0010


Coordenadas UTM	291722,4221	4813991,969	Referencia Catastral	52076A02800317
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Aragoñosu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Aragoñosu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Candanal	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Chapado de piedra	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos cementados chapados en piedra, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera con corredor perimetral continuo compuesto de balaustres lisos girados, pasamanos y pies derechos de madera sobre los que apoya en alero. Se accede por subidoria cementada cubierta con aplacado de piedra. La cubierta es de estructura cabrios y ripias de madera, con tabla de sacrificio en el alero, recortada con motivos decorativos geométricos y teja cerámica curva. Tiene moño de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760901ET0011


Coordenadas UTM	291748,5996	4814044,321	Referencia Catastral	52076A02800319
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Aragoñosu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Aragoñosu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Candanal	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVII
Elementos Anexos	Murete de mampostería	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Subidoria cementada	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Restauración de subidoria.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra, hay un pequeño murete de mampostería de piedra entre dos pegollos. La caja es de engüelgos, con colondras verticales de madera, grandes trabes y liños lisos. Tiene una puerta entablada con listones superpuestos a la que se accede por subidoria y talamera de madera. Tiene tentemozos en el perímetro. La cubierta es de estructura, cabrios y ripias de madera con tabla de sacrificio en el alero y tejas. Está rematada con moño de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

.

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760901ET0012

Coordenadas UTM	291603,5659	4814049,275	Referencia Catastral	52076A02700099	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Aragoñosu		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Aragoñosu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Candanal		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-331		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación		









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XIX - XX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitación	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalón y subidoria cementada.	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Retirada de canalón y restauración de subidoria.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra construida sobre plinto. La caja es de colondras verticales de madera, de datación anterior al resto de elementos de la panera. Se puede ver una puerta, es entablada lisa. Tiene corredor perimetral continuo con balaustres de madera recortada y pies derechos de madera. La cubierta es de estructura de madera con teja cerámica curva. Tiene tabla de sacrificio decorada con ondas recortadas en todo el alero y dos moños de dos piezas de piedra cada uno.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760901ET0013


Coordenadas UTM	291722,4237	4814139,828	Referencia Catastral	52076A02400095
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Aragoñosu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Aragoñosu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Candanal	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitación reciente	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Subidoria cementada, con aplacado de piedra y barandilla	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras de madera y tiene corredor perimetral continuo con balaustres de madera recortada, pasamanos y pies derechos de madera sobre los que apoya el alero. La cubierta tiene estructura de madera y teja cerámica curva y está rematada por un gran moño de piedra troncopiramidal.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760902AQ0001

Coordenadas UTM	292228,8671	4814914,232	Referencia Catastral	002200600TP91E
			Interés:	Medio
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Al. Colláu, 2		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	Colláu		Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Candanal		Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331		Grado de Protección	Parcial
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa corredor	Datación	.
Elementos Anexos	Construcciones auxiales agrícolas	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	Canalón de pvc	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa corredor tradicional de planta rectangular y dos alturas construida con mampostería de piedra. La fachada está actualmente enlucida y pintada. Destaca la fachada principal, entre almanques, con un corredor abierto en planta noble y correspondiente portal en planta baja. En planta baja, centrada, se encuentran la puerta de acceso, de cuarterones de madera y un pequeño ventanuco. El corredor está realizado en madera, con balaustrada sencilla y dos pies derechos sobre los que apoya el alero. La cubierta es de madera con teja cerámica curva. Tiene alero de canecillos y tabla de sacrificio en todo el perímetro.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760902ET0001


Coordenadas UTM	292263,6701	4814802,107	Referencia Catastral	52076A02500289
			Interés:	Medio

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Colláu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Colláu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Candanal	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	Construcción cementada	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre entre pegoyos y subidoria cementada.	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Retirada del cierre entre pegoyos y restauración de los mismos. Restauración de la subidoria, retirada de la barandilla metálica.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pilpayos cementados, pegollos de piedra parcialmente embebidos en cosntrucciones cementadas bajo la panera, discordantes, y muelas de piedra. La caja es de colondras de madera con trabes de gran tamaño y pontes con refuerzos metálicos. Los liños son lisos. Tiene corredor perimetral continuo de madera con partes del suelo del mismo reparados con rasillas cerámicas y balaustrada compuesta de zócalo liso, balaustres lisos girados, pasamanos y pies derechos sobre los que apoya el alero. El acceso se da por subidoria adosada a la construcción cotigua. La cubierta tiene estructura, cabrios y ripias de madera, tabla de sacrificio en todo el alero y teja cerámica curva apoyada sobre las ripias. Está rematada por dos moños de dos piezas de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760902ET0005


Coordenadas UTM	292199,7	4814895,6	Referencia Catastral	52076A02500117
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Colláu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Colláu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Candanal	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVII
Elementos Anexos	Cobertizo	Estilo	Popular
Intervenciones	Restauración de cubierta	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja tiene colondras verticales de madera, grandes trabes y liños lisos a excepción de dos arcos sobre las puertas de acceso. Estos son pequeños arcos de medio punto centrados sobre las puertas y de talla sencilla. Hay dos puertas contiguas, estas son entabladas con resaltes, una de ellas con aldaba en forma de pera. En la colondra que las separa hay un asidero de madera. Se accede a través de tenobia descolgada desde el corredor, que se interrumpe en este tramo y gran subidoria de piedra apoyada en una gran roca. Tiene corredor perimetral continuo con balaustres lisos, pasamanos y pies derechos de madera sobre los que apoya el alero. La cubierta, de reciente factura, es de estructura, cabrios y ripias de madera sobre los que apoyan las tejas. Tiene hilera de tornos de madera en todo el perímetro.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.


Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760902ET0006

Coordenadas UTM	292185,7	4814863,8	Referencia Catastral	52076A02509014
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Colláu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Colláu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Candanal	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XIX
Elementos Anexos	Construcción aux. cementada	Estilo	Popular
Intervenciones	Restauración	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera con corredor perimetral posterior a la fábrica de la caja, que recorre tres lados y medio del perímetro. El corredor tiene pies derechos de madera, pasamanos y está cerrado con tres tablones horizontales a modo de balaustrada en cada lado. El tramo sin corredor tiene dos tentemozos sobre los que apoya el alero. La cubierta es de estructura, cabrios y ripias de madera y teja cerámica curva apoyada . Tiene en todo el perímetro del alero, hilera de tornos de madera. El acceso se da por subidoria de piedra y talamera de madera. La puerta es reciente, de bastidor y casetones, con un asidero de madera en el centro.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760902ET0007

Coordenadas UTM	292136,22	4814817,43	Referencia Catastral	52076A02500279
			Interés:	Bajo

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Colláu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Colláu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Candanal	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre entre pegoyos	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Retirada del cierre entre pegoyos y restauración de los elementos dañados por este.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras de madera con corredor perimetral. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta en buen estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Finca sin acceso.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".



SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760903AQ0001

Coordenadas UTM	292667,3535	4815154,336	Referencia Catastral	002300700TP91E
			Interés:	Medio

Nombre	Caserío Tradicional	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Manzanéu	Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	Manzanéu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Candanal	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	As-331	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa corredor	Datación	-
Elementos Anexos	Antiguo pajar/lagar	Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitación	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa corredor tradicional de planta rectangular y dos alturas construida con mampostería de piedra vista. Presenta un corredor en planta superior y el correspondiente portal en planta baja con una puerta central y dos ventanas a los lados. El corredor está realizado con estructura de madera y balaustrada del mismo material compuesta por balaustres torneados, pasamanos, pies derechos y zapatas sobre las que apoya el alero. En esta planta la fachada está enlucida y pintada y hay una puerta y dos ventanas que siguen la composición de fachada. El volumen continua, en planta superior la fachada visible con dos ventanas.
Perpendicular a la fachada principal se encuentra una construcción que oculta la fachada de planta baja. Esta es de una sola altura y cubierta a dos aguas y corresponde a antiguas cuadra y pajar y lagar.
La cubierta es a dos aguas con teja cerámica curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con hórreo: 760903ET0001 de este catálogo.

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760903ET0001


Coordenadas UTM	292675,1636	4815133,035	Referencia Catastral	52076A02500251
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Manzanéu,28	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Manzanéu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Candanal	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVII
Elementos Anexos	Valla	Estilo	Popular
Intervenciones	Restauración de corredor	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos de piedra, pegollos de madera y muelas de piedra. La caja es de colondras de madera con grandes trabes y liños lisos. Una mitad del hórreo tiene pasarela de corredor sin balaustrada ni pies derechos, tiene un tentemozo en esquina. Se accede por subidoria de piedra ubicada en la esquina y talameras de madera en dos de los lados. Hay dos puertas de acceso, una de ellas es entablada lisa, con un arco de medio punto recortado en el liño sobre ella. La otra puerta también es entablada lisa. Entre ellas hay una separación de madera perpendicular a la caja que impide el cruce al corredor que recorre la segunda mitad del hórreo. Indica diferentes propietarios. El corredor tiene balaustres lisos y pies derechos. La cubierta se encuentra en mal estado de conservación, tiene estructura y faldones de madera y teja cerámica curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con la casa corredor: 760903AQ0001

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760903ET0002

Coordenadas UTM	292381,21	4815113,159	Referencia Catastral	52076A02500136	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Manzanéu,33		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Manzanéu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Candanal		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-331		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre entre pegoyos y canalón de pvc	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Eliminar los muros entre pegoyos y subidoria cementada y restauración de los elementos deteriorados. Retirada de canalón.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra, embebidos en muro de ladrillo en la parte inferior que cierra tres lados, discordante. Se accede por subidoria discordante cementada. La caja es de colondras verticales de madera con tentemozos en el perímetro. Tiene dos puertas de bastidor con plafones y sobre estas en el liño hay tallados dos arcos abocinados de medio punto. La cubierta tiene estructura y faldones de madera y teja cerámica curva con tabla de sacrificio e hilera de tornos en todo el perímetro del alero.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760903ET0003


Coordenadas UTM	292487,0014	4814807,143	Referencia Catastral	52076A02500116
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Manzanéu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Manzanéu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Candanal	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XIX - XX
Elementos Anexos	Tapia y construcción auxiliar cementadas	Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitación de cubierta y corredor	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre parcial entre pegoyos	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras de madera y tiene corredor perimetral que recorre dos de sus lados. Este tiene una balaustrada sencilla con balaustres lisos, pasamanos y pies derechos de madera. Hay tentemozos en el resto del perímetro. La cubierta tiene estructura y faldones de madera y teja cerámica curva. El alero está protegido con tabla de sacrificio decorada con molduras recortadas en las esquinas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760904AQ0001

Coordenadas UTM	293242,2701	4815387,828	Referencia Catastral	52076A02200386
			Interés:	Medio

Nombre	Caserío Tradicional	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Pumardabá	Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	Pumardabá	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Candanal	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	As-331	Grado de Protección	Ambiental

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa corredor	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Estado de ruina	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Restauración de cubierta		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa corredor tradicional de planta rectangular y dos alturas con corredor en planta superior y correspondiente portal en planta baja. Está construida en mampostería de piedra. El corredor está realizado con gran viga de madera y la balaustrada tiene zócalo con casetones, balaustres de madera torneada, pasamanos y pies derechos de madera.

Justificación del Entorno de Protección

Observaciones:

La cubierta está derruida.

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760904ET0001


Coordenadas UTM	293270,9306	4816103,85	Referencia Catastral	52076A02209039
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Pumardabá	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Candanal	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Candanal	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalón	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras de madera con corredor perimetral continuo. Este tiene balaustres lisos girados, pasamanos y pies derechos de madera sobre los que apoya el alero. Se accede a través de subidoria de mampostería de piedra con escalones enterizos directamente al corredor. En este punto se encuentran dos puertas de bastidor apeinazadas con aldabas. Los liños son lisos, con hilera de ganchos metálicos. La cubierta es de estructura, cabrios y ripias de madera y teja cerámica curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Ubicado en quintana con casa corredor, cuadra y pajar.

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760904ET0002

Coordenadas UTM	293277,2263	4815821,109	Referencia Catastral	52076A02200371
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Pumardabá	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Pumardabá	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Candanal	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	Construcción de mampostería de piedra	Estilo	Popular
Intervenciones	Restauraciónd e corredor	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos de mampostería, pegollos y muelas de piedra. Con una construcción de mammpostería auxiliar y murete entre pegollos adosados en la planta baja. La caja es de colondras verticales de madera con corredor perimetral continuo recién restaurado. Este tiene zócalo liso, balaustres lisos, pasamanos y pies derechos de madera. Sobre estos apoya la cubierta que tiene estructura, cabrios y ripias de madera con teja cerámica curva y tabla de sacrificio en todo el alero. La puerta es de bastidor con tres tablas verticales y aldaba circular. Se accede por subidoria de mampostería de piedra y tenobia de dos escalones de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760904ET0003


Coordenadas UTM	293266,0279	4815795,215	Referencia Catastral	52076A02200902
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Pumardabá	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Pumardabá	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Candanal	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Apeos	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Subidoria cementada	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pilpayos de mampostería, pegollos y muelas de piedra. Se han colocado cuatro apeos metálicos en el centro como refuerzo estructural bajo los pontes. La caja es de colondras verticales de madera con corredor perimetral parcial y tentemozos en el resto del perímetro. El corredor está cerrado en un lado con balaustrada de listones lisos y en otro con mandil de tres tablones horizontales, pasamanos y pies derechos. Tiene tres subidorias de acceso, dos de ellas de mampostería de piedra con escalones enterizos y una cementada. Dan acceso a tres puertas entabladas lisas. Una talamera ayuda al acceso en una de ellas. La cubierta tiene estructura, cabrios y ripias de madera con teja cerámica curva e hilera de tornos de madera en el alero.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760904ET0005


Coordenadas UTM	293284,2245	4815781,917	Referencia Catastral	52076A02200902
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Pumardabá	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Pumardabá	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Candanal	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	Muro de mampostería de piedra	Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitación corredor	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos de mampostería, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera con corredor perimetral. El corredor tiene estructura de madera, balaustres lisos, pasamanos y pies derechos de madera sobre los que apoya la cubierta. Esta tiene estructura, cabrios y ripias de madera con teja cerámica curva. Se accede por subidoria de piedra con escalones enterizos y tenobia de madera descolgada del corredor.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760904ET0006


Coordenadas UTM	293178,1667	4815521,125	
Referencia Catastral	52076A02200906		
Interés:	Alto		

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Pumardabá	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Pumardabá	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Candanal	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XIX - XX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitación	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera con corredor perimetral continuo de reciente factura con balaustres de madera torneada. La puerta es de bastidor. Se accede por subidoria de piedra y tenobia de madera descolgada del corredor. La cubierta tiene estructura y faldones de madera y teja cerámica curva. Tiene tabla de sacrificio en todo el perímetro, decorada con molduras en las esquinas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760904ET0007


Coordenadas UTM	293169,7789	4815500,157	Referencia Catastral	52076A02200906
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Pumardabá	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Pumardabá	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Candanal	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalón pvc	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pilpayos de mampostería de piedra pegollos y muelas de piedra.
La caja es de colondras de madera con corredor perimetral continuo. Este tiene balaustres de madera lisos, pasamanos y pies derechos de madera. Además hay tornapuntas en los lados cortos que apoyan en en la balaustrada como refuerzo para el alero. El acceso se da por subidoria de mampostería de ladrillo cementada y tenobia de madera descolgada del corredor. La puerta es de bastidor apeinazada con tallas en los casetones y una aldaba circular en la colondra contigua ayuda al acceso. La cubierta tiene estructura, cabrios y ripias de madera y teja cerámica curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760904ET0008


Coordenadas UTM	293151,6056	4815483,383	
Referencia Catastral	52076A02200906		
Interés:	Alto		

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Pumardabá	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Pumardabá	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Candanal	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XIX
Elementos Anexos	Construcción auxiliar	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Subidoria cementada	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera y liños lisos con corredor perimetral rudimentario compuesto de base, pasamanos y pies derechos de madera. Se accede por subidoria cementada, discordante. La puerta es de bastidor con tres tablones verticales y aldaba en forma de pera. La cubierta tiene estructura y faldones de madera y teja cerámica curva apoyada. Tiene tabla de sacrificio en todo el perímetro del alero.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760904ET0009

Coordenadas UTM	293124.0979	4815596.1383	Referencia Catastral	52076A02200909
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Pumardabá	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Pumardabá	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Candanal	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Pilpayos y subidoria cementados	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pilpayos de piedra cementados, pegollos y muelas de piedra. Tiene dos pies derechos con zapata de madera en uno de los lados como refuerzo estructural. La caja es de colondras de madera y liños lisos. Tiene dos puertas contiguas entabladas con listones superpuestos. Sobre estas, en el liño, se conservan tallados dos pequeños arcos de medio punto. Tiene corredor perimetral continuo con balaustres de madera lisos girados, pasamanos y pies derechos. Estos elementos están pintados en verde y blanco. La cubierta tiene estructura de madera con cabrios y ripias de madera sobre los que se apoyan las tejas cerámicas curvas. Tiene tabla de sacrificio con goterón en las esquinas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760904ET0010


Coordenadas UTM	293413,0198	4815565,156	Referencia Catastral	52076A03115315
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Pumardabá	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Pumardabá	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Candanal	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	EP-AM Especial Protección Ambiental	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVII
Elementos Anexos	Pequeña construcción de ladrillo	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	-	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja tiene grandes trabes, colondras verticales de madera y liños lisos. Se accede por subidoria cementada y talamera, la puerta es entablada lisa. Una segunda puerta se encuentra en el lado contiguo, también entablada lisa. Tiene tentemozos en las esquinas y un corredor rudimentario en un lado, cerrado con mandil de rollizos de madera. La cubierta tiene estructura y faldones de madera con teja cerámica curva y tabla de sacrificio en el perímetro. Está rematada con moño de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760904ET0011

Coordenadas UTM	293421,4073	4815552,575	Referencia Catastral	52076A03112315
			Interés:	Alto

Nombre	Molino	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Molino/Pison/Mazo
Dirección:	Pumardabá	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Pumardabá	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Candanal	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	EP-AM Especial Protección Ambiental	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Molino	Datación	-
Elementos Anexos	Vivienda	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Molino de río ubicado sobre el cauce del Río España. Construcción de mampostería de piedra de planta cuadrada y una altura con un arco de medio punto para salvar el cauce. Tiene un ventanuco sobre le arco y un vano de puerta en el lateral. La cubierta es inclinada, a dos aguas y teja cerámica curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo , R. "Los Molinos de Maliayo".Alborá Llibros.2000





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760904ET0012


Coordenadas UTM	293264,6281	4815784,017	Referencia Catastral	02200902
			Interés:	Alto

Nombre	Pajar	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Pajar/Lagar
Dirección:	Pumardabá	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Pumardabá	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Candanal	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Pajar y establo	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Cuadra y pajar tradicionales. Cosntrucción de planta rectangular y dos alturas, realizado con mampostería de piedra. La fachada principal, enmarcada por almanques presenta una portal con puerta central de madera en planta baja y un corredor en planta superior. Este está realizado con estructura de madera y una mitad está cerrada con entablado horizontal de madera. A este corredor da un vano centrado sin carpinterías. La cubierta tiene estructura de madera, cabrios y ripias del mismo material sobre las que apoyan las tejas.
Tiene un abrevadero de piedra en el portal de planta baja.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

OMBRE: CASA/CASERÍO TRADICIONAL/CASA MARIÑANA
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M.. "El corredor en las casas asturianas"
"Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana"





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760905AQ0001


Coordenadas UTM	292750,0449	4814744,189	Referencia Catastral	002301500TP91E
			Interés:	Alto

Nombre	Palacio de Presa	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Roces	Patrimonio Arquitectónico	Palacio
Localización:	Candanal	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Candanal	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Palacio	Datación	S-XVI-XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	Canalón de pvc	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Palacio de planta rectangular y dos alturas construido con mampostería de piedra y sillares esquinales. Destaca un gran escudo en la fachada Norte con las armas familiares. La fachada oeste es la única con acabado continuo y pintada en blanco. Esta tiene una composición simétrica con un portón central en planta baja y dos ventanas de proporción cuadrada en los extremos. En planta noble, tres balcones centrales, enrasados en fachada con carpinterías y balaustres de madera y dos ventanas en los extremos. Todos los vanos están enmarcados por sillares vistos.
El resto de fachadas dejan vista la mampostería de piedra y/o se conserva el enlucido con materiales naturales, tierra y cal. Los huecos son de tamaño y disposición irregular. Las fachadas están rematadas con una línea de imposta de piedra a modo de cornisa, vuela un alero doble de canecillos de madera de muy buena factura. La cubierta es a cuatro aguas, con estructura de madera y teja cerámica curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Panera y otras construcciones auxiliares completan el conjunto.

Bibliografia:

IPAA. Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Asturias.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760905AQ0002

Coordenadas UTM	292345,8873	4814299,27	Referencia Catastral	52076A02800283	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Roces		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Roces		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Candanal		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-331		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	-
Elementos Anexos	Vivienda	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	Portón metálico y canalón de pvc	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Casa corredor tradicional de planta rectangular y dos alturas. Tiene una escalera exterior de madera que da acceso a un corredor rudimentario de madera en planta superior con tres pies derechos sobre los que apoya el alero. En planta baja, tiene un portón de gran tamaño y un ventanuco. La fachada lateral tiene un solo vano centrado con dintel de madera. En esta fachada se conservan los mechinales propios de la construcción tradicional de mampostería. Tiene sillarejo en esquinas. La cubierta es inclinada, a dos aguas, con teja cerámica curva y tabla de sacrificio.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

-

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760905ET0001


Coordenadas UTM	292400,2125	4814488,002	
Referencia Catastral	52076A02500198		
Interés:	Alto		

Nombre	Panera de Ana Sánchez	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Roces,7	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Roces	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Candanal	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalón de pvc y barandilla	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera. Destaca una celosía con forma de róleo tallada en la colondra que separa las puertas. Estas son entabladas lisas, con un asidero de madera. Tiene corredor perimetral continuo con balaustres lisos, pasamanos y pies derechos sobre los que apoya el alero. Se accede por subidoria de mampostería de piedra y tenobia de madera descolgada de corredor, que se interrumpe en este punto. La cubierta es de estructura de madera, cabrios y ripias sobre los que apoyan las tejas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760905ET0002

Coordenadas UTM	292540,8946	4814430,196	Referencia Catastral	52076A03100006
			Interés:	Medio

Nombre	Molino de río	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Molino/Pison/Mazo
Dirección:	Roces	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Roces	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Candanal	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Ambiental

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	







SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Molino	Datación	
Elementos Anexos		Estilo	
Intervenciones		Número de Plantas	
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo , R. "Los Molinos de Maliayo".Alborá Llibros.2000

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760905ET0003


Coordenadas UTM	292382,1025	4814280,466	
Referencia Catastral	52076A02900090		
Interés:	Medio		

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Roces	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Roces	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Candanal	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalón y barandilla en la subidoria	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Restauración de puerta que ha sido sustituida por rejilla.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de engüelgos con colondras verticales de madera, liños lisos y corredor perimetral continuo. Se accede por subidoria de piedra y tenobia de dos escalones de madera, en la franja donde se interrumpe el corredor. En este punto tiene dos puertas contiguas entabladas con resaltes. El corredor está compuesto de zócalo liso, balaustres lisos, pasamanos y pies derechos de madera sobre los que apoya la cubierta. La cubierta es de estructura de madera con cabrios y ripias sobre los que apoyan tejas. Está coronada con dos moños de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760905ET0004

Coordenadas UTM	292345,8869	4814266,538	
Referencia Catastral	52076A02900111		
Interés:	Medio		

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Roces	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Roces	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Candanal	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Retirada de la vegetación que invade la subidoria.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra con caja de colondras verticales de madera y corredor perimetral continuo. La puerta es de bastidor con tres tablones verticales. Se accede por subidoria de piedra y tenobia de dos escalones de madera descolgada del corredor. El corredor es de madera, con balaustres de madera lisos bastante separados, pasamanos y pies derechos de madera sobre los que apoya el alero. La cubierta es de estructura, cabrios y ripias de madera sobre los que apoya teja cerámica curva. Todo el alero está protegido por tablas de sacrificio decoradas con molduras en las esquinas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760905ET0005

Coordenadas UTM	292372,3536	4814406,52	
Referencia Catastral	52076A02800365		
Interés:	Medio		

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Roces	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Roces	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Candanal	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XIX
Elementos Anexos	Construcción auxiliar	Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitación completa	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Barandilla de rejería en la subidoria	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos de piedra, pegollos de cemento y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera y tiene corredor perimetral continuuo con balaustres lisos y pies derechos de madera. La cubierta es de estructura, cabrios y ripias de madera y teja cerámica curva. Tiene hilera de tornos en todo el perímetro. La subidoria es de mampostería de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Sólo se conserva la caja del hórreo original, el resto ha sido sustituido o rehabilitado completamente.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760905ET0006

Coordenadas UTM	292418,3193	4814411,394	
Referencia Catastral	52076A02800326		
Interés:	Medio		

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Roces	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Roces	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Candanal	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Escalera metálica	En Uso	Si
Patologías:	Pérdida parcial de balaustrada	Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra con trabes de gran tamaño. La caja es de colondras verticales de madera. Tiene corredor perimetral continuo en tres caras. Este tiene balaustres lisos, pasamanos y pies derechos de madera. Tiene tres puertas: una es entablada lisa y dos de bastidor con plafones, en una de ellas hay una aldaba circular. Sobre estas dos se observan tallas en el liño en forma de arco de medio punto de pequeño tamaño y cruces. Se accede a través de una subidoria de mampostería de piedra con escalones enterizos y talameras de madera. La cubierta es de estructura de madera con cabrios y ripias de madera con teja cerámica curva y tabla de saacrificio en todo el alero.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760905ET0007

Coordenadas UTM	292731,0903	4814754,72	Referencia Catastral	52076A03100292
			Interés:	Alto

Nombre	Panera de Celia	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Roces,1	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Roces	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Candanal	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	Abrevadero	Estilo	Popular
Intervenciones	Restauración	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Ausencia de tentemozos	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Restauración de colondras y puertas sustituidas por una malla.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pilpayos de mampostería, pegollos y muelas de piedra. El apoyo central de uno de los lados está duplicado con pilpayo, pegollo y muela de refuerzo. La caja es de colondras de madera con trabes de gran tamaño con refuerzos metálicos y liños lisos. Se accede por subidoria de mampostería de piedra y talameras de madera. Tiene corredor en la cara sur, con balaustrada rudimentaria. La cubierta tiene estructura, cabrios y ripias de madera y teja cerámica curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760906AQ0001


Coordenadas UTM	292851,3831	4815025,684	
Referencia Catastral	002300400TP91E		
Interés:	Alto		

Nombre	Iglesia de Santa María de Candanal	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Santecía	Patrimonio Arquitectónico	Iglesia
Localización:	Santecía	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Candanal	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Iglesia	Datación	S.XVIII-XIX
Elementos Anexos	Cementerio	Estilo	Popular
Intervenciones	Restauración fachadas	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Iglesia de planta rectangular con una sola nave y cabecera cuadrada. Las fachadas están enlucidas dejando vistos sillares esquineros. En la fachada principal, a los pies de la nave, está compuesta por una puerta con arco de medio punto enmarcada en sillares y un pequeño rosetón en el eje central, frontón triangular marcado con imposta sencilla y espadaña de dos vanos con campanas.
En la fachada lateral tiene un pórtico cerrado por murete de mampostería de piedra y columnas de piedra. En la parte superior de la fachada hay una serie de ventanas en arco de medio punto que se repiten en el otro lateral. Adosado a la cabeza de la nave hay un volumen de menor tamaño que corresponde a la sacristía.
La cornisa de la nave está rematada con tejaróz de varias hileras de teja y cubierta inclinada con teja cerámica curva. Los volúmenes de menor altura tienen cubiertas de estructura de madera y teja cerámica curva con aleros de canecillos de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

IPAA. Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Asturias.
Secades Montoto, J. L. “Capillas e iglesias de Asturias”.
Rodríguez Sánchez, A. "Guía de Monumentos Prerrománicos y Románicos de Villaviciosa.
Ed. Valle, Ballina y Fernández S.A. Villaviciosa, Asturias.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760906ET0001

Coordenadas UTM	293201,2705	4814929,136	Referencia Catastral	52076A03100126	
			Interés:	Alto	
Nombre	Fuente/Lavadero		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Fuente	
Dirección:	Santecía		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Santecía		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Candanal		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-331		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Pública	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Fuente/Lavadero	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Fuente, abrevadero y lavadero ubicada a un lado del camino y compuesta por dos partes. Una pila de piedra exterior con un caño y otra pila también de piedra protegida por una estructura con muros de mampostería de piedra y cubierta de madera y teja cerámica curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M.. "El corredor en las casas asturianas"
"Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana"





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760906ET0002

Coordenadas UTM	293252,8079	4814934,706	
Referencia Catastral	52076A03100196		
Interés:	Alto		

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Santecía	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Santecía	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Candanal	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s. XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera y tiene corredor perimetral continuo. El corredor tiene zócalo liso, balaustres lisos, pasamanos y pies derechos de madera sobre los que apoya el alero. Se accede por subidoria de mampostería de piedra con escalones enterizos y una tenobia de madera descolgada del corredor. En este lado de la panera se encuentran dos puertas de bastidor con plafones. Sobre cada una de ellas hay tallados un pequeño arco abocinado de medio punto. Una de ellas tiene además aldaba en forma de pera. La cubierta es de estructura, cabrios y ripias de madera con tabla de sacrificio en todo el alero sobre las que apoyan las tejas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760906ET0003


Coordenadas UTM	292983.9505	4815404.0397	
Referencia Catastral	52076A02200921		
Interés:	Alto		

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Santecía	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Santecía	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Candanal	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	sXVIII - XIX
Elementos Anexos	Muro de mampostería de piedra	Estilo	Popular
Intervenciones	Restauración corredor y cubierta	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de ocho pilpayos, pegollos y muelas de piedra con trabes de gran tamaño. La caja es de colondras verticales de madera. Tiene corredor perimetral continuo, recientemente rehabilitado, con balaustres lisos, pasamanos y pies derechos sobre los que apoya el alero. Se accede por una subidoria doble de mampuestos de piedra y escalones enterizos y tenobia de madera de gran tamaño. En este punto se interrumpe el corredor. Frente a esta hay dos puertas de bastidor con plafones y aldabas en forma de pera sobre las cuales se encuentran tallados en el liño dos arcos de medio punto. La cubierta ha sido restaurada recientemente, su estructura, cabrios y ripias son de madera sobre las que apoyan las tejas. Tiene tabla de sacrificio e hilera de tornos en todo el perímetro.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760906ET0004


Coordenadas UTM	292873,6815	4815248,663	Referencia Catastral	52076A02200921
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Santecía	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Santecía	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Candanal	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera con corredor perimetral rudimentario o tendayo, sin suelo, con pasamanos y pies derechos. Se accede por subidoria de piedra y tenobia descolgada del corredor, que se interrumpe en este punto. Frente a esta, la puerta de acceso es entablada lisa. La cubierta tiene estructura, cabrios y ripias de madera y teja cerámica curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760998ET0001

Coordenadas UTM	293459,3434	4815305,982	Referencia Catastral	52076A03100307
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	El Gallinal	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Gallinal	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Candanal	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras de madera con liños lisos. Tiene corredor perimetral en una de las caras, con balaustres lisos, pasamanos y pies derechos de madera. La cubierta tiene estructura de madera, cabrios y ripias del mismo material y teja cerámica curva. Se conservan algunos tornos de madera en el perímetro del alero.
Tiene dos puertas de bastidor con casetones labrados, una de ellas con aldaba circular. En el liño sobre ambas puertas hay tallados dos pequeños arcos de medio punto. Se accede por subidoria de mampostería de piedra y talamera de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760998ET0002


Coordenadas UTM	293552.1488	4815496.781	
Referencia Catastral	52076A03100307		
Interés:	Medio		

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	El Gallinal,3	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Gallinal	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Candanal	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre parcial entre pegoyos y subidoria cementada	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra de pequeño tamaño con grandes trabes. La caja es de gran altura con colondras de madera y engüelgo y una puerta entablada lisa con aldaba circular. Se accede por subidoria cementada y talamera de madera. Tiene tentemozos en la mitad del perímetro. Un corredor añadido a posteriori, ocupa el resto del perímetro. El corredor tiene pasamanos, dos tablones horizontales y pies derechos de madera sobre los que apoya el alero. La cubierta tiene estrctura, cabrios y ripias de madera sobre los que apoyan las tejas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760998ET0003

Coordenadas UTM	293450,847	4815288,283	Referencia Catastral	52076A03100307
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	El Gallinal	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Gallinal	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Candanal	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	Muro perimetral cementado	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalón de pvc y subidoria cementada	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Restauración de cubierta. Eliminación de cierre entre pegoyos.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras de madera con liños lisos. Tiene corredor perimetral continuo con balaustres lisos, pasamanos y pies derechos de madera. Se accede por subidoria cementada y tenobia de madera descolgada del corredor. La puerta frente a esta es entablada lisa. La cubierta tiene estructura y faldones de madera con teja cerámica curva, en mal estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760999ET0001

Coordenadas UTM	293611,8391	4815576,147	Referencia Catastral	52076A03100291
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Cabañes	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Cabañes	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Candanal	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII - XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Restauración balaustrada	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Subidoria de ladrillo y barandilla metálica	En Uso	Si
Patologías:	Caja en mal estado	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras de madera con corredor perimetral continuo. Este tiene balaustres de madera torneados, pasamanos y pies derechos lisos. La cubierta es de estructura, cabrios y ripias de madera y teja cerámica curva. Tiene tabla de sacrificio en todo el alero con goterón moldurado en las esquinas. Se accede por subidoria de fábrica. La puerta es de bastidor con dos tablones verticales de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760999ET0002

Coordenadas UTM	293643,4236	4815585,973	Referencia Catastral	52076A03100291
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Cabañes	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Cabañes	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Candanal	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Barandilla metálica en la subidoria	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pilpayos de mampsotería de piedra, pegollos y muelas de piedra. LA caja es de engüelgos con colondras verticales de madera, grandes trabes y liños lisos. Tiene corredor perimetral parcial, en la mitad del perímetro y tentemozos en el resto. El corredor es de balaustres lisos, pasamanos y pies derechos de madera. Se accede por subidoria doble de mampostería de piedra con escalones enterizos y talamera de madera. Frente a esta hay dos puertas de bastidor apeinazadas.
La cubierta tiene estructura, cabrios y ripias de madera sobre las que apoyan directamente las tejas. Se conservan algunos tornos de madera en el alero.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760999ET0003


Coordenadas UTM	293726,2446	4815543,158	Referencia Catastral	52076A03100313
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Cabañes	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Cabañes	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Candanal	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Muros cementados entre pegoyos	En Uso	Si
Patologías:	Pérdida parcial de balaustrada	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras de madera con corredor perimetral continuo de balaustres lisos, pasamanos y pies derechos de madera. Tiene una subidoria de piedra y tenobia de madera que dan acceso al corredor. La cubierta es de estructura, cabrios y ripias de madera y teja cerámica curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Muro en la parte inferior del hórreo indica varios propietarios.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760999ET0004


Coordenadas UTM	293973.4657	4815728.4007	Referencia Catastral	52076A03200456
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Cabañes	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Cabañes	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Candanal	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Estado de ruina	Conservación	Ruina
Obras Prioritarias	Restauración completa		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera con engüelgos, grandes trabes y liños lisos. Tiene corredor perimetral continuo en tres de sus lados con balaustres de madera recortada, pasamanos y pies derechos. Se accede por subidoria de piedra, taco de madera y talamera de madera. Tiene tres puertas contiguas entabladas lisas con aldabas en forma de pera. La cubierta es de estructura, cabrios y ripias de madera con teja cerámica curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Derruido parcialmente.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	76SPÑ0901


Coordenadas UTM	292385,9686	4814360,766	Referencia Catastral	02800444
			Interés:	Alto

Nombre	Molín de Roces	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	Adela Sánchez	Patrimonio Etnográfico	Molino/Pison/Mazo
Dirección:	Roces	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Roces	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Candanal	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS 331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Maquila
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Molino de rio	Datación	-
Elementos Anexos	Tendejón	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Tendejón	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Se trata de un molino de planta rectangular(4,35 x 6,15) y una altura. Muros de carga de mampostería y cubierta de teja árabe a dos aguas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo , R. "Los Molinos de Maliayo".Alborá Llibros.2000





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	76SPÑ0902


Coordenadas UTM	293177,4298	4815001,414	Referencia Catastral	52076A03100071
			Interés:	Alto

Nombre	Molín La Vega	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Molino/Pison/Mazo
Dirección:	Santecía	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Santecía	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Candanal	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS 331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Vecería
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Molino de rio	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitado	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Molino de planta rectangular (7.70 x 4.85) y una altura. Muros de mampostería, forjado de madera y cubierta de teja árabe y 4 aguas. Sillares en vanos y esquinas y muros cortafuegos en fachada principal.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Aun conserva parte de la maquinaria en su interior.

Bibliografia:

Balbín Loredo , R. "Los Molinos de Maliayo".Alborá Llibros.2000





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	76SPÑ0904


Coordenadas UTM	293474,821	4816055,908	Referencia Catastral	52076A03100281
			Interés:	Alto

Nombre	Molín de Les Portielles	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Molino/Pison/Mazo
Dirección:	Pumardabá	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Pumardabá	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Candanal	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS 331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	EP-AM Especial Protección Ambiental	Titularidad	Vecería
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Molino de rio	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Mala
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Edificación de planta rectangular (4.70 x 6.30) y una altura. Cubierta a dos aguas de teja y muros de mampostería.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo , R. "Los Molinos de Maliayo".Alborá Llibros.2000





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARDA

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761001ET0001

Coordenadas UTM	304426,0259	4817598,086	Referencia Catastral	10100270	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Abéu de El Barru Riba		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Abéu de El Barru Riba		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Carda		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-330		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	EP-F Especial Protección Forestal		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XIX
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de engüelgos con 4 pilpayos, pegollos y muelas de piedra. 2 apoyos extra de madera.Pontes reforzados con una pieza de hierro. Corredor con trablas horizontales de madera. Puerta entablada lisa de listones superpuestos.
Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Rematada con un moño de piedra

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761002ET0001

Coordenadas UTM	304876,3825	4818630,028	Referencia Catastral	09500148	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	La Estrada		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Ayones		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Carda		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	-
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre completo parte inferior	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Retirada de estructura cementada y restitución de pilpayis, pegoyos y muelas. Reparación de la caja y el corredor.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Sin pilpayos, pegollos y muelas embebidas en el muro. Corredor parcial. Base del liño tallada con punta de diamante.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Finca sin acceso

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".



SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761003AQ0001

Coordenadas UTM	303831,5594	4817899,903	Referencia Catastral	09000546	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Les Caleyes		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Les Caleyes		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Carda		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SUR		Otras protecciones		
Categoría			Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	-
Elementos Anexos	Pajar	Estilo	
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Casa corredor tradicional de planta rectangular y dos alturas construida con mampostería de piedra y sillares.
Dos almanques enmarcan la fachada principal.
En la planta baja, acceso a través de un porche con dos columnas que sustentan el corredor. Composición regular de huecos con sillares enmarcando vanos.
En planta superior, el corredor se apoya en una gran viga que recorre toda la fachada. Balaustres de madera torneados. El corredor está cerrado en sus laterales
Acabado de fachada principal continuo, en color blanco dejando vistos los cercos de huecos.
Cubierta de teja a cuatro aguas y buhardillón.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con el hórreo: 761003ET0001

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761003ET0001

Coordenadas UTM	303822,7577	4817885,601	Referencia Catastral	09009002	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Les Caleyes		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Les Caleyes		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Carda		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SUR		Otras protecciones		
Categoría			Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Caja y trabes pintados	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminación de pintura en caja y trabes.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo con pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Trabes con refuerzos metálicos. Caja de tablones verticales clavados, sin engüelgos en esquinas. Ausencia de corredor y tentemozos en todo el perímetro.Puerta entablada lisa, sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y tenobia de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con el caserío tradicional: 761003AQ0001

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761003ET0002

Coordenadas UTM	303795,2526	4817851,497	Referencia Catastral	09000043	
			Interés:	Medio	
Nombre	Panera		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	Les Caleyes, 3		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Les Caleyes		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Carda		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SU		Otras protecciones		
Categoría			Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	final XVIII-ppios. XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Panera de engüelgos. 6 Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Colondras ensambladas a espiga. Trabes con refuerzos metálicos. Corredor perimetral con balaustrada de tablas lisas. Puerta entablada lisa, sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y tenobia de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761004ET0001

Coordenadas UTM	304955,9527	4817724,964	Referencia Catastral	09511135	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Carda		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Carda		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Carda		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-330		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S.XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Maliayo
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Restauración de cubierta y tentemozos. Limpieza de subidoria y reparaciones en caja de colondras.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de engüelgos. Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras ensambladas a espiga y respiraderos. Ausencia de corredor, con tentemozos en el perímetro. Puerta entablada lisa con listones superpuestos. Tallas en el liño de la
fachada principal: roseta, sobre la puerta dos molduras formando un arco.Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas.
Subidoria de piedra, y talamera de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761004ET0002


Coordenadas UTM	304918,5465	4817755,768	Referencia Catastral	09200426
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Carda	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Carda	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Carda	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-330	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de engüelgos. Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras a espiga. Trabes con refuerzos metálicos. Sin corredor perimetral, con tentemozos en perímetro. Puerta entablada lisa, sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas.Tornos en perímetro de la cornisa. Subidoria de piedra y tenobia de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761004ET0003

Coordenadas UTM	305014,9964	4817734,874	Referencia Catastral	52076A09200141
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Carda	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Carda	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Carda	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-330	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	Final s.XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de engüelgos. Pilpayos, pegollos y muelas de piedra.Caja de colondras ensambladas a espiga. Ventilaciones en colondra. Corredor perimetral con balaustrada de barrotes lisos. Puerta entablada con largueros y peinazos. Arco abocinado de medio punto sobre la puerta.Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Sin subidoria.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761004ET0004

Coordenadas UTM	304753,1525	4817870,92	Referencia Catastral	09200108	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo de Mª Jesús		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Carda		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Carda		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Carda		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-330		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S.XIX
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Reparación de cubiertas y puntal en sovigañu		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de engüelgos. Pilpayos, pegollos y muelas de piedra.Puntal en trabe-sovigañu. Caja con colondras ensambladas a espiga. Ausencia de corredor, tendayos en perímetro. Sovigañu con refuerzo metálico. Puerta entablada lisa, sin inscripciones ni tallas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761004HI0001

Coordenadas UTM	304061,6688	4818618,534	Referencia Catastral	08909001	
			Interés:	Alto	
Nombre	Fabrica de Sidra "El Gaitero"		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:			Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Carda		Patrimonio Histórico-Industrial	Fábrica	
Parroquia:	Carda		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SU		Otras protecciones		
Categoría			Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion Disposición Transitoria cuarta de la Ley de Costas		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Industrial	Datación	1897
Elementos Anexos		Estilo	Arquitectura industrial
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Conjunto formado por varias naves rectangulares: Antigua fábrica de Vidrio; Nave de Prensa, Bodegas y Embotellado; Nave de Degustación y Almacenamiento; Grúa de Carretón.
La nave original, hoy oficinas, es un edificio de planta cuadrada y dos alturas. Sillares en esquina y enmarcando vanos en ambas plantas. Cubierta de teja a cuatro aguas.
Resto de naves constan de una sola planta, construidas en mampostería de piedra y ladrillo.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Base de Datos unificada de todas las figuras de protección reconocidas por la Ley 1/2001. Consejería de Educación y Cultura





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761006AQ0001

Coordenadas UTM	304368,8099	4817064,143	Referencia Catastral	10100420	
			Interés:	Alto	
Nombre	Capilla de San Ramón Nonato		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Montotu		Patrimonio Arquitectónico	Capilla	
Localización:	Montotu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Carda		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-330		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Capilla	Datación	
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pequeña capilla con porche a los pies conformado por dos columnas de piedra sobre un murete. Ventana circular en una de sus fachadas. Cubierta de teja árabe a cuatro aguas. Espadaña de cemento de un solo vano, rematada en cruz.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761006ET0002

Coordenadas UTM	304314,5339	4817075,512	Referencia Catastral	10100335	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Montotu		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Montotu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Carda		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-330		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S.XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Cubierta Reposición de balaustrada		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de engüelgos. Sin pilpayos, Pegollos y muelas de piedra. Caja con colondras ensambladas a espiga. Trabes combadas con refuerzos metálicos.
Corredor perimetral en dos caras, con balaustrada rudimentaria. Tentemozos en otras dos caras. Puerta entablada de largueros y peinazos. Arco sobre puerta en liño. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con el hórreo: 761006ET0003

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761006ET0003

Coordenadas UTM	304311,2333	4817061,21	Referencia Catastral	10100337	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo de Lidia		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Montotu		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Montotu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Carda		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-330		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVI
Elementos Anexos	-	Estilo	Villaviciosa
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Subidoria de cemento	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Tratamiento de carcoma Cubierta		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de engüelgos. Sin pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras ensambladas a espiga. Corredor perimetral añadido con posterioridad, con tendayos y balaustrada rudimentaria. Puerta entablada lisa. Liño este: totalmente tallado con tres bandas y talla en diente de sierra, restos de policromía. Liño sur con talla parcial del borde inferior con talla en punte de diamante y restos de policromía en sobreliño. Liño norte con tramos de talla y policromía con una serie de triángulos invertidos. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas.Subidoria de piedra y cemento.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con hórreo: 761006ET0002

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761006ET0004

Coordenadas UTM	304332,5035	4817052,042	Referencia Catastral	10100337	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Montotu		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Montotu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Carda		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-330		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s. XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Eliminar vegetación		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Pegollo extra de refuerzo .Caja de tablas verticales clavadas. Trabe con refuerzos metálicos. Corredor parcial sin balaustrada. Tentemozos en perímetro. Puerta entablada lisa, sin inscripciones ni tallas.Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761007ET0001

Coordenadas UTM	304274,2023	4817841,956	Referencia Catastral	09200090	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	La Payariega,4		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	La Payariega		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Carda		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-330		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	final XVII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de engüelgos. Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja con colondras ensambladas a espiga.Trabes con refuerzos metálicos. Corredor parcial en tres caras, con pasamanos. Puerta entablada con peinazos y arco de medio punto tallado sobre la puerta. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas.
Subidoria de piedra y talamera

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con el hórreo: 761007ET0002

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761007ET0002

Coordenadas UTM	304239,7297	4817840,123	Referencia Catastral	09200084	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	La Payariega,5		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	La Payariega		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Carda		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-330		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S.XVII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Muro de cierre de cemento entre dos pegoyos.	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Eliminar cierre entre pegoyos		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de engüelgos. Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Cierre entre pegollos Caja de colondras ensambladas a espiga. Sovigaño con refuerzos metálicos. Corredor parcial sin balaustrada. Tentemozos en el perímetro. Puerta entablada lisa con arco de medio punto abocinado y tallado sobre la puerta.Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con el hórreo: 761007ET0001

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761007ET0003

Coordenadas UTM	304084,9673	4817654,932	Referencia Catastral	09200037	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	La Payariega		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	La Payariega		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Carda		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-330		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	S.XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Reposición balaustrada y puerta. Reparación estructuras de cubierta y colondras dañadas		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de engüelgos. Pilpayos, pegollos y muelas de piedra, elavados sobre un muro de mampostaría no original. Caja de colondras ensambladas a espiga. Corredor
perimetral con balaustrada muy rudimentaria. Puerta entablada con largueros y peinazos, sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761008ET0001

Coordenadas UTM	304948,617	4817627,783	Referencia Catastral	10109018	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo de Maro		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	El Pinu		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El Pinu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Carda		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-330		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Restauración de cubierta		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de engüelgos.Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras ensambladas a espiga. Corredor en una de sus caras sin balaustrada, tentemozos en perímetro. Puerta entablada lisa, sin inscripciones ni tallas. Gavitos en una de sus caras. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas.
Subidoria de piedra, talamera de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761009AQ0001

Coordenadas UTM	304581,8945	4818321,621	Referencia Catastral	09200559	
			Interés:	Alto	
Nombre	Casona		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	La Torre		Patrimonio Arquitectónico	Casona	
Localización:	La Torre		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Carda		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casona	Datación	
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casona de planta rectangular y dos alturas. Mampostería y sillares esquinales y enmarcando vanos. Gran escudo pétreo en la fachada lateral. Cubierta de teja árabe a cuatro aguas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con el hórreo: 761009ET0001

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761009ET0001


Coordenadas UTM	304599,4975	4818317,587	
Referencia Catastral	09200559		
Interés:	Alto		

Nombre	Hórreo de Mª Dolores	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	La Torre	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	La Torre	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Carda	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-332	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s. XVII
Elementos Anexos		Estilo	Villaviciosa
Intervenciones	Elementos de madera reparados	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de engüelgos. Sin pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras ensambladas a espiga. Corredor parcial rudimentario con pasamanos de madera. Tentemozos en esquinas. Sovigaño reforzado con esttructura metálica. Puerta entablada lisa . Liño tallado con banda geométrica. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas.
Subidoria de piedra y talamera de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con la casona palacial: 761009AQ0001

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761010AQ0002

Coordenadas UTM	304223,2299	4818118,463	Referencia Catastral	09200561	
			Interés:	Alto	
Nombre	Iglesia de Carda		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	La Trocha		Patrimonio Arquitectónico	Iglesia	
Localización:	La Trocha		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Carda		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Iglesia	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Recalzar, asientos diferenciales en fachada norte.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Iglesia de una sola nave y testero recto. Portico a los pies y en las dos fachadas laterales. El pórtico este consta de pies derechos sobre murete de mampostería. El pórtico sur y oeste consta de pilares de fábrica revestidos de cemento. Portón de acceso con arco de medio punto.
Gran espadaña rematada en cruz y flanqueada por dos elementos piramidales.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CAREÑES

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL


CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761101AQ0001

Coordenadas UTM	297653,5	4823407,9	Referencia Catastral	52076A06900305
			Interés:	Alto

Nombre	Casona	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	La Cerra	Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	La Cerra	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Careñes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	VV-3	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa mariñana	Datación	Anterior a 1900
Elementos Anexos	Vivienda	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Casa mariñana de una sola altura y portal centrado de pequeño tamaño y una ventana a cada lado que se abren hacia el interior de parcela. Anexos, cuadra y pajar, reconvertidos en cochera/almacén. Todo el conjunto tiene cubierta continua a dos aguas. Destaca la forma curva del muro de mampostería de piedra que marca la esquina de parcela y tiene huecos de tamaños diversos dispuestos de forma irregular. La fachada exterior es toda de piedra vista, la fachada interior está acabada en enfoscado pintado en blanco. Anexa, en el costado oeste, se encuentra una vivienda de dos alturas con almanques y corredor con mandil de madera en planta superior.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Forma quintana con hórreo, pozo, abrevadero y lagar.

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761101AQ0002


Coordenadas UTM	297657,8	4823008	Referencia Catastral	001802400TP92D
			Interés:	Alto

Nombre	Casa mariñana	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Atilán	Patrimonio Arquitectónico	Casona
Localización:	Atilán	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Careñes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-3	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa mariñana	Datación	Anterior a 1900
Elementos Anexos	Cuadra	Estilo	Popular
Intervenciones	Restauración reciente	Número de Plantas	B
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Casa mariñana tradicional construida en piedra que conserva la morfología original con portal central de gran profundidad que da acceso a las diferentes estancias. Acabado de fachadas con revestimiento continuo blanco en los paños de fachada y piedra caliza en zócalo y remarcando huecos. La cubierta es inclinada de teja curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Forma quintana con hórreo.

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761101ET0001


Coordenadas UTM	297603,3	4823569,2	Referencia Catastral	52076A06800112
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Atilán	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Atilán	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Careñes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-3	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	posterior a s. XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalón	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Retirada del canalón.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra con corredor perimetral continuo de balaustres de madera torneados y pies derechos de madera. La subidoria es de mampuestos de piedra, con barandilla de balaustres de madera torneados, da acceso por la fachada este a dos puertas centradas, de tablas verticales. Sin inscripciones ni tallas. Tiene moño.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761101ET0003

Coordenadas UTM	297648,7	4823387,7	Referencia Catastral	52076A06900304
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Atilán	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Atilán	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Careñes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-3	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Reparación parcial de tornaaguas	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Panera de seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra con corredor perimetral continuo con balaustres de madera torneados, se observa pérdida parcial de los mismos. En fachada oeste está cerrado con tornaaguas de tablas de madera. Subidoria de grandes piezas de piedra. Cubierta de teja curva sobre estructura de madera en la que se observa deterioro.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Conjunto con casa mariñana, casona, pozo y lagar.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761101ET0004


Coordenadas UTM	297528,8	4823260,8	Referencia Catastral	52076A06800089
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Atilán	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Atilán	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Careñes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-3	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre metálico entre pegoyos	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Consolidación estructural y reparación de cubierta. Restauración completa.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras verticales trabadas, trabes de gran porte y liños lisos. La puerta, en fachada oeste es de dos tablones verticales, se accede por subidoria de piedra comida por la vegetación. Posee un gran alero, faltando tentemozos, se observan daños considerables en estructura de cubierta, con esquinas semiderruidas. Hay piezas de piedra para sujetar tejas sobre cubierta, no tiene moño.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con casa terrena, cuadra y pajar en estado de gran deterioro.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761101ET0006


Coordenadas UTM	297663,7	4822991,7	Referencia Catastral	52076A06900362
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Atilán	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Atilán	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Careñes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-3	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVII + intervenciones
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitación reciente	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de tolondras de madera, con tentemozos de nueva factura en el perímetro. Puerta de tablas verticales y liño con arco rebajado sobre de la puerta de fachada sur, sin inscripciones ni tallas. Estructura de cubierta de madera y teja curva. Tiene moño de piedra de forma piramidal. Subidoria de mampuestos de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Hórreo completamente restaurado, se observan algunas piezas antiguas, el liño, uno de los trabes y engüelgos, pero la mayor parte de las piezas son nuevas.
Forma conjunto con casa mariñana.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761101ET0007


Coordenadas UTM	297565,9	4822949,5	Referencia Catastral	52076A06600240
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Atilán	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Atilán	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Careñes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-3	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	Tapia	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalón de chapa y tornaaguas de fibrocemento.	En Uso	Si
Patologías:	Pérdida parcial de balaustrada	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Retirada de canalón, cambio de tornaaguas por uno de madera, retirada del cierre entre pegoyos y reparación de balaustrada.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de estilo Carreño, de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Tiene un muro de cierre entre pegollos en la cara norte. La caja tiene corredor perimetral continuo de balaustres de madera pintados torneados bicolor, rojo y blanco y pies derechos y tabla de sacrificio en cornisa tallada con ondas pintados en rojo. El lateral oeste está cerrado con tornaaguas de fibrocemento. El acceso, por fachada norte tiene puerta de bastidor y seis cuarterones y escalón de madera descolgado. La subidoria está embebida en murete adosado, enfoscada y pintada en blanco. La cubierta está en buen estado, tiene moño de piedra y un canalón de chapa.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761101ET0008

Coordenadas UTM	297494	4822929,9	Referencia Catastral	52076A06600237
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Atilán	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Atilán	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Careñes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-3	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XIX
Elementos Anexos	Abrevadero	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Murete bajo de piezas sueltas de bloque de hormigón	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Retirada del murete entre pegoyos.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja tiene corredor perimetral continuo de balaustres torneados y pies derechos de madera, cerrado en fachada oeste con tornaaguas de tablas de madera. Acceso por fachada norte, con puerta de tablones verticales y tirador de madera; subidoria de grandes piezas de piedra y último escalón de madera descolgado del corredor. Cubierta en buen estado de conservación con moño.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Situado en quintana, con casona tradicional y pozo.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761102AQ0001


Coordenadas UTM	297721,9	4822900,9	Referencia Catastral	001802200TP92D
			Interés:	Medio

Nombre	Caserío tradicional	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	La Cerra	Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	La Cerra	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Careñes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-3	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa corredor	Datación	s.XX
Elementos Anexos	Pajar y cuadra remodelados	Estilo	Popular
Intervenciones	Reciente rehabilitación.	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Casa tradicional de dos alturas con corredor en el piso superior. Este es de balaustres de madera recortada pintados en marrón, con pies derechos y zapatas de madera sobre los que apoya el alero de cubierta. El corredor vuela dejando un pequeño soportal planta baja. La puerta, de madera, tiene dintel de piedra. El acabado de fachada principal es continuo, pintado en color azul dejando vistos sillares de los almanques y el resto de la fachada es de piedra vista, con cercos de ventanas traseras pintados en azul. Cubierta a dos aguas de teja curva en buen estado.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

La pintura original de paramentos era blanca y de carpinterías, verde claro.

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761102AQ0002

Coordenadas UTM	297806,4	4822753,8	Referencia Catastral	001802200TP92D
			Interés:	Medio

Nombre	Caserío tradicional	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	La Cerra	Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	La Cerra	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Careñes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-3	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	s.XX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Reciente rehabilitación	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa corredor tradicional de dos plantas construida en mampostería de piedra vista y cubierta a dos aguas. En planta superior tiene un corredor con viga de madera de gran porte, barandilla con zócalo, balaustres lisos, pies derechos y zapatas de madera sobre los que descansa el alero. Este corredor vuela parcialmente protegiendo la fachada en planta baja, que tiene un portal profundo en el centro.
Las fachadas laterales tienen pocos huecos de ventana y de pequeño tamaño.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

La casa está recién reformada, muchos de los elementos son nuevos. Mantiene los elementos característicos de la casa corredor.

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761102AQ0003

Coordenadas UTM	297636,8	4823437,2	Referencia Catastral	52076A06600458
			Interés:	Alto

Nombre	Casona	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Atilán	Patrimonio Arquitectónico	Casona
Localización:	Atilán	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Careñes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-3	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo







SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa corredor	Datación	incio s.XX
Elementos Anexos	Cuadra y lagar	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Restauración de paramentos.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Casa corredor tradicional de dos alturas y planta rectangular. La fachada norte, con acceso desde la carretera, tiene una puerta central de cuarterones y dos ventanas en planta baja; balcón central y dos ventanas en planta superior. A ambos lados están los accesos a cuadra y lagar, adosados. Vivienda, cuadra y lagar forman un único volumen con cubierta continua a dos aguas de teja curva. La fachada sur, abierta hacia la quintana tiene, centrado en la planta superior, un corredor cerrado o mirador de madera. El acabado de fachada es enfoscado en blanco, con los huecos recercados en piedra vista.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Forma quintana con pozo.

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas".
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761102ET0001


Coordenadas UTM	297818,2	4822965,3	
Referencia Catastral	52076A07000228		
Interés:	Medio		

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	La Cerra	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	La Cerra	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Careñes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-3	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII, puerta s.XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Sustitución de algunas colondras	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Restitución de tentemozos y restauración de cubierta.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra de proporciones pequeñas. La caja es de colondras verticales trabadas y/o clavadas, (la fachada sur ha sido restaurada recientemente) sin inscripciones ni tallas, con hilera de ganchos metálicos en el liño. El acceso está en fachada este con subidoria de piedra, talamera y puerta de bastidor con cuarterones. Se observa la falta de tentemozos, estando la estructura de cubierta afectada. Esta es de faldones de madera y teja apoyada directamente.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma quintana con caserío tradicional y pozo.
La casa está en proceso de rehabilitación.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761102ET0002


Coordenadas UTM	297934,2	4822675,9	Referencia Catastral	52076A07000217
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	La Cerra	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	La Cerra	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Careñes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-3	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Panera de estilo Carreño de seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra con corredor perimetral continuo de balaustres lisos y tendayos de madera, cerrado en fachada suroeste con mandil de tablones horizontales de madera. En fachada noroeste tiene una gran subidoria de piedra que da acceso a dos puertas entabladas con dibujos geométricos pintados en azul. El liño es liso y de gran canto. La cubierta, de reciente restauración, termina en cornisa con tabla de sacrificio sobre la que apoyan directamente las tejas y tiene dos moños de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma quintana con casona tradicional y pozo.

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761103AQ0001


Coordenadas UTM	298074,4	4824305,4	Referencia Catastral	000400400TP92D
			Interés:	Alto

Nombre	Iglesia de Santa Cecilia de Careñes	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	La Cruz,17	Patrimonio Arquitectónico	Iglesia
Localización:	La Cruz	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Careñes	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256/VV-3	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	BIC
Categoría	EP-PC Patrimonio Cultural	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Iglesia	Datación	S.XIII
Elementos Anexos	Dependencias parroquiales.	Estilo	Románico
Intervenciones	SS XVII-XVIII: Pórtico y Sacristía.1938:Espadaña	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Iglesia de planta rectangular, de una sola nave, con bóveda de cañón apuntado. Tiene un pórtico lateral de estructura adintelada de madera vista y cabecera cuadrada. La nave se separa de la cabecera por un arco ligeramente apuntado de doble arquivolta y moldura guardapolvo. Impostas con decoración de hojas. El imafronte remata con espadaña de doble vano.

Justificación del Entorno de Protección

Observaciones:

Entornos de Protección: ENTORNO DE PROTECCIÓN DE LA IGLESIA DE SANTA CECILIA

Bibliografia:

IPAA. Inventario del Patimonio Arquitectónico de Asturias.
Secades Montoto, J. L. “Capillas e iglesias de Asturias".
Rodríguez Sánchez, A. "Guía de Monumentos Prerrománicos y Románicos de Villaviciosa.
Ed. Valle, Ballina y Fernández S.A. Villaviciosa, Asturias.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761103ET0003

Coordenadas UTM	297848	4824161,5	Referencia Catastral	52076A06800305
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	La Cruz	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	La Cruz	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Careñes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-3	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja entablada con liño liso y puerta en fachada sur de dos tablas verticales clavadas. Frente a esta, subidoria de grandes piezas de piedra. Tiene tentemozos en las esquinas que soportan el alero. La cubierta, en buen estado de conservación, es de faldones de madera, rematada en cornisa con tabla de sacrificio y moño de piedra en cumbrera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con casa terrena y cuadra con pajar.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761104AQ0001


Coordenadas UTM	298044	4823840,2	Referencia Catastral	000902200TP92D
			Interés:	Alto

Nombre	Caserío Tradicional	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	El Fresnu	Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	El Fresnu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Careñes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-3	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	1622
Elementos Anexos	cuadra y lagar	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional de dos alturas construido en mampostería de piedra con acabado de fachada continuo pintado en blanco y recercado de puertas y ventanas pintado en color verde. Está estructurado en dos partes, una construcción principal de planta cuadrada y dos alturas, con acceso en fachada sur. Alrededor de esta, adosado a fachadas oeste y norte, un volumen de una sola planta completa el conjunto. En fachada sur, este volumen tiene portalón de cuadra y puerta superior de pajar. Ambos volúmenes tienen cubierta a dos aguas de teja curva. Conserva una inscripción tallada en piedra en fachada oeste que data la construcción en 1622.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Forma quintana con hórreo

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas".
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761104AQ0002


Coordenadas UTM	297968,3	4823729,1	Referencia Catastral	001400500TP92D0001OU
			Interés:	Medio

Nombre	Caserío Tradicional	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	El Fresnu	Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	El Fresnu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Careñes	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-256/VV-3	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa corredor	Datación	
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones	Recrecido de fachada y sustitución de cubierta mitad este.	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa corredor tradicional de planta rectangular y dos alturas y construida con mampostería de piedra y sillarejo. La fachada sur está acabada con revoco y pintura blanca, dejando vistos los sillares esquineros. La mitad oeste tiene, en planta superior, un corredor con viga de madera, pasamanos, pies derechos y zapatas de madera pintadas en rojo y balaustres de madera recortada pintados en color azul cian. Las carpinterías están igualmente pintadas en rojo. Bajo este, un portal de gran profundidad a la izquierda y una puerta de acceso de cuarterones a la derecha. La tapia, al oeste, es continuación del muro de la vivienda. La mitad este tiene dos huecos de ventana en la planta superior y otro, de mayor tamaño, en planta baja. La volumetría de la mitad este ha sido ligeramente alterada recreciendo los muros y sustituyendo la cubierta por una nueva de teja cerámica mixta. El mitad oeste conserva la cubierta original de madera con teja vieja curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con hórreo.

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761104ET0001

Coordenadas UTM	298040,9	4823821,2	Referencia Catastral	52076A06900283
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	El Fresnu,16	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Fresnu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Careñes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-3	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre parcial entre pegoyos	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Cambiar tornaaguas de fibrocemento por madera y retirada de cierre entre pegoyos.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra con corredor perimetral de madera pintado en rojo con mandil de fábrica pintado en blanco y tornaaguas de placas de fibrocemento en fachada oeste pintado en rojo y negro. La caja es de colondras verticales y tiene un liño con dos arcos sencillos estilo Villaviciosa en fachada norte y sendas puertas entabladas prolongadas hacia arriba para ajustarse al arco. La cubierta está en buen estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Conjunto con casona lagar y pozo

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL


CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761104ET0002


Coordenadas UTM	298031,3	4823827	Referencia Catastral	52076A06900146
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	El Fresnu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Fresnu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Careñes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-3	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XIX - XX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	rehabilitación reciente	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Ventana en fachada oeste	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja entablada de reciente rehabilitación con hueco de ventana en fachada oeste. En la mitad oeste tiene corredor perimetral con balaustres de madera recortada y tendayos. El acceso por subidoria en fachada norte, descentrado, coincide con el final del corredor. La puerta es de bastidor con cuarterones, con decoración tallada. La mitad este de la caja tiene tentemozos. La cubierta, de reciente reconstrucción, es de faldones de madera sobre los que apoyan las tejas, parcialmente recibidas con cemento. Termina en cornisa con tabla de sacrificio ondulada para colocar las tejas y molduras en las esquinas. Tiene moño de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761104ET0003

Coordenadas UTM	297972,4	4823714,2	Referencia Catastral	52076A06900374
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	El Fresnu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Fresnu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Careñes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-3	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Apuntalamiento de alero	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Consolidación y reparación estructural. Reconstrucción de corredor.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra con caja de colondras verticales y corredor perimetral continuo del cual quedan en pie elementos sueltos, parte de la barandilla de balaustres de madera torneados y tendayos y algunas de las tablas verticales del tornaaguas en lateral oeste. La cubierta se encuentra en estado precario, con un puntal en la esquina sureste.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con casa corredor.

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL


CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761106AQ0001

Coordenadas UTM	297999,7	4824009	Referencia Catastral	000901700TP92D
			Interés:	Medio

Nombre	Caserío Tradicional	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	El Monasteriu	Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	El Monasteriu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Careñes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-3	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa corredor	Datación	s.XIX
Elementos Anexos	Lagar y cuadra	Estilo	Popular
Intervenciones	Reciente rehabilitación	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa corredor tradicional de planta rectangular y dos alturas con lagar y cuadra adosados en costado oeste. Los tres elementos conforman un volúmen construido con muros de mampostería de piedra y cubierta continua a dos aguas. La vivienda, en el lado este, tiene un corredor con viga de madera de gran tamaño apoyada en almanques laterales. La barandilla es de balaustres de madera torneados y pies derechos y zapatas de madera sobre los que apoya la cubierta con un gran alero. La fachada en el piso superior está enfoscada y pintada en color ocre. El corredor vuela haciendo un portal en planta inferior, de acceso. Dintel y recercado de puerta y ventanas de planta baja son de sillarejo.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Forma quintana con lagar, cuadra, panera y pozo.

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761106AQ002


Coordenadas UTM	297977,6	4824027,3	Referencia Catastral	000901100TP92D
			Interés:	Alto

Nombre	Casa corredor	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Aldea El El Monasteriu	Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	El Monasteriu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Careñes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	VV-3 - Atilán	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa corredor	Datación	1920 existe inscripciones en vivienda contigua
Elementos Anexos	Vivienda	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	Vallado en la entrada	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Mantenimiento del mirador de madera, decolorados y de cubierta.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa corredor tradicional que forma parte de una hilera de tres viviendas contiguas. Construida con muros de mampostería de piedra en dos alturas. Destaca la fachada, enmarcada por dos almanques y retranqueada. Tiene un acceso central y dos ventanas con dintel y cercos de ventana de sillares vistos. En planta superior, un corredor cerrado o mirador de madera, pintado de color azul claro, recorre toda la fachada y vuela sobre el portal. La cubierta, de estructura de madera, tiene un alero de gran tamaño. Adosado a fachada oeste, un pajar con fachada enfoscada y muro de mampostería de piedra termina el conjunto.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con una casona y otra casa corredor, contiguas, y tres hórreos.

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761106AQ003


Coordenadas UTM	297986,6	4824033,2	Referencia Catastral	000901400TP92D
			Interés:	Alto

Nombre	Caserío tradicional	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Aldea El El Monasteriu, 23	Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	El Monasteriu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Careñes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	VV-3 - Atilán	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa corredor	Datación	1920
Elementos Anexos	Vivienda	Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitación reciente	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Casona tradicional de planta rectangular y dos alturas, formada por varios volúmenes consecutivos. Construida en mampostería de piedra y sillarejos esquineros. La mitad oeste tiene fachada de piedra vista en planta baja y revocada, pintada en blanco en planta superior. La planta superior tiene tres huecos de ventana, teniendo el central cerco de sillarejo visto. La planta baja tiene un acceso a la izquierda, parece acceso de cuadra o pajar y una segunda puerta y un hueco de ventana en la mitad este. Los tres huecos están recercados con sillarejo. La mitad este tiene a su vez dos partes. Una corresponde a la vivienda y tiene una puerta de madera con cercos de sillarejo visto y una ventana enrejada en planta baja y un corredor cerrado o mirador de madera con mandil de tablones horizontales pintado en azul oscuro enrasado en fachada en planta superior. Otra, corresponde a la cuadra y pajar con puerta de gran tamaño con dintel de viga de madera y portezuela superior de acceso al pajar. La cubierta es continua y a dos aguas, con un gran alero.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con otra casa corredor y tres hórreos.

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761106ET0001

Coordenadas UTM	297986,3	4824053	Referencia Catastral	52076A06900339
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	El Monasteriu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Monasteriu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Careñes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-3	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre entre pegoyos	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Retirada del cierre entre pegoyos y restauración de los elementos que hayan sido dañados.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pegollos y muelas de piedra con caja de madera y corredor perimetral continuo. Este es de balaustres de madera torneados y tendayos, cerrado completamente con tornaaguas en la fachada oeste. La abertura de acceso en la balaustrada está cerrada por una puerta de listones verticales de madera. De este punto cuelga una tenobia de pequeño tamaño. La subidoria es de mampuestos de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761106ET0002


Coordenadas UTM	297989	4824014,9	Referencia Catastral	52076A06900339
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo de José Manuel	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	El Monasteriu,9	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Monasteriu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Careñes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-3	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Reciente rehabilitación	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Barandilla metálica	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Las trabes están reforzadas en el centro con piezas de hierro. La caja es de colondras verticales a espiga, con liños lisos y puerta de dos tablones verticales. Tiene tentemozos, de reciente rehabilitación, en todo el perímetro, sobre los que apoya la cubierta. Esta es de tablones de madera sobre los que apoyan las tejas, nuevas. Y está terminada en cornisa con tabla de sacrificio lisa con esquinas talladas y moño de piedra troncopiramidal. La subidoira, en fachada norte, es de grandes piezas de piedra y tiene una barandilla de hierro.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Dos hórreos y diversas casas corredor tradicionales completan el conjunto.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761106ET0003

Coordenadas UTM	297993,3	4824022,3	Referencia Catastral	52076A06900339
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Aldea El El Monasteriu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Monasteriu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Careñes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-3	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre parcial entre pegoyos oeste	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de engüelgos con cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Tiene un cierre parcial entre los pegollos del lado oeste. Las trabes son de gran tamaño y sobre ellas, la caja es de colondras verticales a espiga y engüelgos en las esquinas con talameras en todas las fachadas. Los liños, lisos, tienen hilera de ganchos metálicos. El acceso está en la fachada este, la puerta es de bastidor con tres tablones verticales y aldaba metálica. La subidoria es de grandes piezas de piedra. La cubierta apoya sobre cuatro tentemozos, en las esquinas de la colondra. Los faldones son de tablones de madera sobre los que apoyan directamente las teja y la cornisa está terminada en tabla de sacrificio pintada en verde. La cubierta tiene moño de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Dos hórreos y diversas casas corredor tradicionales completan el conjunto

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761106ET0004


Coordenadas UTM	297998,6	4824024,9	Referencia Catastral	52076A06900339
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Aldea El El Monasteriu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Monasteriu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Careñes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-3	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Asidero y escalones de hierro junto a la puerta. Barandilla en subidoria.	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra con trabes de gran tamaño. La caja es de colondras verticales a espiga con hilera de ganchos metálicos en los liños. La fachada principal, norte, presenta dos puertas. La puerta de la izquierda es de tablas verticales clavadas y la puerta de la derecha es de largueros y peinazos, prolongada en la parte superior para adaptarse a la forma de arco semicircular tallado en el liño. Frente a esta, la subidoria es de grandes piezas de piedra. Hay tres elementos discordantes aquí, una barandilla, unos peldaños que descuelgan de la talamera y un asidero atornillado a la caja junto a la puerta, todos metálicos pintados en negro. Hay talameras en todas las fachadas y seis tentemozos, sobre los que apoya la cubierta, de tablones de madera y tejas parcialmente recibidas con cemento; terminada con una sencilla tabla de sacrificio en cornisa y un moño de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Dos hórreos y diversas casas corredor tradicionales completan el conjunto.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761106ET0005

Coordenadas UTM	298015,5	4824045,2	Referencia Catastral	52076A06900339	
			Interés:	Medio	
Nombre	Pajar		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Pajar/Lagar	
Dirección:	Aldea El El Monasteriu		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El Monasteriu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Careñes		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-256/VV-3		Grado de Protección	Ambiental	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR- Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Pajar	Datación	s.XX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pajar tradicional exento, de planta rectangular y dos alturas construido con mamposteria de piedra. Fachadas originalmente encaladas, ahora enfoscadas. Estas son ciegas a excepción de dos puertas colocadas una sobre otra que responden a su uso, portón de acceso y puerta para el pajar en la parte superior.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M.. "El corredor en las casas asturianas"
"Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana"



SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761106ET0006

Coordenadas UTM	298010,6	4823997,6	Referencia Catastral	52076A06900339
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Aldea El El Monasteriu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Monasteriu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Careñes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-3	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Restauración de corredor	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra con corredor perimetral continuo con balaustres de madera lisos y tendayos en tres de sus fachadas y mandil de tableros horizontales dos tercios de fachada en el lado oeste. En esta fachada, descentradas, hay dos portezuelas en el corredor. De este punto descuelga una tenobia. Frente a esta, la subidoria es de grandes piezas de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con casa corredor y lagar. A su vez forma conjunto con otros hórreos en su mismo núcleo rural.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761107ET0004

Coordenadas UTM	298501,3	4821694,2	Referencia Catastral	52076A07000262
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Silva	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Silva	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Careñes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-3	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XX
Elementos Anexos	Construcción auxiliar	Estilo	Popular
Intervenciones	Mantenimiento de pintura.	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre parcial entre pegoyos fach. este, adosado a subidoria	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Retirada del cierre entre pegoyos y restauración de subidoria.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra con corredor perimetral continuo de balaustres de madera recortada pintados en blanco, estilo Mariñán y tendayos, zócalo y pasamanos pintados en verde. La fachada oeste está cerrada con tornaaguas. La colondra es cementada y está pintada en blanco, con algunos elementos verticales de madera pintados en verde. El acceso, por fachada este tiene una tenobia de madera y la subidoria, enfoscada en cemento y con una barandilla metálica verde. La cubierta de teja, en buen estado, tiene moño de cerámica.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma quintana con casa terrena, cuadra y pajar y diversas construcciones agropecuarias.

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761107ET0005


Coordenadas UTM	298680,2	4822029,1	Referencia Catastral	52076A07000281
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Silva	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Silva	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Careñes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-3	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de cuatro pegollos y muelas de piedra, no se observan pilpayos. Tiene corredor perimetral continuo con balaustres lisos en tres des sus fachadas. En fachada noroeste, cerrado parcialmente con mandil de tablas horizontales. En esta misma fachada está el acceso con subidoria de grandes piedras apiladas. La puerta es de bastidor sin inscripciones ni tallas. La cubierta, apoya sobre los tendayos del corredor y presenta problemas estructurales.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma quintana con casa terrena tradicional y pozo.

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".



