SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

Castiellu - Pion

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52
FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026
El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	PARROQUIA	GRADO DE PROTECCIÓN
761101AQ0001	Casona	Careñes	Parcial
761102AQ0003	Casona	Careñes	Parcial
761106AQ002	Casa corredor	Careñes	Parcial
761106AQ003	Caserío tradicional	Careñes	Parcial
761201ET0001	Hórreo	Castiellu	Integral
761201ET0002	Hórreo	Castiellu	Integral
761201ET0004	Hórreo	Castiellu	Parcial
761201ET0005	Hórreo	Castiellu	Integral
761201ET0006	Panera	Castiellu	Parcial
761201ET0007	Panera	Castiellu	Integral
761201ET0008	Panera	Castiellu	Integral
761201ET0009	Hórreo	Castiellu	Integral
761201ET0010	Panera	Castiellu	Integral
761201ET0011	Potro	Castiellu	Integral
761201ET0012	Hórreo	Castiellu	Integral
761202ET0001	Hórreo	Castiellu	Parcial
761204AQ0001	Casona	Castiellu	Parcial
761204ET0001	Hórreo	Castiellu	Parcial
761204ET0002	Hórreo	Castiellu	Parcial
761204ET0005	Panera	Castiellu	Integral
761207ET0001	Hórreo	Castiellu	Integral
761207ET0002	Hórreo	Castiellu	Integral
761207ET0003	Hórreo	Castiellu	Integral
761207ET0004	Hórreo	Castiellu	Parcial
761208AQ0001	Iglesia de San Juan	Castiellu	Integral
761208AQ0002	Caserío tradicional	Castiellu	Parcial
761208AQ0003	Caserío tradicional	Castiellu	Parcial
761208AQ0004	Caserío Tradicional	Castiellu	Parcial
761208AQ0005	Caserío tradicional	Castiellu	Parcial
761208AQ0006	Caserío tradicional	Castiellu	Parcial
761208AQ0007	Casa Mariñana	Castiellu	Parcial
761208AQ0008	Escuela La Marina	Castiellu	Parcial
761208AQ0009	Caserío Tradicional	Castiellu	Parcial
761208AQ0010	Caserío Tradicional	Castiellu	Parcial
761208AQ0011	Caserío Tradicional	Castiellu	Parcial
761208ET0002	Hórreo	Castiellu	Integral
761208ET0003	Hórreo	Castiellu	Parcial
761208ET0004	Hórreo	Castiellu	Integral
761208ET0005	Hórreo	Castiellu	Integral
761208ET0007	Hórreo	Castiellu	Integral
761208ET0008	Hórreo	Castiellu	Parcial
761208ET0010	Panera	Castiellu	Integral
761208ET0011	Hórreo	Castiellu	Integral
761208ET0012	Panera	Castiellu	Parcial
761208ET0013	Hórreo	Castiellu	Parcial
761208ET0014	Panera	Castiellu	Integral
761208ET0015	Hórreo	Castiellu	Integral
761208ET0016	Hórreo	Castiellu	Parcial
761208ET0017	Hórreo	Castiellu	Integral
761208ET0018	Hórreo	Castiellu	Integral
761208ET0019	Hórreo	Castiellu	Integral
761208ET0020	Hórreo	Castiellu	Integral
761208ET0021	Hórreo	Castiellu	Integral
761208ET0023	Panera	Castiellu	Integral
761208ET0024	Hórreo	Castiellu	Integral

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52
FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026
El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	PARROQUIA	GRADO DE PROTECCIÓN
761208ET0025	Hórreo	Castiellu	Integral
761208ET0026	Hórreo	Castiellu	Integral
761208ET0027	Hórreo	Castiellu	Integral
761208ET0028	Panera	Castiellu	Integral
761208ET0029	Hórreo	Castiellu	Integral
761209ET0001	Panera	Castiellu	Parcial
761210ET0001	Hórreo	Castiellu	Integral
761210ET0002	Panera	Castiellu	Integral
761210ET0003	Potro	Castiellu	Integral
761210ET0004	Hórreo	Castiellu	Parcial
761210ET0005	Hórreo	Castiellu	Integral
761299ET0001	Hórreo	Castiellu	Integral
76SPÑ1212	Molin de La Vega	Castiellu	Integral
761301AQ0001	Caserío Tradicional	Cazanes	Parcial
761301AQ0003	Caserío Tradicional	Cazanes	Parcial
761301ET0001	Panera	Cazanes	Integral
761301ET0002	Hórreo	Cazanes	Integral
761301ET0003	Hórreo	Cazanes	Parcial
761301ET0004	Hórreo	Cazanes	Integral
761303ET0001	Hórreo	Cazanes	Integral
761305AQ0001	Iglesia de San Julián	Cazanes	Integral
761305AQ0002	Casona	Cazanes	Integral
761305AQ0003	Caserío Tradicional	Cazanes	Parcial
761305AQ0004	Caserío Tradicional	Cazanes	Parcial
761305AQ0005	Caserío Tradicional	Cazanes	Ambiental
761305AQ0006	Caserío Tradicional	Cazanes	Parcial
761305ET0001	Hórreo	Cazanes	Integral
761305ET0002	Hórreo de Aurina	Cazanes	Integral
761305ET0003	Panera de Pilar	Cazanes	Integral
761305ET0004	Hórreo	Cazanes	Integral
761305ET0005	Hórreo	Cazanes	Integral
761305ET0006	Hórreo	Cazanes	Integral
761305ET0007	Panera	Cazanes	Integral
761305ET0008	Hórreo	Cazanes	Integral
761305ET0010	Hórreo	Cazanes	Integral
761305ET0011	Hórreo	Cazanes	Integral
761305ET0012	Hórreo	Cazanes	Integral
761305ET0013	Hórreo	Cazanes	Integral
761309AQ0001	Caserío tradicional	Cazanes	Parcial
761309ET0001	Pajar	Cazanes	Ambiental
761309ET0002	Hórreo de Samuel	Cazanes	Integral
761309ET0003	Hórreo de Angel	Cazanes	Integral
761309ET0004	Panera de Concepción	Cazanes	Integral
761310ET0001	Hórreo	Cazanes	Integral
761311ET0001	Hórreo	Cazanes	Integral
761311ET0002	Hórreo	Cazanes	Parcial
761311ET0003	Hórreo	Cazanes	Integral
761311ET0004	Hórreo	Cazanes	Integral
761311ET0005	Hórreo	Cazanes	Integral
761311ET0006	Hórreo	Cazanes	Integral
761311ET0008	Hórreo	Cazanes	Integral
761312AQ0001	Caserío Tradicional	Cazanes	Ambiental
761312AQ0002	Caserío Tradicional	Cazanes	Ambiental
761312AQ0003	Caserío Tradicional	Cazanes	Ambiental
761312ET0001	Panera	Cazanes	Integral

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52
FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026
El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	PARROQUIA	GRADO DE PROTECCIÓN
761312ET0002	Hórreo de Amelia	Cazanes	Integral
761312ET0003	Hórreo	Cazanes	Parcial
761313AQ0001	Palacio de Sorribes	Cazanes	Integral
761314ET0001	Hórreo	Cazanes	Parcial
761311ET0009	Hórreo	Cazanes	Integral
761311ET0010	Lavadero	Cazanes	Parcial
761310AQ0001	Casa corredor	Cazanes	Parcial
761305AQ0007	Casa corredor	Cazanes	Parcial
761305AQ0008	Casona corredor	Cazanes	Parcial
761401AQ0001	Caserío tradicional	Celada	Parcial
761405AQ0001	Caserío Tradicional de Santos Redondos	Celada	Parcial
761405AQ0002	Iglesia de Santa Mª de Celada	Celada	Integral
761405AQ0003	Caserío Tradicional	Celada	Parcial
761405AQ0004	Caserío tradicional	Celada	Parcial
761405ET0001	Hórreo de Natividad Martínez	Celada	Integral
761405ET0002	Panera de María García	Celada	Integral
761405ET0003	Hórreo	Celada	Integral
761405ET0004	Panera	Celada	Integral
761405ET0005	Hórreo	Celada	Integral
761405ET0009	Fuente	Celada	Ambiental
761405ET0010	Molin de Beciella	Celada	Integral
761405ET0012	Hórreo	Celada	Integral
761407AQ0001	Casa de Albina	Celada	Parcial
761407ET0001	Hórreo de la Espina de Arriba	Celada	Integral
761407ET0002	Hórreo de Adelmo Lagar	Celada	Integral
761407ET0004	Llagar	Celada	Parcial
761410AQ0001	Conjunto de Viviendas	Celada	Parcial
761410AQ0002	Caserío tradicional	Celada	Parcial
761410AQ0003	Caserío Tradicional	Celada	Parcial
761410AQ0004	Caserío Tradicional	Celada	Ambiental
761410AQ0005	Capilla de la Pilarica	Celada	Integral
761410AQ0006	Caserío Tradicional	Celada	Parcial
761410AQ0007	Caserío Tradicional	Celada	Parcial
761410AQ0009	Caserío tradicional	Celada	Ambiental
761410AQ0010	Caserío Tradicional	Celada	Parcial
761410AQ0011	Caserío tradicional	Celada	Parcial
761410AQ0012	Caserío tradicional	Celada	Parcial
761410ET0001	Panera	Celada	Integral
761410ET0002	Hórreo	Celada	Integral
761410ET0003	Hórreo	Celada	Integral
761410ET0004	Hórreo	Celada	Integral
761410ET0005	Hórreo de Julio Arenas	Celada	Integral
761410ET0006	Hórreo de Ludivino Redondo	Celada	Integral
761410ET0008	Panera	Celada	Integral
761410ET0009	Hórreo	Celada	Integral
761410ET0010	Hórreo	Celada	Integral
761410ET0011	Hórreo	Celada	Integral
761410ET0013	Abrevadero	Celada	Ambiental
761410ET0015	Panera	Celada	Integral
761410ET0016	Pajar	Celada	Ambiental
761410ET0017	Hórreo	Celada	Integral
761410ET0018	Hórreo	Celada	Integral
761410ET0019	Hórreo	Celada	Integral
761410ET0021	Pajar	Celada	Ambiental
761410ET0023	Hórreo de Belisario	Celada	Integral

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52
FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026
El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	PARROQUIA	GRADO DE PROTECCIÓN
761410ET0024	Hórreo de Amador	Celada	Integral
761410ET0025	Panera de Angel	Celada	Integral
761410ET0026	Pajar	Celada	Parcial
761410ET0027	Hórreo	Celada	Integral
761410ET0028	Hórreo	Celada	Integral
761410ET0029	Hórreo	Celada	Integral
761410ET0030	Hórreo de Modesto	Celada	Integral
761410ET0031	Hórreo	Celada	Integral
761410ET0032	Panera	Celada	Integral
761410ET0033	Hórreo de Jose Cardin	Celada	Integral
761410ET0034	Panera de Benjamin Arenas	Celada	Integral
761410ET0035	Panera de Aurelio Menéndez	Celada	Integral
761410ET0036	Panera	Celada	Integral
761410ET0037	Hórreo	Celada	Integral
761410ET0040	Hórreo	Celada	Integral
761414AQ0001	Caserío tradicional	Celada	Parcial
761414AQ0002	Caserío tradicional	Celada	Parcial
761414AQ0003	Caserío Tradicional	Celada	Parcial
761414ET0001	Hórreo	Celada	Integral
761414ET0002	Hórreo de Elvira	Celada	Parcial
761415ET0001	Hórreo	Celada	Parcial
761415ET0002	Hórreo de Andrés Enrique	Celada	Integral
761415ET0003	Llagar	Celada	Parcial
761415ET0004	Llagar de Andres Enrique	Celada	Ambiental
761501AQ0001	Caserío Tradicional	Coru	Parcial
761501ET0001	Hórreo	Coru	Integral
761501ET0002	Hórreo	Coru	Integral
761503AQ0001	Caserio tradicional	Coru	Parcial
761503AQ0002	Caserio Tradicional	Coru	Parcial
761503AQ0003	Caserío Tradicional	Coru	Parcial
761503AQ0004	Caserío Tradicional	Coru	Parcial
761503ET0001	Hórreo de Marino Martínez	Coru	Integral
761503ET0002	Hórreo	Coru	Integral
761503ET0003	Hórreo de Máximo Figaredo Pando	Coru	Integral
761503ET0004	Hórreo	Coru	Integral
761503ET0005	Hórreo de Esther Cortina	Coru	Integral
761503ET0006	Panera	Coru	Integral
761504AQ0001	Caserío Tradicional	Coru	Ambiental
761504ET0001	Hórreo	Coru	Integral
761504ET0002	Panera de Jorge Vega y José Fuentes	Coru	Integral
761505AQ0001	Caserío tradicional	Coru	Parcial
761505ET0001	Panera de José García Huerta	Coru	Integral
761506AQ0001	Caserío Tradicional	Coru	Parcial
761506AQ0003	Caserío Tradicional	Coru	Parcial
761506AQ0004	Caserío Tradicional	Coru	Parcial
761506AQ0005	Caserío Tradicional	Coru	Parcial
761506AQ0006	Capilla de San Mamés	Coru	Integral
761506ET0001	Hórreo de Bernardo y Óscar Vega	Coru	Integral
761506ET0002	Panera	Coru	Integral
761507AQ0001	Iglesia de los Mártires San Cosme y San Damian	Coru	Integral
761507ET0001	Hórreo	Coru	Parcial
761507ET0003	Hórreo	Coru	Integral
761507ET0004	Panera	Coru	Integral
761507ET0006	Panera	Coru	Integral
761507ET0007	Hórreo	Coru	Integral

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52
FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026
El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	PARROQUIA	GRADO DE PROTECCIÓN
761509AQ0001	Caserío tradicional	Coru	Parcial
761510AQ0001	Caserío Tradicional	Coru	Parcial
761510ET0001	Hórreo	Coru	Parcial
761510ET0002	Panera de Mª Asunción Cortina	Coru	Integral
761510ET0003	Hórreo	Coru	Parcial
761510ET0004	Hórreo de Corona Rodríguez	Coru	Integral
761510ET0006	Hórreo	Coru	Integral
761511AQ0002	Casero tradicional	Coru	Parcial
761511AQ0003	Iglesia de Santo Tomas de Coro	Coru	Integral
761511ET0001	Hórreo de Alejandro García Cabañes	Coru	Integral
761511ET0002	Hórreo	Coru	Integral
761511ET0003	Hórreo	Coru	Integral
761511ET0004	Panera	Coru	Integral
761511ET0005	Hórreo	Coru	Integral
761511ET0006	Hórreo	Coru	Integral
761511ET0007	Hórreo de Palmira Noriega Torre	Coru	Integral
761511ET0008	Hórreo	Coru	Integral
761511ET0009	Hórreo	Coru	Integral
761599ET0001	Panera	Coru	Parcial
761599ET0002	Hórreo	Coru	Integral
761599ET0003	Hórreo	Coru	Integral
76PFD1510	Molín D' Arriba	Coru	Integral
76PFD1512	Molín de Perea	Coru	Parcial
76PFD1513	Molín de José Xicu	Coru	Parcial
760701AQ0001	Caserío Tradicional	El Bustiu	Parcial
760701ET0001	Hórreo de Elida Toyos Noriega	El Bustiu	Integral
760702ET0001	Hórreo de Jose Luis el Madreñero	El Bustiu	Parcial
760702ET0002	Lavadero de Bayones	El Bustiu	Ambiental
760702ET0003	Fuente de Bayones	El Bustiu	Ambiental
760702ET0004	Hórreo de Manuel Noriega	El Bustiu	Integral
760702ET0005	Hórreo de Marina Guiloche	El Bustiu	Parcial
760702ET0006	Hórreo	El Bustiu	Integral
760702ET0007	Hórreo	El Bustiu	Integral
760702ET0009	Hórreo	El Bustiu	Integral
760702ET0010	Panera	El Bustiu	Parcial
760702ET0011	Hórreo	El Bustiu	Integral
760702ET0012	Hórreo	El Bustiu	Integral
760702ET0013	Hórreo	El Bustiu	Integral
760704AQ0001	Iglesia de San Vicente de el Busto	El Bustiu	Integral
760704AQ0002	Casa de Ludivina Mayedo	El Bustiu	Parcial
760704AQ0003	Conjunto de viviendas	El Bustiu	Parcial
760704AQ0004	Caserío Tradicional	El Bustiu	Parcial
760704AQ0005	Caserío Tradicional	El Bustiu	Parcial
760704ET0001	Hórreo de Ludivina Mayedo	El Bustiu	Integral
760704ET0002	Panera de Casa Serrano	El Bustiu	Integral
760704ET0003	Hórreo de Esther	El Bustiu	Integral
760704ET0004	Hórreo de Dorinda y Silverio	El Bustiu	Integral
760704ET0005	Hórreo de Manolín el Ferreiro	El Bustiu	Integral
760704ET0007	Panera	El Bustiu	Integral
760704ET0008	Hórreo	El Bustiu	Integral
760704ET0009	Horreo	El Bustiu	Integral
760705AQ0001	Caserío Tradicional	El Bustiu	Parcial
760705ET0001	Hórreo de Paco el de el Calieyu	El Bustiu	Integral
761602ET0001	Hórreo de Roberto Villar	Fuentes	Integral
761602ET0005	Hórreo de Sorribes	Fuentes	Integral

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52
FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026
El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	PARROQUIA	GRADO DE PROTECCIÓN
761603ET0001	Hórreo	Fuentes	Integral
761603ET0002	Hórreo	Fuentes	Integral
761605ET0001	Panera de Rendueles	Fuentes	Integral
761606AQ0001	Escuela de San Manuel y Santa Filomena	Fuentes	Integral
761606ET0001	Hórreo	Fuentes	Integral
761606ET0004	Hórreo	Fuentes	Parcial
761606ET0006	Hórreo	Fuentes	Integral
761606ET0007	Hórreo de Pilar Valdés	Fuentes	Integral
761608ET0002	Hórreo de José Alegre	Fuentes	Parcial
761609ET0001	Hórreo de Almudena	Fuentes	Integral
761610ET0001	Hórreo	Fuentes	Parcial
761610ET0003	Panera	Fuentes	Integral
761610ET0004	Panera	Fuentes	Integral
761610ET0005	Hórreo de Pérez Pedrayes	Fuentes	Integral
761610ET0006	Panera	Fuentes	Integral
761611AQ0001	Casa El Cura	Fuentes	Parcial
761612ET0001	Hórreo	Fuentes	Integral
761612ET0003	Hórreo	Fuentes	Integral
761613AQ0001	Caserío Tradicional	Fuentes	Parcial
761614ET0001	Hórreo	Fuentes	Parcial
761614ET0002	Hórreo de Villaverde	Fuentes	Integral
761616AQ0001	Caserío Tradicional	Fuentes	Parcial
761699AQ0001	Palacio de Fuentes	Fuentes	Integral
761699AQ0002	Iglesia de San Salvador de Fuentes	Fuentes	Integral
761699ET0001	Panera de José Manuel García	Fuentes	Integral
761699ET0002	Panera de Jose Manuel García	Fuentes	Integral
76PFD1617	Molín de Villaverde	Fuentes	Parcial
761701ET0001	Hórreo de Libertad	Grases	Integral
761702AQ0001	Caserío tradicional	Grases	Parcial
761703AQ0001	Caserío Tradicional	Grases	Parcial
761703ET0001	Panera de Vicente	Grases	Integral
761703ET0002	Fuente	Grases	Ambiental
761704AQ0001	Capilla de las Ánimas	Grases	Integral
761704AQ0002	Iglesia de San Vicente	Grases	Integral
761704AQ0003	Casona con Molino	Grases	Integral
761704ET0001	Hórreo de Argentina	Grases	Integral
761704ET0003	Hórreo	Grases	Parcial
761704ET0004	Panera	Grases	Integral
761704ET0005	Hórreo	Grases	Integral
761704ET0007	Panera	Grases	Integral
761705AQ0001	Casona	Grases	Parcial
761705ET0002	Hórreo de José Luis	Grases	Parcial
761705ET0003	Hórreo de Eduardo	Grases	Integral
761705ET0005	Hórreo	Grases	Integral
761706ET0001	Hórreo	Grases	Integral
761707AQ0001	Caserío Tradicional	Grases	Parcial
761707AQ0002	Caserío Tradicional	Grases	Parcial
761707ET0001	Panera	Grases	Integral
761707ET0002	Panera	Grases	Integral
761707ET0003	Hórreo	Grases	Integral
761707ET0004	Hórreo	Grases	Integral
761707ET0005	Hórreo	Grases	Integral
761707ET0006	Panera de Gines Caso Busto	Grases	Integral
761707ET0008	Panera	Grases	Integral
761707ET0009	Panera	Grases	Integral

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	PARROQUIA	GRADO DE PROTECCIÓN
761708ET0002	Llagar	Grases	Parcial
761708ET0003	Molín el Mayorazu	Grases	Integral
761711AQ0001	Caserío Tradicional	Grases	Parcial
761711ET0001	Panera de Joaquín	Grases	Integral
761711ET0002	Molino de Avelino	Grases	Integral
761712ET0002	Hórreo	Grases	Integral
761713AQ0001	Caserío tradicional	Grases	Parcial
76GRS1707	Molin Picón	Grases	Integral
76GRS1709	Molin La Mota	Grases	Integral
761901AQ0001	Caserío Tradicional	La Llera	Ambiental
761903AQ0001	Casa de Mª Teresa Noriega	La Llera	Parcial
761903AQ0002	Casa de Luis Toyos Solares	La Llera	Parcial
761903ET0001	Hórreo de Amor Urraca y Benigna Martinez	La Llera	Integral
761903ET0003	Hórreo	La Llera	Integral
761903ET0004	Hórreo de Mª Villar del Valle y César Luis Robledo	La Llera	Integral
762002ET0001	Hórreo de Manuel	La Madalena	Integral
762002ET0002	Hórreo	La Madalena	Parcial
762002ET0003	Hórreo	La Madalena	Integral
762002ET0004	Hórr-eo	La Madalena	Integral
762002ET0005	Hórreo	La Madalena	Integral
762002ET0006	Hórreo	La Madalena	Integral
762003ET0001	Hórreo	La Madalena	Integral
762003ET0002	Panera de Jose	La Madalena	Integral
762006AQ0001	Casa con capilla	La Madalena	Integral
762006AQ0002	Iglesia de la Magdalena	La Madalena	Integral
762006AQ0004	Caserío Tradicional	La Madalena	Parcial
762006ET0001	Panera de Casa Victor	La Madalena	Integral
762006ET0002	Hórreo de Montse	La Madalena	Integral
762006ET0003	Hórreo de Mª Josefa	La Madalena	Integral
762006ET0004	Panera de Lidia	La Madalena	Integral
762008AQ0001	Casona	La Madalena	Integral
762008ET0001	Hórreo de Juan Carlos	La Madalena	Integral
762008ET0003	Hórreo	La Madalena	Integral
762008ET0004	Panera	La Madalena	Integral
762011ET0001	Hórreo de Mercedes	La Madalena	Integral
762011ET0002	Hórreo	La Madalena	Integral
762012ET0001	Hórreo	La Madalena	Integral
761801AQ0001	Casa de Elvira	Llugás	Parcial
761801AQ0002	Altar Sacramental "Altarín"	Llugás	Integral
761801AQ0003	Biblioteca de Lugás	Llugás	Parcial
761801AQ0004	Iglesia de Santa María de Lugás	Llugás	Integral
761801AQ0005	Escuela	Llugás	Parcial
761801AQ0006	Cementerio de Lugás	Llugás	Parcial
761801AQ0007	Torre	Llugás	Integral
761801AQ0008	Capilla de las Ánimas	Llugás	Integral
761801ET0001	Hórreo de Elvira	Llugás	Integral
761801ET0002	Hórreo de José Manuel Ambás	Llugás	Integral
761801ET0003	Hórreo de José Luis García	Llugás	Integral
761802AQ0001	Caserío tradicional	Llugás	Parcial
761802ET0001	Panera de Angel García	Llugás	Integral
761802ET0002	Hórreo	Llugás	Parcial
761802ET0003	Panera	Llugás	Integral
761802ET0005	Hórreo	Llugás	Integral
761802ET0006	Hórreo de Marino	Llugás	Integral
761802ET0007	Hórreo de Saturno	Llugás	Integral

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52
FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026
El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	PARROQUIA	GRADO DE PROTECCIÓN
761802ET0008	Panera de Felipe	Llugás	Integral
761802ET0009	Panera	Llugás	Integral
761803AQ0001	Caserío Tradicional	Llugás	Parcial
761803ET0001	Hórreo de Cholita	Llugás	Integral
761803ET0003	Panera de la Casona	Llugás	Integral
761803ET0004	Hórreo de Arcadio	Llugás	Integral
761803ET0005	Panera de Máximo	Llugás	Integral
761803ET0006	Hórreo de Alejandro	Llugás	Integral
761803ET0007	Hórreo de Jesusa	Llugás	Integral
761803ET0009	Hórreo de María Luisa Ponga	Llugás	Integral
761804AQ0001	Caserío Tadicional	Llugás	Parcial
761804AQ0002	Caserío Tradicional	Llugás	Parcial
761804ET0001	Hórreo de Urbano García	Llugás	Integral
761804ET0002	Hórreo de Bernardo García	Llugás	Integral
761804ET0003	Hórreo de Manuel Busto	Llugás	Integral
761804ET0004	Fuente de San Pedrín	Llugás	Parcial
761805AQ0001	Caserío Tradicional	Llugás	Parcial
761805ET0001	Hórreo	Llugás	Integral
761806AQ0001	Capilla de San Pedro	Llugás	Integral
761806AQ0002	Caserío Tradicional	Llugás	Parcial
761806AQ0003	Caserío Tradicional	Llugás	Parcial
761806AQ0004	Casa	Llugás	Parcial
761806ET0001	Panera	Llugás	Integral
761806ET0002	Hórreo de Herminio García	Llugás	Parcial
761806ET0003	Hórreo de Consuelo	Llugás	Integral
761806ET0004	Panera de Consuelo	Llugás	Integral
761806ET0005	Fuente de San Pedro	Llugás	Ambiental
761806ET0006	Hórreo de Emiliano Pérez	Llugás	Integral
761806ET0007	Hórreo	Llugás	Integral
761806ET0008	Hórreo de Adela	Llugás	Integral
761807ET0001	Hórreo de Maximino Vega	Llugás	Integral
76PFD1814	Molín del Pitu	Llugás	Integral
76PFD1816	Molín de Profundu	Llugás	Integral
762202ET0001	Hórreo	Miravalles	Integral
762203ET0001	Hórreo	Miravalles	Integral
762203ET0002	Hórreo	Miravalles	Integral
762206ET0001	Hórreo	Miravalles	Parcial
762206ET0002	Hórreo	Miravalles	Integral
762206ET0003	Hórreo	Miravalles	Integral
762206ET0004	Hórreo	Miravalles	Integral
762206ET0005	Hórreo	Miravalles	Integral
762206ET0006	Hórreo	Miravalles	Integral
762206ET0007	Hórreo	Miravalles	Integral
762206ET0008	Hórreo	Miravalles	Integral
762206ET0010	Fuente	Miravalles	Parcial
762206ET0011	Hórreo	Miravalles	Integral
762206ET0012	Pajar	Miravalles	Parcial
762206ET0013	Hórreo	Miravalles	Integral
762207ET0001	Hórreo	Miravalles	Integral
762207ET0002	Hórreo	Miravalles	Integral
762207ET0003	Hórreo	Miravalles	Integral
762207ET0004	Hórreo	Miravalles	Integral
762207ET0005	Hórreo	Miravalles	Integral
762208AQ0001	Caserío Tradicional	Miravalles	Parcial
762208AQ0002	Capilla deL Santo Angel	Miravalles	Integral

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52
FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026
El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	PARROQUIA	GRADO DE PROTECCIÓN
762208ET0001	Hórreo	Miravalles	Parcial
762208ET0002	Hórreo	Miravalles	Integral
762208ET0003	Panera	Miravalles	Integral
762208ET0004	Panera	Miravalles	Integral
762208ET0005	Hórreo	Miravalles	Integral
762210AQ0001	Capilla de San Roque	Miravalles	Integral
762210AQ0002	Caserío Tradicional	Miravalles	Parcial
762210AQ0003	Casona	Miravalles	Parcial
762210ET0001	Panera	Miravalles	Integral
762210ET0002	Hórreo	Miravalles	Integral
762210ET0003	Hórreo	Miravalles	Integral
762210ET0004	Hórreo	Miravalles	Parcial
762210ET0005	Hórreo	Miravalles	Integral
762211ET0001	Panera	Miravalles	Integral
762212AQ0001	Casona	Miravalles	Parcial
762212ET0001	Hórreo	Miravalles	Integral
762212ET0002	Hórreo	Miravalles	Integral
762212ET0003	Hórreo	Miravalles	Integral
762212ET0004	Hórreo	Miravalles	Integral
762212ET0005	Panera	Miravalles	Integral
762212ET0007	Panera	Miravalles	Integral
762213ET0001	Panera	Miravalles	Integral
762213ET0002	Hórreo	Miravalles	Integral
762213ET0003	Hórreo	Miravalles	Integral
762213ET0004	Hórreo	Miravalles	Parcial
762214ET0001	Panera	Miravalles	Integral
762215AQ0001	Palacio de Miravalles	Miravalles	Integral
762215AQ0002	Iglesia de San Esteban	Miravalles	Integral
762215ET0002	Hórreo	Miravalles	Integral
762216AQ0001	Iglesia de Santa María de Sebrayo	Miravalles	Integral
762216AQ0002	Casa	Miravalles	Parcial
762216ET0001	Panera	Miravalles	Integral
762216ET0002	Hórreo	Miravalles	Integral
762216ET0004	Hórreo	Miravalles	Integral
762216ET0007	Panera de Ovidio	Miravalles	Integral
762216ET0008	Hórreo	Miravalles	Integral
762216ET0009	Panera	Miravalles	Integral
762216ET0012	Hórreo	Miravalles	Integral
762217ET0002	Molino de la Sota	Miravalles	Integral
762301ET0001	Hórreo de Eladio Blanco	Niévares	Integral
762301ET0002	Hórreo	Niévares	Integral
762302ET0002	Hórreo	Niévares	Integral
762302ET0003	Panera	Niévares	Integral
762304ET0001	Hórreo	Niévares	Integral
762306ET0001	Hórreo	Niévares	Integral
762307AQ0001	Iglesia de Santolaya	Niévares	Parcial
762307AQ0002	Capìlla	Niévares	Integral
762307AQ0003	Caserío tradicional	Niévares	Parcial
762307ET0001	Hórreo de Esther	Niévares	Integral
762307ET0002	Llagar	Niévares	Parcial
762308AQ0001	Palacio	Niévares	Integral
762308AQ0002	Capilla	Niévares	Integral
762308AQ0003	Caserío Tradicional	Niévares	Parcial
762308ET0001	Fuente	Niévares	Ambiental
762308ET0002	Panera	Niévares	Integral

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52
FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026
El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	PARROQUIA	GRADO DE PROTECCIÓN
762308ET0003	Hórreo	Niévares	Integral
762309AQ0001	Caserío Tradicional	Niévares	Parcial
762310AQ0001	Caserío tradicional	Niévares	Parcial
762310AQ0002	Casona	Niévares	Parcial
762310AQ0003	Caserío tradicional	Niévares	Parcial
762310AQ0004	Caserío tradicional	Niévares	Parcial
762310ET0001	Hórreo	Niévares	Integral
762310ET0002	Panera	Niévares	Integral
762310ET0003	Fuente Nueva	Niévares	Parcial
762310ET0004	Panera	Niévares	Integral
762310ET0005	Hórreo	Niévares	Integral
762310ET0006	Hórreo	Niévares	Integral
762310ET0007	Hórreo	Niévares	Integral
762311ET0001	Hórreo	Niévares	Integral
762399AQ0001	Caserío Tradicional	Niévares	Parcial
762399ET0001	Hórreo	Niévares	Integral
762401AQ0001	Casa Mariñana	Oles	Parcial
762401AQ0002	Caserío Tradicional	Oles	Parcial
762401AQ0003	Casa Mariñana	Oles	Ambiental
762401ET0001	Hórreo	Oles	Integral
762401ET0002	Hórreo	Oles	Integral
762401ET0003	Hórreo	Oles	Integral
762401ET0004	Panera	Oles	Integral
762401ET0005	Hórreo	Oles	Integral
762401ET0006	Hórreo	Oles	Integral
762401ET0007	Hórreo	Oles	Integral
762402ET0002	Hórreo	Oles	Parcial
762404AQ0001	Iglesia de Santa Eulalia	Oles	Integral
762404AQ0002	Caserío Tradicional	Oles	Parcial
762404ET0001	Hórreo	Oles	Parcial
762404ET0002	Hórreo	Oles	Integral
762404ET0004	Panera	Oles	Integral
762404ET0005	Hórreo de Aurelio José	Oles	Integral
762404ET0006	Llagar de Aurelio José	Oles	Parcial
762404ET0007	Hórreo	Oles	Integral
762404ET0008	Hórreo	Oles	Integral
762406ET0001	Hórreo	Oles	Integral
762407AQ0001	Iglesia Nueva de Villaviciosa	Oles	Parcial
762407AQ0002	Casa Mariñana	Oles	Parcial
762407ET0001	Hórreo	Oles	Parcial
762407ET0002	Hórreo	Oles	Parcial
762408AQ0001	Caserío Tradicional	Oles	Ambiental
762408ET0001	Hórreo	Oles	Integral
762408ET0002	Hórreo	Oles	Parcial
762409AQ0001	Iglesia de San Félix	Oles	Integral
762409ET0001	Hórreo	Oles	Integral
762409ET0003	Hórreo	Oles	Integral
762410AQ0001	Iglesia de Tuero	Oles	Integral
762410AQ0002	Caserío Tradicional	Oles	Ambiental
762410AQ0003	Caserío Tradicional	Oles	Parcial
762410AQ0004	Caserío Tradicional	Oles	Parcial
762410AQ0005	Caserío Tradicional	Oles	Parcial
762410ET0001	Panera	Oles	Integral
762410ET0002	Hórreo	Oles	Integral
762410ET0003	Hórreo	Oles	Integral

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52
FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026
El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	PARROQUIA	GRADO DE PROTECCIÓN
762410ET0004	Hórreo	Oles	Integral
762410ET0005	Panera	Oles	Integral
762410ET0006	Llagar	Oles	Integral
762410ET0007	Panera	Oles	Integral
762410ET0008	Almacén de labranza	Oles	Parcial
762410ET0010	Panera	Oles	Integral
76TRO2401	Molin del Pumareu	Oles	Integral
762410AQ0007	Casa Corredor	Oles	Parcial
762410ET0009	Hórreo	Oles	Parcial
762410AQ0006	Casa mariñana	Oles	Parcial
762401AQ0004	Casa Mariñana	Oles	Parcial
762409AQ0002	Casa mariñana	Oles	Parcial
762409AQ0003	Casa de indianos	Oles	Integral
762407ET0004	Hórreo	Oles	Integral
762407ET0003	Conjunto agrario	Oles	Parcial
762406AQ0001	Casa mariñana	Oles	Parcial
762406AQ0002	Casa mariñana	Oles	Parcial
762406ET0002	Hórreo	Oles	Parcial
762606ET0001	Hórreo	Pion	Integral
762606ET0002	Hórreo	Pion	Integral
762606ET0004	Hórreo	Pion	Parcial
762606ET0005	Hórreo	Pion	Integral
762610ET0001	Hórreo	Pion	Integral
762610ET0002	Panera	Pion	Integral
762610ET0003	Hórreo	Pion	Parcial
762610ET0004	Hórreo	Pion	Integral
762610ET0005	Hórreo	Pion	Integral
762610ET0007	Potro	Pion	Integral
762610ET0008	Panera	Pion	Integral
762611ET0001	Hórreo	Pion	Parcial
762611ET0002	Panera	Pion	Integral
762611ET0003	Panera	Pion	Integral
762611ET0005	Hórreo	Pion	Parcial
762612ET0001	Hórreo	Pion	Integral
762612ET0002	Hórreo	Pion	Parcial
762612ET0003	Potro	Pion	Integral
762612ET0004	Panera	Pion	Parcial
762613AQ0001	Caserío Tradicional	Pion	Parcial
762613AQ0002	Caserío Tradicional	Pion	Parcial
762613ET0001	Hórreo	Pion	Integral
762691ET0001	Panera	Pion	Integral
762692AQ0001	Casa de Piedra	Pion	Parcial
762692AQ0002	Caserío Tradicional	Pion	Parcial
762692AQ0003	Caserío Tradicional	Pion	Parcial
762692ET0001	Panera	Pion	Integral
762692ET0004	Hórreo	Pion	Integral
762692ET0005	Hórreo de Olegario	Pion	Integral
762692ET0006	Panera	Pion	Integral
762693ET0001	Panera	Pion	Integral
762693ET0002	Hórreo	Pion	Integral
762693ET0003	Hórreo	Pion	Integral
762693ET0004	Hórreo	Pion	Parcial
762694AQ0001	Caserío tradicional	Pion	Parcial
762694ET0002	Hórreo	Pion	Integral
762694ET0003	Hórreo	Pion	Integral

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	PARROQUIA	GRADO DE PROTECCIÓN
762694ET0004	Hórreo	Pion	Integral
762694ET0005	Hórreo	Pion	Integral
762694ET0006	Hórreo	Pion	Integral
762694ET0007	Hórreo	Pion	Integral
762694ET0008	Panera	Pion	Integral
762694ET0009	Panera	Pion	Integral
762694ET0010	Hórreo	Pion	Integral
762694ET0011	Hórreo	Pion	Integral
762694ET0012	Hórreo	Pion	Integral
762694ET0013	Hórreo	Pion	Integral
762694ET0014	Hórreo	Pion	Parcial
762694ET0015	Hórreo	Pion	Integral
762694ET0016	Fuente/Lavadero	Pion	Parcial
762694ET0017	Hórreo	Pion	Parcial
762695AQ0001	Caserío Tradicional	Pion	Parcial
762695ET0001	Hórreo	Pion	Parcial
762695ET0002	Hórreo	Pion	Integral
762695ET0003	Cuadra	Pion	Parcial
762695ET0004	Llagar	Pion	Parcial
762695ET0005	Hórreo	Pion	Parcial
762695ET0006	Hórreo	Pion	Parcial
762696ET0001	Hórreo	Pion	Integral
762696ET0002	Panera	Pion	Integral
762696ET0003	Hórreo	Pion	Integral
762696ET0004	Panera	Pion	Integral
762696ET0006	Hórreo	Pion	Parcial
762697ET0001	Panera	Pion	Integral
762697ET0002	Hórreo de Victor	Pion	Integral
762698AQ0001	Iglesia de Santiago	Pion	Integral
762698AQ0002	Caserío Tradicional	Pion	Parcial
762698ET0001	Panera	Pion	Integral
762698ET0002	Horreo	Pion	Integral
762698ET0003	Horreo	Pion	Integral
762698ET0004	Horreo	Pion	Integral
762698ET0005	Horreo	Pion	Integral
762698ET0006	Panera	Pion	Integral
762698ET0007	Panera	Pion	Integral
762698ET0008	Panera	Pion	Integral
762698ET0009	Hórreo	Pion	Parcial
762698ET0010	Panera	Pion	Integral
762698ET0011	Panera	Pion	Integral
762698ET0012	Hórreo	Pion	Integral
762698ET0013	Hórreo	Pion	Integral
762698ET0014	Hórreo	Pion	Integral
762698ET0015	Hórreo	Pion	Integral
762698ET0016	Hórreo	Pion	Integral
762699AQ0001	Palacio de Cienfuegos-Jovellanos	Pion	Integral
762699ET0001	Horreo	Pion	Integral
762699ET0002	Horreo	Pion	Parcial
762699ET0003	Horreo	Pion	Integral
762699ET0004	Panera	Pion	Parcial
762699ET0005	Panera de José María	Pion	Integral
762699ET0006	Panera	Pion	Integral
762699ET0007	Horreo	Pion	Integral
762699ET0008	Horreo	Pion	Integral

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52
FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026
El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	PARROQUIA	GRADO DE PROTECCIÓN
76SPÑ2605	Molín Adolfo Canal	Pion	Parcial
76SPÑ2607	Molín de Ciruxana	Pion	Integral
76SPÑ2608	Molín Lamparilla	Pion	Integral
762696AQ0002	Escuelas -La Granja-	Pion	Integral
762801ET0001	Hórreo de Alejandro	Priesca	Integral
762801ET0002	Hórreo	Priesca	Integral
762801ET0003	Hórreo	Priesca	Integral
762801ET0004	Hórreo	Priesca	Integral
762806AQ0001	Casona	Priesca	Parcial
762806AQ0002	Capilla	Priesca	Integral
762806ET0001	Panera	Priesca	Integral
762807AQ0001	Caserío Tradicional	Priesca	Parcial
762807ET0001	Hórreo	Priesca	Integral
762807ET0002	Hórreo	Priesca	Integral
762807ET0003	Hórreo	Priesca	Integral
762807ET0004	Hórreo	Priesca	Integral
762807ET0005	Hórreo	Priesca	Integral
762808AQ0001	Caserío Tradicional	Priesca	Parcial
762808ET0001	Panera de José Ramón	Priesca	Integral
762808ET0003	Hórreo	Priesca	Integral
762809AQ0001	Casona	Priesca	Parcial
762809AQ0002	Iglesia de San Salvador de Priesca	Priesca	Integral
762809ET0001	Hórreo de la Fundación Rozán	Priesca	Integral
762809ET0002	Hórreo	Priesca	Integral
762809ET0004	Hórreo	Priesca	Integral
762809ET0005	Hórreo	Priesca	Integral
762809ET0007	Hórreo	Priesca	Integral
762812AQ0001	Caserío Tradicional	Priesca	Parcial
762812ET0001	Panera	Priesca	Integral
762812ET0003	Hórreo	Priesca	Integral
762812ET0004	Panera	Priesca	Integral
762813ET0002	Hórreo	Priesca	Integral
762813ET0003	Hórreo	Priesca	Integral
762814AQ0001	Palacio	Priesca	Integral
762814AQ0002	Capilla	Priesca	Integral
762814AQ0003	Caserío Tradicional	Priesca	Parcial
762814ET0001	Panera	Priesca	Integral
762814ET0002	Hórreo	Priesca	Integral
762814ET0003	Potro	Priesca	Ambiental
762814ET0004	Hórreo	Priesca	Integral
762814ET0005	Hórreo	Priesca	Integral
762814ET0006	Hórreo	Priesca	Integral
762901AQ0001	Iglesia de Santa Maria de Arbazal	Pueyes	Integral
762901AQ0002	Casona	Pueyes	Integral
762901AQ0003	Caserío Tradicional	Pueyes	Parcial
762901ET0001	Hórreo	Pueyes	Integral
762901ET0002	Hórreo	Pueyes	Parcial
762901ET0003	Panera	Pueyes	Parcial
762902AQ0001	Caserío Tradicional	Pueyes	Parcial
762902ET0001	Hórreo	Pueyes	Integral
762902ET0002	Panera	Pueyes	Integral
762904AQ0001	Capilla de Nuestra Señora del Pilar	Pueyes	Integral
762904ET0001	Hórreo	Pueyes	Integral
762904ET0002	Hórreo	Pueyes	Parcial
762905ET0001	Hórreo	Pueyes	Integral

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CASTIELLU

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761201ET0001


Coordenadas UTM	297217,5841	4820886,733	Referencia Catastral	001303500TP92B
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Bárzana	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Bárzana	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Castiellu	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XIX
Elementos Anexos	Muros mampostería	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Estado de ruina	Conservación	Ruina
Obras Prioritarias	Restauración completa.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra, con un muro parcial entre pegollos de mampostería de piedra. La caja es de colondras de madera con puerta de bastidor con tres tablones verticales y corredor perimetral continuo. Este se encuentra en un estado de gran deterioro, sin balaustrada y únicamente dos pies derechos frente a la puerta. La cubierta, está igualmente dañada habiéndose derruido parcialmente. Esta es de estructura de madera con teja cerámica curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761201ET0002

Coordenadas UTM	297266,3637	4820608,393	Referencia Catastral	52076A03700115	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Bárzana,56		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Bárzana		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Castiellu		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR- Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Restauración de cubierta	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Pegoyo cementado	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra, al menos uno de ellos recientemente cementado. La caja es de colondras de madera y tentemozos en todo el perímetro. La cubierta tiene estructura de madera y teja cerámica curva y tabla de sacrificio en el alero. No pueden examinarse ni subidoria ni puerta de acceso.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761201ET0004

Coordenadas UTM	297306,5349	4820367,356	Referencia Catastral	52076A03710093	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Bárzana		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Bárzana		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Castiellu		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre entre pegoyos	En Uso	Si
Patologías:	Pérdida parcial de balaustrada	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra con un muro de ladrillo que cierra parcialmente entre pegollos. La caja es de colondras verticales de madera con tendayos y tentemozos en el perímetro. La cubierta es de estructura de madera y teja cerámica curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761201ET0005


Coordenadas UTM	297228,3402	4820457,745	Referencia Catastral	52076A03700429
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Bárzana,15	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Bárzana	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Castiellu	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra con trabes de gran tamaño. La caja es de colondras verticales de madera con corredor perimetral continuo. Este está compuesto de balaustres torneados, pasamanos y pies derechos sobre los que apoya la cubierta. Esta tiene estructura de madera y teja cerámica curva. El alero está protegido por tabla de sacrificio. El acceso se da por subidoria parcialmente cementada con piezas de piedra. La puerta frente a esta es de bastidor con plafones. La cubierta está rematada con moño de dos piezas de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761201ET0006

Coordenadas UTM	297254,8838	4820462,767	Referencia Catastral	52076A03700119	
			Interés:	Alto	
Nombre	Panera		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	Bárzana,15		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Bárzana		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Castiellu		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR- Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es cementada con trabes, piezas esquineras y liños de madera lisos. Tiene corredor perimetral continuo con balaustres torneados y pies derechos. La cubierta tiene estructura de madera y teja cerámica curva. Sin inscripciones ni tallas. La subidoria es cementada, no se puede examinar la puerta.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761201ET0007

Coordenadas UTM	297150,1447	4820482,137	Referencia Catastral	52076A03700436
			Interés:	Alto
Nombre	Panera		Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Bárzana,19		Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Bárzana		Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Castiellu		Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Integral
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales		Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Tornaaguas de chapa y canalón.	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera con engüelgos en las esquinas. Tiene corredor perimetral continuo compuesto de pies derechos y pasamanos lisos de madera, destacando el mandil de tablas verticales recortadas con motivos florales. El lateral oeste está cerrado con tornaaguas. El acceso se da por subidoria de mampostería de piedra, tenobia de madera descolgada del corredor y puerta de bastidor con tres tablones verticales. La cubierta tiene estructura de madera con faldones de fibrocemento, restauración reciente y teja cerámica curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761201ET0008


Coordenadas UTM	297140,1015	4820504,376	Referencia Catastral	52076A03710109
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Bárzana	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Bárzana	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Castiellu	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s. XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre entre pegoyos	En Uso	No
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Restauración de cubierta y corredor		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera con engüelgos. Tiene corredor perimetral continuo rudimentario con tornaaguas en una de las fachadas. El acceso se da por subidoria de mampuestos de piedra, tenobia de madera descolgada del corredor y dos puertas centradas de bastidor apeinazadas, con asidero de madera y aldaba en forma de pera. La cubierta tiene estructura de madera con faldones de madera y tejas cerámicas apoyadas sobre estos.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761201ET0009


Coordenadas UTM	297061,9047	4820423,314	
Referencia Catastral	52076A03700082		
Interés:	Alto		

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Bárzana	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Bárzana	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Castiellu	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Tornaaguas de chapa	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera con engüelgos en las esquinas. Tiene corredor perimetral continuo con balaustres de madera torneada y cerrado en un lado con tornaaguas. El acceso de da por subidoria de mampostería de piedra con escalones enterizos y tenobia de madera descolgada del corredor. La puerta frente a esta es de bastidor con tres tablones verticales. La cubierta tiene estructura de madera, faldones de rasilla y teja cerámica curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761201ET0010

Coordenadas UTM	297432,7967	4820422,591	Referencia Catastral	52076A04700069	
			Interés:	Alto	
Nombre	Panera		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	Bárzana		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Bárzana		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Castiellu		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR- Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera. La puerta es de bastidor con tres tablones verticales. Tiene corredor perimetral continuo cerrado con mandil de listones horizontales y pies derechos en tres de sus lados y con tornaaguas de madera en una de las fachadas. El acceso se da por subidoria cementada, tenobia de madera y asideros laterales de madera. La cubierta tiene estructura de madera con teja cerámica curva y tabla de sacrificio en el alero. El mandil, tornaaguas, puerta y tenobia están pintados en blanco y azul.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761201ET0011


Coordenadas UTM	297411,9925	4820440,526	Referencia Catastral	52076A04700009
			Interés:	Alto

Nombre	Potro	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Potros
Dirección:	Bárzana	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Bárzana	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Castiellu	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Pública
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Potro	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Es necesaria la limpieza de objetos acumulados alrededor del potro y restauración de la estructura del mismo.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Potro de madera en desuso conservado bajo un cobertizo de madera con cubierta de teja.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

OMBRE: CASA/CASERÍO TRADICIONAL/CASA MARIÑANA
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M.. "El corredor en las casas asturianas"
"Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana"





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761201ET0012


Coordenadas UTM	297713,6498	4819889,76	Referencia Catastral	52076A04700060	
			Interés:	Alto	

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Bárzana	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Bárzana	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Castiellu	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	EP-P Especial Protección Paisajística	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos,pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera con liños lisos. Está reforzada con tirantes metálicos en las esquinas. Tiene corredor perimetral continuo con mandil de tablones verticales de madera recortados. La puerta es de bastidor con tres tablones verticales. La cubierta tiene estructura de madera, faldones de rasilla y teja cerámica curva. El acceso se da a través de un muro contiguo y tenobia de madera descolgada del corredor.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761202ET0001

Coordenadas UTM	297354,9676	4821130,279	Referencia Catastral	52076A04600137	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Bustiellu		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Bustiellu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Castiellu		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR- Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XX
Elementos Anexos	Tendejón	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Muros de fábrica	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra parcialmente embebidos en un muro discordante de ladrillo que cierra la parte inferior del hórreo. La caja es cementada con trabes, piezas de esquina y liños de madera lisos. Tiene corredor perimetral continuo con balaustres de madera recortada, pasamanos y pies derechos de madera. La cubierta tiene estructura de madera y teja cerámica curva. Un tendejón está adosado a uno de los lados del hórreo, con estructura de madera y teja cerámica curva. La subidoria, en el lado opuesto es cementada, da acceso a una puerta de bastidor apeinazada.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761204AQ0001


Coordenadas UTM	296500,7329	4821174,319	Referencia Catastral	52076A04100047
			Interés:	Medio

Nombre	Casona	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	La Floría	Patrimonio Arquitectónico	Casona
Localización:	La Floría	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Castiellu	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casona	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casona de planta rectangular y dos alturas con torreón central. Está construida con mampostería de piedra y fachadas enlucidas en blanco. La fachada principal tiene zócalo de piedra vista, y vanos enmarcados por sillares. La disposición de los vanos es regular, dos vanos centrados y dos laterales en planta baja. En planta superior, dos ventanas laterales enmarcadas por sillares y un mirador central enmarcado por dos pilastras de piedra cerrado por un entablado de madera con dos ventanas centradas. Las fachadas laterales tienen huecos igualmente cercados, con disposición irregular. La cubierta es inclinada, a cuatro aguas, con estructura de madera y teja cerámica curva. Destaca un torreón sobre esta, cerrado a modo de galería con entablado de madera y ventanas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761204ET0001


Coordenadas UTM	296486,5644	4821171,45	Referencia Catastral	52076A04100047
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	La Floría	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	La Floría	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Castiellu	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Estado de ruina	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera con estructura de madera y teja cerámica curva. No se conservan tentemozos y la cubierta presenta problemas estructurales. Se conserva la subidoria de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con hórreo 761204ET0002

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761204ET0002


Coordenadas UTM	296481,184	4821173,781	Referencia Catastral	52076A04100047
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	La Floría	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	La Floría	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Castiellu	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Estado de ruina	Conservación	Ruina
Obras Prioritarias	Restauración completa		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo con cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras de madera con corredor perimetral continuo de balaustres torneados y pies derechos. La cubierta es de estructura de madera, parcialmente derruida. La subidoria es de piezas de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con hórreo 761204ET0001

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761204ET0005


Coordenadas UTM	297081,8135	4821019,655	Referencia Catastral	52076A04600200
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	La Floría	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	La Floría	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Castiellu	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Tornaaguas de chapas	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera, arco sobre las puertas y liño pintado con motivos de rosetas. Tiene corredor perimetral continuo con balaustres de madera torneados, pasamanos y pies derechos de madera. Una de las fachadas está cerrada con un tornaaguas. La cubierta tiene estructura de madera con teja cerámica curva. El acceso se da por subidoria de mampostería de piedra y escalones enterizos y tenobia de madera descolgada del corredor.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761207ET0001


Coordenadas UTM	296853,5537	4822249,34	Referencia Catastral	52076A04500209
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	--	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Piñole	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Piñole	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Castiellu	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre entre pegoyos	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Un murete de ladrillo cierra parcialmente tres de los lados alrededor de los apoyos del hórreo. La caja es de colondras de madera. Tiene corredor perimetral continuo compuesto por zócalo liso balaustres de madera recortada en tres de sus lados y mandil de tablas verticales en otro, pasamanos y pies derechos lisos sobre los que apoya la cubierta. Esta tiene estructura de madera, faldones de rasilla y teja cerámica curva.
La subidoria es de piedra, no puede examinarse la puerta.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761207ET0002


Coordenadas UTM	296836,2254	4822242,843	Referencia Catastral	52076A04500131
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Piñole	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Piñole	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Castiellu	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	Tendejón	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Muro cementado	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera con liños lisos y puerta de bastidor con tres tablones verticales. Tiene un corredor perimetral continuo con balaustres de madera torneada. La cubierta tiene estructura de madera y teja cerámica curva y tabla de sacrificio decorada con ondas recortadas en todo el alero. Destaca un tendejón anexo en una de las fachadas apoyado sobre un murete cementado. El corredor continúa hacia el tendejón. El acceso se da por una subidoria de gran tamaño de piedra con escalones enterizos y una tenobia descolgada del corredor. La cubierta está rematada con moño de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761207ET0003


Coordenadas UTM	296900,8453	4822254,754	Referencia Catastral	52076A04600001
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Piñole	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Piñole	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Castiellu	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pegollos y muelas de piedra sobre solera cementada. La caja es de colondras verticales de madera con almilla y engüelgos, grandes trabes y liños lisos. Tiene un corredor perimetral continuo rudimentario. La cubierta tiene una estructura de madera con teja cerámica curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Trasladado dentro de la misma finca.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761207ET0004

Coordenadas UTM	296872,685	4822078,951	Referencia Catastral	52076A04600021	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Piñole		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Piñole		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Castiellu		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR- Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras de madera y liños lisos. Tiene corredor perimetral continuo con zócalo liso, balaustres lisos, pasamanos y pies derechos sobre los que apoya el alero de la cubierta. Esta tiene estructura de madera, cabrios y ripias de madera sobre los que apoyan las tejas. La subidoria es de mampostería de piedra. No puede examinarse la puerta.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761208AQ0001

Coordenadas UTM	295862,0558	4822224,806	Referencia Catastral	000100400TP92B
			Interés:	Alto
Nombre	Iglesia de San Juan		Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Torreteyera		Patrimonio Arquitectónico	Iglesia
Localización:	Torreteyera		Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Castiellu		Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Integral
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Iglesia	Datación	S.XVII
Elementos Anexos	Cementerio	Estilo	Historicista
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Iglesia de planta rectangular de una sola nave y cabecera cuadrada. Está construida con mampostería de piedra y sillares. Las fachadas están enlucidas en color blanco. El acceso, a los pies de la nave, está protegido por un pórtico cerrado en esta fachada y abierto al sur con columnas monolíticas de orden toscano. La sacristía, un volumen de planta rectangular y una sola altura, está adosada al Sur.
La portada tiene arco de medio punto con dos arquivoltas. El imafronte tiene un óculo abocinado en la parte superior del muro y está rematado por una gran espadaña de piedra con dos huecos de campana. La nave tiene huecos rectangulares en la parte superior, con disposición regular. La cornisa es en una parte moldurada y el resto del perímetro con ménsulas de piedra. La cubierta es inlcinada, con teja cerámica curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

IPAA. Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Asturias.
Secades Montoto, J. L. “Capillas e iglesias de Asturias”.
Rodríguez Sánchez, A. "Guía de Monumentos Prerrománicos y Románicos de Villaviciosa.
Ed. Valle, Ballina y Fernández S.A. Villaviciosa, Asturias.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761208AQ0002

Coordenadas UTM	295998,1541	4822204,227	Referencia Catastral	000202700TP92B
			Interés:	Alto
Nombre	Caserío tradicional		Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Torreteyera		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	Torreteyera		Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Castiellu		Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Parcial
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales		Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa corredor	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casona de planta rectangular y dos alturas construida con mampostería de piedra. La fachada principal está enlucida en color blanco, con portal en la planta inferior y mirador cerrado a modo de galería en la planta superior, enmarcado por almanques. La galería tiene estructura y carpinterías de madera acristaladas en color gris. Tiene una gran viga estructural en la base reforzada por dos pies derechos. Los huecos en planta baja están enmarcados por sillares. Las fachadas laterales son de mampostería vista. La cubierta es inclinada, a dos aguas, con teja cerámica curva.
Junto a la casona hay un volumen independiente correspondiente a cuadra y pajar.
En la misma finca hubo un hórreo parte de este catálogo, ahora desaparecido.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761208AQ0003


Coordenadas UTM	295802,1331	4822571,721	Referencia Catastral	002100500TP92D
			Interés:	Alto

Nombre	Caserío tradicional	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Torreteyera	Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	Torreteyera	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Castiellu	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío tradicional	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional de planta rectangular y dos alturas construido con mampostería de piedra con fachadas enlucidas en color blanco y sillares de piedra vistos en cercos de huecos. Destaca un gran corredor abierto con balaustrada metálica en planta noble y correspondiente portal en planta baja con una puerta central flanqueada por dos ventanas enmarcadas en sillares de piedra. La cubierta es inclinada, con teja cerámica curva y un amplio alero de canecillos de madera. Una segunda parte del conjunto es un volumen con vanos de ventana en la planta superior.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761208AQ0004

Coordenadas UTM	295617,8375	4822302,242	Referencia Catastral	002101100TP92D0
			Interés:	Medio
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Torreteyera		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	Torreteyera		Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Castiellu		Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Parcial
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales		Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitación reciente	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	Canalón pvc	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional de planta rectangular y dos alturas, cosntruido con mampostería de piedra. La fachada a calle tiene un portón de gran tamaño con dintel realizado con viga de madera de gran tamaño y está enmarcado por sillares. Hay dos huecos de ventana de gran tamaño en planta superior. En la fachada lateral, a sur, presenta un gran corredor originalmente de madera que ha sido restaurado recientemente. La mitad de este está cerrado a modo de galería acristalada. Bajo el corredor se encuentra el correspondiente portal donde se encuentran una pequeña puerta de acceso y una ventana. La cubierta es inclinada con alero de canecillos de madera y teja cerámica curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Forma quintana agraria con un hórreo, panera y un caserío.

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761208AQ0005

Coordenadas UTM	295631,1948	4822319,208	Referencia Catastral	002100900TP92D
			Interés:	Alto
Nombre	Caserío tradicional		Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Torreteyera		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	Torreteyera		Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Castiellu		Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Parcial
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales		Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío tradicional	Datación	-
Elementos Anexos	Cuadra y pajar	Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitación de fachadas	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional de planta rectangular y dos alturas construido con mampostería de piedra vista en el zócalo y enlucida en la planta superior. En la fachada lateral, hay un corredor de madera abierto con balaustrada de madera y pies derechos con zapatas del mismo material y correspondiente portal en la planta inferior. La cuadra y el pajar conforman un volúmen adosado a la vivienda. La cubierta es inclinada con teja cerámica curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761208AQ0006

Coordenadas UTM	295986,0579	4821974,455	Referencia Catastral	52076A04200045	
			Interés:	Alto	
Nombre	Caserío tradicional		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Torreteyera		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Torreteyera		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Castiellu		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR- Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío tradicional	Datación	-
Elementos Anexos	Tapia de parcela	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Conjunto de caserío cerrado por muro de mampostería de piedra. Se observa casona de planta rectangular y dos alturas con galeria en dos de sus fachadas y cubierta a cuatro aguas con teja cerámica curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761208AQ0007

Coordenadas UTM	295749,9609	4821940,344	Referencia Catastral	000101600TP92B
			Interés:	Alto
Nombre	Casa Mariñana		Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Torreteyera,44		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	Torreteyera		Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Castiellu		Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Parcial
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales		Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa Mariñana	Datación	-
Elementos Anexos	Cuadra y lagar	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B
Elementos Discordantes	Canalón	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa mariñana tradicional de planta rectangular y una sola altura. Conserva la estructura característica de portal de gran profundidad central que da acceso a los diferentes espacios de la vivienda por varias puertas en este espacio. Las puertas y carpinterías son de madera pintadas en verde. La cubierta es inclinada, con estructura de madera y teja cerámica curva con una mansarda retranqueada que mira a la calle. Adosados, presentando continuidad constructiva, se encuentran las cuadras, con gran portón de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761208AQ0008

Coordenadas UTM	296775,2099	4821723,194	Referencia Catastral	000701900TP92B
			Interés:	Alto
Nombre	Escuela La Marina		Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Torreteyera		Patrimonio Arquitectónico	Escuela
Localización:	Torreteyera		Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Castiellu		Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Parcial
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales		Titularidad	Pública
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Escuela	Datación	1917
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitacicón	Número de Plantas	B
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Escuela en uso compuesta de un volumen central de planta rectangular y una sola altura y dos volúmenes en los extremos de planta cuadrada y dos alturas enmarcando el conjunto. Construida con mampostería de piedra y fachadas enlucidas pintadas en blanco y sillares esquinales y enmarcando vanos. El cuerpo central tiene vanos con disposición y tamaño regulares. Todos con carpinterías de madera pintados en verde. Las cubiertas son inclinadas, con teja cerámica curva. En el centro del volumen principal, sobre la cornisa, se encuentra una inscripción de la datación: 1917.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M.. "El corredor en las casas asturianas"
"Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana"






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761208AQ0009

Coordenadas UTM	295886,9726	4822576,642	Referencia Catastral	002100100TP92D
			Interés:	Alto
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Torreteyera		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	Torreteyera		Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Castiellu		Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Parcial
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío tradicional	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitación reciente	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional de planta rectangular y dos alturas construido con mampostería de piedra. Las fachadas están enlucidas y pintadas dejando vistos los sillares esquineros y cercos de huecos. La fachada principal tiene un con corredor central cerrado a modo de galería acristalada flanqueado por dos balcones. La fachada trasera tiene huecos de tamaño y disposición regulares. Destaca la fachada lateral oeste cubierta con tejas cerámicas. La cubierta es inclinada, a dos aguas, con estructura de madera y teja cerámica curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761208AQ0010


Coordenadas UTM	295959,8218	4822575,807	Referencia Catastral	002201200TP92D Y 002201300TP92D
			Interés:	Alto

Nombre	Caserío Tradicional	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Torreteyera,2	Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	Torreteyera	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Castiellu	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa corredor	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitación reciente	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional de planta rectangular y dos alturas formado por dos viviendas adosadas construidas con mampostería de piedra y enmarcadas por almanques. Una de ellas tiene un corredor en la planta superior y correspondiente portal en la planta baja con puerta y ventana cercada por sillares de piedra. La fachada en planta superior está enlucida y el corredor tiene balaustres de madera torneados y dos pies derechos de madera sobre los que apoya el alero. La vivienda contigua tiene un mirador acristalado en planta superior, con carpinterías de madera pintadas y un correspondiente portal en planta baja. La cubierta es continua, con estructura de madera y teja cerámica curva. La fachada lateral tiene dos balcones enrasados con carpinterías a haces exteriores.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761208AQ0011

Coordenadas UTM	296217,7333	4822643,387	Referencia Catastral	002201000TP92D y 002201100TP92D
			Interés:	Alto
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Torreteyera		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	Torreteyera		Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Castiellu		Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Parcial
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío tradicional	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Pérdida parcial de balaustrada	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío Tradicional compuesto por dos viviviendas, planta rectangular y dos alturas construido con mampostería de piedra y fachadas enlucidas. Una de las viviendas se encuentra en estado de abandono y parcialmente en ruina, destacando un mirador cerrado con carpinterías de madera acristaladas en la planta superior. La vivienda contigua, en uso y buen estado de conservación tiene un corredor abierto en planta noble, con balaustrada de madera compuesta por zócalos lisos, balaustres torneados, pasamanos y pies derechos. En planta baja, el correspondiente portal con una puerta central y dos ventanas con cercos pintados. Las cubiertas tienen continuidad constructiva, con estructura de madera y teja cerámica curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761208ET0002


Coordenadas UTM	295917,6512	4822297,004	Referencia Catastral	52076A04400001
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Torreteyera,11	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Torreteyera	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Castiellu	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Muro entre pegoyos y tornaaguas de fibrocemento	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Retirada del muro perimetral entre pegoyos.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras de madera y liños lisos con corredor perimetral continuo. Este tiene balaustres de madera torneada, pasamanos y pies derechos. Además, se conservan algunos tentemozos en las esquinas. Está cerrado con tornaaguas en el lado oeste. La cubierta tiene estructura de madera con cabrios y ripias de madera con teja cerámica curva y tabla de sacrificio en todo el perímetro del alero.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".



SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761208ET0003


Coordenadas UTM	295892,3806	4822261,988	Referencia Catastral	52076A04400003
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Torreteyera	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Torreteyera	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Castiellu	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras de madera con corredor perimetral continuo. Este está compuesto por zócalo de madera con casetones, balaustres de madera torneada, pasamanos y pies derechos de madera. La subidoria es de mampostería de piedra, una tenobia de madera descolgada del corredor ayuda al acceso. Frente a esta está la puerta, esta es de bastidor con tres tablones verticales. La cubierta tiene estructura de madera con teja cerámica curva y está rematada por un moño de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761208ET0004

Coordenadas UTM	295981,1911	4822570,636	Referencia Catastral	52076A04400032
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Torreteyera	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Torreteyera	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Castiellu	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitación reciente	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pegollos, pilpayos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera con tentemozos en todo el perímetro. La cubierta tiene estructura, cabrios y ripias de madera sobre los que apoyan las tejas cerámicas curvas. Tiene tabla de sacrificio en todo el perímetro del alero.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761208ET0005


Coordenadas UTM	296102,1288	4822697,704	Referencia Catastral	52076A04500083
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Torretejera	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Torreteyera	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Castiellu	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pegollos, pilpayos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera con tentemozos en todo el perímetro sobre los que apoya el alero. La cubierta es de estructura, cabrios y ripias de madera y teja cerámica curva. Tiene subidoria de piedra. No se ha podido observar la puerta de acceso.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761208ET0007

Coordenadas UTM	296258,4429	4822640,304	Referencia Catastral	52076A04500060
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Torreteyera	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Torreteyera	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Castiellu	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Murete cementado entre pegoyos	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera con corredor perimetral continuo con balaustrada cerrada por mandil de tablas recortadas con motivos vegetales y pies derechos sobre los que apoya el alero. El acceso se da por subidoria de mampostería de piedra con escalones enterizos y tenobia de madera descolgada del corredor. No puede examinarse la puerta. La cubierta es de estructura de madera con cabrios y ripias del mismo material, teja cerámica curva y moño de dos piezas de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761208ET0008

Coordenadas UTM	295973,973	4822753,659	Referencia Catastral	52076A04400060
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Torreteyera	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Torreteyera	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Castiellu	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pegollos, pilpayos y muelas de piedra. La caja es de colondras de madera, no se conservan tentemozos, sí tiene base de corredor primitivo. No tiene inscripciones ni tallas. La cubierta en buen estado de conservación, tiene estructura y faldones de madera y teja cerámica curva. Está rematada con moño de piedra cónico.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.


Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761208ET0010

Coordenadas UTM	295777,5847	4822568,472	Referencia Catastral	52076A04400168
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Torreteyera	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Torreteyera	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Castiellu	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Restauración de corredor	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pegollos, pilpayos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera y liños lisos. Tiene corredor perimetral continuo con pies derechos, pasamanos de madera con balaustres verticales en una de las caras y tablones intercalados en el resto del perímetro. El acceso se da por una subidoria de gran tamaño perpendicular a la panera, construida con mampostería de piedra y escalones enterizos del mismo material. Una tenobia de madera descolgada del corredor ayuda al acceso. La puerta es de bastidor.
La cubierta es de estructura de madera con faldones de madera y teja cerámica curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.


Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761208ET0011


Coordenadas UTM	295750,1447	4822232,478	Referencia Catastral	52076A04400009
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Torreteyera	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Torreteyera	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Castiellu	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	Tapia de parcela y construcciones auxiliares.	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera con liños lisos. Tiene corredor perimetral con balaustres torneados de madera, pasamanos y pies derechos de madera. La cara oeste está cerrado con tornaaguas de madera. La cubierta tiene estructura de madera con cabrios y ripias de madera sobre los que apoyan las tejas. El alero está protegido por tabla de sacrificio. El acceso se da por subidoria de grandes piezas de piedra y tenobia de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761208ET0012

Coordenadas UTM	295635,5266	4822305,491	Referencia Catastral	52076A04410017	
			Interés:	Alto	
Nombre	Panera		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	Torreteyera		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Torreteyera		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Castiellu		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR- Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitación integral	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos pegollos y muelas de piedra con caja de colondras verticales de madera y corredor perimetral contiguo sin balaustrada, con pies derechos de madera. La cubierta tiene estructura de madera y teja cerámica curva. El alero está protegido con tabla de sacrificio con moldura en las esquinas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761208ET0013

Coordenadas UTM	295603,7584	4822317,765	Referencia Catastral	52076A04400017
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Torreteyera	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Torreteyera	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Castiellu	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitación integral	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera con corredor perimetral continuo sin balaustrada, con pies derechos de madera. La cubierta es de estructura de madera y teja cerámica curva. El alero está protegido con tabla de sacrificio.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Se conservan pegoyos, muelas y trabes del hórreo original, la caja ha sido sustituida por una nueva.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.


CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761208ET0014

Coordenadas UTM	295629,3904	4822372,996	Referencia Catastral	52076A044001850
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Toretejera	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Torreteyera	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Castiellu	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Restauración de cubierta y restauración de balaustres y tornaaguas de madera.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pegollos, pilpayos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera con grandes trabes y liños lisos. Tiene un corredor perimetral continuo con balaustres de madera lisa, pasamanos y pies derechos que está cerrado con tornaaguas de madera en la cara oeste. La cubierta tiene estructura de madera con cabrios y ripias del mismo material sobre los que apoyan las tejas curvas de cerámica. El alero está protegido con tabla de sacrificio. El acceso se da por subidioria paralela a la caja, de mampostería de piedra y escalones enterizos del mismo material. Una tenobia ayuda al acceso frente a esta y la puerta es de bastidor con tres tablones verticales.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761208ET0015

Coordenadas UTM	295552,4971	4822428,951	Referencia Catastral	52076A04400042
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Torreteyera	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Torreteyera	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Castiellu	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	Muro de ladrillo	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Tendejón de chapa	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pegollos y muelas de piedra construidos sobre dos muros de mampostería de piedra en lugar de pilpayos. La caja es de colondras verticales de madera y liños lisos. Está reforzada con una pieza diagonal de madera en una esquina. Tiene un corredor perimetral continuo del que sólo se conserva el suelo, de tablones de madera. Tiene dos puertas en caras opuestas que son entabladas lisas. La cubierta tiene estructura, cabrios y ripias de madera y teja cerámica curva apoyada con tabla de sacrificio en todo el perímetro del alero y piedras sobre las tejas. El acceso se da por subidoria de piedra. Tiene un tendejón de chapa, discordante, con estructura de rollizos de madera apoyado en un muro de ladrillo anexo.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761208ET0016

Coordenadas UTM	295285,7153	4822440,868	Referencia Catastral	52076A04400159	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Torreteyera		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Torreteyera		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Castiellu		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Restauración integral	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera con liños lisos. Tiene corredor perimetral continuo con balaustres de madera torneados pintados en blanco, pasamanos y pies derechos en verde que está cerrado con tornaaguas de madera en la fachada oeste. La cubierta tiene estructura, cabrios y ripias de madera y teja cerámica curva con tabla de sacrificio en el alero.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.


CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761208ET0017

Coordenadas UTM	295186,4374	4822289,523	Referencia Catastral	52076A04400181	
			Interés:	Alto	

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Torreteyera	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Torreteyera	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Castiellu	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Basura acumulada alrededor	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Restauración de cubierta.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera con tentemozos en todo el perímetro. La cubierta es de estructura de madera con teja cerámica curva apoyada, se encuentra en mal estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761208ET0018

Coordenadas UTM	295866,9262	4821943,231	Referencia Catastral	52076A04300283
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Torreteyera	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Torreteyera	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Castiellu	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Restauración reciente	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales a espiga y liños lisos con una puerta de bastidor con tres tablones verticales. Tiene corredor perimetral continuo con balaustres de madera torneados y lisos de reciente restauración, pasamanos y pies derechos de madera sobre los que apoya el alero. la cubierta es de estructura, cabrios y ripias de madera con teja cerámica curva recibida con cemento. Tiene moño de dos piezas de piedra con forma piramidal.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761208ET0019


Coordenadas UTM	295747,7946	4821926,988	Referencia Catastral	52076A04300029
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Torreteyera	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Torreteyera	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Castiellu	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre completo entre pegoyos	En Uso	Si
Patologías:	Pérdida parcial de balaustrada	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Retirada de los muros de ladrillo que cierran la parte inferior y restauración de los elementos dañados por estos.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera con grandes trabes y liños lisos. Tiene un corredor parcial primitvo, con tendayo y pies derechos en dos lados opuestos. Los otros dos tienen talameras colgadas de las trabes con refuerzos metálicos. La puerta es entablada con largueros y peinazos y el acceso se da por subidoria de grandes piezas de piedra. La cubierta es de estructura, cabrios y ripias de madera con teja cerámica curva y tabla de sacrificio sencilla en todo el alero.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761208ET0020


Coordenadas UTM	295687,1462	4821945,76	Referencia Catastral	52076A04300031
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Torreteyera	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Torreteyera	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Castiellu	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cables en lugar de balaustrada.	En Uso	Si
Patologías:	Pérdida parcial de balaustrada	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera con liños lisos y una puerta de bastidor con tres tablones de madera. Tiene corredor perimetral continuo con pies derechos y sin balaustrada. El acceso se da por subidoria de mampostería de piedra en seco. La cubierta es de estructura madera, cabrios y ripias sobre los que apoyan tejas curvas de cerámica.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761208ET0021


Coordenadas UTM	296045,2642	4822120,296	Referencia Catastral	52076A04300054
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Torreteyera	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Torreteyera	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Castiellu	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera y liños lisos. Tiene corredor perimetral continuo con pies derechos y pasamano y balaustres en forma de cruz. La cubierta tiene estructura de madera y teja cerámica curva. Se accede por subidoria de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761208ET0023


Coordenadas UTM	296526,8409	4821881,312	Referencia Catastral	52076A04200116
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Torreteyera	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Torreteyera	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Castiellu	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras de madera con corredor perimetra con balaustres. La cubierta es de estructura de madera y teja cerámica curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma quintana con casa mariñana y antiguo lagar, pozo y abrevaderos.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761208ET0024


Coordenadas UTM	296739,833	4821859,65	Referencia Catastral	52076A04510144
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Torreteyera	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Torreteyera	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Castiellu	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Murete de ladrillo entre dos pegoyos	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Restauración de balaustrada y enlucido de colondra.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La colondra es de rasilla cementada con trabes, piezas de esquina y liños de madera con una puerta de bastidor con tres tablones verticales. Tiene corredor perimetral continuo con balaustres lisos, pasamanos y pies derechos de madera. El acceso se da por subidoria de mampsotería de piedra enlucida y escalones enterizos de piedra. Una tenobia cuelga del corredor para ayudar al acceso. La puerta tiene estructura de madera con cabrios y ripias del mismo material y teja cerámica curva apoyada.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761208ET0025

Coordenadas UTM	296757,1609	4821832,936	Referencia Catastral	52076A04500187
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Torreteyera	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Torreteyera	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Castiellu	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera con grandes trabes y liños lisos. Tiene tentemozs en todo el perímetro sobre los que apoya el alero. LUna subidoria de mampuestos de piedra da el acceso junto con varias talameras apoyadas sobe las trabes. Tiene una puerta entablada lisa. La cubierta tiene estructura de madera, cabrios y ripias de madera y teja cerámica curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761208ET0026

Coordenadas UTM	296748,4962	4821775,899	Referencia Catastral	52076A04200111	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Torreteyera		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Torreteyera		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Castiellu		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR- Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Muretes cementados	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra parcialmente embebidos en muretes enlucidos. La caja es de colondras verticales de madera con grandes trabes y liños lisos. Tiene corredor perimetral continuo en mal estado de conservación, con pies derechos, pasamanos y balaustres de madera recortada. La cubierta, en mal estado de conservación, tiene estructura y ripias de madera y teja cerámica curva. Se accede por subidoria de mamapostería de piedra con escalones enterizos. La puerta es entablada lisa.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761208ET0027

Coordenadas UTM	296819,9745	4821734,745	Referencia Catastral	52076A04500168	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Torreteyera		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Torreteyera		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Castiellu		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR- Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitación integral	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de engüelgos con colondras verticales de madera,l trabes de gran tamaño y liños lisos. Tiene parejas de tentemozos en las esquinas. La cubierta tiene estructura de madera con cabrios y ripias del mismo material y teja cerámica curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761208ET0028

Coordenadas UTM	296754,2715	4821708,754	Referencia Catastral	52076A04200084
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Torreteyera	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Torreteyera	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Castiellu	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XIX con elementos s.XVII
Elementos Anexos	Tapia de parcela	Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitación reciente	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Subidoria cementada	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera con trabes y liños lisos. Tiene corredor perimetral continuo con balaustres de madera torneados, pasamanos y pies derechos de madera. El lado oeste está cerrado con tornaaguas de madera. La puerta de acceso es de bastidor con tres tablones verticales y tiene un arco de medio punto recortado en el liño sobre sobre la puerta. Cruz tallada en el liño. La subidoria es de mampostería de piedra cementada y escalones enterizos de piedra. La cubierta es de estructura, cabrios y ripias de madera con teja cerámica curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761208ET0029

Coordenadas UTM	296852,4638	4821640,886	Referencia Catastral	52076A04600102	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Torreteyera		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Torreteyera		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Castiellu		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR- Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Muretes entre pegoyos y cierre de chapa entre pegoyos	En Uso	Si
Patologías:	Pérdida parcial de balaustrada	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera con trabes y liños lisos. Tiene corredor perimetral continuo con pies derechos de madera, pasamanos y balaustres de madera recortada. Se accede por subidoria de grandes mampuestos de piedra y escalones enterizos de piedra y tenobia descolgada del corredor. La puerta es de bastidor apeinazada. La cubierta tiene estructura de madera y teja cerámica curva, con tabla de sacrificio protegiendo todo el alero. Está rematada por moño de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761209ET0001

Coordenadas UTM	295856,6539	4823387,384	Referencia Catastral	52076A04411115	
			Interés:	Alto	
Nombre	Panera		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	Vega		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Vega		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Castiellu		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitación	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de madera con corredor perimetral continuo con balaustres torneados y pies derechos sobre los que apoya la cubierta, en buen estado de conservación. Sin inscripciones ni tallas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Hórreo en finca sin acceso.
Forma conjunto con casona en finca agraria.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761210ET0001


Coordenadas UTM	296997,7041	4820954,707	Referencia Catastral	52076A04100100
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Venta les Ranes	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Venta les Ranes	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Castiellu	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras de madera con grandes trabes y liños lisos. Tiene tentemozos en todo el perímetro. La puerta es de bastidor apeinazada con seis casetones. Se accede por subidoria de piedra y talamera de madera. La cubierta es de estructura, cabrios y rupias de madera y teja cerámica curva apoyada sobre estas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma con junto con caserío tradicional.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761210ET0002


Coordenadas UTM	297405,9013	4821031,819	Referencia Catastral	52076A04600163
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Venta les Ranes	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Venta les Ranes	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Castiellu	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XVII - s.XVIII
Elementos Anexos	Construcción auxiliar	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Pérdida parcial de balaustrada	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Retirada de la vegetación que invade la subidoria y pegoyos y restauración de estos elementos. Restauración de la balaustrada.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de engüelgos con seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja esde colondras verticales de madera con liños lisos y pontes pintados en Verde.Tiene corredor perimetral continuo con balaustres de madera torneada pintados en blanco y pies derechos y pasamanos pintados en verde. La cubierta tiene estructura, cabrios y ripias de madera y teja cerámica curva. Tiene también tabla de sacrificio en todo el perímetro del alero pintada verde. La puerta es de bastidor, se accede por tenobia de madera color verde y subidoria de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".



SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761210ET0003


Coordenadas UTM	297404,825	4821017,831	Referencia Catastral	52076A04600163
			Interés:	Alto


Nombre	Potro	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Potros
Dirección:	Venta les Ranes	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Venta les Ranes	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Castiellu	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Pública
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Potro	Datación	-
Elementos Anexos	Cobertizo	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Restauración y limpieza.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Potro tradicional de estructura de madera almacenado debajo de un tendejón.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M.. "El corredor en las casas asturianas"
"Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana"





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761210ET0004


Coordenadas UTM	297487,3834	4820972,635	Referencia Catastral	52076A04600128
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Venta les Ranes	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Venta les Ranes	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Castiellu	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XX
Elementos Anexos	Muro de mampostería de piedra	Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitación reciente	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cutaro pilpayos, pegollos y muelas de piedra rodeados por muro de mampostería de piedra en seco. La caja es cementada, con trabes, piezas de esquina y liños de madera lisos. Tiene corredor perimetral continuo con balaustres torneados y pies derechos sobre los que apoya la cubierta. La puerta es de bastidor y se accede a través de tenobia de madera descolgada del corredor y subidoria de piedra. La cubierta tiene estructura de madera y teja cerámica curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con casas en hilera de antigua quintana, una de ellas conserva un tendejón.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761210ET0005


Coordenadas UTM	297586,3265	4821113,776	Referencia Catastral	52076A04600147
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Venta les Ranes	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Venta les ranes	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Castiellu	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Restauración de pintura y retirada de vegetación en cubierta.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es cementada con trabes, piezas de esquina y liños de madera, lisos. Tiene corredor perimetral continuo con balaustres de madera torneada pintados en blanco y resto de elementos pintados en azul. La puerta es de bastidor y entablada, pintada en azul. Se accede por subidoria cementada y tenobia de madera. La cubierta tiene estructura de madera, faldones de rasilla cerámica y teja cerámica curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761299ET0001


Coordenadas UTM	296046,5372	4822961,229	Referencia Catastral	52076A04500035	
			Interés:	Alto	

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	El Fontin	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Fontin	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Castiellu	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	EP-P Especial Protección Paisajística	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo







SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalones	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras de madera. Ausencia de corredor, sin tentemozos.Cubierta en buen estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

En finca sin acceso

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".


SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	76SPÑ1212

Coordenadas UTM	297487,8968	4823703,453	Referencia Catastral	04400495	
			Interés:	Medio	
Nombre	Molin de La Vega		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Molino/Pison/Mazo	
Dirección:	Vega		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Vega		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Castiellu		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	VV-3/Playa España		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Molino de rio	Datación	-
Elementos Anexos	Vivienda	Estilo	Popular
Intervenciones	Restaurado	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Molino restaurado,de planta rectangular (8,05x4,45) y una altura,cubierta de teja árabe a tres aguas.Muros de mampostería con sillares en esquinas y enmarcando vanos.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo , R. "Los Molinos de Maliayo".Alborá Llibros.2000





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CAZANES

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761301AQ0001

Coordenadas UTM	301903,935	4818500,109	Referencia Catastral	05200470	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Abayu,8		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Abayu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Cazanes		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa corredor	Datación	-
Elementos Anexos	Cuadra y pajar en un lateral	Estilo	Popular
Intervenciones	Restauración reciente de fachada	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa corredor tradicional de planta rectangular y dos alturas construida con mampostería de piedra y sillares con la fachada enlucida en blanco dejando vistos los sillares en dintel y cerco de puerta de entrada, un balcón y un ventanuco en planta superior. La fachada principal se organiza por un balcón volado en planta superior apoyado en un almanque a un lado y estructura volada en el lado contrario y construido con una viga que recorre la fachada. Tiene balaustres de madera torneados. En la planta baja, el acceso a través del correspondiente portal. La cubierta es inclinada, de teja. Esta continúa con tendejón hacia el este cubriendo la cuadra, con muros de mampostería vista.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761301AQ0003

Coordenadas UTM	301903,935	4818500,109	Referencia Catastral	05200470	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Abayu		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Abayu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Cazanes		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	incios s.XX
Elementos Anexos	Vivienda	Estilo	Popular
Intervenciones	Restauración	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Conjunto de dos casas corredor tradicional en hilera. Ambas de planta rectangular y dos alturas construidas con mampostería de piedra y fachadas enlucidas en blanco. La primera destaca por mantener el corredor abierto, de madera. Esta tiene dos almanques que enmarcan la fachada principal. En la planta baja, acceso a través de portal cubierta por el correspondiente corredor o balcón volado que recorre la fachada en planta superior. Este tiene balaustres de madera torneados y pies derechos de madera sobre los que apoya el alero. En la vivienda contigüa, el corredor ha sido cerrado con galería acristalada. En ambos casos, el corredor y galería se apoyan en una viga que recorre toda la fachada. Las cubiertas son de teja y a dos aguas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761301ET0001


Coordenadas UTM	301849,9422	4818485,676	Referencia Catastral	05200086
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Abayu,3	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Abayu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Cazanes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Pública
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Porche de uralita que apoya en el corredor.	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Rehabilitación de cubierta. Reposición de balaustres. Limpieza de vegetación.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de engüelgos. 6 Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja con colondras ensambladas a espiga. Trabes con refuerzos metálicos. Corredor perimetral añadido posteriormente con pies derechos y balaustrada de barrotes de madera. 2 puertas entabladas con arco sobre en el liño. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761301ET0002

Coordenadas UTM	301949,9081	4818474,984	Referencia Catastral	05200171	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Abayu,4		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Abayu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Cazanes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVII
Elementos Anexos		Estilo	Villaviciosa
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Rehabilitación de cubierta		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de engüelgos. 1 pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras ensambladas a espiga. Ausencia de corredor y tentemozos en esquinas. Puerta entablada lisa, con liño tallado a bisel en una de las fachadas con bandas de triángulos y en las cabezas, restos de policromía en color rojizo. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas.
Subidoria de piedra y talamera de madera

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761301ET0003

Coordenadas UTM	301968,0836	4818472,311	Referencia Catastral	05200169
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Abayu,11	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Abayu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Cazanes	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s. XX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	eliminar cierre entre pegoyos.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de engüelgos. Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Cierre parcial entre pegollos con muro de mampostería.Caja de colondras ensambladas a espiga. Sólo caja y pegollos son originales. Trabes, corredor perimetral con tallas de trisquel y cubierta son recientes.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con el hórreo: 761301ET0004

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761301ET0004

Coordenadas UTM	301968,0836	4818472,311	Referencia Catastral	05212073	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Abayu,11		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Abayu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Cazanes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	No
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Rehabilitación de cubierta derruida parcialmente, colondras y reposición de balaustrada.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de engüelgos. Pilpayos, pegollos y muelas de piedra embebidos en uno de sus lados en muro de mampostería. Caja con colondras ensambladas a espiga. Trabes con refuerzos metálicos. Corredor perimetral añadido posteriormente, con pies derechos y balaustrada de barrotes de madera. Puerta entablada lisa y arco abocinado tallado con picos en el liño. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas.
Subidoria de piedra

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con el hórreo: 761301ET0003

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761303ET0001


Coordenadas UTM	300981,7976	4817886,659	Referencia Catastral	05100413
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	La Carcavada	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	La Carcavada	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Cazanes	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	No
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Rehabilitación de cubierta		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de engüelgos. Pilpayos, pegollos y muelas de piedra; pilpayo extra bajo trab de madera. Caja de colondras ensambladas a espiga. Sin corredor, tentemozos en esquinas.Puerta entablada lisa, sin inscripciones i tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761305AQ0001

Coordenadas UTM	301456,7091	4816683,069	Referencia Catastral	14600261	
			Interés:	Alto	
Nombre	Iglesia de San Julián		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Cazanes		Patrimonio Arquitectónico	Iglesia	
Localización:	Cazanes		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Cazanes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Iglesia	Datación	s XII
Elementos Anexos		Estilo	Románico
Intervenciones		Número de Plantas	
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Iglesia de una sola nave.Portada de dos arquivoltas de medio punto que descansan en imposta a modo de capitel Porche lateral y en los pies de columnas de piedra sobre murete de mampostería. Sillares esquinales y enmarcando vanos.
La espadaña está constituida por una doble tronera de medio punto apoyada en su parte central por tres columnillas exentas. Éstas se coronan por capiteles sencillos.
Los vanos se remataron posteriormente por un frontón triangular decorado con pináculos y una cruz.

Justificación del Entorno de Protección

Observaciones:

Bibliografia:






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761305AQ0002

Coordenadas UTM	301437,7703	4816676,068	Referencia Catastral	14600261	
			Interés:	Alto	
Nombre	Casona		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Cazanes, 16		Patrimonio Arquitectónico	Casona	
Localización:	Cazanes		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Cazanes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casona	Datación	1739
Elementos Anexos		Estilo	Renacentista
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	zonas de cubierta en uralita	En Uso	No
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Reparación de problemas estructurales, estado de ruina de algunas zonas.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casona de planta rectagular y dos alturas. El piso inferior se destinaba a pajar y cuadra. Planta primera con grandes huecos y balcón lateral. Sillares enmarcando esquinas y vanos. Destacan los dinteles labrados de planta primera, donde aparecen escudos, elementos decorativos, inscripciones y fechas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con la panera: 761305ET0003

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761305AQ0003

Coordenadas UTM	301318,3096	4816585,02	Referencia Catastral	14500112	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Cazanes, 56		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Cazanes		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Cazanes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	No
Patologías:	Estado de ruina	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Rehabilitación integral del conjunto, amenaza riuna.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Conjunto de tres viviendas adosadas con almanques. El cuerpo de la izquierda se encuentra en ruina. El cuerpo central está formado por porche inferior y corredor de balaustrada de madera en el piso superior. Éste se apoya en una viga que recorre toda la fachada hasta los almanques laterales. El cuerpo de la izquierda lo compone una casa con porche en planta inferior y galería en el piso superior.
Cubierta de teja a dos aguas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761305AQ0004

Coordenadas UTM	300153,4589	4816429,888	Referencia Catastral	14400475	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Cazanes, 20		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Cazanes		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Cazanes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	s XIX y 1920
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Conjunto de dos viviendas adosadas de dos plantas. Una de las casas con corredor y balaustrada de madera en el piso noble y porche en el inferior (s XIX).
La otra vivienda cuenta con una galería acristalada en la fachada lateral (!920).

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761305AQ0005

Coordenadas UTM	301297,1858	4816598,86	Referencia Catastral	14600112	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Cazanes		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Cazanes		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Cazanes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Ambiental	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa corredor	Datación	
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Rehabilitación integral, amenaza ruina debido al mal estado de la cubierta.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa corredor tradicional de planta rectangular y dos alturas construida con mampostería de piedra y sillares. Dos almanques enmarcan la fachada principal.
En la planta baja, acceso a través de porche. En planta superior, un balcón volado recorre la fachada con pies derechos y balaustres de madera torneados . Cerrado en un lateral. El corredor se apoya en una viga que recoore toda la fachada.
Cubierta de teja a dos aguas.

Justificación del Entorno de Protección

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761305AQ0006

Coordenadas UTM	301312,4827	4816625,082	Referencia Catastral	14600112	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Cazanes, 10		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Cazanes		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Cazanes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Reparación de cubierta y revocos de fachada		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa corredor tradicional de planta rectangular y dos alturas construida con mampostería de piedra.
En la planta baja, acceso a través de porche a vivienda y cuadra. En planta superior, un balcón volado recorre la fachada con pies derechos y balaustres de madera torneados .El corredor se apoya en una viga que recorre toda la fachada. Esta descansa sobre las columnas de piedra que conforman el poche.
Cubierta de teja a dos aguas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761305AQ0007


Coordenadas UTM	301327,4	4816581,2	Referencia Catastral	000702200UP01E0001LZ
			Interés:	Medio

Nombre	Casa corredor	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Cazanes	Patrimonio Arquitectónico	Casona
Localización:	Cazanes	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Cazanes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-380	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa corredor	Datación	
Elementos Anexos	Cuadra	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Rehabilitación de corredor, estado deteriorado de la madera.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa corredor tradicional de planta rectangular y dos alturas construida con mampostería de piedra y sillares. Dos almanques enmarcan la fachada principal.
En la planta baja, acceso a través de porche. En planta superior, un balcón volado recorre la fachada con pies derechos y balaustres de madera torneados. El corredor se apoya en una viga que recorre toda la fachada.
Cubierta de teja a dos aguas.
Acabado de fachada principal de mampostería vista en planta baja continuo en piso superior.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761305AQ0008

Coordenadas UTM	301240,3	4816479,1	Referencia Catastral	14600097	
			Interés:	Alto	
Nombre	Casona corredor		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Cazanes		Patrimonio Arquitectónico	Casona	
Localización:	Cazanes		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Cazanes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa corredor	Datación	
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casona corredor tradicional de planta rectangular y dos alturas construida con mampostería de piedra y sillares.
En la planta baja, acceso a través de un pequeño porche.En planta superior, gran corredor apoyado en la fachada de planta baja, con pies derechos y balaustrada de madera torneada.
Acabado de fachada principal continuo, en color blanco- dejando vistos los cercos de huecos y dinteles así como sillares esquineros y almanques.
La fachada posterior (a calle) es de mampostería de piedra vista.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con hórreo 761305ET0006 y panera 761305ET0007

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas".
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761305ET0001

Coordenadas UTM	301495,3154	4816716,128	Referencia Catastral	14600261	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	Hórreo de la Rectoral		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Cazanes, 1		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Cazanes		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Cazanes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVII
Elementos Anexos		Estilo	Villaviciosa
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Mala
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de engüelgos. Caja de colondras ensambladas a espiga.Faltan tentemozos. Tallas geométricas a bisel en el liño: motivos circulares.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

En finca sin acceso

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761305ET0002

Coordenadas UTM	301456,7091	4816683,069	Referencia Catastral	14600261
			Interés:	Alto
Nombre	Hórreo de Aurina		Patrimonio Arqueológico	
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Cazanes		Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Cazanes		Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Cazanes		Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Integral
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de engüelgos. Pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras ensambladas a espiga. Corredor en dos caras, con pies derechos y sin balaustres, resto de caras con tentemozos. Puerta entablada con listiones superpuestos y arco rebajado
sobre en el liño. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas.
Subidoria de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761305ET0003

Coordenadas UTM	301427,5724	4816655,673	Referencia Catastral	14600261	
			Interés:	Alto	
Nombre	Panera de Pilar		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	Cazanes, 16		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Cazanes		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Cazanes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	final s XVIII- ppios. XIX
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de engüelgos. Pilpayos, pegollos y muelas de piedra.Caja de colondras ensambladas a espiga. Trabes con refuerzos metálicos. Corredor en una de sus caras, con pies derechos y balaustrada de madera torneada. Tentemoszos en el resto de la caja. 2 puertas de bastidos con 6 cuarterones, sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas.
Subidoria doble depiedra y talamera de madera

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con la casona: 761305AQ0002

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761305ET0004

Coordenadas UTM	301330,6925	4816574,094	Referencia Catastral	14500112	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Cazanes		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Cazanes		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Cazanes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Reparación de colondras.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de engüelgos.Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras ensambladas a espiga.Trabes con refuerzos metálicos. Tentemozos en el perímetro. Puerta entablada con largueros y peinazos. Arco sobre puerta, sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

En quintana con vivienda y almacén/pajar

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761305ET0005


Coordenadas UTM	301315,3957	4816558,07	Referencia Catastral	14500112
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Cazanes	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Cazanes	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Cazanes	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	final s XVII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre entre pegoyos (almacén). Canalón y bajante	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Eliminar el cierre entre pegoyos, canalón y bajante.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de engüelgos. 4 Pilpayos, pegollos y muelas de piedra y uno extra de madera bajo trabe. 3 pegollos embebidos en cierre a modo de almacén. Caja de colondras ensambladas a espiga.Tentemozos en las esquinas y en una de las caras. Puerta de tablas lisas, con listones superpuestos y arco en liño. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas.
Sin subidoria.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con el hórreo: 761305ET0004

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761305ET0006

Coordenadas UTM	301239,6401	4816504,17	Referencia Catastral	14600097	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Cazanes		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Cazanes		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Cazanes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	final s XVII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de engüelgos. Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras ensambladas a espiga.Tentemozos en esquinas. 2 puertas entabladas, con largueros y peinazos. Aldabas circulares. Arco tallado en el liño puerta, sin inscripciones. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas.
Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con la panera: 761305ET0007 y con casona

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761305ET0007

Coordenadas UTM	301252,7512	4816483,775	Referencia Catastral	14600097	
			Interés:	Alto	
Nombre	Panera		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	Cazanes		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Cazanes		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Cazanes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Pública	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	final s XVII
Elementos Anexos		Estilo	Maliayo
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de engüelgos. Pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras ensambladas a espiga con respiraderos. Ausencia de tentemozos. 2 puertas entabladas con listones superpuestos y arco en el liño.Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Sin subidoria.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con el hórreo: 761305ET0006 y con casona

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761305ET0008

Coordenadas UTM	301165,3407	4816394,184	Referencia Catastral	14610100	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Cazanes,21		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Cazanes		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Cazanes		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVIII y posteriores
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Malla en caja	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Restauración de la caja, con colondras desaparecidas. Reparación de problemas estructurales, movimiento en una muela. Retirada de vegetación en cubierta.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Engüelgos y colondras ensambladas a espiga Ausencia de corredor, con tentemozos en perímetro. Puerta entablada, sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con el hórreo: 761305ET0009

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761305ET0010

Coordenadas UTM	301292,8152	4816592,305	Referencia Catastral	14500112	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Cazanes, 24		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Cazanes		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Cazanes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Pegoyo de fábrica	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos de fábrica, pegollos y muelas de piedra. Trabes con refuerzos metálicos. Colondra cementada no original con ventanas. Corredor perimetral con pies derechos y blaustrada de barrotes de madera. Tendayo en una de sus caras. Puerta de bastidor con cuatro cuartrones. Arco en liño, no coincidente con la puerta actual. Sin inscripciones ni tallas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761305ET0011

Coordenadas UTM	301308,1119	4816592,304	Referencia Catastral	14500112	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Cazanes		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Cazanes		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Cazanes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	No
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Restauración de cubierta y colondras.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de engüelgos. Sin pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras ensambladas a espiga. Tendayo en una cara y tentemozos en esquinas. Puerta entablada lisa, sin inscripciones ni tallas

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761305ET0012

Coordenadas UTM	301324,8662	4816663,686	Referencia Catastral	14509008	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Cazanes, 8		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Cazanes		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Cazanes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	liño s XVII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Almacén adosado a subidoria	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminación de almacén adosado a subidoria.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos muy altos de fábrica, pegollos y muelas de piedra. Trabes con refuerzos metálicos. Caja cementada. Corredor perimetral con pies derechos y balaustrada de barrotes de madera. Puerta de bastidor con 6 cuarterones. Liño tallado con cruces y elementos circulares en torno al arco que enmarca la puerta. Cabeza de liño tallada.Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y tenobia.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL


CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761305ET0013

Coordenadas UTM	301315,3967	4816649,847	Referencia Catastral	14500112	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Cazanes		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Cazanes		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Cazanes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	final s XIX-ppios. s XX
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalón de pvc	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminación de canalón		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pegollos y muelas de piedra. Caja de tablas verticales clavadas, sin engüelgos. Corredor perimetral, cerrado en una de las fachadas con mandiles y el resto con pies derechos y balaustrada de barrotes de madera. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761309AQ0001


Coordenadas UTM	300974,1307	4817325,252	Referencia Catastral	14500608
			Interés:	Medio

Nombre	Caserío tradicional	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	Casa de Concepción	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Felgueres	Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	Felgueres	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Cazanes	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserio tradicional	Datación	
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	En rehabilitación		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa corredor tradicional de planta rectangular y dos alturas construida con mampostería de piedra . Dos almanques enmarcan la fachada principal.
En la planta baja, acceso a través de porche. En planta superior, un balcón volado recorre la fachada con pies derechos y balaustres de madera. El corredor se apoya en una viga que recoore toda la fachada.
Cubierta de teja a dos aguas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con hórreo 761309ET0003 y con la panera 761309ET0004

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761309ET0001

Coordenadas UTM	301352,7401	4817731,143	Referencia Catastral	14500609	
			Interés:	Medio	
Nombre	Pajar		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Pajar/Lagar	
Dirección:	Felgueres		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Felgueres		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Cazanes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Ambiental	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-F Interés Forestal		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Pajar	Datación	
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Muros laterales reamtados en ladrillo.	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Revocado de huecos cegados con ladrillo.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Los paramentos verticales son muros macizos realizados en mampostería. Cubierta a dos aguas de teja.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761309ET0002

Coordenadas UTM	301376,7777	4817728,593	Referencia Catastral	14510069	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo de Samuel		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Felgueres		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Felgueres		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Cazanes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S.XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Reparar cubierta y rehabilitación corredor		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de engüelgos. Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras ensambladas a espiga.Corredor en dos lados, con pies derechos y sin pasamanos . Puerta bastidor con casetones y aldaba circular, sin inscripciones ni tallas.
Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con el hórreo: 761309ET0003 panera y pajar

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761309ET0003

Coordenadas UTM	301383,6975	4817723,859	Referencia Catastral	14500065	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo de Angel		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Felgueres		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Felgueres		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Cazanes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XIX
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de engüelgos. Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras ensambladas a espiga. Sin corredor, tentemozos en esquinas. Sovigaño con refuerzos metálicos. Puerta entablada lisa, sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.Ausencia de subidoria, tenobia de madera con anclajes metálicos a caja.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con el hórreo: 761309ET0002

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761309ET0004

Coordenadas UTM	301384,7899	4817700,55	Referencia Catastral	14500060
			Interés:	Alto
Nombre	Panera de Concepción		Patrimonio Arqueológico	
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Felgueres,3		Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Felgueres		Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Cazanes		Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Integral
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Pérdida parcial de balaustrada	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Reposición de balaustrada		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos de hormigón, pegollos y muelas de piedra. Sovigaño con refuerzo metálico. Caja con tablas clavadas, respiradero en colondras.Corredor perimetral con pies derechos, sin balaustrada. Puertas de tablas lisas con listones superpuestos. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas, gavitos metálicos en perímerto. Subidoria doble y tenobia con refuerzos metálicos.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con el caserío tradicional: 761309AQ0001

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761310AQ0001

Coordenadas UTM	301400,6433	4818623,057	Referencia Catastral	05100105	
			Interés:	Medio	
Nombre	Casa corredor		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	La Garita		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	La Garita		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Cazanes		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa corredor	Datación	-
Elementos Anexos	Horno	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa corredor tradicional de planta rectangular y dos alturas construida con mampostería de piedra. Dos almanques enmarcan la fachada principal. En la planta baja, acceso a través de porche. En planta superior, un balcón volado recorre la fachada con pies derechos y balaustres de madera torneados. El corredor se apoya en una viga que recorre toda la fachada.
Cubierta de teja a dos aguas.
Acabado de fachada principal de mampostería vista en planta baja y acabado continuo en planta primera.
Y en fachada posterior es de mampostería de piedra vista Puertas de cuarterones.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761310ET0001

Coordenadas UTM	301400,6433	4818623,057	Referencia Catastral	05100105	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	La Garita		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	La Garita		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Cazanes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S.XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	No
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Rehabilitación integral.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de engüelgos. Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Un pegollo extra de madera, bajo trabe. Caja de colondras ensambladas a espiga. Sin corredor., con tentemoszos en esquinas y en uno de los laterales. Puerta entablada lisa, sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

En quintana, con vivienda y horno

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761311ET0001

Coordenadas UTM	300704,2685	4817548,69	Referencia Catastral	14400108	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Mieres		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Mieres		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Cazanes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S.XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Subidoria ladrillos enfoscada	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Rehabilitación de cubierta Reposición de subidoria de piedra		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hörreo de engüelgos. Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras ensambladas a espiga.Trabes con refuerzos metálicos. Sin corredor, con tentemozos. Puerta entablada lisa, sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de fábrica y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761311ET0002


Coordenadas UTM	300677,3171	4817543,591	Referencia Catastral	14400107
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Mieres, 10	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Mieres	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Cazanes	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitación reciente	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Sólo se aprecian los engüelgos, pegollos y muelas como elementos originales. Sin pilpayos. Caja de tablas clavadas. Sin corredor, con tendayos en esquinas. Puerta de bastidor con cuarterones. Subidoria de piedra y tenobia de madera

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761311ET0003

Coordenadas UTM	300666,3914	4817576,369	Referencia Catastral	14400157	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Mieres		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Mieres		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Cazanes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	S.XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Mandil de chapa	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Eliminar mandil de chapa, reponer balaustres		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Sin pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Sin engüelgos, caja de colondras esnsambladas a espiga. Trabes con refuerzos metálicos. Corredor perimetral, con pies derechos y balaustrada de barrote de madera y mandil de chapa en una de sus caras. Puerta de bastidro apeinazada, sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con los hórreos: 761311ET0004 Y 761311ET0005

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761311ET0004

Coordenadas UTM	300665,6631	4817587,295	Referencia Catastral	14400157	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Mieres, 12		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Mieres		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Cazanes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVII
Elementos Anexos		Estilo	Villaviciosa
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalón de pvc	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminar canalón		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de engüelgos. Pilpayos, pegollos y muelas de piedra.Caja de colondras ensambladas a espiga. Sin corredor, tentemozos en esquinas. Puerta entablada lisa, con arco rebajado sobre la puerta. Liño sur con talla en bandas horizontales en zig-zag, arco simple y cruz en el extremo izquierdo. Liño este con talla en banda horizontal en zig-zag. Liños norte y oeste con restos. Respiraderos circulares tapados.
Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas con tornos en perímetro. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con los hórreos: 761311ET0003 Y 761311ET0005.

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761311ET0005

Coordenadas UTM	300654,0084	4817585,838	Referencia Catastral	14400157	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Mieres		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Mieres		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Cazanes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	1558
Elementos Anexos		Estilo	Villaviciosa
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de engüelgos. Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras ensambladas a espiga, talladas con elementos circulares.Sin corredor, tentemozos en perímetro. Puerta entablada. Liño este con tallas geométricas componiendo arcos y metopas. Arco simple con talla de diente de sierra y figura de serpiente sobre el mismo.Rosetas a cada lado del arco.
Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con los hórreos: 761311ET0003 Y 761311ET0004.

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761311ET0006

Coordenadas UTM	300537,4644	4817762,11	Referencia Catastral	14400135
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Mieres	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Mieres	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Cazanes	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Restaurado recientemente. Tentemozos y tacos sobre muelas, nuevos	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de engüelgos. Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras ensambladas a espiga.CSin corredor, con tentemozos en esquinas. Puerta entablada lisa, sin inscripciones ni tallas.
Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761311ET0008

Coordenadas UTM	300474,8193	4817620,803	Referencia Catastral	14300025	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Mieres		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Mieres		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Cazanes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	Finales s XVII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones	Apeo	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalones de pvc y zinc. Cierre parcial de ladrillo entre pegoyos	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Eliminación de canalones y del cierre parcial entre pegoyos.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo con cuatro pilpayos pegollos y muelas de piedra. Pegollo extra bajo trabe. Muerte ladrillo entre pegollos y base de hormigón que ha cubierto tres de los pilpayos.Caja de colondras a espiga y engüelgos. Corredor perimetral continuo con pies derechos pero sin balaustrada ni pasamanos. Puerta de largueros y peinazos que continúa en parte superior marcando arco medio punto. Liño tallado.
Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra sobre gran pieza de roca y tenobia de madera con fijaciones de hierro.
Sin Moño.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

En quintana con vivienda y cuadra.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761311ET0009


Coordenadas UTM	301360,5777	4818365,936	Referencia Catastral	05010012
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	Hórreo del Pingón	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Mieres	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Mieres	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Cazanes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S.XVI
Elementos Anexos	Tentemozos embebidos en construcción anexa	Estilo	Villaviciosa
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Pilpayos y subidoria de hormigón	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminar alero de construcción anexa.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Pilpayos de hormigón, pegollos y muelas de piedra. Engüelgos y cureñes a espiga y junta protegida con listones. Tentemozos en esquinas y respiradero en caja.
Liños tallados . Puerta entablada lisa, arco Villaviciosa sobre puerta. Moño de piedra. Subidoria de fábrica

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761311ET0010

Coordenadas UTM	300497.48	4817637.95	Referencia Catastral	52076A14400086
			Interés:	Medio

Nombre	Lavadero	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Lavadero
Dirección:	Mieres	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Mieres	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Cazanes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Pública
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Lavadero	Datación	
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Revestimientos de cemento	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Limpieza de humedades desbroce del entorno y picado de revestimientos para dejar vista la piedra.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Lavadero cubiertp de planta rectangular. Muro posterior de mampostería de piedra y murete delantero de fábrica de ladrillo. Pilares de ladrillo enfoscados con cemento. Pila de lavar con piedra lisa de lavadero. Cubierta de madera y teja.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761312AQ0001

Coordenadas UTM	301360,5777	4818365,936	Referencia Catastral	05100075	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Oriyés		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Oriyés		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Cazanes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Ambiental	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa Corredor	Datación	
Elementos Anexos	Cuadra y pajar restaurados.	Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitación reciente	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa corredor tradicional de planta rectangular y dos alturas construida con mampostería de piedra y sillares en vanos. Dos almanques enmarcan la fachada principal.
En la planta baja, acceso a través de porche. En planta superior, un balcón volado recorre la fachada con pies derechos y balaustrada de madera torneada. El corredor se apoya en una viga que recoore toda la fachada.
Cubierta de teja a dos aguas.

Justificación del Entorno de Protección

Observaciones:

Forma conjunto con la panera 761312ET0001.

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas".
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761312AQ0002

Coordenadas UTM	301141,3254	4818364,482	Referencia Catastral	05100417	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Oriyés		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Oriyés		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Cazanes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Ambiental	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío tradicional	Datación	
Elementos Anexos	Cuadra y pajar	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	No
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Rehabilitación integral		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa corredor tradicional de planta rectangular y dos alturas construida con mampostería de piedra. Dos almanques enmarcan la fachada principal. En la planta baja, acceso a través de porche. En planta superior, un balcón volado recorre la fachada con pies derechos y balaustres de madera. El corredor se apoya en una viga que recoore toda la fachada.
Cubierta de teja a dos aguas.

Justificación del Entorno de Protección

Observaciones:

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761312AQ0003

Coordenadas UTM	301135,4997	4818506,518	Referencia Catastral	05100418	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Oriyés		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Oriyés		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Cazanes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Ambiental	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	
Elementos Anexos	Cuadra y pajar	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Rehabilitación de mampostería de la cuadra		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional de planta rectangulary dos alturas. Mampostería y sillares enmarcando vanos.

Justificación del Entorno de Protección

Observaciones:

Forma conjunto con el hórreo: 761312ET0003

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761312ET0001

Coordenadas UTM	301378,788	4818363,022	Referencia Catastral	05100075	
			Interés:	Alto	
Nombre	Panera		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	Oriyés		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Oriyés		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Cazanes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	final s XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de engüelgos. Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras ensambladas a espiga.Corredor perimetral, con pies derechos y pasamanos. Dos puertas de bastidor apeinazadas, sin inscripciones ni tallas.
Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con el caserío tradicional: 761312AQ0001

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761312ET0002

Coordenadas UTM	301244,86	4818358,653	Referencia Catastral	05100185	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo de Amelia		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Oriyés,4		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Oriyés		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Cazanes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	principios s. XIX
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalón	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de engüelgos. 1 pilpayo, pegollos y muelas de piedra. Trabes con refuerzos metálicos. Corredor perimetral con pies derechos y balaustrada de madera torneada. Puerta con plafones, sin inscripciones ni tallas. Estructura de cubierta y cabrios de madera. Cornisa, con tabla de sacrificio ondulada sobre la que apoyan las tejas.Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761312ET0003

Coordenadas UTM	301119,4745	4818494,864	Referencia Catastral	05100086	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Oriyés		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Oriyés		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Cazanes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	final s XVIII
Elementos Anexos	Almacén anexo parte trasera	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre completo parte inferior	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Restauración cubierta. Eliminación cierre entre pegoyos y de almacén anexo. Sin corredor, faltan tentemozos. Puerta de bastidos con cuarterones.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

No se ven los pilpayos ni pegollos, cierre completo en parte inferior. Ausencia de corredor. Faltan tentemozos. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta en buen estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con el caserío tradicional: 761312AQ0003

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761313AQ0001

Coordenadas UTM	302057,455	4817029,952	
Referencia Catastral	14600484		
Interés:	Alto		

Nombre	Palacio de Sorribes	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	Palacio del Marqués del Real Transporte	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Sorribes	Patrimonio Arquitectónico	Palacio
Localización:	Sorribes	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Cazanes	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	BIC
Categoría	EP-PC Patrimonio Cultural	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casona- Palacio	Datación	Siglo XV- Siglo XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Renacentista - Barroco
Intervenciones	1996 se restauró la cubierta.	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

El edificio principal es de planta rectangular con dos alturas y cubierta a cuatro aguas con varias buhardillas. Está emplazado en un terreno con fuerte pendiente, lo que ha condicionado la diferente altura de sus fachadas.
La planta baja está dedicada a zona de servicio con dependencias como la bodega, despensa, cochera, cuadras, almacenes, corte (cuadra), cubil, etc., que mantienen los muros de mampostería vista.
La fachada principal se orienta al noreste y se compone de dos pisos con diferente distribución de vanos. En el bajo se abren huecos de diverso tamaño y la puerta principal, todos ellos recercados con sillares de piedra. El piso superior tiene una distribución más ordenada, donde se abre un balcón en voladizo con antepecho de hierro y cuatro ventanas, dos a cada lado, además de un pequeño ventanuco. Entre las ventanas se disponen los escudos de armas.
La fachada sur consta de corredor de madera con barrotes torneados.
Fachadas de mampostería revocada y pintada, dejando a la vista los sillares que forman los recercos de los vanos y las esquinas.

Justificación del Entorno de Protección


Observaciones:

Se establece un entorno de protección coincidente con la parcela del palacio, de 38,94 hectáreas de extensión. Se trata del ámbito históricamente vinculado al edifico del palacio, y en el que se localizan sus instalaciones auxiliares (palomares, cuadras), así como la capilla y la muralla que cerca el recinto palaciego. También se incluyen en este entorno las tierras de labor y el bosque de La Carbayera asociado a la propiedad. Todo este espacio se emplaza en la ladera suroriental del monte Coroña.

Bibliografia:

Memoria histórica realizada por Miguel Cimadevilla Rodríguez por encargo de la Dirección General de Patrimonio Cultural





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761314ET0001

Coordenadas UTM	301754,9906	4816362,855	Referencia Catastral	14600004	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	El Valle		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Cazanes		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Cazanes		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación		Actuación	Largo plazo	







SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Dentro de finca privada, sin acceso

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CELADA


SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761401AQ0001

Coordenadas UTM	301983,237	4810117,638	Referencia Catastral	17000477	
			Interés:	Alto	
Nombre	Caserío tradicional		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	Santiago Cores		Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Arcenoyu		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Arcenoyu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Celada		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-333		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío tradicional	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	conjunto rehabilitado integralmente	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Conjunto de casas corredor tradicionales de planta rectangular y dos alturas construidas con mampostería de piedra y almanques enmarcando la fachada principal.
En la planta baja, acceso a través de porche más o menos profundo en cada una de las viviendas. En planta superior, un balcón volado recorre la fachada con pies derechos y balaustres de madera torneados o galería de carpintería de madera.
Cubierta de teja a dos aguas.
El acabado de las de fachada principal presenta diferentes soluciones, unas viviendas revocadas, otras en mampostería vista, pero dejando vistos los cercos de huecos y dinteles así como almanques.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761405AQ0001

Coordenadas UTM	300934,313	4811128,802	Referencia Catastral	17000459	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional de Santos Redondos		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Celada, 7		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Celada		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Celada		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-255/VV-11		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa corredor	Datación	-
Elementos Anexos	Pajar	Estilo	Popular
Intervenciones	rehabilitada recientemente	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa corredor tradicional de planta rectangular y dos alturas construida con mampostería de piedra y sillares. Dos almanques enmarcan la fachada principal.
En la planta baja, acceso a través de porche. En planta superior, un balcón volado recorre la fachada con pies derechos y balaustres de madera torneados. El corredor se apoya en una viga que recorre toda la fachada.
Cubierta de teja a dos aguas.
Acabado de fachada principal continuo, dejando vistos los cercos de huecos y dinteles así como almanques.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761405AQ0002

Coordenadas UTM	300916,3414	4810970,779	Referencia Catastral	17001349
			Interés:	Alto
Nombre	Iglesia de Santa Mª de Celada		Patrimonio Arqueológico	
Otros:			Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Celada		Patrimonio Arquitectónico	Iglesia
Localización:	Celada		Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Celada		Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-255/VV-11		Grado de Protección	Integral
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Iglesia	Datación	S.XII-XVII
Elementos Anexos	Dependencias parroquiales.	Estilo	Popular - Románico
Intervenciones	-	Número de Plantas	
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Nave única con cabacera cuadrada a la misma altura , abovedada en medio cañón y separada de la nave por arco triunfal de medio punto.
Construida en mampostería enlucida y canteria en portadas y vanos. Pórtico a los pies y fachada este, formado por pies derechos sobre murete de mampostería.
Cubierta de teja y remate en espadaña de doble vano.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

IPAA. Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Asturias.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761405AQ0003

Coordenadas UTM	300852,5301	4810959,045	Referencia Catastral	16800305
			Interés:	Medio

Nombre	Caserío Tradicional	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	Bernardo Alonso	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Celada	Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	Celada	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Celada	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa corredor	Datación	
Elementos Anexos	Cuadra y pajar	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa corredor tradicional de planta rectangular y dos alturas construida con mampostería de piedra y sillares. Dos almanques enmarcan la fachada principal.
En la planta baja, acceso a través de porche. En planta superior, un balcón volado recorre la fachada con pies derechos y balaustres de madera torneados. El corredor se apoya en una viga que recorre toda la fachada.
Cubierta de teja a dos aguas.
Acabado de fachadas continuo dejando vistos los grandes sillares en los cercos de huecos y esquinas.
Cuadra y pajar integrados en el volumen.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761405AQ0004

Coordenadas UTM	300861,061	4800990,534	Referencia Catastral	16800440
			Interés:	Medio

Nombre	Caserío tradicional	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Celada	Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	Celada	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Celada	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa corredor	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa corredor tradicional de planta rectangular y dos alturas construida con mampostería de piedra. Dos almanques enmarcan la fachada principal. En la planta baja, acceso a través de porche. En planta superior, un balcón volado recorre la fachada con pies derechos y balaustres de madera torneados. El corredor se apoya en una viga que recorre toda la fachada.
Cubierta de teja a dos aguas.
Acabado de fachada principal continuo en colores dejando vistos los cercos de huecos.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761405ET0001


Coordenadas UTM	300952,6495	4811129,201	
Referencia Catastral	17001375		
Interés:	Alto		

Nombre	Hórreo de Natividad Martínez	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Celada, 7	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Celada	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Celada	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Pérdida parcial de balaustrada	Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos y muelas de piedra, pegollos de madera. Uno de refuerzo en el centro. Trabes con refuerzos metálicos. Engüelgos, caja de colondras de gran tamaño. Corredor perimetral con pies derechos y balaustrada de madera. Puerta entablada con listones superpuestos, sin inscripciones ni tallas en el liño. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con 761405ET0002

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761405ET0002


Coordenadas UTM	300948,6153	4811119,3	
Referencia Catastral	17001375		
Interés:	Alto		

Nombre	Panera de María García	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Celada	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Celada	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Celada	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	final s XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Maliayo
Intervenciones	Rehabilitación parcial de corredor	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Pérdida parcial de balaustrada	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Rehabilitación de corredor, balaustrada		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos y muelas de piedra, pegollos de madera. Trabes con refuerzos metálicos. Engüelgos, caja de colondras de madera. Corredor parcial con pies derechos y balaustrada de madera. Puertas entabladas, con listones superpuestos, arcos sobre ésta. Tallas en el liño. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con 761405ET0001

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761405ET0003

Coordenadas UTM	300940,9136	4811087,395	Referencia Catastral	17001345
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Celada	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Celada	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Celada	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Rehabilitación de cubierta		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos y muelas de piedra, pegollos de madera. Engüelgos, caja de colondras Corredor en una cara, muy rudimentario, tentemozos en el perímetro. Puertas de bastidor con 6 cuarterones. Sin inscripciones ni tallas en el liño. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra rudimentaria y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761405ET0004

Coordenadas UTM	300893,6048	4811032,389	Referencia Catastral	17001341
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	Julio del Soto	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Celada	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Celada	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Celada	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Parte de la caja y del corredor, nuevos	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos y muelas de piedra, pegollos de madera. Sin engüelgos, corredor parcial con balaustres de madera torneada, el resto de la caja cuenta con tentemozos.Puerta de bastidor, con cuatro cuarterones, sin inscripciones ni tallas en el liño. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761405ET0005

Coordenadas UTM	300875,6344	4810974,447	
Referencia Catastral	16800702		
Interés:	Alto		

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	Beranrdo/ Mª Jesús Villar.	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Celada	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Celada	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Celada	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones	Cubierta rehabilitada recientemente	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Consolidación de trabe partido.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos y muelas de piedra, pegollos de madera. Puntal bajo trabe. Engüelgos, caja de colondras. Ausencia de corredor, con tentemozos en el perímetro. Puerta entablada lisa, sin inscripciones ni tallas en liño. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761405ET0009


Coordenadas UTM	300858,0301	4810874,699	Referencia Catastral	12100255
			Interés:	Medio

Nombre	Fuente	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Fuente
Dirección:	Celada,15	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Celada	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Celada	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Ambiental

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Pública
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Fuente abrevadero	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	-
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Fuente - Abrevadero de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761405ET0010

Coordenadas UTM	300841,5269	4810834,727	Referencia Catastral	12100252
			Interés:	Medio

Nombre	Molin de Beciella	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Molino/Pison/Mazo
Dirección:	Celada,15	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Celada	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Celada	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	EP-F Especial Protección Forestal	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Molino de rio	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	rehabilitación integral		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Molino de rio planta cuadrada (4,26x4,30 m.), construido en mampostería de piedra.
Cubierta de teja a un agua.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo , R. "Los Molinos de Maliayo".Alborá Llibros.2000





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761405ET0012


Coordenadas UTM	300789,8189	4810925,307	Referencia Catastral	16800701
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Celada	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Celada	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Celada	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Rehabilitación de cubierta		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de pequeñas dimensiones. Pilpayos y muelas de piedra. Pegollos de madera.
Sin engüelgos, caja de colondras de pequeño tamaño. Ausencia de corredor, faltan tentenozos. Puerta entablada lisa, sin inscripciones ni tallas en el liño. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761407AQ0001

Coordenadas UTM	301406,5681	4810038,106	Referencia Catastral	12100405	
			Interés:	Alto	
Nombre	Casa de Albina		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Espina de El Barru Riba,1		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Espina		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Celada		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-255/VV-11		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	En Torno a 1800
Elementos Anexos	Cuadra y pajar.	Estilo	
Intervenciones		Número de Plantas	
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa corredor tradicional de planta rectangular y dos alturas construida con mampostería de piedra y sillares. Dos almanques enmarcan la fachada principal.
En la planta baja, acceso a través de porche. En planta superior, un balcón volado recorre la fachada con pies derechos y balaustres de madera torneados. El corredor se apoya en una viga que recorre toda la fachada.
Cubierta de teja a dos aguas.
Acabado de fachada principal continuo, dejando vistos los cercos de huecos y dinteles así como sillares esquineros de los almanques.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761407ET0001


Coordenadas UTM	301447,7784	4810065,578	
Referencia Catastral	17000007		
Interés:	Alto		

Nombre	Hórreo de la Espina de Arriba	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Espina de El Barru Riba	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Espina	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Celada	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Subidoria de ladrillo	En Uso	Si
Patologías:	Pérdida parcial de balaustrada	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Rehabilitación de balaustrada y mandil. Reposición de subidoria de piedra.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos y muelas de piedra. Pegollos de madera. Trabes con refuerzos metálicos. Engüelgos, caja de colondras de madera.Respiraderao en forma de celosía en un lateral. Corredor perimetral cerrado en una de las fachadas con mandiles y el resto con balaustrada de madera.Puerta de bastidor con cuatro cuarterones decorados, delimitados por montantes y peinazos. Sin inscripcionesni tallas en el liño. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de ladrillo.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761407ET0002

Coordenadas UTM	301084,1216	4810369,588	
Referencia Catastral	12100334		
Interés:	Alto		

Nombre	Hórreo de Adelmo Lagar	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Espina Baxu,6	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Espina Baxu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Celada	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pegollos y muelas de piedra sobre construcción de piedra y fábrica de ladrillo. Sin engüelgos, colondras de madera. Corredor perimetral cerrado en una de las fachadas con mandiles y el resto con balaustrada de madera. Trabes con refuerzos metálicos. Puerta de bastidor, sin inscripciones ni tallas en el liño. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761407ET0004

Coordenadas UTM	301064,7316	4810407,416	Referencia Catastral	12100330	
			Interés:	Medio	
Nombre	Llagar		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Pajar/Lagar	
Dirección:	Espina Baxu		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Espina Baxu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Celada		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-333		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Llagar	Datación	-
Elementos Anexos	Almacén adosado de hormigón	Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitado integralmente	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Los paramentos verticales son muros pétreos de mampostería, con sillares esquinales. Acceso desde la fachada lateral.
Cubierta de teja, a un agua

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Transformado en vivienda

Bibliografia:





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761410AQ0001

Coordenadas UTM	301944,6622	4811301,473	Referencia Catastral	16800452	
			Interés:	Medio	
Nombre	Conjunto de Viviendas		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	El Camín		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Porreñu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Celada		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-255/VV-11		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caseríos tradicionales	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casas corredor tradicionales de planta rectangular y dos alturas construidas con mampostería de piedra y sillares.
En la planta baja, acceso a viviendas través de porche. En planta superior, un balcón volado recorre la fachada con pies derechos y balaustres de madera torneados . El corredor se apoya en almanques. Cubiertas de teja a dos aguas.
Dependencias asociadas destinadas a cuadras y pajares. Forman
todas ellas un frentre abierto con dos hórreos y una panera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con los hórreos: 761410ET0002,761410ET003 y con la panera:
761410ET0001

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761410AQ0002


Coordenadas UTM	301925,1377	4810950,837	Referencia Catastral	17001362
			Interés:	Medio

Nombre	Caserío tradicional	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	Pilar Fernández Retuerto	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Chamberí	Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	Porreñu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Celada	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa Corredor	Datación	-
Elementos Anexos	Cuadra y pajar	Estilo	Popular
Intervenciones	Cierre del porche del piso inferior.	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa corredor tradicional de planta rectangular y dos alturas construida con mampostería de piedra y sillares. Dos almanques enmarcan la fachada principal.
En la planta baja, porche cerrado. En planta superior, un balcón volado recorre la fachada con pies derechos y balaustres de madera torneados . Cerrado en un lateral. En fachada posterior corredor en planta primera con mandiles de madera y apoyado en los almanques laterales.
Cubierta de teja a dos aguas.
Acabado de fachada principal y posterior continuo, dejando vistos los cercos de huecos y dinteles. La fachada lateral es de mampostería de piedra vista

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761410AQ0003


Coordenadas UTM	301750,181	4811398,172	Referencia Catastral	17000481
			Interés:	Medio

Nombre	Caserío Tradicional	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	Mariano Fernández Oballa	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	La Capilla,47	Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	Porreñu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Celada	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-255	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa Corredor	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Cubierta rehabilitada	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa corredor tradicional de planta rectangular y dos alturas construida con mampostería de piedra.
En la planta baja, acceso a través de porche. En planta superior, un balcón volado recorre la fachada con pies derechos y balaustres de madera torneados.
Cubierta de teja a dos aguas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761410AQ0004


Coordenadas UTM	301787,4147	4811403,955	Referencia Catastral	17000481
			Interés:	Medio

Nombre	Caserío Tradicional	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	Eduardo García Arenas/Berta Martínez	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	La Capilla	Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	Porreñu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Celada	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Ambiental

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa corredor	Datación	-
Elementos Anexos	Pajar y cuadra	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa corredor tradicional de planta rectangular y dos alturas construida con mampostería de piedra.En la planta baja, acceso a través de porche muy profundo. En planta superior, un balcón volado recorre la fachada con pies derechos y balaustres de madera torneados. Cubierta de teja a dos aguas.

Justificación del Entorno de Protección

Observaciones:

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761410AQ0005

Coordenadas UTM	301819,5883	4811480,227	Referencia Catastral	16900369
			Interés:	Alto

Nombre	Capilla de la Pilarica	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	Capilla del Palacio del Viso	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	La Capilla	Patrimonio Arquitectónico	Capilla
Localización:	Celada	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Celada	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Capilla	Datación	S.XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Capilla en su origen nobiliario, de planta cuadrada y cubierta a dos aguas. Los muros se levantan sobre un zócalo. Esquinas reforzadas con contrafuertes de sillar. Imafronte de un vano y arco de medio punto sobre pilastras cajeadas.
El interior se cubre con armadura de madera, conservándose dos escudos en el arranque de la bóveda.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

IPAA. Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Asturias.






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761410AQ0006

Coordenadas UTM	301827,2947	4810943,752	Referencia Catastral	17000469	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Porreñu		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Porreñu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Celada		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-255/VV-11		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa Corredor	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa corredor tradicional de planta rectangular y dos alturas construida con mampostería de piedra. Dos almanques enmarcan la fachada principal. En la planta baja, acceso a través de porche. En planta superior, un balcón volado recorre la fachada con pies derechos y balaustres de madera torneados. El corredor se apoya en una viga que recorre toda la fachada.
Cubierta de teja a dos aguas.
Acabado de fachada principal continuo dejando vistos los cercos de huecos.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761410AQ0007


Coordenadas UTM	301778,8964	4810844,455	Referencia Catastral	17000470
			Interés:	Medio

Nombre	Caserío Tradicional	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Porreñu	Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	Porreñu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Celada	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	
Elementos Anexos		Estilo	
Intervenciones		Número de Plantas	
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa corredor tradicional de planta rectangular y dos alturas construida con mampostería de piedra. Dos almanques enmarcan la fachada principal. En la planta baja, acceso a través de porche. En planta superior, un balcón volado recorre la fachada con pies derechos y balaustres de madera torneados. El corredor se apoya en una viga que recorre toda la fachada y un pie derecho en mitad del vano.
Cubierta de teja a dos aguas.
Acabado de fachada principal continuo dejando vistos los cercos de huecos.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas".
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761410AQ0009


Coordenadas UTM	301742,1715	4811394,684	Referencia Catastral	17000481
			Interés:	Medio

Nombre	Caserío tradicional	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Porreñu,48	Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	Porreñu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Celada	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	As-255/VV-11	Grado de Protección	Ambiental

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa corredor	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitada integralmente	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa corredor tradicional de planta rectangular y dos alturas construida con mampostería de piedra.
En la planta baja, acceso a través de porche. En planta superior de la fachada lateral, presencia de un balcón volado con pies derechos y balaustres de madera torneados.
Cubierta de teja a tres aguas.

Justificación del Entorno de Protección

Observaciones:

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761410AQ0010

Coordenadas UTM	301803,6219	4811420,712	Referencia Catastral	16900436	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Porreñu,52		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Porreñu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Celada		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-255/VV-11		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	-
Elementos Anexos	Almacén	Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitada integralmente	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa corredor tradicional de planta rectangular y dos alturas construida con mampostería de piedra y sillares. Dos almanques enmarcan la fachada principal.
En la planta baja, acceso a través de porche. En planta superior, un balcón volado recorre la fachada con pies derechos y balaustres de madera torneados. El corredor se apoya en una viga que recorre toda la fachada.
Cubierta de teja a dos aguas.
Acabado de fachada principal en mampostería vista dejando vistos los almanques.Planta primera y fachasdas laterales, con revestimiento continuo.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761410AQ0011

Coordenadas UTM	301798,9612	4811452,821	Referencia Catastral	16900704	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío tradicional		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Porreñu		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Porreñu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Celada		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-255/VV-11		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa corredor	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitada integralmente	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Dos viviendas corredor de planta rectangular y dos alturas construidas con mampostería de piedra y sillares. Dos almanques enmarcan la fachada principal.
En la planta baja, acceso a través de porche. En planta superior, un balcón volado recorre la fachada con pies derechos y balaustres de madera torneados. El corredor se apoya en una viga que recorre toda la fachada y en una de las viviendas, se apoya en un pie derecho a mitad del vano.
Cubierta de teja a dos aguas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761410AQ0012


Coordenadas UTM	301868,6787	4811021,606	Referencia Catastral	17000467
			Interés:	Medio

Nombre	Caserío tradicional	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Porreñu	Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	Porreñu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Celada	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa corredor	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa corredor tradicional de planta rectangular y dos alturas construida con mampostería de piedra. En la planta baja, acceso a través de porche. En planta superior, un balcón volado recorre la fachada con pies derechos y balaustres de madera torneados.
Cubierta de teja a dos aguas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761410ET0001


Coordenadas UTM	301945,0234	4811270,024	Referencia Catastral	16800572
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	Manuel del Soto/MªIsabel del Soto y Marino Francis	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	El Camín	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Porreñu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Celada	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Maliayo
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Muelas torcidas, reposición de mandil		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos y muelas de piedra. Pegollos de madera. Engüelgos, caja de colondras. Corredor parcial rudimentario y mandil en mal estado. Resto de la caja con tentemozos. Puertas de bastidor con cuarterones. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761410ET0002


Coordenadas UTM	301960,2062	4811287,375	Referencia Catastral	16900246
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	Francisco del Soto y Mª Isabel de Soto	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	El Camín,5	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Porreñu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Celada	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	As-255/VV-11	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	1670
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Cubierta rehabilitada	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos y muelas de piedra. Pegollos de madera. Engüelgos, caja de colondras. Trabes con refuerzos metálicos. Ausencia de corredor, tentemozos en el perímetro. Puerta de cuarterones tallados. Arco rebajado sobre la misma. Liño tallado
con motivos místicos. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761410ET0003

Coordenadas UTM	301953,3376	4811263,156	
Referencia Catastral	16800572		
Interés:	Alto		

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	Diamantina Cueli	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	El Camín	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Porreñu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Celada	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	Siglo XVI
Elementos Anexos	-	Estilo	Villaviciosa
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos y muelas de piedra. Pegollos de madera. Engüelgos, caja de colondras. Ausencia de corredor, con tentemozos en perímetro. Puerta entablada lisa rectangular prolongada en su parte superior en semicírculo para adaptarse al arco del liño. Este arco presenta una vuelta exterior en diente de sierra y dos interiores en punta de diamante, y un tramo de imposta a cada lado. A lo largo del liño se disponen una banda longitudinal en relieve con aspas y tramos en espina de pez y diente de sierra. El resto del liño se cubre con tallas geométricas en bandas horizontales, oblicuas y diversos motivos.Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761410ET0004


Coordenadas UTM	301904,1712	4810945,415	Referencia Catastral	17001362
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	Segundo Cardín	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Chamberí,65	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Porreñu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Celada	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Subidera de cemento y refuerzos metálicos.	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Refuerzo de sovigaño apuntalado, rehabilitación de cubierta. Reposición subidoria de piedra		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos y muelas de piedra. Pegollos de madera. Puntal bajo sovigaño. Engüelgos, caja de colondras. Corredor parcial con pies derechos y balaustres de madera. El resto del perímetro cuenta con tentemozos. Puertas entabladas lisas, sin inscripciones ni tallas.Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidorias de hormigón y tenobia.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Aparece la fecha de 1974, posiblemente correspondiente a alguna reparación
llevada a cabo.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761410ET0005


Coordenadas UTM	301841,6331	4810938,548	Referencia Catastral	17001189
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo de Julio Arenas	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Chamberí,24	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Porreñu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Celada	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Cubierta y corredor rehabilitados	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Construcción en la parte inferior que aprovecha desnivel del terreno. Sin engüelgos, caja de colondras de madera. Corredor perimetral con pies dechos y balaustrada de madera. Puerta entablada lisa, sin inscripciones ni tallas en liño. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761410ET0006

Coordenadas UTM	301826,0888	4810923,366	Referencia Catastral	17001360
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo de Ludivino Redondo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Chamberí, 25	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Porreñu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Celada	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Cubierta rehabilitada	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Pérdida parcial de balaustrada	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Reposición de balaustres		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos y muelas de piedra. Pegollos de madera. Uno de refuerzo. Engüelgos, caja de colondras. Corredor parcial en tres caras, balaustres en una de ellas, el resto es muy rudimentario. Puerta entablada con listones superpuestos y otra entablada lisa. Arcos rebajados sobre las puertas. Sin inscripciones ni tallas.
Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. 2 subidorias de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761410ET0008

Coordenadas UTM	301830,0657	4810967,828	Referencia Catastral	17001361
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	Marino Arenas/Ludivino Redondo	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Chamberí	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Porreñu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Celada	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Pegollo extra. Sin engüelgos, caja de colondras. Corredor parcial con pies derechos y balaustrada de madera en dos caras; el resto cuenta con tentemozos. Puerta de bastidor apeinazada, con cuarterones tallados. Sin inscripciones ni tallas.Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761410ET0009


Coordenadas UTM	301836,9322	4810804,439	Referencia Catastral	17001159
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	Benjamin Arenas	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Porreñu,26	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Porreñu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Celada	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre de ladrillo en la parte inferior y canalon.	En Uso	Si
Patologías:	Pérdida parcial de balaustrada	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Eliminar el cierre de ladrillo en la parte inferior y canalon. Reposición de balaustrada		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Engüelgos, caja de colondras. Corredor parcial rudimentario, con pies derechos y mandiles. Puerta entablada lisa, sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761410ET0010


Coordenadas UTM	301804,7598	4810832,273	Referencia Catastral	17001357
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	Julia García	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Porreñu,28	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Porreñu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Celada	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Subidoria de fábrica	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Rehabilitación integral, amenaza ruina.Reposición subidoria de piedra		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos y muelas de piedra. Pegollos de madera. 2 pegollos extra y varios puntales bajo trabes. Engüelgos, caja de colondras. Corredor parcial con cierres verticales hasta el alero. Puerta entablada, con listones superpuestos. Arco rebajado y tallas triangulares. Cubierta apuntalada, faltan tentemozos. Subidoria de ladrillo y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761410ET0011


Coordenadas UTM	301686,5545	4811043,379	
Referencia Catastral	17001363		
Interés:	Alto		

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	Segundo García/Amelia Redondo/Francisco Barrigón	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Porreñu,32	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Porreñu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Celada	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Tendayos nuevos	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalón	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Retirada de canalón		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Pegollo de refuerzo en el centro. Sin engüelgos, caja de colondras Corredor parcial con cierres horizontales, el resto con tendayos. Puerta entablada lisa, sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761410ET0013

Coordenadas UTM	301678,9642	4811128,689	Referencia Catastral	17000737
			Interés:	Medio
Nombre	Abrevadero		Patrimonio Arqueológico	-
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Fuente
Dirección:	Porreñu		Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Porreñu		Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Celada		Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-255/VV-11		Grado de Protección	Ambiental
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Abrevadero	Datación	1950
Elementos Anexos	-	Estilo	
Intervenciones	-	Número de Plantas	
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Abrevadero de hormigón y aplacado de piedra. Placa con inscripción, donde se indica la fecha y el comitente(Emigrantes argentino y cubanos)

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761410ET0015


Coordenadas UTM	301734,2754	4811400,341	Referencia Catastral	17001366
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	Berta Martínez	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	La Capilla,48	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Porreñu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Celada	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	final s XVIII- ppios s XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Corredor cerrado con malla	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Rehabilitación de cubierta y corredor.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Engüelgos, caja de colondras. Corredor parcial en dos caras, con pies derechos y balaustrada de madera, en mal estado. Toda la caja cuenta con tentemozos. Puerta de bastidor con 6 cuarterones, sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761410ET0016

Coordenadas UTM	301745,1203	4811411,908	Referencia Catastral	17001366	
			Interés:	Medio	
Nombre	Pajar		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	Mª Dolores Llames		Patrimonio Etnográfico	Pajar/Lagar	
Dirección:	La Capilla,48		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Porreñu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Celada		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-255/VV-11		Grado de Protección	Ambiental	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Pajar	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Cubierta rehabilitada	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pajar de planta cuadrada. Los paramentos verticales son muros de mampostería. Planta superior cerrada con varas entretejidas. En el piso inferior se sitúa la cuadra. Cubierta de teja arabe a dos aguas, apoyada en los almanques de la fachada.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M.. "El corredor en las casas asturianas"
"Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana"



SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761410ET0017


Coordenadas UTM	301752,3498	4811385,881	Referencia Catastral	17001140
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	Benigna Naredo	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	La Capilla, 47	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Porreñu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Celada	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos y muelas de piedra. Pegollos de madera. Trabes con refuerzos metálicos. Engüelgos, caja de colondras de madera.Ausencia de corredor y tentemozos en el perímetro. Puerta entablada lisa, sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. 2 subidorias de piedra y talameras.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761410ET0018


Coordenadas UTM	301767,5325	4811385,52	Referencia Catastral	17001141
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	Mariano Fernández	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	La Capilla,47	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Porreñu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Celada	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	final s XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos y muelas de piedra. Pegollos de madera. Engüelgos, caja de colondras de madera. Ausencia de corredor, con tentemozos en el perímetro. Puerta de bastidor apeinazada, con 6 cuarterones. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761410ET0019

Coordenadas UTM	301782,3536	4811385,158	Referencia Catastral	17001141	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	Berta Martínez		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	La Capilla, 47		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Porreñu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Celada		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-255/VV-11		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Corredor cerrado con policarbonato. Canalones.Cierre parcial entre pegoyos.	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Retirada de policarbonato, canalones y eliminación del cierre parcial entre pegoyos. Reparación de balaustrada		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Sin engüelgos, caja de colondras de madera. Corredor perimetral con pies derechos y balaustrada de madera, cerrado en una cara con policarbonato. Puerta de bastidor apeinazada, con 6 cuarterones. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761410ET0021

Coordenadas UTM	301797,1747	4811384,073	Referencia Catastral	16800704
			Interés:	Medio

Nombre	Pajar	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	Eduardo García	Patrimonio Etnográfico	Pajar/Lagar
Dirección:	La Capilla	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Porreñu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Celada	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Ambiental

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Pajar	Datación	-
Elementos Anexos	Construcciones de cemento.	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Rehabilitación de cubierta		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Los paramentos verticales son muros de mampostería. Cubierta de teja a un agua.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761410ET0023

Coordenadas UTM	301780,9	4811429,8	Referencia Catastral	16900704
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo de Belisario	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	La Capilla	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Porreñu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Celada	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Corredor cerrado con cable metálico y uralita.	En Uso	Si
Patologías:	Pérdida parcial de balaustrada	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Retirada de uralita y reposición de tornagües de madera. Balaustrada de madera		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Sin engüelgos, caja de colondras de madera. Coredor parcial en dos caras, con pies derechos y sin balaustrada. Se observa tornagües de madera cerrado exteriormente con uralita. Puerta de bastidor. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761410ET0024

Coordenadas UTM	301796,0907	4811428,897	Referencia Catastral	16900704
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo de Amador	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	La Capilla	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Porreñu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Celada	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Pérdida parcial de balaustrada	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Reposición de balaustrada y tornagües.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pegollos de piedra embebidos y elevados sobre un muro de mampostería. Muelas de piedra. Engüelgos, caja de colondras de madera. Corredor perimetral, con pies derechos y balaustrada de madera, cerrado en una de las fachadas con tornagües. Puerta entablada lisa, sin inscripciones ni tallas en liño. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761410ET0025

Coordenadas UTM	301795,3679	4811441,549	
Referencia Catastral	17000704		
Interés:	Alto		

Nombre	Panera de Angel	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	La Capilla,55	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Porreñu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Celada	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	final s XVIII- ppios s XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Pérdida parcial de balaustrada	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Reposición de balaustrada		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos y muelas de piedra. Pegollos de madera. Engüelgos, caja de colondras de madera. Corredor parcial en dos caras, con pies derechos y cerrado parcialmente con mandiles. El resto de la caja cuenta con tentemozos.Puerta de bastidor apeinazada, con 6 cuarterones. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761410ET0026


Coordenadas UTM	301783,0774	4811462,153	Referencia Catastral	17001124
			Interés:	Medio

Nombre	Pajar	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	Amador/Jorge/Berta	Patrimonio Etnográfico	Pajar/Lagar
Dirección:	La Capilla,55	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Porreñu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Celada	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Pajar	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Conjunto de tres pajares. Los paramentos verticales son muros de mampostería. Cubierta de teja a dos aguas, apoyada en almanques laterales. Uno de ellos carece de cerramiento en fachada principal.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M.. "El corredor en las casas asturianas"
"Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana"





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761410ET0027

Coordenadas UTM	-301809,8278	4811466,129	Referencia Catastral	16800704
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	Eduardo García	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	La Capilla	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Porreñu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Celada	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Rehabilitación integral, inclinación importante de la caja		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Engüelgos, caja de colondras de madera muy inclinada hacia un lateral. Ausencia de corredor, tentemozos en el perímetro. Puerta entablada lisa, sin inscripciones ni tallas en el liño.
Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761410ET0028


Coordenadas UTM	301802,9569	4811230,444	Referencia Catastral	16800706
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	Manuel Valdés Arenas/Manuel del Soto/ IsabelPrida	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	El Caliellu,	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Porreñu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Celada	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Rebhabilitación de estructura apuntalada en sovigaño y cubierta.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos y muelas de piedra. Pegollos de madera más antiguos que la caja. Sin engüelgos. Corredor parcial con balaustrada muy rudimentari. En el resto del perímetro faltan tentemozos en esquinas. Puerta entablada, sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Ausencia de subidoria, con talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con 761410ET0029

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761410ET0029


Coordenadas UTM	301808,7407	4811236,589	
Referencia Catastral	16800706		
Interés:	Alto		

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	Mª Dolores González Murcia/ Mª Isabel del Soto	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	El Caliellu,40	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Porreñu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Celada	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	final s XVII- ppios. s XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Rehabilitación de cubierta		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos y muelas de piedra. Pegollos de madera. Engüelgos, caja de colondras. Coredor parcial muy rudimentario, el resto de la caja cuenta con tentemozos. Puerta entablada con arco sobre ésta en el liños. Arco rebajado sobre uno de los engüelgos. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y tenobia.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con el hórreo: 761410ET0028

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761410ET0030


Coordenadas UTM	301870,1937	4811188,873	Referencia Catastral	16800586
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo de Modesto	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	Jose García/Modesto Lagar	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Porreñu,35	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Porreñu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Celada	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Rehabilitación de trabe partido, cubierta y corredor.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos y muelas de piedra. Pegollos de madera, más antiguos que la caja, con muro de cierre de mampostería. Puntales bajo trabe. SIn engüelgos, caja de colondras. Corredor parcial derruído , al resto de la caja le faltan tentemozos. Puerta entablada, sin inscripciones ni tallas en liño. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761410ET0031

Coordenadas UTM	301868,0242	4811141,338	Referencia Catastral	17001364	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	Mª de Los Angeles Francisco		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Porreñu		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Porreñu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Celada		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-255/VV-11		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XIX
Elementos Anexos	Almacén	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Rehabilitación de cubierta. Reposición de balaustres		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Sin engüelgos, caja de colondras. Corredor perimetral con pies derechos y balaustrada de madera en uno de los lados, en el resto falta balaustrada. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

En finca sin acceso

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761410ET0032


Coordenadas UTM	301905,6181	4811029,999	Referencia Catastral	17001361
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	Ricarda Carneada	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Porreñu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Porreñu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Celada	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	final s XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Cubierta rehabilitada	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pegollos y muelas de piedra. Pilpayos de piedra a diferente altura salvando desnivel del terreno. Engüelgos, caja de colondras de madera.Ventilaciones en fachada lateral. Corredor parcial cerrado en un tramo con mandiles, el resto del perímetro cuenta con tentemozos. Puerta de tablas ensambladas con espigas, peine central y resaltes a modo de cuarterones.Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra con abundante vegetación y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con 761410ET0033, 761410ET0034, 761410ET0035, 761410ET0036, 761410ET0037

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761410ET0033


Coordenadas UTM	301907,4254	4811016,627	Referencia Catastral	17001361
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo de Jose Cardin	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Porreñu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Porreñu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Celada	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Sin engüelgos, caja de colondras. Corredor perimetral con pies derechos y balaustres de madera torneada. Puerta de bastidor, con plafones. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y tenobia.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con 761410ET0032, 761410ET0034, 761410ET0035, 761410ET0036, 761410ET0037

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761410ET0034


Coordenadas UTM	301894,0503	4811023,857	Referencia Catastral	17001361
			Interés:	Alto

Nombre	Panera de Benjamin Arenas	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Porreñu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Porreñu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Celada	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	final s XVIII-ppios s XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Pérdida parcial de balaustrada	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Reposición de mandiles y balaustrada		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Sin engüelgos, caja de colondras. Corredor perimetral cerrado con mandiles en una fachada, entretejido de varas en otra y resto con balaustrada de madera. Puerta de bastidor apeinazada, con 6 cuarterones. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra rudimentaria y tenobia.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunco con 761410ET0032, 761410ET0033, 761410ET0035, 761410ET0036 y 761410ET0037

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761410ET0035


Coordenadas UTM	301891,5197	4811010,843	Referencia Catastral	17001361
			Interés:	Alto

Nombre	Panera de Aurelio Menéndez	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Porreñu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Porreñu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Celada	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	final s XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Corredor cerrado con tablero de fibrocemento en una fachada.	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Rehabilitación completa. Eliminar tablero de fibrocemento en el corredor, reposición de balaustrada.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

6 Pilpayos y muelas de piedra. 6 Pegollos de madera. 3 pegollos extra bajo sovigaño. Engüelgos, caja de colondras. Corredor parcial cerrado con mandiles en dos caras, una de ellas en fibrocemento, el resto con pies derechos y pasamanos. Fachada principal con tentemozos.Puertas de bastidor, apeinazadas, con 6 cuarterones tallados. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. 2 subidorias de piedra y tenobia en una de ellas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con 761410ET0032, 761410ET0033, 761410ET0034, 761410ET0036 y 761410ET0037.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761410ET0036


Coordenadas UTM	301881,7595	4811011,567	Referencia Catastral	17001361
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	Jesús Ramos	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Porreñu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Porreñu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Celada	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	S XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular - Románico
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Subidoria de fábrica de ladrillo.	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Rehabilitación de cubierta y estructura de trabes.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos y muelas de piedra. Pegollos de madera y 2 pegollos extra. Engüelgos, caja de colondras. Corredor parcial con entretejido de varas. Puerta entablada lisa, sin inscripciones ni tallas.Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. 2 subidorias, una de fábrica y otra de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con 761410ET0032, 761410ET0033, 761410ET0034, 761410ET0035, y 761410ET0037

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761410ET0037


Coordenadas UTM	301898,3883	4811033,617	Referencia Catastral	17001361
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	Isabel Prida	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Porreñu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Porreñu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Celada	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Refuerzo estructural en sovigaño.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos de piedra a diferente altura salvando desnivel del terreno. Apuntalado en sovigaño.Pegollos de madera y muelas de piedra. Engüelgos, caja de colondras. Ausencia de corredor, tentemozos en el perímetro. Puerta entablada lisa, sin inscripciones ni tallas.Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. No se observa subidoria.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con 761410ET0032, 761410ET0033, 761410ET0034, 761410ET0035, y 761410ET0036

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761410ET0040


Coordenadas UTM	301730,0625	4811190,162	Referencia Catastral	16800307
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Porreñu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Porreñu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Celada	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	As-113	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	final s XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitado integralmente	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos y muelas de piedra. Pegollos de madera. Engüelgos, caja de colondras de madera. Corredor parcial con pies derechos y balaustrada de madera. El resto de la caja cuenta con tentemozos en el perímetri. Puertas entabladas con listones superpuestos. Arcos de medio punto sobre éstas y talla en forma de cruz.Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Trasladado desde Cabranes.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761414AQ0001


Coordenadas UTM	301687,4428	4809686,019	Referencia Catastral	17000401
			Interés:	Medio

Nombre	Caserío tradicional	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Rali,9	Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	Rali	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Celada	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa corredor	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Rehabilitación integral		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa corredor tradicional de planta rectangular y dos alturas construida con mampostería de piedra.
En la planta baja, acceso a través de porche. En planta superior, un balcón volado recorre parte de la fachada con pies derechos y balaustres de madera torneados.
Cubierta de teja a dos aguas.
Acabado de fachada principal continuo, en color dejando vistos los cercos de huecos.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas".
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761414AQ0002


Coordenadas UTM	301653,7676	4809695,591	
Referencia Catastral	17001338		
Interés:	Medio		

Nombre	Caserío tradicional	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Rali	Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	Rali	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Celada	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa corredor tradicional de planta rectangular y dos alturas construida con mampostería de piedra y sillares. Dos almanques enmarcan la fachada principal.
En la planta baja, acceso a través de porche. En planta superior, un balcón volado recorre la fachada con pies derechos y balaustres de madera torneados. Corredor cerrado en los laterales.
Cubierta de teja a dos aguas.
Acabado de fachada principal continuo dejando vistos los cercos de huecos y dinteles así como los almanques.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761414AQ0003

Coordenadas UTM	301691,3759	4809693,502	Referencia Catastral	17000401	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Rali		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Rali		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Celada		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-255/VV-11		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa corredor	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Revestimientos de fachada y carpinterías		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa corredor tradicional de planta rectangular y dos alturas construida con mampostería de piedra y sillares. Dos almanques enmarcan la fachada principal.
En la planta baja, acceso a través de la fachada lateral. En planta superior, un balcón apoyado en la planta baja recorre la fachada con pies derechos y balaustres de madera torneados.
Cubierta de teja a dos aguas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas".
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761414ET0001


Coordenadas UTM	301711,3014	4809692,165	Referencia Catastral	17001338
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	Máximo Arenas	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Rali,9	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Rali	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Celada	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XIX y XX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Corredor con pontes de rasilla	En Uso	No
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Rehabilitaciónde cubierta, reposición de balaustres		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra sobre construcción de mampostería y sillarejo. Sin engüelgos, caja de colondras de madera. Corredor perimetral, de construcción posterior a la caja, con pontes de rasilla y balaustrada de madera. Puerta entablada lisa, sin inscripciones ni tallas en el liño.
Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Cornisa con tabla de sacrificio ondulada sobre la que apoyan las tejas
Subidoria de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761414ET0002

Coordenadas UTM	301688,8895	4809743,857	Referencia Catastral	17000313	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo de Elvira		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Rali		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Rali		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Celada		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-255/ VV-11		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Sin engüelgos, caja de colondras de madera. Corredor perimetral con pies derechos y balaustres de madera. Puerta entablada lisa, sin inscripciones ni tallas en el liño. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761415ET0001

Coordenadas UTM	302359,0824	4813073,896	Referencia Catastral	15800358	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	Enrique del Valle		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Peña Xibgla		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Xibgla		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Celada		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-255/VV-11		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	-
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones	Corredor y puertas recientes.	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Piso inferior cerrado en dos fachadas. Canalon.	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminar canalón		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Corredor perimetral de nueva construcción, con pies derechos y balaustres de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

En finca sin acceso

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".



SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761415ET0002


Coordenadas UTM	302365,6833	4813054,46	Referencia Catastral	15800358	
			Interés:	Alto	

Nombre	Hórreo de Andrés Enrique	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Peña Xibgla	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Xibgla	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Celada	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-255/VV-11	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Muro de ladrillo entre pegoyos. Canalón	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminar muro de ladrillo entre pegoyos y canalón		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Engüelgos, caja de colondras. Corredor perimetral, con pies derechos y balaustrada de madera. Puerta entablada, con listones superpuestos. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y tenobia.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761415ET0003

Coordenadas UTM	302373,3857	4813149,806	Referencia Catastral	15800493	
			Interés:	Medio	
Nombre	Llagar		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Pajar/Lagar	
Dirección:	Peña Xibgla		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Xibgla		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Celada		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-255/VV-11		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-F Interés Forestal		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Llagar	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Rehabilitación de cubierta		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Los paramentos verticales son muros pétreos macizos realizados en mampostería. Cubierta a dos aguas, apoyada en almanques.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:


SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761415ET0004

Coordenadas UTM	302324,6087	4812985,884	Referencia Catastral	15800489	
			Interés:	Medio	
Nombre	Llagar de Andres Enrique		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Pajar/Lagar	
Dirección:	Peña Xibgla		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Xibgla		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Celada		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-255/VV-11		Grado de Protección	Ambiental	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Llagar	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Llagar en uso para consumo familiar. Planta cuadrada, construido en mampostería de piedra. Tres vanos en la fachada principal.Cubierta de teja a dos aguas

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

-





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CORU

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761501AQ0001

Coordenadas UTM	304483.00949	4812885.3605	Referencia Catastral	16600550
			Interés:	Medio
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico	
Otros:			Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Los Caminos, 2		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	Los Caminos		Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Coru		Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-255/ Desvío carretera de Lugás		Grado de Protección	Parcial
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa corredor	Datación	
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	No
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Caserío tradicional de dos plantas entre almanques. En planta baja, dos puertas. En planta principal, galería acristalada, cerrada en su parte baja con mandil de tablas horizontales de madera y a los lados con fábrica y ventanas. Revestimiento continuo en color blanco. Alero de canecillos de madera. Cubierta a cuatro aguas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761501ET0001

Coordenadas UTM	304572.3066	4813101.392	Referencia Catastral	16610003	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Los Caminos		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Los Caminos		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Coru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255/ Desvío carretera de Lugás		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XIX
Elementos Anexos	Cierre parcial entre pegoyos.	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalones y edificacicón y cierre entre pegoyos.	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Eliminación de cierre entre pegoyos y canalón.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Subidoria de ladrillo con revoco de cemento. Corredor perimetral con tendayos y balaustres verticales rectos en estado precario. Caja sin engüelgos con colondras de madera y puertas entabladas.
Cubierta de teja cerámica en estado precario.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761501ET0002

Coordenadas UTM	305137.7777	4814073.6533	Referencia Catastral	16600005	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Los Caminos		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Los Caminos		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Coru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255/ Desvío carretera de Lugás		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	EP-AM Especial Protección Ambiental		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	1680
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras de madera, engüelgos en las esquinas y tentemozos. Trabes de gran porte. Corredor perimetral rudimentario añadido posteriormente. Puerta de tablas verticales. Subidoria de mampuestos de piedra en un lado. Cubierta de estructura de madera, cabrios y ripias sobre las que se colocan directamente las tejas curvas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Inscripción de la datación en el liño.
1680: posible fecha de construcción.
1977: posible fecha reconstruccíon y/o traslado.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761503AQ0001

Coordenadas UTM	304701.01944	4813823.4184	Referencia Catastral	15100424	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserio tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Cayao		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Cayao		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Coru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserio tradicional	Datación	1797
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones	Eliminación de revoco tradicional	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Caserío tradicional de mampostería vista de dos plantas con corredor, en la fachada de acceso huecos dispuestos a lo largo de toda la fachada, en su fachada interior, corredor abierto de balaustres torneados de madera en el piso noble. Alero de canecillos de madera, cubierta a dos aguas de teja curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761503AQ0002

Coordenadas UTM	304701.01944	4813823.41840	Referencia Catastral	15100586	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserio Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Cayao		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Cayao		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Coru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa corredor	Datación	XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Caserío tradicional de dos pisos, planta cuadrada, dos almanques enmarcan la fachada principal. Porche poco profundo bajo el que se encuentran puerta de acceso centrada y ventanas a ambos lados. En planta principal, corredor de madera con balaustres torneados con cuarto cerrado con ventana en un lateral. Revestimiento continuo y pintada en color. Alero de madera y cubierta a dos aguas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761503AQ0003

Coordenadas UTM	304945.2602	4814193.1154	Referencia Catastral	15100422	
			Interés:	Alto	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Cayao, 5		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Cayao		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Coru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casrío Tradicional	Datación	S. XVII
Elementos Anexos	En manzana con otras edificaciones.	Estilo	Popular
Intervenciones	Intervención en curso.	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	Zonas donde se ha eliminado el revoco de fachada de manera intencionada.	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Reparar revestimiento de fachada.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional de dos plantas con corredor y balaustrada de madera en el piso noble. Revestimiento de fachada con revoco de color blanco. Edificaciones para actividades productivas anexas. Cubierta inclinada de teja cerámica.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761503AQ0004

Coordenadas UTM	304921.6999	4813997.09655	Referencia Catastral	15100535	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Cayao		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Cayao		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Coru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Conjunto de casas ccorredor	Datación	
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	No
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Conjunto de dos casas de tipo coredor de dos pisos, con almanques a ambos lados del corredor. Fábrica de mampostería revestida. Porche poco profundo bajo el que se encuentran puerta de acceso centrada y ventanas a ambos lados. En planta principal, corredor de madera con balaustres torneados. Alero de canecillos de madera y cubierta a dos aguas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761503ET0001

Coordenadas UTM	304809.9407	4814019.6572	Referencia Catastral	15100348	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo de Marino Martínez		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Cayao, 10		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Cayao		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Coru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras de madera, sin engüelgos. Corredor parcial con pies derechos y sin pasamanos. Faltan tentemozos. Puerta entablada lisa, sin tallas ni inscripciones. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761503ET0002


Coordenadas UTM	304701.0194	4813823.4184	Referencia Catastral	15100586
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Cayao	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Cayao	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Coru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-332	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	XVII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones	Cubierta restaurada recientemente.	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Dos pilpayos sobre roca salvando desnivel de terreno. Pegollos y muelas de piedra.
Arco abocinado tallado en la puerta de entrada. Puerta de tablas verticales. Caja de colondras de madera, engüelgos en las esquinas y tentemozos.
Cubierta de teja curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761503ET0003


Coordenadas UTM	304902.7207 4814007.9222	Referencia Catastral	15110356
		Interés:	Alto

Nombre	Hórreo de Máximo Figaredo Pando	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Cayao	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Cayao	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Coru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-332	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVII
Elementos Anexos	Cierre entre pegoyos. Murete de refiuerzo de pontes detrás de subidoria.	Estilo	Popular
Intervenciones	Retejado.	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Murete de ladrillo de refuerzo de pontes. Refuerzos metálicos en trabes. Cierre entre pegoyos.	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Reparación estructural. Eliminaciónd e murete de ladrillo de refuerzo de pontes; refuerzos metálicos en trabes y cierre entre pegoyos.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de pilpayos, pegollos y muelas de piedra, una de ellas circular. Subidoria de ladrillo enfoscado de cemento. Corredor parcial con tendayos en mal estado. Caja de engüelgos con colondras de madera y arco de medio punto rebajado en liño, sobre la puerta de entrada. Cubierta retejada recientemente con pontes deteriorados.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Abundantes enseres y herramientas acumuladas en l aparte inferior del hórreo.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761503ET0004

Coordenadas UTM	304928.0244	4814181.3804	Referencia Catastral	15100549	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Cayao		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Cayao		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Coru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVI
Elementos Anexos	Murete de ladrillo bajo el hórreo.	Estilo	Villaviciosa
Intervenciones	Pegoyos y muelas de fcatura más reciente.	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Murete de ladrillo bajo el hórreo.	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Reparaciones estructurales y eleiminación de murete de ladrillo bajo hórreo.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo con pilpayos ocultos. Pegollos y muelas de piedra. Subidoria de ladrillo con revoco de cemento. Murete de ladrillo bajo hórreo. Corredor perimetral parcial muy precario con cierre puntual de tablas de madera. Caja de engüelgos con profusión de tallas en punta de diamante y otras figuras geométricas a lo largo de los liños y en los extremos de éstos. Arco de medio punto tallado sobre puerta entablada, también con tallas en punta de diamante en el centro. Pontes con problemas de pudrición y carcoma. Cubierta retejada. Estilo Villaviciosa.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Ejemplar destacado por la profusa decoración de los liños.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761503ET0005

Coordenadas UTM	304680.38348	4813846.2478	Referencia Catastral	15100548	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo de Esther Cortina		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Cayao		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Cayao		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Coru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	final s XIX - ppios. s XX
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones	Cubierta nueva	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre parcial de fábrica entre pegoyos	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja de colondras. Corredor perimetral con cantenal, formado por pies derechos, pasamanos, sollado y balaustres lisos muy separados. Puerta entablada lisa, sin inscripciones ni tallas.. La subidoria de fábrica. Cubierta de estructura de madera, cabrios y ripias sobre las que se colocan directamente las tejas curvas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Rehabilitación de cubierta

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761503ET0006

Coordenadas UTM	304680.3834	4813846.24788	Referencia Catastral	15100548	
			Interés:	Alto	
Nombre	Panera		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	Cayao		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Cayao		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Coru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	XVII - XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Panera de seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras de madera y engüelgos en las esquinas. Trabes de gran porte. Cabezas de liños talladas. Corredor añadido en un lado con balaustres lisos. Dos puertas apeinazadas centradas. Cubierta de teja curva sobre ripias de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761504AQ0001

Coordenadas UTM	305360.7531	4812917.6657	Referencia Catastral	11000482	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Cermuñu, 5		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Cermuñu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Coru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255/ Desvío carretera Lugás		Grado de Protección	Ambiental	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	S. XVII
Elementos Anexos	Edificios y espacios productivos vinculados a la edificación.	Estilo	Popular
Intervenciones	Restaurado recientemente.	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Reparar cubierta.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío Tradicional de dos plantas con corredor y balaustrada de madera en el piso noble, al que se abren diferentes huecos de la vivienda. Porche en el inferior con puerta principal de acceso. Muros de mampostería de piedra vista y otros con revoco de color blanco. Diferentes edificaciones y espacios productivos vinculados a la vivienda. Cubiertas inclinada de teja cerámica con canalón.

Justificación del Entorno de Protección

Observaciones:

En quintana con panera y otras edificaciones en espacio productivo.

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761504ET0001

Coordenadas UTM	305316.3821	4812847.2556	Referencia Catastral	16600189	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Cermuñu		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Cermuñu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Coru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255, Desvío carretera Lugás		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	XVII - XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Chapa metálica en cubierta	En Uso	No
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Rehabilitación de cubierta, reposición de tejas		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de grandes dimensiones pegollos de madera y muelas de piedra. Caja de colondras de madera, engüelgos en las esquinas. Liño con arco tallado encima de la puerta. Puerta de tablas verticales sobre bastidor.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Finca sin acceso.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761504ET0002

Coordenadas UTM	305369.1877	4812901.1633	Referencia Catastral	11000156	
			Interés:	Alto	
Nombre	Panera de Jorge Vega y José Fuentes		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	Cermuñu		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Cermuñu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Coru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255/ Desvio carretera de Lugas		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Panera de seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras dispuestas a espiga y engüelgos de gran tamaño, tenobia de lado a lado. Trabes de gran porte. Puertas de dos tableros fijados por grandes clavos a un bastidor frontal. Arcos rebajados en liño encima de las puertas. Corredor con cantenal añadido posteriormente. Subidoria de mampuestos de piedra y tenobia. Cubierta de estructura de madera, cabrios y ripias sobre las que se colocan directamente las tejas curvas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma quintana

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761505AQ0001

Coordenadas UTM	306321.03668	4814370.43417	Referencia Catastral	10300417	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	La Granda		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	La Granda		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Coru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332/ Desvío carretera de Solares		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	
Elementos Anexos		Estilo	Historicista - Montañés
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Caserío tradicional de dos plantas con corredor de madera en una de las fachadas laterales de mandil de tablas de madera horizontales. Fábrica de mampostería revestida en blanco, sillares esquinales y enmarcando los vanos. Alero de canecillos de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Forma quintana

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761505ET0001

Coordenadas UTM	306321.03668	4814370.4341	Referencia Catastral	10300527	
			Interés:	Alto	
Nombre	Panera de José García Huerta		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	La Granda		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	La Granda		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Coru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332/Desvío carretera Solares		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra de dos crujías. Caja de colondras de tablones verticales. Corredor perimetral apoyado sobre las testas de los trabes, formado pies derechos, pasamanos, sollado y balaustres de madera lisos y en una de las fachadas, mandil de tablas horizontales. Puertas de tablas verticales. Tiene cantenal. Subidoria de un tramo paralelo a la caja de piedra de mampuestos de piedra con escalones enterizos de piedra. Cubierta de estructura de madera y ripias sobre las que se colocan las tejas curvas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma quintana

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761506AQ0001

Coordenadas UTM	305607.66742	4812175.33480	Referencia Catastral	15500464	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	La Madrera		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	La Madrera		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Coru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255, Desvío carretera Lugás		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones	Descarnado del revestimiento	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Caserío tradicional de dos plantas, el volumen central entre almanques, con corredor de balaustres torneados de madera. Porche en piso inferior. Sillares esquinales y enmarcando vanos. En el resto de la edificación se encuentran situados huecos de ventanas y puertas. Cubierta a cuatro aguas de teja curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Carretera en estado muy precario. Deficiente señalización.

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761506AQ0003

Coordenadas UTM	305599.4874	4812374.9211	Referencia Catastral	15500345	
			Interés:	Alto	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	La Madrera		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	La Madrera		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Coru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255, Desvío carretera Lugás		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	S. XVIII
Elementos Anexos	Otros edificios vinculados a la actividad productiva tradicional.	Estilo	Popular
Intervenciones	Restaurado recientemente.	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Caserío tradicional de dos plantas. Balcón de madera acristalado en la segunda planta de una de las fachadas y corredores con galería acristalada en las otras dos fachadas. Revoco de fachadas repuesto y renovación completa de carpinterías, aleros y cubiertas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Completamente renovado.

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761506AQ0004

Coordenadas UTM	305609.3888	4812382.6222	Referencia Catastral	15500465	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	La Madrera		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	La Madrera		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Coru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255, Desvío carretera Lugás		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	S. XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	Elementos de fábrica y alicatado en porche.	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Reparación de revestimientos de fachada y eleiminación de construcciones en porche.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Caserío tradicional de dos plantas con corredor y balaustrada de madera. Porche en el piso inferior. Muros de mampostería revocados.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761506AQ0005

Coordenadas UTM	305565.7492	4812366.1198	Referencia Catastral	15500461	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	La Madrera		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	La Madrera		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Coru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255, Desvío carretera Lugás		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	S. XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones	Cubeirta reparada recientemente.	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Caserío tradicional de dos plantas con corredor y balaustrada de madera en el piso noble y porche en el inferior, a los que se abren sendas puertas. Muros de mampostería, que queda vista en las esquinas y lateral del porche, y oculta tras el revoco en el resto de la fachda principal. Cubierta a cuatro aguas de teja árabe y alero de madera con canecillos de gran desarrollo recientemente rehabilitados.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761506AQ0006

Coordenadas UTM	305205.05741	4812342.0200	Referencia Catastral	13900517	
			Interés:	Alto	
Nombre	Capilla de San Mamés		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	La Madrera		Patrimonio Arquitectónico	Capilla	
Localización:	La Madrera		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Coru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255, Desvío carretera Lugás		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	EP-AM Especial Protección Ambiental		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Capilla	Datación	
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Pequeña capilla de planta cuadra y una sola nave con pórtico en la cabecera. Puerta adintelada flanqueada por ventanucos. Sillares esquinales y enmarcando vanos. Remate en espadaña. Enlucido blanco. Cubierta estructura de madera con acabado en teja curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761506ET0001


Coordenadas UTM	305607.6674	4812175.3348	
Referencia Catastral	13900070		
Interés:	Alto		

Nombre	Hórreo de Bernardo y Óscar Vega	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	La Madrera	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	La Madrera	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Coru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-255, Desvío carretera Lugás	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Apeos	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos de madera y muelas de piedra. Trabes de gran porte. Caja de colondras dispuestas a espiga y engüelgos. Tentemozos en parte del perímetro. Se ha añadido un corredor rudimentario en tres lados. Puerta de dos tableros fijados a un bastidor frontal por grandes clavos. Arco tallado sobre la puerta de acceso y tallas en cruz en el liño . Subidoria de grandes mampuestos. Cubierta de estructura de madera, cabrios y ripias sobre las que se colocan directamente las tejas curvas. Pernos de madera. Remata un moño piramidal.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761506ET0002

Coordenadas UTM	305492.8177	4812169.9781	Referencia Catastral	15500345	
			Interés:	Alto	
Nombre	Panera		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	La Madrera		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	La Madrera		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Coru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255, Desvío carretera Lugás		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	XVII - XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Colondras sustituidas por chapas de metal.	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Reposición de tolondras de madera.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pilpayos y muelas de piedra. Pegollos de madera. Caja de colondras dispuestas a espiga y engüelgos de gran tamaño. Cabeza de liños tallados, se incorpora a posteriori corredor rudimentario por todo el perímetro. Subidoria de mampuestos de piedra. Cubierta de estructura de madera, cabrios y ripias sobre las que se colocan directamente las tejas curvas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761507AQ0001

Coordenadas UTM	305531.633	4814406.009	Referencia Catastral	10300423	
			Interés:	Alto	
Nombre	Iglesia de los Mártires San Cosme y San Damian		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	El moratín		Patrimonio Arquitectónico	Iglesia	
Localización:	El moratín		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Coru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones	BIC	
Categoría	EP- Patrimonio Cultural		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Iglesia	Datación	2ª mitad Siglo XIII
Elementos Anexos		Estilo	Románico
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Reparación de revocos, eliminación de filtraciones en porche lateral.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Iglesia románica de nave única y ábside cuadrado. Muros de mampostería revocada con sillería vista en esquinas del cuerpo principal y alero con canecillos. Encintado de sillería tallada en picos en parte superior de zócalo del interior del pórtico. Portada de la fachada Oeste con doble arquivolta semicircular rodeada de guardapolvo y apoyada sobre impostas lisas.Imafrontre sencillo. Espadaña sencilla, de un solo hueco. Cubiertas inlcinadas de tejá árabe con abundante vegetación.

Justificación del Entorno de Protección

Observaciones:

Remate en espadaña triangular de un vano.

Bibliografía:

IPAA. Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Asturias.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761507ET0001

Coordenadas UTM	305659.2627	4814448.7188	Referencia Catastral	10300606	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	El moratín		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El moratín		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Coru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XIX
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Desbroce y limpieza del entorno, con abundante vegetación y acumulación de enseres en la parte inferior. Reparación de cubierta.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Cierre entre pegollos ocn muro de mampostería. Corredor perimetral de balaustres verticales y tendayos. Caja de engüelgos pequeños. Puertas de cuarterones de madera. Cubierta con abundante vegetación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Difícil acceso debido a la abundante vegetación y el estado de ruina de la edificación anexa.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761507ET0003

Coordenadas UTM	305549.317352	4814220.04564	Referencia Catastral	10300607	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	El moratín		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El moratín		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Coru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Cubierta y tentemozos nuevos	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de cuatro pegollos y muelas de piedra, sin pilpayos. Trabes de gran porte. Caja de colondras de madera, engüelgos de gran tamaño en las esquinas y tentemozos en el perímetro. Talamera apoyada en las muelas, dos puertas de tableros verticales y un peinazo central. Arco rebajado sobre la puerta de entrada.. Subidoria de mampuestos. Cubierta de teja curva sobre ripias de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761507ET0004

Coordenadas UTM	305736.9885	4814339.79094	Referencia Catastral	10300342	
			Interés:	Alto	
Nombre	Panera		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	El moratín		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El moratín		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Coru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	1610
Elementos Anexos	-	Estilo	Maliayo
Intervenciones	Rehabilitación integral reciente	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Panera de seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra, de gran tamaño y muy proporcionada. Caja de colondras de madera y engüelgos de gran tamaño. Trabes de gran porte. Corredor añadido posteriormente de balaustres lisos y mandil de tablas horizontales. Puertas de tablas verticales con tablas superpuestas.Arco con volutas rebajados en liño sobre la puerta, inscripciones en liño. Subidoria de mampuestos de piedra. Cubierta de estructura de madera, cabrios y ripias sobre las que se colocan directamente las tejas curvas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Inscripción 1610

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761507ET0006

Coordenadas UTM	305797.1349	4814145.4250	Referencia Catastral	10300541	
			Interés:	Alto	
Nombre	Panera		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	La Cuesta		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El moratín		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Coru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras y enüelgos. Corredor rudimentario. Tallas de cruces en el liño. Puertas labradas. Cubierta de estructura de madera, cabrios y ripias sobre las que se colocan directamente las tejas curvas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".



SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761507ET0007

Coordenadas UTM	305453.2748	305453.2748	Referencia Catastral	10300410	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	El moratín		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El moratín		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Coru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	final s XVIII - ppios. s XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Cubierta restaurada	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de gran tamaño de cuatro pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras y engüelgos pequeños. Trabes de gran porte. Corredor añadido en tres lados de esquinas achaflanadas posado sobre las trabes, formado por pies derechos, pasamanos, sollado y balaustres lisos. Cubierta de estructura de madera, cabrios y ripias sobre las que se colocan directamente las tejas curvas.

Justificación del Entorno de Protección


El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761509AQ0001

Coordenadas UTM	306357.958740	4814285.8956	Referencia Catastral	10300419	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	El Pinu		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	El Pinu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Coru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332/Desvío carretera Solares		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Conjunto de vivienda y pajar de mampostería revestida prácticamente en toda la superficie, excepto en algunas zonas bajas. Vivienda con corredor y balaustrada torneada de madera en el piso noble. Porche en piso inferior. Cubierta de teja curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Carretera en estado muy precario. Deficiente señalización.

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.



SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL


CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761510AQ0001

Coordenadas UTM	305597.13165	4813730.3613	Referencia Catastral	11000480	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Bustiellu		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	La Piñera		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Coru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Caserío tradicional de mampostería revestida. Situada en terreno en pendiente, fachada de acceso de una altura, puerta en el centro y ventanucos a ambos lados. Fachada posterior con corredor de galería acristalada, en parte baja mandil de tablas de madera horizontales. Cubierta de teja curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761510ET0001

Coordenadas UTM	305548.8802	4814123.4388	Referencia Catastral	10300613	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	La Piñera		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	La Piñera		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Coru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XX
Elementos Anexos	Cierre parcial entre pegoyos	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalones. Mandil de fibrocemento en el corredor.	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Desmontaje de canalón; eliminación de mandiles de fibrocemento y demolición de murete de cierre entre pegoyos.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo con pilpayos de mampostería y pegollos y muelas de piedra. Subidoria de mampostería y peldaños de una pieza. Caja de fábrica enfoscada de cemento. Puerta entablada. Corredor perimetral con balaustres rectos. Mandil de fibrocemento en dos de las caras. Cubierta en buen estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761510ET0002

Coordenadas UTM	305423.43026	4813898.6631	Referencia Catastral	10300613	
			Interés:	Alto	
Nombre	Panera de Mª Asunción Cortina		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	La Piñera		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	La Piñera		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Coru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Rehabilitación de cubierta		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Panera de gran tamaño. Dos pilpayos sobre roca salvando desnivel del terreno. Pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras de madera y engüelgos en las esquinas. Corredor perimetral formado por pies derechos, pasamanos, sollado y balaustres lisos con cantenal. Puertas apeinazadas. Cubierta de teja curva sobre ripias de madera conserva algunos tornos.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761510ET0003

Coordenadas UTM	305501.9401	4814082.5620	Referencia Catastral	10300082	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	La Piñera		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	La Piñera		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Coru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XIX
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Espejo de tráfico y otras señalizaciones en corredor.	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminación de espejo de tráfico y otras señalizaciones en corredor.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

No se ven los pilpayos. Pegollos y muelas de piedra. Dos subidorias enfoscadas de gran tamaño. Caja de madera. Corredor perimetral con con tendayos y balaustres rectos. Todo el elemnto está tratado en superficie, lo que le da un color oscuro.
Cubierta en buen estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Hórreo situado pegado a carretera de mucho tráfico, lo que ha obligado a la colcoación de los reflectantes y otras señalizaciones.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761510ET0004


Coordenadas UTM	305423.43026	4813898.6631	
Referencia Catastral	10300082		
Interés:	Alto		

Nombre	Hórreo de Corona Rodríguez	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	La Piñera	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	La Piñera	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Coru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-332	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Pública
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de gran tamaño, cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras de madera, engüelgos de gran tamaño en las esquinas. Inscripciones en liño, trabes de gran porte. Corredor perimetral formado por pies derechos, pasamanos, sollado y balaustres lisos. Puerta de dos tableros verticales. Cubierta de teja curva sobre ripias de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761510ET0006

Coordenadas UTM	305808.5174	4813930.9111	Referencia Catastral	11000556	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Bustiellu		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	La Piñera		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Coru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I--F Interés Forestal		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVI (liños y trabes); S. XX (resto)
Elementos Anexos		Estilo	Villaviciosa
Intervenciones	Restaurado recientemente y con elementos sustituidos por completo.	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Reparación de cabrios y humedades en cubierta.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Subidoria integrada en terreno y vegetación. Caja de madera sin engüelgos renovada recientemente. Liño con decoración tallada de arquillos en punta de diamante. Arco de medio punto rebajado en puerta de acceso. Corredor perimetral con balaustres rectos.
Cubierta con filtraciones y cabrios en mal estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761511AQ0002

Coordenadas UTM	306052.440783	4814758.08995	Referencia Catastral	10200400
			Interés:	Medio

Nombre	Casero tradicional	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Solares	Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	Solares	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Coru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-332	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserio tradicional	Datación	XVII
Elementos Anexos		Estilo	
Intervenciones	Restauraciones sucesivas	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional de dos pisos de mampostería de piedra revestida en blanco, almanque a uno de los lados. Porche poco profundo que apoya en un pilar de fábrica, bajo el que se encuentran puerta de acceso centrada. En planta principal, corredor de madera con balaustres torneados con cuarto cerrado con ventana en un lateral. Alero de canecillos de madera y cubierta a dos aguas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761511AQ0003

Coordenadas UTM	305941.2698	4814874.8466	Referencia Catastral	15200543	
			Interés:	Alto	
Nombre	Iglesia de Santo Tomas de Coro		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Solares		Patrimonio Arquitectónico	Iglesia	
Localización:	Solares		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Coru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones	BIC	
Categoría	EP-PC Patrimonio Cultural		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Iglesia	Datación	2ª mitad del Siglo XIII
Elementos Anexos		Estilo	Románico
Intervenciones	1952-1953, arreglos en el templo.	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Iglesia de planta rectangular de nave única. Cabecera cuadrada de mayor altura. Sencillez y austeridad decorativa utilizando piedra labrada en las esquinas y recercado de huecos y mampostería revocada en blanco en el resto de paramentos. Pórtico cerrado al exterior con nuro de mampostería sobre el que se apoyan las columnas de madera que soportan la cubierta, también con estructura de madera y revestimiento de teja árabe. Puerta meridional con arco de medio punto y otra, la occidental abierta hacia pórtico, con doble arquivolta apuntada y guardapolvo. Banco de fábrica en muros dentro de pórtico. Espadaña con doble hueco, volutas y remate a dos aguas. Hueco saetero en cabecera en arco de medio punto sobre columnas con capiteles co decoración vegetal.

Justificación del Entorno de Protección

Observaciones:

Se observan diferentes volúmenes y cementerio vinculados a la iglesia.

Bibliografia:

IPAA. Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Asturias. Casares,E. y Morales, M.C.:
"El Románico en Asturias(Zona Oriental)". Salinas.1977.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761511ET0001

Coordenadas UTM	306052.4407	4814758.0899	Referencia Catastral	10200438
			Interés:	Alto
Nombre	Hórreo de Alejandro García Cabañes		Patrimonio Arqueológico	
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Solares		Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Solares		Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Coru		Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Integral
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s. XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Villaviciosa
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras de madera, engüelgos en las esquinas. Arco de medio punto rebajado sobre la puerta. Liño tallado con motivos geométricos a bisel y símbolos celtas. Corredor perimetral añadidoposterior de balaustres lisos. Cubierta de teja curva sobre ripias de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761511ET0002


Coordenadas UTM	306052.44078	4814758.0899	Referencia Catastral	10200438
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Solares	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Solares	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Coru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-332	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XIX
Elementos Anexos	Caseta bajo hórreo	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Caseta de perro adosada	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminación de caseta bajo el hórreo.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Sin pilpayos. Pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras de tablones verticales clavados. Corredor perimetral formado pies derechos, pasamanos, sollado y balaustres de madera lisos Puertas de tablones verticales, sin inscripciones ni tallas. Subidoria de un tramo paralelo a la caja de piedra de mampuestos de piedra con escalones enterizos de piedra. Cubierta de estructura de madera y ripias sobre las que se colocan las tejas curvas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761511ET0003

Coordenadas UTM	306129.7763	4815002.4649	Referencia Catastral	10200438	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Solares		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Solares		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Coru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Puntal de madera junto a subidoria.	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Limpieza de evgetación en cubierta.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de pilpayos de mampostería, pegollos de madera y muelas de piedra. Subidoria de mampostería es mal estado de conservación. Puntal de madera para refuerzo de pontes junto a subidoria. Caja de engüelgos con colondras de madera. Corredor parcial, en dos caras, añadido posteriormente. Faltan tentemozos. Cubierta en buen estado de conservación con corte en chaflán en una de sus esquinas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761511ET0004

Coordenadas UTM	306052.44090	4814758.0899	Referencia Catastral	10200438
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Solares	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Solares	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Coru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-332	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Maliayo
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Panera de seis pilpayos, pegollos de madera y muelas de piedra, de gran tamaño y muy proporcionada. Caja de colondras de madera y engüelgos de gran tamaño tenobia de lado a lado.Tentemozos en las esquinas. Trabes de gran porte. Puertas de dos tableros fijados por grandes clavos a un bastidor frontal. Arcos rebajados en liño sobre las puertas. Cubierta de estructura de madera, cabrios y ripias sobre las que se colocan directamente las tejas curvas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761511ET0005


Coordenadas UTM	306180.0041	4814967.6266	Referencia Catastral	10200441
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Solares	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Solares	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Coru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-332	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XIX
Elementos Anexos	Edificación bajo el hórreo que afecta a una de las muelas de piedra. Cierre parcial entre pegoyos.	Estilo	Popular
Intervenciones	Corredor de reciente factura	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Edificación bajo el hórreo que afecta a una de las muelas de piedra. Cierre parcial entre pegoyos. Canalón.	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminación de edificación bajo el hórreo que afecta a una de las muelas de piedra. Eliminación de cierre parcial entre pegoyos y desmontaje de canalón. reparar cabezas de trabes.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Los pegollos tienen prótesis de piedra en la parte superior. Subidoria de ladrillo enfoscado. Edificación anexa en espacio inferior del hórreo y cierre parcial entre pegollos a modo de banco. Corredor perimetral de nueva factura. Caja de colondras de madera con huecos circulares de ventilación. Cubierta en buen estado de conservación. Canalón de pvc en uno de sus lados.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761511ET0006


Coordenadas UTM	306187.3385	4814970.1937	Referencia Catastral	10200441
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Solares	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Solares	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Coru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-332	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVI
Elementos Anexos		Estilo	Villaviciosa
Intervenciones	Cubierta reparada.	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Reparación de trabes, muy deteriorados y con problemas estructurales. Tratamiento de xilófagos y humedades en liños. Reposición de tentemozos.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Subidoria de mampostería. Caja de engüelgos con colondras de madera a espiga. Liños tallados con decoraciones en punta de diamante y arco abocinado con tallas sobre las puertas entabladas. Trabes muy deteriorados en puntas. Ausencia de tentemozos. Cubierta retejada pero con problemas estructurales y humedades en sobreliños.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761511ET0007

Coordenadas UTM	306198.34	4814974.5943	Referencia Catastral	10200441
			Interés:	Alto
Nombre	Hórreo de Palmira Noriega Torre		Patrimonio Arqueológico	
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Solares		Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Solares		Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Coru		Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Integral
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras de madera y engüelgos de gran tamaño. Corredor añadido en uno de sus lados de tabla recortada. Puerta centrada de dos tablas verticales de larguero de giro. Arco en liño sobre la puerta de acceso.Subidoria en perpendicular de grandes mampuestos. Cubierta de estructura de madera, cabrios y ripias sobre las que se colocan directamente las tejas curvas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761511ET0008


Coordenadas UTM	306227.3109	4814977.8948	Referencia Catastral	10200441
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Solares	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Solares	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Coru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-332	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	final s XVIII - ppios XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras dispuestas a espiga y engüelgos de gran tamaño. Puerta de dos tableros verticales. Corredor rudimentario en tres lados. SCubierta de estructura de madera, cabrios y ripias sobre las que se colocan directamente las tejas curvas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761511ET0009

Coordenadas UTM	306052.440783	4814758.0899	Referencia Catastral	15200155	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Solares		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Solares		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Coru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-332		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	Anterior a 1900
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Cerrado entre pegollos, sin pilpayos. Pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras de madera. Inscripciones de cruces en el liño. Cabezas de liño talladas.
Cubierta de estructura de madera, cabrios y ripias sobre las que se colocan directamente las tejas curvas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Finca cerrada sin acceso. Se toma la información anterior en la descripción de detalles.

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761599ET0001


Coordenadas UTM	305218.4661	4813205.5403	
Referencia Catastral	11000412		
Interés:	Medio		

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Los Llanos	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Los Llanos	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Coru	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-255/Desvío carretera de Lugás	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	Varias
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Cambio de cubierta y corredor nuevos	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Panera de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras de tablones verticales clavados. Corredor perimetral reformado apoyado sobre las testas de los trabes, formado pies derechos, pasamanos, sollado y balaustres de madera lisos. Puertas de tablones lisos verticales. Subidoria de un tramo paralelo a la caja de piedra de grandes mampuestos. Cubierta de estructura de madera y ripias sobre las que se colocan las tejas curvas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761599ET0002

Coordenadas UTM	305229.1009	4813224.9765	Referencia Catastral	15100583	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Los Llanos		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Los Llanos		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Coru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255/desvío Carretera de Lugás		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVII / S. XX
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Reparación de corredor y limpieza de vegetación de cubierta.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo con pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Subidoria de mampostería. Caja de colondras de madera originales. Corredor con tendayos y de balaustres recortados de factura posterior y en estado precario. Cubierta de teja árabe con abundante vegetación. Año 1680 / 1977

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761599ET0003

Coordenadas UTM	305089.56428	4812994.8394	Referencia Catastral	11000412	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Los Llanos		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Los Llanos		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Coru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255/Desvío carretera de Lugás		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Rehabilitación de cubierta		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos de mampostería, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras de madera, engüelgos en las esquinas. Corredor perimetral formado por pies derechos, pasamanos, sollado y balaustres lisos. Puerta de dos tableros de larguero de giro. Cubierta de teja curva sobre ripias de madera. Tiene moño.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	76PFD1510

Coordenadas UTM	305507.0079	4813781.2817	Referencia Catastral	11000024
			Interés:	Alto
Nombre	Molín D' Arriba		Patrimonio Arqueológico	
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Molino/Pison/Mazo
Dirección:			Patrimonio Arquitectónico	
Localización:			Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Coru		Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	Senda AS-137		Grado de Protección	Integral
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones	
Categoría	EP-F Especial Protección Forestal		Titularidad	Vecería
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Molino de rio	Datación	
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	No
Patologías:	Estado de ruina, tomado por la vegetación	Conservación	Ruina
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Molino de planta rectangular (3.40 x 6.20 m) y una altura. Muros de mampostería con sillares esquinales. Cubierta desaparecida.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Conserva parte de la maquinaria.

Bibliografia:

Balbín Loredo , R. "Los Molinos de Maliayo".Alborá Llibros.2000






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	76PFD1512

Coordenadas UTM	304744.8696	4813837.6853	Referencia Catastral	15100537	
			Interés:	Alto	
Nombre	Molín de Perea		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Molino/Pison/Mazo	
Dirección:			Patrimonio Arquitectónico		
Localización:			Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Coru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	Senda AS-137		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	EP-AM Especial Protección Ambiental		Titularidad	Vecería	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Molino de rio	Datación	
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	No
Patologías:	Estado de ruina, tomado por la vegetación	Conservación	Ruina
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Molino e planta rectangular (4.50 x 6.52 m) y una altura. Muros de mampostería. Presenta un ventanuco en el centro justo sobre el arco. Cubierta derruida por completo.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo , R. "Los Molinos de Maliayo".Alborá Llibros.2000




SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52


FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	76PFD1513

Coordenadas UTM	304576.9587	4813813.8282	Referencia Catastral	15100537	
			Interés:	Alto	
Nombre	Molín de José Xicu		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Molino/Pison/Mazo	
Dirección:			Patrimonio Arquitectónico		
Localización:			Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Coru		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	Senda AS- 137		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	EP-AM Especial Protección Ambiental		Titularidad	Maquila	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Molino de rio	Datación	
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	No
Patologías:	Estado de ruina, tomado por la vegetación	Conservación	Mala
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Molino de planta rectangular (5.20 x 4.20 m) y una altura. Muros de mampostería con sillares en esquinas. Los muros se encuentran desaparecidos prácticamente en su totalidad, al igual que la cubierta.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

En su día produjo energía eléctrica.Aún conserva parte de la maquinaria en su interior.

Bibliografia:

Balbín Loredo , R. "Los Molinos de Maliayo".Alborá Llibros.2000

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

EL BUSTIU

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760701AQ0001

Coordenadas UTM	307818.06756	4814944.6741	Referencia Catastral	15000556	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	El Batón		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	El Batón		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	El Bustiu		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	As-330		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío tradicional	Datación	
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Caserío tradicional de dos pisos de mampostería revestida y pintada en color. Dos almanques enmarcan la fachada principal. Porche poco profundo bajo el que se encuentran puerta de acceso y una ventana. En planta principal, corredor de madera con balaustres torneados. Alero de canecillos de madera y cubierta a dos aguas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760701ET0001

Coordenadas UTM	307899.1606	4815150.7924	Referencia Catastral	15000445	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo de Elida Toyos Noriega		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	El Batón		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El Batón		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	El Bustiu		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-330		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S: XVI
Elementos Anexos		Estilo	Villaviciosa
Intervenciones	Reparado recientemente: cubierta, eliminación de corredor y colocación de tentemozos.	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Reparación de subidoria.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de pilpayos y muelas de piedra. Pegollos mixtos de piedra y madera. Un pegollo de piedra tiene una prótesis de madera en la parte superior. Subidoria precaria de piedra en seco. Caja de engüelgos con colondras de madera. Liño profusamente decorado con tallas en punta de diamante y puerta con arco de medio punto abocinado también con tallas. Cubierta en buen estado de conservación. Pernos de madera y tentemozos escuetos.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760702ET0001

Coordenadas UTM	307958.3862	4815436.0797	Referencia Catastral	15000238
			Interés:	Medio
Nombre	Hórreo de Jose Luis el Madreñero		Patrimonio Arqueológico	
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Vayones,1		Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Vayones		Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	El Bustiu		Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-330		Grado de Protección	Parcial
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación		Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalones y bajantes	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminar canalones y bajantes		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras de tablones verticales. Corredor perimetral formado pies derechos, pasamanos, sollado y balaustres de madera torneados. Cubierta de estructura de madera y ripias sobre las que se colocan las tejas curvas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".



SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760702ET0002

Coordenadas UTM	308092.5527	4815651.8044	Referencia Catastral	15000084
			Interés:	Bajo
Nombre	Lavadero de Bayones		Patrimonio Arqueológico	
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Lavadero
Dirección:	Vayones		Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Vayones		Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	El Bustiu		Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-330		Grado de Protección	Ambiental
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Pública
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Lavadero	Datación	Anterior a 1900
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	
Elementos Discordantes		En Uso	No
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Limpieza de vegetación y reparación de paramentos.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Lavadero antiguo cobijado por muro de mampostería de piedra con remate de tejas árabes en la parte superior y murete bajo de mampostería con remate de hormigón en el frente. Sin uso. Con abundanet vegetación, líquenes y suciedad.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760702ET0003

Coordenadas UTM	307958.38624	4815436.0797	Referencia Catastral	15000238	
			Interés:	Bajo	
Nombre	Fuente de Bayones		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Fuente	
Dirección:	Vayones		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Vayones		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	El Bustiu		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-330		Grado de Protección	Ambiental	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Pública	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Fuente- Pozo	Datación	
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	
Elementos Discordantes		En Uso	No
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Frente de piedra con apertura para permitir el paso de las aguas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760702ET0004

Coordenadas UTM	308033.22735	4815460.0665	Referencia Catastral	15000442
			Interés:	Alto
Nombre	Hórreo de Manuel Noriega		Patrimonio Arqueológico	
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Vayones		Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Vayones		Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	El Bustiu		Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-330		Grado de Protección	Integral
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Cubierta restaurada	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalón	En Uso	No
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Eliminar canalón, restauración de caja.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos de mampostería, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras de madera, engüelgos en las esquinas y tentemozos. Talamera apoyada en las muelas, puertas de tablas verticales de larguero de giro. Subidoria de mampuestos. Cubierta de teja curva sobre ripias de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760702ET0005

Coordenadas UTM	308141.714	4815664.0947	Referencia Catastral	15000490	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo de Marina Guiloche		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Vayones		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Vayones		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	El Bustiu		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-330		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XIX
Elementos Anexos	Cierre parcial entre pegoyos con muro de ladrillo enfoscado.	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre parcial entre pegoyos con muro de ladrillo enfoscado.	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Eliminación del cierre parcial entre pegoyos.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de pilpayos y muelas de piedra. Pegollos mixtos de piedra, ladrillo y madera. Subidoria de ladrillo. Caja sin engüelgos con colondras de madera. Corredor perimetral con mandil de fibrocemento en fachada trasera y de tablas de madera horizontales en la lateral. Cubierta en mal estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Hórreo procedente de trasladado.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760702ET0006


Coordenadas UTM	308153.2814	4815581.6771	Referencia Catastral	15000081
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Vayones	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Vayones	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	El Bustiu	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-330	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Reparación de la estructura y sustitución de algunos elementos muy detriorados. Limpieza de vegetación de cubierta. Desmontaje de malla de torsión en mandil.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de pilpayos y muelas de piedra. Pegollos de madera. Corredor perimetral parcial con mandil de malla de torsión. Caja de engüelgos con colondras de madera. Liño con arcod e medio punto con tallas en punta de diamnate sobre puerta. Trabes deterioradas. Existen tentemozos. Cubierta con abundante vegetación

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760702ET0007


Coordenadas UTM	308159.2458	4815526.0092	Referencia Catastral	15000098
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Vayones	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Vayones	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	El Bustiu	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-330	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	EP-F Especial Protección Forestal	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalón	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Eliminación de canalón. Reparación y sustitución de elementos con pudrición y pérdida de material.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de pilpayos y muelas de piedra. Tres pegollos de madera y uno de piedra. Subidoria enfoscada. Corredor parcial muy precario con mandil parcial de tablas de madera. Talamera precaria.Caja con engüelgos y colondras de madera. Cubierta en estado precario y con mucha vegetación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760702ET0009

Coordenadas UTM	308072.17493	4815392.1532	Referencia Catastral	15000443	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	Hórreo de Vayones		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Vayones		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Vayones		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	El Bustiu		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-330		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s. XVI
Elementos Anexos	-	Estilo	Villaviciosa
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Trabes de gran porte. Caja de colondras dispuestas a espiga y engüelgos de gran tamaño. Liño tallado con finos motivos geométricos. Arco tallado con decoración sobre la puerta de acceso. Puerta descentrada de tablas verticales también con tallas. Tentemozos en todo el perímetro. Subidoria de fábrica. Cubierta de estructura de madera, cabrios y ripias sobre las que se colocan directamente las tejas curvas. Pernos de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760702ET0010

Coordenadas UTM	308208.7687	4815744.7048	Referencia Catastral	09801146	
			Interés:	Medio	
Nombre	Panera		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	Vayones		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Vayones		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	El Bustiu		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-330		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	S. XVIII / XXI
Elementos Anexos	Cierre completo entre pegoyos con uso de cochera.	Estilo	Popular
Intervenciones	Cierre de la parte inferior para hacer cochera. Completamente rehabilitado.	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre de ladrillo	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminación de cierre entre pegoyos.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Panera de pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Cierre completo entre pegollos con uso de cochera. Puertas metálicas. Subidoria enfoscada anexa a muro de fábrica de cierre inferior. Elementos sustituidos por madera nueva: trabes, liños, colondras. Puerta de bastidores. Corredor parcial con balaustres rectos. Tentemozos. Cubierta en buen estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760702ET0011

Coordenadas UTM	308221.7819	4815780.1299	Referencia Catastral	09800579	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Vayones		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Vayones		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	El Bustiu		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-330		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola-		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVII
Elementos Anexos	Cierre entre pegoyos con muro de ladrillo.	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre de ladrillo. Canalón.	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Estabilizar estructura: caja de colondras inclinada.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de pilpayos de mampostería y hormigón. Pegollos y muelas de piedra. Pegollos con prótesis de madera. Subidoria de mampostería. Caja de engüelgos con tentemozos. Colondras de madera con orificios para ventilación. Liño con arco de medio punto rebajado tallado con acanaladuras. Cabezas de liños también con acanaladuras. Puertas entabladas. Tiene tentemozos. Canalón en uno de los lados.
Cubierta en estado precario.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760702ET0012

Coordenadas UTM	308129.33881	4815636.7276	Referencia Catastral	09801142	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	Vayones		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Vayones		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	El Bustiu		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-330		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalones y bajantes	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminar canalones y bajantes. Restauración de cubierta.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de grandes dimensiones, cuatro pilpayos de mampostería, pegollos de madera y muelas de piedra. Caja de colondras de madera, engüelgos en las esquinas. Puerta entablada lisa, con arco en el liño encima de ésta, con dos líneas de talla en forma de diamante. Corredor perimetral formado por pies derechos, pasamanos, sollado y mandil de tablas horizontales en uno de los lados y barandilla rudimentaria en resto. Cubierta de teja curva sobre ripias de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760702ET0013

Coordenadas UTM	308108.74810	4815723.79141	Referencia Catastral	09800017	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Vayones		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Vayones		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	El Bustiu		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-330		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre de ladrillo entre pegoyos	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminar cierre de ladrillo.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de grandes dimensiones, cuatro pilpayos de mampostería de grandes dimensiones, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras de madera, engüelgos en las esquinas. Corredor perimetral formado por pies derechos, pasamanos, sollado y balaustres torneados y mandil con tablas horizontales en uno de sus lados. Puerta de dos tablas verticales, sin inscripciones ni tallas. Cubierta de teja curva sobre ripias de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760704AQ0001


Coordenadas UTM	307859,8	4815181,7	Referencia Catastral	002300200UP01F
			Interés:	Alto

Nombre	Iglesia de San Vicente de el Busto	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	El Bustiu	Patrimonio Arquitectónico	Iglesia
Localización:	El Bustiu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	El Bustiu	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-330	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Iglesia	Datación	S.XVIII-S.XX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Gunitado de cemento en revestimiento de zócalo de exterior del pórtico.	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Sustitución de revestimiento de zócalo en exterior del pórtico.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Iglesia de planta rectangular y cabecera cuadrada de la misma altura que el cuerpo de la nave pero de menor anchura. Volumen de sacristía adosada al sur y pórtico con estructura de madera y con galeria acristalada a continuación de esta y en el lado oeste. Muros de mampostería con revoco de color blanco y sillares de piedra en esquinas y recercado de huecos. Consta de huecos de diferentes tamaños, siendo de forma rectangular los que están a cota inferior y de medio punto o circular los de la parte superior, los que se abren a la nave.
Puerta de ingreso adintelada en el imafronte que remata en espadaña de doble hueco.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto en la misma parcela con el cementerio y tres pequeñas construcciones.

Bibliografía:

Pedrayes, J. "Villaviciosa de Asturias. Análisis urbano".






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760704AQ0002

Coordenadas UTM	307884.94916	4814658.2142	Referencia Catastral	10400435	
			Interés:	Medio	
Nombre	Casa de Ludivina Mayedo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	La Capilla		Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	El Bustiu		Patrimonio Arquitectónico	Casona	
Localización:	El Bustiu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	El Bustiu		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-330		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casona	Datación	XVIII
Elementos Anexos	Capilla con portada de madera.	Estilo	
Intervenciones	Reparación fachada lateral	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casona de dos plantas de mampostería revestida en blanco, sillares esquinales y enmarcando huecos. Capilla anexa con portada de madera. Escudo nobiliario centrado, sobre la ventana del primer piso. Alero de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Situada en quintana.

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.



SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760704AQ0003

Coordenadas UTM	307935.3087	4814926.3131	Referencia Catastral	15000527	
			Interés:	Medio	
Nombre	Conjunto de viviendas		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	Silvia Noriega Otero		Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	El Bustiu 11, 12		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	El Bustiu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	El Bustiu		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-330		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	S. XVII
Elementos Anexos	Conjunto de cuatro edificaciones en hilera correspondientes a diferentes viviendas.	Estilo	Popular
Intervenciones	Dos de ellas han sido rehabilitadas.	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Rehabilitar Casa del extremo este manteniendo composición de fachada.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Caserío de cuatro casas tradicionales con almanques. Muros de mampostería revocada con almanques y recercado de huecos con sillería de piedra. Dos de ellas tienen balconada de madera y porche en planta baja. La del extremo oeste conta de escudos tallados en piedra en el dintel de la puerta. Hay una casa en desuso y otra, la del extremo este, en estado de ruina. Cubiertas inclinadas de teja árabe.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760704AQ0004

Coordenadas UTM	307925.48413	4814756.53990	Referencia Catastral	15000521	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	El Bustiu,19		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	El Bustiu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	El Bustiu		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-330		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa corredor	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	No
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional de dos pisos, dos almanques enmarcan la fachada principal. Porche poco profundo bajo el que se encuentran puerta de acceso y un ventanuco. Galería acristalada en el piso superior con mandil de tablas horizontales en la parte inferior. Porche en el inferior. Cubierta a dos aguas de teja curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760704AQ0005

Coordenadas UTM	307959.1239	4814927.7376	Referencia Catastral	15000527	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	El Bustiu		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	El Bustiu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	El Bustiu		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-330		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	S. XVII
Elementos Anexos	Diferenetes edificaciones anexas en espacio productivo.	Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitación parcial de cubierta.	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	Edificación anexa de nueva factura sin revestimiento de fachada y cubierta de chapa.	En Uso	No
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Reparación de problemas estructurales. Corredor en estado precario. Revestimiento de los paramentos de la edificación anexa y sustitución de cubierta de chapa por una de teja árabe.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío Tradicional de dos plantas. Corredor de madera en el piso superior, al que se abren diferentes huecos de la vivienda. Porche en el inferior que da acceso a los espacios productivos: cuadra y lagar. Escalera de mamapostería en lado izquierdo de la fachada. Edificación anexa con uso de almacén de nueva factura y sin revestimiento de fachada en costado izquierdo.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760704ET0001


Coordenadas UTM	307884.9491	4814658.2142	
Referencia Catastral	10400667		
Interés:	Alto		

Nombre	Hórreo de Ludivina Mayedo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	El Bustiu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Bustiu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	El Bustiu	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-330	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Pegoyos de fábrica de ladrillo	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Consolidación estructural, reposición de pegoyos de piedra o madera.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hóreo de pilpayos y muelas de piedra. Pegollos de ladrillo con núcleo de madera. Caja de colondras de madera, pequeños engüelgos en las esquinas. Corredor perimetral formado por pies derechos, pasamanos, sollado y balaustres lisos. Puerta de dos tableros lisos, sin inscripciones ni tallas. Cubierta de teja curva sobre ripias de madera. Subidoria y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760704ET0002

Coordenadas UTM	307994.5915	4814873.1754	Referencia Catastral	10401496
			Interés:	Alto
Nombre	Panera de Casa Serrano		Patrimonio Arqueológico	
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	El Bustiu		Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Bustiu		Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	El Bustiu		Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-330		Grado de Protección	Integral
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	1646
Elementos Anexos		Estilo	Maliayo
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Acumulación de tablas y enseres sobre trabes, corredor y debajo de la panera.	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Reparación de cubierta.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de estilo Maliayo con nueve pilpayos y muelas de piedra, pegollos de madera. Dos subidorias enfrentadas. Caja de engüelgos con colondras de madera. Liño con 2 arcos con modillones sobre puertas entabladas. Dos corredor parciales precarios, uno de ellos con balaustres rectos horizontales y vericales, y otro con balaustres recortados de factura posterior. Inscripciones en el liño: datación y rosa de seis pétalos. Cubierta en mal estado de conservación, pontes con problemas de humedad y carcoma.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Varios propietarios.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760704ET0003

Coordenadas UTM	307886.31599	4814672.0693	Referencia Catastral	10401496	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo de Esther		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	Hórreo del Bustiu I		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	El Bustiu		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El Bustiu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	El Bustiu		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-330		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	XVI
Elementos Anexos		Estilo	Villaviciosa
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Ruina
Obras Prioritarias	Rehabilitación integral. Amenaza desplome.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pegollos y muelas de piedra, de gran tamaño y muy proporcionado, quinta pegollo de apoyo estructural. Caja de colondras dispuestas a espiga y engüelgos de gran tamaño, tenobia de lado a lado. Trabes de gran porte. Liño profusamente tallado con motivos geométricos a bisel, arco encima de la puerta. Puertas de tablas verticales. Tentemozos en las esquinas y corredores rudimentarios Subidoria enfoscada. Cubierta de estructura de madera, cabrios y ripias sobre las que se colocan directamente las tejas curvas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto de hórreos.

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760704ET0004

Coordenadas UTM	307999.6522	4814907.5161	Referencia Catastral	10401496
			Interés:	Alto
Nombre	Hórreo de Dorinda y Silverio		Patrimonio Arqueológico	
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	El Bustiu		Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Bustiu		Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	El Bustiu		Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-330		Grado de Protección	Integral
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Exceso de tentemozos demasiado precarios.	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Reparación de cubierta.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cinco pilpayos y muelas de piedra, pegollos mixtos de madera y piedra. Subidoria tomada por la maleza. Caja de engüelgos con colondras de madera y puertas entabladas. Arco liso en liño sobre la puerta. Tentemozos en número excesivo y de poco diámetro. estructura con problemas de carcoma y humedades, así como los cabrios de la cubierta, en mal estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760704ET0005


Coordenadas UTM	307886.31599	4814672.0693	
Referencia Catastral	10401496		
Interés:	Alto		

Nombre	Hórreo de Manolín el Ferreiro	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	Hórreo del Bustiu II	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	El Bustiu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Bustiu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	El Bustiu	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-330	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	XVI
Elementos Anexos		Estilo	Villaviciosa
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Trabes de gran porte. Caja de colondras dispuestas a espiga y engüelgos de gran tamaño. Liño tallado con motivos geométricos y arco también tallado con decoración sobre la puerta. Puerta centrada de tablas verticales. Corredor añadido posterior en todo el perímetro. Subidoria de grandes mampuestos. Cubierta de estructura de madera, cabrios y ripias sobre las que se colocan directamente las tejas curvas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto de hórreos.

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760704ET0007

Coordenadas UTM	307940.0079	4814907.1546	Referencia Catastral	15000449	
			Interés:	Alto	
Nombre	Panera		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	El Bustiu		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El Bustiu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	El Bustiu		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-330		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	S. XVII
Elementos Anexos	Cierre de parcela con muro de mampostería demasiado pegada ala panera.	Estilo	Maliayo
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Muro de cierre de parcela. Mandil de chapa en una de las caras.	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminar mandil de chapa y demolición de muro de parcela. Reparación de cubierta.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pilpayos y muelas de piedra, pegollos de madera. Además, consta de un apoyo central de refuerzo. Doble subidoria de mampostería en estado precario. Caja de engüelgos con colondras de madera. Liño con tallas de cruces y otros símbolos. Puertas entabladas. Tentemozos escasos y precarios. Corredor parcial con mandil de chapa en lado oeste y proto corredor con tablones y puntales para cabrios en la cara este. Cubierta de teja árabe en mal estado.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760704ET0008

Coordenadas UTM	307832.2366	4814703.5124	Referencia Catastral	15000449	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	El Bustiu		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El Bustiu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	El Bustiu		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-330		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Apeo estructural	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Rehabilitación estructural		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Trabes de gran porte. Caja de colondras de madera y engüelgos de gran tamaño. Puerta de bastidor, con tres tableros verticales,y arco tallado en liño sobre ésta. Tentemozos en esquinas. Añadido corredor rudimentario en tres fachadas. Cubierta de estructura de madera, cabrios y ripias sobre las que se colocan directamente las tejas curvas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760704ET0009

Coordenadas UTM	307972.6026	4814902.8168	Referencia Catastral	15000449	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	El Bustiu		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El Bustiu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	El Bustiu		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-330		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Ausencia de subidoria.	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Reparación de cubierta. Construcción de subidoria.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de pegollos y muelas de piedra. No se ven los pilpayos. Ausencia de subidoria. Caja de engüelgos pequeños y colondras de madera. Puertas de tablas de madera con bastidor. Con tentemozos. Liños y pontes deteriorados. Cubierta en estado precario.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760705AQ0001

Coordenadas UTM	308261.6291	4815081.4374	Referencia Catastral	15000553	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	El Caliellu		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	El Caliellu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	El Bustiu		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-330		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	S. XVIII
Elementos Anexos	En el extremo de una manzana con escalera lateral de acceso a edificación anexa.	Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitado recientemente.	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío Tradicional de dos plantas en extremo de manzana. Corredor de madera en el piso superior, con cuarto cerrado en un lateral y con una pequeña ventana de forma cuadrada. Porche en el piso inferior con gran portón de madera. Escalera lateral que da acceso a otros espacios productivos de la vivienda. Cubierta inclinada de teja árabe. Recientemente renovado.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	760705ET0001


Coordenadas UTM	308159.09979	4814891.1560	
Referencia Catastral	10401343		
Interés:	Alto		

Nombre	Hórreo de Paco el de el Calieyu	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	Francisco Fresno	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	El Caliellu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Caliellu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	El Bustiu	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-330	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	1676
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	Cierre entre pegoyos	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminar cierre entre pegoyos.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra, embebidos en muro. Trabes de gran porte. Caja de colondras de madera y engüelgos de gran tamaño. Tentemozos en todo el perímetro. Puertas de tablas verticales fijadas a un bastidor. Arco tallado con volutas en liño sobre las puertas de acceso centrada.Gabitos de madera a lo largo del liño. Subidoria de mampuestos. Cubierta de estructura de madera, cabrios y ripias sobre las que se colocan directamente las tejas curvas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Inscripción de la datación en el liño 1619

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

FUENTES

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761602ET0001


Coordenadas UTM	305162,9	4815026,8	
Referencia Catastral	52076A15200207		
Interés:	Alto		

Nombre	Hórreo de Roberto Villar	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Ceceñes	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Ceceñes	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Fuentes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-332	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XIX
Elementos Anexos	Murete edificación anexa	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Rehabilitación de cubierta y reconstrucción de subidoria de piedra.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos y muelas de piedra, con pegollos de piedra y madera de diferentes alturas para adaptarse al terreno. Grandes trabes y pontes con refuerzos metálicos. La caja es de colondras clavadas con liños lisos. Tiene corredor perimetral continuo en tres de sus lados. Este tiene balaustres lisos y pies derechos de madera. En la cara restante, tiene cuatro tentemozos. Ausencia de subidoria de acceso, sí hay una pequeña tenobia de madera. La puerta es entablada lisa.
La cubierta es de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las teja, recibidas con cemento. La cubierta presenta problemas estructurales.
Los pilpayos del lado este han quedado embebidos en el muro de la casa contigüa.
Un muro de pequeña altura construido con grandes piezas de piedra en seco, protege la construcción por la cara oeste y delimita su propiedad.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	76PFD1617


Coordenadas UTM	303876,4	4814325,7	Referencia Catastral	52076A15300010
			Interés:	Alto

Nombre	Molín de Villaverde	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Molino/Pison/Mazo
Dirección:	Vega	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Vega	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Fuentes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	Senda AS-137	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	EP-AM Especial Protección Ambiental	Titularidad	Maquila
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Molino de rio	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Estado de ruina, tomado por la vegetación	Conservación	Ruina
Obras Prioritarias	Restauración completa		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Planta rectangular (6.30 x 4.50 m) y una altura. Fábrica de los muros de mampostería vista y cubierta a dos aguas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo , R. "Los Molinos de Maliayo".Alborá Llibros.2000





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761602ET0005


Coordenadas UTM	305147,8	4815340,4	Referencia Catastral	52076A10100185
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo de Sorribes	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Ceceñes	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Ceceñes	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Fuentes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-332	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	No
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Reparación de problemas estructurales y restauración del corredor.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos de mampostería de piedra, pegollos de piedra de diferente altura dos a dos y muelas de piedra. Las trabes son de gran tamaño y tiene refuerzos metálicos en los pontes. Hay un apeo metálico colocado bajo la trabe oeste. La caja es entablada, tiene liños lisos, con hilera de gabitos de madera. Tiene corredor perimetral en las caras norte y sur, tentemozos en la cara oeste. El corredor tiene balaustres y tendayos de madera lisa. El acceso, por la cara este sin corredor, se da por subidoria de piedra con escalones enterizos; talamera de madera y puerta de bastidor con casetones.
La cubierta es de estructura y cabrios de madera, sobre los que apoyan las tejas de cerámica curva, sujetas con piezas de piedra colocadas encima. No tiene moño.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con quintana agrícola con vivienda y otro hórreo: 761602ET0006

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761603ET0001


Coordenadas UTM	303763,4	4815747,1	Referencia Catastral	52076A15410078
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Casa El Coche	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Coche	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Fuentes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-332	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalón y bajante	En Uso	Si
Patologías:	Pérdida parcial de balaustrada	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Reparación de balaustrada.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos de piedra parcialmente embebidos en una solera de hormigón, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras a espiga, con liños lisos a excepción de un pequeño arco cortado sobre la puerta. La puerta es de bastidor con cuatro entrepaños y continúa para cubrir el espacio del arco. Tiene corredor perimetral continuo con pies derechos y balaustrada de madera lisa. El acceso, en la cara oeste, se da por subidoria de mampostería de piedra y tenobia de madera. La cubierta es de estructura y cabrios de madera sobre la que apoyan tejas de cerámica curvas. Tiene moño de una pieza de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto en quintana agrícola con vivienda y otro hórreo: 761603ET0002

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761603ET0002


Coordenadas UTM	303752,7	4815746,5	Referencia Catastral	52076A15410078
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Casa El Coche	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Coche	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Fuentes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-332	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalón y farola	En Uso	Si
Patologías:	Pérdida parcial de balaustrada	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Retirada del canalón y la farola.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos de varias piezas de piedra, con tres pegollos de madera y uno de piedra y muelas de piedra. Hórreo de grandes trabes y caja de engüelgos con colondras a espiga. Los liños son lisos, con hilera de ganchos metálicos. Conserva estructura base de corredor perimetral continuo pero sin balaustrada, tendayos o tentemozos. El acceso, por cara oeste, mirando hacia la vivienda, se realiza por subidoria de mampostería de piedra en seco y tenobia de madera. La puerta es entablada lisa, con aldaba circular.
La cubierta, de estructura y cabrios de maderay teja cerámica curva apoyada. Está coronada por moño de piedra antiguo, de forma cónica.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto en quintana agrícola con vivienda y otro hórreo: 761603ET0001

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761605ET0001


Coordenadas UTM	303399.7216	4816259.9455	
Referencia Catastral	52076A14800001		
Interés:	Alto		

Nombre	Panera de Rendueles	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Lavandero,4	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Lavandero	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Fuentes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-332	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalón y subidoria de cemento	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Retirada de últimos escalones de cemento de la subidoria y del canalón. Restauración de la puerta y la tenobia.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Panera de seis pilpayos pegollos y muelas de piedra. Trabes de gran tamaño y pontes con refuerzos metálicos. Caja de engüelgos con colondras a espiga. Liños y sobreliños lisos. Tiene corredor perimetral continuo, con balaustrada de zócalo con casetones de madera, balaustres de madera torneada y con pies derechos de madera lisa sobre los que apoya la cubierta. Esta tiene estructura y cabrios de madera y teja cerámica curva, coronada por dos moños de piedra con forma compuesta de tronco de pirámide y esfera. El acceso por la cara este se da por subidoria cementada con escalones enterizos de madera y tenobia de madera. La puerta es entablada con listones superpuestos.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Hace conjunto con la casona 761605AQ0001

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761606AQ0001

Coordenadas UTM	303995,1	4815451,5	Referencia Catastral	52076A15200188
			Interés:	Alto

Nombre	Escuela de San Manuel y Santa Filomena	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	Escuelas de Fuentes	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Migoya,13	Patrimonio Arquitectónico	Escuela
Localización:	Migoya	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Fuentes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-332	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Escuela	Datación	1920
Elementos Anexos	-	Estilo	Regionalista
Intervenciones	Rehabilitación reciente	Número de Plantas	B+2
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Antiguas escuelas de Fuentes, ahora alojamiento turístico. Edificación de planta rectangular y composición simétrica realizado en mampostería de piedra y estructuras de madera, con fachada enfoscada dejando vista la piedra en algunos elementos. Compuesta de un volumen principal central de planta rectangular. Hacia el este, una altura, con fachada de composición sencilla con una única hilera de ventanas abocinadas ocupando la mitad superior de muro. La cubierta, a dos aguas con teja curva, presenta una mansarda con ventana mirando a este lado.
La fachada oeste, de dos alturas, salvando el desnivel del terreno tiene una composición regular de los huecos y un gran corredor de madera. La cubierta, con gran alero que apoya sobre la estructura del corredor, presenta cuatro mansardas con ventanas hacia este lado.
Los dos volúmenes que cierran la composición, de forma simétrica, uno a cada lado, corresponden a la entrada a las dos antiguas escuelas: de niños "San Manuel" y de niñas " Santa Filomena". Estos nombres y la fecha de construcción, 1920, se encuentran en sendas inscripciones en piedra en la parte superior de la fachada este. Estos dos volúmenes, de planta rectangular perpendicular al cuerpo central tienen tres alturas, dos hacia la fachada este con dos huecos por planta, recercados con piedra vista y tres hacia el oeste, con grandes ventanales de nueva factura.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

El indiano Manuel Sierra Valdés y su esposa Filomena costearon la construcción de estas escuelas y pagaron a los maestros. Restaurada en 2008.

Bibliografia:

FUENTES IMPRESAS: CASTRILLO SAGREDO, Benito, El aporte de los indianos a la Instrucción pública, a la Beneficencia y al progreso general de España y su historia, Buenos Aires, La Prensa, 1926, pp.84-94. CASTRILLO SAGREDO, Benito, Los protectores de la enseñanza en Asturias, Catálogo ilustrado de Asturias, 1924-25, Vigo, PPKO, 1924. BIBLIOGRAFÍA: ARANDA IRIARTE, Joaquín, Autores de arquitectura en Asturias, 2011, p. 318. BALDÓ SIERRA, José, «Antonio Suardíaz Valdés y la Casa Consistorial de Villaviciosa», Revista Cubera, Asociación de Amigos del Paisaje de Villaviciosa, Villaviciosa, n.º 10, s. a., pp. 2-3. CUENCA, Cosme, Mª Fernanda FERNÁNDEZ y Jorge HEVIA, Escuelas de indianos y emigrantes en Asturias. Rehabilitación de las escuelas de Vidiago, Gijón, TREA, 2003, p. 231. MATO DÍAZ, Ángel, "Las escuelas de indianos en Asturias" Gijón, El Comercio, 1997. MATO DÍAZ, Ángel, La escuela primaria en Asturias (1923-1937): los procesos de alfabetización y escolarización, Dirección provincial de Asturias de Educación y Ciencia, 1992, pp.199, 392.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761606ET0001


Coordenadas UTM	303944,9	4815894,3	
Referencia Catastral	52076A14800045		
Interés:	Alto		

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	Hórreo de Muslera	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Migoya	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Migoya	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Fuentes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-332	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	Siglos XVI-XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Villaviciosa
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Mantenimiento y reparación de problemas estructurales. Restauración de la madera dañada por humedad y carcoma y de las tallas existentes.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de estilo Villaviciosa con cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Trabes de gran tamaño, una de ellas aparece partida y apuntalada con puntal metálico. Ponte central con refuerzo metálico.
La caja es de engüelgos con colondras, destaca la profusión de las tallas tanto en en liños, sobreliños, puerta así como en varios engüelgos y cureñes. Esta decoración está compuesta por elementos geométricos, circulares, puntas de diamante a bisel y el arco de tres vueltas tallado sobre la puerta de acceso. Esta es entablada, con bandas en resalte, prolongada haciendo la forma del arco y con aldaba circular.
Tiene tentemozos en todo el perímetro sobre los que apoya la cubierta, de estructura y cabrios de madera y teja cerámica curva.
El acceso, por la cara este, se realiza por subidoria doble de piedra y talamera de madera. La subidoria está junto a un muro de piedra seca que delimita el acceso y protege el hórreo, al estar tan cerca de la carretera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761606ET0004


Coordenadas UTM	303939,3	4815538	Referencia Catastral	52076A15400065
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Migoya	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Migoya	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Fuentes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-332	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XIX -XX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Ventana	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Retirada de la ventana y restauración de la caja.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos de piedra nueva, pegollos y muelas de piedra. Caja entabalada con puerta entablada lisa y tentemozos en todo el perímetro. Subidoria de piedra de nueva factura. Cubierta de rehabilitación reciente.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761606ET0006


Coordenadas UTM	303969,5	4815604,4	Referencia Catastral	52076A15400190
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Migoya	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Migoya	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Fuentes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-332	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitación reciente	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de engüelgos, de cuatro pilpayos reforzados con hormigón, pegollos y muelas de piedra. Conserva dos trabes de gran tamaño, las otras dos corresponden a una reparación del s.XX. La caja es de engüelgos de gran tamaño y colondras a espiga, algunas han sido sustituidas por tablones clavados en una reparación reciente. Los liños son de gran tamaño, lisos a excepción del liño de la cara este, con un arco sobre la puerta, con talla dentada y dos tallas con motivos geométricos sobre el arco. La puerta es entablada lisa, con aldaba en forma de pera.
El acceso se realiza por subidoria de mampostería de piedra en seco con escalones enterizos, adosada a un murete también de piedra en seco y talamera de madera colgada del trabe con escuadras metálicas.
Tiene tentemozos en el perímetro y en las esquinas, sobre los que apoya la cubierta, de estructura y cabrios de madera de reciente factura y teja cerámica curva recibida con cemento.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con una panera en la misma finca, de la cual sólo se conservan los pilpayos, pegoyos y muelas de piedra.

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761606ET0007


Coordenadas UTM	303734,3	4815594,2	Referencia Catastral	52076A15400075
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo de Pilar Valdés	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Migoya	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Migoya	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Fuentes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-332	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	2a mitad s.XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de engüelgos con colondras a espiga y liños lisos con hilera de ganchos metálicos. El liño de la cara este tiene un arco recortado sobre la puerta. Esta es entablada con largueros y peinazos. El acceso, por la cara oeste protegida por la vivienda, se da por subidoria de mampostería de piedra con escalones enterizos y talamera. La puerta en este lado es entablada lisa, con asidero de madera. Conserva tentemozos en las esquinas.La cubierta, de estructura y cabrios de madera sobre los que apoya directamente la teja cerámica curva, está coronada por moño de piedra de dos piezas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

En quintana, con vivienda.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761608ET0002

Coordenadas UTM	303797,6	4814685,8	Referencia Catastral	52076A15200134
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo de José Alegre	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	EL Peral	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Peral	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Fuentes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-332	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XIX-XX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre perimetral cementado parte inferior	En Uso	Si
Patologías:	Pérdida parcial de balaustrada	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Retirada del cierre perimetral de la parte inferior del hórreo y restauración del corredor.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Pontes con refuerzos metálicos. Corredor perimetral continuo con tendayos, sin pasamanos ni balaustrada. La cubierta tiene estructura y cabrios de madera y teja cerámica curva. Tiene moño de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Situado en quintana junto con vivienda y diversas construcciones auxiliares.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761609ET0001


Coordenadas UTM	304474,2	4815018,8	Referencia Catastral	52076A15210205
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo de Almudena	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	Horru d'Almudena	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	La Piquera	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	La Piquera	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Fuentes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-332	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	Siglo XVI-XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Subidoria de cemento	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Restauración de cubierta.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Grandes trabes, colondras encajadas con almilla y liños decorados.El liño situado en el alzado sur presenta tallas geométricas en las que se alternan motivos en diente de sierra y espigado, intercalándose dos estrellas enmarcda en sendos aros con el mismo motivo geométrico. Así mismo, la talla geométrica se extiende a las cabezas de liño. Posible reaprovechamiento de la pieza. Sobre la puerta de acceso, arco recortado en el liño. La puerta es de tablas verticales, con asidero metálico. Este acceso, por la cara norte, se realiza por subidoria de fábrica cementada y talamera de madera.
La estructura de cubierta y cabrios son de madera, sobre los que apoyan directamente las tejas. Se conservan algunos tornos en todo el perímetro del alero.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761610ET0001


Coordenadas UTM	303646,7	4816503,4	Referencia Catastral	52076A14800027
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	San Vicenti	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	San Vicenti	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Fuentes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-332	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitación reciente	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Subidoria de fábrica cementada	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de engüelgos con cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja con engüelgos y cureñes clavadas, con corredor en la cara oeste y tentemozos en el resto del perímetro y esquinas sobre los que apoya la cubierta. Esta es de estructura y cabrios de madera con tabla de sacrificio cubriendo el alero. Teja cerámica curva y moño de piedra.
La subidoria, de fábrica cementada y una tenobia de madera colgada con piezas de madera dan acceso por la cara sur-este. La puerta es de bastidor con dos tableros verticales.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761610ET0003

Coordenadas UTM	303669,2	4816695,3	Referencia Catastral	52076A14900026
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	San Vicenti, 13	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	San Vicenti	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Fuentes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-332	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	Final s.XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Subidoria	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Restauración de la caja, en mal estado.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Panera de seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra con trabes de gran tamaño, originales. Destaca la caja de engüelgos con colondras a espiga. Hay respiraderos en algunas colondras y los liños son lisos, con hilera de gabitos de madera.
En la cara este, dos subidorias de cemento y dos talameras de madera dan acceso a Tiene tentemozos en las esquinas y algunos en el perímetro, los correspondientes a la cara norte son de realización reciente. La cubierta es de estructura y cabrios de madera con teja cerámica curva, ha sido restaurada de manera parcial recientemente.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761610ET0004


Coordenadas UTM	303662,2	4816721,5	Referencia Catastral	52076A14900079
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	San Vicenti, 12	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	San Vicenti	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Fuentes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-332	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XVII - XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cureñes sustituidos por mallas metálicas	En Uso	No
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Restauración de cubierta y cureñes en mal estado y desaparecidas.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pilpayos, de varias piezas de piedra en algún caso para salvar el desnivel, pegollos y muelas de piedra. Tiene grandes trabes originales. La caja es de engüelgos con colondras a espiga y un respiradero en la cara norte. Los liños, también de gran tamaño, tienen dos cruces talladas en el lado este, una sobre cada puerta. Estas son entabladas lisas, una de ellas conserva la aldaba en forma de pera. Hay talamera para el acceso y dos pequeñas subidorias de piedra. Tiene tentemozos en todo el perímetro sobre los que apoya el alero. La cubierta es de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan las tejas cerámicas curvas recibidas con cemento.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761610ET0005


Coordenadas UTM	303642,6	4816727,2	
Referencia Catastral	52076A14800062		
Interés:	Alto		

Nombre	Hórreo de Pérez Pedrayes	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	San Vicenti	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	San Vicenti	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Fuentes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-332	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra con trabes reforzadas con piezas metálicas. La caja es de engüelgos con colondras a espiga. Los liños son lisos excepto el lado suroeste, con arco abocinado estilo Villaviciosa con dos hileras de talla sobre la puerta de acceso. Esta es entablada con listones superpuestos, con aldaba circular. Una subidoria de fábrica cementada da acceso por este lado, protegido al estar frente a la vivienda contigua.
Tiene corredor perimetral continuo, añadido en época posterior a su construcción original, con dos cortes para el acceso, uno delante de la puerta mencionada y otro en el lado opuesto, frente a otra puerta, entablada lisa.
La cubierta es de estructura y cabrios de madera y teja cerámica curva. Tiene moño de dos piezas de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761610ET0006

Coordenadas UTM	303641,3	4816759,7	Referencia Catastral	52076A14900076
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	San Vicenti	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	San Vicenti	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Fuentes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-332	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	Final s.XVII
Elementos Anexos	Pequeña construcción de ladrillo.	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Restauración de la cubierta, las colondras en mal estado y la balaustrada.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Tiene cuatro refuerzos estructurales intermedios realizados en madera, con base de hormigón.
Caja con engüelgos y colondras a espiga y liños lisos de gran tamaño. Tiene corredor perimetral parcial, añadido con posterioridad, y tentemozos en el resto del perímetro. Una gran subidoria de mampostería de piedra da acceso por la cara sur al corredor y dos puertas entabladas con listones superpuestos y un pequeño arco de medio punto cortado en el liño sobre cada puerta. La cubierta tiene estructura y cabrios de madera y teja cerámica curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761611AQ0001


Coordenadas UTM	304052,7	4816161,1	Referencia Catastral	001500100UP01E0001QZ
			Interés:	Alto

Nombre	Casa El Cura	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Solapeña	Patrimonio Arquitectónico	Otros dotacionales
Localización:	Solapeña	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Fuentes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-332	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa con capilla	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Historicista - Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	Fachadas parcialmente cementadas	En Uso	No
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Restauración completa		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Vivienda tradicional de planta rectangular y dos alturas construida con mamposteria de piedra y sillares enmarcando huecos y en esquinas. Destaca la fachada principal de la vivienda, con corredor en planta noble que recorre toda la fachada. Este está cerrado con mandil de tablones horizontales de madera. En planta baja, un correspondiente portal de acceso ocupa la mitad de la fachada. La fachada contigua tiene huecos de diferentes tamaños, dispuestos de manera regular. Como continuación a esta fachada, adosada a la vivienda, se encuentra una capilla construida también en mampostería de piedra y con una pequeña espadaña de un vano con campana en la fachada. Los aleros son de tejaroz y la cubierta tiene estructura de madera y teja cerámica curva, siendo a cuatro aguas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Antigua casa del cura.

Bibliografia:

Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M.. "El corredor en las casas asturianas"
"Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana"





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761612ET0001


Coordenadas UTM	304568,6	4815297,6	Referencia Catastral	52076A15200044
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	El Tisoriu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Tisoriu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Fuentes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-332	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XIX -XX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Subidoria cementada y barandilla	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra con caja entablada y liños lisos. Tiene corredor perimetral continuo con pies derechos y balaustres lisos de madera. La cubierta tiene estructura y cabrios de madera y teja cerámica curva. El alero está protegido con tabla de sacrificio en todo el perímetro. Tiene moño de dos piezas de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761612ET0003

Coordenadas UTM	304469,2	4815317,4	Referencia Catastral	52076A10100189
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	El Tisoriu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Tisoriu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Fuentes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-332	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de engüelgos con cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Dos de los pilpayos están embebidos en solera de hormigón. Caja de colondras a espiga con liños lisos y tentemozos en las esquinas. En la cara norte, una subidoria de fábrica y talamera de madera dan acceso a dos puertas entabladas lisas con asideros de madera. La cubierta es de estructura y cabrios de madera y teja cerámica curva, con tabla de sacrificio protegiendo el alero y moño de dos piezas de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Apuntalado con un elemento sustentante de madera en una de las fachadas.

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761613AQ0001


Coordenadas UTM	304344,5	4814315,7	Referencia Catastral	000500300UP01C
			Interés:	Alto

Nombre	Caserío Tradicional	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Valdemaría	Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	Valdemaría	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Fuentes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	As-332	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío tradicional	Datación	s.XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitación reciente	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casona de planta rectangular y dos alturas construida en mampostería de piedra y sillares. De reciente rehabilitación, la fachada tiene un acabado continuo dejando vistos los sillares esquineros y los cercos de ventanas.
La fachada principal, mirando al oeste tiene una puerta de acceso en planta baja y un balcón volado y dos ventanas en la planta noble, todos con carpinterías de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

-

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761614ET0001


Coordenadas UTM	303610,8	4814538,7	Referencia Catastral	52076A15300108
			Interés:	Bajo

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	Rosendo García	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Les Vegues	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Les Vegues	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Fuentes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-332	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	EP-AM Especial Protección Ambiental	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitación de cubierta	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Muro de cemento entre pegoyos	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Retirada del cierre parcial entre pegoyos.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos (sólo visible uno), pegollos y muelas de piedra. Tiene
Caja de colondras de madera con trabes y liños lisos a excepción de un arco con pequeña talla sobre la puerta de acceso. Esta es una puerta de tablas con largueros y peinazos. Tiene corredor continuo de madera cerrado con tablas horizontales clavadas a los pies derechos de madera.
Acceso por cara sur a través de subidoria cementada, taco de madera y tenobia.
Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan tejas recibidas con cemento. Rematada con un moño de dos piezas de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.


Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761614ET0002


Coordenadas UTM	303825,3	4814448,3	Referencia Catastral	52076A15200145
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo de Villaverde	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Les Vegues,2	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Les Vegues	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Fuentes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-332	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	EP-AM Especial Protección Ambiental	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Pérdida parcial de balaustrada	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de engüelgos con cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra con trabes de gran tamaño originales con refuerzos metálicos y liños lisos. Tiene corredor perimetral continuo con pérdida parcial de la balaustrada. Esta es de zócalo liso, balaustres lisos y pies derechos de madera. El acceso está en la cara norte con subidoria de mampuestos de piedra. La puerta es entablada lisa con asidero de madera. La cubierta tiene estructura y cabrios de madera y teja cerámica curva apoyada. Tabla de sacrificio en todo el alero para porteger la madera estructural.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761616AQ0001


Coordenadas UTM	303506,2	4816246	Referencia Catastral	001401100UP01E
			Interés:	Alto

Nombre	Caserío Tradicional	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Los Viñones	Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	Los Viñones	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Fuentes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-332	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío tradicional	Datación	1907
Elementos Anexos	Antiguo pajar rehabilitado	Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitación reciente	Número de Plantas	B+2
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Casona de planta rectangular y dos alturas construida en mampostería de piedra. Composición de fachada regular, con huecos de ventana y balcones enrasados cercados con ladrillos a sardinel. En la fachada norte, un gran corredor cerrado a modo de galería con zócalo de listones horizontales y carpinterías acristaladas de madera, con vidrios de colores en la parte superior. Bajo el mirador un gran porche flanquedo por muros de mampostería de piedra y con dos pies derechos de madera.
En el extremo oeste, un antiguo granero de doble altura con estructura de madera ahora anexado a la vivienda.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con una panera 761616ET0001 en finca agrícola.

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas".
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761699AQ0001

Coordenadas UTM	303799,5	4816258,2	Referencia Catastral	001401400UP01E
			Interés:	Alto

Nombre	Palacio de Fuentes	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Pajar/Lagar
Dirección:	El Palaciu, 1	Patrimonio Arquitectónico	Palacio
Localización:	El Palaciu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Fuentes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-332	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Palacio	Datación	Siglo XVIII-Siglo XX
Elementos Anexos	Construcciones agrícolas	Estilo	Historicista - Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Restauración de fachada		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Conjunto señorial rural formado por un palacio de planta cuadrada y dos alturas y un edificio anexo que engloba caballerizas, lagar y otras dependencias, en torno a un patio con hórreo y gran panera. El palacio es de planta cuadrada y dos alturas con cubierta a cuatro aguas construido en mampostería de piedra y sillares. La composición de fachada es regular, con huecos de proporciones verticales cercados por sillares vistos, el resto de la fachada tiene un acabado continuo. Destacan dos ventanas pareadas con una columna intermedia en la fachada oeste.
El conjunto de caballerizas, lagar, cuadra y pajar conforman una construcción de planta en forma de L construida en mampostería de piedra con un gran porche mirando hacia el patio, construido con estructura de madera. La cubierta es de teja cerámica curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con las paneras: 761699ET0001 Y 761699ET0002
Actualmente las construcciones auxiliares y una panera corresponden a una parcela catastral diferenciada: 52076A14811019.

Bibliografía:

IPAA: Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Asturias.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761699AQ0002


Coordenadas UTM	303866,2	4816261,6	Referencia Catastral	001401500UP01E
			Interés:	Alto

Nombre	Iglesia de San Salvador de Fuentes	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	El Palaciu	Patrimonio Arquitectónico	Iglesia
Localización:	El Palaciu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Fuentes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-332	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	BIC
Categoría	EP-PC Patrimonio Cultural	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Iglesia	Datación	S.XII
Elementos Anexos	-	Estilo	Románico
Intervenciones	S.XVIII-XIX: Pórtico; S.XX: Restauración	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Mantenimiento de paramentos y reparación de humedades en la base		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Siglo XI y XII. Monumento Nacional desde 1931.
La planta de la iglesia consta de una nave rectangular que se estrecha a la altura de la cabecera cuadrada. Conserva dos accesos con arco de medio punto carentes de ornamentación, abiertos en la fachada Oeste y en el muro Sur. Además, se conservan vanos románicos que iluminan la nave y cabecera y un óculo a la altura del arco triunfal.
Los aleros de la nave y cabecera mantienen las cornisas primitivas y cobijan hileras de canecillos desornamentados en la nave y esculpidos en los lados Norte y Sur de la cabecera, donde se disponen bajo una moldura de ajedrezado. La cornisa del muro testero está decorada con una moldura sogueada.
En el interior la nave, concretamente en su muro Norte se conserva el único vestigio de la fábrica del siglo XI: la puerta de una abadía privada sobre la que se labra la inscripción fundacional de la misma, que data del año 1031. El arco triunfal presenta dos roscas de medio punto lisas, de las que la interior descansa en una columna a cada lado. Los capiteles que coronan las columnas están esculpidos con temas iconográficos de tradición cristiana.
Los muros de la cabecera están articulados con una arquería ciega con roscas de medio punto apoyadas en columnas coronadas por capiteles esculpidos. Bajo el encalado de los muros de la nave se conservan vestigios de pinturas en tonos rojizos de formas geométricas.

Justificación del Entorno de Protección

Observaciones:

-

Bibliografía:

IPAA. Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Asturias. Casares,E. y Morales, M.C.: "El Románico en Asturias(Zona Oriental)".Salinas,1977.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761699ET0001

Coordenadas UTM	303775,3	4816292,2	
Referencia Catastral	52076A14811019		
Interés:	Alto		

Nombre	Panera de José Manuel García	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	El Palaciu,1	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Palaciu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Fuentes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-332	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	finales s.XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Restauración de caja		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera construida sobre murete de mampostería con seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Tiene trabes de gran tamaño y la caja es de colondras clavadas con listones protegiendo las juntas entre estas. Los liños son lisos. Tiene corredor perimetral continuo con balaustrada con zócalo liso, balaustres de madera torneada y pies derechos lisos sobre los que apoya la cubierta. Esta es de estructura y cabrios de madera y teja cerámica curva. Tiene tabla de sacrificio en todo el perímetro protegiendo el alero. El acceso está en la cara norte, con subidoria de piedra y tenobia con puerta de bastidor entablada lisa, con listones superpuestos verticales y asidero metálico.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto en finca agrícola con antiguas caballerizas, palacio 761699AQ0001 y otra panera 761699ET0002.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761699ET0002

Coordenadas UTM	303794,1	4816281,3	
Referencia Catastral	52076A14800019		
Interés:	Alto		

Nombre	Panera de Jose Manuel García	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	El Palaciu, 4	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Palaciu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Fuentes	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-332	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Barandilla en la subidoria y ventanas pequeño tamaño	En Uso	No
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Rehabilitación de cubierta y restauración de colondras.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pilpayos de mampostería de piedra, pegollos y muelas de piedra. Tiene trabes de gran tamaño con refuerzos metálicos. La caja es de engüelgos con colondras a espiga y tentemozos en el perímetro. La colondra tiene restos de policromía y ventanucos abiertos a posterior.
La cubierta se encuentra en mal estado, tiene estructura y cabrios de madera y teja cerámica curva con tabla de sacrificio en el perímetro.
El acceso se encuentra en la cara este, la subidoria es de mampostería de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Finca sin acceso - no se han podido ver las puertas del hórreo.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

GRASES

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761701ET0001


Coordenadas UTM	300457,4303	4815558,444	Referencia Catastral	11100327
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo de Libertad	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	La Barraca	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Grases	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Grases	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113/VV-10	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Rehabilitación de cubierta		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Pilpayos de piedra y fábrica de ladrillo altos, salvando desnivel del terreno. Pegollos y muelas de piedra. Camara de cemento, con pequeño hueco en un lateral. Corredor perimetral, con pies derechos y balaustrada de madera. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761702AQ0001

Coordenadas UTM	300684,155	4815591,72	
Referencia Catastral	11100431		
Interés:	Medio		

Nombre	Caserío tradicional	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Casquita	Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	Casquita	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Grases	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113/VV-10	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío tradicional	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitada	Número de Plantas	
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Caserío tradicional formado por dos volúmenes.
Casa corredor tradicional de planta rectangular y dos alturas construida con mampostería de piedra y sillares. Dos almanques enmarcan la fachada principal.
En la planta baja, acceso a través de porche. En planta superior, un balcón volado recorre la fachada a modo de galería. Cerrado en un lateral.
Cubierta de teja a dos aguas.Acabado de fachada principal continuo dejando vistos los almanques.
Casa de planta rectangular y una altura construida con mampostería de piedra y sillares. Cubierta de teja a dos aguas.Acabado de fachada principal continuo dejando vistos los almanques y esquinales.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761703AQ0001

Coordenadas UTM	300045,476	4815882,183	Referencia Catastral	14200450	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Los Cuadros		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Los Cuadros		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Grases		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	As-113/VV-10		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa corredor (galería)	Datación	-
Elementos Anexos	Cuadra	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Casa corredor tradicional de planta rectangular y dos alturas construida con mampostería de piedra.
En la planta baja, acceso a través de porche central, con los laterales cerrados. En planta superior, un balcón volado a modo de galería recorre la fachada. Carpinterías de madera acristaladas y mandil de tablas horizontales de color azul
Cubierta de teja a dos aguas.
Acabado de fachada principal continuo, en color blanco. Zócalo y almanques en color gris. Carpinterías y alero en color azul.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas".
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761703ET0001

Coordenadas UTM	300038,9946	4815869,062	Referencia Catastral	14200317	
			Interés:	Alto	
Nombre	Panera de Vicente		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	Los Cuadros		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Los Cuadros		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Grases		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-113/VV-10		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s XX
Elementos Anexos	Fuentes de piedra adosadas a subidorias	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Pilpayos de ladrillo muy altos de mampostería, pegollos y muelas de piedra. Sin engüelgos, caja de colondras de madera. Corredor perimetral cerrado en dos partes con mandiles de tablas verticales, el resto con balaustrada de madera.Puerta entablada lisa, sin inscripciones ni tallas en el liño. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Dos subidorias de piedra adosadas a las fuentes.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Inscripción de fecha en las fuentes: "1930"

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761703ET0002

Coordenadas UTM	300048,5295	4815866,127	Referencia Catastral	14200317	
			Interés:	Medio	
Nombre	Fuente		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Fuente	
Dirección:	Los Cuadros		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Los Cuadros		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Grases		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-113/VV-10		Grado de Protección	Ambiental	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Pública	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Fuente	Datación	1930
Elementos Anexos	Panera de Vicente 761703ET0001	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias	reparación de humedades		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Fuente de piedra con inscripción en la que aparece el año 1930.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761704AQ0001

Coordenadas UTM	299660,5269	4815701,108	Referencia Catastral	14200352	
			Interés:	Alto	
Nombre	Capilla de las Ánimas		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Grases de baxu		Patrimonio Arquitectónico	Capilla	
Localización:	Grases de baxu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Grases		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-113/VV-10		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Capilla	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Capilla de reducidas dimensiones y planta cuadrada. Sillares esquinales y enmarcando los vanos de medio punto en la fachada principal.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761704AQ0002


Coordenadas UTM	299593,3803 4812614,197	Referencia Catastral	11200435
		Interés:	Alto

Nombre	Iglesia de San Vicente	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Grases de baxu	Patrimonio Arquitectónico	Iglesia
Localización:	Grases de baxu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Grases	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113/VV-10	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Iglesia	Datación	1769
Elementos Anexos		Estilo	Barroco
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Iglesia de una sola nave rectangular y cuadrada en el ábside. De su origen románico apenas se conservan más que algunos canecillos integrados en la estructura actual.
Tiene dos portadas adinteladas protegidas por un pórtico de madera formado por culumnas apoyadas en un murete y abiertas en los muros sur (ésta presenta en el dintel el año en que fue construida: 1769) y oeste, de época posterior. Cuenta con pila bautismal a la que se accede por una puerta de arco de medio punto
Espadaña de doble vano y alero de revolttón de teja.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Cementerio y fuente completan el conjunto.

Bibliografia:





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761704AQ0003

Coordenadas UTM	299644,8997	4815562,965	Referencia Catastral	11200416
			Interés:	Alto

Nombre	Casona con Molino	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	Molín de Vicente	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Grases de baxu	Patrimonio Arquitectónico	Casona
Localización:	Grases de baxu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Grases	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113/VV-10	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	EP-AM Especial Protección Ambiental	Titularidad	Maquila
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casona con molino	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitado	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Casa corredor tradicional de planta rectangular y dos alturas construida con mampostería de piedra. Dos almanques enmarcan la fachada principal. En la planta baja, acceso a través de porche y molino. En planta superior, un balcón volado recorre la fachada con galería acristalada de carpintería de madera. El corredor se apoya en una viga que recorre toda la fachada y dos almanques intermedios.
Cubierta de teja a dos aguas.
Acabado de fachada principal continuo en color blanco.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con el hórreo 761704ET0003 en Grases de Abajo

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas".
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761704ET0001


Coordenadas UTM	299767,6128	4815755,015	Referencia Catastral	14200279
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo de Argentina	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	Hórreo de la Rectoral	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Arboleya	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Grases de baxu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Grases	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113/VV-10	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVI
Elementos Anexos	-	Estilo	Villaviciosa
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre parcial entre pegoyos	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Retirada de vegetación en pilpayos y caja. Restauración de cubierta, reparación pontes		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra.Puntales bajo pontes. Engüelgos, caja de colondras de madera. Corredor perimetral añadido con posterioridad, rudimentario. Puerta entablada lisa. Liño oeste tallado con 2 bandas en diente de sierra, una con tallado más superficial.Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761704ET0003

Coordenadas UTM	299727.3945	299632,6537	
Referencia Catastral	4815550,754		
Interés:	Medio		

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Grases de baxu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Grases de baxu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Grases	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113/VV-10	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	EP-AM Especial Protección Ambiental	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XX
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones	Recientemente rehabilitado	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Estructura metálica en cubierta	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra.Camara de ladrillo con puerta y ventana. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta con estructura metálica.Subidoria de piedra y fábrica de ladrillo

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con 761704AQ0003

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761704ET0004


Coordenadas UTM	299595,9819	4815661,87	Referencia Catastral	11200514
			Interés:	Medio

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Grases de baxu,3	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Grases de baxup	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Grases	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113/VV-10	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones	Parte de la caja nueva.Muro de cierre entre pegoyos	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalón	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Eliminar canalón. Rehabilitación de cubierta y reposición de tentemozos. Rehabilitación de corredor parcial, faltan balaustres. Reposición de colondras		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Pilpayos y muelas de piedra.Pegollos de madera. Caja de colondras de madera, con pérdida de algunas piezas. Corredor parcial rudimentario, faltan balaustres y tentemozos en parte del perímetro. Puerta entablada, sin inscripciones ni tallas en el liño.Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761704ET0005

Coordenadas UTM	299633,7555	4815694,875	Referencia Catastral	14200352	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Grases de baxu		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Grases de baxu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Grases		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-113/VV-10		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVIII y posteriores
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Trabe, puerta y cubierta sustituidos por elementos nuevos	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Engüelgos, caja de colondras de madera. Ausencia de corredor, tentemozos en el perímetro. Arco ligeramente tallado y
descentrado con respecto a la puerta, muy reciente. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. 2 subidorias de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761704ET0007


Coordenadas UTM	299594,8824	4815722,012	
Referencia Catastral	14200352		
Interés:	Alto		

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Grases de baxu,8	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Grases de baxu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Grases	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113/VV-10	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre parcial entre pegoyos, subidoria con ladrillos	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Tratamiento de la carcoma. Reposición de piedra en subidoria.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Muro de mamposteria de cierre entre pegollos. SIn engUelgos, caja de colondras de madera. Corredor perimetral con pies derechos y balaustrada de madera, cerrado con mandiles en una de las fachadas laterales. Puerta entablada, sin inscripciones ni tallas en el liño. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra-ladrillo.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761705AQ0001

Coordenadas UTM	299013,6105	4815339,165	Referencia Catastral	11300420	
			Interés:	Medio	
Nombre	Casona		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Grases de El Barru Riba,158		Patrimonio Arquitectónico	Casona	
Localización:	Grases de El Barru Riba		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Grases		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-113/VV-10		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casona	Datación	Anterior a 1800
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Casona de planta rectangular y dos alturas.
En la planta baja, acceso a través de porche. En planta superior, galería en esquina apoyada en pilares de fábrica. La galería es de carpintería de madera.
Cubierta de teja a dos aguas.
Acabado de fachada principal con los zócalos de mampostería vistos y el resto continuo, en color blanco dejando vistos los cercos de huecos. La fachada posteriores de mampostería de piedra vista.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con el hórreo 761705ET0005.

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761705ET0002

Coordenadas UTM	299033,78	4815287,091	
Referencia Catastral	11200539		
Interés:	Medio		

Nombre	Hórreo de José Luis	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Grases de El Barru Riba, 5	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Grases de El Barru Riba	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Grases	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113/VV-10	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S XX
Elementos Anexos	Almacén bajo subidoria	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalón	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminar canalón		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Pilpayos altos, pegollos y muelas de piedra. Camara cementada. Corredor perimetral con pies derechos y balaustres de madera. Cubiertas de teja sobre cabrios, faltan tablas. Subidoria de fábrica con almacén

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761705ET0003

Coordenadas UTM	299027,5453	4815258,487	Referencia Catastral	11200539	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo de Eduardo		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Grases de El Barru Riba		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Grases de El Barru Riba		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Grases		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-113/VV-10		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S XVIII y posteriores
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalones y bajantes.	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Retirada de canalones y bajantes		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Sin pilpayos, pegollos y de piedra sobre construcción de hormigón y mampostería. Muelas de piedra. Engüelgos de gran tamaño, caja de colondras de madera. Corredor parcial añadido posteriormente, con pies derechos y balaustrada de madera.El resto de la caja cuenta con tentemozos. Puerta entablada lisa, sin inscripciones ni tallas en el liño. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y tenobia.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761705ET0005

Coordenadas UTM	299020,5785	4815356,034	
Referencia Catastral	11200541		
Interés:	Medio		

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Grases de El Barru Riba	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Grases de El Barru Riba	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Grases	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113/VV-10	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre inferior entre pegoyos	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Eliminar el cierre inferior entre pegoyos		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra embebidos en un muro de cierre.2 enüelgos y parte de la caja original, otra muy renovada. Corredor perimetral parcial, con pìes derechos y balaustrada de madera. El resto de la caja con tentemozos. Puertas de bastidor con tallas a bisel entre las puertas y el liño. Arcos con roleos sobre las puertas. Respiraderos tallados en forma de celosia en la fachada posterior.Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y tenobia.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Conjunto con 761705AQ0001

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761706ET0001

Coordenadas UTM	299108,5907	4815073,66	Referencia Catastral	11200297
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	La Llosa	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	La Llosa	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Grases	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113/VV-10	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Pérdida parcial de balaustrada	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Reposición de balaustres, tentemozos y subidoria		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Engüelgos, caja de colondras de madera Corredor parcial rudimentario en tres caras, faltan tentemozos en el resto. Puerta entablada, sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Falta subidoria de piedra .

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761707AQ0001

Coordenadas UTM	300315,5089	4815846,321	Referencia Catastral	14300458	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Maoxu, 2		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Maoxu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Grases		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-113/VV-10		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Casa corredor tradicional de planta rectangular y dos alturas construida con mampostería de piedra.
En la planta baja, acceso a través de porche. En planta superior, un balcón volado recorre la fachada con pies derechos y balaustres de madera torneados . Cerrado en un lateral con una galería de madera acristalada. Cubierta de teja a cuatro aguas.
Acabado de fachada principal continuo, en color blanco.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761707AQ0002

Coordenadas UTM	300525,6445	4815759,039	Referencia Catastral	14300462	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Maoxu		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Maoxu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Grases		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-113/VV-10		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa Corredor	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Restaurada	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Casa corredor tradicional de planta rectangular y dos alturas construida con mampostería de piedra y sillares.
En la planta baja, acceso a través de porche, con volumen lateral cerrado. En planta superior, un balcón volado recorre la fachada con pies derechos y balaustres de madera torneados. El corredor se apoya en una viga que recorre toda la fachada.
Cubierta de teja a dos aguas.
Acabado de fachada principal continuo dejando vistos los cercos de huecos y dinteles así como sillares esquineros y almanque.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas".
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761707ET0001


Coordenadas UTM	300310,3744	4815825,785	Referencia Catastral	14300148
			Interés:	Medio

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Maoxu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Maoxu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Grases	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113/VV-10	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	final s XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras. Corredor perimetral, con pies derechos y balaustrada de madera. Puerta de bastidor apeinazada con seis cuarterones definidos por los peinazos y los montantes. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y tenobia.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761707ET0002

Coordenadas UTM	300360,9832	4815816,983	Referencia Catastral	14300250
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Maoxu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Maoxu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Grases	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113/VV-10	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	ppios. s XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Almacén entre pegoyos. Subidoria de fábrica	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Eliminar Almacén entre pegoyos. Reponer Subidoria de piedra. Tratamiento de carcoma en caja		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Cuatro pegollos apoyados sobre un almacén. Engüelgos, caja de colondras. Corredor perimetral parcial, con pies derechos y pasamanos de madera, el resto de la caja con tentemozos. Puerta entablada con listones superpuestos. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de fábricay talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761707ET0003

Coordenadas UTM	300351,8144	4815775,543	Referencia Catastral	14300248
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Maoxu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Maoxu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Grases	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113/VV-10	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XX
Elementos Anexos	Almacén adosado a subidoria	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Rehabilitación de cubierta		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Cámara cementada. Corredor perimetral con pies derechos y balaustrada de madera. Puerta de bastidor con tres tablas verticales clavadas. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con 761707ET0004

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761707ET0004

Coordenadas UTM	300343,7464	4815778,11	Referencia Catastral	14300248
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Maoxu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Maoxu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Grases	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113/VV-10	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre parcial de fábrica entre pegoyos	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Sin engüelgos, caja de colondras. Ausencia de corredor, con tentemozos en perímetro. Puerta entablada con listones superpuestos clavados. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con 761707ET0003

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761707ET0005

Coordenadas UTM	300378,2191	4815786,545	Referencia Catastral	14300248
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Maoxu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Maoxu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Grases	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113/VV-10	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitación completa	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Pontes sustituidos por rasillas	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja cementada. Corredor perimetral con pies derechos y balaustres de madera. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y tenobia.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761707ET0006


Coordenadas UTM	300447,1643	4815768,208	Referencia Catastral	14300256
			Interés:	Alto

Nombre	Panera de Gines Caso Busto	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	Varios propietarios	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Maoxu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Maoxu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Grases	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113/VV-10	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	final s XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Maliayo
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre parcial entre pegoyos. Almacén bajo pontes	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminar cierre entre pegoyos de bloques de hormigón y almacén inferior.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Engüelgos, caja de colondras con ventilación en un lateral. Corredor parcial, con pies derechos y balaustrada de madera en un lateral y otro falta balaustrada. El resto del perímetro cuenta con tentemozos. Puerta entablada con listones superpuestos. Arcos con roleos sobre puertas y tallas en cruz. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761707ET0008


Coordenadas UTM	300504,7408	4815760,873	Referencia Catastral	14300256
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Maoxu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Maoxu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Grases	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113/VV-10	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	final s XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Maliayo
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre parcial entre pegoyos	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Eliminar cierre parcial entre pegoyos		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Engüelgos, caja de colondras. Corredor perimetral rudimentario, con pies derechos y pasamanos de madera. Puertas entabladas con listones superpuestos. Arcos con roleos enmarcados en alfiz sobre las puertas.Tallas en forma de cruz en el liño. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y tenobia.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761707ET0009


Coordenadas UTM	300562,6842	4815757,939	Referencia Catastral	14300256
			Interés:	Medio

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Maoxu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Maoxu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Grases	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113/VV-10	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s XX
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalones	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Rehabilitación de balaustrada		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Pilpayos altos de hormigón, pegollos y muelas de piedra. Sin engüelgos, caja de colondras. Corredor en tres lados, con pies derechos y balaustrada de madera, cerrada con malla.El resto de la caja cuenta con tentemozos. Puerta de bastidor con tres tablas verticales clavadas. Sin inscripciones ni tallas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761708ET0002

Coordenadas UTM	299027,5424	4815004,717	Referencia Catastral	11200433	
			Interés:	Medio	
Nombre	Llagar		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Pajar/Lagar	
Dirección:	El Mayorazu		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El Mayorazu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Grases		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-113/VV-10		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	EP-AM Especial Protección Ambiental		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Llagar	Datación	-
Elementos Anexos	Cuadras.	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Los paramentos verticales son muros de mampostería. Gran portada enmarcada con sillares. Dos pequeños huecos a los lados, simétricos.
En las demás orientaciones los muros son prácticamente macizos. Se abren en ellos huecos mínimos por necesidades de ventilación.Cubierta de teja a dos aguas

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M.. "El corredor en las casas asturianas"
"Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana"





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761708ET0003

Coordenadas UTM	299088.9361	4815195.726	Referencia Catastral	11300442	
			Interés:	Alto	
Nombre	Molín el Mayorazu		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Molino/Pison/Mazo	
Dirección:	El Mayorazu		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El Mayorazu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Grases		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113/VV-10		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	EP-AM Especial Protección Ambiental		Titularidad	Maquila	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Molino de río (con casa)	Datación	1947
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Abundante vegetación		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Molino de rio. Edificación de planta rectangular y dos alturas. Muros enfoscados, con dos arcos de desagüe y cubierta a cuatro aguas de teja curva. Presenta una galería acristalada en su fachada principal

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Hace conjunto con el hórreo 761708ET0001 y con el llagar 761708ET0002.

Bibliografia:

Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M.. "El corredor en las casas asturianas"
"Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana"
Balbín, R. "Los Molinos de Maliayo". Alborá libros. 2000






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761711AQ0001

Coordenadas UTM	299950,4835	4815673,641	Referencia Catastral	11100432
			Interés:	Alto
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico	-
Otros:			Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	La Mota		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	La Mota		Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Grases		Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113/VV-10		Grado de Protección	Parcial
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	-
Elementos Anexos	Almacén	Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitada	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Casa corredor tradicional de planta rectangular y dos alturas construida con mampostería de piedra y sillares. Dos almanques enmarcan la fachada principal.
En la planta baja, acceso a través de porche. En planta superior, un balcón volado recorre la fachada a modo de galería, cerrada con carpintería de madera. El corredor se apoya en una viga que recorre toda la fachada.
Cubierta de teja a dos aguas.Alero en Tejaroz.
Acabado de fachada principal continuo, en color blanco dejando vistos los cercos de huecos y dinteles.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Quintana con almacén, hórreo 761711ET0001 y espacio productivo

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761711ET0001

Coordenadas UTM	299961,2455	4815675,434	Referencia Catastral	11100440
			Interés:	Alto

Nombre	Panera de Joaquín	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	La Mota	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	La Mota	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Grases	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113/VV-10	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalones y bajantes. Pintura no original	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Retirada de canalones y bajantes. Eliminación de carcoma en colondras y humedades en pontes. Reposición de piezas dañadas en tornaaguas. Eliminación de pintura.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

6 pilpayos, pegollos y muelas de piedra, 3 de ellos embebidos en muro de cierre de parcela sobre un muro. Caja de colondras de madera. Corredor perimetral con pies derechos y balaustrada de madera, cerrado en una de las fachadas con tornaaguas. Puerta de bastidor, con cuatro cuarterones definidos por montantes y peinazos. Sin inscripciones ni tallas en liño. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

En quintana con vivienda, almacén y espacios productivos.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761711ET0002


Coordenadas UTM	299937,7739	4815606,125	Referencia Catastral	11100310
			Interés:	Medio

Nombre	Molino de Avelino	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Molino/Pison/Mazo
Dirección:	La Mota, 4	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	La Mota	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Grases	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113/VV-10	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	EP-AM Especial Protección Ambiental	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Molino de río	Datación	-
Elementos Anexos	Vivienda y garaje	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Molino y vivienda, de planta rectangular y una altura, construida en mampostería. Cubierta de teja a cuatro aguas. Fábrica de mampostería enlucida en
blanco.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo , R. "Los Molinos de Maliayo".Alborá Llibros.2000





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761712ET0002


Coordenadas UTM	300625,7638	4815925,528	Referencia Catastral	14300231
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Sabudiellu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Maoxu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Grases	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113/VV-10	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	varios
Elementos Anexos	-	Estilo	Villaviciosa
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalón	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminar canalón		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Pilpayos altos, pegollos y muelas de piedra. Caja cementada, con respiradero en un lateral. Corredor perimetral con pies derechos y balaustrada de madera. El liño este presenta talla que consiste en banda de diente de sierra. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de hormigón y tenobia.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761713AQ0001


Coordenadas UTM	300129,7513	4815727,917	
Referencia Catastral	14300464		
Interés:	Medio		

Nombre	Caserío tradicional	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	La Venta	Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	La Venta	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Grases	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113/VV-10	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	EP-AM Especialo Protección Ambiental	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa corredor	Datación	
Elementos Anexos	Almacén	Estilo	
Intervenciones	Rehabilitada integralmente	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Casa corredor tradicional de planta rectangular y dos alturas construida con mampostería de piedra.
En la planta baja, acceso a través de porche. En planta superior, un balcón volado recorre parte de la fachada con pies derechos y balaustres de madera torneados. El corredor se apoya en una viga que recorre la fachada. Lateral de la vivienda cerrado en planta baja y primera
Cubierta de teja a dos aguas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	76GRS1707


Coordenadas UTM	299392,1497	4815307,248	Referencia Catastral	11200425
			Interés:	Alto

Nombre	Molin Picón	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Molino/Pison/Mazo
Dirección:	-	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	-	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Grases	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	VV-10 desvio en Grases	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Maquila
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Moino de río.	Datación	-
Elementos Anexos	Pequeño volumen en parte posterior	Estilo	Popular
Intervenciones	Ampliado en altura.	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Molino de río. Edificación de planta rectangular y cuatro alturas. Muros enfoscados pintados en blanco con sillares enmarcando huecos de planta baja

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo , R. "Los Molinos de Maliayo".Alborá Llibros.2000





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	76GRS1709


Coordenadas UTM	300032.3695	4815804.4876	Referencia Catastral	11100310
			Interés:	Alto

Nombre	Molin La Mota	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Molino/Pison/Mazo
Dirección:	-	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	La Mota	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Grases	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113 y VV-10	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	EP-AM Especial Protección Ambiental	Titularidad	Maquila
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Molino de río	Datación	-
Elementos Anexos	Vivienda	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Edificación de planta rectangular y una altura. Presenta muros enlucidos pintados de blanco y cubierta a dos aguas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo , R. "Los Molinos de Maliayo".Alborá Llibros.2000





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

LA LLERA


SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761901AQ0001

Coordenadas UTM	310076.3876	4816963.974	Referencia Catastral	09900411	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	La Cabañona		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	La Cabañona		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	La Llera		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Ambiental	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	S. XVIII
Elementos Anexos	Otras viviendas y edificaciones vinculadas a la actividad productiva.	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	No
Patologías:	Pérdida parcial de balaustrada	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Rehabilitación de cubierta, revestimientos de fachada y elementos de carpintería de madera.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Caserío tradicional con corredor en planta alta y pequeño porche en planta baja. Volúmenes laterales compuestos por muros de mampostería revocados en blanco y con diferentes huecos. Balaustres de corredor prácticamente desaparecidos. Sillares en esquinas y recercado de huecos. Cubiertas inclinadas de teja árabe y alero de madera.

Justificación del Entorno de Protección

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761903AQ0001

Coordenadas UTM	310410.1847	4817145.8031	Referencia Catastral	09900418	
			Interés:	Medio	
Nombre	Casa de Mª Teresa Noriega		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	La Llera,13		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	La Llera		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	La Llera		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserio Tradicional	Datación	S. XVIII
Elementos Anexos	Otras viviendas y edificaciones vinculadas a la actividad productiva.	Estilo	Popular
Intervenciones	Parcialmente restaurado.	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Reparación de los elementos de carpintería: peto del corredor.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Caserío tradicional formado por dos viviendas. Una de ellas consta de corredor con peto de tablas horizontales de madera y canes de madera tallados con modillones de rollos y jabalcones en planta baja, en el porche, que está cerrado por un almanque de mampostería en el lado derecho. La otra vivienda consta de corredor con balaustres torneados pintados en color beige, y también con jabalcones de apoyo del corredor. Muros de mampostería vista con diferentes huecos. Decoraciones en madera pintada. Cubiertas inclinadas de teja árabe y alero de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761903AQ0002

Coordenadas UTM	310355.2396	4817158.8164	Referencia Catastral	09900671	
			Interés:	Medio	
Nombre	Casa de Luis Toyos Solares		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	La Llera,903		Patrimonio Arquitectónico	Casona	
Localización:	La Llera		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	La Llera		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casona	Datación	Anterior a 1900
Elementos Anexos	-	Estilo	
Intervenciones	-	Número de Plantas	
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Casona de 3 plantas con escudo en el piso noble. Planta baja de mamposteria y piso noble de sillares bien escuadrados.Posiblemente pertenecio a la Iglesia, siendo casa de párrocos.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761903ET0001

Coordenadas UTM	310397.1714	4817150.8638	Referencia Catastral	09900418	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo de Amor Urraca y Benigna Martinez		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	La Llera,10		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	La Llera		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	La Llera		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas nuevos de piedra. Engüelgos y caja de cureñes de madera.Corredor perimetral con pies derechos balautrada de madera recortada Puerta entablada lisa. Sin tallas ni inscripciones.Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas, tendejón adosado. Subidoria de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761903ET0003


Coordenadas UTM	310344.3952	4817147.249	
Referencia Catastral	09900665		
Interés:	Medio		

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	La Llera	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	La Llera	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	La Llera	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVIII
Elementos Anexos	Tendejón	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Edificación anexa,instalaciones	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Eliminar edificación anexa e instalaciones.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas nuevos de piedra. Engüelgos y caja de cureñes de madera.Corredor parcial con pies derechos y pasamanos. Puerta entablada lisa y arco abocinado en la puerta. Sin tallas ni inscripciones.Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas, tendejón adosado. Sin subidoria .

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761903ET0004

Coordenadas UTM	310303.9094	4817157.3705	Referencia Catastral	09910673
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo de Mª Villar del Valle y César Luis Robledo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	La Llera	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	La Llera	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	La Llera	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-fA Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Plataformas de madera con anclajes metálicos en un lateral.	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Reparación de cubierta. Eliminación de plataformas de madera con anclajes metálicos en un lateral.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Dos subidorias de mampostería. Caja de engüelgos con colondras de madera y puertas entabladas lisas. En una de las fachadas consta de unas plataformas horizontales de madera con anclajes metálicos a las colondras y al trabe. Consta de tentemozos. Cubierta en estado precario.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

LA MADALENA

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762002ET0001

Coordenadas UTM	307107,3454	4815014,146	Referencia Catastral	15000326
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo de Manuel	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Acebéu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Acebéu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	La Madalena	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-330	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-F Interés Forestal	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitado en 2005	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Pilpayos y muelas de piedra. Pegollos de madera. Engüelgos, caja de colondras. Corredor parcial, cerrado con mandil en tres de sus caras. Puerta entablada lisa, sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762002ET0002

Coordenadas UTM	307081,6746	4815040,55	Referencia Catastral	10300407
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Acebéu,2	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Acebéu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	La Madalena	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-330	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre total entre pegoyos. Subidoria de fábrica	En Uso	No
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Rehabilitación integral.Reposición a estado original, eliminación de cierre entre pegoyos		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Muy modificado. Pilpayos y muelas de piedra embebidos en muro de fábrica de ladrillo.2 Pegollos de madera, 2 desaparecidos y reconstruidos en fábrica de ladrillo. Engüelgos, caja de colondras. Trabes con refuerzos metálicos Corredor parcial rudimentario en dos caras, el resto del perímetro con tentemozos en esquinas. Puerta entablada lisa, sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de fábrica y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con el hórreo 762002ET0003

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762002ET0003

Coordenadas UTM	307072,5063	4815038,716	
Referencia Catastral	10300407		
Interés:	Alto		

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Acebéu,2	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Acebéu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	La Madalena	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-330	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	final s XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Estado de ruina, tomado por la vegetación	Conservación	Ruina
Obras Prioritarias	Rehabilitación integral		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Pilpayos y muelas de piedra. Pegollos de madera. No conserva engüelgos, caja de colondras. Corredor parcial en dos caras, en estado precario. El resto de la caja cuenta con tentemozos. Trabes con refuerzos metálicos. Puerta entablada, tallas en cabeza del liño. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con el hórreo 762002ET0002

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762002ET0004

Coordenadas UTM	307099,2761	4814905,964	Referencia Catastral	15000456	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórr-eo		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Acebéu		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Acebéu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	La Madalena		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-330		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-F Interés Forestal		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	Siglo XVI
Elementos Anexos	-	Estilo	Villaviciosa
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre parcial entre pegoyos	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Pilpayos y muelas de piedra. Pegollos de madera. Engüelgos, caja de colondras. Trabes con refuerzos metálicos. Puerta entablada lisa. Arco recto sobre la puerta, rebajado a dos vueltas y con recorte lobulado a cada lado.
La talla ocupa la longitud del liño. Las tallas se dividen en cinco tramos: el primero con roseta, una metopa dividida en cuatro partes y un tramo en espina de pez.; el segundo tramo se cubre con una gran roseta; el tercero con un tramo recto en línea oblicua y las dos últimas partes están cubiertas con un tramo de metopa, dos rosetas y una cruz con talla geométrica.
Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con el hórreo 762002ET0005

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762002ET0005

Coordenadas UTM	307097,0757	4814896,429	Referencia Catastral	15000456
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Acebéu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Acebéu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	La Madalena	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-330	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-F Interés Forestal	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	cierre parcial entre pegoyos con bloque de hormigón	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Rehabilitación de cubierta. Eliminación de cierre parcial entre pegoyos con bloque de hormigón		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Pilpayos y muelas de piedra. Pegollos de madera, construidos sobre muro de mampostería. Cierre parcial entre pegollos con bloque de hormigón. Sin engüelgos, caja de colondras. Corredor perimetral con pies derechos y balaustrada de madera, recortada en una de sus caras, el resto es sencilla. Puerta de bastidor con tres tablones verticales. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con el hórreo 762002ET0004

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762002ET0006

Coordenadas UTM	307073,2377	4814854,257	Referencia Catastral	15000456
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Acebéu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Acebéu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	La Madalena	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-330	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Subidoria de fábrica de ladrillo	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Reposición de subidoria de piedra		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Sin engüelgos, caja de colondras.Corredor
perimetral rudimentario, con pies derechos y pasamanos de madera, sin balaustrada.Puerta entablada, sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de fábrica de ladrillo y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762003ET0001

Coordenadas UTM	307278,6153	4815603,095	Referencia Catastral	15000410	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Calamúa		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Calamúa		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	La Madalena		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-330		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Pública	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Rehabilitación de trabe partido.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra, dos de ellos sobre muro de contención del terreno. Puntal bajo trabe. Engüelgos, caja de colondras. Respiradero en forma de celosía tallada en fachada lateral. Corredor perimetral con pies derechos y balaustrada de madera.Puerta de bastidos, con dos tableros verticales. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762003ET0002


Coordenadas UTM	307283,0165	4815646,368	Referencia Catastral	15000410
			Interés:	Alto

Nombre	Panera de Jose	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Calamúa	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Calamúa	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	La Madalena	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-330	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	mitad s XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalón	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Rehabilitación de cubierta, eliminación de canalón de chapa		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Panera de 4 pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Trabes con refuerzos metálicos.Sin engüelgos, caja de colondras de madera. Corredor perimetral con pies derechos y balaustrada de madera lisa. Puerta de bastidor, con tres tablones verticales. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Talamera, sin subidoria.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762006AQ0001


Coordenadas UTM	306921,4182	4815453,478	Referencia Catastral	15000595
			Interés:	Alto

Nombre	Casa con capilla	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	La Malena,8	Patrimonio Arquitectónico	Casona
Localización:	La Malena	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	La Madalena	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	As-330	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa con Capilla	Datación	-
Elementos Anexos	Cuadra en la parte trasera.	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Casa de planta rectangular y dos alturas, construida en mampostería de piedra. Acceso a través del porche de planta baja que da al jardín y sustentado por columnas de piedra. En planta primera, la fachada trasera cuenta con un balcón volado a modo de galería acristalada de carpintería de madera, que recorre toda la fachada y se apoya en loa almanques laterales y un pilar de madera en el intermedio del vano.
Capilla anexa a la casa de una sola nave con portada de medio punto flanqueada por pilastras con capiteles. Fachada lateral de la capilla con ventanuco con arco lobulado de ladrillo.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762006AQ0002

Coordenadas UTM	306751,255	4815424,509	Referencia Catastral	15000520	
			Interés:	Alto	
Nombre	Iglesia de la Magdalena		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	La Malena		Patrimonio Arquitectónico	Iglesia	
Localización:	La Malena		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	La Madalena		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-330		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones	BIC	
Categoría	EP-PC Patrimonio Cultural		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Iglesia	Datación	Siglo XIII
Elementos Anexos	Sacristía	Estilo	Románico
Intervenciones	1860: Sacristía /1942: Espadaña	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Iglesia románica. Nave nave única rectangular y cabecera recta, con portada principal al oeste. El ábside mantiene, aunque reconstruido, el tipo de cubierta original, a base de una bóveda de medio cañón. La nave tuvo cubierta de madera
que en algún momento entre los años 1687 y 1881 fue sustituida por el actual cielo raso. Decoración en canecillos y portada occidental. Combina rasgos arcaizantes(Cabecera cuadrada) con otros protogóticos(Arcos apuntados).

Justificación del Entorno de Protección

Observaciones:

Entornos de Protección: ENTORNO DE PROTECCIÓN DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA MAGDALENA DE LOS PANDOS. Decreto 66/2006, de 29 de Julio

Bibliografia:

IPAA. Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Asturias. Casares,E. y Morales, M.C.:"El Románico en Asturias (Zona Oriental)." Salinas,1977.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762006AQ0004

Coordenadas UTM	306939,183	4815467,601	Referencia Catastral	10300595	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	La Malena,6		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	La Malena		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	La Madalena		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	As-330		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Casa corredor tradicional de planta rectangular y dos alturas construida con mampostería de piedra.
Acceso por un lateral de planta primera a través de porche conformado por pies derechos de madera sobre los que apoya un gran alero. En planta superior, un balcón volado recorre la fachada principal, a modo de galería con carpintería de madera. Cubierta de teja a dos aguas.
Acabado de fachada principal continuo, en color blanco.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762006ET0001


Coordenadas UTM	306882,9121	4815506,653	
Referencia Catastral	15000595		
Interés:	Medio		

Nombre	Panera de Casa Victor	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	La Malena	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	La Malena	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	La Madalena	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-330	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s XVIII y posteriores
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones	Pequeño murete entre pegoyos. Corredor nuevo	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Pilpayos de hormigón. Pegollos y muelas de piedra. Sin engüelgos, caja de colondras, con respiraderos en un lateral. Corredor perimetral nuevo con pies derechos y balaustrada de madera. Puertas entabladas, con listones superpuestos, in inscripciones ni tallas . Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y tenobia.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762006ET0002


Coordenadas UTM	306915,184	4815478,048	Referencia Catastral	15000595
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo de Montse	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	La Malena	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	La Malena	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	La Madalena	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-330	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

6 Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Engüelgos, caja de colondras. Corredor parcial con pies derechos y pasamos de madera. Tentemozos en una cara. Puerta entablada lisa, con arcos en tallados en el liño. Cabezas de liños talladas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762006ET0003


Coordenadas UTM	306943,422	4815454,578	Referencia Catastral	15011596	
			Interés:	Alto	

Nombre	Hórreo de Mª Josefa	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	La Malena	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	La Malena	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	La Madalena	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-330	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Subidoria de hormigón	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Rehabilitación integral. Reposición de subidoria de piedra.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Apuntalado bajo el sobigaño. Engüelgos de pequeño tamaño, caja de colondras. Trabes con refuerzos metálicos. Corredor perimetral con pies derechos y al que le faltan balaustres. Puertass de bastidor con cuarteones labrados en una de las puertas. Liño tallado con cruces y rosetas sobre la puerta.Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de hormigón y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762006ET0004

Coordenadas UTM	306925,0852	4815432,575	Referencia Catastral	15000594
			Interés:	Alto
Nombre	Panera de Lidia		Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	La Malena,8		Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	La Malena		Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	La Madalena		Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-330		Grado de Protección	Integral
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	ppios s XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Maliayo
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Subidoria de fábrica de ladrillo. Chapa metálica en Tenovia. Canalón	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminación de la chapa metálica en Tenovia y canalón.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Sin pilpayos. Pegollos y muelas de piedra. Trabes con refuerzos metálicos. Engüelgos, caja de colondras. Corredor perimetral, con pies derechos y balaustrada de madera en dos laterales, en los otros dos, falta balaustrada. Puertas de bastidor con cuarterones labradas. Liño tallado y pintado sobre las puertas: cruces, inscripciones, rosetas, elementos circulares, medias lunas.Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de hormigón y tenivia de chapa metálica.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762008AQ0001

Coordenadas UTM	306460,3016	4815236,538	Referencia Catastral	10300523
			Interés:	Alto

Nombre	Casona	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Paniceres	Patrimonio Arquitectónico	Casona
Localización:	Paniceres	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	La Madalena	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	As-330	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casona	Datación	-
Elementos Anexos	capilla	Estilo	Historicista - Popular
Intervenciones	Rehabilitado integralmente	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casona de planta cuadrada, dos pisos de altura y buhardilla, construido en mampostería de piedra y sillares. Cuatro vanos en el piso superior, los dos centrales abarcados por un balcón pétreo volado.Acabado de fachada continuo en color blanco dejando vistos los cercos de huecos así como sillares esquineros.Cubierta a cuatro aguas.
Capilla de una nave,construida en mampostería de piedra y sillares esquinales y enmarcando vanos.Porche a los pies. Espadaña de un solo vano. Cubierta de teja a dos aguas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Escudo blasonado en fachada, no original.

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas".
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.



SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762008ET0001


Coordenadas UTM	306297,9737	4815206,317	Referencia Catastral	10200350
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo de Juan Carlos	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Paniceres	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Paniceres	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	La Madalena	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-330	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Pegoyos de ladrillo, cierre parcial entre pegoyos	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Reposición de pegoyos y muelas de piedra		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Sin pilpayos. Pegollos de ladrillo y muelas de cemento. Engüelgos, caja de colondras. Trabes con refuerzo metálicos. Corredor parcial sin balaustrada y tendayos.Puerta entablada lisa, sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Sin subidoria.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762008ET0003

Coordenadas UTM	306435,1302	4815151,308	Referencia Catastral	10300492	
			Interés:	Medio	

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Paniceres,7	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Paniceres	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	La Madalena	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-330	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XX
Elementos Anexos	Almacén	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Pérdida parcial de balaustrada	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminar almacén anexo entre pegoyos.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Sin engüelgos, caja de colondras. Trabes con refuerzo metálicos. Corredor perimetral con pies derechos y balaustrada de madera. Puerta entablada lisa, sin inscripciones ni tallas.Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y fábrica de ladrillo, tenobia.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762008ET0004

Coordenadas UTM	306462,4	4815218,6	Referencia Catastral	10200549
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Paniceres	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Paniceres	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	La Madalena	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-330	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo







SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	recientemente rehabilitado	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Sin pilpayos. Pegollos y muelas de piedra.Engüelgos, caja de colondras. Corredor parcial, con pies derechos y balaustres de madera, el resto de la caja con tentemozos en el perímetro. Puerta de bastidor, sin inscripciones ni tallas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".



SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762011ET0001


Coordenadas UTM	306374,991	4815540,031	Referencia Catastral	10200489
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo de Mercedes	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	El Vallín	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Vallín	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	La Madalena	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-330	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Pérdida parcial de balaustrada	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Rehabilitación de corredor, balaustrada.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Sin pilpayos. Pegollos y muelas de piedra. Sin engüelgos, tablas verticales clavas; caja de colondras. Trabes con refuerzos metálicos. Corredor parcial con pies derechos y pasamanos de madera, parcialmente derruido. Puerta de bastidor apeinazada, con 9 cuarterones. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Sin subidoria .

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762011ET0002

Coordenadas UTM	306045,2998	4815487,991	
Referencia Catastral	10200449		
Interés:	Medio		

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Casa Güera	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Vallín	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	La Madalena	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-330	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	Anterior a 1900
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Pilpayos de hormigón. Subidoria de hormigón	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Reposición subidoria de piedra		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Pilpayos altos de hormigón, pegollos y muelas de piedra. Trabes con refuerzos metálicos. Caja de colondras. Ausencia de corredor, faltan tentemozos. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de hormigón y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762012ET0001

Coordenadas UTM	307134,9	4815280,3	Referencia Catastral	15000337
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Xin	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Xin	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	La Madalena	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-330	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Pública
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVI
Elementos Anexos	-	Estilo	Villaviciosa
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Rehabilitación de cubierta.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

4 Pilpayos, pegollos y muelas de piedra.Engüelgos, caja de colondras. Corredor parcial en una de sus caras, el resto cuenta con tentemozos. Puerta entablada. Liño con arco simple donde se debió situar la puerta original. Tallas en su frente con roseta, cruz y disco radial.Gavitos en perímetro de la caja.Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

LLUGÁS

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761801AQ0001

Coordenadas UTM	302906.39618	4814581.9821	Referencia Catastral	15300432	
			Interés:	Medio	
Nombre	Casa de Elvira		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Arpandi,1		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Arpandi		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Llugás		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255/Desvío Arpandi		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa corredor	Datación	
Elementos Anexos	Pajar	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	No
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional de dos pisos, planta cuadrada, dos almanques enmarcan la fachada principal. Porche poco profundo bajo el que se encuentran puerta de acceso centrada y ventanas a ambos lados. En planta principal, corredor de madera con balaustres torneados. Cubierta de teja curva a cuatro aguas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Forma quintana con hórreo.

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761801AQ0002

Coordenadas UTM	303517.9327	43.453123	Referencia Catastral	15300075	
			Interés:	Alto	
Nombre	Altar Sacramental "Altarín"		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Arpandi		Patrimonio Arquitectónico	Otros dotacionales	
Localización:	Arpandi		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Llugás		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255/Desvío a Arpandi		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	EP-PC Patrimonio Cultural		Titularidad	Pública	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Altar	Datación	
Elementos Anexos		Estilo	Barroco Clasicista
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Altar exterior de piedra, compuesto por una pieza prismática con un fondo que remata en un pequeño frontón, en cuyo remate aparece un relieve representando
dos ángeles que portan la Sagrada Forma.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761801AQ0003

Coordenadas UTM	303517.93274	4813999.9911	Referencia Catastral	15300113	
			Interés:	Alto	
Nombre	Biblioteca de Lugás		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Arpandi		Patrimonio Arquitectónico	Otros dotacionales	
Localización:	Arpandi		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Llugás		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255/Desvío a Arpandi		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Pública	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Biblioteca	Datación	
Elementos Anexos		Estilo	Barroco - Modernista
Intervenciones		Número de Plantas	B
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Edificio de planta rectangular alargada. Tiene una puerta de entrada en el eje y dos grandes ventanales con forma de arco de medio punto rebajados en su parte superior con vidrieras de colores. Sillares esquinales. En los alzados cortos también se abren ventanas de menor tamaño. Cubierta a dos aguas de teja curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761801AQ0004

Coordenadas UTM	303517.9327	4813999.9911	Referencia Catastral	15300438	
			Interés:	Alto	
Nombre	Iglesia de Santa María de Lugás		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Arpandi		Patrimonio Arquitectónico	Iglesia	
Localización:	Arpandi		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Llugás		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255/Desvío a Arpandi		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones	BIC	
Categoría	EP-PC Patrimonio Cultural		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Iglesia	Datación	S.XIII-XVII-XIX
Elementos Anexos		Estilo	Románico - Barroco
Intervenciones	Reformas en los siglos XVII-XVIII- XIX	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Iglesia de una sola nave con estructura de madera mientras que la cabecera lo hace con bóveda estrellada y la sacristía con bóvedas nervadas. Crucero sobresaliente en planta y cabecera poligonal. En el interior arco del triunfo de doble arquivolta con motivos en zig zag.
Gran pórtico en L que apoya en columnata de piedra de orden clásico a los lados Oeste y Sur. Portada occidental de medio punto con tres arquivoltas decoradas en zig-zag, Columnas con capiteles vegetales. Puerta Sur con arcada de medio punto, dos arquivoltas decoradas con cabezas de pico. Imafronte remata en espadaña de piedra de dos vanos.
Conserva del románico las dos portadas y el arco del triunfo. Destaca el retablo barroco de madera policromada.

Justificación del Entorno de Protección

Observaciones:

Entornos de Protección: ENTORNO DE PROTECCIÓN DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA MAGDALENA DE LOS PANDOS. Decreto 66/2006, de 29 de Julio

Bibliografía:

IPAA. Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Asturias. Casares,E y Morales, M.C.:"El Románico en Asturias (Zona Oriental)". Salinas,1977.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761801AQ0005

Coordenadas UTM	303517.93274	4813999.9911	Referencia Catastral	15300113	
			Interés:	Alto	
Nombre	Escuela		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	Casa de pregrinos		Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Arpandi		Patrimonio Arquitectónico	Otros dotacionales	
Localización:	Arpandi		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Llugás		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255/Desvío a Arpandi		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Escuela y Casa de Peregrinos	Datación	
Elementos Anexos	Cementerio	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Construcción de planta rectangular de dos plantas. Fábrica de muros de mampostería revestidos en blanco. En planta baja varias puertas de distintos tamaños y algunos ventanucos entre las mismas. La planta alta se encuentra completamente revestida por madera, las ventanas se encuentran dispuestas de forma regular. Cubierta de teja cuerva a dos aguas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Totalmente destruido por un incendio el 01-01-2006.

Bibliografia:






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761801AQ0006

Coordenadas UTM	303517.9327	4813999.9911	Referencia Catastral	15300113	
			Interés:	Alto	
Nombre	Cementerio de Lugás		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Arpandi		Patrimonio Arquitectónico	Otros dotacionales	
Localización:	Arpandi		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Llugás		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255/Desvío a Arpandi		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Pública	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Cementerio	Datación	
Elementos Anexos	Escuela	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Muro perimetral encalado con sillares en las esquinas y en el acceso, el cual se materializa con unas pilastras de sillares y un arco de medio punto con un frontón curvo rematado por una cruz.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761801AQ0007

Coordenadas UTM	303517.9327	4813999.9911	Referencia Catastral	15300437	
			Interés:	Alto	
Nombre	Torre		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	El Polvorín		Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Arpandi		Patrimonio Arquitectónico	Torre	
Localización:	Arpandi		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Llugás		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255/Desvío a Arpandi		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Torre	Datación	
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Torre con pórtico de acceso de estructura de madera y cubierta a dos aguas. La fábrica de la torre es de mampostería enlucida, con sillares esquinales y enmarcando vanos remata en merlones también enlucidos. En la planta más alta los huecos son en forma de balcones con protecciones de cerrajería. El basamento de la torre hacia el exterior es de mampostería vista.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761801AQ0008

Coordenadas UTM	303420.18186	4813983.0570	Referencia Catastral	15300028	
			Interés:	Alto	
Nombre	Capilla de las Ánimas		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Arpandi		Patrimonio Arquitectónico	Capilla	
Localización:	Arpandi		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Llugás		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255/Desvío a Arpandi		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Capilla	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Capilla de reducidas dimensiones y planta cuadrada. Muros encalados y sillares esquinales. Cubierta de teja a cuatro aguas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761801ET0001

Coordenadas UTM	302906.39618	4814581.9821	Referencia Catastral	15300071	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo de Elvira		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Arpandi,1		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Arpandi		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Llugás		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255/ Desvío a Arpandi		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	XVIII - XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Pegoyos nuevos	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras verticales. Corredor perimetral de balaustres lisos. Cubierta de estructura de madera, cabrios y ripias sobre las que se colocan directamente las tejas curvas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma quintana con vivienda.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".



SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761801ET0002


Coordenadas UTM	302909.79381	4814579.1038	
Referencia Catastral	16300076		
Interés:	Alto		

Nombre	Hórreo de José Manuel Ambás	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Arpandi,2	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Arpandi	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Llugás	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-255/Desvío a Arpandi	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalón	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Retirada de canalón		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de grandes dimensiones, cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras de madera, engüelgos en las esquinas. Corredor perimetral formado por pies derechos, pasamanos, sollado y balaustres lisos. Cubierta de teja curva sobre ripias de madera. Tiene moño. Pequeñas ventilaciones en fachadas laterales.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Procedente de traslado en los años 70 del siglo XX, fecha en la que se añade el corredor.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761801ET0003

Coordenadas UTM	303067.2049	4814454.4489	Referencia Catastral	15300197	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo de José Luis García		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Arpandi,4		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Arpandi		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Llugás		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255/Desvío a Arpandi		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Murete de bloque entre pegoyos	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos altos salvando desnivel del terreno, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras de madera. Corredor perimetral a tres lados formado por pies derechos, pasamanos, sollado y balaustres lisos. Puerta de bastidor con tres tableros verticales. Talamera en el acceso. Cubierta de teja curva sobre ripias de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761802AQ0001

Coordenadas UTM	303439.61810	4813666.69229	Referencia Catastral	16200528
			Interés:	Medio

Nombre	Caserío tradicional	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	Angel Vallina Arenas	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	L´Arrabal,7	Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	L´Arrabal	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Llugás	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-255/Desvío a Arpandi	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	
Elementos Anexos	Cuadra y Pajar	Estilo	Popular
Intervenciones	Actualmente en obras	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	No
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional de dos pisos, dos almanques enmarcan la fachada principal. Porche poco profundo bajo el que se encuentran dos puerta de acceso centradas y ventanas a ambos lados. En planta principal, corredor de madera con balaustres torneados con cuarto cerrado con ventana en un lateral. En las fachadas laterales huecos de distintos tamaños y dispuestos de forma irregular. Alero de madera y cubierta de teja curva a tres aguas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761802ET0001


Coordenadas UTM	303382.64188	4813687.3627	Referencia Catastral	16200283
			Interés:	Alto

Nombre	Panera de Angel García	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	L´Arrabal,10	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	L´Arrabal	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Llugás	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-255/ Desvío a Arpandi	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Limpieza de cubierta		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras dispuestas a espiga y engüelgos de gran tamaño. Dispone de corredor en tres caras, en la parte posterior parte del corredor está cerrado con tablas verticales. Trabes de gran porte. Puertas entabladas con listones superpuestos. Arcos rebajados en liño encima de las puertas.Pequeña subidoria de mampuestos de piedra. Cubierta de estructura de madera, cabrios y ripias sobre las que se colocan directamente las tejas curvas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761802ET0002


Coordenadas UTM	303382.64188	4813687.3627	Referencia Catastral	16200283
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	Angelita García	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	L´Arrabal	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	L´Arrabal	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Llugás	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-255/Desvío a Arpandi	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	XX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Estructura del tejado reformada con rasillas.	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras de madera. Corredor perimetral formado por pies derechos, pasamanos y balaustres lisos y suelo de rasillas. Puerta entablada lisa. Subidoria de gran altura. Cubierta de teja curva sobre rasillas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761802ET0003

Coordenadas UTM	303382.64188	4813687.3627	Referencia Catastral	16200283	
			Interés:	Alto	
Nombre	Panera		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	Manuel Hevia Noriega		Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	L´Arrabal		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	L´Arrabal		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Llugás		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255/ Desvío a Arpandi		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Tratamiento a la madera	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre parcela entre pegoyos	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pilpayos y muelas de piedra. Pegollos mixtos de madera y piedra. Caja de colondras de tablones verticales clavados. Corredor perimetral apoyado sobre las testas de los trabes, formado pies derechos, pasamanos, sollado y balaustres de madera lisos. Puertas apeinazadas centradas. Tiene cantenal. Cubierta de estructura de madera y ripias sobre las que se colocan las tejas curvas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761802ET0005

Coordenadas UTM	303438.0004	4813686.1919	Referencia Catastral	16200284	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	Carmen Ballina Sanchéz		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	L´Arrabal		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	L´Arrabal		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Llugás		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255/ Desvío a Arpandi		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras de madera, engüelgos en las esquinas. Corredor perimetral en tres lados formado por pies derechos, pasamanos y balaustres lisos. Dos puertas de larguero de giro de tablas verticales, sin inscripciones ni tallas. Cubierta de teja curva sobre ripias de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761802ET0006


Coordenadas UTM	303482.41047	4813712.2410	
Referencia Catastral	16200284		
Interés:	Alto		

Nombre	Hórreo de Marino	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	L´Arrabal, 3	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	L´Arrabal	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Llugás	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-255/ Desvío a Arpandi	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	final s XVII-ppios s XVIII
Elementos Anexos	Caseta a los pies	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Retirada de vegetación en cubierta.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras de madera. Tentemozos en parte del perímetro, corredor perimetral formado por pies derechos, pasamanos, sollado y balaustres lisos en tres lados. Puertas entablada con listones superpuestos. Arco tallado en liño sobre una de las puertas de acceso. Subidoria de grandes mampuestos. Cubierta de estructura de madera, cabrios y ripias sobre las que se colocan directamente las tejas curvas. Pernos de madera. Remata un moño de dos piezas de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761802ET0007

Coordenadas UTM	303482.41047	4813712.2410	Referencia Catastral	16200053
			Interés:	Alto
Nombre	Hórreo de Saturno		Patrimonio Arqueológico	
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	L´Arrabal, 1		Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	L´Arrabal		Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Llugás		Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-255/ Desvío a Arpandi		Grado de Protección	Integral
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	mitad s XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Retirada de vegetación en cubierta.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Trabes de gran porte. Caja de colondras de madera y engüelgos de gran tamaño. Tentemozos en parte del perímetro y corredor formado por pies derechos, pasamanos, sollado y balaustres lisos en dos lados. Dos puertas, una entablada lisa, con arco tallado en liño sobre ésta, y la otra puerta es de bastidor, con dos tableros verticales. Cubierta de estructura de madera, cabrios y ripias sobre las que se colocan directamente las tejas curvas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761802ET0008

Coordenadas UTM	303479.2342	4813672.76176	Referencia Catastral	16200292	
			Interés:	Alto	
Nombre	Panera de Felipe		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	L´Arrabal		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	L´Arrabal		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Llugás		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255/ Desvío a Arpandi		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Apuntalado, rehabilitación de pontes y retirada de vegetación en cubierta.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras de madera y engüelgos de gran tamaño.Trabes de gran porte. Corredor en tres lados formado por pies derechos, pasamanos, sollado y balaustres lisos. Puertas de bastidor con entrepaños decorados. Arcos rebajados en liño sobre las puertas con inscripciones. Subidoria de mampuestos de piedra y tenobia. Cubierta de estructura de madera, cabrios y ripias sobre las que se colocan directamente las tejas curvas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761802ET0009


Coordenadas UTM	303479.23425	4813672.7617	
Referencia Catastral	16200058		
Interés:	Medio		

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	Natalio Linde Sol	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	L´Arrabal	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	L´Arrabal	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Llugás	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-255/ Desvío a Arpandi	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Pérdida parcial de balaustrada	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Reposición de balaustres		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras de madera, engüelgos en las esquinas. Corredor a tres lados formado por pies derechos, pasamanos, sollado y balaustres lisos. En el frente talamera apoyada en las muelas. Dos puertas, una de bastidor, apeinazada y la otra de tablas verticales. Cubierta de teja curva sobre ripias de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761803AQ0001

Coordenadas UTM	303759.90413	4813502.51362	Referencia Catastral	16200302	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Caxide		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Caxide		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Llugás		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255/Desvío a Arpandi		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional de fábrica de mampostería enlucida en blanco, de dos plantas. Huecos de distintas formas y tamaños a lo largo de la fachada, en el piso superior corredor con mandil y balaustrada de madera en el centro. Cubierta de teja curva a dos aguas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761803ET0001

Coordenadas UTM	303670.91533	4813419.62660	Referencia Catastral	16200302	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo de Cholita		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Caxide		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Caxide		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Llugás		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255/ Desvío a Arpandi		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	Finales XVI
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Reposición de tentemozos.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Trabes de gran porte. Caja de colondras de madera y engüelgos de gran tamaño. Faltan tentemozos. Puerta entablada lisa, con arco de dos vueltas en liño con tallas en dientes de sierra. Subidoria enfoscada. Cubierta de estructura de madera, cabrios y ripias sobre las que se colocan directamente las tejas curvas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761803ET0003

Coordenadas UTM	303670.91533	4813419.62660	Referencia Catastral	16200172	
			Interés:	Alto	
Nombre	Panera de la Casona		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	Caxide, 13		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Caxide		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Llugás		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255/ Desvío a Arpandi		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	XVII - XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Pilpayos de bloque de hormigón	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Reposición de pilpayos de piedra.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pegollos mixtos de piedra y madera apoyados en muro de cemento. Muelas de piedra. Caja de colondras de madera y engüelgos en esquinas. Respiraderos tallados en colondras. Corredor perimetral de balaustres lisos.
Dos puertas entabladas lisas, con listones superpuestos. Tallas en el liño de rosetas. Cubierta de estructura de madera, cabrios y ripias sobre las que se colocan directamente las tejas curvas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761803ET0004

Coordenadas UTM	303815.82064	4813509.3330	Referencia Catastral	16200302
			Interés:	Alto
Nombre	Hórreo de Arcadio		Patrimonio Arqueológico	
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Caxide, 5		Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Caxide		Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Llugás		Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-255/ Desvío a Arpandi		Grado de Protección	Integral
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	XVII - XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo apoyado sobre cama de grandes piedras horizontales. Trabes de gran porte. Caja de colondras dispuestas a espiga y pequeños engüelgos. En liño rebaje de arco pequeño. Puerta descentrada de dos tableros fijados por grandes clavos a un bastidor frontal. Tentemozos en todo el perímetro. Subidoria de grandes mampuestos. Cubierta de estructura de madera, cabrios y ripias sobre las que se colocan directamente las tejas curvas. Pernos de madera. Remata un moño.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761803ET0005

Coordenadas UTM	303815.8206	4813509.3330	
Referencia Catastral	16200302		
Interés:	Alto		

Nombre	Panera de Máximo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Caxide, 877	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Caxide	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Llugás	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-255/ Desvío a Arpandi	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Reparación de la estructura		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras de tablones verticales clavados. Corredor perimetral apoyado sobre las testas de los trabes, formado pies derechos, pasamanos, sollado y balaustres de madera lisos y tornaaguas de tablas verticales en uno de sus lados. Puertas de bastidor con cuarterones tallados. Tiene dos tenobias. Cubierta de estructura de madera y ripias sobre las que se colocan las tejas curvas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761803ET0006


Coordenadas UTM	303909.9119	4813716.4961	
Referencia Catastral	16200302		
Interés:	Alto		

Nombre	Hórreo de Alejandro	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Caxide, 8	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Caxide	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Llugás	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-255/ Desvío a Arpandi	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	EP-F Especial Protección Forestal	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	XVII - XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Alero, corredor y pegoyos recientes. Tiene apeos.	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Trabes de gran porte. Caja de colondras y engüelgos. Corredor añadido de pies derechos, pasamanos y balaustres lisos. Puerta apeinazada con arco rebajado en liño. Cubierta de estructura de madera, cabrios y ripias sobre las que se colocan directamente las tejas curvas. Pernos y moño.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761803ET0007


Coordenadas UTM	303815.82064	4813509.33306	Referencia Catastral	16200302
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo de Jesusa	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Caxide	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Caxide	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Llugás	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-255/ Desvío a Arpandi	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Trabes de gran porte. Caja de colondras y engüelgos. Faltan tentemozos. Dos puerta centradas de tablas verticales, parece que tenían bastidor superpuesto . Tendayo a dos lados. Cubierta de estructura de madera, cabrios y ripias sobre las que se colocan directamente las tejas curvas. Conserva algunos gabitos de madera en el liño.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761803ET0009

Coordenadas UTM	303815.82064	4813509.3330	Referencia Catastral	16200302	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo de María Luisa Ponga		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Caxide,10		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Caxide		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Llugás		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255/Desvío a Arpandi		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones	Pintura bicolor del corredor. Retejado recientemente.	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminar pintura discordante en corredor.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de seis pilpayos y muelas de piedra. Pegollos de madera a diferente altura salvando desnivel del terreno. Caja de colondras de madera, engüelgos en las esquinas. Corredor parcial perimetral formado por pies derechos, pasamanos, sollado y balaustres lisos. Puertas de dos tipos, una de tableros fijados a un bastidor frontal y otra entablada lisa. Subidoria de mampuestos. Cubierta de teja curva sobre ripias de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761804AQ0001

Coordenadas UTM	303511.3077	4813625.6960	Referencia Catastral	16200530	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tadicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Contina		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Contina		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Llugás		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	As-255/Desvío a Arpandi		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa corredor	Datación	
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa de fábrica de mampostería revestida, entre almanques. Corredor abierto de balaustres de madera torneada en el pisos superior con dos pies derechos. En planta baja porche con habitación cerrada a uno de los lados. Columna de piedra. Alero de canecillos de madera, cubierta a dos aguas e teja curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761804AQ0002

Coordenadas UTM	303530.76999	4813646.0259	Referencia Catastral	16200292	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Contina		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Contina		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Llugás		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255/ Desvío a Arpandi		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío tradicional	Datación	
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional de dos plantas, de fábrica de mampostería revestida y pintada en color. Con corredor de madera en el piso superior de balaustres torneados y un pie derecho. Porche en la planta inferior. Cubierta a tres aguas de teja curva. Fachada medianera opaca.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761804ET0001

Coordenadas UTM	303518.73948	4813644.4871	
Referencia Catastral	16200292		
Interés:	Alto		

Nombre	Hórreo de Urbano García	Patrimonio Arqueológico	
Otros:	Hórreo de Contina	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Contina	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Contina	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Llugás	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-255/Desvío a Arpandi	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	SXVI
Elementos Anexos	-	Estilo	Villaviciosa
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos de mampostería, pegollos y muelas de piedra. Trabes de gran porte. Caja de colondras dispuestas a espiga y engüelgos de gran tamaño. Liño tallado con motivos geométricos a bisel. Arco tallado de tres vueltas con talla en diente de sierra sobre la puerta de acceso. En la fachada posterior el liño también presenta alguna talla. Puerta descentrada de tablas unidas con espigas y tarranchas en la cara interior. Talamera de lado a lado. Tentemozos. Subidoria de grandes mampuestos. Corredor añadido posterior. Cubierta de estructura de madera, cabrios y ripias sobre las que se colocan directamente las tejas curvas. Pernos de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761804ET0002

Coordenadas UTM	303518.73948	4813644.4871	Referencia Catastral	16200292	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo de Bernardo García		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Contina		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Contina		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Llugás		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255/Desvío a Arpandi		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	final s XIX - ppios s XX
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre del corredor de la fachada posterior.	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras de madera. Corredor perimetral formado por pies derechos, pasamanos, sollado y balaustres lisos. Motivos contemporáneos tallados en el liño. Puertas de tablas verticales. La subidoria de mampuestos de piedra con escalones enterizos de piedra. Cubierta de estructura de madera, cabrios y ripias sobre las que se colocan directamente las tejas curvas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761804ET0003

Coordenadas UTM	303518.7394	4813644.4871	
Referencia Catastral	16200292		
Interés:	Alto		

Nombre	Hórreo de Manuel Busto	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Contina,3	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Contina	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Llugás	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-255/Desvío a Arpandi	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Rehabilitación de cubierta.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos de madera y muelas de piedra. Trabes de gran porte. Caja de colondras de madera y engüelgos de gran tamaño. Tentemozos en todo el perímetro.Puerta entablada, con listones superpuestos . Arco tallado en liño sobre la puerta de acceso con una cruz a un lado. Subidoria de grandes mampuestos. Cubierta de estructura de madera, cabrios y ripias sobre las que se colocan directamente las tejas curvas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761804ET0004

Coordenadas UTM	303518.73948	4813644.4871	Referencia Catastral	16200292
			Interés:	Bajo
Nombre	Fuente de San Pedrín		Patrimonio Arqueológico	
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Fuente
Dirección:	Contina		Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Contina		Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Llugás		Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-255/ Desvío a Arpandi		Grado de Protección	Parcial
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Pública
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Fuente- Lavadero	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	
Intervenciones	-	Número de Plantas	B
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Fuente lavadero de piedra de mampostería aparejada con cemento. El lavadero está cubierto por estructura de madera y teja. Placa con el nombre de la fuente sobre el muro.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761805AQ0001

Coordenadas UTM	303528.1104	4813532.6121	Referencia Catastral	16200308	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Les Fontines		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Les Fontines		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Llugás		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío tradicional	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional dos plantas de fábrica de mampuestos vista en la planta baja y revestida en la planta alta. Corredor de madera en el piso superior, con balaustres torneados y con cuartos cerrados en los laterales con ventanas. Porche en el piso inferior con pie derecho en el centro. Cubierta a dos aguas de teja curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761805ET0001


Coordenadas UTM	303577.22694	4813547.85356	Referencia Catastral	16200308
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Les Fontines,1	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Les Fontines	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Llugás	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-255/ Desvío a Arpandi	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	final s XVII - ppios. s XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Un pegollo de madera de refuerzo en el centro.Caja de colondras de madera y engüelgos. Corredor de balaustres lisos en el frente y tentemozos en el resto de fachadas. Dos puertas de tablas verticales.Sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura de madera, cabrios y ripias sobre las que se colocan directamente las tejas curvas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761806AQ0001

Coordenadas UTM	303752.69354	4813699.80471	Referencia Catastral	15300059	
			Interés:	Alto	
Nombre	Capilla de San Pedro		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	La Pedrera		Patrimonio Arquitectónico	Capilla	
Localización:	La Pedrera		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Llugás		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-225/desvío a Arpandi		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Capilla	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pequeña capilla de planta rectangular y una única nave, fábrica revocada y encalada con sillares enmarcando el arco de medio punto, se accede a través de unos escalones de piedra. Remate en espadaña de sillares de piedra de un vano.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Se accede a través de parcela ajardinada

Bibliografia:





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761806AQ0002

Coordenadas UTM	303626.8547	4813597.3167	Referencia Catastral	16200310	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	La Pedrera,10		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	La Pedrera		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Llugás		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255/Desvío a Arpandi		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	No
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Mala
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa de planta rectangular de mampostería y dos plantas. Sillares en las esquinas a soga y tizón y enmarcando los vanos revestimiento continuo en el resto de la fachada. Galería acristalada de madera en la parte central del segundo piso y porche en el inferior. Cubierta a cuatro aguas de teja curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761806AQ0003

Coordenadas UTM	303653.73843	4813686.1256	Referencia Catastral	15100420	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	La Pedrera		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	La Pedrera		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Llugás		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	As-255/Desvío a Arpandi		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío tradicional	Datación	
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitación integral.	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional de dos plantas de fábrica de mampostería vista en algunas partes y revestidas en el resto con sillares enmarcando vanos. La fachada a calle tiene un corredor de madera sobre pontones con balaustres de tabla recortada. LA fachada lateral tiene una galería acristalada de madera de grandes dimensiones. Cubierta a dos aguas de teja curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761806AQ0004

Coordenadas UTM	303752.6935	4813699.8047	Referencia Catastral	15300423	
			Interés:	Medio	
Nombre	Casa		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	La Pedrera		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	La Pedrera		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Llugás		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	As-255/ Desvío a Arpandi		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa	Datación	XIX
Elementos Anexos		Estilo	Historicista - Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa de planta rectangular de dos pisos de altura más torreón. Entrada por fachada a jardín donde se sitúa una escalera monumental de formas curvas. Fábrica de mampuestos revestida con revestimiento de cal coloreado, recercado de huecos y esquinas sillares vistos. A calle cuatro huecos que se repiten en ambas plantas. Cubierta de teja curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761806ET0001

Coordenadas UTM	303654.4569	4813671.8766	Referencia Catastral	15100058	
			Interés:	Alto	
Nombre	Panera		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	Hotel de la Corte de Lugás		Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	La Pedrera,3		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	La Pedrera		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Llugás		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255/Desvío a Arpandi		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	Siglo XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pilpayos de mampostería, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras dispuestas a espiga con algunos respiraderos tallados y engüelgos de gran tamaño. Trabes de gran porte. Tentemozos en el perímetro. Puertas de bastidor con entrepaños, arcos de roleo sobre ésta y otros dibujos geométricos en el liño. Subidoria de mampuestos de piedra y talamera. Cubierta de estructura de madera, cabrios y ripias sobre las que se colocan directamente las tejas curvas. Tiene algunos gabitos de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761806ET0002

Coordenadas UTM	303668.24481	4813700.37560	Referencia Catastral	15300055	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo de Herminio García		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	La Pedrera,1		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	La Pedrera		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Llugás		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255/ Desvío a Arpandi		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	Varios siglos
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones	Múltiples intervenciones. Cubierta, liños ...	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Pequeño muro entre pegoyos	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Sin pilpayos. Hórreo de cuatro pegollos y muelas de piedra recientes. Trabes antiguos. Caja de colondras y tentemozos en el perímetro. Respiraderos en forma de celosía tallada en las colondras. Subidoria de ladrillo. Cubierta de estructura de madera, cabrios y ripias sobre las que se colocan directamente las tejas curvas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".



SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761806ET0003

Coordenadas UTM	303750.11735	4813689.20870	Referencia Catastral	15300060	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo de Consuelo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	Hórreo de Casa la Barquera		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	La Pedrera		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	La Pedrera		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Llugás		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255/ Desvío a Arpandi		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVI
Elementos Anexos	-	Estilo	Villaviciosa
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos de piedra. Pegollos y muelas de piedra mas recientes. Caja de colondras dispuestas a espiga y engüelgos de gran tamaño. Liño tallado con motivos geométricos a bisel: puntas de diamante y espigas. Arco tallado con decoración sobre la puerta de acceso. Puerta descentrada de tablas unidas con espigas y tarranchas en la cara interior. tallada. Corredor perimetral añadido, balaustres de tabla recortada. Subidoria de grandes mampuestos. Cubierta de estructura de madera, cabrios y ripias sobre las que se colocan directamente las tejas curvas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761806ET0004

Coordenadas UTM	303750.117353	4813689.20870	Referencia Catastral	15300059	
			Interés:	Alto	
Nombre	Panera de Consuelo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	La Pedrera,4		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	La Pedrera		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Llugás		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255/ Desvío a Arpandi		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Pequeño muro de piedra entre pegoyos.	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Retirada de vegetación en cubierta		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras de madera y engüelgos. Trabes de gran porte. Ventilaciones geométricas en la caja. Corredor añadido de balaustres lisos. Puertas de bastidor de tablas verticales. Subidoria de mampuestos de piedra. Arcos rebajados en liño encima de las puertas con figuaras geométricas talladas. Cubierta de estructura de madera, cabrios y ripias sobre las que se colocan directamente las tejas curvas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761806ET0005

Coordenadas UTM	303750.11735	4813689.2087	Referencia Catastral	15300039	
			Interés:	Bajo	
Nombre	Fuente de San Pedro		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Fuente	
Dirección:	La Pedrera		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	La Pedrera		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Llugás		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255/Desvío a Arpandi		Grado de Protección	Ambiental	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Pública	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Fuente- Lavadero	Datación	
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pequeño lavadero y fuente cubierto por un alero de madera y teja añadido con posterioridad, sostenido por vigas de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761806ET0006

Coordenadas UTM	303683.77080	4813627.3376	Referencia Catastral	16200310	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo de Emiliano Pérez		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	La Pedrera,7		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	La Pedrera		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Llugás		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255/ Desvío a Arpandi		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	final s XVII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones	Apeo de madera en trabe de acceso	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Pequeño muro de cierre entre pegoyos.	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Restauración de trabes.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de grandes dimensiones de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Pegollo de madera de refuerzo.Caja de colondras dispuestas a espiga y engüelgos. Corredor de pies derechos, pasamanos y balaustres de madera recortada. Puerta entablada con peine central. Arco tallado en liño sobre la puerta de acceso. Subidoria de grandes mampuestos y talamera. Cubierta de estructura de madera, cabrios y ripias sobre las que se colocan directamente las tejas curvas. Pernos de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761806ET0007

Coordenadas UTM	303775.9756	4813820.8953	Referencia Catastral	16200310	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	José Lopez Carpintero		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	La Pedrera,8		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	La Pedrera		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Llugás		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255/ Desvío a Arpandi		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Corredor	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos dos de madera y dos de piedra y muelas de piedra. Trabes de gran porte. Caja de colondras de madera y engüelgos en esquinas. Corredor añadido, con pies derechos, pasamanos y balaustres de tabla recortada. Puerta entablada lisa. Subidoria de mampostería y tenobia. Cubierta de estructura de madera, cabrios y ripias sobre las que se colocan directamente las tejas curvas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761806ET0008

Coordenadas UTM	303683.7708	4813627.3376	Referencia Catastral	16200310	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo de Adela		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	La Pedrera,19		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	La Pedrera		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Llugás		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-255/ Desvïo a Arpandi		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	final s XVII - ppios. s XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Pilpayos de bloque de hormigón	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Reposición de pilpayos de piedra. Restauración de cubierta.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras dispuestas a espiga y engüelgos. Corredor añadido, con pies derechos, pasamanos y balaustres de tablas recortadas, con tenobia Puerta entablada lisa. Arco tallado en liño sobre la puerta de acceso. Subidoria enfoscada. Cubierta de estructura de madera, cabrios y ripias sobre las que se colocan directamente las tejas curvas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	761807ET0001

Coordenadas UTM	303492.135939	4813440.4005	Referencia Catastral	16200290
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo de Maximino Vega	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Pelamanta	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Pelamanta	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Llugás	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-255/Desvío a Arpandi	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos de mampostería, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras de madera, engüelgos en las esquinas. Corredor perimetral formado por pies derechos, pasamanos, sollado y balaustres lisos. Puerta de tablas verticales, sin inscripciones ni tallas. Subidoria de fábrica. Cubierta de teja curva sobre ripias de madera. Tiene moño.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	76PFD1814

Coordenadas UTM	3041118.9621	4814095.9714	Referencia Catastral	15300166
			Interés:	Alto
Nombre	Molín del Pitu		Patrimonio Arqueológico	
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Molino/Pison/Mazo
Dirección:			Patrimonio Arquitectónico	
Localización:			Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Llugás		Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	Senda AS-137		Grado de Protección	Integral
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones	
Categoría	I-F Interés Forestal		Titularidad	Maquila
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Molino de rio	Datación	
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	No
Patologías:	Estado de ruina, tomado por la vegetación	Conservación	Ruina
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Planta rectangular (6.70 x 4.10)y una altura. Muros de mampostería y sillares esquinales. Cubierta en ruina.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo , R. "Los Molinos de Maliayo".Alborá Llibros.2000



SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	76PFD1816

Coordenadas UTM	303976.9268	4814381.0534	Referencia Catastral	15300104	
			Interés:	Alto	
Nombre	Molín de Profundu		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Molino/Pison/Mazo	
Dirección:			Patrimonio Arquitectónico		
Localización:			Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Llugás		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	Senda AS-137		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Maquila	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Molino de rio	Datación	
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	No
Patologías:	Estado de ruina, tomado por la vegetación	Conservación	Ruina
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Construcción de planta rectangular (5.30 x 3.70 m) y una altura. Muros de mampostería y cubierta de teja curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Construcción tomada por la vegetación.

Bibliografia:

Balbín Loredo , R. "Los Molinos de Maliayo".Alborá Llibros.2000



SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

MIRAVALLES

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762202ET0001

Coordenadas UTM	306817,1512	4816956,224	Referencia Catastral	10010380	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	La Barrosa		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	La Barrosa		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Miravalles		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-330/VV-14		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	EP-F Especial Protección Forestal		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	final s XVII
Elementos Anexos	Almacén	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre entre pegoyos, mandil de fábrica, chapas en petril	En Uso	Si
Patologías:	Pérdida parcial de balaustrada	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Eliminar cierre entre pegoyos. Eliminar mandil de fáfrica y reposición de balaustres. Eliminar chapas en petril.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos sobreelevados y muelas de piedra.3 pegollos de piedra y dos de madera, uno de ellos embebido en construcción anexa. Engüelgos y caja de colondras ensambladas a espiga. Corredor perimetral, con pies derechos y balaustrada de madera simple, cerrado con fábrica de ladrillo en una de las fachadas. Puerta entablada, de listones superpuestos. Arcos en liño. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y tenobia.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762203ET0001


Coordenadas UTM	305896,0242	4816912,256	Referencia Catastral	10000440
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Camatierra	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Camatierra	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Miravalles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-330/VV-14	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	final s XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Pérdida parcial de balaustrada	Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos de gran altura y muelas de piedra. 3 Pegollos de madera y uno de piedra. Engüelgos y caja de colondras ensambladas a espiga. Corredor perimetral con pies derechos y pasamanos. Puerta entablada con arco de medio punto rebajado sobre ésta. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y tenobia.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762203ET0002


Coordenadas UTM	305853,2201	4816887,438	Referencia Catastral	10000434
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Camatierra,3	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Camatierra	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Miravalles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-330/VV-14	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	final s XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre entre pegoyos	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Rehabilitación integral		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos y muelas de piedra. Pegollos de madera. Muro de fábrica entre dos pegollos. Engüelgos y caja de colondra ensambladas a espiga. Corredor perimetral
con pies derechos y balaustrada simple, con pérdida de la misma en dos caras. Puerta entablada con decoración en liño sobre ésta. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762206ET0001


Coordenadas UTM	307167,2223	4817165,835	Referencia Catastral	10000618
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Cueli	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Cueli	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Miravalles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-330/VV-14	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XIX-ppios XX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	Cierre inferior completo	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Restauración de cubierta, reposición de balaustrada.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Sobre construcción de cemento. No se aprecian pilpayos, pegollos ni muelas. Sin engüelgos. Corredor perimetral rudimentario. Sin inscripciones ni tallas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Mantiene interés etnográfico, a pesar de las alteraciones.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762206ET0002


Coordenadas UTM	307333,0568	4817160,102	Referencia Catastral	10000821
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Cueli,1	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Cueli	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Miravalles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-330/VV-14	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Sin engüelgos, tablas verticales clavadas. Corredor perimetral en dos caras, con pies derechos y balaustrada de madera recortada. Las otras dos caras con tentemozos. Puerta entablada lisa, sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762206ET0003


Coordenadas UTM	307343,8022	4817169,414	Referencia Catastral	10000594
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Cueli	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Cueli	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Miravalles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-330/VV-14	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	final s XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	restaurado recientemente	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Instalación eléctrica en caja	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Engüelgos y caja de colondras ensambladas a espiga. Corredor perimetral en una cara, con pies derechos y pasamanos de madera. El resto del perímetro de la caja cuenta con tentemozos.Puerta de bastidor apeinazada, 7 cuarterones. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas, tornos en perímetro de cubierta. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762206ET0004


Coordenadas UTM	307362,7852	4817157,594	Referencia Catastral	10000821
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Cueli	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Cueli	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Miravalles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-330/VV-14	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	final s XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Cubierta reparada	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Rehabilitación de estructura del corredor y tratamiento de humedades en colondras.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

6 Pilpayos y muelas de piedra. 3 pegollos de madera y 3 de piedra. Pegollo extra de madera en cara norte. Engüelgos y caja de colondras ensambladas a espiga. Corredor perimetral con graves problemas estructurales en dos de sus caras, formado por pies derechos y balaustrada de madera simple.Puerta entablada lisa prolongada en su parte superior en semicírculo para adaptarse al arco del liño.
Sinscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas, tornos en perímetro. 2 subidorias de piedra en caras opuestas y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762206ET0005


Coordenadas UTM	307389,29	4817147,565	Referencia Catastral	10000620
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Cueli	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Cueli	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Miravalles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-330/VV-14	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Cubierta reparada recientemente	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Reposición de tentemozos, eliminación de humedades en colondra.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos y muelas de piedra. Pegollos de madera. Engüelgos y caja de colondras ensambladas a espiga. Corredor parcial con pies derechos y balaustrada de madera simple. En el resto de la caja faltan tentemozos. Puertas de tablas prolongada en su parte superior en semicírculo para adaptarse al arco del liño.Sin inscripciones ni
tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y tenobia.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762206ET0006


Coordenadas UTM	307424,7493	4817156,519	Referencia Catastral	10000620
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Cueli	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Cueli	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Miravalles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-330/VV-14	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma	Conservación	Mala
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Trabes con refuerzos metálicos.Engüelgos y caja de colondras ensambladas a espiga. Corredor perimetral con pies derechos y balaustrada de madera recortada, cerrado con mandiles en una de las fachadas. Puerta entablada lisa, con arco en el liño sobre ésta. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762206ET0007

Coordenadas UTM	307463,7907	4817188,395	Referencia Catastral	10000623	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Cueli		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Cueli		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Miravalles		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-330/VV-14		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	final s XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Tratamiento de carcoma en caja y rehabilitación de cubierta		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

6 Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Engüelgos y caja de colondras ensambladas a espiga. Corredor en dos caras con pies derechos y balaustrada de madera simple. Resto de la caja con tentemozos. Puertas de bastidor apeinazadas con cuarterones definidos por los peinazos y montantes. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762206ET0008

Coordenadas UTM	307470,9541	4817192,335	Referencia Catastral	10000623	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Cueli		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Cueli		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Miravalles		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-330/VV-14		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Maliayo
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Retirada de abundante vegetación y rehabilitación de cubierta		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Engüelgos y caja de colondras ensambladas a espiga. Corredor parcial en una cara, formado por pies derechos y balaustrada de madera. El resto de la caja cuenta con tentemozos. Ventilaciones talladas en forma de celosía. Dos puertas, una entablada lisa, otra de tablas labradas con listones superpuestos. Ambas cuentan con arco con volutas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con 762206ET0007

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762206ET0010


Coordenadas UTM	307521,0991	4817242,835	Referencia Catastral	09800956
			Interés:	Medio

Nombre	Fuente	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Fuente
Dirección:	Cueli	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Cueli	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Miravalles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-330/VV-14	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Pública
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Fuente	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	
Elementos Discordantes	Enfoscados de cemento alrededor del caño de la fuente	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Retirada de enfoscado de cemento		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Fuente, abrevadero y lavadero de mampostería vista. La fuente y y el lavadero estan cubiertos con estructura de madera y teja.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762206ET0011


Coordenadas UTM	307555,1258	4817254,654	Referencia Catastral	09800957
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Cueli,12	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Cueli	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Miravalles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-330/VV-14	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Rehabilitación de cubierta, reposición de tentemozos		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Engüelgos y caja de colondras ensambladas a espiga. Corredor parcial en una cara, con pies derechos y balaustrada de madera. Resto de la caja sin tentemozos. Puerta entablada lisa, con peine central. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra rudimentaria y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762206ET0012

Coordenadas UTM	307548,679	4817278,651	Referencia Catastral	09800423	
			Interés:	Medio	
Nombre	Pajar		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Pajar/Lagar	
Dirección:	Cueli		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Cueli		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Miravalles		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-331/VV-14		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Pajar	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Rehabilitación de cubierta		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pajar de gran altura, con estructura de mamposteria y almanques que enmarcan la fachada. Cubierta de madera y teja cuyo alero apoya sobre pies derechos de planta primera a modo de balcón.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762206ET0013


Coordenadas UTM	307700,9031	4817290,11	Referencia Catastral	09800949
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Cueli	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Cueli	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Miravalles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-330/VV-14	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	final s XIX, ppios s XX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos altos, pegollos altos y muelas de piedra. Sin engüelgos, tablas verticales clavadas. Corredor perimetral con pies derechos y balaustrada de madera, cerrado con mandiles en dos fachadas. Puerta de bastidor con tres tableros verticales. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Escalera de piedra con peto y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762207ET0001


Coordenadas UTM	306923,7284	4816330,467	Referencia Catastral	10010661
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Les Felgueres	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Les Felgueres	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Miravalles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-330	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	mitad s XVI
Elementos Anexos	-	Estilo	Villaviciosa
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalón de chapa	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Rehabilitación de cubierta, eliminación canalón.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos y muelas de piedra. Pegollos de madera. Engüelgos y caja de colondras ensambladas a espiga. Corredor perimetral rudimentario y tentemozos en esquinas. Puerta entablada. Sobre esta se situa un arco de dos vueltas con tallas en punta de diamante el interior y bandas oblicuas el exterior. El resto del liño contiene una profusa decoración de tallas en forma de arcos entrecruzados.Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762207ET0002

Coordenadas UTM	307068,9936	4816273,163	Referencia Catastral	10000664
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Les Felgueres	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Les Felgueres	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Miravalles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-330	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos y muelas de piedra. 2 pegollos de madera y 2 de piedra. Engüelgos y caja de colondras de madera. Corredor parcial en tres caras, con pies derechos y pasamanos, la otra cara con tentemozos.Puerta entablada lisa, sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762207ET0003

Coordenadas UTM	307071,1833	4816247,979	Referencia Catastral	10000667
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Les Felgueres	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Les Felgueres	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Miravalles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-330	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	final s XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Engüelgos y caja de colondras ensambladas a espiga. Corredor perimetral con pies derechos y balaustrada de madera. Puerta entablada lisa, con arquillo tallado sobre ésta.Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas, tornos en el perímetro. Subidoria de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762207ET0004


Coordenadas UTM	307110,237	4816234,84	Referencia Catastral	10000698
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	Horru de Daniel	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Les Felgueres	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Les Felgueres	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Miravalles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-330	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	c. 1570
Elementos Anexos	-	Estilo	Villaviciosa
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Pintura en pilpayos, pegoyos y muelas	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Restauración liño norte. Eliminación de pintura en pilpayos, pegoyos y muelas		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de hormigón. Pegollo extra de madera bajo trabe. Engüelgos y caja de colondras ensambladas a espiga. Ausencia de corredor, tentemozos en esquinas. Puerta entablada lisa. Tres de sus liños cuentan con trabajos de talla de bandas horizontales y triangulillos, restos de policromía. Las cabezas del liño oeste muestran restos de tallas geométricas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762207ET0005

Coordenadas UTM	307100,7473	4816231,555	Referencia Catastral	10000698	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Les Felgueres,4,5		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Les Felgueres		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Miravalles		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-330		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	final s XIX, ppios s XX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Pérdida parcial de balaustrada	Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos de hormigón, pegollos y muelas de piedra. Sin engüelgos, caja de tablas verticales clavadas. Pontes sustituidas por viguetas y tableros. Corredor perimetral con pies derechos y balaustrada de madera torneada; cerrado en una de sus caras con lona. Puerta de plafones. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y tenobia.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Restaurado recientemente.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762208AQ0001

Coordenadas UTM	307944,2404	4816422,428	Referencia Catastral	09800417	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Gancéu		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Gancéu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Miravalles		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-330		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa corredor	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa corredor tradicional de planta rectangular y dos alturas construida con mampostería de piedra. Consta de dos cuerpos, uno con corredor, otro cerrado. Almanque en un lateral de la fachada principal. En la planta baja, acceso a través de porche. En planta superior, un balcón volado recorre la fachada con pies derechos y balaustres de madera torneados. Cubierta de teja a dos aguas.
Acabado de fachada principal continuo, en color blanco con chapados de piedra en vanos y almanque.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762208AQ0002

Coordenadas UTM	308050,0895	4816599,624	Referencia Catastral	09800913	
			Interés:	Alto	
Nombre	Capilla deL Santo Angel		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Gancéu		Patrimonio Arquitectónico	Capilla	
Localización:	Gancéu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Miravalles		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-330		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Capilla	Datación	Siglo XX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Capilla de pequeñas dimensiones y planta rectangular, cubierta a cuatro aguas. Pórtico en el Oeste. Acceso mediante puerta adintelada, con dos pequeños huecos a los lados. Remate en espadaña de un solo vano. Revocada con acabado tosco y pintado de blanco, sillares enmarcando huecos de fachada de acceso.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

IPAA. Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Asturias.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762208ET0001


Coordenadas UTM	307946,4301	4816397,427	Referencia Catastral	09801179
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Gancéu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Gancéu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Miravalles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-330	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	varios
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Restauración completa	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Solo mantiene una parte de la caja original, cierre parcial entre pegoyos	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo restaurado y modificado. Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja, cubierta y corredor reconstruidos recientemente. Mantiene una parte de las colondras original, puerta entablada con arco.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762208ET0002

Coordenadas UTM	307963,9502	4816447,246	Referencia Catastral	09801178	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Gancéu		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Gancéu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Miravalles		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-330		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Rehabilitación estructural de trabes, sobigañu y corredor		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Peyoyo extra de madera y dos puntales metálicos bajo trabe y sobigaño. Engüelgos y caja de colondras ensambladas a espiga. Corredor perimetral con pies derechos y pasamanos de madera.Puerta entablada de largueros y peinazos. Arcos sobre esta. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra con peldaños inferiores de bloque de hormigón.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762208ET0003


Coordenadas UTM	307990,5949	4816493,598	Referencia Catastral	09801177
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Gancéu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Gancéu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Miravalles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-330	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	final s XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

6 Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Pegollo extrade madera. Engüelgos y caja de colondras ensambladas a espiga.Gavitos de madera en parte del perímetro de la caja. Trabes con refuerzos metálicos. Corredor perimetral con pies derechos y balaustres de madera. Cerrado en una de las fachadas. Puertas de bastidor apeinazadas, inscripciones en el liño con fecha (17x8). Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y fábrica de ladrillo, talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762208ET0004

Coordenadas UTM	308004,8298	4816519,511	Referencia Catastral	09801177	
			Interés:	Alto	
Nombre	Panera		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	Gancéu		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Gancéu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Miravalles		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-330		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-F Interés Forestal		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	1646
Elementos Anexos	-	Estilo	Maliayo
Intervenciones	Cubierta de reciente construcción	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Rehabilitación de sobigaño y pontes.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Pegollo extra y puntal bajo sobigaño. Engüelgos y caja de colondras ensambladas a espiga.Corredor perimetral con pies derechos y balaustres de madera recortada en una cara, el resto está cerrado con mandiles. Puerta entablada no original. Arco con volutas sobre la puerta, inscripción de fecha y dibujos en liño. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762208ET0005


Coordenadas UTM	308051,5496	4816609,296	Referencia Catastral	09800913
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Gancéu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Gancéu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Miravalles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-330	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	1931
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Pintura en caja	En Uso	Si
Patologías:	Pérdida parcial de balaustrada	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Eliminar pintura no original de la caja		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Muro entre pegollos de mampostería. Sin engüelgos. Corredor perimetral con pies derechos de madera y balaustrada de madera torneada en dos caras, las otras dos caras están cerradas con mandiles. Puertas de bastidos, con inscripción en el liño donde se indica el año de ejecución. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762210AQ0001

Coordenadas UTM	305534,9797	4816637,343	Referencia Catastral	10200494	
			Interés:	Alto	
Nombre	Capilla de San Roque		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	El Llugarón		Patrimonio Arquitectónico	Capilla	
Localización:	El Llugarón		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Miravalles		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-330		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Capilla	Datación	
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular - Románico
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pequeña capilla de planta cuadrada y una sola nave. Puerta con arco de medio punto sobre le que se abre un vano rectagular. Esta rematada por una espadaña de un solo vano. Fachada encalada en blanco con sillares enmarcando vanos y esquinas. Cubierta de teja a dos aguas

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762210AQ0002

Coordenadas UTM	305441,01	4816686,094	Referencia Catastral	10200491	
			Interés:	Alto	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	El Llugarón		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	El Llugarón		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Miravalles		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-330		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío tradicional.	Datación	Hacia 1500
Elementos Anexos	Cuadra y pajar	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	Chimenea de ladrillo. Porche de uralita.	En Uso	No
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Eliminación de porche de uralita. Revoco de chimenea y fachadas.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional de planta rectangular y dos alturas. Acceso en planta baja a tra vés de porche.Construida en mampostería enlucida con sillares vistos en esquina. La cuadra y el pajar se sitúan en un extremo.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762210AQ0003

Coordenadas UTM	305381,7615	4816830,154	Referencia Catastral	10100480	
			Interés:	Alto	
Nombre	Casona		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	El Llugarón		Patrimonio Arquitectónico	Casona	
Localización:	El Llugarón		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Miravalles		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-330		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casona	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+2
Elementos Discordantes	Chimenea de ladrillo.	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casona de planta cuadrada, dos alturas y buhardilla. En planta superior, galería acristalada en fachada oeste, con carpinterías de madera.
Acabado de fachada continuo, en color blanco dejando vistos los cercos de huecos en fachadas laterales.
Cubierta de teja a dos aguas.Alero muy ornamentado.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762210ET0001


Coordenadas UTM	305568,1872	4816635,929	Referencia Catastral	10200296
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	El Llugarón	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Llugarón	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Miravalles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-330	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	final s XVII- ppios s XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Maliayo
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

7 Pilpayos, pegollos y muelas de piedra, 3 sobre murete. Trabes con refuerzos metálicos. Engüelgos y caja de colondras ensambladas a espiga. Corredor parcial con pies derechos y balaustrada de madera recortada y mandil de tablas verticales.
Puerta entablada con listones superpuestos. Arcos de medio punto rebajados y decorados con volutas sobre las puertas. Tallas en el liño. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762210ET0002


Coordenadas UTM	305478,4567	4816682,561	Referencia Catastral	10200307
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	El Llugarón	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Llugarón	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Miravalles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-330	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XIX
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre parcial entre pegoyos sobre el plinto de apoyo de los pegoyos	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Eliminación del cierre parcial de ladrillo entre pegoyos.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos y muelas de piedra. 1 pegollos de madera, el resto de piedra. apoyados sobre un plinto que salva eldesnivel de la parcela. Caja de colondras ensambladas a espiga. Ausencia de corredor, con tentemozos en esquinas y una de sus caras. Puerta entablada lisa, sin inscripciones ni tallas.Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. No se observa subidoria de piedra ni talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762210ET0003


Coordenadas UTM	305407,8014	4816601,312	Referencia Catastral	10200381
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	El Llugarón	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Llugarón	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Miravalles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-330	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre con malla metálica en el corredor.	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Rehabilitación integral		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos y muelas de piedra. Tres pegollos de piedra y dos de madera. Engüelgos y caja de colondras ensambladas a espiga. Corredor parcial en dos caras, con pies derechos y pasamanos, cerrado con malla.Puerta entablada con listones superpuestos. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. No se observa subidoria, sí talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762210ET0004


Coordenadas UTM	305535,6855	4816579,408	Referencia Catastral	10200394
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	El Llugarón	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Llugarón	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Miravalles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-330	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	final XIX-ppios XX
Elementos Anexos	Construcción inferior	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Se levanta sobre otra construcción. Pegollos y muelas de piedra. Pontes sustituidos por viguetas. SIn engüelgos, tablas de esquina clavadas, colondras ensambladas a espiga.Corredor perimetral con pies derechos y balaustrada de tabla simple. Puerta entablada, sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra de gran altura.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762210ET0005

Coordenadas UTM	305640,9594	4816486,145	Referencia Catastral	10200376	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	El Llugarón		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El Llugarón		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Miravalles		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-330		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Retirada de vegetación		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos y muelas de piedra. Pegollos de madera. EngUelgos y caja de colondras ensambladas a espiga. Ausencia de corredor, tentemozos en perímetro. Puerta entablada lisa con arco en el liño. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. No se observa subidoria.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762211ET0001


Coordenadas UTM	307542.0607	4816075.5207	Referencia Catastral	09800688
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	La La Llosanueva	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	La La Llosanueva	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Miravalles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-330	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Corredor parcial en dos caras, de pies derechos y balaustrada de madera. Resto de la caja cuenta con tentemozos.
Puerta entablada lisa, sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762212AQ0001

Coordenadas UTM	307150,0539	4818046,229	Referencia Catastral	09801402	
			Interés:	Alto	
Nombre	Casona		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	La Miyar,2		Patrimonio Arquitectónico	Casona	
Localización:	La Miyar		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Miravalles		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-330/VV-14		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-F Interés Forestal		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casona	Datación	
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Mala
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Planta rectangular y dos pisos. Estructura de mampostería con sillares en vanos y esquinas. Fachada principal con puerta flanqueada por ventanas en el piso inferior. Piso superior con tres vanos. Cubierta a cuatro aguas, alero de revoltón de teja

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762212ET0001


Coordenadas UTM	307466,4871	4818004,799	Referencia Catastral	09801402
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	La Miyar	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	La Miyar	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Miravalles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-330/VV-14	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-F Interés Forestal	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	final s XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Restauración reciente de cubierta, corredor y caja	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Enguelgos, caja de colondras ensambladas a espiga. Corredor parcial con pies derechos y pasamanos de madera. Tentemozos.Puerta entablada con largueros y peinazos , arco y dibujos tallados en liño. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con el 762212ET0002

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762212ET0002


Coordenadas UTM	307466,8522	4818015,749	Referencia Catastral	09801402
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	La Miyar	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	La Miyar	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Miravalles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-330/VV-14	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-F Interés Forestal	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Rehabilitación de cubierta y refuerzo de linos partidos.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra embebidos en murete de mampostería. Engüelgos, caja de colondras ensambladas a espiga. Ausencia de corredor, faltan tentemozos.Puerta entablada con arco dibujado en liño. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con el 762212ET0001

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762212ET0003

Coordenadas UTM	307402,616	4818195,319	
Referencia Catastral	09400849		
Interés:	Alto		

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	La Miyar	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	La Miyar	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Miravalles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-330/VV-14	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Subidoria de hormigón	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos y muelas de piedra. Pegollos mixtos: dos de piedra y dos de madera. Conserva 2 engüelgos, caja de colondras ensambladas a espiga. Almilla entre colondras de gran tamaño. Ausencia de corredor, faltan tentemozos. Puerta entablada lisa, sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas, tornos en el perímetro. Subidoria de hormigón y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762212ET0004

Coordenadas UTM	307419,0407	4818203,348	Referencia Catastral	09400849
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	La Miyar	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	La Miyar	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Miravalles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-330/VV-14	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	varios siglos
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Cubierta y liños nuevos	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos y muelas de piedra. Pegollos mixtos: tres de madera y uno de piedra. En güelgos, caja de colondras machiembradas. Corredor parcial cerrado con mandiles, tentemozos en el resto del perímetro. Puerta entablada, sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762212ET0005

Coordenadas UTM	307505.4874	4818416.0303	Referencia Catastral	09400849	
			Interés:	Medio	
Nombre	Panera		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	La Miyar,8		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	La Miyar		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Miravalles		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-330/VV-14		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	final s XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre parcial entre pegoyos, subidoria de hormigón	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Rehabilitación de cubierta y de balaustrada. Reposición de subidoria de piedra.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Dos elementos sustentantes de refuerzo de madera. Engüelgos, caja de colondras verticales. Corredor parcial en dos caras con balaustrada muy rudimentaria.Resto de la caja sin tentemozos. Puerta entablada lisa, sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".



SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762212ET0007


Coordenadas UTM	307466,1248	4818244,955	Referencia Catastral	09400849
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	La Miyar	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	La Miyar	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Miravalles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-330/VV-14	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	final s XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Maliayo
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Rehabilitación de cubierta		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pequeño muro de mampostería sobre el que se apoyan seis pegollos y muelas de piedra. Engüelgos, caja de colondras ensambladas, respiradero en un lateral. Corredor perimetral con pies derechos y balaustrada de madera torneada. Dos puerta, una entablada lisa, otra entablada con listones superpuestos. Arco sobre las puertas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762213ET0001

Coordenadas UTM	306798,6799	4818008,913	Referencia Catastral	09400325	
			Interés:	Alto	
Nombre	Panera		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	Moriyón		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Moriyón		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Miravalles		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-330/VV-14		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	ppio. s XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Maliayo
Intervenciones	Cubierta nueva	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de gran tamaño. Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Engüelgos, caja de colondras ensambladas a espiga. Ausencia de corredor, tentemozos en el perímetro. Puertas de bastidor con cuatro cuarterones labrados. Arcos decorados con volutas sobre las puertas.Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria rudimentaria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762213ET0002


Coordenadas UTM	306907.3049	4818206.2579	Referencia Catastral	09400325
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Moriyón	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Moriyón	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Miravalles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-330/VV-14	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-F Interés Forestal	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	final s XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Cubierta y coerredor recientemente restaurados	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pegollos, pilpayos y muelas de piedra. Engüelgos, caja de colondras ensambladas a espiga. Corredor con pies derechos y balaustrada de madera. Puerta entablada, con largueros y peinazos. Talla en liño sobre la puerta.Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y tebobia.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762213ET0003


Coordenadas UTM	307003,3602	4818158,521	Referencia Catastral	09400998
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Moriyón	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Moriyón	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Miravalles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-330/VV-14	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-F Interés Forestal	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XIX-XX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Pérdida parcial de balaustrada	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Rehabilitación de mandil del corredor		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pegollos, pilpayos y muelas de piedra. Colondra cementada. Corredor cerrado con mandil de tablas verticales.Puerta de plafones.Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762213ET0004


Coordenadas UTM	307007,345	4818153,087	Referencia Catastral	09400998
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Moriyón	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Moriyón	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Miravalles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-330/VV-14	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-F Interés Forestal	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre entre pegoyos, canalones y bajante	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Eliminar canalones y bajante. Rehabilitación de pontas y corredor		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pegollos, pilpayos, y muelas de piedra. Cierre entre pegollos. Corredor perimetral con pies derechos y cerrado con mandiles. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Escalera de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Muy alterado respecto de su configuración original

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762214ET0001


Coordenadas UTM	306753,9071	4816604,156	Referencia Catastral	10000646
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	San Bras	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	San Bras	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Miravalles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-330	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	final s XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Maliayo
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Rehabilitación de cubierta y eliminacion de humedades en colondras. Reposición de tentemozos.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de gran tamaño. Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Engüelgos y caja de colondras ensambladas a espiga. Ausencia de corredor, tentemozos en dos esquinas. Puerta de tableros labrados, con largueros y peinazos. Arcos de medio punto sobre las puertas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra tomada por la vegetación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762215AQ0001

Coordenadas UTM	306531,0026	4816595,994	Referencia Catastral	10000479
			Interés:	Alto
Nombre	Palacio de Miravalles		Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	Conjunto de capilla y palacio		Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Samartín		Patrimonio Arquitectónico	Palacio
Localización:	Samartín		Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Miravalles		Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-330/VV-14		Grado de Protección	Integral
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Palacio y Capilla.	Datación	Siglo XVII-XVIII
Elementos Anexos	Capilla	Estilo	Historicista
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+2
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Conjunto de palacio y capilla ubicados en torno a un patio rectangular cercado por rejería de hierro que apoya en zócalo.
Planta cuadrada, alzado de dos pisos y un tercero abuhardillado con cubrición a cuatro aguas. Una linea de imposta divide el piso inferior del superior. Todos sus vanos son rectangulares;en planta baja muestran rejería de hierro, y los balcones del piso alto, balaustradas del mismo material. Entre los dos existentes en el centro asoma un escudo.
La pequeña capilla, de planta rectangular, posee cubierta a dos aguas. Coronado por pináculos —con el central haciendo las veces de espadaña—, aparece el frente, en el que se abre una puerta de sencillo arco semicircular.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762215AQ0002

Coordenadas UTM	306263,8327	4816823,014	Referencia Catastral	10000452	
			Interés:	Alto	
Nombre	Iglesia de San Esteban		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Samartín		Patrimonio Arquitectónico	Iglesia	
Localización:	Samartín		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Miravalles		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	As-330/VV-14		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	EP-PC Patrimonio Cultural		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Iglesia	Datación	S.XIX-XX
Elementos Anexos	Cementerio	Estilo	Historicista
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Planta de cruz latina, una sola nave, crucero y cabecera cuadrada. Sacristía y pórtico abierto adosados al lado Sur. En el cuerpo de la nave se abren ventanas de arco de medio punto. Gran torre del campanario, de planta cuadrada se estructura en tres tramos, con óculo, reloj y vanos. Remate de cubierta piramidal.
Al Norte, el cementerio.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762215ET0002


Coordenadas UTM	306605,8252	4816575,007	Referencia Catastral	10000634	
			Interés:	Alto	

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Samartín	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Samartín	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Miravalles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-330/VV-14	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Pontes sustituidos por viguetas y tablas	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos altos, pegollos y muelas de piedra. Engüelgos y caja de colondras ensambladas a espiga. Ausencia de corredor, tentemozos en perímetro. Pontes sustituidas por viguetas y tablas. Puerta entablada lisa con arco sobre la misma. Sin inscripciones ni tallas. Gavitos de madera en el perímetro de la caja. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria doble de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762216AQ0001

Coordenadas UTM	307883,3174	4818422,46	Referencia Catastral	09800559
			Interés:	Alto
Nombre	Iglesia de Santa María de Sebrayo		Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	Capillona		Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Sebrayu		Patrimonio Arquitectónico	Iglesia
Localización:	Sebrayu		Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Miravalles		Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Integral
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones	BIC
Categoría	EP-PC Patrimonio Cultural		Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Iglesia	Datación	Siglo XII
Elementos Anexos		Estilo	Románico
Intervenciones	Intervención reciente en cubierta y pórtico.	Número de Plantas	
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Iglesia románica de la segunda mitad del siglo XIII. Presenta planta rectangular de una sola nave y cabecera cuadrada de menor altura. Posteriormente se le
añadieron el pórtico, cerrado a los pies y abierto en el lateral sur, y una sacristía adosada en la pared norte.
En el interior la nave se cubre con estructura de madera vista y la cabecera de bóveda de cañón sobre imposta de sillería, ambas están separadas por un arco
de triunfo de doble arquivolta lisa que se apoya en una columna a cada lado con capiteles vegetales de hojas lanceoladas superpuestas en dos pisos, e
imposta con ajedrezado, retículas y orla vegetal.
En el exterior, la cabecera es toda sillería, destacando la ventana central, de arco de medio punto sobre una columna a cada lado con capiteles de hojas y
piñas e impostas con entrelazo y puntas de diamante.
La puerta sur es arco de medio punto liso sobre imposta, y la oeste, de arco de medio punto con guardapolvo que se continúa en la imposta, decorado con
semicírculos.
La espadaña, fechada en 1905, consta de dos huecos y está rematada con pirámides

Justificación del Entorno de Protección

Observaciones:

DECLARACIÓN MONUMENTO Decreto 11/94, de 27 de Enero

Bibliografia:

IPAA. Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Asturias.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762216AQ0002

Coordenadas UTM	307568,5012	4819080,024	Referencia Catastral	09400457	
			Interés:	Medio	
Nombre	Casa		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Sebrayu		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Sebrayu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Miravalles		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	N-632		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casona	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Rehabilitación de fachadas, reposición de galería original		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa de dos plantas con un torreón. Fachada principal revestida por azulejos cerámicos. Originalmente contaba con una galeria acristalada en la fachada lateral, que se ha eliminado. Huecos de ventanas verticales, tanto en planta baja como primera, con carpinterías de madera y aluminio. Cubierta a cuatro aguas, de teja.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762216ET0001


Coordenadas UTM	307366,9022	4819139,857	Referencia Catastral	09400126
			Interés:	Medio

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Sebrayu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Sebrayu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Miravalles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre de ladrillo entre pegoyos	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Dentro de finca privada sin acceso
Pegollos, pilpayos y muelas de piedra. Elevado sobre otra construcción. Muro de ladrillo entre los pegollos. Caja de colondras y corredor perimetral con pies derechos y balaustrada de madera recortada.Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".



SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL


CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762216ET0002

Coordenadas UTM	307446,5995	4819089,865	Referencia Catastral	09400172
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Sebrayu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Sebrayu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Miravalles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo







SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	-
Elementos Anexos	Almacén	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Pérdida parcial de balaustrada	Conservación	
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Dentro de finca privada sin acceso.
Se observan pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras y corredor perimetral con pies derechos y balaustrada de madera tornerada, cerrado en una de sus caras con mandil de fibrocemento.Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Sin acceso

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762216ET0004


Coordenadas UTM	307545,1346	4819052,189	Referencia Catastral	09400798
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Sebrayu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Sebrayu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Miravalles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitado recientemente	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Almacén en parte inferior, cierre parcial entre pegoyos. Subidoria de fábrica	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminar almacén en parte inferior.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Pegollos, pilpayos y muelas de piedra. Cierre de ladrillo entre pegollos. Engüelgos, caja de colondras con almillas de gran tamaño. Corredor en dos caras, con pies derechos y balaustrada de madera recortada, en el resto del perímetro se observan tentemozos. Puerta entablada, sin inscripciones ni talles.Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de fábrica y tenobia.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762216ET0007

Coordenadas UTM	307535,7146	4818944,238	Referencia Catastral	09821377
			Interés:	Medio

Nombre	Panera de Ovidio	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Sebrayu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Sebrayu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Miravalles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	final s XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones	Cubierta y corredor rehabilitados	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre parcial entre los pegoyos.	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Ocho pilpayos, pegollos y muelas de piedra sobre murete de mampostería. Cierre parcial entre pegollos. Engüelgos, caja de colondras. Corredor perimetral con pies derechos y balaustrada de madera torneada. Puertas de bastidor apeinazadas con 10 cuarterones labrados, definidos por los peinazos y los montantes. Sin inscripciones ni tallas.Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762216ET0008

Coordenadas UTM	307516,1523	4818944,963	Referencia Catastral	09400858
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Sebrayu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Sebrayu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Miravalles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XIX
Elementos Anexos	Tendejón	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Tendejón adosado al hórreo.	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Rehabilitación de cubierta, en estado de ruina. Rehabilitación de corredor		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Pegollos, pilpayos y muelas de piedra. Sin engüelgos, caja de colondras.Corredor perimetral con pies derechos y balaustrada de madera simple. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y tenobia.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Amenaza ruina por derrumbe de cubierta

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762216ET0009

Coordenadas UTM	307505,2847	4818964,525	Referencia Catastral	09400858
			Interés:	Medio

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Sebrayu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Sebrayu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Miravalles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalones y antena.Escalera de fábrica y chapa	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Eliminación de canalones y antena. Rehabilitación de escalera		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Pegollos, pilpayos y muelas de piedra. Cierre parcial entre pegollos. SIn engüelgos, tablas verticales clavadas, caja de colondras. Corredor perimetral con pies derechos y balaustrada de madera torneada. Puerta entablada, sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria a modo de escalera de fábrica y chapa.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762216ET0012

Coordenadas UTM	307634,2512	4819048,566	Referencia Catastral	09400179	
			Interés:	Medio	

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Sebrayu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Sebrayu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Miravalles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	-
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones	Cubierta recientemente rehabilitada	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Dentro de finca privada. Aparentemente pegollos de piedra, ausencia de corredor y tentemozos.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762217ET0002

Coordenadas UTM	307452,6762	4816137,885	Referencia Catastral	09800648	
			Interés:	Alto	
Nombre	Molino de la Sota		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Molino/Pison/Mazo	
Dirección:	La Sota		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	La Sota		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Miravalles		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-330		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	EP-F Especial Protección Forestal		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Molino de Río	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Restaurado en 1990.	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Molino de rio, planta rectangular, construido con mampostería.Revestimiento continuo con sillarejos enmarcando vanos y esquinas. Cubierta de teja a dos aguas. Con uso en la actualidad

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo , R. "Los Molinos de Maliayo".Alborá Llibros.2000





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

NIÉVARES


SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762301ET0001

Coordenadas UTM	297673,3956	4815452,132	Referencia Catastral	11300139	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo de Eladio Blanco		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	L´Arbeyía, 1		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	L´Arbeyía		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Niévares		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-113/VV-10		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos y muelas de piedra. 2 pegollos de piedra y dos de madera. Engüelgos, caja de colondras. Ausencia de corredor, tendayos. Puerta entablada lisa, sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762301ET0002


Coordenadas UTM	297585,38	4815413,628	Referencia Catastral	11500138	
			Interés:	Medio	

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	L´Arbeyía, 2	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	L´Arbeyía	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Niévares	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113/VV-10	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Corredor de cemento.	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Reposición de balaustrada en el corredor.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja cementada. Corredor perimetral con pies derechos y balaustrada de madera recortada, cerrado con fábrica en dos caras.Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762302ET0002

Coordenadas UTM	298647,4375	4815990,831	Referencia Catastral	14100116	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	L´Argayada		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	L´Argayada		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Niévares		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113/VV-10		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	final XVII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre parcial entre pegoyos	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminación de vegetación en cubierta y pegoyos.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos de gran altura, pegollos y muelas de piedra, no originales. Engüelgos, caja de colondras ensambladas a espiga. Trabes con refuerzos metálicos. Corredor parcial muy rudimentario, sin balaustrada, resto de la fachada con tentemozos. 2 puertas entabladas lisas, una de ellas con arco de medio en liño. Sin inscripciones ni tallas.
Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con el hórreo 762302ET0001

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762302ET0003

Coordenadas UTM	298409,0599	4816261,868	Referencia Catastral	14100520	
			Interés:	Alto	
Nombre	Panera		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	L´Argayada		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	L´Argayada		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Niévares		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113/VV-10		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s XVIII
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalones, almacén en parte inferior	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminar canalones y almacén en parte inferior		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra con abrevadero entre peyoyos. Engüelgos y caja de colondras ensambladas a espiga. Corredor perimetral con pies derechos y balaustrada de barrotes de madera simple. Puertas de bastidor labradas con
casetones. Arcos de medio punto rebajados sobre las puertas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762304ET0001


Coordenadas UTM	297628,256	4816423,918	Referencia Catastral	11400043
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Fernandiz	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Fernandiz	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Niévares	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113/VV-8	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-F Interés Forestal	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Rehabilitación de cubierta		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Engüelgos, caja de colondras. Ausencia de corredor, tentemozos en esquinas. Puerta de bastidor con cuarteroes labrados. Arcos conopiales sobre las puertas.Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762306ET0001

Coordenadas UTM	297856,798	4816366,663	Referencia Catastral	13710025	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	La La Piñera,1		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	La La Piñera		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Niévares		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113/VV-9		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	final s XVII- ppios s XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Rehabilitación de cubierta, reposición tentemozos, retirada de vegetación		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra, dos de ellos sobre murete de mampostería para salvar el desnivel de la parcela. Trabes con refuerzos metálicos. Engüelgos y caja de colondras ensambladas a espiga. Ausencia de corredor, faltan tentemozos. Puerta entablada, con listines superpuestos, sin inscripciones ni tallas.
Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762307AQ0001

Coordenadas UTM	298033,5321	4816089,486	Referencia Catastral	13700489	
			Interés:	Bajo	
Nombre	Iglesia de Santolaya		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	El Pueblu		Patrimonio Arquitectónico	Iglesia	
Localización:	El Pueblu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Niévares		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-113/VV-10		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Iglesia	Datación	s XX
Elementos Anexos	-	Estilo	Ecléctico
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Iglesia de una sola nave. Porche cubierto a los pies y en los laterales. Sobre el porche se sitúa la espadaña. Testero retranqueado con puerta de acceso a las dependencias parroquiales. Portada de medio punto.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762307AQ0002

Coordenadas UTM	298048,935	4816114,79	Referencia Catastral	13700340	
			Interés:	Medio	
Nombre	Capilla		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	El Pueblu		Patrimonio Arquitectónico	Capilla	
Localización:	El Pueblu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Niévares		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113/VV-10		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Capilla	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	
Intervenciones	-	Número de Plantas	
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pequeño altar situado cerca de la iglesia de Santolaya. Hornacina con arco de medio punto, rematada por fronton coronado por cruz y flaqueado por dos elementos piramidales.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:



SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762307AQ0003

Coordenadas UTM	298010,4289	4816158,429	Referencia Catastral	13700490	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	El Pueblu,4		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	El Pueblu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Niévares		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS113/VV-10		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío tradicional	Datación	s XX
Elementos Anexos	Cuadra/Lagar	Estilo	Popular
Intervenciones	Recientemente rehabilitada	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional de dos plantas construido en mampostería. Planta baja con porche de acceso. Corredor en planta primera que protege el portal de acceso al zaguán de la vivienda, flanqueado por dos cuerpos laterales. Corredor con balaustres de madera torneada.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con el hórreo 762307ET0001

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762307ET0001


Coordenadas UTM	298021,1975	4816161,364	Referencia Catastral	13700490
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo de Esther	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	El Pueblu, 4	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Pueblu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Niévares	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113/VV-10	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XX
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones	recientemente restaurado	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierres de ladrillo en la parte inferior.	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Sin pilpayos. Pegollos y muelas de piedra. Trabes con refuerzo metálicos. Cámara de la colondra cerrada con muro y pies derechos en esquina.Corredor perimetral con pies derechos y barandillas de columnas. Puerta de doble hoja en la fachada principal.Sin inscripciones ni tallas.Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con caserío tradicional 762307AQ0003

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762307ET0002

Coordenadas UTM	298135,1169	4816126,889	Referencia Catastral	14100158	
			Interés:	Medio	
Nombre	Llagar		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Pajar/Lagar	
Dirección:	El Pueblu		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El Pueblu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Niévares		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	As-113/VV-10		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Llagar	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Lagar de planta rectangular y muros de mampostería. paramentos verticales son muros pétreos macizos realizados en mampostería vista.
Los huecos se encuentran en la fachada principaly están conformados por dos portalones central y dos pequeños huecos a los laterales de los portalones.
Cubierta de teja a dos aguas, apoyada en almanques laterales.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762308AQ0001

Coordenadas UTM	298281,0773	4816291,179	Referencia Catastral	14100517	
			Interés:	Alto	
Nombre	Palacio		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	La Torre		Patrimonio Arquitectónico	Palacio	
Localización:	La Torre		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Niévares		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113/VV-9		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Palacio	Datación	S.XVI y otros
Elementos Anexos	-	Estilo	Renacentista
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Relevante conjunto de arquitectura civil.
Muralla está formada por bloques de piedra irregulares con torres de defensa semicirculares de remate almenado. Presenta planta rectangular con cubierta a dos aguas y torre cuadrada en uno de los extremos con tejado a cuatro vertientes. La torre destaca en altura con un piso más que el cuerpo rectangular.
De sus muros únicamente sobresalen el corredor de madera de la fachada occidental. Los vanos, cuadrados y rectangulares, distribuidos con cierta irregularidad, están formados por dinteles y jambas de buena piedra, casi siempre por piezas monolíticas, pero carecen totalmente de decoración.
Adosada a la muralla en su lienzo oeste se encuentra la capilla, de planta rectangular, cubierta con bóveda de crucería y clave decorada con el escudo de la familia. El palacio pertenece a la familia De la Concha.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Alvarez Martínez,Mª Soledad: "La Torre de Nievares. Arquitectura civil en el Concejo de Villaviciosa"





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762308AQ0002

Coordenadas UTM	298245,5043	4816269,909	Referencia Catastral	14100009	
			Interés:	Alto	
Nombre	Capilla		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	La Torre		Patrimonio Arquitectónico	Capilla	
Localización:	La Torre		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Niévares		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113/VV-9		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Capilla	Datación	-
Elementos Anexos	Panera	Estilo	
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pequeña capilla con gran portón de medio punto. El acceso a la capilla se hace bajo la panera de la misma finca. En el testero de la capilla. Se anexionan restos de murallas con almenas. Muralla de gran altura con potentes muros de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con el caserío tradicional 762308AQ0001 y con la panera 762308ET0002.

Bibliografia:





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762308AQ0003

Coordenadas UTM	298227,5347	4816290,445	Referencia Catastral	11400460	
			Interés:	Alto	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	La Torre, 2		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	La Torre		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Niévares		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-113/VV-9		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	Porche posterior	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Rehabilitación integral		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional de planta rectangular, de mampostería. Compuesto de una planta y buhardillones. Porche muy rudimentario de madera con cubierta de teja en la fachada principal.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con el hórreo 762308ET0003

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762308ET0001

Coordenadas UTM	298164,4569	4816274,677	Referencia Catastral	11400018	
			Interés:	Bajo	
Nombre	Fuente		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Fuente	
Dirección:	La Torre		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	La Torre		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Niévares		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113/VV-9		Grado de Protección	Ambiental	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Pública	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Fuente	Datación	
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	-
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Estado de ruina, tomado por la vegetación	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Retirada de vegetación		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Fuente- abrevadero de cemento.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762308ET0002

Coordenadas UTM	298253,5724	4816271,009	Referencia Catastral	14100009	
			Interés:	Alto	
Nombre	Panera		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	La Torre		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	La Torre		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Niévares		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113/VV-9		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	final s XVIII
Elementos Anexos	Capilla	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalones y bajantes.	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminar canalón de pvc		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Sin pilpayos. Pegollos de piedra embebidos en un muro de cierre, en la parte inferior encalado en blanco. Muelas de piedra. Caja de colondras ensambladas a espiga. Ausencia de corredor, tentemozos en esquinas. Puerta entablada de cuarterones labrados. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria doble de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con el caserío tradicional 762308AQ0001 y con la capilla 762308AQ0002

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762308ET0003

Coordenadas UTM	298198,5628	4816272,477	Referencia Catastral	14100018	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	La Torre, 2		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	La Torre		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Niévares		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113/VV-9		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre total entre pegoyos	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Rehabilitación de cubierta y cooredor. Eliminación de cierre entre pegoyos.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra sobre muro de mampostería que salva esnivel de la parcela y embebidos en muro de piedra y ladrillo. Engüelgos, caja de colondras ensambladas a espiga. Corredor parcial, tendayos y sin balalaustrada. Puerta entablada lisa, sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. No se observa subidoria de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con el caserío tradicional 762308AQ0003

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762309AQ0001

Coordenadas UTM	298200,0354	4816772,315	Referencia Catastral	14100516	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Tresvilla, 1		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Tresvilla		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Niévares		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113/VV-10/VV-9/VV-8		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Mariñana	Datación	
Elementos Anexos	Pajar	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa mariñana de planta rectangular, una altura y cubierta a dos aguas con un portal de gran profundidad centrado en la fachada principal que da acceso a los tres cuerpos que componen la casa, uno central y dos laterales.
Fachada con acabado de mampostería de piedra vista combinado con revestimiento continuo pintado en color. Resto de fachadas en mampostería vista. Cubierta de teja a dos aguas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762310AQ0001

Coordenadas UTM	297282,8313	4815756,148	Referencia Catastral	13700504	
			Interés:	Alto	
Nombre	Caserío tradicional		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Turbeñu		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Turbeñu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Niévares		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-113/VV-10		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa corredor tradicional de planta rectangular, de dos alturas más buhardilla. Construida con mampostería de piedra y sillares.
En la planta baja, acceso a través de porche. En planta superior, un balcón volado recorre la fachada con pies derechos y balaustres de madera torneados. Cerrado en un lateral.
Acabado de fachada principal continuo, en color blanco dejando vistos los cercos de huecos y dinteles así como sillares esquineros. El resto de fachadas son de mampostería de piedra vista . Puertas de cuarterones. Escudo en la fachada principal.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con el hórreo 762310ET0001

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas".
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762310AQ0002

Coordenadas UTM	297272,9295	4815741,846	Referencia Catastral	13700437	
			Interés:	Medio	
Nombre	Casona		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Turbeñu		Patrimonio Arquitectónico	Casona	
Localización:	Turbeñu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Niévares		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-113/VV-10		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casona	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Revestimiento de fachada		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casona de mampostería, de dos pisos y buhardillón. Planta baja con porche y en planta primera corredor entre cuerpos laterales, formado por pies derechos y balaustrada de madera torneada. En otra fachada presenta galería acristalada con carpintería de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con el hórreo 762310ET0002

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762310AQ0003

Coordenadas UTM	297560,0806	4815855,892	Referencia Catastral	14100453	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío tradicional		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Turbeñu,3		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Turbeñu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Niévares		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-113/VV-10		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío tradicional	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	Carpinteria de aluminio en el corredor.	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional de dos plantas con corredor en forma de galeria acristalada en el piso noble apoyada en pies derechos. Porche poco profundo en el piso inferior. En la fachda lateral portón de acceso a la cuadra.
Alero de revoltón de teja y cubierta a cuatro aguas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con el hórreo 762310ET0005

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762310AQ0004

Coordenadas UTM	297522,3076	4815880,462	Referencia Catastral	13700488	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío tradicional		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Turbeñu,4		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Turbeñu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Niévares		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-113/VV-10		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserio tradicional	Datación	-
Elementos Anexos	Cuadra y pajar antiguo.	Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	Cierre de chapa en galería	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Rehabilitación de galería cerrada con chapa.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional de planta cuadrada, construido en mampostería. Acceso por porche en planta baja. Galería volada en el piso superior cerrada con chapa, que se apoya en pies derechos.Alero de revoltón de teja, cubierta a cuatro aguas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762310ET0001


Coordenadas UTM	297296,4002	4815744,412	Referencia Catastral	13700437
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Turbeñu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Turbeñu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Niévares	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113/VV-10	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	ppios s. XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra.Engüelgos y colondras de madera. Trabes con refuerzos metálicos. Ausencia de corredor, tentemozos en perímetro. Puerta entablada, sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y tenobia.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con el hórreo 762310ET0002 y con el Caserío Tradicional 762310AQ0001

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762310ET0002


Coordenadas UTM	297282,4642	4815719,843	Referencia Catastral	13700165
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Turbeñu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Turbeñu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Niévares	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113/VV-10	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	final s XVII- ppios s XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Maliayo
Intervenciones	Cubierta restaurada	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Corredor perimetral con pies derechos y balaustres de madera recortada en tres fachadas y mandiles en la fachada posterior. Puerta entablada con listones superpuestos. Arco sobre las puertas. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoriadoble de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con el hórreo 762310ET0001 y con la casona 762310AQ0002

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".






SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762310ET0003

Coordenadas UTM	297439,793	4815862,495	Referencia Catastral	13700172	
			Interés:	Medio	
Nombre	Fuente Nueva		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Fuente	
Dirección:	Turbeñu		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Turbeñu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Niévares		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-113/VV-10		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Pública	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Fuente	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Morteros de cemento	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Eliminar humedades, quitar revestimientos de mortero de cemento.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Fuente, lavadero y abrevadero de mampostería de piedra con cubierta de teja a un agua.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografía:





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762310ET0004

Coordenadas UTM	297415,9551	4815819,955	Referencia Catastral	13700439	
			Interés:	Alto	
Nombre	Panera		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Panera	
Dirección:	Turbeñu,14		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Turbeñu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Niévares		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113/VV-10		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s XIX
Elementos Anexos	Almacén	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Muro de ladrillo entre pegoyos	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Eliminar cierre parcial entre pegoyos.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Cierre parcial entre pegollos.Pontes sustituidos por viguetas. Corredor perimetral cerrado con mandiles en dos caras, el resto con balaustrada de madera. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762310ET0005

Coordenadas UTM	297575,1165	4815851,491	Referencia Catastral	14100030
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Turbeñu,3	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Turbeñu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Niévares	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113/VV-10	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Sin pilpayos. Pegollos y muelas de piedra. Caja de tolondras de madera, sin engüelgos. Corredor perimetral con pies derechos y cerrado con mandiles en dos sus fachadas, el resto con balaustre de madera torneada.Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

En finca sin acceso. Forma conjunto con el caserío tradicional 762310AQ0003

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762310ET0006


Coordenadas UTM	297288,4724	4815907,971	Referencia Catastral	13700174
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:		Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Turbeñu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Turbeñu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Niévares	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113/VV-10	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre de madera y chapa entre pegoyos	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Eliminación cierre entre pegoyos. Rehabilitación de cubierta		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra.Ausencia de corredor. Engüelgos y caja de colondras ensambladas a espiga. Ausencia de corredor, con tentemozos rudimentarios en esquina y parte del perímetro. Puerta entablada lisa, sin inscripciones ni tallas.
Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762310ET0007

Coordenadas UTM	297162,7075	4815887,483	Referencia Catastral	13700163	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Turbeñu		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Turbeñu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Niévares		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-113/VV-10		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	final s XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Pérdida parcial de balaustrada	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Rehabilitación de cubierta, reposición de balaustrada		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

6 Pilpayos, pegollos y muelas de piedra sobre plinto para salvar el desnivel de la parcela. Engüelgos y caja de colondras ensambladas a espiga.Corredor perimetral con pies derechos y balaustrada de madera. Puerta de bastidor con seis cuarterones definidos por los peinazos y montantes, sin inscripciones ni tallas.
Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y talamera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762311ET0001


Coordenadas UTM	298202,2251	4815830,947	Referencia Catastral	11300151
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Les Vallines	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Les Vallines	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Niévares	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-113/VV-10	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Cubierta rehabilitada	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Baja

Descripción

Pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras.Ausencia de corredor, con tentemozos en perímtero. Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Trasladado al otro lado de la autopista.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762399AQ0001

Coordenadas UTM	297294.6666	297199,862	Referencia Catastral	4816383,656	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico		
Otros:			Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Casa Cándida		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Casa Cándida		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Niévares		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113/VV-8		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-F Interés Forestal		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío tradicional	Datación	
Elementos Anexos	Cuadra	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+2
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Rehabilitación integral		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional formado por vivienda y cuadra. Planta rectangular de dos pisos de altura. Porche profundo de acceso en planta baja y galeria acristalada de carpintería de madera en el piso superior. Resto de huecos son simétricos a ambos lados de la galería en ambas plantas.
Cubierta de teja a cuatro aguas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762399ET0001

Coordenadas UTM	297204,8687	4816400,106	Referencia Catastral	13700065	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico		
Otros:	Hórreo de Casa Cándido		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Casa Cándida		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Casa Cándida		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Niévares		Patrimonio Urbanístico		
Accesos:	AS-113/VV-113		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s XVI
Elementos Anexos	-	Estilo	Villaviciosa
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Rehabilitación integral		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Pilpayos, pegollos y muelas de piedra.Engüelgos y caja de colondras verticales. Corredor perimetral rudimentario, con pies derechos y ausencia de balaustrada. Puerta entablada lisa crcos de medio punto sobre las puertas de entrda. Liños norte, sur y oeste con tallas del mismo motivo en todos los alzados: tres bandas de diente de sierra.Cubierta de estructura y cabrios de madera sobre los que apoyan directamente las tejas. Subidoria de piedra y tenobia.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

OLES

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762401AQ0001

Coordenadas UTM	303874,4	4823575	Referencia Catastral	001400900UP02C	
			Interés:	Alto	
Nombre	Casa Mariñana		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Les Areñes		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Les Areñes		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Oles		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-256/VV-5		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR- Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa Mariñana	Datación	primera mitad s.XX
Elementos Anexos	Vivienda nueva	Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitación reciente fachada y cubierta	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa mariñana de planta rectangular que se desarrola en una altura con cubierta de teja a dos aguas. Conserva estructura típica con portal de gran tamaño centrado en la fachada sur que da acceso al cuerpo principal y a los laterales así como al espacio bajo cubierta. Muros de mampostería con acabado enlucido en blanco quedando vistos los sillares esquinales y enmarcando vanos. El muro de fachada oeste, de mampostería de piedra vista, continúa como tapia, límite de parcela y protección.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

-

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	76TRO2401

Coordenadas UTM	303171.5523	4824349.2255	Referencia Catastral	07700121
			Interés:	Alto
Nombre	Molin del Pumareu		Patrimonio Arqueológico	
Otros:			Patrimonio Etnográfico	Molino/Pison/Mazo
Dirección:	Tueru		Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Tueru		Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Oles		Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	VV-5/Desvio hacia Tueru		Grado de Protección	Integral
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones	
Categoría	EP-P Especial Protección Paisajística		Titularidad	Vecería
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Molino de rio	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Estado de ruina, tomado por la vegetación	Conservación	Ruina
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Edificación de planta rectangular(4x4m.) y una altura.Muros de mampostería con sillares esquinales y en vanos,cubierta a dos aguas de teja árabe.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Sin acceso.

Bibliografia:

Balbín Loredo , R. "Los Molinos de Maliayo".Alborá Llibros.2000





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762401AQ0002


Coordenadas UTM	303870,2	4823730,4	Referencia Catastral	001400700UP02C
			Interés:	Alto

Nombre	Caserío Tradicional	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Les Areñes	Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	Les Areñes	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Oles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-5	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa corredor	Datación	-
Elementos Anexos	Cuadras y llagar.	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa corredor tradicional de dos alturas, construida en mampuestos de piedra y estructura de cubierta de madera, con tejado a dos aguas de teja curva. Fachada principal enfoscada y pintada en blanco. Centrado, en planta superior, corredor de madera con viga de gran porte, barandilla de balaustres torneados y elemento horizontal tallado con casetones. Bajo este corredor, soportal, con puerta de entrada centrada. En el lateral este continuando la línea de cornisa, está anejo un cuerpo de dos cuadras y pajares. Perpendicularmente en el extremo oeste, anejo a la tapia de borde de parcela, un cuerpo de una sola altura a un agua, con dos entradas, posiblemente antiguo lagar, ahora almacén. Todos los elementos de madera, incluidas puertas y carpinterías de ventana están pintados en color verde oscuro. Fachada posterior y tapia de mampostería vista.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Forma quintana con cuadra, pajar y pozo.

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762401AQ0003


Coordenadas UTM	303893,1	4823994,3	Referencia Catastral	001001700UP02C
			Interés:	Medio

Nombre	Casa Mariñana	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Aldea Santa Mariña, 61	Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	Les Areñes	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Oles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-5	Grado de Protección	Ambiental

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa Mariñana	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Estado de ruina, tomado por la vegetación	Conservación	Ruina
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hilera de edificaciones de mampostería de piedra que han perdido sus cubiertas prácticamente en su totalidad. Por la disposición de los muros existentes, el cuerpo central es casa mariñana de una altura, con portal central y cubierta a dos aguas. Adosados a ella a ambos lados, probablemente cuadras y lagar. En la casa mariñana se conserva parcialmente el acabado de fachada enfoscada con restos de policromías, quedando vistos cercos de ventanas, de gran porte y proporción vertical así como dinteles de puertas. Existen tallas en los dinteles de puertas del portal central, con datación 1914.

Justificación del Entorno de Protección

Observaciones:

Forma quintana de gran tamaño con hórreo de estilo Villaviciosa.

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas".
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762401AQ0004


Coordenadas UTM	303863,2	4823852,7	Referencia Catastral	000900500UP02C
			Interés:	Alto

Nombre	Casa Mariñana	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Les Areñes	Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	Les Areñes	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Oles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-5	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa mariñana	Datación	1906
Elementos Anexos	Lagar y tapia alta	Estilo	Popular
Intervenciones	Recientemente restaurada	Número de Plantas	B
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Antigua casa mariñana recientemente rehabilitada, que conserva su estructura original. Gran portalón central con dos puertas centrales y dos laterales, da acceso también al espacio bajocubierta. Construcción toda de sillarejos y mampuestos de piedra con sillares en recercos de puertas y ventanas. Puede leerse 1906 tallado en dintel de piedra sobre la puerta. Cubierta a dos aguas de teja curva. Lagar anexo comparte muro con la vivienda y el muro exterior coninúa con la tapia alta que delimita la quintana.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Forma quintana con hórreo, pozo, abrevadero.

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762401ET0001

Coordenadas UTM	303988,9	4823487,8	Referencia Catastral	52076A07800350
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Les Areñes	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Les Areñes	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Oles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-5	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Reciente rehabilitación	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Se aprecia reciente rehabilitación en la que se han sustitído diversas piezas del hórreo. Caja entablada, en la fachada este se conservan colondras a espiga, sobre trabe de gran tamaño. Corredor continuo en sus cuatro fachadas con balaustres con torneado sencillo y tendejones. Cubierta a cuatro aguas de teja recibida con cemento, con moña en la cúspide. Subidoria de piedra en fachada norte da acceso al hórreo.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con casa mariñana en buen estado de conservación, pozo y abrevadero.

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762401ET0002

Coordenadas UTM	303967,3	4823493,5	Referencia Catastral	52076A07700194
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Les Areñes	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Les Areñes	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Oles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-5	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Trabes de gran porte, con curvatura. Caja de colondras verticales a espiga en fachadas norte y este y colondras trabadas en fach. Sur y oeste. Tentemozos en las esquinas y mandil de tablas horizontales en la fachada oeste. Subidoria de fábrica enfoscada y talamera en mal estado dan acceso por la fachada norte. Puerta de entrada de bastidor con tres tablones verticales clavados a barras horizontales y aldaba. Liño sin decoración con ganchos metálicos fachadas sur y este. Cubierta de madera con tejas apoyadas directamente sobre faldones de madera y moño.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Conjunto con casa mariñana, cuadra y pozo.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762401ET0003

Coordenadas UTM	303979.6488	4823755.5283	
Referencia Catastral	52076A07700196		
Interés:	Alto		

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Les Areñes	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Les Areñes	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Oles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-5	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XIX
Elementos Anexos	Murete entre pegoyos en fachada noroeste	Estilo	Popular
Intervenciones	Reciente restauración	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Acceso por fachada noreste, con subidoria de mampuestos de piedra nuevos y grandes piezas de piedra originales. Talamera de madera. Puerta de bastidor con tablas verticales clavadas y tirador metálico. Grandes trabes, con curvaturas, refuerzos metálicos en su centro. Caja de colondras verticales a espiga. Liño liso, tentemozos y estructura de cubierta de madera de reciente manufactura. Tejas recibidas con mortero de cemento y moño de piedra con forma piramidal.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762401ET0004

Coordenadas UTM	303839,8	4823695,5	Referencia Catastral	52076A077002820000PD
			Interés:	Medio

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Les Areñes	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Les Areñes	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Oles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-5	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Restauración completa		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La muela del extremo noroeste está girada suponiendo un peligro estructural. Apeo estructural reciente con puntal bajo trabe sur. Trabes de gran porte. Caja de colondras verticales trabadas, esquinas de tablones clavados. Dos huecos sin puertas en fachada oeste, dos puertas de bastidor con cuatro cuarterones emboquillados en fachada este, donde se ubican talamera y subidoria de mampuestos de piedra de gran tamaño. Liño liso con hilera de ganchos metálicos, tentemozos en las cuatro esquinas. Estructura de cubierta de madera en estado precario, semiderruida en el lado oeste. Dos moños esféricos de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Conjunto con antigua casa corredor, myu transformada.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762401ET0005


Coordenadas UTM	303871,6	4823843,2	Referencia Catastral	52076A07800081
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Les Areñes	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Les Areñes	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Oles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-5	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	1906 con sucesivas restauraciones
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Reciente restauración	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Trabes en buen estado. Caja de colondras verticales a espiga con engüelgos en las esquinas. Liño liso con fila continua de ganchos metálicos. Dos huecos de puertas centrados, uno en fachada norte y otra en fachada sur, en esta hay puerta, de tablones verticales sobre bastidor. Subidoria de grandes piezas de piedra y talamera dan acceso por fachada norte. Tentemozos en todo el perímetro sujuetando la cornisa. Estructura de cubierta de madera y tejas recibidas con mortero de cemento. Moño de piedra con forma piramidal.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762401ET0006


Coordenadas UTM	303803,1	4823836,5	Referencia Catastral	52076A07700473
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Les Areñes	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Les Areñes	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Oles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-5	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola-	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pegollos y muelas de piedra, con corredor perimetral continuo de palaustres torneados y tendejones verticales de madera. Caja de tablas verticales y esquinas de tablones clavados. Cornisa de madera con tabla de sacrificio con ondulación sobre la que apoyan las tejas. Moño de piedra esférico.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762401ET0007


Coordenadas UTM	304030,4	4823813,2	Referencia Catastral	52076A07800095
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Les Areñes	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Les Areñes	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Oles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-5	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Subidoria cementada	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pegollos y muelas de piedra, pilpayos no visibles. La caja es de colondras verticales de madera rodeada por corredor perimetral continuo. Este tiene balaustres de madera torneada, pasamanos y pies derechos de madera lisa sobre los que apoya el alero de cubierta. La cubierta es de estructura, cabrios y ripias de madera y teja cerámica curva. Está rematada por una veleta a modo de moño. El acceso se da por la cara norte por subidoria cementada, discordante, y tenobia de madera descolgada del corredor que se interrumpe en este punto. La puerta es de bastidor.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762402ET0002


Coordenadas UTM	301702,2	4821467	Referencia Catastral	52076A07511063
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	El Pidal	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Pidal	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Oles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XIX - XX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Reciente rehabilitación	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra con corredor perimetral continuo con barandilla de balaustres de madera torneados y tendayos sobre los que apoya la cubierta. La caja es de tablones de madera verticales. El acceso, con puerta de bastidor con casetones, tenobia con agarres laterales y subidoria cementada aplacada con piedra y escalones de grandes piezas de piedra. La cubierta, en buen estado de conservación, termina con tabla de sacrificio ondulada en cornisa para apoyar las tejas y moño de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con caserío, muy reformado y pozo.

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762404AQ0001

Coordenadas UTM	302361,5	4822541,4	Referencia Catastral	002300500UP02C
			Interés:	Alto
Nombre	Iglesia de Santa Eulalia		Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	La Lloraza		Patrimonio Arquitectónico	Iglesia
Localización:	La Lloraza		Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Oles		Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-5		Grado de Protección	Integral
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones	BIC
Categoría	EP-PC Patrimonio Cultural		Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Iglesia	Datación	S. XII
Elementos Anexos	Cementerio	Estilo	Románico
Intervenciones	Restaurada por Menendez Pidal en 1950	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Restauración de cubierta del pórtico de entrada y consolidación estructural.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Iglesia románica de una sola nave construida con sillares de piedra arenisca y cubierta de teja curva. Nave principal, con espadaña de un solo hueco coronando la fachada oeste y cubierta que reposa sobre ménsulas de piedra. Se observan ventanas saeteras en fachadas norte y sur. Tiene dos accesos, uno menor en fachada sur y una portada principal a los pies, oeste. Esta portada está compuesta por tres arquivoltas de medio punto decoradas con rosetas, zigzag y taqueado y descansan sobre columnas con capiteles figurados y friso con ménsulas figuradas. Esta portada está protegida por un pórtico cerrado en sus fachadas norte y oeste con muro de sillería y una reja de madera en fachada sur. La cubierta de este volúmen, de estructura de madera y teja curva está en muy mal estado. Adosado a la cabecera, en lado sur, un volumen de menor tamaño, la sacristía, enfoscado en color ocre dejando vistos sillares esquineros y cerco de ventana. Al norte se adosa el cementerio, con una tapia de mampostería de piedra y puerta coronada con cruz de piedra el cementerio y un volumen de construcción posterior.

Justificación del Entorno de Protección

Observaciones:

-

Bibliografia:

IPAA.Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Asturias.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762404AQ0002


Coordenadas UTM	302051,8	4822575,7	Referencia Catastral	07600223
			Interés:	Alto

Nombre	Caserío Tradicional	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	La Lloraza	Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	La Lloraza	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Oles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-5	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío tradicional	Datación	inicios s.XIX
Elementos Anexos	Lagar y cuadra	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Retirada de vegetación, consolidación estructural y reparación de cubierta.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional construido en sillarejo, con fachadas enfoscadas pintadas en blanco dejando vistos sillares de cercos de ventanas y algunos sillares de la parte baja. Conformado por un volumen de cubierta continua con dos portales en fachada sur ; colocado perpendicularmente en el extremo oeste, hay un lagar de gran tamaño. En la fachada principal de este a oeste: portal de gran tamaño con viga de madera de gran porte, y cuatro puertas de acceso, disposición similar a casas mariñanas. Sobre este hay un balcón con balaustre de madera recortada y dos ventanas. A continuación, se ubican dos ventanas centrales y a su izquierda un portal de menor tamaño. Sobre este, hay un corredor de madera volado con balaustres de madera torneados. Haciendo esquina con el lagar y bajo el corredor una puerta y una ventana pintadas de rojo. Anexo al extremo este, un volumen de menor tamaño y construcción posterior, posiblemente una cuadra. En estado de abandono aparentemente reciente, presenta problemas estructurales y en la cubierta, semiderruida, en la mitad norte.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Forma quintana con lagar, cuadra, abrevaderos, pozo y hórreo.

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762404ET0001

Coordenadas UTM	303026,4	4822203,2	Referencia Catastral	52076A07700035
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	La Lloraza	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	La Lloraza	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Oles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-5	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XIX - XX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Corredor perimetral de balaustres de madrera torneados con tendayos. Caja de tablas de madera verticales con puerta de bastidor con casetones, liño liso. Cubierta en
buen estado de conservación y subidoria de piedra en cara norte con peldaños de pieza única.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762404ET0002


Coordenadas UTM	302555,5	4822402,1	Referencia Catastral	52076A07500096
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	La Lloraza	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	La Lloraza	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Oles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-5	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra con trabes de gran tamaño y caja de colondras verticales. Tiene tentemozos en el perímetro que soportan el alero de cubierta, esta es de faldones de madera y teja curva, hilera de tornos en la cornisa y con moño de piedra de dos piezas. El acceso, en fachada norte, tiene una puerta de tablones verticales, talamera y subidoria de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma quintana con cuadra, pajar y pozo.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762404ET0004

Coordenadas UTM	302349.2719	4822785.9907	Referencia Catastral	07600264
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	La Lloraza	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	La Lloraza	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Oles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-5	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Restauración y mantenimiento	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de siete pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras verticales a espiga, con tentemozos. Liño con pequeños arcos de medio punto sobre dos puertas entabladas en fachada norte y una puerta entablada en fach. Este, sobre ella el liño es liso. Dan acceso, en fachada este, subidoria de piedra tenobia de dos escalones. Cubierta sobre estructura de madera y dos moños, detalles decorativos de cerámica en las esquinas de la cornisa.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma quintana con lagar, casona, cuadra y pajar.

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762404ET0005


Coordenadas UTM	302191.6216	4822778.1089	
Referencia Catastral	07600223		
Interés:	Alto		

Nombre	Hórreo de Aurelio José	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	La Lloraza	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	La Lloraza	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Oles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-5	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XVIII con reparaciones sucesivas
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pilpayos pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras verticales a espiga y tentemozos. Fila de ganchos metálicos en liño. En liño de fachada sur, dos arcos sobre puertas de acceso, que son de dos tablas verticales y taranchas. Dos puertas de bastidor y tablas verticales con remaches en fachada norte. Subidoria de fábrica enfoscada en fachada sur. Cubierta con faldones de rasilla y cornisa de madera con forma de onda para apoyar las tejas; sin moños.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma quintana con Casa corredor, lagar, cuadra, pozo y abrevadero.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762404ET0006

Coordenadas UTM	302047,4	4822565,5	Referencia Catastral	52076A07600223	
			Interés:	Alto	
Nombre	Llagar de Aurelio José		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Pajar/Lagar	
Dirección:	La Lloraza		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	La Lloraza		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Oles		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-256/VV-5		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR- Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Corto plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Llagar	Datación	En torno a 1800
Elementos Anexos	Casa corredor	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Restauración de cubierta		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Construcción de planta rectangular con orientación norte-sur, conformando una L con la casa corredor con la que hace conjunto. Muros perimetrales portantes de sillarejo con sillares enmarcando vanos. Forjado de madera, dando un espacio bajo cubierta en la mitad de la superficie. La estructura de cubierta es de madera, a dos aguas y con teja curva, actualmente con mucha vegetación. Alberga mecanismo original de lagar de madera en buen estado, cubas y demás enseres relacionados con la sidra en estado actual de abandono. Puertas entabladas de madera, habiendo desaparecido la puerta principal. Hueco de ventana con rejas de forja.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Forma quintana con casa corredor, cuadra, abrevadero, panera y pozo.

Bibliografia:

Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M.. "El corredor en las casas asturianas"
"Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana"





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762404ET0007


Coordenadas UTM	301966,6	4822527,7	Referencia Catastral	52076A07500078
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	La Lloraza	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	La Lloraza	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Oles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-5	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XIX
Elementos Anexos	Tendejón	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Estado de ruina, tomado por la vegetación	Conservación	Ruina
Obras Prioritarias	Restauración completa		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Caja entablada de colondras a espiga,estando la mitad oeste desaparecida. Liño sin tallas, con ganchos metálicos.En fachada sur, subidoria de piedra en mal estado y talamera dan acceso a l hórreo, con puerta de tablas verticales y tirador de madera. La caja está compuesta por colondras verticales a espiga y trabadas, las esquinas están clavadas, lo que indica diferentes fases de mantenimiento/construcción. Tiene tentemozos en las esquinas. Como continuación del faldón este de cubierta, posee un tendejón que apoya sobre dos pegollos y muelas de piedra, a su vez apoyados sobre muro de mampuestos de piedra.
En muy mal estado de conservación, estando la cubierta parcialmente derruida, afectando a liños y caja y tomado por la vegetación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con hórreo y casa mariñana así como hilera de casas de quintana, pozo y abrevadero.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762404ET0008


Coordenadas UTM	301957,3	4822528	Referencia Catastral	52076A07500078
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	La Lloraza	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	La Lloraza	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Oles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-5	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Estado de ruina, tomado por la vegetación	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Restauración completa		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es entablada con colondras trabadas y con liños lisos. Tiene subidoria de piedra en fachada sur, que da acceso a puerta de tablas verticales con tirador de madera. Estructura de cubierta de madera y cubierta de teja en mal estado, conserva moño de piedra. Está comido por la vegetación, siendo imposible el acceso.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con hórreo e hilera de casas mariñana e hilera de casas de quintana, con pozo y abrevadero.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762406AQ0001

Coordenadas UTM	302974,3	4823050,7	Referencia Catastral	001900300UP02C
			Interés:	Medio
Nombre	Casa mariñana		Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Cs. Mienagos, 6		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	Oles		Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Oles		Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	VV-5		Grado de Protección	Parcial
Clasificación Urbanística	SU		Otras protecciones	
Categoría			Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa mariñana	Datación	1888
Elementos Anexos	Antigua cuadra	Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitación reciente	Número de Plantas	B
Elementos Discordantes	Color azul en fachada	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa mariñana tradicional de planta rectangular y cubierta a dos aguas con portal profundo centrado en fachada principal, que se abre hacia la parcela. Está construida en mampostería de piedra vista y cercos de ventana de sillarejo. La fachada principal ha sido enfoscada y pintada de color azul añil recientemente.
En el portal, hay un murete de unos 50 cm que cierra el espacio. Inscripción en dintel de la puerta indica el año de construcción: 1888.
Perpendicular al volumen de la casa, se encuentra la cuadra. De mampostería de piedra y sillarejo en cercos de ventanas y puerta, también rehabilitada. Las cubiertas, a dos aguas, se encuentran en buen estado.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Forma quintana de gran tamaño con hórreo.

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762406AQ0002


Coordenadas UTM	302919,9	4823137,3	Referencia Catastral	001900100UP02C
			Interés:	Alto

Nombre	Casa mariñana	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Cs. Mienagos, 4	Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	Oles	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Oles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	VV-5	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SU	Otras protecciones	
Categoría		Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa mariñana	Datación	1920
Elementos Anexos	Cuadra	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	Antenas	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Retirada de antenas y restauración de fachadas.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa mariñana que conserva la disposición tradicional de planta rectangular con portal centrado en composición. Construida en mampostería de piedra y cubierta de teja curva a dos aguas. El volumen principal, que corresponde a la vivienda está revestido en blanco, quedando los huecos enmarcados con sillares de piedra vistos. El volumen de la cuadra en mampostería vista con huecos de ventana en sillarejo visto, tiene una puerta de madera de gran tamaño y hueco de pajar sobre ella.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762406ET0001


Coordenadas UTM	303217	4823879,8	Referencia Catastral	52076A07700669
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Ñovales	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Ñovales	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Oles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-5	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-F Interés Forestal	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	Caja s.XX postguerra
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas con trabes y pontes de madera con refuerzos metálicos. La caja es de rasillas cementada con las piezas de esquina de madera y el liño liso. Tiene corredor en tres de sus lados, con tendayos y cerrado con suelo y mandil de rasillas cementado en estado de gran deterioro faltando varios elementos. Conserva un tentemozo en la esquina noroeste. El acceso está en fachada noroeste con una subidoria de mampuestos de piedra. Falta la talamera. La puerta es de bastidor con casetones pintada en verde y blanco. Los faldones de cubierta son de tablas de madera y teja apoyada. La cubierta termina con tablas de sacrificio sencillas en cornisa y no tiene moño.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma quintana con caserío tradicional, cuadra y abrevaderos.
Compuesto de piezas de diferentes siglos, la caja cementada típica de posguerra, la estructura data de fecha

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762406ET0002


Coordenadas UTM	302971,3	4823039,8	Referencia Catastral	52076A07700186
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Campullobu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Campullobu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Oles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	VV-5	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de cuatro pegollos y muelas, no se ven pilpayos, con corredor permietral continuo de madera con balaustres de madera recortada y pies derechos. La caja es de tablas de madera verticales clavadas. El acceso, por fachada norte con subidoria de piedra. La cubierta, con faldones de madera y teja recibida con cemento terminada con tabla de cornisa y moño.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma quintana con casa mariñana y cuadra.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".



SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762407AQ0001


Coordenadas UTM	303761,9	4822984,4	Referencia Catastral	001901600UP02C
			Interés:	Medio

Nombre	Iglesia Nueva de Villaviciosa	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	La Iglesia Nueva	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Lg. Oles, 10	Patrimonio Arquitectónico	Iglesia
Localización:	Piedresblanques	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Oles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-5	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Iglesia	Datación	s.XX
Elementos Anexos	-	Estilo	Historicista - Popular
Intervenciones	Cambio de tejas	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalones de PVC	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Pequeña iglesia de nave única con crucero y ábside cuadrados. Zócalo de sillares de piedra y parte alta de revestimiento continuo. Dispone de dos puertas, la principal en el eje longitudinal y otra en el lateral, ambas con huecos con forma de medio arco. El imafronte remata en espadaña de sillares de piedra de dos vanos con dos campanas. Pórtico de estructura de hormigón y faldones de rasillas vistas. Cerramiento del pórtico con murete de cemento a los pies y en una de las fachadas laterales.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

-

Bibliografía:

-





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762407AQ0002

Coordenadas UTM	304112.9042	4823470.4116	Referencia Catastral	07900757	
			Interés:	Medio	
Nombre	Casa Mariñana		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Oles		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Oles		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Oles		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-256/VV-5		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR- Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa Mariñana	Datación	inicios s.XX + s.XXI
Elementos Anexos	Espacio porticado	Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitación integral	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	Volumen añadido sobre cubierta.	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa de planta rectangular con soportal centrado. El soportal contiene un murete bajo que lo separa en dos ámbitos. Muros de mampostería vistos y huecos remarcados por sillares.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con hórreo.Planta sobreelevada respecto de la cubierto no responde a la edificación.

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762407ET0001

Coordenadas UTM	303856,1	4822895	Referencia Catastral	52076A05900040
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Oles	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Oles	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Oles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-5	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	inicios s.XX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos de gran altura y muelas de piedra. La caja es de tablas verticales de madera, con liños lisos y corredor perimetral continuo de balaustres de madera torneados y tendayos pintados en rojo. En la fachada oeste está cerrado con tornaaguas cementado y pintado en rojo, en el que se abre una ventana. No se aprecian inscripciones ni tallas. El acceso, por fachada norte, tiene una subidoria de piezas de piedra de gran altura. La puerta es de bastidor con seis casetones. La cubierta, de faldones hechos con tablones de madera y teja está terminada con tabla en cornisa y no tiene moño.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma quintana con caserío y pozo.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762407ET0002

Coordenadas UTM	304022,1	4823266,9	Referencia Catastral	52076A07710205
			Interés:	Bajo

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Oles	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Oles	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Oles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-5	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S.XIX - XX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitación reciente	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra con corredor perimetral continuo de balaustres de madera lisos de nueva factura y tendayos. Caja de tablas verticales, sin inscripciones ni tallas. El acceso, por fachada sur, con puerta de bastidor con casetones y tenobia colgada del corredor. La subidoria es de mampuestos de piedra con escalones enterizos de piedra. La cubierta, en buen estado de conservación, es de faldones de tabla de madera y teja curva apoyada. Termina coronado con moño de piedra y con tabla de sacrificio en cornisa con ondulacion para apoyo de tejas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Casa mariñana rehabilitada y pozo completan el conjunto.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762407ET0003

Coordenadas UTM	303975,1	4823241,3	Referencia Catastral	52076A07700206
			Interés:	Medio

Nombre	Conjunto agrario	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Pajar/Lagar
Dirección:	Oles	Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	Oles	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Oles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-5	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Lagar, pajar y cuadra	Datación	-
Elementos Anexos	Vivienda popular	Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitación reciente	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Conjunto tradicional de vivienda agrícola productiva, con pequeña vivienda construida en mampostería de piedra de dos alturas. La cubierta es de estructura de madera con alero de canecillos de madera y teja cerámica curva.
Destacan las construcciones productivas por su tamaño y composición. Anexa a la vivienda se encuentra la cuadra. Esta, continúa el volumen constructivamente compartiendo la misma cubierta. Presenta una puerta de cuarterones y portezuela alta de pajar.
Perpendicular, un gran espacio porticado de doble altura construido con mampostería de piedra vista y una cubierta de estructura de madera que queda vista. Continúa constructivamente un cuerpo cerrado, lagar, que completa el volumen. La fachada tiene un acabado continuo en color blanco, con zócalo en otro color. Tiene dos accesos con grandes portones dobles y portezuela superior para la manzana.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con hórreo, cuadra, lagar y pozo.
Destaca como conjunto etnográfico aunque no está ubicado en parcela agrícola.

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762407ET0004

Coordenadas UTM	303987,2	4823242,1	Referencia Catastral	52076A07700206
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Lg. Oles, 19	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Oles	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Oles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	VV-5	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S.XX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Reparación de cubierta		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra con trabes de gran tamaño. Pontes reforzados con piezas metálicas. La caja es cementada, pintada de blanco con esquinas de tabla y liños lisos con hilera de ganchos metálicos pintados en color marrón. Tiene cuatro tentemozos en las esquinas sobre los que apoya la cubierta, de faldones de tabla de madera en los que se aprecia alto grado de humedad. Teja curva recibida con cemento. El acceso en fachada sur por subidoria de mampostería de piedra, talamera y puerta de bastidor con casetones.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con lagar, pajar, cuadra y vivienda agrícola. ficha: 762407ET0003.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762408AQ0001

Coordenadas UTM	303276,8	4822523,2	Referencia Catastral	001901300UP02C
			Interés:	Medio

Nombre	Caserío Tradicional	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Piedresblanques	Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	Piedresblanques	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Oles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-5	Grado de Protección	Ambiental

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	-
Elementos Anexos	Cuadra	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	Carpinterías metálicas	En Uso	No
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Consolidación estructural		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional de tres almanques. De planta rectangular y dos alturas, tiene dos corredores entre almanques en planta primera. Son de estructura de madera, pies derechos y zapatas y tienen mandil cementado. En planta baja, se diferencian. El lado sur continua esta estructura de pies derechos y zapatas formando un portal y en el lado norte está cerrado, quedando anexa la cuadra perpendicular. Testero ciego. Fachada posterior con huecos de ventana dispuestos de forma irregular con carpinterías de madera. Fachada acabada con enfoscado de cemento. Cubierta de teja árabe a dos aguas con aleros de madera.

Justificación del Entorno de Protección

Observaciones:

Forma quintana con dos hórreos, uno de ellos en estado de ruina. Conjunto en muy mal estado de conservación.

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762408ET0001


Coordenadas UTM	303654,3	4822653,9	Referencia Catastral	52076A07700640
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Piedresblanques	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Piedresblanques	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Oles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-5	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra con caja de colondras a espiga, liños lisos y tentemozos. El acceso, por cara sur, con subidoria de mampostería de piedra y escalones enterizos y talamera de madera. La puerta es de tablas verticales de madera. Cubierta de faldones de madera y tejas, recibidas con cemento. Tiene moño y piezas de manera sobrepuestas para sujetar las tejas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con casona del 1800 que se usa como casa rural.

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762408ET0002


Coordenadas UTM	303277,8	4822504,9	Referencia Catastral	52076A07700673	
			Interés:	Alto	

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Piedresblanques	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Piedresblanques	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Oles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-5	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S. XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre entre pegoyos	En Uso	No
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Rehabilitación integral		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra con corredor perimetral continuo de balaustres de madera torneada y tendayos. Cierre de ladrillo bajo corredor, en lados norte y sur. La cubierta es de estructura de madera y teja curva, con abundante vegetación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma quintana con caserío y hórreo en estado de ruina.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762409AQ0001

Coordenadas UTM	304736.051	4824469.379	Referencia Catastral	07900051	
			Interés:	Alto	
Nombre	Iglesia de San Félix		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Santa Mariña		Patrimonio Arquitectónico	Iglesia	
Localización:	Santa Mariña		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Oles		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-256/VV-5		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Iglesia	Datación	S. XII
Elementos Anexos	Cementerio	Estilo	Románico
Intervenciones	Revestimiento de fachada y protección de huecos	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Planta rectangular, cabecera cuadrada y de menor altura a la que se añade la sacristía en el costado Sur. Portadas en el Oeste y Sur que cierran con arco apuntado de una sola
rosca y guardapolvo, que descansan en machones rematados por impostas decoradas.
Imafronte rematado por espadaña de piedra de doble vano de piedra con ornamentación en arcos y contorno, conjunto de 3 campanas. Pórtico lateral con columnas de piedra sobre murete de mampostería y estructura de madera donde apoya la teja.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Cementerio en fachada norte

Bibliografía:

IPAA. Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Asturias.
Secades Montoto, J. L. “Capillas e iglesias de Asturias”.
Rodríguez Sánchez, A. "Guía de Monumentos Prerrománicos y Románicos de Villaviciosa. Ed. Valle, Ballina y Fernández S.A. Villaviciosa, Asturias.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762409AQ0002

Coordenadas UTM	304521,2	4823399,8	Referencia Catastral	001502300UP02C
			Interés:	Alto

Nombre	Casa mariñana	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Al. Santa Mariña, 24	Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	Oles	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Oles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	VV-5	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa mariñana	Datación	S.XX
Elementos Anexos	Cuadra	Estilo	Popular
Intervenciones	Reciente rehabilitación	Número de Plantas	B
Elementos Discordantes	Antena	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Casa mariñana tradicional de planta rectangular y una altura. Tiene portal central de gran profundidad que da acceso al volumen principal y a los cuartos laterales con cuatro puertas de madera tipo castellanas. Una de ellas de cuarterones. En fachada tiene dos huecos de ventana con cerco pintado en blanco. Mantiene vista toda la mampostería de piedra en fachada principal. Laterales y trasera enfoscadas con cemento. Cubierta de teja en buen estado. Destaca la viga de rollito en el portal.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Forma quintana con pozo y cuadra. Esta hace una L con el volumen de vivienda. Construida en mampostería de piedra vista con cubierta de teja y estructura de madera vista.

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL


CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762409AQ0003


Coordenadas UTM	304283,3	4823577,5	Referencia Catastral	001501000UP02C
			Interés:	Alto

Nombre	Casa de indianos	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	El Xalet	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Av. Santa Mariña, 11	Patrimonio Arquitectónico	Casona
Localización:	Oles	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Oles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	VV-5	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa de indianos	Datación	1914
Elementos Anexos	-	Estilo	Historicista
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+2
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Urbano	Calidad:	

Descripción

Casona de planta cuadrada de dos plantas más bajo cubierya y composición en simetría. Acceso por el eje central a través de escalera monumental de piedra con balaustrada con ornamentación en los remates. Destaca el volumen del mirador que vuela sobre la entrada principal, remata el volumen una mansarda también en el eje central. Carpinterías de madera. Huecos y esquinas recercados de sillares y muros con revestimientos tradicionales, cubierta de teja curva. Sobre el alero se dispone una balaustrada de piedra de poca altura.
Parcela con otras edificaciones de uso agropecuario y hórreo.
Rodeada por un jardín cuidado y una tapia de mampostería de piedra, en uno de los lados rejas de hierro y puerta también de rejería.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762409ET0001

Coordenadas UTM	304758.7366	4823718.6752	Referencia Catastral	07900101
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Santa Mariña	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Santa Mariña	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Oles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-5	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo con corredor de cuatro pegollos sobre pilastrasde piedra. Corredor perimetral de balaustresde madera torneados u tendayos en esquina. Caja cementada con piezas de madera en esquinas con pequeña apertura en fachada posterior. Sin inscripciones ni tallas. Remate de cubierta conmoño de piedra defoema piramidal en buen estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma quintana con caserío tradicional. La quintana del Todru. Alojamiento turístico.
Visita desde el exterior.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762409ET0003


Coordenadas UTM	304295.8286	4823652.9545	Referencia Catastral	07900004
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Santa Mariña	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Santa Mariña	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Oles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-5	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	Principiosdel S. XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Limpieza de la cubierta		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra, con engüelgos y caja de tablas de colondras de madera a espiga. Trabes de gran porte. Cuatro tentemozos en las esquinas. Liño liso con remate de cabeza en forma de voluta. Faldones de cubierta con tablas demadera. Puerta de tabla con larguero de giro. Cubierta con moño de piedra en forma piramidal.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762410AQ0001


Coordenadas UTM	302390,4	4823527,9	Referencia Catastral	001301400UP02C
			Interés:	Alto

Nombre	Iglesia de Tuero	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Tueru	Patrimonio Arquitectónico	Iglesia
Localización:	Tueru	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Oles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-5	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Iglesia	Datación	-
Elementos Anexos	Cementerio	Estilo	Popular - Románico
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Iglesia de una sola nave con pórtico lateral de estructura de madera apoyado sobre columnas de piedra. La fachada principal tiene un pórtico cerrado a los pies (orientación suroeste). El acabado de fachada es continuo con pintura blanca, dejando vistos los sillares y mampuestos de esquinas así como los cercos de ventanas y dinteles de puertas. Posee un suelo de grandes piezas de piedra en la parte porticada. El imafronte remata en espadaña de un vano con una campana y pináculos. En la cara noroeste, continuando la tapia, se encuentra el cementerio.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografía:

Secades Montoto, J. L. “Capillas e iglesias de Asturias”.
Rodríguez Sánchez, A. "Guía de Monumentos Prerrománicos y Románicos de Villaviciosa.
Ed. Valle, Ballina y Fernández S.A. Villaviciosa, Asturias.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762410AQ0002

Coordenadas UTM	302510,9	4823679,2	Referencia Catastral	001300700UP02C
			Interés:	Medio

Nombre	Caserío Tradicional	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Tueru	Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	Tueru	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Oles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-5	Grado de Protección	Ambiental

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío tradicional	Datación	inicios s.XX
Elementos Anexos	Cuadra, pajar y casa mariñana rehabilitada	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	Viga de corredor forrada con cerámica	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Conjunto de casa corredor, cuadra y casa mariñana recientemente rehabilitada. Todo el volumen tiene la misma altura de cornisa y cumbrera. En la mitad este, la cuadra y casa corredor conforman actualmente una unidad de vivienda. Construida con mampostería de piedra y sillares en esquinas y cercos de ventanas y puertas de planta baja. La fachada principal de la casa corredor está acabada con un enfoscado pintado de blanco. Tiene un corredor de madera en la planta superior, con balaustres de madera torneados y pies derechos sin decoración sobre los que apoya la cubierta. La cuadra tiene gran portón en planta baja y dos puertas para el pajar en la planta superior, todas de madera.

Justificación del Entorno de Protección

Observaciones:

La casa mariñana ocupa la mitad oeste y ya no conserva la distribución original, pero sí la materialidad, habiéndose conservado muros de mampostería de piedra.

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762410AQ0003

Coordenadas UTM	302624,4	4823986,2	Referencia Catastral	52076A07610138
			Interés:	Medio

Nombre	Caserío Tradicional	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Tueru	Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	Tueru	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Oles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-5	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa mariñana	Datación	Anterior a 1900
Elementos Anexos	Edificación menor volumen en fachada noroeste	Estilo	Popular
Intervenciones	Restauración de fachadas	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa corredor que presenta una planta baja con distribución de casa mariñana, con gran portal centrado que da acceso al volumen principal y a los laterales. Probablemente un desarrollo a partir de esta tipología. En la planta superior, un gran corredor que ocupa toda la fachada principal, vuela sobre la entrada. Este tiene una barandilla con balaustres de madera torneados y pies derechos de madera muy esbeltos, zapatas y cornisa de madera sobre la que reposa la cubierta a dos aguas. La construcción es de mampostería de piedra, quedando vista en la planta baja de la fachada principal, el resto de fachadas están enfoscadas y acabadas con pintura blanca, dejando vistos los sillares esquineros también los cercos de ventanas y puertas de la fach. principal. Jardín muy cuidado en la parte delantera de la vivienda.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762410AQ0004


Coordenadas UTM	302737,1	4824099	Referencia Catastral	000800900UP02C
			Interés:	Alto

Nombre	Caserío Tradicional	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Tueru	Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	Tueru	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Oles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-2	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	s.XIX
Elementos Anexos	Cuadra y pajar	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa corredor de gran tamaño construida con mampostería de piedra y sillares. En planta baja, portal de gran profundidad, con dos arcos carpaneles y columnas de piedra. Sobre este, se ubica un corredor de madera compuesto de una viga de gran porte, barandilla de madera con balaustres torneados, pieza horizontal decorada con casetones y pies derechos esbeltos sobre los que apoya un alero de gran tamaño. Un segundo balcón, de menor tamaño, se ubica en el extremo oeste de la fachada principal, bajo este, un pequeño portal secundario. La esquina noroeste es curva. El acabado de fachada principal en la planta superior, es continuo, pintado en blanco dejando vistos sillares esquineros, dinteles y cercos de puertas y ventanas. En el resto de la edificación, queda la piedra vista.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Forma quintana con panera, lagar y cuadra.

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762410AQ0005


Coordenadas UTM	302746,7	4824196,6	Referencia Catastral	000800700UP02C
			Interés:	Alto

Nombre	Caserío Tradicional	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Tueru	Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	Tueru	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Oles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-5	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	s.XIX - XX
Elementos Anexos	Antigua cuadra	Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitación	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa corredor de dos alturas construida con mampuestos de piedra y sillares de piedra. Dos cuerpos contiguos con cubierta a dos aguas continua, cada uno con portal de gran profundidad. La mitad oeste tiene dos ventanas y un balcón en el piso superior enrasados con fachada. La mitad este tiene un corredor volado con balaustres de madera torneada en el piso superior. El acabado de fachada es continuo pintado en blanco, dejando vistos los sillares esquinales y enmarcando vanos. Fachada trasera parcialmente enfoscada, el resto es de piedra vista.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Forma quintana con panera, hórreo y pozo

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762410AQ0006


Coordenadas UTM	302668,4	4823990,9	Referencia Catastral	000801200UP02C
			Interés:	Medio

Nombre	Casa mariñana	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Lugar Tueru, 9	Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	Tueru	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Oles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	VV-5	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa mariñana	Datación	-
Elementos Anexos	Cuadras - Ahora vivienda	Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitación reciente	Número de Plantas	B
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Casa mariñana tradicional de planta rectangular y una altura, construida en mampostería de piedra. Tiene un portal de gran tamaño descentrado y un hueco de ventana a cada lado. En el costado este, un volumen adosado correspondiente a antiguas cuadras es ahora una vivienda.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762410AQ0007


Coordenadas UTM	302351,4	4823522,3	Referencia Catastral	001301500UP02C
			Interés:	Alto

Nombre	Casa Corredor	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Tueru	Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	Tueru	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Oles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	VV - 5	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa corredor	Datación	-
Elementos Anexos	Cuadra/Pajar	Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitación	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa corredor tradicional, de planta rectangular y dos alturas construida con sillares y mampuestos de piedra. Fachada con acabado de enfoscado continuo y pintura blanca dejando vistos los sillares de esquina y cercos de puertas y ventanas. En la fachada principal, portal de entrada centrado con arco rebajado y puertas de madera en interior. En la planta superior, un corredor de madera cerrado con vidrio en la parte central de la fachada. Adosado, en extremo oeste, cuadra con pajar en planta superior.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con panera y cuadras con pajares.

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762410ET0001


Coordenadas UTM	302335,3	4823498,5	Referencia Catastral	52076A07600173
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Tueru	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Tueru	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Oles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-5	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	finales s. XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pegollos y muelas de piedra, pilpayos no visibles. Caja entablada con corredor perimetral continuo con balaustres de madera torneados y tendejones. En fachada norte: puerta de bastidor apeinazada, con ocho casetones tallados con una cruz cada uno y subidoria de fábrica enfoscada. Cubierta sin moños acaba en cornisa con tabla de sacrificio y tornaaguas de madera en fachada oeste.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con casa corredor.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762410ET0002

Coordenadas UTM	302631	4823930	Referencia Catastral	52076A07700146
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Tueru	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Tueru	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Oles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-5	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Trabes, engüelgos de pequeño tamaño y liños lisos de madera. La cámara es de rasilla enfoscada con cemento, cerramiento realizado en la época de posguerra. La cubierta está semiderruida, la teja apoya directamente sobre la estructura de madera, conserva pieza de borde con curvatura para apoyar tejas, no tiene tentemozos.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con casa terrena, cuadra y pajar y pozo.

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762410ET0003

Coordenadas UTM	302663,2	4823977,3	Referencia Catastral	52076A07700009
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Tueru	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Tueru	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Oles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-5	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Retirada de mandil de chapa en corredor perimetral	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Tiene un corredor perimetral continuo con columnas, sin balaustres. Caja de colondras verticales, el acceso es por la fachada norte, con una subidoria de grandes piezas de piedra y puerta de bastidor con tres tablones verticales clavados y aldaba de hierro. Los liños son lisos. Estructura de cubierta de madera con problemas estructurales, teja recibida con cemento, moño de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con casa mariñana y pozo.

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762410ET0004


Coordenadas UTM	302704,9	4824152,1	Referencia Catastral	52076A07600118
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Tueru	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Tueru	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Oles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-5	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Desmontaje de las piezas restantes de la caja para conservación	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Desaparecido	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra.
La caja ha sido guardada para su reconstrucción.
Murete de mampostería de piedra entre pegollos y solado de cemento de reciente factura.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

En proceso de rehabilitación, con acopio de los elementos originales.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762410ET0005


Coordenadas UTM	302756,6	4824082,6	Referencia Catastral	52076A07700457
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Tueru	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Tueru	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Oles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-5	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XIX
Elementos Anexos	Murete de mampostería de piedra junto a subidoria.	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Trabes con horquillas metálicas como refuerzo en su parte central. Caja de colondras verticales. Acceso por fachada noroeste con subidoria de piedras de gran tamaño, talamera y dos puertas centradas de bastidor con tres tablones clavados y aldabas de hierro. El liño sobre estas puertas tiene dos arcos de medio punto de pequeño tamaño. La cubierta es de teja curva apoyada directamente sobre la estructura de madera, con pieza de cornisa ondulada.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma quintana con casa corredor, lagar, cuadra y pozo

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762410ET0006


Coordenadas UTM	302728,9	4824114,5	Referencia Catastral	52076A07700458
			Interés:	Alto

Nombre	Llagar	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Pajar/Lagar
Dirección:	Tueru	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Tueru	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Oles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-5	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Llagar	Datación	s.XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Llagar de planta en forma de U, construido en mampostería de piedra, con cubierta de teja curva a dos aguas. La fachada oeste no tiene huecos y continua la tapia de límite de parcela. El acceso está en la fachada este, con una puerta doble de cuarterones de madera. El cuerpo norte es un pórtico con estructura de madera. En el centro, entre el lagar y la casa con la que forma quintana, hay un pozo y un abrevadero de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Forma quintana con casa corredor de gran tamaño, panera, pozo y abrevadero.

Bibliografia:

Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M.. "El corredor en las casas asturianas"
"Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana"





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762410ET0007


Coordenadas UTM	302748,5	4824170,8	Referencia Catastral	52076A07700115
			Interés:	Medio

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Tueru	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Tueru	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Oles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-5	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	S. XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de engüelgos con seis pilpayos pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras de espiga. Con tentemozos solo en fachada sur sin inscripciones ni tallas. Subidoria de grandes piezas de piedra y talameras en fachada norte dan acceso a puerta de tablas verticales con largueros y peinazos. Cubierta con estructura de madera, tejas directamente colocadas, algunas están sueltas y no tiene moños.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma quintana con panera y caserío tradicional.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762410ET0008

Coordenadas UTM	302755,3	4824180,8	Referencia Catastral	52076A07700115
			Interés:	Medio

Nombre	Almacén de labranza	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Pajar/Lagar
Dirección:	Tueru	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Tueru	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Oles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-5	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Construcción de sillares	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Construcción de planta cuadrada y dos alturas construida con mampuestos de piedra. En planta superior presenta un corredor de madera continuo con balaustres de madera recortada y pies derechos sobre los que apoya la cubierta de madera y teja curva. Tiene un tornaaguas de madera en la fachada oeste. La parte inferior sirve como cuarto de aperos, la parte superior, también de mampostería, con puerta y ventanas con dintel y cercos de sillarejo. Hay una escalera adosada al muro en la fachada norte, a su vez adosada a otra construcción auxiliar.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Pudo ser una panera inicialmente. Actualmente, se destaca su carácter etnográfico por su singularidad y por formar conjunto con hórreo, pozo y caserío tradicional.

Bibliografia:

Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M.. "El corredor en las casas asturianas"
"Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana"





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762410ET0009

Coordenadas UTM	302769,4	4824257,7	Referencia Catastral	52076A07700001
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Tueru	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Tueru	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Oles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	VV - 5	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Medio plazo





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S.XX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Reciente rehabilitación	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de cuatro pegollos y muelas de piedra, no se ven pilpayos. Caja de tablas verticales atornilladas en tres de sus fachadas, colondras a espiga en fachada principal. Subidoria de mampuestos de piedra y talamera de madera dan acceso a puerta de bastidor y tablas verticales clavadas. Tiene cuatro tentemozos. Cubierta recientemente restaurada, tejas recibidas con cemento.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762410ET0010

Coordenadas UTM	302783,9	4824231,1	Referencia Catastral	52076A07700114
			Interés:	Medio

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Tueru	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Tueru	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Oles	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-256/VV-5	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR- Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	S.XVIII - XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera,con pegollos y muelas de piedra. Caja de tablas verticales con corredor perimetral continuo con pies derechos. Puerta con bastidor y tablas de verticales. Cubierta con abundante vegetación en los faldones de orientación Norte.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma quintana con caserío tradicional.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

PIÓN

SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762606ET0001

Coordenadas UTM	292567,4767	4819293,64	Referencia Catastral	02200521
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	El Curbiellu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Curbiellu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	Edificación auxiliar	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre completo parte inferior	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Retirada del cierre cementado de la parte inferior y restitución de pilpayos, pegoyos y muelas en caso de haber desaparecido o restauración de los mismos. Restablecer la condición móvil del hórreo.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo con parte inferior cerrada y habilitada como cuarto de aperos, no se pueden ver pilpayos, pegollos ni muelas. La caja es de colondras verticales de madera, con un corredor perimetral continuo con estructura de madera y pies derechos de rollizos de madera, no tiene balaustrada. La cubierta tiene estructura, cabrios y ripias de madera y teja cerámica curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762606ET0002


Coordenadas UTM	291940,0297	4819018,139	Referencia Catastral	02200445
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	El Curbiellu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Curbiellu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre entre pegoyos y subidoria cementada	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Retirada de los muros de ladrillo entre pegoyos y restauración de los elementos dañados por los mismos. Restauración de subidoria.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera con corredor perimetral continuo de madera, con listones horizontales a modo de balaustrada y pasamanos y pies derechos de madera sobre los que apoya el alero. La cubierta tiene estructura, cabrios y ripias de madera y teja cerámica curva. Tiene tabla de sacrificio en todo el perímetro para proteger el alero.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762606ET0004


Coordenadas UTM	294069,4842	4819402,716	
Referencia Catastral	01900114		
Interés:	Medio		

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Peñes Blanques	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Curbiellu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	EP-P Especial Protección Paisajística	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XIX
Elementos Anexos	Muro de bloques de hormigón	Estilo	Popular
Intervenciones	Restauración cubierta	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Subidoria de cemento, canalón	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Retirada de canalón y restauración de subidoria		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras de madera con corredor perimetral continuo cerrado con listones de madera horizontales a modo de balaustrada y pasamanos y pies derechos de madera sobre los que apoya el alero. La cubierta es de estructura, cabrios y ripias de madera y teja cerámica curva. Se accede por subidoria cementada con barandilla de madera y la puerta es entablada lisa.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762606ET0005


Coordenadas UTM	294099,8495	4819410,307	
Referencia Catastral	01800151		
Interés:	Medio		

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Peñes Blanques	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Curbiellu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	EP-P Especial Protección Paisajística	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Restauración de corredor	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre entre pegoyos	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Retirada de los muros entre pegoyos que cierran el espacio inferior y restauración de los elementos que hayan podido ser dañados.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra.La caja es de colondras verticales de madera, con corredor perimetral continuo de madera. Este tiene balaustres de madera recortada, pasamanos y pies derechos de madera lisa. Se accede por subidoria de grandes piezas de piedra directamente al corredor. La puerta es de bastidor con tres tablones verticales. Los liños son lisos. La cubierta tiene estructura, cabrios y ripias de madera sobre los que apoyan las tejas. Una tabla de sacrificio protege todo el alero.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762610ET0001

Coordenadas UTM	293662,8754	4818917,13	Referencia Catastral	01900083
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	El requexu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El requexu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S.XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Subidoria cementada	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Restauración de colondras que faltan.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera con grandes trabes y liños lisos. Tiene una puerta entablada lisa con asidero metálico. Se accede a través de una subidoria de mampuestos de piedra con escalones enterizos y talamera de madera. Hay tentemozos en todo el perímetro sobre los que apoya el alero. La cubierta tiene estructura, cabrios y ripias de madera y teja cerámica curva. Esta presenta tabla de sacrificio protegiendo todo el perímetro y está rematada con moño de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762610ET0002

Coordenadas UTM	293833,5	4818866,8	Referencia Catastral	01900026
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	El requexu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El requexu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Restauración de cubierta	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalón	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Retirada del canalón		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera con corredor perimetral continuo. Este está cerrado con balaustres de madera recortada, pasamanos y pies derechos de madera. La cubierta tiene estructura, cabrios y ripias de madera y teja cerámica curva. Está rematada por dos moños de piedra con forma piramidal.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762610ET0003


Coordenadas UTM	293509,5613	4818877,899	Referencia Catastral	01900106	
			Interés:	Medio	

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	El requexu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El requexu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Restauración completa	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Subidoria cementada	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera. Se accede por subidoria cementada y talamera de madera. Tiene tentemozos en todo el perímetro sobre los que apoya el alero. La cubierta tiene estructura, cabrios y ripias de madera y teja cerámica curva. Tiene tabla de sacrificio protegiendo el alero y está rematada con moño de dos piezas de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762610ET0004


Coordenadas UTM	293488,0707	4818730,101	Referencia Catastral	02300186
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	El requexu,4	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El requexu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Restauración de cubierta	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de engüelgos con colondras de madera a almilla, grandes trabes y liños con tallas. Las cabezas de los liños están talladas con forma circular. Destaca el arco de medio punto recortado en el liño y tallado con dos hileras de punta de diamante sobre la puerta de entrada. Esta es entablada lisa, prolongada en la parte superior para cubrir el arco y con aldaba circular. Se accede por pequeña subidoria de piedra y tenobia de madera descolgada del corredor. Tiene corredor perimetral continuo con balaustres lisos, pasamanos y pies derechos de madera sobre los que apoya el alero. La cubierta tiene estructura, cabrios y ripias de madera con teja cerámica curva y tabla de sacrificio en todo el perímetro protegiendo el alero.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762610ET0005


Coordenadas UTM	293528,6031	4818779,017	Referencia Catastral	02300158
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	El requexu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El requexu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitación de cubierta	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Subidoria cementada	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Retirada del canalón y limpieza de la parte inferior.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera con trabes y liños lisos. La puerta es de bastidor con tres tablones verticales y aldaba en forma de pera. Se accede por subidoria cementada, discordante y una tenobia de madera descolgada de la caja, con asideros en los laterales. Tiene tentemozos en todo el perímetro sobre los que apoya el alero. La cubierta tiene estructura y faldones de madera y teja cerámica curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762610ET0007


Coordenadas UTM	293336,4261	4818801,381	Referencia Catastral	02313187	
			Interés:	Medio	

Nombre	Potro	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Potros
Dirección:	El requexu,7	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El requexu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Potro	Datación	-
Elementos Anexos	Estructura con cubierta de uralita	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Potro tradicional realizado con rollizos de madera que conserva herrajes.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Está colocado a modo de exposición sobre un pequeño plinto de mampostería de piedra. Se recomienda cambiar la estructura que lo cubre por una más acorde al elemento patrimonial.

Bibliografia:

Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M.. "El corredor en las casas asturianas"
"Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana"





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762610ET0008

Coordenadas UTM	293328,0389	4818690,97	Referencia Catastral	02300182	
			Interés:	Alto	

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	El requexu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El requexu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	EP-AM Especial Protección Ambiental	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	inicios s.XVIII
Elementos Anexos	Muro de bloques de hormigón	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de gran tamaño con seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras de madera con trabes de gran tamaño y tentemozos en buena parte del perímetro. Tiene un corredor perimetral parcial en la esquina sur cerrado con zócalo, balaustres lisos, pasamanos y pies derechos de madera que acaba junto a una puerta. Esta es entablada lisa con aldaba circular. El acceso se da por subidoria de mampostería de piedra de gran tamaño, tocón de madera como último peldaño y talamera de madera. La cubierta tiene estructura, cabrios y ripias de madera y teja cerámica curva con el alero protegido por tabla de sacrificio.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762611ET0001


Coordenadas UTM	294199,0357	4817310,339	Referencia Catastral	03300640	
			Interés:	Medio	

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	La Riera	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	La Riera	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	EP-AM Especial Protección Ambiental	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Media

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera con coredor perimetral de reciente factura cerrado con balaustres de madera recortada y tallados con rosetas. Se accede por subidoria de mampostería de piedra y tenobia de madera descolgada del corredor y con asideros de madera en los laterales. La cubierta tiene estructura, cabrios y ripias de madera con teja cerámica curva y tabla de sacrificio en todo el perímetro protegiendo el alero. Está coronada con moño de piedra con forma piramidal.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762611ET0002


Coordenadas UTM	294235,2587	4817310,339	Referencia Catastral	03300640	
			Interés:	Alto	

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	La Riera	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	La Riera	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera, destaca la colondra central entre dos puertas de acceso con un roleo tallado. Las puertas son ambas de bastidor apeinazadas. Se accede por subidoria de mampostería de piedra directamente al corredor que se descuelga unos centímetros en este punto para facilitar el acceso. El corredor perimetral es continuo y está cerrado con balaustres de madera recortada, pasamanos y pies derechos de madera sobre los que apoya el alero. La cubierta tiene estructura, cabrios y ripias de madera con teja cerámica curva y tabla de sacrificio en todo el perímetro protegiendo el alero. Está coronada con dos moños de piedra con forma piramidal.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con otra panera 762611ET0003 de este catálogo.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762611ET0003


Coordenadas UTM	294206,698	4817290,139	Referencia Catastral	03300640	
			Interés:	Alto	

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	La Riera	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	La Riera	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	Valla	Estilo	Popular
Intervenciones	Restauración de una mitad de la panera	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Pilpayos cementados	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pilpayos cementados (discordantes), pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera. Destaca una talla en la colondra central entre las dos puertas de acceso. Estas son de bastidor apeinazadas. Tiene corredor perimetral continuo en tres de los lados con balaustres de madera girados, pasamanos y pies derechos de madera sobre los que apoya el alero. Se accede por subidoria doble de mampostería de piedra con escalones enterizos directamente al corredor que en este punto tiene un tramo más bajo sin balaustrada para facilitar el acceso. La cubierta tiene estructura, cabrios y ripias de madera con teja cerámica curva y tabla de sacrificio en todo el perímetro protegiendo el alero.
Está coronada con dos moños de piedra con forma piramidal.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con hórreo y panera de este catálogo.
Está restaurada sólo una mitad muy marcada de la panera lo que indica varios propietarios.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762611ET0005


Coordenadas UTM	294106,3907	4817520,01	Referencia Catastral	03300048
			Interés:	Bajo

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	La Riera	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	La Riera	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra con caja de colondras de madera y corredor perimetral continuo. Este tiene balaustres de madera recortada y pies derechos de madera lisos sobre los que apoya la cubierta con estructura de madera y teja cerámica curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Se encuentra dentro de una finca privada sin acceso.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762612ET0001

Coordenadas UTM	295091,6988	4817298,602	Referencia Catastral	03300187	
			Interés:	Alto	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	El Valle		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El Valle		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Pion		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	N-632/VV-7		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalón, mandil de fibrocemento	En Uso	Si
Patologías:	Pérdida parcial de balaustrada	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Restauración de la balaustrada y retirada del canalón		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera con corredor perimetral continuo con estructura de madera, pasamanos y pies derechos de madera que ha sido cerrado con mandiles de fibrocemento, discordantes. El acceso se da por gran subidoria de fábrica cementada. La cubierta tiene estructura, cabrios y ripias de madera con teja cerámica curva y tabla de sacrificio en todo el perímetro protegiendo el alero y está coronada por moño de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762612ET0002

Coordenadas UTM	295177,1897	4817230,067	Referencia Catastral	03200478
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	El Valle	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Valle	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632/VV-7	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalón y cierre entre pegoyos	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Retirada del canalón. Retirada de la lona de plástico que cubre un lado de la balaustrada. Retirada de los muretes de fábrica entre pegoyos y junto a la subidoria.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos de mampuestos de piedra pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera. Tiene corredor perimetral continuo cerrado con balaustres de madera recortada, pasamanos y pies derechos de madera sobre los que apoya el alero. La puerta es de bastidor y se accede por subidoria de mampostería de piedra con escalones enterizos y tenobia descolgada del corredor que se interrumpe en este punto. La cubierta tiene estructura, cabrios y ripias de madera con teja cerámica curva y tabla de sacrificio en todo el perímetro protegiendo el alero.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762612ET0003

Coordenadas UTM	295196,9727	4817215,23	Referencia Catastral	03200478
			Interés:	Alto

Nombre	Potro	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Potros
Dirección:	El Valle	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Valle	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632/VV-7	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Potro	Datación	-
Elementos Anexos	Chapa de uralita	Estilo	Popular
Intervenciones	Cubierto con chapa	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Potro tradicional realizado con rollizos de madera en buen estado de conservación

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Se recomienda cambiar la estructura que lo cubre por una más acorde al elemento patrimonial.

Bibliografia:

Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M.. "El corredor en las casas asturianas"
"Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana"





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762612ET0004


Coordenadas UTM	295213,2233	4817224,415	Referencia Catastral	03200481
			Interés:	Medio

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	El Valle	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Valle	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632/VV-7	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitación de cubierta	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalón y subidoria de metal	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Retirada del canalón		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra de fábrica reciente. La caja es de colondras verticales de madera con corredor perimetral continuo con balaustres de madera girados, pasamanos y pies derechos de madera sobre los que apoya el alero. La puerta es entablada lisa y se accede a ella por una subidoria de metal de reciente fabricación. La cubierta tiene estructura, cabrios y ripias de madera con teja cerámica curva y tabla de sacrificio en todo el perímetro protegiendo el alero y está coronada por dos moños de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Ha sido desplazada unos metros cambiando algunas piezas en este momento.

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762613AQ0001

Coordenadas UTM	293296,9574	4817651,353	Referencia Catastral	02200501	
			Interés:	Alto	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	La Cabañina		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Pion		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Pion		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-311		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	-
Elementos Anexos	Cuadra y pajar	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caseío Tradicional compuesto de dos volúmenes de planta rectangular de dos alturas correspondiente a vivienda y otro de una altura correspondiente a cuadra y pajar. Ambas edificaciones están construidas con mampostería de piedra y están enlucidas y pintadas en blanco. La vivienda es una casa corredor entre almanques con portal en planta baja con una puerta central y un ventanuco y un corredor de estructura de madera en planta noble. Este tiene zócalo liso, balaustres lisos, pasamanos y cuatro pies derechos con zapatas de madera sobre los que apoya el alero. La cubierta tiene estructura de madera con alero de canecillos y teja cerámica curva. El volumen contiguo tiene un portón de madera y una mansarda centrada y enrasada en fachada con el portón correspondiente al pajar. La cubierta es a dos aguas con teja cerámica curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762613AQ0002


Coordenadas UTM	293150,9145	4817618,46	Referencia Catastral	02200498
			Interés:	Alto

Nombre	Caserío Tradicional	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	La Cabañina	Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	Pion	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-311	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa corredor	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Retirada de enlucidos cementados y restauración de fachada.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa corredor tradicional de planta rectangular y dos alturas construida con mampostería de piedra. Singular al situarse la fachada principal en la fachada estrecha. Esta está organizada entre dos almanques de piedra, con corredor abierto en planta primera y correspondiente portal en planta baja. El corredor está realizado con viga de madera, balaustres de madera recortada, pasamano y tres pies derechos con zapatas de madera sobre las que apoya el alero. Tiene un vanos de puerta en el centro de fachada tanto en planta baja como p. superior. LA fachada lateral está enlucida con mortero de cal y tiene vanos de ventana diferentes tamaños. La cubierta tiene estructura de madera y teja cerámica curva con aleros rudimentarios.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762613ET0001


Coordenadas UTM	293160,6748	4817615,569	
Referencia Catastral	02211144		
Interés:	Medio		

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	La Cabañina	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Pion	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-311	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera. Tiene corredor perimetral continuo cerrado con tornaaguas de tablones horizontales en el lado oeste y balaustres de madera girados, pasamanos y pies derechos de madera sobre los que apoya el alero en el resto del perímetro. La puerta es de bastidor con tres tablones verticales. Se accede por subidoria de mampostería de piedra con escalones enterizos. La cubierta tiene estructura, cabrios y ripias de madera con teja cerámica curva y tabla de sacrificio en todo el perímetro protegiendo el alero.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762691ET0001

Coordenadas UTM	291726,3575	4817528,963	Referencia Catastral	02200578
			Interés:	Medio

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	La Casa´l Yanqui	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	La Casa´l Yanqui	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-F Interés Forestal	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	Cobertizo de chapa	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalón y cierre entre pegoyos	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Retirada del canalón y del cierre entre pegoyos		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra de diferentes alturas para adaptarse a la inclinación del terreno. La caja es de colondras de madera con corredor perimetral continuo. Este está cerrado con balaustrada de tablas recortadas, pasamanos y pies derechos de madera sobre los que apoya el alero.
Tiene dos puertas centradas en uno de los lados largos, ambas son de bastidor con dos tablones verticales. El acceso se da por el lado corto con subidoria y tenobia descolgada del corredor. La cubierta tiene estructura y faldones de madera y teja cerámica curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762692AQ0001


Coordenadas UTM	293887,6205	4816426,649	Referencia Catastral	03300301	
			Interés:	Alto	

Nombre	Casa de Piedra	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Cuadra
Dirección:	Samartín	Patrimonio Arquitectónico	Casona
Localización:	Samartín	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Edificación tradicional de piedra.	Datación	-
Elementos Anexos	Varias construcciones.	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Rejuntado de mampostería de piedra. Reparación de la esquina de la cubierta.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Edificación tradicional de mampostería de piedra con planta trapezoidal y una sola altura de uso incierto. Los muros son ciegos, con mechinales. Hay un solo hueco para la puerta de acceso, adintelada y cercada por sillares y con una puerta de doble hoja y cuarterones realizada en madera y pintada con engrudo de color rojo. Se observa una inscripción que reza: "Reedificada en 1895.R.P". La cubierta es inclinada, a un agua, con estructura de madera y teja cerámica curva.
Adosadas a la parte trasera hay varias edificaciones posteriores de diferentes alturas y uso de vivienda y de almacén agropecuario.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

-

Bibliografía:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762692AQ0002

Coordenadas UTM	293862,6776	4816433,156	Referencia Catastral	03300301	
			Interés:	Alto	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Samartín		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Samartín		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Pion		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-331		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casas corredor en hilera	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Restauración del corredor	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Restauración de revestimientos		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hilera de viviendas con corredor tradicionales. La primera está construida con mampostería de piedra enlucida en blanco. Tiene un corredor entre almanques de mampostería de piedra y sillares esquineros, realizado con gran viga de madera que está cerrado en un lateral y tiene barandilla con con balaustres de madera torneados, pasamanos y pies derechos con zapatas de madera sobre las que apoya el alero. En planta baja tiene el correspondiente portal con puerta de acceso y un ventanuco. La vivienda contigua, de construcción algo posterior, también tiene las fachadas enlucidas y pintadas en blanco. En planta baja tiene un portal con puerta de acceso y una ventana de gran tamaño y en la planta superior, sobre este, un mirador cerrado a modo de galería con mandil cementado y carpinterías de madera acristaladas. El resto de la fachada tiene huecos de ventana con tamaño y disposición regulares. La cubierta de ambas es inclinada, a dos aguas con teja cerámica curva. Siendo la primera con alero de canecillos de madera y la segunda con alero chapado en madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Otras casonas y hórreos completan el conjunto.

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762692AQ0003

Coordenadas UTM	293847,4951	4816436,049	Referencia Catastral	03300512	
			Interés:	Alto	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Samartín		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Samartín		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Pion		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-331		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-A Interés Agrícola		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casona	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Historicista - Popular
Intervenciones	Revestimiento fachada	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	Ventanas pvc, cierre de portal, canalón pvc y antena.	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Retirada del cierre de madera deteriorado del portal y restauración del mismo. Retirada del enlucido cementado y restauración de la mampostería de piedra. Retirada de la antena y cambio de canalón.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casona tradicional de planta rectangular y dos alturas construida con mampostería de piedra y sillares. La fachada principal tiene un volumen saliente en planta superior que genera un portal en planta baja con un pilar y un almanque con sillares esquineros y una columna dórica de piedra en el centro. La parte superior está cerrada completamente con fachada enlucida y pintada en blanco y con dos ventanas de proporción horizontal enrasadas con la cornisa. El resto de la fachada tiene vanos con tamaños diferentes y disposición irregular y está parcialmente enlucida quedando la mampostería de piedra vista en algunos puntos. La cubierta es inclinada con teja cerámica curva y aleros de canecillos de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con otras casas tradicionales y hórreos de este catálogo.
Se conserva un abrevadero de piedra en el portal.

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762692ET0001


Coordenadas UTM	293823,9461	4816931,861	Referencia Catastral	03300065
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Samartín	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Samartín	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera con corredor perimetral continuo en tres de los lados. La esquina oeste del mismo está cerrada con tornaaguas de tablas horizontales, el resto de corredor tiene balaustres lisos, pasamanos y pies derechos de madera. Hay un tentemozo en la esquina sin corredor. El acceso se da por una subidoria de mampostería de piedra y una tenobia de madera descolgada del corredor que termina en este punto. La cubierta tiene estructura, cabrios y ripias de madera con teja cerámica curva y tabla de sacrificio en todo el perímetro y goterones moldurados en las esquinas protegiendo todo el alero. Está rematada con dos moños de dos piezas de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762692ET0004


Coordenadas UTM	293875,3297	4816420,504	Referencia Catastral	03300301
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Samartín	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Samartín	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Restauración de pontes y teñido de la madera	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Pilpayos cementados	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra, con un puntal o pegollo extrra de madera en el centro de la caja como refuerzo estructural. La caja es de colondras verticales de madera con trabes y liños lisos y tiene puerta entablada lisa con asidero de madera. El acceso se da por subidoria de piedra y talamera de madera. Tiene tentemozos en el perímetro sobre los que apoya el alero. La cubierta es de estructura, cabrios y ripias de madera con teja cerámica curva y tabla de sacrificio en todo el perímetro protegiendo el alero y está rematada con moño de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762692ET0005


Coordenadas UTM	293869,5457	4816408,214	
Referencia Catastral	03300303		
Interés:	Alto		

Nombre	Hórreo de Olegario	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Samartín	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Samartín	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Restauración de pontes, tentemozos y cubierta.	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras de madera con trabes y liños lisos. Tiene una puerta entablada lisa con asidero de madera. Frete a esta, una subidoria de gran tamaño de mampostería de piedra y talamera y tenobia de madera para ayudar al acceso. Tiene tentemozos en todo el perímetro sobre los que apoya el alero. La cubierta tiene estructura, cabrios y ripias de madera con teja cerámica curva y tabla de sacrificio en todo el perímetro con goterón moldurado en las esquinas protegiendo el alero.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762692ET0006


Coordenadas UTM	293829,782	4816446,532	Referencia Catastral	03300301
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Samartín	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Samartín	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Subidoria cementada y canalón.	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de estilo carreño con seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras de madera con grandes trabes reforzadas con piezas metálicas y corredor perimetral continuo. Tiene dos puertas contiguas, separadas por una colondra, que son de bastidor apeinazadas. El corredor está cerrado por balaustres de madera torneados, pasamanos y pies derechos de madera y está pintado de color rojo. Se accede a la panera por subidoria cementada, discordante y dos tenobias de madera descolgadas del corredor, con asideros en los laterales. La cubierta tiene estructura, cabrios y ripias de madera con teja cerámica curva recibida con cemento y tiene tabla de sacrificio en todo el perímetro con goterones moldurados en las esquinas, protegiendo el alero.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762693ET0001


Coordenadas UTM	293657,3874	4816874,994	Referencia Catastral	02200500
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	El Prioratu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Prioratu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XVIII - XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras de madera con grandes trabes y liños lisos. Hay dos puertas contiguas, separadas por una colondra, estas son de bastidor apeinazadas con tallas de motivos geométricos en los casetones. Tiene corredor perimetral continuo cerrado con balaustres lisos girados, pasamanos y pies derechos de madera. Se accede a través de subidoria de mampuestos de gran tamaño de piedra con escalones enterizos y tenobia de madera descolgada del corredor, que se interrumpe en este tramo. La cubierta tiene estructura, cabrios y ripias de madera con teja cerámica curva. Hay tabla de sacrificio en todo el perímetro para proteger el alero.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Abrevadero de piedra junto a uno de los pegollos.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762693ET0002


Coordenadas UTM	293567,1516	4816801,174	Referencia Catastral	02200466	
			Interés:	Alto	

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	El Prioratu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Prioratu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Restauración de cubierta y corredor	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Subidoria cementada	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera. Tiene corredor perimetral continuo cerrado con balaustres lisos, pasamanos y pies derechos de madera sobre los que apoya el alero.
Se accede por subidoria cementada, discordante y tenobia de madera. La cubierta tiene estructura, cabrios y ripias de madera con teja cerámica curva y tabla de sacrificio en todo el perímetro protegiendo el alero con goterones moldurados en las esquinas. Está rematada con moño de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762693ET0003


Coordenadas UTM	293455,7179	4816641,694	
Referencia Catastral	02200799		
Interés:	Alto		

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	El Prioratu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Prioratu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras de madera con grandes trabes y liños lisos. Tiene corredor perimetral continuo cerrado con balaustres lisos, pasamanos y pies derechos de madera. La puerta es de bastidor con tres tablones verticales y se accede a ella por una tenobia de madera descolgada del corredor que se interrumpe en este punto y una subidoria de piedra con escalones enterizos. La cubierta es de estructura y faldones de madera con teja cerámica curva y tiene hilera de tornos en gran parte del perímetro del alero.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762693ET0004


Coordenadas UTM	293468,9504	4816638,211	Referencia Catastral	02200799
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	El Prioratu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	El Prioratu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Subidoria cementada y canalón	En Uso	Si
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Reparación y restauración de cubierta.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera con corredor perimetral continuo. Este está cerrado con listones de madera horizontales a modo de balaustrada, pasamanos y pies derechos de madera. Sobre estos apoya el alero de la cubierta que es de estructura, cabrios y ripias de madera con teja cerámica curva apoyada. Se accede por subidoria cementada, discordante y tenobia de madera descolgada del corredor. La puerta frente a esta es de bastidor lisa.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762694AQ0001

Coordenadas UTM	294030,8745	4817987,023	Referencia Catastral	02300601
			Interés:	Alto

Nombre	Caserío tradicional	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Fonfría	Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional
Localización:	Fonfría	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío tradicional	Datación	-
Elementos Anexos	Cuadra y pajar	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casona tradicional de planta cuadrada y dos alturas construida con mampostería de piedra. Las fachadas están enlucidas con revestimientos tradicionales de cal y los vanos están cercados con sillarejos. La fachada principal destaca con una composición simétrica. En el centro tiene un mirador cerrado a modo de galería acristalada en planta noble, con mandil de tablas horizontales de madera y carpinterías de madera acristaladas. Bajo este, un portal de gran profundidad con la puerta de acceso. A cada lado de este hay una ventana en planta baja y un balcón enrasado con carpinterías a haces interiores en planta superior. En las demás fachadas los vanos son de tamaño y disposición irregular. La cubierta es a cuatro aguas, con estructura de madera, alero en tejaroz y teja cerámica curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762694ET0002


Coordenadas UTM	293882,3929	4818034,649	Referencia Catastral	02300084	
			Interés:	Alto	

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Fonfría	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Fonfría	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Pérdida parcial de balaustrada	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera con corredor perimetral continuo. Este está cerrado con balaustres de madera recortada, pasamanos y pies derechos de madera sobre los que apoya el alero. La cubierta es de estructura, cabrios y ripias de madera con teja cerámica curva y tabla de sacrificio en todo el perímetro protegiendo el alero y está rematada por moño de piedra. Se accede por subidoria de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762694ET0003

Coordenadas UTM	293776,4157	4817913,168	Referencia Catastral	02300579	
			Interés:	Medio	

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Fonfría	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Fonfría	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalón	En Uso	No
Patologías:	Estado de ruina, tomado por la vegetación	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Retirada de toda la vegetación que invade el hórreo y reparación de los elementos que hayan podido ser dañados.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Tiene colondra cementada y corredor perimetral continuo con balaustrada cerrada con listones colocados formando aspas, pasamanos y pies derechos de madera sobre los que apoya el alero. La cubierta tiene estructura y faldones de madera y teja cerámica curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Abundante vegetación, sin acceso.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762694ET0004


Coordenadas UTM	293751,3422	4817801,043	Referencia Catastral	02300535	
			Interés:	Alto	

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Fonfría	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Fonfría	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Villaviciosa
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Estado de ruina	Conservación	Ruina
Obras Prioritarias	Restauración completa		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras de madera con tentemozos en el perímetro. Destaca, en el liño, un arco abocinado y tallado con punta de diamante sobre la puerta. Esta es entablada lisa.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762694ET0005

Coordenadas UTM	293988,8495	4817837,144	Referencia Catastral	02300065
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Fonfría	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Fonfría	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Palet cerrando parte de la caja	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Restauración de la caja y reposición de tentemozos.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja está realizada con colondras verticales de madera. Presenta estructura de corredor perimetral rudimentario con algún tentemozo o pie derecho en las esquinas. El acceso se da por una subidoria es de piedra con escalones enterizos, talamera de madera y dos puertas de bastidor de madera. La cubierta es de estructura de madera y teja cerámica curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762694ET0006


Coordenadas UTM	294023,1699	4817959,708	Referencia Catastral	02300075	
			Interés:	Medio	

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Fonfría	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Fonfría	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-F Interés Forestal	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	Murete de mampostería de piedra	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera. Tiene corredor perimetral continuo sin balaustres, con pasamanos y pies derechos de madera sobre los que apoya el alero.
La puerta es de bastidor con tablones verticales. Se accede por subidoria de mampostería de piedra con escalones enterizos. La cubierta tiene estructura, cabrios y ripias de madera con teja cerámica curva y tabla de sacrificio en todo el perímetro protegiendo el alero.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762694ET0007


Coordenadas UTM	294250,0931	4817756,599	Referencia Catastral	03300276
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Fonfría	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Fonfría	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	EP-AM Especial Protección Ambiental	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalón	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera. Tiene corredor perimetral continuo cerrado con balaustres de madera girados, pasamanos y pies derechos de madera sobre los que apoya el alero. Se accede por subidoria de mampostería de piedra con escalones enterizos y talamera de madera. En este tramo se interrumpe el corredor. Frente a esta hay dos puertas de bastidor apeinazadas con casetones resaltados. La cubierta tiene estructura, cabrios y ripias de madera con teja cerámica curva y tabla de sacrificio en todo el perímetro protegiendo el alero.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762694ET0008


Coordenadas UTM	293871,7281	4817199,634	Referencia Catastral	03300057
			Interés:	Medio

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Fonfría	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Fonfría	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	Muro de mampostería de piedra	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	No
Patologías:	Cubierta en mal estado	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Restauración completa de la cubierta.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera con corredor perimetral continuo. Este está cerrado con balaustres de madera lisos girados, pasamanos y pies derechos de madera. La cubierta está parcialmente derruida, tiene estructura, cabrios y ripias de madera y teja cerámica curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762694ET0009


Coordenadas UTM	293867,5487	4817139,741	Referencia Catastral	03300254
			Interés:	Medio

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Fonfría	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Fonfría	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Fachadas en ventanas laterales	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras de madera con corredor perimetral continuo cerrado con balaustres de madera torneada, pasamanos y pies derechos de madera sobre los que apoya el alero.La cubierta tiene estructura, cabrios y ripias de madera con teja cerámica curva y tabla de sacrificio en todo el perímetro protegiendo el alero.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762694ET0010


Coordenadas UTM	293947,4671	4817333,971	Referencia Catastral	03300051	
			Interés:	Alto	

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Fonfría	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Fonfría	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras de madera con grandes trabes y liños lisos. Hay dos puertas contiguas centradas en uno de los lados largos, a las que se accede por subidoria y talamera. Las puertas son entabladas con listones superpuestos. Sobre cada una de ellas hay recortado en el liño un pequeño arco de medio punto. Tiene tentemozos en todo el perímetro sobre los que apoya el alero. La cubierta es de estructura, cabrios y ripias de madera con teja cerámica curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762694ET0011


Coordenadas UTM	293976,2321	4817365,54	Referencia Catastral	03310050	
			Interés:	Alto	

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Fonfría	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Fonfría	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Barandilla y canalón	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Retirada de barandilla y canalón		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera. Tiene corredor perimetral continuo cerrado con balaustres de madera recortada, pasamanos y pies derechos de madera sobre los que apoya el alero. La puerta es de bastidor, se accede a ella por subidoria de mampostería de piedra y tenobia de varios escalones de madera. La cubierta tiene estructura, cabrios y ripias de madera con teja cerámica curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762694ET0012

Coordenadas UTM	293766,4611	4817448,327	Referencia Catastral	02300281
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Fonfría	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Fonfría	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	Tapia vallada	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalón de pvc	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Retirada del canalón y limpieza de cubierta.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra.La caja es de colondras verticales de madera con corredor perimetral continuo cerrado con tornaaguas vertical en uno de sus lados, balaustres de madera lisa, pasamanos y pies derechos de madera en el resto del perímetro.La puerta es de bastidor con tablones verticales. Se accede por subidoria de mampostería de piedra con escalones enterizos y tenobia de dos escalones de madera. La cubierta tiene estructura, cabrios y ripias de madera con teja cerámica curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762694ET0013

Coordenadas UTM	293832,411	4817584,428	Referencia Catastral	02300010	
			Interés:	Alto	

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Fonfría	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Fonfría	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera con grandes trabes y liños lisos. Tiene tentemozos en dos lados y corredor perimetral continuo en los otros dos. Este está cerrado con mandil de listones horizontales y pies derechos de madera. La puerta es entablada lisa y se accede a ella por subidoria de piezas de piedra y talamera de madera. La cubierta es de estructura, cabrios y ripias de madera y teja cerámica curva coronada por moño de piedra de dos piezas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762694ET0014

Coordenadas UTM	293803,6462	4817577,412	Referencia Catastral	02300005
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Fonfría	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Fonfría	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Restauración de cubierta	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Subidoria cementada	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras de madera, con corredor perimetral continuo. Este está cerrado con balaustres de madera girados, pasamanos y pies derechos de madera. Hay una puerta de bastidor con tres tablones verticales a la que se accede por una subidoria de mampostería de piedra y tenobia de madera. La cubierta es de estructura, cabrios y ripias de madera y teja cerámica curva. Tiene tabla de sacrificio en todo el perímetro con goterón moldurado en las esquinas como protección del alero.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762694ET0015


Coordenadas UTM	293646,7747	4817186,404	Referencia Catastral	02200110
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Fonfría	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Fonfría	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Pilpayos cementados y cartelería	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Retirada de los símbolos referentes a la dictadura. Retirada de toldo descolgado desde el corredor.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera con corredor perimetral continuo. Este está cerrado con balaustres de madera torneada, pasamanos y pies derechos de madera. La cubierta es de estructura, cabrios y ripias de madera con tabla de sacrificio protegiendo todo el alero y teja cerámica curva. Se accede por subidoria de piedra y tenobia de madera descolgada del corredor con dos asideros laterales.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762694ET0016

Coordenadas UTM	293763,7761	4817001,85	Referencia Catastral	02200489
			Interés:	Alto

Nombre	Fuente/Lavadero	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Fuente
Dirección:	Fonfría	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Fonfría	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Pública
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Medio plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Fuente/lavadero	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Fuente y lavadero con pila de piedra y muros de mampostería enlucidos y cubierto con estructura de madera a dos aguas y teja cerámica curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

-

Bibliografía:

Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M.. "El corredor en las casas asturianas"
"Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana"





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762694ET0017


Coordenadas UTM	293836,2067	4816986,527	Referencia Catastral	03300064
			Interés:	Bajo

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Fonfría	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Fonfría	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XX
Elementos Anexos	Muro de mampostería	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. Hay un pequeño muro de cierre de ladrillo entre pegollos. La caja es de colondras de madera con tentemozos en todo el perímetro. La cubierta es de estructura y faldones de madera con teja cerámica curva y con tabla de sacrificio en todo el perímetro moldurada en las esquinas. El acceso se da por subidoria de mampostería de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762695AQ0001

Coordenadas UTM	294281,9366	4818346,312	Referencia Catastral	02300597	
			Interés:	Medio	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Llantáu,4		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Llantáu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Pion		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-331		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Casa corredor	Datación	-
Elementos Anexos	Viviendas	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Casa corredor tradicional ubicada en hilera de casas de construcción tradicional. Se trata de una construcción de mampostería de piedra enlucida y pintada en blanco, de planta rectangular y dos alturas. La fachada principal se organiza por un corredor en planta noble y correspondiente portal en planta baja. El corredor tiene zócalo liso, balaustres de madera torneada, pasamanos y dos pies pies derechos de madera. Un extremo del mismo está cerrado por un entablado de madera. Además hay dos tornapuntas como refuerzo estructural para el alero. Los vanos en fachada son simétricos siendo una puerta central flanqueada por dos ventanas tanto en p.baja como p. superior. Todos ellos están enmarcados con sillares. La cubierta es inclinada, con estructura de madera y teja cerámica curva, con un alero de gran vuelo de canecillos de madera.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas”.
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762695ET0001

Coordenadas UTM	294093,9851	4818439,576	
Referencia Catastral	02300314		
Interés:	Medio		

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Llantáu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Llantáu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitación de cubierta y sustitución de tentemozos por corredor	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras de madera con corredor perimetral continuo de nueva factura cerrado con balaustres de madera recortada, pasamanos y pies derechos de madera. La cubierta, también de reciente realización es de estructura y faldones de madera con tabla de sacrificio en el perímetro, teja cerámica curva y moño de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762695ET0002


Coordenadas UTM	293823,5459	4818391,169	
Referencia Catastral	02300686		
Interés:	Medio		

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Llantáu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Llantáu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Subidoria cementada	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pegollos y muelas de piedra. Caja de colondras verticales de madera con trabes con refuerzos metálicos y liños lisos con hilera de ganchos metálicos. Se accede por subidoria cementada y tenobia de dos escalones. Tiene corredor perimetral continuo cerrado con balaustres de madera recortada, pasamanos y pies derechos de madera sobre los que apoya el alero. La cubierta es de estructura, cabrios y ripias de madera y teja cerámica curva. Esta tiene tabla de sacrificio con goterón en las esquinas en todo el perímetro, como protección para el alero y está coronada por moño cerámico.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".



SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762695ET0003

Coordenadas UTM	294350,9968	4818510,054	Referencia Catastral	01800197	
			Interés:	Medio	
Nombre	Cuadra		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	Antigua Panera		Patrimonio Etnográfico	Cuadra	
Dirección:	Llantáu		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Llantáu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Pion		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-331		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Construcción que parte de una panera con colondra cementada y corredor perimetral continuo a la que se ha añadido un cierre completo de la parte inferior con mampostería de piedra enlucida dándole carácter de cuadra/almacén agropecuario. Este tiene un gran portón de madera de doble hoja pintado en rojo y cubierta de estructura y faldones de madera y teja cerámica curva. Tiene una escalera adosada a uno de los laterales que da acceso directo al coredor superior.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Se conserva su protección por su carácter diferenciado de otras cosntrucciones. Responde a unas necesidades históricas concretas en época de posguerra.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762695ET0004


Coordenadas UTM	294320,3814	4818343,464	Referencia Catastral	01800194
			Interés:	Alto

Nombre	Llagar	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Pajar/Lagar
Dirección:	Llantáu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Llantáu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Llagar	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Lagar tradicional de planta rectangular y dos alturas construido con mampostería de piedra. Destaca por combinar la morfología de lagar y casa corredor. La fachada principal, entre almanques, presenta un corredor en la planta superior realizado con una gran viga de madera y con balaustres de madera torneada, pasamanos y pies derechos y zapatas de madera sobre las que apoya el alero. En planta baja se encuentra el correspondiente portal, con un gran portón de acceso centrado y realizado en madera. En la planta superior, sobresalen dos grandes vigas correspondientes a la maquinaria del lagar. En la fachada trasera la cubierta se extiende a modo de tendejón creando un portal con pies derechos de madera. La cubierta es inclinada, de estructura de madera y teja cerámica curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M.. "El corredor en las casas asturianas"
"Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana"





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762695ET0005


Coordenadas UTM	294282,6483	4818329,938	
Referencia Catastral	02300686		
Interés:	Medio		

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Llantáu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Llantáu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Restauración de balaustrada y cubierta	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras de madera con corredor perimetral con balaustrada de tablas recortadas. La cubierta es de estructura de madera y teja cerámica curva nueva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Ubicado en parcela sin acceso.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762695ET0006

Coordenadas UTM	294326,0764	4818292,206	
Referencia Catastral	03300191		
Interés:	Medio		

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Llantáu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Llantáu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras de madera con corredor perimetral. Sin inscripciones ni tallas. Cubierta en buen estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".



SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762696AQ0002

Coordenadas UTM	293872	4818681	Referencia Catastral	52076A019000010000PL
			Interés:	Alto

Nombre	Escuelas -La Granja-	Patrimonio Arqueológico	
Otros:		Patrimonio Etnográfico	
Dirección:	Bárzana	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Bárzana	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	Inventario
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Pública
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Escuela	Datación	1915 (fundación) - 1950 (fin de obra)
Elementos Anexos	Establo	Estilo	Regionalista
Intervenciones	Rehabilitación integral	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes		En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Escuela práctica de agricultura con vivienda. Consta de dos edificios exentos que responden a un mismo modelo: planta rectangular desarrollada en dos alturas y bajocubierta, con cuerpo central destacado en altura (el principal) y a sólo una altura + bajocubierta (el auxiliar). Ambos se cubren a dos aguas con el caballete paralelo a la fachada principal, excepto en el cuerpo central, en el que se abre una buhardilla enrasada que se cubre de forma transversal. El edificio occidental (originalmente dedicado a establo) consta de alto zócalo pétreo y escalinata central de acceso a un zaguán pavimentado con baldosín hidráulico, al que se accede a través de una amplia arcada de medio punto, levemente rebajada. Flanqueando el arco, dos vanos adintelados de tendencia horizontal. En el piso principal, se abre una serie de seis vanos adintelados de dos hojas y con contraventanas interiores, disponiéndose en dos grupos de tres a cada lado de un hueco central, actualmente tapiado, sobre el que figura un rótulo con la leyenda "ESCUELA PRÁCTICA DE AGRICULTURA". En la buhardilla se abre un óculo flanqueado por dos vanos adintelados. El edificio oriental presenta una composición tripartita en ambos niveles del cuerpo central, con un acceso en el eje (posiblemente funcionando como almacén el nivel superior), flanqueado por dos vanos adintelados, de marcada verticalidad en el piso inferior y tendentes a la horizontalidad en el superior. El resto de vanos practicados en los laterales parecen insistir en la función agrícola del edificio. Ambos edificios se insertan dentro de una finca con terreno irregular y en desnievel, cerrada y salpicada de diversas especies vegetales y equipamientos (campo de fútbol, cancha de baloncesto, jardín cerrado por muro…), con una portilla de acceso de la que parte una avenida central delimitada con boj, dispuesta en línea con el acceso al edificio principal, generando una perspectiva que remite a una villa clásica.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Placa metálica en el machón izquierdo de la portilla de acceso con la inscripción: "PROPIEDAD/ PRIVADA/ Fundación/ benéfico - docente/ de/ D. RAMÓN ÁLVAREZ/ DE ARRIBA Y SRA". Desde 1962, el edificio occidental trasmuta su uso para acoger un centro público de primera enseñanza, integrado actualmente en el Centro Rural Agrupado La Marina, de Villaviciosa. El otro edificio, originalmente dedicado a establo, ha sido rehabilitado recientemente para acoger un centro para la práctica de la artesanía.
Las cubierta del edificio principal se ha reparado recientemente. El antiguo establo ha sido completamente rehabilitado.

Bibliografía:

BIBLIOGRAFÍA: ÁLVAREZ QUINTANA, Covadonga, Indianos y arquitectura en Asturias (1870-1930), Colegio Oficial de Arquitectos, Gijón, 1991, To. II, pp. 226, 227, 300. CUENCA, Cosme, Mª Fernanda FERNÁNDEZ y Jorge HEVIA, Escuelas de indianos y emigrantes en Asturias. Rehabilitación de las escuelas de Vidiago, Gijón, TREA, 2003, p. 232. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Montserrat, La atención socioeducativa a los marginados asturianos (1900-1939), Oviedo, Servicio Central de Publicaciones del Principado de Asturias, 1998, pp. 598-599. MATO DÍAZ, Ángel, La escuela primaria en Asturias (1923-1937): los procesos de alfabetización y escolarización, Dirección provincial de Asturias de Educación y Ciencia, 1992, p. 392. MATO DÍAZ, Ángel, "Las escuelas de indianos en Asturias" Gijón, El Comercio, 1997. OTRAS FUENTES: AMV/FM - 6.1.2.4. Expediente de la fundación de la Escuela de Agricultura de Peón por Ramón R. A. de Á. (C1175/6).





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762696ET0001

Coordenadas UTM	293830,2571	4818610,514	Referencia Catastral	02300321	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Bárzana		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Bárzana		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Pion		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-331		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion		Actuación	Medio plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Restauración de balaustrada	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras de madera con corredor perimetral cerrado con balaustres de madera torneada, pasamanos y pies derechos de madera sobre los que apoya la cubierta. Esta tiene estructura y faldones de madera y teja cerámica curva coronada con dos moños de piedra piramidales.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762696ET0002


Coordenadas UTM	293983,9395	4818687,437	Referencia Catastral	01800200	
			Interés:	Alto	

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Bárzana	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Bárzana	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras de madera con respiraderos tallados en alguna de las colondras. Tiene corredor perimetral continuo cerrado con balaustres lisos girados, pasamanos y pies derechos de madera sobre los que apoya la cubierta. Tiene dos puertas contiguas de bastidor apeinazadas con tallas de motivos geométricos en los casetones. Se accede por subidoria de piedra y tenobia de madera descolgada del corredor. La cubierta tiene estructura, cabrios y ripias de madera con teja cerámica curva y tabla de sacrificio en todo el perímetro protegiendo el alero.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con 762696ET0003 de este catálogo.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762696ET0003


Coordenadas UTM	293993,8721	4818693,112	
Referencia Catastral	01800200		
Interés:	Alto		

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Bárzana,35	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Bárzana	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Restauración de cubierta	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera con tentemozos en todo el perímetro. Tiene puerta de bastidor con tablones verticales. Se accede por subidoria de piedra y talamera de madera. La cubierta es de estructura y faldones de madera con teja cerámica curva nueva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Ubicada dentro de finca sin acceso.
Forma conjunto con 762696ET0003 de este catálogo.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762696ET0004

Coordenadas UTM	294037,8571	4818505,817	
Referencia Catastral	02300123		
Interés:	Alto		

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Bárzana	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Bárzana	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera con tentemozos en tres de los lados y corredor perimetral en el lado de acceso. Este está cerrado con balaustres de madera girados, pasamanos y pies derechos de madera. Hay dos puertas contiguas centradas de bastidor y plafones tallados con motivos geométricos. Sobre ambas puertas en el liño hay recortados un pequeño arco de medio punto. La cubierta tiene estructura, cabrios y ripias de madera con teja cerámica curva y tabla de sacrificio en todo el perímetro protegiendo el alero.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762696ET0006


Coordenadas UTM	293928,5852	4818363,735	Referencia Catastral	02300113	
			Interés:	Alto	

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Bárzana	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Bárzana	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras de madera con Corredor perimetral continuo cerrado con listones horizontales a modo de balaustrada y pies derechos de madera. La cubierta tiene estructura, cabrios y ripias de madera con teja cerámica curva y tabla de sacrificio en todo el perímetro protegiendo el alero.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Ubicado dentro de finca sin acceso.

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762697ET0001


Coordenadas UTM	291951,7375	4818758,884	
Referencia Catastral	02211192		
Interés:	Alto		

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Brañaveriz,1	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Brañaveriz	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera con liños lisos y tentemozos en todo el perímetro. Tiene dos puertas de bastidor con tres tablones verticales y talamera de madera para el acceso. No tiene subidoria. La cubierta tiene estructura, cabrios y ripias de madera con teja cerámica curva y tabla de sacrificio en todo el perímetro protegiendo el alero.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762697ET0002


Coordenadas UTM	291733,0009	4818738,935	Referencia Catastral	02210599
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo de Victor	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Brañaveriz	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Brañaveriz	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-F Interés Forestal	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Restauración de cubierta	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera con trabes y liños lisos. Tiene tendayos y/o corredor perimetral rudimentario en todo el perímetro con pies derechos sobre los que apoya la cubierta. Esta tiene estructura, cabrios y ripias de madera y teja cerámica curva. Tiene tabla de sacrificio en todo el perímetro para proteger el alero y está rematada por moño de piedra. Se accede por subidoria de piedra y pequeña tenobia de madera. La puerta frente a esta es de bastidor lisa.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762698AQ0001

Coordenadas UTM	294562,1771	4817987,431	Referencia Catastral	03300636	
			Interés:	Alto	
Nombre	Iglesia de Santiago		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Casamoria		Patrimonio Arquitectónico	Iglesia	
Localización:	Casamoria		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Pion		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	N-632/VV-7		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Iglesia	Datación	S. XII-XX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular - Románico
Intervenciones	Reconstruida en el Siglo XX	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Iglesia de planta rectangular de tres naves siendo la central de mayor altura, con cubierta a dos aguas y las laterales con cubierta a un agua y aleros de tejarón. En el lateral hay un pórtico con muros de mampostería, columnas de piedra y cubierta inclinada cerrado por carpinterías acristaladas. En la cabecera hay varios volúmenes adosados correspondientes a sacristía y otras dependencias parroquiales.
La fachada principal presenta una composición simétrica con tres puertas de arco de medio punto cercadas por sillares y una ventana de doble vano con columna central en la parte superior. Se corona por un torreón con campanario con cubierta de estructura de madera con alero de canecillos de madera. El Pórtico centrla recorre los flancos occidental y meridional cobijando las dos portadas de tipología románica. Capilla de planta cuadrada con alero de teja volada recorrido por canecillos con figuración humana, animal y de bolas.Una torre cuadrada realza la calle central del imafronte de gran altura.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

IPAA. Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Asturias.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762698AQ0002

Coordenadas UTM	295010,0447	4818038,907	Referencia Catastral	03200430	
			Interés:	Alto	
Nombre	Caserío Tradicional		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Casamoria		Patrimonio Arquitectónico	Caserío tradicional	
Localización:	Casamoria		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Pion		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	N-632/VV-7		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-F Interés Forestal		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Caserío Tradicional	Datación	-
Elementos Anexos	Cuadra y pajar	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Caserío tradicional de planta rectangular y dos alturas construido con mampostería de piedra y sillares esquineros y cercando vanos. La mitad de la fachada está enlucida y pintada en blanco, en el resto queda la mampostería vista. Destaca un mirador volado en la fachada a calle, cerrado con entablado de maderas horizontales y carpinterías acristaladas. El resto de huecos son de tamaños y distribución irregular. Una escalera exterior da acceso a la segunda planta. La entrada está cubierta con un pórtico con dos pies derechos de madera. La cubierta tiene estructura de madera con aleros de canecillos de madera y teja cerámica curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con dos paneras de este catálogo.

Bibliografia:

Barro, S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. “El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana”.
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M. “El corredor en las casas asturianas".
“Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana”.





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762698ET0001

Coordenadas UTM	294633,1057	4818244,76	Referencia Catastral	03311376
			Interés:	Medio

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Casamoria	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Casamoria	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632/VV-7	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-F Interés Forestal	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera con tentemozos en todo el perímetro. Tiene dos puertas contiguas de bastidor apeinazadas. Una subidoria de grandes mampuestos de piedra y una talamera de madera dan acceso a las mismas. La cubierta tiene estructura, cabrios y ripias de madera con teja cerámica curva. Está rematada con moño de piedra y tiene hilera de tornos de madera en todo el perímetro del alero.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762698ET0002


Coordenadas UTM	294628,8666	4818256,065	Referencia Catastral	03311376
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Casamoria	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Casamoria	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632/VV-7	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Corto plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Estado de ruina, tomado por la vegetación	Conservación	Ruina
Obras Prioritarias	Retirada de la vegetación y restauración completa		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras de madera verticales con corredor perimetral continuo cerrado con balaustres lisos, pasamanos y pies derechos de madera. La cubierta es de estructura y faldones de madera y teja cerámica curva. La puerta es de gran tamaño entablada lisa con aldaba circular.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762698ET0003

Coordenadas UTM	294500,7092	4818119,551	Referencia Catastral	03310216	
			Interés:	Medio	

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Casamoria	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Casamoria	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632/VV-7	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras de madera con trabes y liños lisos con tentemozos en todo el perímetro y tendayos en uno de los lados. Tiene una puerta entablada lisa, sobre ella en el liño hay recortado un arco de medio punto de pequeño tamaño. El acceso se da por subidoria de piedra cementada y talamera de madera. La cubierta tiene estructura, cabrios y ripias de madera con teja cerámica curva. Está coronada con moño de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762698ET0004

Coordenadas UTM	294426,0875	4818147,263	Referencia Catastral	03300219	
			Interés:	Alto	

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Casamoria	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Casamoria	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632/VV-7	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Subidoria cementada	En Uso	Si
Patologías:	Carcoma y humedades	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Rehabilitación de la subidoria.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras de madera con trabes y liños lisos. El acceso se da por el lado este con subidoria cementada, discordante y talamera de madera. En el lado oeste tiene corredor perimetral parcial cerrado con tornaaguas. Hay tentemozos en las esquinas sobre los que apoya la cubierta. Esta es de estructura, cabrios y ripias de madera con teja cerámica curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762698ET0005

Coordenadas UTM	294484,4584	4818089,877	Referencia Catastral	03310216
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Casamoria	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Casamoria	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632/VV-7	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Restauración y tratamiento de la madera	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera con grandes trabes y liños lisos. Tiene corredor continuo que recorre la mitad del perímetro del hórreo, en el resto hay tentemozos. Tiene una puerta entablada lisa con aldaba en forma de pera a la que se accede por tenobia de madera y subidoria de mampuestos de piedra con escalones enterizos. La cubierta tiene estructura, cabrios y ripias de madera con teja cerámica curva nueva y tabla de sacrificio en todo el perímetro y goterón moldurado en las esquinas protegiendo el alero

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762698ET0006


Coordenadas UTM	294685,1162	4818044,657	Referencia Catastral	03310244
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Casamoria	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Casamoria	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632-VV-7	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XIX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Barandilla metálica, canalón de pvc	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	Retirada del canalón de pvc y de la barandilla de metal.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pilpayos, pegollos y muelas. La caja es de gran tamaño con colondras verticales de madera. Tiene corredor perimetral continuo cerrado con balaustres de madera torneados, pasamanos y pies derechos de madera sobre los que apoya el alero. La cubierta tiene estructura, cabrios y ripias de madera con teja cerámica curva y tabla de sacrificio en todo el perímetro protegiendo el alero. Tiene dos puertas contiguas a las que se accede por una gran subidoria doble de mampostería de piedra .

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762698ET0007


Coordenadas UTM	295012,1773	4818011,891	Referencia Catastral	03200088
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Casamoria	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Casamoria	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632/VV-7	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-F Interés Forestal	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XVII
Elementos Anexos	Murete de fábrica	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Canalón de pvc	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de cinco pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera con liños lisos. Presenta dos puertas contiguas, ambas entabladas con listones superpuestos. Sobre sendas puertas hay recortados en el liño pequeños arcos de medio punto. Tiene corredor perimetral continuo cerrado con listones horizontales a modo de balaustrada y pies derechos de madera. La cubierta tiene estructura, cabrios y ripias de madera con teja cerámica curva y tabla de sacrificio en todo el perímetro protegiendo el alero.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con caserío tradicional y otra panera: 762698ET0008 de este catálogo.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL


CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762698ET0008


Coordenadas UTM	294997,2476	4818041,751	Referencia Catastral	03200088
			Interés:	Alto

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Casamoria	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Casamoria	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632/VV-7	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-F Interés Forestal	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Rejilla sustituyendo a la puerta	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras de madera con grandes trabes y liños lisos. Tiene corredor perimetral continuo cerrado con balaustres de madera recortada, pasamanos y pies derechos de madera
sobre los que apoya el alero. La cubierta tiene estructura, cabrios y ripias de madera con teja cerámica curva y tabla de sacrificio en todo el perímetro protegiendo el alero. No puede verse la puerta. El acceso se da por subidoria de mampostería de piedra con escalones enterizos.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con caserío tradicional y otra panera.

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762698ET0009

Coordenadas UTM	295179,6096	4817616,91	Referencia Catastral	03200124	
			Interés:	Medio	
Nombre	Hórreo		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Horreo	
Dirección:	Casamoria		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	Casamoria		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Pion		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	N-632/VV-7		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Pilpayo cementado y aplacado con piedra.	En Uso	Si
Patologías:	Revestimientos de fachada en mal estado	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera con liños lisos. Tiene corredor perimetral continuuo sin balaustres, con pasamanos y pies derechos de madera sencillos sobre los que apoya la cubierta. Esta tiene estructura, cabrios y ripias de madera con teja cerámica curva y moño cerámico. La puerta de acceso es entablada lisa, frente a esta hay una subidoria de mampostería de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762698ET0010


Coordenadas UTM	295242,4081	4817696,118	Referencia Catastral	03200110
			Interés:	Medio

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Casamoria	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Casamoria	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632/VV-7	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	Muro cementado	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera con grandes trabes y liños lisos con hilera de ganchos metálicos. La caja tiene algunas colondras talladas con respiraderos sencillos. Hay tentemozos en todo el perímetro. Tiene una puerta de bastidor apeinazada a la que se accede por una subidoria cementada, discordante y una talamera de madera.
La cubierta es de estructura, cabrios y ripias de madera con teja cerámica curva; coronada por dos moños de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762698ET0011


Coordenadas UTM	295264,5645	4817804,295	Referencia Catastral	03200313
			Interés:	Medio

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Casamoria,56	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Casamoria	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632/VV-7	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-F Interés Forestal	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	Pequeña construcción de fábrica cementada	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Un pilpayo cementado	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La parte inferior está cerrada con piezas recicladas de madera. La caja es de colondras verticales de madera con grandes trabes y liños lisos. Tiene tentemozos en todo el perímetro. Hay dos puertas contiguas, ambas de bastidor con tres tablones verticales. Se accede a través de una gran subidoria de mampostería de piedra con escalones enterizos y talameras de madera. La cubierta tiene estructura, cabrios y ripias de madera con teja cerámica curva e hilera de tornos en todo el perímetro del alero.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762698ET0012


Coordenadas UTM	295293,0728	4817566,958	Referencia Catastral	03200327
			Interés:	Alto

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Casamoria	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Casamoria	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632/VV-7	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera con liños lisos. Tiene corredor perimetral continuo cerrado con balaustres de madera girados, pasamanos y pies derechos de madera
sobre los que apoya el alero. La puerta es de bastidor con plafones. Se accede por subidoria doble de mampostería de piedra y escalones enterizos y tenobia de madera en el tramo central frente a la puerta, donde se interrumpe el corredor. La cubierta tiene estructura, cabrios y ripias de madera con teja cerámica curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762698ET0013


Coordenadas UTM	295260,2455	4817459,206	Referencia Catastral	03210118
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Casamoria	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Casamoria	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632/VV-7	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Apeos para la cubierta	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Problemas estructurales	Conservación	Mala
Obras Prioritarias	Reparación de problemas estructurales de cubierta.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo con caja de colondras verticales de madera y grandes trabes. Tiene corredor perimetral parcial en al menos dos lados opuestos. Este está cerrado con balaustrada de tablas recortadas, pasamanos y pies derechos de madera. En el otro lado visible presenta dos tentemozos y han sido colocados dos apeos metálicos para reforzar la estructura de la cubierta. El tejado se encuentra en buen estado de conservación. La estructura y faldones de la cubierta son de madera. Está coronado como moño de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762698ET0014


Coordenadas UTM	295213,8616	4817511,299	Referencia Catastral	03212118
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Casamoria	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Casamoria	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632/VV-7	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Restauración de cubierta	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera y liños lisos con ganchos de metal en todo el perímetro. Tiene tentemozos en todo el perímetro sobre los que apoya el alero. La puerta es entablada lisa, con asidero de madera. Se accede por subidoria de piedra de pequeño tamaño y talamera de madera. La cubierta tiene estructura, cabrios y ripias de madera con teja cerámica curva y tabla de sacrificio en todo el perímetro protegiendo el alero.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762698ET0015


Coordenadas UTM	295042,5965	4817604,067	Referencia Catastral	03200082
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Casamoria	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Casamoria	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632/VV-7	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	Construcción de fábrica	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras de madera con grandes trabes y liños lisos. Tiene corredor perimetral continuo cerrado con balaustres de madera girados, pasamanos y pies derechos de madera sobre los que apoya el alero. La puerta es de bastidor con tablones verticales. Se accede por subidoria de mampostería de piedra con escalones enterizos y tenobia de dos escalones de madera. La cubierta tiene estructura, cabrios y ripias de madera con teja cerámica curva y tabla de sacrificio en todo el perímetro protegiendo el alero. Está coronada con moño de piedra con forma piramidal.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762698ET0016


Coordenadas UTM	295091,12	4817435,66	Referencia Catastral	03300289
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Casamoria	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Casamoria	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632/VV-7	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	NR-Núcleos Rurales	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVII
Elementos Anexos	Construcción aux. cementada	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre perimetral cementado en la parte baja	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Retirada de los muros cementados que cierran tres lados de la parte inferior del muro y restauración de los elementos que hayan podido ser dañados. Retirada del canalón y sustitución de subidoria. Sustitución de las placas de fibrocemento por madera en el tornaaguas.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera con grandes trabes y liños lisos. Tiene corredor perimetral continuo cerrado con tornaaguas en el lado oeste y en el resto de lados con listones horizontales de madera a modo de balaustrada y pies derechos sobre los que apoya la cubierta. Esta tiene estructura y faldones de madera y teja cerámica curva apoyada. Se accede por subidoria cementada y alicatada con barandilla, discordantes. La puerta frente a esta es entablada lisa.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762699AQ0001

Coordenadas UTM	294714,6948	4819079,045	Referencia Catastral	03400647	
			Interés:	Alto	
Nombre	Palacio de Cienfuegos-Jovellanos		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico		
Dirección:	Buznau		Patrimonio Arquitectónico	Palacio	
Localización:	Buznau		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Pion		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	N-632/VV-7		Grado de Protección	Integral	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	I-F Interés Forestal		Titularidad	Privada	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Palacio	Datación	S. XVI-XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Conjunto palacial formado por torre circular, palacio, capilla y otras dependencias
menores cerrado en su lado oeste por un muro almenado. El Palacio es una construcción de mampostería de piedra y sillares de planta rectangular y dos alturas con cubierta inclinada y alero de tejaroz en todo el perímetro. Este tiene fachadas enlucidas. En el lado Norte, presenta dos puertas de ingreso: una de arco de medio punto de gran dovelaje y otra con remate mixtilineo en el dintel. Destacan escudos de pequeño tamaño en la Torre y en la fachada oeste. Destaca también la torre circular de mampostería de piedra con ventanas de diferentes tamaños de proporciones verticales y con cubierta inclinada.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Forma conjunto con hórreo 762699ET007 de este catálogo.

Bibliografía:

IPAA. Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Asturias.
MBRE: CASA/CASERÍO TRADICIONAL/CASA MARIÑANA
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
Coso, F.; Cores, M; Zarracina, M.. "El corredor en las casas asturianas"
"Enciclopedia popular de Asturias. La casa popular asturiana"





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762699ET0001


Coordenadas UTM	294822,0911	4819242,25	Referencia Catastral	03400283
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Buznau	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Buznau	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632/VV-7	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	EP-AM Especial Protección Ambiental	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Rehabilitación completa	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera con corredor perimetral continuo. Este está cerrado con balaustres torneados de madera, pasamanos y pies derechos de madera sobre los que apoya la cubierta. Tiene una puerta de bastidor con tablones verticales a la que se accede por subidoria de mampostería de piedra y tenobia de madera. Esta es de estructura y faldones de madera, con tabla de sacrificio protegiendo el alero y teja cerámica curva. Está rematada con moño de piedra.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762699ET0002

Coordenadas UTM	294964,1659	4819165,338	Referencia Catastral	03400307
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Buznau	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Buznau	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632/VV-7	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	EP-AM Especial Protección Ambiental	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	Muro de mampostería cementado	Estilo	Popular
Intervenciones	Restauración de balaustrada	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras de madera con corredor perimetral continuo de fábrica reciente. Este está cerrado con mandil de listones horizontales contrapeados y pies derechos de madera. La cubierta tiene estructura y faldones de madera y teja cerámica curva. Sin inscripciones ni
tallas. Cubierta en buen estado de conservación.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762699ET0003


Coordenadas UTM	294981,8277	4819009,196	Referencia Catastral	03400417	
			Interés:	Medio	

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Buznau	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Buznau	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632/VV-7	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-F Interés Forestal	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Subidoria cementada	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Cambio de subidoria y limpieza de cubierta		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera y liños lisos. Tiene dos puertas entabladas lisas a las que se accede por una subidoria cementada, discordante, y talamera de madera. Presenta tentemozos en todo el perímetro sobre los que apoya la cubierta. Esta es de estructura, cabrios y ripias de madera y teja cerámica curva apoyada, con tabla de sacrificio que protege todo el perímetro del alero.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762699ET0004

Coordenadas UTM	294967,6966	4818982,348	Referencia Catastral	03400417	
			Interés:	Medio	

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Buznau	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Buznau	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632/VV-7	Grado de Protección	Parcial

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-F Interés Forestal	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Parcial: Consolidación y Rehabilitación	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Restauración de la caja y puertas	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Cierre parte inferior de la panera.	En Uso	Si
Patologías:	Abundante vegetación en cubierta	Conservación	Regular
Obras Prioritarias	Retirada de la construcción que cierra y rigidiza la parte inferior del hórreo y reparación de los elementos que hayan podido ser dañados por esta.		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera con seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra, actualmente embebidos en unmuro discordante. La caja es de colondras de madera con grandes trabes y liños lisos. Tiene dos puertas contiguas que ambas son de bastidor con dos tablones verticales. A estas se accede por subidoria de mampostería de piedra con escalones enterizos y una tenobia de madera que ocupa este tramo donde se interrumpe el corredor. Todo el perímetro está cerrado con corredor continuo de estructura de madera y balaustres de madera torneada, pasamanos y pies derechos sobre los que apoya el alero. La cubierta tiene estrucutra y faldones de madera con tabla de sacrificio en todo el perímetro del alero y teja cerámica curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762699ET0005

Coordenadas UTM	294927,4242	4819034,632	Referencia Catastral	03400298
			Interés:	Medio

Nombre	Panera de José María	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Buznau	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Buznau	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632/VV-7	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-F Interés Forestal	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	s.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras de madera con corredor perimetral continuo. Hay dos aberturas en la caja a modod de respiradero, cerradas con tablones de madera. Este está cerrado con balaustres de madera lisos, pasamanos y pies derechos de madera sobre los que apoya el alero. La puerta es de bastidor con tablones verticales clavados. Se accede a la misma por subidoria de mampostería de piedra y tenobia de madera con asideros laterales. La cubierta es de estructura de madera con teja cerámica curva. Tiene tabla de sacrificio protegiendo todo el perímetro del alero.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762699ET0006


Coordenadas UTM	294735,1853	4819155,349	
Referencia Catastral	03400292		
Interés:	Medio		

Nombre	Panera	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Panera
Dirección:	Buznau	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Buznau	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632/VV-7	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Panera	Datación	S.XVIII
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:	Pérdida parcial de balaustrada	Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Panera de seis pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera y tiene un corredor perimetral continuo. Este está cerrado con una balaustrada ligeramente inclinada de mandil de listones verticales y pies derechos de manera. La cubierta tiene estructura, cabrios y ripias de madera y teja cerámica curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Bibliografía:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762699ET0007


Coordenadas UTM	294709,7484	4819037,36	Referencia Catastral	03400293
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Buznau	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Buznau	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632/VV-7	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	s.XX
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Ventana acristalada	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es cementada con trabes, piezas de esquina y liños de madera.la cubierta tiene estructura de madera y teja cerámica curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

Se encuentra dentro de una finca privada sin acceso.
Forma conjunto con la casa Palacio de los Buznego.

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	762699ET0008


Coordenadas UTM	294610,8328	4819070,568	Referencia Catastral	03400336
			Interés:	Medio

Nombre	Hórreo	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Horreo
Dirección:	Buznau	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Buznau	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	N-632/VV-7	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	I-A Interés Agrícola	Titularidad	Privada
Normativa de intervención	P. Integral: Restauración y Conservacion	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Hórreo	Datación	S.XVII
Elementos Anexos	Verja metálica	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Hórreo de cuatro pilpayos, pegollos y muelas de piedra. La caja es de colondras verticales de madera. Algunas de las trabes son de gran tamaño y tienen refuerzos metálicos. Tiene tentemozos en todo el perímetro. La puerta es entablada con listones superpuestos. Se accede por subidoria de piedra y talamera de madera. La cubierta tiene estructura, cabrios y ripias de madera y teja cerámica curva.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 25 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo, R. "Un censo de hórreos y paneras del concejo de Villaviciosa".
Barro,S.; Paredes, A.; Pedrayes, J. "El lenguaje clásico del hórreo asturiano. Serie tipológica y quintana".
García Graña, A.: "Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en hórreos del Estilo Villaviciosa (siglos XVI-XVII)".





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026


El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	76SPÑ2605

Coordenadas UTM	293812,3781	4816914,091	Referencia Catastral	03300502	
			Interés:	Medio	
Nombre	Molín Adolfo Canal		Patrimonio Arqueológico	-	
Otros:	-		Patrimonio Etnográfico	Molino/Pison/Mazo	
Dirección:	El Riberu		Patrimonio Arquitectónico		
Localización:	El Riberu		Patrimonio Histórico-Industrial		
Parroquia:	Pion		Patrimonio Urbanístico	-	
Accesos:	AS-331		Grado de Protección	Parcial	
Clasificación Urbanística	SNU		Otras protecciones		
Categoría	NR-Núcleos Rurales		Titularidad	Maquila	
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección		Actuación	Largo plazo	









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Molino de rio	Datación	-
Elementos Anexos	-	Estilo	Popular
Intervenciones	Integrado en la vivienda.	Número de Plantas	B+1
Elementos Discordantes	La vivienda en que se integra.	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Molino se encuentra integrado en el edificio junto con la vivienda. Las reformas posteriores han modificado su aspecto exterior totalmente, dejando a la vista únicamente el arco formado por piedras planas.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Bibliografia:

Balbín Loredo , R. "Los Molinos de Maliayo".Alborá Llibros.2000





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	76SPÑ2607


Coordenadas UTM	294270,3615	4817794,94	Referencia Catastral	03300609
			Interés:	Alto

Nombre	Molín de Ciruxana	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Molino/Pison/Mazo
Dirección:	Fonfría	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Fonfría	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	AS-331	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	EP-AM Especial Protección Ambiental	Titularidad	Maquila
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Molino de rio	Datación	-
Elementos Anexos		Estilo	Popular
Intervenciones		Número de Plantas	1
Elementos Discordantes	Velux, canalón, chimenea.	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Buena
Obras Prioritarias			

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Planta rectangular (9.75 x 6.20) y una altura.Muros de mampostería con sillares enmarcando puerta y vanos. Cubierta a cuatro aguas de teja árabe.Presenta doble arco de desagüe.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

Inscripción labrada en el dintel de la puerta:"Se redificó esta obra a expensas de D. Salvador Riera. Año de 1850".

Bibliografia:

Balbín Loredo , R. "Los Molinos de Maliayo".Alborá Llibros.2000





SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA


CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	76SPÑ2608


Coordenadas UTM	294595,1724	4819079,561	Referencia Catastral	03400646
			Interés:	Alto

Nombre	Molín Lamparilla	Patrimonio Arqueológico	-
Otros:	-	Patrimonio Etnográfico	Molino/Pison/Mazo
Dirección:	Buznéu	Patrimonio Arquitectónico	
Localización:	Buznéu	Patrimonio Histórico-Industrial	
Parroquia:	Pion	Patrimonio Urbanístico	-
Accesos:	VV-7	Grado de Protección	Integral

Clasificación Urbanística	SNU	Otras protecciones	
Categoría	EP-AM Especial Protección Ambiental	Titularidad	Maquila
Normativa de intervención	Obras permitidas según grado de protección	Actuación	Largo plazo









SELLO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
Registro de entrada nº 2812/2026
13/03/2026 19:52

FIRMADO POR
La persona interesada
C. ANDRES & LL. MASIA SLP
NIF B86242518
13/03/2026

El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ESTADO DE CONSERVACIÓN

Tipología Original	Molino de rio	Datación	-
Elementos Anexos	Vivienda	Estilo	Popular
Intervenciones	-	Número de Plantas	B
Elementos Discordantes	-	En Uso	Si
Patologías:		Conservación	Regular
Obras Prioritarias	-		

Entorno:	Rural	Calidad:	Alta

Descripción

Edificio de planta quasi cuadrada (5.30 x 5.50) y una altura. Muros de mampostería y ladrillo, con sillares esquinales. Cubierta a dos aguas de teja árabe.

Justificación del Entorno de Protección

El área incluida en el polígono que resulte de trazar una línea paralela a sus lados a una distancia de 15 metros.

Observaciones:

-

Bibliografia:

Balbín Loredo , R. "Los Molinos de Maliayo".Alborá Llibros.2000



